



Aut 1179



FF-4

TRAITÉ

CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS.

PARTIE INORGANIQUE.





TRAITÉ

D.F.

CHIMIE

APPLIOUÉE AUX ARTS

BAR

M DIMAS

PCHERE DE L'ENVITTE ROYAL (ACADÉRIE DESSCIENCES) ET DE L'ACADÉRIE ROYALS DE MEDICISE , DOTRE DE LA PACELTÉ DES DETENCIS. PROPOSITER A LA PACELTÉ DE RÉDERVE LE A L'ÉGOLE CISTRALE DUS ARTS UT AUMÉRICTE ESS.

Numbre de la Societe rurale de Londres, et de l'Académie des sciences de Stockholm.

Correspondant des Académies de Berlin, de Turin, de Si-Pétersbourg,
de Moscou, de Copenhague,

T. III.

PARTIE INORGANITHE.

LIÉGE

FÉLIX OUDART, IMPRIMEUR-ÉDITEUR.

1848



TABLE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

LIVRE VI.

	Sale
CHAPITRE PREMIER.	Sels
danganèse9	Analyse ib.
	Analyse
Joinposes binaries 4	CHAPITRE VII.
Sels	CHAPITRE VII.
Analyse	196
CHAPITRE II.	Cohalt 196
CHAPITED II.	Composés binaires ib.
21	Sels
Fer	Sels
Composes muarres - 78	Analyse 216
Sels	
Sels	CHAPITRE VIII.
CHAPITRE III.	Cérium
Etain	Composée hinaires 10.
Etain	
Composés binaires ib.	Extraction
Sels	Extraction
Sels	Anaryses
	CHAPITRE IX.
Analyse 137	
	Tungstène
CHAPITRE IV.	
	Composes binarios . 939
Zinc	Tungstates
Composés binaires ib.	Analyse
Zinc	
Alliages	CHAPITRE X.
Essais de zinc	
Dazara de maos	Molybdène
CHAPITRE V.	Molybdene
	Sels
Cadminm	Molyhdates 230
	Analyse 252
Composes official 470	
Sels	CHAPITRE XI.
Essais de caominim.	3100
	Tantale
CHAPITRE VI.	
473	
Nickel	
Composés binaires ib.	Anogona

TORE III. INGR.

VI TABLE DES	MATIÈRES.
CHAPITRE XII.	Composés binaires 392
Titane 258 Composés binaires . ib. Sels . 264 Titanetes . 286	Alliages 410
Composés binoires	Sels 412 Analyse
Sale 961	Analyse 425
Titanatae 966	
Titanates	CHAPITRE XIX.
Adaiyse 200	Bismuth 427
CHAPITRE XIII.	Composés binaires ib.
	Sels 450
Tellure	Allianne 450
Composés binaires ib.	Alliages
Telluriures 274	
Sels	CHAPITRE XX.
Tellurates 280	
OTT OF THE PARTY OF THE	Mercure ib.
CHAPITRE XIV.	Composés binaires ib.
Antimoine 281	Chlorures doubles 458
Composés hinaires ih	Oxichlorure 445
Oxisulfures	Iodures doubles 447
Kermès 297	Cinabre 452
Composés binaires ib. Oxisulfures. 295 Kermès. 297 Sels 505	Mercure. ib.
Antimoniates 504	Amalgames 462
Antimonites	Sels
Alliages 508 Analyse	Analyse 468
Analyse	CHAPITRE XXI.
CHAPITRE XV.	
	Argent 470 Composés binaires ib.
Cbrome	Composes binaires 10.
Composés binaires ib.	Sels 481 Alliages 486
Sels	Attrages 480
Chromates 522	Analyse 487 Essais d'argent 490
Chromites	Essais Gargent 490
Analyse	CHAPITRE XXII.
CHAPITRE XVI.	Or 495 Composés binaires ib. Pourpre de Cassius 508 Alliages 512 Analyse 515 Essais d'or 319
	Composés hinsipos ib
Urane	Pourpre de Cassius . NOS
Composés binaires ih.	Alliages
Sels	Analyse
Uranates	Essais d'or
Analyse 344	
	CHAPITRE XXIII.
CHAPITRE XVI'.	Osminm. S90
Cuivre 343	Composés binaires ib.
Composes Dinaires	Osmium
Sels	
Sels	CHAPITRE XXIV.
Alliages	CHAPITRE XXIV. Iridium

TABLE DES MATIÈRES. VII CHAPITRE XXV. Composés binaires . . . 345 Alliages. 546 Palladium . . . Sels ib. CHAPITRE XXVII. Sels ib. Platine Composés binaires . . . ib. CHAPITRE XXVI. Alliages. 557 Sels 559

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



TRAITE

n.e

CHIMIE

APPLIQUÉE AUX ARTS.

LIVRE VI.

CHAPITRE PREMIER.

MANGANÈSE; Composés binaires et salins de ce métal.

1632. Le peroxide naturel de manganise, comm depuis longtemps, était employe par les verriers et les fabricants d'émaux, qui en ignoraient la nature. La ressemblance extérieure de ce minéral avec les mines de fer magnétiques, lai avait fait domer par les anciens chimistes le nom de magneris migra, magnésic noire. Cest à l'un de stravaut se plus remarquables de l'illustre Scheele qu'est due la véritable détermination du magnables, qu'il décrivit et tiudia comme un oxide métallique, en 1774. Peq de temps après, Gahn parrint à estraire le métal lui-même, et dès lors l'opinion fu fixée à ce sojlet.

Le manganèse combiné au carbone, car on ne le connait qu'à l'état de carbore, possède une couleur agentine iterat sur le gris, et ressemble à de la fonte de fer blanche. Il est cassant, très-dur et d'un gris blanc; sa densité est de 8,012. Il entre très-difficilemen en fasson, et quoque sa fusibilité soit augmentée par son union avec le carbone, il ne fond qu'à un degré de feu capable de fondre le fer pur. Sa dureté est telle, qu'il raye l'ader trumpé. Il absorbe l'origine avec une facilité singulière ; il s'oxide à l'air, et on ne peut le conserver longlemps sans qu'ills tertisses. Si ne le chauffe, l'oxida l'en produit promptement. Il est susceptible de décomposer Pean, même à la température ordinaire. L'humolité de l'alteine saifi pour l'oxider; aussi, quand ou le touche avec les doigts hunides, ethalet-il nue odeur d'hydrogène punat dont les doigts restent longtemps imprégads. On ne peut le conserver ni dans des flacons bien bouchés, ni dans l'eau; il faut le mettre dans de l'halle de naphte, comme le potassiem ou le sodium.

Il est ficilement soluble dans les acides, même dans les acides végétaux; il décompose l'eau sous leur influence, a shorbe l'oxigine et forme des sels de protoxide. L'acide nitrique l'attaque avec énergies. Si on le chaffe très-vite, le nombinaison a lleu avec édionation et déflagration, il se forme de l'ammonisque, parce que l'eau est décomposée en même temps que l'acide, comme avor l'étain. L'acide suffirrique dissout le manganèse sans dégagement de gaz, le soufre étant mis à un.

Il reste presque toujours, après l'action des acides, du carbure de manganèse, que Wollaston'a obtenu en particules micacées, semblables au graphite.

1037. Protoxide de manganèse. Le protoxide de manganèse est vert-oilve ou vert d'herbe. Pour le prépare, no fait passer un courant d'hydrogène sur le deutoxide ou unime sur le peroxide. La réduction s'arrôte des que la matther est transformée en protoxide. On peut opérer dans un tube de verre. Il ne faut en sortir le protoxide que lorsqu'il est hien froid, cut il absorberait l'oxiène de l'air et se couvertrait en deutoxide. On ne sait s'il est fasible. Il se combine à l'oxigène par le grillage, et décompose l'eau par la chaleur. Il se dissont dans les acides, même appès avoir été catient, il se réduit par le charbon à 109 du pyromètre de Wedgwood; la cèmentation "object extet réduction que difficilement.

Le protoxide de manganèse se combine avec l'eau et forme un hydrate blauc, qui, exposé à l'air, s'altère et absorbe de l'oxigène et de l'acide carbonique; cet hydrate, desséché ou bumide se dissout dans les acides. A l'état naissant, il se dissout dans l'ammondant

On le prépare en grandes masses, en calciant un oxide qualconque de manganése dans un creuest avec du charbon en quantife convenable et calculée. On s'en sert pour préparer les sels de protoxide de manganèse: On fait agir l'acide pea de pen, pura pea sel dissondre tout le protoxide, et comme le protoxide Jone mieux le rôte de base que les autres oxides de manganèse, on est afr elne dissondre aucune trace de ceux-ci, tant qu'il reste du protoxide dans le résidat. Le protoxide de manganèse, on est afr elne produisse l'estéau. Le protoxide de manganèse conference.

1628. Deutoxide de manganèse ou oxide rouge. On le nomme ainsi à cause de sa couleur. En masse, il est d'un ronge intense presque noir; très-divisé, il est rouge écatant comme l'oxide rouge de fer. Il est inaltribable par la chaleur et le grillage. Les acides puissants le dissolvent complétement, lorsqu'ils sont concentrés; étendus, lis le dissolvent à chand. Les acides végétaux l'attaquent à l'aide de la chaleur comme les prócédents. Il est formé de

On peut le regarder comme étant formé de 1 atome de protoxide et 2 de deutoxide, on bien de 2 protoxide et de 1 peroxide.

Quand on calcine fortement un oxide de manganèse, on obtient l'oxide rouge. L'acide nitrique, en l'attaquant, forme du nitrate de protoxide et du peroxide qui reste.

Le deutoxide demanganèse naturel est connu sous le nom d'haussmanite. Sa forme fondamentale est une pyramide à quatre faces, sochel. Ce minéral à ra pas un éclat tout à fait métallique. Sa conleur est d'un noir brun; celle de sa pous ière d'un brun-châtaigne. Sa densité égale 4,723. Vicil l'analyse de ce minéral qui se reacontre dans la formation du phorphre d'illefeld.

								turner.
Deutoxi	de :	de:	mai	nga	nės	е.		98.3
Eau							-	0.4
Baryte.								0,1
Silice.	į.							0,5
								99 (

1620. Sequinzide de mengenier. Il est brun noîrâtre; is poussière est sus évits; il est permanet à la températor onlinaire, et se décompose au rouge; i pent de l'oxigène, et se réduit en oxide rouge. L'acide intrique pen ouceantre l'attaque fabilement, même i chaut; concentré, il laisse du peroxide et forme du ultrate de prooxide. Les addes forts produsent des sels de protoxide avec dégagement d'oxigène. U-acide hydrochlorique le dissout avec dégagement de chiore, et forme du protochlorure. L'acide suffareut le dissout à froid sans dégagement de gaz; il se forme un suitate et un hyposolitac. Les acides végérante le décomposer avec formation d'acide carbonique, La même réaction s'opère avec les acides minéraux, quand on poute de la gomme ou da sucre. Il contient

Le sesquiotide de manganèse forme plusieurs byrintes: celui que fron prépare artificiellement est en poudre noire brunâtre; il se décompose avant la chaleur rouge, perd son eau, et laisse du sesquioxide sec et pur; il se comporte avec les acides comme le sesquioxide sec, mais Il est plus facilement attqué. Quand ou traits cet hydrate ou même l'oxide sec par le chlore, il se forme du chlorure et de l'hydrate de peroxide insoluble.

Il est difficile d'obtenir l'hydrate de sequiloxide pur; pour le préparer, on fait passer un courant de chlore à travers de l'eau tenant en suspension du carbonate de protoxide de manganèse. Il se forme du protochlorure et de l'hydrate de sesquitoxide. Il fint agtier continuellement et laiser un excès de carbonate. On larve, et on sépare le carbonate de protoxide en excès, par l'acide nitrique traé-dendu con larse le résidue, et on le desschée à une faible chalser.

Thydrate de sesquioside de manganèse naturel a été décrit sous le nom de manganite. Cet hydrate cristallise en prismes à quatre on huit pans; les cristaux sont souvent hémitropes. Ce minéral possède l'éclat métallique. Il est de coulent noir branâtre; sa densité écale à 51;2; il raye le spath fluor. Il contient

	Va	enge	elin.	Berthier.	Klaproth.	Turner.			1011
Sesquioxide de manganèse.									
Eau			5	7,8	7,00	10,1	2	at.	112
Carbonate de chaux			7	0,0	99,75	100,0			1123
Siliee				5,0					
Peroxide de fer			0	5,5					
			100	100.0					

On recontre cet bydrate à La reline dans les Yosges; il s'y trouve à l'état amorphe. On ne peut s'on servir pour la préparation de l'exigène; il n'en fournit presque pas. Mais les verriers peuvent en titrer parti, ainsi que les fibricants de chlore. C'est cette variété qu'ont analysée MM. Yanquélin et Berblier. Klapproh a examiné une variété en très heaux cristaux qui se trouve à llefeld près du Braz. C'est la plus pure.

Il existe un autre hydra'e naturel de sesquioside de manganèse. Cet hydrate, tem en suspension dans l'eau, se présente quelquefois sous la forme d'une bouillie. Celle-ci suinte des fissures des roches entamées dans les travaux des mines. C'est sans doute ce liquide qui, absorbé par attraction capillaire, pénètre dans les roches qu'il rencontre et dépose le manganèse dans leurs fissures de manière à produire tous ces dessins en arborisations qu'on rencontre s souvent dans les calculres, les marnes, etc. Cette liqueur abundonnée à l'air's y'dessèble, et laisse pour résidu'lhydrate de manganèse en poudre noire et très-fine. Klaproth a examiné le résidu provenant d'un sofatement des mines du Braz, Il v a trovés

```
| Sesquioxide de manganèse | 68,0 | Peroxide de fer | 6,5 | 6,5 | = 22,5 exigène. | Ean | 17,5 | = 15,0 | id. | Charbon | 1,0 | Baryte | 1,0 | Siliee | 8,0 | 8 | 0
```

1650. Perozide de manganèse. Le peroxide de manganèse par se remontre dans la rature en masses cristallines ou en siguilles prismatiques, douées de l'éctat metallique à un haut degré. Il est poir et sa poussière aussi. Il est fucliement décomposé par la charle rroge et se transforme en sesquioxide. Au rouge blanc. Il est amené à l'état de deutoxide. Il est ramené par le charbe. Il est amené à l'état de deutoxide. Il est ramené par le charbe par le charbe. Il est amené à l'état de deutoxide. Il est ramené par le charbe la compensant à l'aide de la charle. L'acide hydrochlorique le décompose au ce d'égagement de chlore; Il se produit du protochlorure de manganèse. L'acide ni-trique faible est sans action sur lui; très concentré et bouillant, Il forme un peu de nitrate de protoxide, et d'égage de l'oxigéen, mais son action est trés-faible. Les acides soffuriue, phosphorique très-concentrés, le décomposext entirement, avec dégagement d'évisième, et Il reste pour résidu des sels de protoxide.

Le peroxide de manganèse contient

1 at. manganèse. . 535,7 2 at. oxigène. . . 200.0 535,7 400,00

L'hydrate de peroxide est décomposé par les acides énerjiques étendus, et forme avec un des seis de protoxide. L'hedie sulfureu le dissout à froid. Il se forme un sulfate et un hyposuffate de protoxide. L'hydrate de perovides en pépare comme celut de deutoxide, avec cette différence, qu'en doit faire passer un grand excès de chlore qui transforme l'hydrate de deutoxide en hydrate de perovide. On peut encore préparer l'hydrate de peroxide en fissats bouillir de l'acide nitrique sur l'oxide rouge. Ces deux hydrates n'out post la même composition. Voic leur analyse, d'après M. Berhiter.

Deutoxide. Par le chlore. Par l'acide nitrique.
77 84,0
0xigène. 11 11.5
Eau. 12 4,5
100 100,0

Voici l'analyse de quelques variétés de peroxide de manganèse naturel.

natures.		Cre	ttnich (1)	Timor (1)	Calvéron(1)	Moravie (2)	(2)
Peroxide de manganèse. Peroxide de fer Oxide de euivre			95,8 1,0 trace	84,0 2,0 trace	72,7 1,0 trace	99,23 0,00 0,00	97,8 0,0 0,0
Carbonate de chaux.	:		0,0	9,0	24,0 1.2	0,00	0,0
Baryte			0,0	0,0 1,0	0,0 1,1	00,0	0,3 1,1
			1(0,0	100,0	0,001	99,75	99,9

⁽¹⁾ M. Berthier. (2) Klaproth. (5) M. Turner.

1651. Manganèse barytique. On trouve assez souvent dans les exides de manganèse des traces de baryte qui avaient déjà été signalées par Scheele. Mais certaines variétés, ainsi que Vanquelin l'a constaté pour celle de Romanèche, en présentent de grandes quantités. Voici l'analyse de quelques minerais de organes.

								Romandel	e. Ror	nanèche.
						P	érigueux.	Compacte.	Terreux.	
Deutoxide d	le:	ma	mg	ani	se.		64.1	68,8	70.3	71.0
Oxigène			. "				7,5	7.1	6.7	7.2
Eau							7,0	5.0	4,6	4.1
Barvie							4.6	16,0	12.8	16.7
Peroxide de	fe	r.					6.8	1.5	0.0	0.0
Silice							10,0	2,6	5,6	0,0
							100,0	102,0	100,0	99,0

Cette variété, nomée psilomélane, contient à l'état de métange de Pargile, de l'Phyfrate de fer, de l'Hydrate de sexputoside de magnèse et du peroxide de manganèse. Il est donc fort difficite de se faire une idée juste de l'état dans lequel la barjet s'y truche. Voici quelques observations de M. Berthier sur le minerai de Romanèche.

La chaleur en dégage de l'eau et de l'oxigène. Mais le manganèse est ramené plus difficilement à l'état de deutoxide que lorsqu'il est exempt de baryte. Le charbon le ramène à l'état de protoxide; la baryte se tronve alors transformée en baryte caustique et en carbonate de baryte.

Li polasse, le carbonate de potasse, en dissolutions concentréas et bouillantes, sont anna action sur ind. Existé intrique concentrée et froid ne l'attique poar, bouillant, il en dissont un pen avec dégagement d'oxigible. Le protoxide de manganès qui se forme et la baryte dissoutes et rouvent dans la liqueur en quantités proportionmelles à celles que le minerai contient. Le ninerai calcinés de sibas et attager, au contraire, facilement par est acide à froid. Mais alors la baryte seule est dissoute et de denoxidé de manganès es d'opose. L'acide actique enlève une portion de la baryte de ninerai calciné, et l'eau et les même en dissout quedque pen. Le minerai calciné, et de carbon se dissout en de l'entre de l'entre de de l'entre de de l'entre de des de l'entre de de l'entre de l'ent

Il est fort singulier que dans la calcination de ce minéral il ne se forme pas du manganésiate de baryte; car toutes les conditions sont réunies, puisqu'on a un oxide de manganèse, de la baryte et de l'oxigène.

M. Berthier pense que ce minéral consiste en un mélange de sesquioside hydraté avec un composé de peroxide et de baryte. Cette supposition rend compte, en effet, de ses principales propriétés.

Acides du manganèse.

1632. Scheele a falt voir depuis longtemps, que si on chainfe au rouge un oxide quelouque de manganhas avec un alcell hydraid, an contact de Fair, il se forme un composé particulier que l'on a reconau pour un manganésate alcalin. La substance que l'on oùten ainsi est d'un vert foncé, eile est solubie dans l'eau. Sa dissolution, à mesure qu'on l'étend d'eu, passe du vert au bleu, puis au rouge, en prenant une foule de manose. Quand on traite cette dissolution par na acide, elle présente les mêmes phinomènes. On ra-mène la liqueur du rouge au verte en 3 yioustant un alcali.

On pout obtenir la combination rouge à l'état cristallin. On foud, dans un crusted d'argent, de la poisses caussitgue et du personaité de rouge de l'argent de la prise ségales; on délage la matière dans soute de nome couleur rouge pourprée de no décaute rapidement, on concentre la dissolution dans une cormen, et quand il commence à se former un patit dépôt on chandonne la liquen, rul cristallise en aiguilles rouges par transmission, et vert-cambaride par rédeixon. Ces cristans sous toubles et colorent beancoup d'eau. Chauffe, lis se décomposent et formest un caméléon vert qui se dissout dans l'aux en plassant un révêtud es personais.

Les corps avides d'oxigène décomposent les camétéons. L'acide hydrochlorique les décompose facilement, ainsi que tous les bydracides en rénéral.

La soude donne des manganésstes semblables à ceux de potasse, mais qui ne peuvent cristalliser. La barçte et la strontiane peuvent former des manganésates verditres, mais insolubles. Les bases très-énergiques peuvent seales déterminer la formation de l'acide manganésque; le chaux parall dépourus de cette propriété (1).

Manganèse. 55.55 i at. 49.7 2 at. Oxigène. 46,45 5 at. 50.5 7 at. 100.00 100.0

⁽¹⁾ M. Mitscherlich a reconnu récemment qu'il existe deux a doles distincis dans les camétéons: un acide manganésique qui est vert, et un acide permaganésique qui est rouge. Il a l'anet que le premier correspond à l'acide suffurique, et le second à l'acide perchiorique. Ils seralent donc composés de

Ce célèbre chimiste n'ayant pas encore publié ses expériences, il serait prématuré de chercher à expliquer les propriétes des caméléons, par la composition de leurs acides. Je me bornerai donc aux principales.

L'acide rouge est assez stable; l'acide vert l'est peu. Il en résulte

1653. Protochlorure de manganèse. Le protochlorure de manganèse est blanc rosé; il cristallise bien. Il est très soluble et déliquescent. Il est aussi très-soluble dans l'alcool. Sonmis à l'action du fen, il perd son eau, et il reste du protochlornre pur. Sons l'influence de l'air et de l'eau, il est décomposé par la chaleur en oxide rouge, II contient

1654. Perchlorure de manganèse. Il existe un chlorure correspondant à l'acide manganésique. Quand on mêle du manganésate rouge de potasse avec de l'acide sulfurique concentré, le sel se dissout à l'aide d'une légère chaleur, et la liqueur prend une couleur olive foncé. Si l'on fait tomber dans la liqueur tiède des fragments de sel marin fondu, ce perch'ornre se forme en vapeurs de content cuivreuse très-intense. Il est liquide et très-volatil; il se décompose, au contact de l'eau, en acide manganésique qui rongit la li-

que, si l'on verse un acide dans nn sel vert , l'acide vert mis en liberté se partage en acide rouge et en protoxide de manganèse qui s'unit à l'acide employé. De même, en vertu d'une loi générale, on peut expliquer l'action de l'eau. Il me semble que l'eau tend à décomposer tous les sels et qu'elle n'exerce ici que son action ordinaire. Quand on étend un caméléon vert de beaucoup d'eau, il passe au rouge, parce que son acide devient libre et se transforme sans doute en protoxide et acide manganésique. Si les alcalis font repasser le caméléon rouge an vert, c'est vraisemblablement en y portant des matières organiques, car il faut de très grandes quantités d'alcali pour produire cet effet. D'ailleurs, si on alterne deux ou trois fois sur la même liqueur l'action d'un acide et celle d'une base, tout disparait bientôt et l'on n'a plus qu'un sel de protoxide.

L'acide vert n'a pu être isolé.

L'acide rouge est d'un pourpre intense. La lumière et la chaleur le décomposent, d'autant plus aisément que ses dissolutions sont plus faibles; on peut faire bouillir sans les altérer ses dissolutions concentrées, tandis qu'une liquenr faible se décolore déjà vers 500. A 100°, cet acide perd son eau et son oxigène, et laisse du peroxide de manganèse. Tous les corps simples, excepté l'oxigène, le chlore, l'azote, l'or et les métaux du platine, s'oxident à froid à ses dépens. Tous les composés oxidables en font autant. Les matières organiques le détraisent subitement. Le papier, par exemple, réagit si vite, qu'il faut se garder de filtrer la liqueur.

On peut se procurer l'acide rouge, en évaporant le perfluornre de manganèse, qui se prépare comme le perchlornre. Cet acide paralt volatil; il exhale une odeur particulière et se montre en vapeurs ponrpres, quand on verse de l'acide sulfurique concentré sur

un manganésate rouge.

quenr, et en acide hydrochlorique. On ne peut pas concentrer cette dissolution, car bientôt les deux acides réagissent et forment du chlore et du protochlorure.

SELS DE MANGANÈSE.

1633. Les sels de manganèse sout incolores lors; u'îls sout pars; mais ordinairement lis out une légère teiner rese, qui prosient de de la présence d'un peu de sel de peroside. L'acide bydrossiltarique no tromble pas lero dissolution; les bydrossiltates en précipieta un salfure bydraté couleur de chair. Les carbonates y forment un précipité blanc grenn; il faut faire bouillir pour que la précipitation soit compilet. C'ammoniaque précipite la motité de la base des sels neutres, et forme un sel double soluble avec le restant du set; elle ne précipite pas les sels saifismment a debts. Le cyanure jaune de potassium et de fer les précipite en blanc pur; l'acide gallique et l'acide turtrique ne les troublemt pas. Les oxalates les précipite en blanc grenu; les succinates et les benzoates n'y forment aucun précipité.

Les sels de peroxile sont toujours mélés de sels de protoxide; on ne les a pas obtens cristalliés; ils sont rouges en dissolution, peu permanents, et facilement décomposés par les corps avides d'oxigène. En général, il ses comportent comme l'acide mangadés ejuve. Aussi regarde-t-on le suff.te rouge de mangacèse comme un réactif proprie faire consaitre les corps capables de se combiera de la l'oxigène. Il se décolore et passe à l'état de sulfate de protoxide quand on le mete combitet avec eux.

1636. Sulfate de profosside de manganize. Il cristallies avec une légère conleur rose; il est soluble dans l'eau, mais non dans l'alcol. On peut le chauffer assez fortement sans le décomposer; on l'obitent alors ambyére. A une très-baute température, il d'égage du gaz sulfureus. Il est réduit par le charbon. et forme du protossifure. On l'obitent en traitant le protoxide par l'acide sulfurique. Il renferme.

1657. Nitrate de protozide de manganies. Il est très soluble dans l'eau et dans l'alcool; il est déliquesceut; il cristallise en algulles, Desséché avec précaution, on l'obient prit d'eu; s'in chauffe trop, il brunit, et à une plus baute température il se décompose en partie et forme du peroxide. Si on continue à élever la température, on obtient du tritoxide, et enfin de l'oxide rouge.

1638. Sirkette de susquiexide. Ce silicate se rencontre dans la nature; l'état d'oxidation du manganèse permet d'en faire usage pour la préparation du chiore. On le retire de Saint-Marcel en Dié-mont. C'est un minéral compacte, d'un noir un peu gristire, doné de l'éctat médique. Il est mêt d'avec une austisance pierreuse qui parait être du feldspath. Il ne perd rien au feu et ne peut donc pas servir à la préparation de l'oxigien, muis îl se dissout dans l'acide hydrochlorique avec dégagement de chlore et dépôt de stilice en celée. Il est commons de

Silice Sesquioxid	e e	le.	ma	n://8	nès		Berzélius. 13,17 75.80	Berthier, 26.2 63.0
Alumine . Peroxide d						:	2,80 4.14	5,0 1.2
Chaux							0.00	1.4
Magnésie.							0,00	1,4
							97.91	98.9

C'est un silicate tribasique ou qua tribasique de sesquioxide de manganèse.

1639. Bisilicate de protozide de manganèse. C'est un minéral d'une helle couleur rouge-rose, qui se trouve à Longhanshyttan en Sabéle. Il est en masse amorphe, opaque, à cassure lamelleuse. Il raye le verre et fait feu au briquet. Sa densifié est égale à 3,51. Au chalumeau, Il conne un bouton brun rougeâtre.

Il contient, d'arorès M. Berzélle.

Protoxide de manganèse. 52.6

Silie			٠			39,
Oxio						6,1
Chat	IX.					1,3
Eau						2,
					-	101,0

On trouve à Pesillo co Pidmont, no mineral compacte, noir grisière, sans éclat métallique; il confient un silicate de protoxide de manganèse mêté arec du peroxide de manganèse. Cette matière peut servir à la préparation de l'oxigène; elle en fournit six on sept centièmes de son poids. Elle pentserir aussi à la préparation de chlore. Dans tontes ese opérations, le silicate de protoxide est plus a misible qu'utile; éest le peroxide seul qu'agit d'une manière efficace, Voici la composition de ce minerai d'après M. Berhière:

Peroxide de ma Protoxide de ma	nea	mě	se.	55,6 52,5
Peroxide de fer.				2
Silice				6,8
Oxide de cobalt.				0,8
			-	00.0

Le miuerai brut renferme en ontre 20 on 50 pour 400 de calcaire maguésieu, qu'on peut en séparer à l'aide d'un acide faible. Le silicate de protoxide ile mauganèse qui en fait partie paraît être un silicate bibasique.

Analyse des matières manganésifères.

1640. La couleur violette que le manganèse communique au borax quand on les fond ensemble au feu d'oxidation du chalumeau, la couleur verte qu'il fournit quand on le chanfie au rouge avec la potasse caustique, sont des caractères qui permettent touiours de reconnaître la présence du manganèse.

Ce métal se dose à l'état de deutoxide. En effet, la calcination à l'air amène tous ses oxides à cet état qui est invariable. La calcination doit se faire dans un creuset de platine.

On sépare aisément le mauganèse des métaux de la première section. En supposant qu'ils soient en dissolution dans un acide, l'bydrosulfate d'ammoniaque précipite le manganèse à l'état de sulfure hydraté et ne produit aucun effet sur les sels alcalius.

L'alumine et les oxides de mangauèse se séparent an moyeu de la potasse liquide et bouillonnante. Ou amène d'abord les matières à l'état d'hydrate; la potasse dissont l'alumine et laisse les oxides de manganèse.

On a vu plus hant que l'on trouve dans le commerce un grand nombre de variétés d'oxides de manganèse propres à la préparation du chlore. Il est presque toujours nécessaire d'en faire l'essai. Celuici se compose de deux parties distinctes. La première a ponr obiet de savoir combieu la matière fouruit de chlore, la secoude a pour but de reconnaître la quautité d'acide bydrochlorique qu'elle consomme, quantité qui varie par la présence du protoxide de mangauèse, de l'oxide de fer et du carbonate de chaux qui se rencontrent dans les minerais. Pour faire le premier essai, ou prend 3 gr. 979 du manganèse à essavor, rédnit en poudre fine. Ou le place dans nn matras et ou verse par-dessus 25 centimètres cubes d'acide hydrochlorique exempt d'acide sulfurenx. Ou adapte au matras uu tube reconrbé qui plonge dans uue éprouvette contenaut un demi-litre de lait de chaux. Ou fait bonillir doncement l'acide hydrochlorique et on reçoit le chlore dans le fait de chaux; il se forme du chiorure de chaux. L'opération est terminée, quand l'atmosphère du matras est tout à fait lucolore et que le tube en s'échanffaut judique le passage de la vapeur aqueuse pure. On enlève le ballon et on ajonte au lait de chaux la quautité d'eau convenable pour qu'il y ait nn litre de dissolution. On laisse reposer la liqueur et on l'essaye par les moyens ordinaires pour déterminer le titre

du chierure de chara qu'elle contient. Si le peroxide de manganèse était pur, la quantité employée aurait fourni une dissolution contenant un litre de chiere. On anra donc en général 3,579 : 11: zzr. l. é étant la quantité en litre de chiere obtenu. x=5,979 t. C'estadire, qu'elle manganèse essayé fournit 07, de chiere, el content 5 zer.,979 × 0,7=2 zr.,783 de peroxide ou du moins une quantité d'oxideutife quirainent à celle 3,000 de content de

Quand on veut savoir quelle est la quantité d'acide bydrochlorique dépensée, on fait une seconde opération. Mais alors on emploie an acide hydrochlorique tirré et on recuellé les produits gazeux dans l'eau pure. La réaction terminée, on mête le résidu et l'eau qui a reçu le sg.zet l'on essaye la liqueur pour savoir combien il y reste encore d'acide libre.

On essaye l'acide au moyen du marbre. On prend 30 ou 40 gr. d'acide que l'on étend de 100 gr. d'eau, et on le met en contact avec un morceau de marbre pe-ant 23 ou 30 gr., en laissant la réaction s'opérer à froid. Quand la liqueur est neutre, on lave le morceau de marbre, on le sebe et on le nèse.

On opère de la même manière quand il s'agit de déterminer l'excès d'acide qui reste après l'action du manganèse sur l'acide hydrochlorique.

On sait ainsi comhien l'acide employé contient d'acide réel;

combien le résidu en contient de libre, et enfin, combien il en a disparu à l'état de chlore ou par suite de la formation des chlorures de manganèse, de fer, de chaux, etc.

En général, le peroxide de manganèse consomme en tout une

quantité d'acide double de celle que le chlore obtenn pourrait produire.

Le sesquioxide de manganèse exige une quantité d'acide triple

de celle que pontrait former le chlore qu'on ohtient.

Cette circonstance suffixait pour montrer l'utilité de l'essai indiqué; mais la présence des oxides de fer, du calcaire et du silicate
de protoxide de manganèse, qui absorbent de l'acide à pure perté,
te rend indisonessable.

Pour comparer plusieurs manganèses, il suffit de savoir combien ils prodisseut d'acide. On cherchie production et combien ils dépensent d'acide. On cherche ensuite combien il faut de chaeun d'eux pour produire litte de chieve, et combien il faut d'acide pour le former. On a le prix d'an litte de chieve, et combien il faut d'acide pour le former. On a le prix d'an litte de chieve provenent de chaque matière essayée.

FER. CHAPITRE DEUXIÈME.

Fer. - Composés binaires ou salins de ce métal.

1641. Nous connaissons à peineles propriétés du fer parfaitement pur. Dans son état ordinaire, et tel qu'on le prépare pour les besoins des arts, ce métal retient toujours au moins un demi-centième de carbone. Pour avoir du fer bien exempt de charbon, il faut réduire ses oxides au moyen du gaz bydrogène. Ainsi préparé, le fer est à l'état spongieux. Ses propriétés diffèrent peu de celles du fer ordinaire; comme lui, il est gris bleuâtre, mais il est plus mou et moins fusible. Cependant on peut le fondre dans une forge bien disposée. M. Broling s'est procuré du fer fondu très-pur, en mélant de la limaille de bon fer du commerce avec de l'oxide de fer, et placant le mélange dans des creusets qu'on exposait ensuite au feu d'une bonne forge. La densité du fer ainsi préparé est de 7,8459; celle du fer ordinaire est de 7,788 au plus. La densité des meilleurs fers du commerce est de 7,700 à très-peu près. Le fer est trèsmagnétique à froid, mais il perd cette propriété à la chaleur blanche. Il n'entre en fusion qu'à une bonne chaleur blanche, que l'on évalue à 158 ou 175 degrés du pyromètre de Wedgwood. Il se ramollit assez pour se souder à 90 ou 95° du même pyromètre. Le fer n'est pas volatil.

1662. Le fer parfaitement pur doit toujoura posséder les mêmes qualités; mais les fers du commerce varient, soit parce qu'ils contiennent plus ou moins de charbon, soit parce qu'il s'y trouve des traces de soufreuou de plosphore. En général, les mêtaux mallébles présentent des modifications très sensibles dans leurs propriétés physiques, par la présence de l'un de ces trois corps, même quaud il y est en quantité presupe inappréciable à l'analyse. Cette circonstance a conduit à établir dans les fers du commerce des d'visions importantes que la pratique a consocrées, et dont quelque jour l'avalyse chimque permettre de sistir les rapports.

Les fers de bonne qualité ont une texture grenne, sans aucune apparence de lames ni de facettes. Les grains présentent des pointes crochuses et déliées. Chauffé au rouge blanc et forgé en petites barres, il prend une texture fibreuse ou nerresse, que l'on appropio en entamant une barre et essyant de la roupre. La rupture met à découvert des fibres qui se sont ailongées sons l'effort qu'on a serveé, et dont la longueur vaire solon la qualité du fer. Quand ce métal casse net, le grain doit être examiné avec attentions; en effe, la texture nautrelle du fer est grenne, éest le martelage qui en matrelle du fer est grenne, éest le martelage qui en delle, la texture nautrelle du fer est grenne, éest le martelage qui en delle, la texture nautrelle du fer est grenne, éest le martelage qui en delle present de la metale qu'en le martelage qui entre grenne, éest le martelage qui en cauterille du fer est grenne, éest le martelage qui entre grenne, éest le martelage qui est grenne, éest le martelage qui entre grenne, éest le martelage qui est que grenne de la martelage qui est grenne, éest le martelage qui est grenne, éest l

99

la rend fibreuse. Un hon for mal forgé pourrait donc ne pas être nevalent. Alors il fant se décider par les exaccères du grain; ; il est fin et serre; le fer peut être de honne qualité : dans ce cas, on lai donnera du nerf en le forgeant convensiblement; mais si le grain ses écalitens vo composé de petites famelles siodées, le fer conservera probablement les caractères d'un fer cassant, quelque soin qu'on mette à le forger.

1645. La ténacité din fer a été l'objet d'un grand nombre d'expériences; mais elle s'est montrée si variable qu'il est difficile de l'exprimer en chiffres d'une manière absolue. So sumise à une forte charge, une barre de fer s'allonge, et si on augmente les poids, elle s'échauffe en na point; son diamètre diminer rapidement dans

cette partie, et bientôt la rupture a lien.

M. Tredgold admet qu'ave une charge de 12k, 48 par millim, carré de la section transversile, le fer s'allonge de 0,00714 de sa longueur primitire. Jasqu'à cette limite, il n'a éprové acone changement notable dans as texture. M. Deleau conseille de s'arrêter à 6 Ail. par millim, carré. Dans ces limites on peut regarder l'allongement comme proportionnel aux poids. En enlevant ceux-ci, le fer reprend ses pracultres dimensions.

Quand les charges deviennent plus fortes, l'allongement augmente très-rapidement, et il est de 0,18 à 0,20 au moment de la rapture. Le fer perd peu à peu la propriété de revenir à ses premières dimensions, par la suppression du poids. En discutant l'ensemble des expériences très-rariées qu'on a faitees à ce sojet, M. Karsten s'arrête anx résidants movers and raivont.

Carpo nécessite

For en harres carrées de 26 millimétres de coté de la par millim, carré.

Id. en harres carrées de 15 millimétres de côté 30 la 16.

Id. en harres carrées de 6,5 millimétres de côté 30 la 16.

Id. en harres carrées de 6,5 millimétres de côté 30 la 16.

Id. recoit. 4 de 16.

Id. recoit. 4 de 16.

Pour les constructions importantes, les ingénieurs ne peuvent guère s'en rapporter anx nombres déterminés d'avance. Il est nécessaire qu'ils sommettent le fier dont Ils doirent se servir à des feveres spéciales. Dans la pratique courante, on ne peut se servir de tels moyens; il en fant de ols randjes.

On essaye les fors, sous le rapport de la étacité, en les frappont de la étacité, en les frappont de la étacité pour les des sur les les barres en diverses en jusqu'à ce qu'elles d'un peut le l'on juge de la qualité du fer, sous ce point de vue, les mouhre des chocs qu'il a supportés avant de se roupre. Mais, outre la itéracité qu'il doit possèder à froid, le et a besoin excore à la besoin excore du le sur le l'appendité cessentielles pour le travail à la forge. On le juge, sous ce rapport, en le soumetant préclaément

aux épenves de la pratique. Chanffé an rouge blanc, à la chauvante, le fer doit être susceptible de se souderà la i-même; il doit conserver asset de ténacité pour qu'on puisse l'allonger sous le marteau et le contourner de diverses manières sans l'égrener, le gerere, ni le rompre.

1644. On distingue diverses qualities de for, d'appès l'ensemble de ces caractères. Lorsque le for se laises faciliement pilers rui-leimèmes par l'action du marteau, il prend le nom de fer mou; quand il résiste, on lui donne le nom de fer dur; on appelle fer fennece celui qui pent se plice plusieres fois à chad ou à froid sans se rompre; le fer nigre, le fer cassend, ne résistent pas à un choc brasque à froid, quoiqu'ils puissent d'ailleurs se forger souvent avec fecilité; le fer cassent de hétud se bisse travailler au contraire à froid, mais il casse à la chaleur ronge. La combination de ces di vers caractères pent donner des variétés infuires de fers; mais on peut presyne toujours les ramener aux sept types suivants :

4» Fer mon el lemare. Le plus duelle de trus; il pent plier sansse gercer à froid ou à chaud. La couleur de ses filiaments est d'un blaue grisâtre. Ce fer est le plus pur de tous; mais à la forge il se brûle quelquelois et perd de sa qualité, c'est-à-dire qu'une partie de l'oxide formé à la surface péndre le fere et le rend aigne. On préfère done la qualité suivante en beaucoup de cas, parce qu'elle est plus charécé de carbone.

2º Fer dur et tenuer en fer fort. Il se plie dans toutes les directions à froit on à band, sans gerunes; mais i les môns mon que le précédent. Ses filaments sont d'un blanc argentin et ne se montrent que dans les petits échantilloss. Il s'améltore à la forge, sans doute parce qu'il contient plus de carbone que le précédent, ce qu'i fait que l'oxide qui en jectire le grain est réduit aux dépens de ce charbon. Cef rédeint plus doux en perdant une partie de sou carbone, et ne peut devenir aigne par l'influence de l'oxide, puisque celir-cin e peut se loger d'une mairier durable dans la masse.

So Fer mou et aigre. Plant facilement à chaud, mais cassant à froid. Ses fliaments sont d'un gris foncé et très-courts, Quand is fer mou et tenace a été brûté à la forge, il pread ce caractère. Ce défaut tient probablement à l'interposition d'un peu d'oxide entre les molécules du feu

4°Fer duret aigre. Dans ceux-ci, la proportion du carbone est trop forte; c'est souvent le résultat d'un mauvais affinage. Ils se forgent mal, et cassent à froid par le choc; souvent ils se brisent à chaud.

5' Fer mou et cassant, ser tendre, ser métis. Il peut se forger à froit ; on peut le plier avec quelque précaution, mais îl casse sous un choc brusque. Quelques traces de phosphore suffisent pour donner cette propriété à un ser paurre en carbone.

94

6º Fer dur et cassant. C'est un fer plus carboné que le précédent, mais, comme lui, sonillé de phosphore: c'est celui que l'on connaît particulièrement sous le nom de fer cassant à froid. En effet, il se plie à chand; mais à froid il casse très-aisément.

La proportion de phosphore qui peut exister dans le fer forgé est très-variable. M. Karsten, qui s'est occupé du traitement des minerais phosphoreux, en a trouvé 0,75 pour 100 dans une harre qui ponvait être pliée plusienrs fois sur elle-mêne. Une autre barre pen tennec en contenti (0,81. Ce fer provenait des suisse de Torgelow en Poméranie. Dans se fer fabriqué à Peitr en Neumark, la proportion de phosphore variatit de 0,68 do 9,84 pour 100. Dans ces deux localités on exploite du minerai des prairies très-fortement souillé de phosphate de fer.

ue puospante de ter.
D'après M. Karsten, quand le fer ne contient que 0,30 de phosphore pour 100, il peut être assimité au fer de première qualité,
Avec 0,50 de phosphore la ténacité est d'jà diminuée; mais il en
faut au moins 0,60 pour que le fer soit décidement cassant à froid.

La présence du phosphore dans le fer est toujours nuisible à la fabrication de l'acier, quelque petite qu'en soit la proportion.

7º Fer dur et rouverin, ser cassant à chaud. C'est un ser souillé d'un peu de soutre. Il peut se plier à froid; mais il casse à la chaleur rouge. Quelquesois, ce désaut n'est pas très-prouoncé et le ser peut se sorger et se sonder à la chaleur blanche, mais il devient cassant au rose ou au rouge-cerise. Cette variété est connue sous le nom de fra de couleur.

D'après M. Karsten 4 dix-millièmes de soufre suffisent pour rendre le fer très-cassant à chaud. Il se brise sous le marteau quand on essaye de le forger ou de le souder.

1643. Parra les subcer os souter.

1643. Parra les substances qui peuvent so rencontrer dans le fer, il en est quelques dont Peffet est très marqué sur les propriéés techniques de ce métal. Le potassium et le sodium, par exemple, à la cide de de dis-millièmes le rendent moins soudable et plus dur. Ces dode se d'als-millièmes pour produire le même effet. Heureusement que le calcium qui pourrait se recontrer souveel Heureusement que le calcium qui pourrait se recontrer souveel presque jamals, ne possède pas cette propriéés à un assis haut degré un millième de mais un destruit de l'est métaux précédents ne s'y rencontreat presque jamals, ne possède pas cette propriéés à un sais haut degré un millième de mais un destruit de l'est millième de mais des qui l'est millième de mavaises qua millième sit communiquent déjà de mavaises qua l'est de l'est millième de mavaise qua l'est de l'est millième de mavaises qua l'est de l'est millième de mavaises qua l'est de l'est millième de mavaise qua l'est de l'est millième de mavaise qua l'est de l'est millième de mavaise qua l'est de l'est millième le l'est millième de l'est millième de l'est millième de l'est millième de l'est millième le l'est millième l

En mettant de côté l'influence accidentelle du soufre ou du phosphore, on voit donc que, dans les travaux ordinaires du fer, il est très-difficile de l'avoir pur. Tantôt, en effet, il retient du carbone, tantôt il s'imprègne d'oxide; et, outre ces deux accidents qui don-

nent, l'un du fer dur, et l'antre du fer aigre, on peut dire que l'état du fer pur ne doit se réaliser que difficilement et d'une manière bien pen stable.

On trouve dans le tableau suivant l'analyse de divers échantillons de fer du commerce, faite par M. Gay-Lussac :

				_
NOMS DES FERS ET LEURS ORIGINES.	CARBONE SER 1,00000	SILICIUM SUR 1,00000.	POSPHORE SUR 1,00000	MANGANÈSE SUR 4,00000
Fer de Suède , l™ qualité.	0,00293	des trae.	0,00077	des trac.
Fer de Suède, 1™ qualité.	0,00240	0,00023	des trae.	des trae.
Fer du Creusot.	0,00139	des trae.	0,00412	des trae.
Fer de Champagne.	0,00193	0,00412	0,00210	des trae.
Fer obtenu avee la vieille ferraille de Paris.	0,00245	0,00210	0,00160	des trae.
Fer du Berri.	0,00162	des trae.	0,00177	des trae
Fer eassant de la Moselle.	0,00144	0,00070	0,00510	des trae.

Les résulteis rapportés dans ce tableau montrent que les fers, même les plus purs, contiennent toujours une petite quantité de carbone que l'affinage ne peut détruire, et qui influe sans doute sur les propriétés physiques de ce métal. L'influence du silicium doit tre analogue à celle du carbone; quant à celle du phosphore et à celle du sonfre, on a déjà vu en quoi elle consiste, lorsqu'il s'en tronve dans le faut.

(646, I lexiste dans la nature des combinations de fer très-trifes et très-abondanes. Mais le fer in-la-même à l'étai libre ne 3 yren-contre presque jamais. Il partit cependant que l'on a tronvé à Canana, dans le Connecticut, du fer autif en filons dans no roche quart-zeuse ou en lits minose dans na micaschiste. Il y en a des morceaux de demi-litre. Sa tructure est cristalline et condità à un tétrader oblique. Sa densité varie de 5,95 à 6,72. Il ne contient accun métal étranger, mais i est mété à des lamelles de graphite, et il est associé à de l'acier natif. La faible densité de ce fer laisse quelque donte sur sa pureté.

96

Le fer métallique, ou plutôt des alliages de ce métal, se rencontrent dans les pierres météoriques.

Le fer donne naissance à deux oxides distincts et bien définis ; le protoxide et le peroxide. Il existe en outre divers composés de cas deux oxides, qui ont été confondis longierages sous les noms d'oxide noir, d'oxide magnétique, de deutoxide, d'éthiops martial, etc. C'est à M. Gay-Lussac que sont duss les premières notons etacles sur le nombre des oxides de fer é sur len composition.

Protoxide de fer.

1647. Le protoxid e de fer n'a jamais été isolé; c'est ini qui forme is hase des seis verts de fer. On le sépare aisément, mais à l'étit d'hydrate, au moyen de la potasse ou de la sonde versée dans la dissolution de ces sortes de sels. Le précipié est d'un blanc sale légèrement verditre ; quand on essaye de le priver d'eur par la chaleur, il décompose ce liquide, et se transforme en oxíde noir, en dégageant du gaz hydrogène.

Le protoxide de fer est une base salifiable très-puissante; aussi prend-il naissance toutes les fois que le fer s'oxide en présence d'un acide étendu d'equ, et qu'il n'emprante pas d'oxigine à l'acide. C'est par ce moyen qu'on en détermine la composition, car il suffit de mesurer exactement l'hydrogène dégage far l'oxidation d'un podés connu de fer, que l'on dissout à l'aide de l'acide sulfurique faible, Il est formé de ...

> f at. fer. . . = 559,21 on bien 77,25 f at. oxigène. . = 460 22,77 f at. protoxide. . = 459,21 400.00

Le protoxide de fer est insoluble dans l'ear. Il ne tarde pas à so convertie en ordie noir, et inme en peroxide, dis qu'il a le contact de l'air. Le chiere et probablement le brune et l'inde lai font de l'air. Le chiere et probablement le brune et l'inde lai font de l'entre de protoxie une alération très prompte, et forment à la fois da chierite de peroxide daigneralt, et produit une dissolution rougeltre Les acides se combinin avant, et produit une dissolution rougeltre Les acides se combinin avant de l'entre de protoxide disperalt leur oxigène, et qu'on ne les emploie pas concentrés; mais l'écide mitrique, par exemple, employé dans son des ordinaire de provoide de for, et il se dispeg du deutoxide d'aroch. La poisse et la sonde sons sus action sur lai. L'ammonisque le dissout en quantité très-noable. Quant on le précipite de assé dissolution son l'ammisque en excès, il es reste beaucoupe a dissolution dans l'assolution dans l'assolution dans control de selsolution dans con l'assolution dans l'assolution dans l'assolution dans l'assolution dans l'estate de l'assolution dans l'estate de l'assolution dans l'estate de l'assolution dans l'estate de l'esta

R. 27

Pexcès d'amnoniaque. Cet ammoniure se detruit 'rès-promptement à l'air, parce que le fer se peruxide, mais il pent résister à l'ébullition.

Le protoxide de fer enlève l'oxigène à un grand numbre de corps.

le exerce beaucoup d'autres réactions curieuses, qui seront étudiées à l'occasion des sels de protoxi le de fer.

1648. Celui-ci se forme dans un grand nombre des opérations de la chimie; il se rencontre très-abondamment dans la nature, soit à l'état nur, soit à celui d'hydrate.

En poudre, sa couleur est rouge; mais cette couleur varie selon la température à laquelle il a cité exposé. Quand on le chauffe au rouge blane, il desient violet, et conserve sa couleur après le refroidissement. A une température pias basse, il ue preved qu'une tettare rouge, d'autant moins foncée qu'il a été moins chauffé. Oct oxide n'est nullement magnétique. Au feu de forge, il a'entre pas en fusion, mais se contracte beancoup, et devient très-diffilleiment soluble dans les acides. Sa densité est égale à 5,225, d'après P. Boullay.

Le peroxide de ser est formé de

On détermine aisément sa composition en oxidant le fer au moyen de l'acide nitrique, et chauffant le produit au rouge, pour décomposer le nitrate.

Le peroulie de fer se place parmi les oxides indifférents; aussi les combinaisons qu'il forme avec les acides s'obtimement-lets diffiellement à l'état neutre. Il joue le vôte d'acide dans un grand nombre de cas; cependant il ne se combine ni avec la potasse ni avec la sonde, et il ne se dissout point dans l'emmoniaque. Ces bases le précipient tout entiers, et pur de se si dissovituois, sons la forme de flocons jaune orangé; il est à l'état d'hydrate. Ce dernier se redissont facilement dans les calcies; mais, quand on le prire d'esu par la calcination, la solubilité de l'oxide diminue beaccup, et panal l'oxide a déc'ét nuffé su vourge blanc, il ue peut se dissoudre, et même avec lenteur, que dans les acides très-concentrés et bouillasts.

1649. Quelques oxides, et le peroxide de fer en particulier, possèdent une propriété singulière. Quand ils sont combinés avec les acides et qu'ils forment des ses solubles, les alcalis les précipitent facilement et complétement. Mais si, dans la dissolution d'un sel de

peroxide de fer on ajoute du sérum de sang, la pricipitation par les alestilas e s'apéra pius. Li on est de même d'aparês. Nese, si on y ajoute une optotion chande de gidatine ou d'amidon, de gomme aparòque, es succe du diabot, de sacre de diabot, de glyofirme, de manuite, Les acides tartrique, citrique, malque, mucique, quisi-que et pestique, produisent le même defe. La général, il provirt que el pestique, produisent le même defe. La général, il provirt que las matières organiques qui en pervent se volatifiser sum d'ocomposition jouissent de cette propriété. Toutes celles qui sont toutiers en sont dépour rues. L'adde urique fair exception, car, quoque décomnosable un éta. Il n'emréche nos la précipitation du fer.

L'alumine possède cette propriété, mais il faut une plus grande quantité de matière organique pour empêcher sa précipitation.

1650. D'après M. Magnus, le peroxide de fer est réduit à l'état métallique par le gaz hydrogène, à une température qui dénasse peu celle du mercure bouillant, c'est-à-dire vers 400º environ. On savait depuis long emps que cette réduction ponyait s'opérer à la chaleur rouge; mais on ne supposait pas qu'elle fût possible à une température aussi basse. Le fer ainsi obtenu et bien refroidi s'enflamme et s'oxide, dès qu'il a le contact de l'air, à la température Ordinaire: mais il perd cette propriété quand on le plonge dans le gaz carbonique avant de le mettre en contact avec l'air. Il la reprend, si on le plonge dans le gaz hydrogène de nouveau. Il la perd également lorsqu'on le chauffe au rouge dans le gaz hydrogène; d'où il suit que l'oxide de fer, réduit à une température rouge, ne peut pas être pyrophorique. Ceci n'est vrai cependant que pour l'oxide de fer pur, car des mélanges d'alumine et d'oxide de fer peuvent donner du fer pyrophorique, même quand l'alumine s'y trouve seulement à la dose de 4 à 12 centièmes. Dans ces mélanges, l'oxide de fer seul est réduit, l'alumine n'est pas altérée; mais l'alumine, en divisant le fer, l'empêche de s'agréger par l'action du feu qui tend à le fondre. Le cohalt et le nickel, le cuivre même, partagent cette propriété, dont on ne peut donner encore une explication bien satisfaisante. Ce que l'on voit c'airement, c'est qu'elle appartient aux métaux réductibles par l'hydrogène, peu fusibles et capables de former des oxides qu'une Laute température ne décompose pas. M. Magnus admet que la combustion est déterminée par l'élévation de température que la condensation de l'air, opérée par ces métaux comme corps poreux, ne peut mauquer d'occasionner. C'est là sans doute l'une des causes du phénomène et probablement la plus efficace, mais elle ne rend pas bien compte de l'influence de l'hydrogène ni de celle du gaz carbonique,

La réduction du peroxide de fer par le gaz hydrogène offre à la fois un excellent moyen d'analyse, et le seul procédé que nous ayons pour obtenir du fer par

Le charbon réduit aussi très-facilement le peroxide de fer. Il suffit de la chaleur rouge-cerise pour opérer la réaction. Il se dégage de l'oxide de carbone.

Le chlore agit très-rapidement sur le peroxide de fer bydraté, il le trausforme en chlorure du métal et en chlorite. Le soufre, à la chaleur rouge, le fait passer à l'état de gaz suffureux et de suffure de fer. Le phosphore produit dans la même circonstance un phosrbure et un phosphate.

Le potassium et le sodium peuvent le réduire. Il est saus doute peu de métaux qui jouisseut de cette propriété.

1631. Le peroxide de fer est très-répandu dans la nature. Il ses présente sous des appects riès-raisés et souvent il est tout à filt pur 10 ne le rouve en cristaux rhombodriques, et il prend alors le nom de fer oligiste au spéculaire. Il est d'un violet fonce, presque noir et doné de l'éclat métallique; mais il se réduit facilement en pondre, et as poussière offre la couleur rouge naturelle au peroxide de fer ordinaire. Une variété de ce minéral, le fer micacé, se présente en expetites écalles bet l'intens éduites. Sa possière de l'état métallique. Sa possière est rouge et les poilletes minces sont aussi rouges par transmission, et transparentes.

Le peroxide de fer prend le son d'hématife quand il est courritionné. Il est ains rouge très foncio unit. Se assure est mate ou rayonnée, et sa possière rouge. Bafin le peroxide de fer se rencontre à l'viat compacte ou terreux; il est rouge, à cassure greuse ou terreuse. Ce oxides naturels sont mélangés de plusienrs subsances, principalement d'argile, de carbonau de chaux et de magnésie, et pres pue toujours d'oxide de manganèse. Les variétés de peroxide de fer terreux sont souvent en globules, et alors on les nomme fer en grains. Ces graius sont formés de couches concentriques dissoère sutoir d'un nouve de sable.

Les miterais de peroxide de fer cristallié ou cristallin sont difficilement solubles dans les acides. Pour les analyser, on les traite par l'eau régale bouillante. Ils sont souvent mélangés de silice, de calcaire, de phosphate de chaux et de mispikel. Les sulfate de baryte les accomagne auteluefols, la prite rarement.

Ou a observé, dans ces derniers temps, que le peroxide natificontient souvent et peut être toujours des traces d'ammoniaque.

Les mines les plus célèbres de fer oligiste sont celles de l'îlle d'Elbe, que l'on exploitait déjà du temps des Romains. En France et en Allemagne, il se trouve diverses exploitations où l'ou traite du peroxile de fer. Le produit est cu général un fer de boune qualité.

La compositiou de ces minerais est très variable, par cela même qu'ils sont formés de peroxide pur mécaniquement mélaugé à d'autres substauces. Volci quelques analyses.

						D	u dép. de la fossile (1).	Minerai d'Afriq. (4)	Bihain (2) . (Luxemb.)	Fra- mont(3).	Lavoul.
Peroxide	J.	£.					95,30	99.00	87.0	94.0	95,5
Peroxide				nà.		•	0,00	0.40	2,5	2.0	0,0
Silice.	ue	ш	aga	пос	10.	•	6,80	0.00	5.0	2.0)	
U11100	•	•	•	*	•	•	0,011			argile.	5,04
Alumine							2.00	0.40	2.0	0.0	
Ean	:	•	•		•	Ċ	0.15	0.15	5,5	2,0	3.03
Luu	•	٠	•	•	•	-	102.25	99.95	100.0	100.0	99.37
							102,20	99,90	100,0	100,0	33,57

Hudrate de peroxide de fer

1632. On l'obtient facilement en décomposant les sels de peroxide de fer au moven des alcalis. Il est janue bran, plus ou moins foncé suivant l'état de concentration des liqueurs. La chaleur rouge le décompose, mais il pent résister à 100° et au delà. Cet hydrate est très-commun, C'est le minerai qu'on exploite de préférence, en Allemagne et en France, Ouelquefois il est concrétionné, mais plus souvent à l'état terreny. Sa couleur est jaune très-foncé. Il se dissout assez facilement dans les acides, lorson'il est à l'état terreux. Sa cassure est mate et janne. Cet hydrate affecte souvent la forme globuleuse, et prend alors le nom de fer limoneux. Il est rarement pur et se présente present toujours mêlé de substances terrenses telles que l'argile, la silice, le calcaire, etc. Il contient presque tonjours de l'oxide de manganèse. On l'a anssi trouvé avec de l'hydrate d'alumine et on y a même observé du titane. Certains hydrates de fer terreux renferment du carbonate et du silicate de zinc. D'autres contiennent du phosphate de fer, Indépendamment de ces mélanges, la composition de l'hydrate naturel ne paraît pas constante, Ordinairement il contient 14 ou 15 pour cent d'eau, ce qui colneide avec le résultat suivant.

La plupart des hydrates naturels contiennent en effet de 12 à 14 pour cent d'ean, mais sourcet aussi ils rên purnissent que 9 ou 40, et quelquefois jusqu'à 20. On conopcit, à la rigueur, l'un et Fautre de ces résultats sans qu'il soit besoin de supposer qu'il existe plusieurs hydrates. La présence de la silice qui peut être combinée à une partie de l'oxide de fre, et celle d'eval interposé, suffisent pour on rendre comple. On peut se former une léée de la composition des hydrates naturels par les analyses suivantes.

		LEM.			31
	De Viedes- sos (i), var, fibreuse,	De l'ile d'Elbe, var. comp (i).	Du Bas- Rhin, var. comp (3).	Dép. du Gher (2).	Dép. de în Mosel le (2).
Peroxide de fer	. 82,00	85,00	80.25	82,20	85,10
Eau	. 44,00	12.00	15,00	12,20	12,20
Oxide de manganès	e. 2,00	trace.	0,00	3,80	0,00
Silice	. 3.00	5.00	3,75	0.02	0.02
Alumine	. 0.00	0,00	0,00	2,00	2.70
	101,00	100,00	99,00	100,22	100,02

La quantité d'eau s'élève rarement au-dessus de 16 pour cent, mais elle s'abaisse souvent insqu'à 9 on 10 centièmes.

1655. L'hydrate de fer globuleux ou en grains présentenne composition moins constante encore, et il est souillé de beaucoup de matières minérales diverses. En voici quelques analyses.

	D	u Berri (4).	Du dép. de la Corrèse (2).	Du dép. de l'Yonne (2).
Peroxide de fer		70.00	61,00	63.7
Eau		15,00	15.00	14,00
Oxide de manganèse		0,00	0.00	0.70
Silice		6,00	12.00	6,40
Alumine		7.00	12,50	5,10
Carbonate de chanx		0,00	0,00	7,00
Phosphate de chaux		0,00	0.00	5,10
		98.00	400.50	400.00

M. Alex. Brongniart a fait voir qu'il existe deux variétés de fer en grains bien distinctes par les circonstances géologiques de leur formation. L'une de ces variétés est l'hydrate solulitique. Il est en grains souvent luisants, dont la grosseur ne dépasse pas celle d'un grain de millet. On le trouve en list dans les parties meyenne et in-férieure du calcaire jurassique. Il est par conséquent recouvert d'un grand nombre de couches du même terrain. Il est soivent aix-compagné de bélemnites, ammonites, térébratules et autres coquilles marines qu'ou trouve daux l'argile ferruginesses interposée dans le calcaire et qui renferme le minerai. Il donne rarement et difficiement du fer de bonne qualité, ce que M. Brongniart croit pouvoir attribuer à l'influence des phosphates provenant des coquilles marines qu'il contient.

La seconde variété est l'hydrate pisolithique. Il est en grains, souvent sphéroïdaux et luisant; mais ces grains sont plus gros que ceux du préédent. Ils sont au moins de la grosseur d'un pois, souvent aussi gros que le poing ou même la tête. Les grains de grosse atalle sont tuberenleux. Ce minerai est superficiel; il est tout au plus recouvert par de la terre végétale ou des alluvious moderneux.

59

nes. M. Brongniart le considère comme un dépèt contemporain aux phrèches osseuses et qui s'est introduit, comme elles, dans les cavités, carernes ou fissures des ouches supérieures du calcair ju-rassique. Ce ninerai ne contient point de orquilles, mais on y a observé, quojque rarment, des ossements de mammifères. Il dome en général de très-bonfer, ce que M. Brongniart attribue à l'absence des phossbates.

Pour discuter ce point de vue, il faudrait des analyses faites avec soin sur des échantillons bien choisis. Ce serait un travail intéressant à la fois pour la métallurgie et l'histoire naturelle. 1653. Les minéralogistes reconnaissent un assez grand nombre.

de variétés d'hydrate de fer. Sans vouloir énumérer ici toutes celles qui ne sont caractérisées que par des apparences extérieures, nous nons hornerons à signaler encore la variété connue sous le nom de fer hudraté terreux Elle doit son aspect terreux à la présence d'une forte proportion de sable ou d'argile. C'est à cette variété qu'annartiennent le fer limoneux, le fer des tourbières, le fer des prairies. Ce sont les dénôts de fer hydraté les plus récents et généralement aussi les plus mauvais à exploiter. Ils renferment beaucoup de phosphates et fournissent une fonte très-phosphurée. Ce minerai est en masses tuberculeuses qui sont placées à la surface du sol, à peine an dessous du gazon. Il renferme fréquemment des débris de végétaux et de coquilles. M. Karsten, qui a fait de ces minerais une étude approfondie, les regarde comme étant formés d'hydrate de neroxide de fer, de peroxide de manganèse libre, de silice libre ou combinée, de sous-phosphate de peroxide de fer et d'oxide intermédiaire de fer, qui s'y rencontrent toujours en proportions variées, On y trouve en outre du sable, de l'argile, des carbonates de chaux et de magnésie, du bitume et même du fer chromé. Voici quelques analyses de cette variété de minerais de fer.

	De Neu- mark (4).	De Smaland (Suide) (2).	De Schles- wig (5).	De Muns- terberg (f).	De Ca- sel (4).
Peroxide de fer	67,50	62.56	62.92	51.92	55,65
Protoxide de fer	0,00	0.00	0.00	7.50	2,80
Oxide de manganèse	1,50	2.60	4.18	5.20	1,25
Acide phosphorique	8.00	0.68	3.44	5.91	2,50
Silice		20,40	8,12	5.89	7,15
Magnésie	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
Carbonate de chaux	. 0,00	0.00	0.00	0.00	1,60
Alumine	0,00	0.00	4.60	0.00	0.00
Bitume	0,00	0.00	0.00	0.10	0.10
Eau	25,00	7,50	18,40	29,10	17,60
Sable	0,00	0.00	0.00	1,00	11,35
	100.00	99 54	101.00	100.00	400.00

⁽¹⁾ Karsten, (2) Morell, (3) Pfaff.

Le caractère dominant du fer limoneux est toujours déterminé par la forte proportion de fer hydraté qu'il renferme. Le fer à l'état de deutoxide doit prorenir de la fraction des substances organiques. Sa quautité est très-variable. La proportion d'ean est assez constante; elle varie de 17 à 21 pour 100. Les matières mélangées parissent varier solon les localités,

M. Pfaff a trouvé à Schleswig denx variétés de fer limonenx fort remarquahles. Elles ne contiendraient que du protoxide de fer combiné ou mété à des sabstances terrenses avec un pen d'eau hygrométrique, mais saus eau combinée. Ce résultat a besoin d'ètre confirmé.

Ocres.

1655. Les ocres sont toujours du peroxide de fer ou de l'hydrate de perxile de fer mêlé très-intimement avec une assez grande quantité d'argileu ou de marne. L'ocre rouge coultent du perxide de fer, l'ocre jaune contieut de l'hydrate de peroxide de fer pur, l'ocre brune renferme ce même hydrate et en outre de l'hydrate de manganêse. On lui donne le nom de terre d'ombre.

Gerr rouge. La senguine ou crayon rougeoffre un exemple de la première variée. On la trouve a milieu de schistes argileux. Elle a elle-mène une structure schisteuse. Elle est compace, à cassure terme, el taises sen le papire des traces vites et d'arrables. On taille la sanguine pour en faire des crayons; mais il s'y renormes ouvent desédictus. Pour les éviter on fait aujourd'hai é recorres ouvent desédictus. Pour les éviter on fait aujourd'hai é cear yos avriléciels qui se rapprochent plus on moins de ceax de sanguine naturelle. Ariasi. M. Lomet a proposé de la ver la sanguine par d'écnattion, pour on séparer tous les grains grossiers. Les parties térues étaut rientes et déposées, on melle a plate qu'élles forment avec de l'ean gommée, On évapore le tout, à consistance convenable, on en moute des crayons que l'on fait sécher'à l'ombre; on rend oss crayons plus onctient en ajouiant na peu de savon à la pâte, mais alors les traits se lissent quedontefois.

Voici les dosages essayés :

Sanguine, Gomme

1000 - 31 - crayons très-teudres, propres ecpeudant aux grands des-

1000 — 56 — id. moelleux, uu peu teudres; excelleuts pour les grands dessius.

1000 — 42 — id. doux et solides ; pour l'usage habituel. 1000 — 47 — id. uu peu fermes ; pour les objets délicats. 1000 — 52 — id. très-fermes ; pour finir les petits détails.

1000 - 57 - id. durs; on ue peut les employer qu'avec difficulté.

Colle de poisson.

1000 — 62 — crayons excellents. On ne peut pas en faire avec d'autres proportions.

On peut remplacer la sanguine par des oxides de fer artificiels.

M. Conté est parvenu au même résultat d'une autre manière. Il
procurait de l'argile bien lavée par décantation et il y ajoutait la

se procurait de l'argile bien lavée par décantation et il y ajoutait la quantité convenable d'oxide de fer. Le mélange soumis à une cuisson modérée donne des crayons plus ou moins fermes, à volonté,

L'ocre ronge ne se trouve pas sourent dans la nature. On la prépare ordinafrement au moyen de la calcination de l'ocre jaune. On la désigne alors sous le nom de rouge de Prusse. On l'emploie pour la peinture à l'halle on à la colle, pour mettre les carreaux d'appartement en couleur, etc.

Oere jaune. C'est en général un mélange d'argile et de peroxide de fer hydraié. Mais il serait possible que l'hydraie des ocres james fid différent de celui des minerais de fer bruns. En effet, dans la seale variété d'ocre jame exempte de tout mélange terreux que l'on air rencontrée. Proust a trouvé des proportions d'oxide et d'eau partieulières. C'est l'ocre jame d'Artana qui est composée de

C'est exactement pour 1 atome d'oxide de fer, 4 atomes d'eau, c'est-à-dire I atome d'eau de plus que dans l'hydrate ordinaire. Il se peut que l'orc jaune constitue un hydrate distinc. Le suis meme porté à le croire. Mais îl u'en est pas moins vrai que cet hydrate viest jamais pur dans l'ocre du commerce, comme il parait l'ètre dags l'ocre d'Artana. Il y est en général mélé d'argite comme le prouvent les analyses suivantes. Ce mélange rend tout calcul impossible.

Perexi Argile. Eau. Chaux.	:	:	fer.	:	Pe	Ocrede Surrain (4). 12,4 80,0 7,6 0,0	Ocre de Pourrain calcinée (2). 20,0 74,0 0,0 3,0	Ocre de Bitry calcinée (2). 5,0 94,0 0.0 5,0	
						100,0	99.0	100.0	

L'occ de Bitty renfermerait bien peu d'oxide de fer, si cette analyse est exacte. Om exploite en France de l'ocre jaune à Vierzog, dans le Berri; à Taunay, en Brie; à Bitty, dans le département de la Nièrre; à Moragne, près Bourges; à Pourrain, près d'Auxerre; à Ains, département du Gard, etc.

⁽¹⁾ M. Berthier. - (2) Mérat Guillotz

FFR

Cette exploitation est très-facile. L'ocre est retirée de son gite, on la délaye dans l'ean, on décante et on laisse reposer. La décantation sépare tons les grains grossiers. Par le repos qui se fait dans des fosses, on obtient l'ocre en pâte, On sèche celle ci, et après l'avoir pulvérisée on la litre au commerce.

Si l'on veut faire de l'ocre ronge, on chauffe, dans un four à réverbère, l'ocre janne, lavée préalablement, jusqu'à ce qu'elle ait pris la teinte rouge désirée.

M. Brard a fait convaltre une ocre qui se trouve à Combal en Savoie. C'est un produit très-différent des ocres ordinaires et que sa belle couleur janne pent rendre utile dans les pays voisins. Voici son anaisse qui a été faite nar M. Lancier.

Silice		4.6
Alumine		20
Peroxide de fer.		19
Oxide de plomb.		3
Chaux		2
Oxide de cuivre.	i	1.5
Magnésie		4
Eau		7

La présence des oxides de plonde et de cuivre ne peut être sans influence sur la couleur de cette ocre.

1036. Terre d'ombre. La terre d'ombre employée en peinture est ordinairement un bydrate de fer mèlé d'hydrate de manganèse. On a souvent désigné sous le nièue nom des lignites terreux; mais, dans œux ci, la matière colorante est de l'ulmine.

Klaproth a donné l'analyse d'une terred'ombre de l'ilede Chypre, dont les caractères étaient identiques avec ceux de la terre d'ombre de Turquie, que l'on emploie en peinture. Il y a trouvé :

La terre d'ombre est donc un byfrate de fer brini par la présence de l'hydrate de manganèse. Sa densité est de 2 environ. Elle se délité facilement dans l'eau, et elle happe à la langue. Cette substance est toujons en masse; elle est tendre, fragile, et tache fortement. On s'en sert pour produire des couleurs brunes sur la porcelaine.

La terre de Sienne est probablement no prodnit analogue à la terre d'oubre, mais moins chargé d'oxide de manganèse. On l'extrait aux environs de Sienne et on l'emploie dans la peinture à l'huile. Calcinée, sa teinte, qui est d'un jaune brun, se fonce et deFES.

vient d'un brun roug-âtre. Elle porte alors le nom de terre de Sienne brûlée.

Deutoxide de fer.

1657. On désigne sous ce nom divers composés d'acide rouge et de prousside de let. Ce sont des cultes callans quis er resemblent et ellement que l'anniye seule peut les distinguer. Ils sont tous finsi-bles, noir à l'étant eet, leux certaire à l'état d'âprine, et magnétiques. De là les nomes d'acide noir, d'acide magnétique sous lesquels on les a désignés. Il règne concer quelque incertinde aux leurs nombres. Nous altons les distinguer par les circonstances de leur formation.

1638 Quide de battiture. Dans les forges, pour étirer le fer en barre ou pour le réduire en feuilles, on es tobligé de bandler ce métal au rouge blanc. Les masses ayant le contact de l'air se reconvent d'une croûte d'oxido qui se détache par le choc du marteau, ce con lle battitures. La croûte qui les forme a ordinairement un ou deux millianteres d'épaisseur; elles sont d'un noir luisant, d'un éclat demin-réduique. Leur stractures est ristallique, à lames entrecroisées. Il paraît qu'on en rencontre quelquefois en cristaux octadériques rèquiers.

L'oxide des battitures est très-magnétique; sa densité est de 5.48; sa poussière est noir grisatre, sans éclat. Bien que cet oxide soit évidemment fondu au moment où il se forme, il est difficile de le faire entrer en fusion de nouveau. Cela tient sans donte à ce qu'il exige une très-baute température pour fondre, et que celle-ci se développe par l'acte même de la combustion du fer-L'oxide des battitures se produit toutes les fois que le fer se trouve à la chaleur blanche en contact avec un oxide plus avancé, ainsi que toutes les fois qu'on oxide incomplétement une masse de fer à une très-haute température. C'est ce qui arrive même dans les expériences de la combustion du fer dans le gaz oxigène pur. Ces deux résultats montrent que l'oxide des battitures est le moins oxigéné des oxides de fer, qui peuvent exister à l'état isolé. Aussi, quand on essaye de faire éprouver aux hattitures nne désoxidation partielle, passent-elles toujours à l'état métallique, sans qu'il y ait du protoxide formé. On voit d'après cela que l'oxide des hattitures n'est pur qu'autant qu'il s'est formé en présence d'un excès de for-Aussi trouve-t-ou dans les hattitures deux couches qu'il faut séparer. La couche extérienre contient 27 pour cent d'oxigène, et la couche intérieure 25 pour cent. Il est probable que la dernière a une composition constante et l'autre une composition variable avec la durée du contact de l'air qui lui fournit l'oxigène.

Avec les acides sulfarique et hydrochlorique, l'oxide des battitures donne naissance à des sels de protoxide et de peroxide de fer. M. Berthier a toujours retiré de 100 parties de hautiures 54 ou 56 de peroxide de fer.

D'après cela, l'oxide des hattitures est formé de :

On peut difficilement analyser ces oxides composés, si on ne sépare pas les oxides dont ils sont formés comme l'a fait M. Berthier. En effet, en admettant que les latitures contiennent 73 de fer et 23 d'oxigène, nombres qui se confondent pour ainsi dire actien précédents, on tronve 6 atomes de protoxide et 1 atome de peroxide.

Tel est le résultat obtenu par M. Mosander, qui s'est aussi оссирé de leur analyse. Il y a trouvé 75,23 de fer et 24,75 d'oxigène; nombres qui représentent, suivant lui, les résultats suivants:

Mais il est évident que la méthode analytique employée par M. Mosander mérite peu de confiance. Elle consiste à désoxider les battitures par l'hydrogène. La plus petite erreur change tous les rapports.

Outre l'oxide (articulier qui les constitue, les battitures renferment quedquefois du silicate de protoxide de fer, quelquefois aussi du fer métallique. Dans le premier cas, etles laissent de la silice en gelée quand on les dissout par un achle; dans le second, elles produisent du gaz hydrogène peudant leur dissolution.

1699. Oxide de la décomposition de l'eau. Lorsqu'on soumet le fer chauffé au rouge à l'influence d'un courant de xapeur d'eau. il se produit un oxide particulier, et il se dégage du gaz bydrogène. L'Oxide ains formé est d'un not brillant save l'échat métallique. Il est très-magnétique; sa texture est cristalline; sa densité est degle à 5,400. Traité par les acides, il se dissont et forme des sels de protoxide et de peruxide de fer: c'est donc un composé de ces deux oxides. Ce composé paraît toujours identique; car M. Gay-Lusse; o y a recontré constamment de 57 à 58 d'oxigne pour 100 de fer. Cependant, s'il est certain que, par la décomposition de l'eau, le fer ne donne jamais ni proxotide par ni perxotide pur fil pextide pur sil pextide pur l'il pextide por sil pextide pur fil pextide possible qu'il pût fournir diverses combinaisons de ces deux oxides, on n'a pas encore soumis à l'expérience cette question, qu'il oxides, on n'a pas encore soumis à l'expérience cette question, qu'il

022

28

n'est pas sans intérèt. Les oxides composés du fer intérieur, l'oxide des battitures, per exemple, somnis à l'action de la vapeur d'eun, derralent la écomposer, si, comme ou l'a supposé, fortdation du fer a dans cette circonstance une limite fite. Dans le cas contraire, ou riouversit d'autant moins d'exigène dans l'oxide produit par le fer et l'eau que la température aurait r'is plus élevée pendant sa production.

Quoi qu'il en soit, M. Gay-Lussac y a trouvé, à deux époques différentes, mais probablement dans les mêmes circonstances de temférature:

ce qui coîncide avec un composé de protoxide et de peroxide de fer, unis atome à atome.

1990. Oride naturel, fer oxidulé. Ordinairement le fer oxidulé des minéralogistes est identique avec l'oxide précédent. C'est oe que M. G37-Lussaca fait voir dès longtemps, et ce que les recherches postérieures de M. Berzélius ont confirmé. Le nom de fer saidalé à l'est donc noint exact; unisi Il est consacré par l'usascré par l'usacré.

Le fer oxidulé possède l'éclat métallique, quand il n'est pas me de corps étrangers. Les gros cristaux le présentent rarement, garce qu'ils sout presque toujours eureloppés de larmes de talc. Leur densité varie de 4,5 à 5,0; mais cela tient aux impuretés qui Paffaiblissent. Elle doit être de 3,4. Les cristaux sont des octaères régulières, ou le dodécadore rhombolist qu'en dévire.

Le fer oxidulé est très-magnétique. Les aimants naturels ne sont autre chose que des masses compactes de fer oxidalé qui ont acquis un magnétisme durable en raison de leur loug séjour dans le sein de la terre, et par l'induence du magnétisme terrestre.

Le fer oxidulé appartient aux terrains primitifs, et il s'y trouve, soit en filons puissants, soit en couches, soit même formant des acontagnes tout entières, comme celles de Taberg en Suède. Son exploitation donne le fer le plus estimé.

Descostils a découvert la présence du titune dans cette variété, qui en renferme quelquelois 3 ou é contièmes. Mais le titune n'y eat pas essentiel, con mêtal s'y touve à l'état de for titane, et co composé y existe comme métange mécanique. En traitant le fer actival par l'acide bydrochilorique, les doux oxides de fer se dissoirent et le fer tituné se dépose tout entier.

Le fer oxiduté contient quelquefois aussi du fer oligiste cristallisé et mèlé intimement dans les famelles de ses propres cristaux. L'acide hydrochlorique le laisse aussi sans altération.

Voici, d'après M. Karsten, quelques analyses de fer oxidulé :

	De Danemora.	Du Tyrol.	De Gellivara, en Laponie.	D'Arendahl, en Norwêge,
Peroxide de fer	. 69,95	67,56	69,40	68,03
Protoxide de fer.	. 29,55	28,66	28,25	29,25
Gangue	. 0,15	0,00	0.00	2,45
Fer titané	. 0.25	5,51	0,00	0.00
Fer oligiste	. 0,00	0,00	1,85	0,00
	99,88	99,53	99,50	99,73

La Sode, la Norwôge, la Russie exploitent ce minerai en graude quantié. Il fournit du fer excellent, on le grift toujours pour débarrasser d'an pen de sulfure de fer ou de mispikel qu'il contient, quoique ces matières ne s'y trouvent pein civês-petie proportion. La présence du titane le rend très-réfractaire. Sa fusibilité vairé du reste beauvons selon la nature de sa canage.

1661. Éthiops martial. C'est encore un oxíde composé de fer que les pharmaciens désignent sous ce nom; mais la composition de celui-ci n'est pas connue. Il est probable qu'il est à l'état d'hydrate,

Pour le préparez, on prend 3 à 6 kilogrammes de limaille de ferbien entet, que fou met en pâte save de l'êxa, no remue de temps en temps le mélançe, qui te tarde pas à s'échauffer, et qui chable d'abondantes supeurs aquenses, no tremplace l'est a mesure qu'elle s'évapore. Au bout de quatre on cinq jours, l'oxidation est trèsavancée. On délaye alors la matière dans l'ena, cton entraine par décantation l'oxide qui s'est formé. La limaille non attaquée étant septrée de l'oxide, on recommence sur elle l'opération précédente. L'oxide doit être recueilli sur un filtre; et quand celai-ci est écontié, so le met la presse, et on fist sécher l'oxide.

La théorie de cette opération est assez compliquée et présente quelque incertitude. Le fer pur est sans action sur l'eau pure à la température ordinaire : mais il s'empare de l'oxigène de l'air dissons dans l'eau, et se transforme d'abord en peroxide. Ce dernier constitue avec le métal un élément de pile, qui opère la décomposition de l'eau. Une nouvelle portion du fer s'oxide aux dépens de l'ovigène de l'eau; et l'hydrogène de l'eau, se portaut sur le peroxide, le ramène à l'état d'oxide nofr. La décomposition de l'eau devient évidente quand il s'est produit une quantité un peu considérable d'oxide par l'action de l'air ; alors , en effet, la température s'élève, et il se dégage de l'hydrogène en assez grande quantité. On concoît que l'effet électrique, dû au confact de l'oxide formé par l'air et dn métal restant, peut être obtenu par tout autre procédé avec le même résultat. En effet, quand on met de la limaille de fer sur le mercure avec un pen d'eau, celle-ci est décomposée, et il v a dégagement d'hydrogène. Ici, le mercure et le fer forment l'élément de la pile.

On explique très bien anssi, par les résultats précédents, ce qui arrive dans une cloche contenant de l'air que l'on renevres sur une terrise contenant de l'eau et de fier. Quotique ce métal n'ait point le contact direct de l'air, il ne tarde pas à soxider, et l'air finit par se pouller d'oxigien. El set évident que, dans ce cas, l'oxigène de l'air est repris par l'eau à mesure que celle-d cède au fer celui qu'elle tenait en dissolution.

Cette manière d'envisager les phénomènes a été contestée dans ces derniers temps. On a prétendu que la décomposition et l'enu n'avait lieu qu'en raison de l'influence du gaz carbonique dissons dans ce liquide. S'Il en est ainsi, ce que je ne crois pas, la théorie précédente devarit être modifiée.

Les plárono-hers qui se passent pendant la production de l'éthiops martial expliquent un fait très-singuiler qui a , dans ess derniers temps, attire l'attention des chainless : d'est la présence de l'amenças tant l'attention des chainless : d'est la présence de l'amençais à l'air. La rouille se produit toiquors, en raison de la présence d'une goutéelete d'eun, à la surface du fer. Celle-cl cède l'oxigne qu'elle a dissons, en reprend à l'air de nouveau, et ainsi de sulte; de telle manière que la tache de rouille se forme d'abord aux dépens de l'air. Bientit le fer et la rouille déterminent la décomposition de l'air. Bientit le fer et la rouille determinent la décomposition de l'air. Bientit le fer et la rouille decomme un point de gangène. L'hydrogène naissant s'unit, en partie du moins, à l'azote de l'air, te produit l'ammoniaque observée dans la rouille. Dans la formation de l'éthiops martial, il se produit assis de petites quantifés d'ammoniaque, ainsi que l'a consatté d'austin.

Quand on examine des taches de rouille formées à la surface d'instruments de fer on d'acier, la présence de l'ammoniaque on son dégagement par la distillation ne suffisent donc point pour démontrer qu'elles ont été produtes par du sang ou d'autres liquens de nature animale. Il faut avoir recours à des méthodes analytiques plus directes.

Il serait curieux d'analyser l'éthiops martial pour savoir à quelle limite s'arrête l'oxidation du fer à la température ordinaire, sous l'influence de l'hydrogène naissant : peut-être est-elle particulière.

Analyse d'un mélange de protoxide et de peroxide de ser.

1662. C'est une opération délicate et qui se présente souvent dans les recherches sur les composés de fer. A mesure que la méallurgie se perfectionne, on sent de plus en plus le besoin d'une honne méthode pour opérer la séparation des deux oxides de fer. Je

regarde comme mauvais les procédés qui consistent à suroxider ou à réduire le mélange, et à conclure du résultat le rapport des deux oxides par le calcul.

On peut alsément suroxider le mélange par l'eau régale et précipière par l'amonsique pour sovi du peroxide pur. L'augmentation de poids donnera l'oxigène absorbé par le protoxide et par conséquent la quantifié de celle-L'. Alsa comme 878 de protoxide ne donnent que 978 de peroxide, il s'ensuit qu'une erreur d'une unifés sur l'augmentation de poids donne une erreur de 9 milés sur la quantifié de protoxide. Cette méthode est donc tout à fait vicieuse, anoinne en usace dans l'anaises des milétrales.

De nême, il est facile de réduire le mélange par l'hydrogène, de manière à le ramener à l'éta métaillique. La perte donne l'oxigène. On trouve ensuite par le caloui les quantiés de protoxide et de per-oxide qui correspondent aux proportions trouvées d'oxigène et de fer. Les causse d'erreur sont du même ordre que dans le procédé qui précède, et doivent faire rejeter cette méthode que M. Mosander à abniumé à l'annèsse des hattiures.

M. Henri Rose emploic le procédé suivaut qui est très-rigoureux. On introduit la substance à analyser dans un grand flacou houché à l'émeri. La substance, si elle est attaquable facilement, peut être introduite en netits morceaux; autrement on la pulvérise. Ensuite on chasse l'air du flacon en y introduisant de l'acide carbonique qu'on fait arriver par un tube plongeant jusqu'au fond du flacon. Lorsqu'on juge que celui-ci est plein de gaz, on y verse rapidement l'acide hydrochlorique nécessaire pour la dissolution. On bouche le flacon à l'émeri; on le renverse et on en plonge le goulot dans l'eau pour le mettre à l'ahri de toute action de l'air extérieur. Après la dissolution, on ouvre le flacon et on y introduit de suite de l'eau qu'on a saturée à l'instant même d'hydrogène sulfuré. Il faut que cette dissolution d'hydrogène sulfuré soit parfaitement claire, autrement il faudrait la filtrer rapidement. On ferme aussitôt le flacon et on en plonge de nouveau le goulot dans l'eau. Le liquide devient laiteux. Au bout de quelques jours le soufre est déposé. Il n'v a pas de dépôt de soufre quand le minerai ne renferme pas de peroxide, mais seulement du protoxide. Le soufre étant déposé, on décante et on rassemble promptement le soufre sur un petit filtre pesé; on lave pendant la filtration, Il faut, autant que possible, empêcher le contact de l'air, pour que l'excès d'hydrogène sulfuré ne précipite pas de soufre. On sèche le filtre à une douce chaleur, on le pèse; puis on le brûle pour voir si le soufre est pur. S'il y a des matières non dissoutes, ces matières se retrouveront après la combustion du soufre. Le poids du soufre fait facilement connaître la quantité d'oxigene du peroxide de fer qui s'est FEB.

42

combinée avec l'hydrogène de l'acide hydrosulfurique pour former de l'eau pendant que le peroxide de fer a été transformé en protsvide. En triplant cette quantité on a la quantité réelle d'oxigène appartenant au peroxide de fer-

Il faut employer un excès d'hydrogène sulfuré; en ouvrant le flacon on doit encore en sentir l'odeur.

Pour trouver la proportion de protocide en agit comme précisdemenent junis, au lieu d'hydregine autilier, on introduichans les haces du chlorure double d'or et de potassium, et co bonche. L'or sat réduis 'élly a du protocideg dans le cas contraire in le et serait pas. Après quedques jours on recucille for sur un filtre, on le chauffe an rouge et on le pèse. On en dédui faciliement la quantife d'oxigène employée pour transformer le protocide en peroxide. Cette méthode est bonne quand fil y a avec le fre des métaus précipitables par l'hydrogène auffuré. Elle sert d'ailleurs de vérilication pour la précédente.

On neut faire usage encore d'un procédé très-exact fondé sur la transformation que le chlore fait éprouver subitement aux sels de protoxide de fer ou au chlorure qui leur correspond. On dissout la matière dans l'acide hydrochlorique, on étend d'eau et on partage la liqueur en deux portions égales. La première, traite par le nitrate d'argent, fait connaître la quantité de chlore qui se trouve dans la dissolution. On fait passer dans la seconde un courant de chlore hien purifié d'acide hydrochlorique par son pa-sage au travers d'un flacon rempli de chlorure de chaux. Quand il v a excès de chlore dans la liqueur, on la porte à l'éhullition pour se débarrasser du chlore excédant, et on précipite par le nitrate d'argent, Le chlorure d'argent obtenu en sus de la quantité précédente représente le chlore qui a servi à transformer le protochiorure en perchlorure. La sensibilité de ce procédé est telle que 459 parties de protoxide, qui ne prendraient que 50 parties d'oxigène: pour se peroxider, donneront naissance à 996 parties de chlorure d'argent.

u argent. Avec un peu d'habitude, on peut réussir par un moyen fort, simple. Le peroxide de fer étant une base bien plus faible que le pretoxide, il se précipite le premier quand on verse un carbonate alcalin goutte à goutte dans la dissolution aelde.

Protochlorure de fer.

1663. Pour ohtenir ce composé à l'état sec, il faut décomposer l'acide hydrochlorique liquide par le fer, à l'aide d'une chaleur douce; il se dégage de l'hydrogène, et on ohtient une dissolution verte de protochlorure de fer. Celle-ci évaporée, à l'abri du contact FFR 45

de l'air et chauffée au ronge, laisse pour résidu le composé sec. Ce composé est résidue, nais peu voluil. Il se sublime pourrais en pallettes blanches, quand on le chauffe au ronge dans une cornue de grès, quand il a été fondu, il cristalfise en lames par le refroidissement. Il est abors de couleur grise et possède l'était métallique. L'oxigène le décompose au dessons du rouge et le transforme en chione et persoide de fer. Au rouge sombre, la vapue d'est le décompose également, mais alors on obtient de l'adde bydrochlorique, de l'blydroghe, et le fer jasse à l'était d'oxide noir. L'air hamidé produit à la fois ces dens sortes de réactions et donne du chlore, de l'aidd bydrochlorique, de l'aidd bydrochlorique, de l'aidd bydrochlorique, de l'aidd bydrochlorique et de l'aidd bydrochlorique et de l'aidd bydrochlorique et de prostidé de fer.

Le protochiorure de fer est três-soluble dans l'eau qu'il colore en vert pâle; sa dissolution, éraporte convensiblement, fournit des cristaux en tables d'un vert-émerade. Ils contiennent de l'eau de cristallisation. D'alcool dissout aussi la protochiorure de fer. Le deutoxide d'acoce est absorbé par la dissolution aquesse de eccops, comme par celle da protosulfate de fer. L'air, le chlore, l'acide nitrique agisson de la même manière sur l'une et sur l'autre.

Le protochlorure de fer est composé de

Le protochlorure de fer joue le rôle de base avec les chlornres, brômures, iodures et fluorures acides.

Perchlorure de fer.

1961. On l'obtient facilement en faisant arriver du chlore sec en excès sur du flu de fer chauffé à 400 eaviron. Le fre devient ususit to incandescent, et il se forme du perchlorure en abondance qui se volatilise immédiatement. Su xipeur, d'an jame bran foncé, va secondenser sur les parties froides du tube; elle y cristallise en lamelles ou paillettes d'un violet foncé, douées de fécial métallique. Le perchlorure de fer est donn très-rollatil. Mis en constat avec l'ean, il s'y dissout de suite en dégageant beaucoup de chaleur. Espoés à l'air, il tombe promptement en déliquescence. Sa dissolution reproduit peu de perchlorure par l'éraporation; il se forme de l'acide byfrochlorique et du perxider qui se séparent blen an-dessous de la chaleur rouge. D'où l'on voit, qu'à l'aide d'ûne température comenable, le perchlorure de fer doit décomposer l'em comme le protochlorure. L'oxigèna décompose le perchlorure l'ere chier et de rest le transfer me percodict je chlore ex tims en liberté.

Le perchiorure de fer dissons est un réactif dont les chimistes font souvent mage, on l'obient fectionent en dissolvant l'hydrate de pervaite de fer dans l'acide hydrochiorique. C'est di que forme également quand on traite le fer par l'en mêgle. Le sa dissolutions de perchiorure de fer ont toujours me forte réactions pour les décomposer complétement, il s'en prévipite un composé dont outre de l'acide de la composer complétement, il s'en prévipite un composé dont outre de l'acide de l'acide

Le perchlorure de fer se compose de

Le perchlorure de fer se forme très-fréquemment dans l'analyse des composés de fer; enfin il fait partie de quelques composés ferrugineux que l'on emploie en médecine ou en teinture.

Le perchlorure de fer joue le rôle d'acide avec les chlorures basiques. Il doit être facile de produire des chlorures composés de perchlorure et de protochlorure de fer.

Brômures de fer.

1608. Le protobrômaure de fer se produit très-facilement, soit par la voie sche, soit par la voie humide. Gependant le fer et le brûme seax réagient faiblement l'us au l'autre, si on opère à froid. Mais quand on fait arriver sur du fer chauffé au rouge de la vapeur de brûme, il se forme du protobrômmer qui apparaite belles spillettes pinne d'or dissefiniées dans la masse du fer ou attachées aux parois du tube. Par l'interméde de l'enu et à l'aide d'une douce chaurt, le brûme attaque rapidement le fer, et il se forme une disseilution de protobrômure de fer. Le protobrômmer obtem par voie humidée, tant chauffé, perd son eau, fond insparfaitement, se décompose en partie et se sublimeme partie. Il est formé une

M. Berthemot et M. Henry fils, qui ont examiné ce brômure, n'ont pas produit le perbrômure de fer pur. Celni-ci se formerait sans doute en traitant l'hydrate de peroxide de fer par l'acide hydrobrômique liquide. B.

Il paralt que le perbrómure de fer est d'une conleur rouge de brique, qu'il est déliquescent, soinble dans l'alcool et décomposable par la chaleur quand il est humide. Ces propriétés coincident avec celles du perchlorure de fer ainsi que l'on ponvait s'y attendre. Le protobrômure de fer doit joner le rôle de hase, et le perbrômure le rôle d'acide.

Iodures de fer.

1608. On forme très-facilement le protoiodure de fer, en mettant le fer en limille en contact avec de l'en en de l'ende. L'ens excolore en vert clair. Pour que la réaction soit complète, il fant chauffer le métage. En metant un excès de fer, on ôtite la formation du periodure de fer. La liquier flitrée pour séparer le fer en excès, puis évaprée à pellieule, crivalille par le rérodissement. Les cristans sont lamelleux et de couleur verte. C'est l'iodure de fer avec de l'eux de cristallistant, celui-ci per son en à une douce chaleur et hisse un résidu brun foncé d'iodure pur. Ce composé est restible à la chier rouge. Il est formé de

On obtient le periodure de fer dissons en traitant par l'acide hydriodique liquide l'hydrate de peroxide de fer. Ce composé doit avoir des propriétés analogues à celles du perchlorure de fer. On obtient un composé de periodure et de peroxide de fer en versant dans la dissolution de periodure une quantité de potasse issuffisante pour en opérer la décomposition totale. Il se précipie une poudre d'un jame brun qui est l'foldure d'oxide. Cest sans doit le même composé ou du moins un composé analogue qui se forme quand on abandonne à l'air une dissolution de protoidourée de fer. Il s'y produit un depôt jaune brun, et la liquenr se charge d'acide hydriodique ioduré.

Le protoiodure de fer jone le rôle de base. Il s'unit à l'iodure rouge de mercure et forme un composé cristallisable. Le periodure de fer doit faire fonction d'acide avec les iodures basiques.

Fluorure de fer.

1997. M. Berzélins a préparé le protofluorure en traitant le fer par l'acide hydrofluorique à une douce chaleur. Il se dégage de l'hydrogène, et le protofluorure se précipite pen à pen en petites tables carrées de couleur blanche. Ce composé est peu soluble dans l'eau, mais il se dissont aisément dans un excès d'acide. Il se transforme sans doute alors en hydrofluate de fluorure. A l'air, le protofluorure se décompose et le fer se transforme, en partie au moins, en peroxide qui se dépose, Chaufé au contact de l'air la décomposition est plus rapide. Il reste du peroxide.

Le perfuorure qui s'obtient en traitant l'hydrate de peroxide par l'acide p-kroduorique est un composé remarquable en ce qu'il fournit une dissolution incolore. Celle-ci éraporée donne de menus cristaux d'un rouge de chair tendre, pes soublets, mais entières ment solubles dans l'eau. L'ammontiaque, même en excès, ne décompose pas entrièrement le perfuorure de ler ; il en précipite un composé de perfuorure et de prevaide qui est insoluble et d'un jame foncé. Desséchée, cette maitrère ressemble à de l'orce jame,

Sulfures de fer.

1698. Le for et le souftre peuvent se combiner en tontes propetions, on du moins le fer peut se mêder intimement avec le sulfure de fer dans des rapports si variés, que l'on peut obtenir des masses homogènes à l'œil, depuis le bisulfure de fer pur jusqu'au fer qui ne contient que des traces de souftre à peine apprechables à l'anaiyes. À l'aide d'une fusion ménagée, le hisulture de fer lui-même peuts ed issoudre dans le soufre, et quoique la chaleur soit capable de les séparer, il est certain que le soufre est retenu dans la masse par une force qui rend nécessaire, pour ogéer la séparation, l'emploi d'une chaleur bien supérieure à celle qui fait entrer le soufre en ébuiltion.

Parmi tous ces mélanges indéfinis, il est malaisé de poser des limites certaines. Aussi a-t-on admis un assez grand nombre de composés de sontre et de fer dont quelques-uns au moias peuvent paraître douteux. On a distingué, en effet, cinq combinaisons simples de sonfre et de fer outre les combinaisons qui peuvent s'effecture entre ces suffires dex-ménires.

1690. Sulpre octobasique de fer. M. Artweison a préparé or sulfure octobasique de fer. M. Artweison a préparé os sulfure en soumettant le sous-sulfate de protoxide de fer hydraté à l'accion du gaz hydrogène. A l'alide d'une chaleur rouge ce se les décomposé; il s'en dégage de l'ean et du gaz salfureux; il reste une poudre d'un gris noir qui prend par le froitement un éclai métallique en conservant sa couleur grásitre. Ce sulfure se dissoni tallique en conservant sa couleur grásitre. Ce sulfure se dissoni d'ana, et fournit ainsi un mélange gazeux formé de sept voltumes d'Aprioquène et d'un voltume d'Aprio

gène sulfuré. D'où il suit que ce sulfure est composé de 8 at fer. . = 2717 on bien 95,1 1 at. soufre. . = 201 6.9

2918 6,9

1670. Sulfure de fer bibasique. D'après M. Arfwedson, c'est en décomposant le sulfate de protacide de fer au moyan de l'hydrogène que l'on pent l'ohtenir. Seulement, il faut avoir soin de dessecter le sel avant de le soumettre a l'action de ce gaz. Il se d'epage encere de l'eau et du gaz sulfureux et il reste une pondre semblable pour l'aspect à la précédente. Mais celle-ci, en se dissolvant dans les acides faibles, donne naissance à un mélange gazent formé d'un volume d'hydrogène pour un d'hydrogène sulfuré. D'où il suit qu'elle est composée de

FFR.

Les snifures de fer octo et bibasique peuvent décomposer à chaud le gaz hydrogène sulfuré. Ils se transforment ainsi en sulfure de fer semblable au snifure magnétique de la nature.

1671. Sulfure de fer. C'est le composé de fer et de soufre atome à atome que les chimistes emploient souvent pour se procurer le gaz bydrogène sulfuré. Il est formé de

Ce sulfure est bien plus fusible que le fer. Sa cassure est lamelleuse, d'un jaune-bronze avec un faible éclat métallique. L'air sec est sans action sur lui à la température ordinaire; mais à l'aide d'une chaleur modérée il le transforme en sulfate neutre de protoxide de fer. Une chaleur plus forte avec le contact de l'air le ferait passer à l'état de gaz sulfureux et de peroxide de fer. L'hydrogène est sans action sur lui, mais l'hydrogène sulfuré le transforme en sulfure magnétique naturel. Les acides faibles le dissoivent sans résidu, en produisant du gaz hydrogène sulfuré pur. L'acide nitrique et l'eau régale l'attaquent en formant des seis de fer et mettant une partie du soufre à nu, tandis que l'autre se transforme en acide sulfurique. Si ces acides sont faibles, il se dégage en outre un peu d'hydrogène sulfuré. Le sulfure de fer peut se co .. biner au protoxide de fer. Ce composé s'obtient en chauffant an rouge un mélange convenablement dosé de fer métallique, de soufre et d'oxide de ter. Le sulfure de fer s'unit aussi aux sulfures alcalins et aux autres sulfures métalliques. M. Berthier, qui a étudié ces sulfures doubles, conseille l'emploi du sulfure de fer et de calcium pour la préparation du gaz bydrogène sulfuré.

On obtient le sulfure de ser pur en réduisant, au moyen du charbon, du sulfate de protoxide de ser desséché. C'est ce produit qui tend à se sormer aussi toutes les sois qu'on met en présence le sou-

fre el le fer à une température élervée. Mais comme le suifure de fre peut dissondre du fer et qu'il peut retenir une plus forte proportion de sonfre, ce n'est pas aidennet que l'on obteni le produit
par par ce procédé. Pour y parvenir, on place du son de l'entre d'aus su
crenaet avec des lames minees de fer, et on chantle. Le fer s'auti
au soufre la chaleur rouge avec un grand d'égapeur. De l'est s'autient
On pousse le fen jusqu'à parfaite distillation du soufre le chaleur.
On pousse le fen jusqu'à parfaite distillation du soufre le chaleur rouge avec un grand d'égapeur
parès la refredicissement on ploie les lames de fer pour faire tombre
en écallies tout le suffure formé. Le fer en ecbré, synat conservée
en écallies tout le suffure formé. Le fer en ecbré, synat conservée
souffaite. Si on avait trop chauffé, ce fer se serait dissons dans le
suffure et celle-té serait insure.

Quand on veut préparer ce sulfure pour les besoins des laboratoires, on fait un mélange à parties égales de fer en limaille fine et de soufre, et on le projette par portions dans un cresset rougi. La combinaison faite, on lui fait éprouver un bon coup de feu. Le salfure ainsi formé n'est pas toujours par et retient souvent du sequisailfure en combinaison arec le sulfure neutre et soufure neutre.

On pent se procurer assez facilement le sulfure en chauffant un mél-nge atome à atome de bisnifure de fer et de fer métallique.

mer upe atome a atome de bisulfure de fer et de fer métalfique. Quand le fer est chaufé au rouge presque blane et qu'on le toche avec un blion de soufre, il entre de suite en fusion par la production soblie de suffire de fer. On peut tiere part de cette propriété pour percer rapidement et même avec une précision asset grande des barres ou des lames de fer; mais le fre devient rouver.

The combinaison du soufre et du fer s'effectue toujours avec un vir d'égagement de chaiter. Elle s'opfere trè-bien entre le fere dist et le soufre en vapeur chauffé au rouge. Pour s'en assurer, on chauffe le bout d'un conno de final au rouge rose et on laisse toube des morceaux de soufre dans la partie échauffé. Si l'on ferme ensaite l'extrémélé ouverte, le soufre en vapeur s'échappe par la lumière, et en plaçant du fil de fer dans le jet, il brûle presque aussi d'unement que dans le gaz oxighen; il se produit dus sulfure de fer.

1672. Le sulfure nentre de fer peut obtenir à l'état d'ydrate. On le prépare alsément sons cette forme, en d'écomposant un se de protoxide de fer au mopen d'une dissolation de quelque mono sulfure alcalin. Le précipité est noir. Il peut être lavé tant que l'éau de larage contient quelque sel en dissolation; mais quand l'éau passe pure, elle en dissont des traces et se colore en vert.

L'hydrate de sulfure de fera niss préparé est faciliement altérable à l'air. Le fer s'exide et le soufre devient libre. En opérant sur de grandes masses, la chaleur produite par cette réaction serait suffisante pour porter la matière jusqu'à la chaleur rouge.

En effet, c'est par un produit analogue que Lémery croyait pon-

voir intirer les effets des volcans. De là le nom de volcan de L'imerry, sons lequel cette substance est encor comme. On l'Oblient en mèlans soixante parties de limaille de fer et quarante de sonfre, mettant te mélange en plét avec un peu d'eau et l'exposant à nue douce conchaleur dans un hallon. En été, il n'est même pas nécessaire de
chaleur dans un hallon. En été, il n'est même pas nécessaire de
quelques beures. Le fer, le sonfre et l'eau s'entire même an hout de
quelques beures. Le fer, le sonfre et l'eau s'entire de l'eau s'entire de
vaporfes et venent et il se développe en même temps quelques traces
vaporfes vivement et il se développe en même temps quelques traces
d'infyrègène en d'idprégène suffancé. Ces gaz ue provinennet pas de
la décomposition de l'eau, mais hien du soufre qui en renferme toulours.

Le sulfure hydraté ainsi produit étaut mis à l'abri du connect de l'âric, en bouchant le ballon dès que le dégagement des vapours set terminé, possède la propriété de s'enflammer subitement à l'air, même quand il est complétement refroidi. La masse s'échaufe et devient incandesceute dès qu'on permet à l'air de reuter dans le ballon, on miens quand on étale la matêre à l'air en couches d'un ponce on deux d'épaisseur. Le combastion qui s'éballèt transforme le suffier en sulfate. Une portion du sonfre passe cependant à l'état de gaz suffurez.

C'est la formation de ce sulfure hydraté et sa combustion qui avaient offert à Lémery une inage des effets voleniques. Un mélange de quelques livres de soufre et de fer convenablement humeeté étaut placé dans un trou et recouvert de terre hien batues, il se produit au hout de quelques heures une espèce d'éruption occasionade par l'abondant d'egagement de vapeur d'esu qui accompagne la formation du sulfure. En mêmetemps, les sulfure setrouve projeté dans l'air et s'y enflamme. Mais hien que cette expérience reproduis les effets mécasiques de l'élévation de température qui caractirisent les volenns, elle est bien éloignée d'en offrir les phénombres chimiques.

L'iudammation si facile du sulture de fer explique divers phénomènes naturels d'ou grand iutérét. Jusis, cersiares pyrites résistent très-bien à l'action de l'air; d'autres au coutraire y entrent trèspromptement en differeccee, se ognofient, se délitent ets couvertissent en sulfate de protosidé de fer. Les pyrites radiées éprouvent cet d'ét, mène dans de l'air que les lois d'être sautre d'homidité. On attribue ce phénomène à la présence du sulture de fer interposé dans le hisultire au coustitue les viries.

C'est encore à la présence de ce même sulfare de fer qu'on a recours pour expliquer l'inflammation spontaisée des houilles. On couvait beauconp de houillères qui se sout embrasées de manière à rendre leur exploitation impossible. On sait aussi qu'il arrive souvent que des tas de houille prennent feu à l'air sans cause apparente. Tout porte à croire que ces phénomènes sont dus à la réaction de l'air sur du sulfure de fer interposé dans la houille.

Sesanisulfure de fer.

1673. Le sesquisullire de fer correspondant à l'oxide rouge pent s'oblenir, d'après M. Berzélius, en faisant passer du gaz bydrogène sull'uré sur du peroxide on sur de l'Aprèrate de penxide chanifé à une température qui ne dépasse pas 100°. Ce sulfure cousserse la forme de l'oxide employé. Il est d'un ext tirant un pes sur le jaune et prend de l'éclèt par le froitement. Par la chaleur, fl se transforme en sulfure magnétique, en d'aggacent di soufre. Les acides lui font éprouver une action particulière. Il se forme des sels des protoxides avec d'aggacent d'hydrogène sulfure. En même temps, il se sépare du bisolfure de fer qui se précipite et que les acides lui faut éponde par la service de fer qui se précipite et que les acides m'attaquent pas. Il est formé de constanquer la sul test formé de l'attaquent pas. Il est formé de l'attaquent pas.

Quoique ce sulfure corresponde aux sets de peroxide de fer, il "est pas facile de le préparer par voie bunide. En effet, quand on verse goutte à goutte un monesulture alcalie dans une dissolation de perchièrer de fer, par exemple, il se dépose un précipité noir qui parait homogène et qui doit consister en sexprisulture. Mais è on essay de le layer et de le deschéen, l'air cotté le fer, met le soufre à nu, et le combinaison se trouve entièrement altérée.

Quand on rerse, an contraire, la dissolution de fer goutte à goutte dans le monosuffure alcalin, il se dépose du soufre, et la dissolution de fer est ramenée à un fait correspondant au prototide de fer. En continuant l'expérience, on obtient du protosulfure qui se mêle an soufre défi déposé.

Ce sont des difficultés du même genre qui empêchent la formation des sulfures de fer correspondants aux polysulfures alcalins. Nous ne connaissons en effet ni trisulfure, ni quadrisulfure ui quintisulfure de fer, mals seulement un histulfure.

Bisulfure de fer.

1674. Les chimistes ont été longtemps privés de tout moyen propre à former le bisulfure de fer. Anjourd'hui on en connaît plusieurs qui permettent de reproduire cette combinaison. On viest

de voir, en effet, qu'elle est un des produits de l'action des acides sur le sesquisuliture de fer; M. Berrélius se l'est, procurée encre par un autre procédé. Pour cela , il fait passer du gaz hydrogène solfirei sur le peroxide de fer ou son hydrate naturels ou arificieles , chantife à une température intermédiaire entre 100° et la chaleur rouge. D'abord l'action est vive; il se dégage de l'eau , du gaz suffareaux et de l'hydrogène par. A la fin il ne se dégage que du gaz hydrogène sulturé mété d'hydrogène. Il se forme donc en preuder lleu du sauffare de fri inférieur qui enlève ensaite le soufre a l'hydrogène sulturé. D'où il suit que si l'opération est arrêche trop tut, l'on obtient des mélanges de lissulture avec des sultures inférieurs. Ces mélanges se transforment très-rapidement à l'air en sulfaie de fer. Cette action rapide de l'air tent saus doute à quedque action gaivanique qui s'exerce entre le bisulfure et les sultires inférieurs dont il est dennée.

Le bisulfure de fer est formé de :

Sounds à l'action du feu, il perd diverses proportions de soutresedon que la température est plus ou moins d'evée. Quand on le maintient au rouge, taut qu'il s'en dégage du soutre, mais à une température insuffisante pour faire entrer le résidu en fusion, il perd le quert au moins de sou soufre et se transforme en un compose semblable à la systie magnétique naturelle. Si on étère la température au degre nicessaire pour fondre le résidu, e lèsianfure port alors la moitié de son soufre et se transforme ainsi en suffure de fer.

A une chaleur rouge, l'air transforme le bisulfure de fer en gaz sullurenx et peroxide de fer. Les acides ont peu d'action sur ce corps, muis l'eau régale l'attaque; le fer est transformé en perchlurure et le soufre en acide sulfurique; mais une portion de soufre est toujours mise à nu.

1475. Le bisulfure de for existe en grande quantité dans la nutre, il a die désigné par les nutériorigistes sous les nous de puprie, portie martiale, for sulfuré, etc. La pritie se présente en cristaux cubliques ou doctécardes que M. Beorquer els pareuns à former par des proccides gulvaniques. Ils sont ordinairement très-neus. Ils poscèunit Pétat médiatique à un très-haut degré. Leur couleur varie du janne de laiton au janne de bronze. Leur cassure est vitreuse on rabbetesse. Ils sont asser durs pour pâtre fine sous le choe du briquet, aussi s'en est-on servi pour mettre le fen à l'amorce des armse de guerre, à une époque oû l'on alvait passer.

core appliqué les pierres à fusil à cet usage. La densité de la pyrite est de 4,8.

La pyrite se rencontre dans tous les terrains, et elle forme souvent des couches très-étendues. C'est un des minerais les plus répandus dans la nature. Dans les terraius anciens la pyrite eu régulièrement cristallisée, ou bien elle se présente en masse à cassure vitreuse ou raboteuse. Dans les terrains récents, comme les schistes marneux, les marnes, les argiles, la craie, on la tronve en rognons isolés, sphéroïdanx, à cassure fibreuse rayonnante Leur surface présente des aspérités qu'on reconnaît pour des angles solides appartenant à un octaèdre et quelquefois à un cube Come variété de pyrite absorbe facilement l'oxigène de l'air. La pyrite des terrains anciens résiste beaucoup mieux, à moius qu'elle ne soit à l'état de purite blanche. Cette variété diffère de la présédente par les propriétés physiques et à peine par la composition Mais la pyrite blanche se décompose facilement à l'air. Il paralt qu'elle renferme à l'état de mélange des traces de pyrite magnétique ou de protosulfure de fer, qui rendeut son altération plus rapide par un effet galvanique.

Les parties renferment souvant de l'argent, du cuivre et de phosphate ou carbonate de claux. Pour les saatspar, on les traite d'abord par l'acide accitique qui dissout les sels de chaux. Le résiste est traité par l'eur régule étandue; à meurre que la dissouties s'opère, le soufre se précipite en partie, on fittre pour le recueillir, et après avoir larde et séché le filtre, on le chasife au rouge dest un creuset de porcelaire; le soufre se brêtie et la gangue reste. Ia l'igueur précipité par un carbonate alcalin donne le fer a l'était de pereside. L'acide suffurique qu'elle renferme est dosé par le chisrere de barium.

Les sulfates de fer que l'on troute dans la nature proviennent de la décomposition des prities exposées à l'air. Le protessifate que en résulte, étant transformé par une action prodogée de l'aire sous-sel de percaide, l'aire la solidie et en un sel sofable très-acide, il peut donner missance à d'autres sulfates. L'acide suffarique du si acide se combine qualquefois avec la magnésie, l'alumine on la chaux qui se rouvent dans les pyrites, et produit des sulfates de magnésie, d'alumine on de chaux. Les arts tirent parti de cett réaction pour former on grand les deux premiers de ocs sels.

4678. Pyrile magnétique. On d'signe sous e nom des composiprobablement assex variés de sulfure de fer et de bisulfure, on peut-être même de sesquisulfare de fer. La pyrile magnétique at se rencontre que dans les terrains primitis. Elle diffère peu de la pyrile conumue par son aspect, mais elle est magnétique, propriéé dont le bisulfure est dépourve. Sa densité est de 4,392.

FER. La pyrite magnétique est plus facilement attaquée par les acides que la pyrite ordinaire. Elle s'altère aussi plus facilement à l'air. Elle est composée de :

D'après M. Stromeyer, il existe une autre varieté de pyrite magnétique, dans laquelle les deux sulfures renferment la même proportion de soufre. Celle-ci est donc formée de :

Plusieurs procédés, comme on a pu le voir dans les articles précédeuts, permettent de reproduire la pyrite magnétique. Il paraît qu'entre ces deux variétés, c'est la première qui se forme le plus facilement. Toutefois ces sulfures composés artificiels auraient besoin d'être sonmis à un examen général,

Séléniure de fer.

1677. Le séléniure de fer se forme directement et probablement aussi par les antres procédés mis en usage nour la production des sulfures de fer. Le protoséléniure, le seul qu'on ait examiné, s'obtient en mêlant de la limaille de fer et du sélénium et chauffant jusqu'à ce que l'excès de sélénium soit volatilisé. La combinaison s'effectue sans dégagement de lumière. On peut obtenir encore le séléniure de fer en faisant arriver la vapeur de sélénium sur de la limaille de fer chauffée au rouge. Il y a ignition dans cette circonstance. Le séléniure de fer s'obtient en masse cohérente, à cassure grenue, d'un gris jaunâtre, avec l'éclat métallique. Il est dur et cassant.

Au chalumeau, il se transforme en un bouton noir de sélénite de fer. Une portion du sélénium se brûle en répandant l'odeur de radis. Le sélénipre de fer se dissout dans l'acide hydrochlorique . avec dégagement d'hydrogène sélénié. C'est le meilleur moyen de se procurer ce gaz.

Le séléniure de fer, pulvérisé et chauffé avec du sélénium, se transforme en un perséléniure insoluble dans l'acide hydrochlorique, mais décomposable à la chaleur blanche. Le protoséléniure de fer est formé de :

Phosphure de fer.

4678. Ce phosphure est gris, à cassure striée ou grenue, trisaigre, et fusible à la chaleur rouge. On peut l'obienir crissilisé en prissus rhomboldaux tive-distincts. Au me tempéraux élerée, il ne s'atlère pas, ponru qu'il soit à l'abri du contact de l'Air. Dans l'Osigine on à l'air, il se transforme, par la chaleur, es sous-phosphate de peroxide. A la chaleur de l'ébullition, l'addé nitrique et l'eau régale le décomposent en fissant passer le fer à l'état de peroxide, et le phosphore à l'état d'actie phosphorique.

On peut préparer ce phosphure en faisant passer du phosphore en vapeurs sur du fer incandescent, on hien en décomposant le phosphate de fer au moyen de Jachben. On peut encore traiters creuset un mélange de charbon, d'acide phosphorique ou de phosphorique en de charbon, d'acide phosphorique ou de phosphate acide de chaux et de fer en limaille, ou même chardier sind plement de la limaille de fer avec de l'acide phosphorique un de phosphora delde de chaux.

Le phosphure de fer ainsi obtenu paralt tonjours le même, et si composition dépend plutôt de la température employée que du dosage et de la nature des procédés. Il contient environ 20 pour ent de phosphore. Ge qui fait en atomes :

Quand ou essaye de combiner le fer avec une plus forte proportion de phosphore, ce dernier se dégage à la chalenr rouge et le fer n'en retient que 20 pour cent. Quand on essaye de produire un phosphure plus riche en fer, on n'aperçoit plus de limite, le fer ponyant s'unir au phosphore dans toutes les proportions possibles, depuis vingt centièmes jusqu'à des quantités inappréciables à l'analyse. Les divers composés ainsi produits peuvent être considérés comme des mélanges de fer et de sous-phosphure de fer. Quoi qu'il en soit, la présence du phosphore rend le fer heaucoup plus fusible et cassant à froid. En examinant les procédés qui peuvent donner naissance au phosphure de fer, on voit que le fer on au moins la fonte du commerce, doivent presque toujours retenir du phosphore. En effet, dans l'exploitation des minerais de fer, ceux-ci se trouvent à une température élevée en présence du charbon et peuvent prendre du phosphore, soit dans les phosphates qu'ils contiennent, soit dans les phosphates que la cendre du combustible renferme toujours. Heurensement que le phosphore, quoique nuisible à la qualité du fer, n'exerce pourtant des effets bien seu-

sibles qu'à une dose un pen forte. M. Karsten a tromé les résultats suivants en examinant l'influence du phosphore sur les qualités du fer.

10000 parties fer et 50 — de phosphore donnent nn fer dont la ténacité n'est pas altérée sensiblement.

Id. et 50 — fer encore hon, résistant au choe.
 Id. et 66 — peut encore se courber à angle droit, casse quelquefois par le choe.

ld. et 75 — casse souvent par le choe on le ploiement.
ld. et 80 — casse très-souvent par le choe ou le ploiement.
ment.

d. et 100 - ne peut plus se courber à angle droit.

Le fer qui contient plus d'un centième de phosphore n'est propre à ancun usage industriel. La plupart des fers du commerce en contieunent deux ou trois millièmes, proportion qui les reud plus durs sans naire sensiblement à leur ténacité.

Pour déterminer la proportion de phosphore contenue dans le fer, il faut, d'après M. Karsten, en dissoudre trois grammes dans l'eau régale et évaporer la dissolution à sec. Ou mélange le résidu avec trois fois sou poids de carbonate de potasse, et on chauffe le tont au rouge dans le crenset de platine pendant quinze ou vingt minutes. La masse, délayée dans l'eau bouillante, est jetée sur un filtre qui retient l'oxide de fer. La liqueur renferme l'excès de carbonate de potasse, le phosphate et le silicate de potasse. Elle doit être sursaturée d'acide hydrochlorique, évaporée à sec, puis redissoute dans l'eau pour en séparer la silice que l'on recueille sur un filtre. Celle-ci fait connaître le poids du silicium contenu dans le fer. La nouvelle liquenr doit être traitée par l'ammoniaque en excès pour vérifier si elle contient de l'alumine, qui se précipite dans ce cas à l'état de sous-phosphate. Celui-ci étant séparé, on la rend acide avec de l'acide acétique et on y ajoute un léger excès d'acétate de plomb. Il se forme un dépôt blanc de phosphate de plomb que l'on recueille sur un filtre et que l'on chauffe au ronge sombre pour le peser. Ce sel coutient 19.4 pour cent d'acide phosphorique ou 5.8 pour cent de phosphore.

Arséniures de fer.

1679. Le fer et l'arsente peuvent s'unir en diverses proportions. Ces arséniures sont plus cassauts, plus fasibles et plus durs que le fer. Ils ont l'éclat métallique et conservent la propriété magétique tant que l'arsente mentre pas pour moitié dans le composé. Les acides faibles attaquent les arséniures de fer avec dégagement d'bydrogène arseniqué.

La présence de l'arsenic dans le fer le rend cassant à froid on à

56 chaud, selon la dose, Quoique l'arsenic se rencontre assez souvent dans les mines de fer, cependant la décomposition des arséniures est assez facile par le grillage pour que les fers du commerce en soient rarement souillés. A la dose de denx ou trois centièmes. l'arsenic rend le fer tellement cassant à chaud qu'on ne peut l'employer. Des proportions d'arsenic très-faibles et à peine sensibles à l'analyse, rendent le fer plus cassant; mais on ne s'en apercoit qu'à l'aide d'essais assez précis.

La nature nous offre de l'arséniure de fer mélangé à la pyrite magnétique. Il paraît même qu'il en existe plusieurs variétés. On trouve un arséniure de fer formé de :

Mais ce n'est pas ainsi que sont composés les arséniures les plus ordinaires. On a trouvé, en effet, dans l'arséniure de Reichenstein.

			Klaproth.	Karsten.
Fer			38	32.55
Arsenic.			62	65,88
Soufre.			00	1,77
		-	100	100.00

Le sesquiarséniure de fer serait composé de :

Ce qui s'accorde avec l'analyse de M. Karsten. On connaît enfin un biarséniure de fer, mais on ne l'a encore observé qu'en combinaison dans le mispikel. Il est probable cependant qu'on le retrouvera isolé. Il est formé de :

Le minéral connu sous le nom de fer arsenical est presque toujours du sesquiarséniure de fer. Il est d'un blanc d'étain , à cassure d'un grain fin peu brillant. Il fait feu sous le briquet, et les étincelles répandent une fnmée blanche qui a l'odeur alliacée. Il n'est pas magnétique. On ne le trouve que dans les terrains primitifs.

Le fer arsenical ne peut pas s'exploiter comme minerai de fer, mais on le traite en grand pour en retirer l'arsenic. Le grillage décompose ce minerai; le fer reste à l'état de peroxide et l'arsenic se sublime sons forme d'acide arsénieux.

Mispikel.

1680. On connaît sous ce nom un composé d'arsenic, de soufre et de fer qui se rencontre dans la nature. Il contient

2 at. fer 2 at. arsenic		940	33,8 46,5	54,9 43,4
2 at. soufre		402	20.0	21,7
	_	2020	0.001	0.001

Le misplac ex gris blanc et possède l'éclat métallique. Il cristallise en prisme droit hembifdi 3, a densié ext ede G.23. Il ressemble beanconp au for arsenical, avec lequel on l'a souvent confonda. Comme lui, il se trouve dans les terrains primitils. C'est un composé, atome à atome, de bisulfure et de biarséniure de fer, Quand on le grille, il se transforme en peroxide et fer, adée arsénieux et gaz sulfareax. Quand on le chauffe en vases clos, il se transforme en protosulfure defer et sulfure d'arsenic.

Pour analyser le mispikel, on le traite par l'eau régale à chaud. Le soufre set ransforme en acide suffurique. Le fer pase à l'état de perchierure. On sature la liqueur par un carbonate aclaire, ce qui ocassionue un précipité d'arisfaite de fer. De la liqueur l'atte on sépare l'acide suffurique par le chlorure de barium. Le précipité d'ariséniate de fer ce sensuite traité au cresset par le carbonate de potasse, qui passe à l'état d'ariséniate em extant l'oxide de fer à un. Celui-ci étant séparé par l'eun, os sature la liqueur fiftrée, et on y verre de l'accitate de plomb qui précipite l'acide arsénique à l'état d'ariséniate en mettant l'oxide de plomb.

Avant de procéder à l'analyse, on sépare la gangue au moyen de l'acide hydrochlorique; si elle est insoluble dans cet acide ou dans l'eau régale, on la retrouve après l'action de celle-ci. Quand le mispikel renferme du cobalt et du nickel, l'analyse devient plus compituée et doit se faire comme celle du kapfer-nickel.

Azoture de fer.

1681. Le fer ne forme pas de combinaison bien stable avec l'atole, mais II peut cependant s'unit à ce corps, lo noblient du fer
plus on moins chargé d'azote quand on fait passer le gaz ammoniac
sur do ill de fer incandescent. L'hydrogène est mis en liberté, aissi
qu'nne grande quantité d'azote, el le fer reste unit à une portion
très-rariable de ce d'entier gaz. L'azotere de fer étant décomposable par la chaleur seule, il est facile de comprendre que la quantité d'azote combinée doit varier avec la température emplojee. Il

58

résulte des expériences de M. Desprets que le fer retient souvent de 6 à 7 pour cent d'azote. Il n'a pu lui en faire prendre, même par l'action répétée du gaz ammoniac, plus de 40 à 14 pour cent. Il suit de là one cet azoture est bibasique. Il doit donc contenir

Cet azoture est blanc, cassant et même friable, magnétique et moins altérable par l'air on l'eau que le fer lui-même. Il est plus léger que le fer, car sa densité n'ext que de s'envipon. Chauffé fortement, il perd son azote; mais le fer restant conserve l'apparence que la combinaison lui avait d'onnée.

Les addes agissent sur cet azoture comme sur le fer, mais ils en dégagent un mélange d'hydrogène et d'azote. Il se forme en outre une grande quantité d'ammoniaque qui reste en combinaison avec l'acide emploré.

Borure de fer.

4682. D'après M. Lassaigne, ce composé s'obtiendrait en réduisant le borate de fer au moyen du gaz hydrogène. Il résulte des expériences de M. Arfwedson que l'acide borique n'est pas réduit dans cette circonstance.

Siliciure de fer.

1685. On ne connaît pas de siliciure de fer pur, mais le silicium se combine très-facilement au fer, ainsi que l'ont prouvé ils expériences de Berzélins et celles de M. Stromere. D'après ce denire chimiste, qui a examiné ces sortes de compasés avec le plus grand soin, il serait difficile, sinon impossible d'obtenir le siliciure de feu exempt de carbone; on éprouverait également de grands obstacles oour prénare des composés à proportions fixes entre ces trisé composés proportions fixes entre ces trisé comp

Pour préparer le silléce-écrature de for, on fait un mélange de sille, de noir de funée et de for en livaille, que l'on met en pâte avec de l'huite de lius. Les placé dans un creast et éllesser, on comme forge pendant une beure et plus, âut bort de ce temps, on trouve de silléce au silléce dans la poursé et plus, du bort de ce temps, on trouve de silléce en service de l'entre de l'e

FFR. S

La densité des grains ainsi obtenus varie de 6,77 à 7,52. En général, les moins denses sont cenx qui renferment le plus de silicium.

M. Stromeyer a reconnu dans les grains ainsi préparés quatre variétés principales. La première obêti un peu as marteau; mais au bout de queiques corps, elle se sépare en fragments granulaires. Elle ne se laisse pulvériser qu'avec de grandes difficultés. Sa surface extérieure offre un aspect cristallir et de saspériés; elle est un peu brillante. Sa texture est lamelleuse. Les lames sont brillantes et d'mocolueir analogue à celle du platine.

La seconde ressemble à la précédente en ce qui concerne la fragillté, mais sa surface est lisse, brillante et d'une coujeur analogne à celle de l'antimoine. Sa cassure, au contraire, est grisàtre, presque sans éclat. La lime lai donne un éclat très-vif. Sa texture est grenne, un pen écaillense.

La troisième ressemble à la fonte blanche. Elle est à peu pràsdoué de la même fragilité que les précélentes. Sa surface stiérieure ainsi que sa cassure offrent le brillantet la coulorr de l'argent ou de l'étain. Sa texture est granulaire, compacte. Cette variété est la plus rare.

La quatrième est beaucoup pius ductile; elle ressemble tantôt à l'acier fondm, et alors elle est très-ductile; tantôt elle se rapproche de l'acier ordinaire, et dans ce cas elle est plus dure. Cette variété dureit par la trempe et se colore par le recnit comme l'acier ordinaire.

Toutes ces variétés sont plus dures que le ser sorgé, cèdent à la lime, et prennent alors un éclat très-vis, sortont la dernière; elles sont magnétiques et conduisent hien le fluide électrique.

Les acides sulfurique et hydrochlorique dissolvent ces composés à Faide de la chieleur. Il se d'igage un métange d'hydrogène et d'hadrogène carboné accompagés d'une buile fétide. On obtient pour résidu beaucomp de silice en gelée. L'acide nitrique et l'esu régale exercent une action plus vive, mais il faut toujours chauffer pour est traire les dernières portions de fer, à cause de la production des croûtes siliceuses qui enterloppent les globules.

Voici l'analyse de ces divers composés d'après M. Stromeyer :

	1	Variété amelleuse.	Variété greuse-	Variété. compacte.	Pen ductile.	Très- ductile.
Carbone.		5,58	4.6	3.1	1,8	1,6
Silicium.		9,27	8,0	5,7	3.0	2.2
Fer		85,35	87,4	91,2	95,2	96,2
		100.00	400.0	100.0	100.0	100.0

Ces composés ressemblent tellement à cenx qui suivent que nous aurions pu les confondre dans un même article.

Carbures de fer.

1684. Le for oil to carbone peuvent s'unit et donnent missane à dec composés variés et d'une hant importance pour les arts. Que composés variés et d'une hant importance pour les arts. Que sont les diverses espèces de fontes et d'uclers. Les fonte et actives, and que le for ordinaire, renferment de actrone et myseutions qui ne semblem pas bien définies. Il est pourtant d'including prononcer à cet g'ard, tant à cause de la falble quantité de carbone qu'on y trouve qu'en raison des variations singulières que présente ce carbone dans son mode de combinaison.

Pour bien comprendre les divers caractères des fontes, il faut établir leur composition et en étudier en détail les traits principanx. On distingne quatre espèces de fonte : la fonte blanche, la fonte truidée, la fonte prise et la fonte noire.

La fonte truitée n'est qu'un mélange de fonte blanche et de fonte grise. La fonte uoire paraît être de la fonte grise dont les caractères sont plus dévelopnés.

La fonte prise ou nofre est douce, grenne et un peu malléable. La fonte blanche ou truitée est dure, cristallisée et très-cassante. Chacume de ces variétés présente des avautages ou des Inconviciones pour les diverses opérations des arts. Elles renferment toutes beaucoup de fer, du charbon et du silicium comme principes essentiels. On y rencontra accidentellement du manganèse, du phosphore et du soufre en quantités très-variables.

Voici, d'après M. Gay-Lussac, la composition de quelques variétés de fonte.

Fontes grises obtenues par le charbon de bois.

	De Champagne,	Du Nivernais,	Du Berry, par mélange de coke e
Carbone. Silleium. Phosphore. Manganèse. Fer.	. trace.	2,254 1,050 1,045 trace. 95,675	cliarbon de bois. 2,519 1,920 0,188 trace. 95,375
	100,000	100.000	

Fontes grises obtenues par le coke.

Carbone Silleinm Phosphore. Manganèse . Fer	 In pays de Galles. 2,450 4,620 0,780 trace. 95,150	Dn pays de Galles. 2,550 1,200 0,440 trace. 95,810	Du pays de Galles, 4,666 3,000 0,492 trace, 94,842	De Franche- Comté. 2,800 1,160 0,354 trace. 95,689	Du Cressot. 2,021 5,490 0,604 trace. 93,885
	100,000	100.000	100.000	100.000	100 000

			De Champagne.	De l'Isère-	De Siegen	De Coblent
Carbone.			2.324	2.636	2,690	2,441
Silicium .			0.840	0.260	0,230	0,250
Phosphore	Ċ	·	0,705	0,280	0,162	0,185
Manganèse			frace.	2,137	2,390	2,490
Fer			96,133	94,687	94,328	91,634
			100.000	600 000	100.000	100,000

1685 Il résulte de l'ensemble de ces analyses que toutes les fontes renferment comme principes essentiels du carbone et du silicium et qu'elles peuvent être considérées comme des mélanges indéfinis de carbure et de siliciure de fer. Dans tontes, le carbure de fer paraît être un carbure quadribasique formé de 97 de fer et 3 de carbone pour cent. Ce carbure est associé dans la fonte grise à un siliciure quadrihasique en quantité variable et formé de 94 de fer pour 6 de silicium snr 100. Ce même carbure quadribasique est associé dans la fonte blanche à un siliciure octobasique ou même sédécembasique; le premier contient 3,3 de silicium pour cent ou uu trentième environ, et le second n'en renferme que 1,67 pour cent ou un soixantième environ. Dans beauconp de cas, le carbone ou le silicinm étant donné, celui de ces principes qu'ou suppose inconnu peut être déterminé assez exactement au moyen de ces formales générales. On voit enfin que les fontes grises renferment peu de manganèse. Ce métal se rencontre habituellement dans les fontes blanches, mais n'y semble pas essentiel.

1686. Les résultats qui précèdent montrent combien l'analyse des fontes peut offrir d'intérêt au fabricant ; mais les défauts et les vices de fabrication qui résultent de la présence du phosphore ou du soufre, rendent ces analyses encore plus nécessaires et plus utiles dans la discussion des procédés ou des dosages de l'exploitation.

Pour analyser les foutes avec la précision qui est indispensable, en raison de la faible proportion des éléments qu'il s'agit de doser, l'on est presque tonjours forcé de faire une opération particulière pour chacun des principes.

La fonte étant dissoute dans l'eau régale, on évapore la liqueur à sec. On mêle le résidu avec trois ou quatre fois son poids de carbouate de sonde, et on le chauffe au rouge dans le creuset de platine. On le redissout dans l'acide hydrochlorique et on évapore de uouveau à sec. Après avoir bumecté la masse d'acide hydrochlorique, on l'éteud d'ean, on filtre et l'on obtient la silice qui représente le silicium.

La solution agneuse est traitée par le carbonate de soude en excès, et le précipité bien lavé, puis séché, doit être calciué avec

82

rrois fois sou poids de carbonate de potasse. On dissout dans l'ean et on filtre. Les oxides de før et de mangander resteut sur le filtre, de procéde à leur séparation par les procédés qui serout exposé, plus loin. La liqueur filtrée doit être saurée par l'acide nitrique, du y verse de l'acétate de plomh qui en précipite du phosphate de sjoudn (1678, dauquel on déduit le phosphore.

Justice 1, 10 of 1, 1

Four Sasurer st la fonte renferme du sonfre et pour doser celuich, on met dit ou vingt grammes de fonte dans une corne avec de Tacille hydrochique. Les gas qui s'en dégagent sont dirigés dans me dissolution d'acctata caide de plomb. Il se forme du salfure de plomb, qui, étautlaré, séchée a travosé d'acide intrique, puis chandle au rouge, se transforme en sulfate de plomb. D'après son poids, on dédut la quautife riproprisonelle de sourfre.

1687. Outre la différence qui existe, quant à la proportion de carbone, entre les diverses fontes, elles présentent de grandes variations quant à l'état du carbone lui-nême.

Ainsi la fonte blanche coutient du carbone combiné avec le fer et répaudu dans tonte la masse d'une manière uniforme. L'acier trempé est dans le même cas.

La fonte blanche adoucie par le grillage contient un carbure de der riche en carbone, disséminé dans une grande quautité de fer aciéreux ou carbone de fer bieu moins riche en carbone. L'acier non trempé est dans le même cas.

non trempé est dans le même cas.

La fonte grise se compose essentiellement de ce même fer aciéreux métangé de charbon cristallin ou graphite.

Le charbon peut donc exister sous trois formes dans les fontes : à l'état libre, à l'état de carbure de fer disséminé, à l'état de combinaison uniforme dans toute la masse.

Telles sout les idées neuves et importantes émises à ce sujet par M. Karsten. Elles expliquent les propriétés les plus remarquables des fontes.

1688. La méthode d'analyse indiquée plus haut fournit très-

FER

exacioment la tesent en carbone d'une foote, mais elle ne donne aucone lumière sur son état de combinaison. Cest dans l'action des acides sur ces matières que ll. Karsten a pulsé les renseignements qui l'ont dirigé. Nais les produits en sont si variés qu'il est difficile de regarder la matière comme épulsée. En effet, les fontes en se dissolvant dans les acides donnent beaucoup d'hydrogène, unais fournissent en outre de l'approprie plus ou moint carboné. Elles produisent une matière huifeuse punnée découverte par Proust. Elles donnent même quelquéelsis missance à des compueis soldies, d'apparence grasse. Ces composés, alinsi que l'huile, sont probablement de l'Audrere de carbone plus ou moins carboné.

Outre ces composés, ou obtient souvent de charbon pur cristallie; éest le graphite. Il se sépare dans d'autres occasions une muitère qui a l'aspect du graphite, mais qui est attrable à l'aimant et qui reaferme du fer et du charbon combines; c'est le carbour de fer graphiteux. Ein le carbone passe fort souvent à l'état d'une substance brune très-analogne à l'acide ulnique, soluble dans les alculis arélle colorne ne brune t très-combastible. C'est le charbon brun.

De toutes ces maières, le graphite et le carbure graphiteux précisions reuis dans les fontes. L'hydrogène carboné et les hydrares solides on liquides sont das à l'union du carbone naissant avec l'hydrogène de l'eau. Le charbon bran paraî l'ère de l'acide uninique qui est omposé de carbone et d'eau. Sa formation estge le conocurs de cette dernière et semble s'effecture i sous l'influence des acides en présence du charbon missant. La formation de ces divers composés et done un indicie de la séparation du carbone dans un état de division moiéraliaire qui suppose une combinaison ninime entre la carbone et le fer. Comme ces composés varient, il fant en conclure que le mode d'union du fer et du carbone «est pas toujours le même, et leur étude atentive permettra peut être un jour de reconnaitre quels sont les composés déduis dont le mélange constitue les fontes.

Comme les foutes, aclers on fers renferment, en outre, du ourhome à ces dierre cidat, des traces de phosphore ou de soufre et souvent d'assez grandes quantités de siliciume, il est facile de voir que sous l'induence des acides on pourre obtaine de l'hydroghes salfire, de l'hydrogène phosphoré et de la silice. Le silicium décompose l'ean au moment où li est mis en liberté, quoquivil ne paisse pas la décomposer quand il a subt l'action de la chalour. Avec les acides oxigénants, comme l'acide nivirgue et l'eur régale, le phosphore sa transforme dont entière en acide phosphorique, mais le soufre ne passe qu'en partie à l'état d'acide sulfurique; le stilcium donne toujours de la silicium.

1689. Les variations dans les composés que forme le carbone,

selon la nature du composé ferrenx ou celle de l'acide, méritent un examen plus approfondr et qu'il fant faire sur chaque variété en particulier.

La frr, en sedissoirant dans les addes sufficique on hydrochlorique faibles, laisse pour résidu le carbure graphiteax. Celni-d pant tonjoars composé de 00 de fer et 40 de carbone pour cent; e equ correspond à pen près à un atome de fer pour six de carbone. Ce carbure est mageldique; il se transforme en acide carbonique et oxide rouge de fer quand on le chauffe au ronge avec le contact de l'Ajir. Les acides suffraipe ou bydrochlorique lui enlèvent aisement le fer et font passer son carbone à l'état d'une poudre brune fortana-logue à l'adde antique. L'adde intrique en change très-vite ausst la nature, s'empare du fer et le fait passer à l'état d'une poudre brun rouge très-andogue à l'adde audimique.

L'acide hydrochlorique concentré dissout le fer sans résidut; tout le charbon passant à l'état d'épurgène carboné. L'acide suffurique concentré ne laisse pour résidir que quelques traces d'un pour prime analogne à l'acide unifique. L'acide nitripue ou f'eun régale laissent, quand its sont écnetus d'eun, un compacé charbone rouge brun, ellement aliérable par l'acide de ces acides que, si cu les emploie concentrés et chauds, tout le charbon disparait et il me reste acum résid.

L'acier non trempt se comporte commo le fer. L'acide hydrochlerique concentr no laisse auen résitu, tout le carbone passant à l'état d'hydrogène carboné. Les acides suffurique ou hydrochlorique falbles donnent naissance a un résidu plus abondant de carbure graphitent. L'acide suffurique concentré sole aussi beaucopp de carbure graphitent en désilles, mais il le transforme promptement en acide studique. L'acide nitrique concentré se comporte de la mem manière, l'acide nitrique concentré se comporte de la mem manière, avec des carboné dant transformé on acide callies graphitenses, tout le chérno d'ant transformé on acide szanluine.

L'acier trempé ne fournit jamais de carbure graphiteux.

Il se dissont sans rédid dans l'acide hydrochlorique concentre et bouillant; l'acide sulfurique concentre laisse un faible réside charbonneux; l'acide nitrique concentre convertil e carbone en acide azulnique. L'acide nitrique faible en sépare d'abord des flocus noirs qui se convertissent très promptiement en acide azulnique. L'acide sulfurique et l'acide bydrochlorique faibles donnent toujours un réside d'acide ul mique.

La fonte blanche présente des phénomènes analogues à ceux que l'on observe avec l'acier trempé, mais ils sont encore plus tranchés. L'acide bydrochlorique la dissout sans résidu quand il est concentré et bouillant. L'acide sulfurique laisse un peu de charbon noir. L'acide FFB.

nitrique sépare des flocons noirs qui se changent bleutôt en acide azulmique. Les acides non oxigénants étendus d'eau dissolvent trèsdifficilement cette espèce de fonte et donnent de l'acide ulmique.

La fonte orise offre des caractères non moius précis. L'acide bydrochlorique concentré et bouillant la dissont vivement et laisse toujours un résidu de graphite ou charbon pur lamelleux. L'acide sulfurique en fournit aussi; mais il se forme en outre de l'acide nlmique. L'acide nitrique et l'eau régale donnent aussi du graphite mélangé d'acide azulmique. L'action la plus remarquable est celle des acides sulfurique on hydrochlorique faibles et froids. L'action exige plusieurs mois et offre des résultats très-compliqués. En effet, outre l'bydrogène carboné et la substance buileuse qui se produisent toniours dans les réactions qui nous occupent, on obtient nu résidu charbonneux très-abondant. La potasse en extrait de l'acide ulmique et se colore en brun foncé en laissant des écailles graphiteuses. Une partie de celle-ci peut être séparée par l'almant : c'est le carbure de fer graphiteux. Le reste est du graphite ou charhon lamelleux pur. Ainsi la fonte grise ne fournit pas moins de cinq modifications du charbon dans cette circonstance; ce qui montre combien sont compliquées et variées les combinaisons dans lesquelles le fer est engagé dans ces sortes de composés.

Au total, la fonte grise douce se comporte comme un mélange de graphite et d'acier nou trempé; la fonte grise refroide hrusquement se comporte comme l'acier trempé mélé d'un peu de graphite. La fonte blanche adoucle agit à son tour comme un acier non trempé très dense et très-clur, unais sans mélange de graphite.

Tels sout les phénomènes qui out servi de hase aux idées de M. Karsten. La théorie de ces combinaisons en reçoit une vire lumière, quoiqu'il reste encore à éclaireir le rôle du silicium dans toutes ces réactions.

Il est évident, par l'ensemble de ces résultats, qu'outre l'analyse absolue dont nous avons indiqué plus baut la marche, il est nécessaire de soumettre les fontes, les aciers ou les fers à des essais qui puissent déterminer le mode de combinaison du carbone.

On traite donc ces divers composés par les acides étendus d'eau. Si l'acide n'est pas oxigianan, li se dégage de l'hydrogène et de l'hydrogène carboné accompagnés d'une substance bulleuse très-volaulte entrainée en partie par le gaz et dont le reste e dépose sur les parois du vase. On reconnaît la présence de cette buile à l'olieur de gaz, Pour la renceillit," on lit passer le gaz dans de l'alcoul alsolu, qui retient cette substance, que l'on précipite ensuite pai l'addition de l'eun. La matière bulleuse trouble la liquer et se rassemble à sa surface. Il reste dans l'appareil un réside charbonneux. Tantôt il est pris tendre las gris comme le graphite; tantôt ss FER.

il est d'un brun rougestre; tantôt enfin il présente denx de ces us.
difications ou les trois à la fois. La potasse ou la soude caustique et
séparent le charbon brun rougestre, qu'elles dissoivent et qui se
comporte avec ces bases comme l'acide ulmique. Le reste, étan
laive et séche, est soumis à l'acidin du barreau simanté, qui enlière et soume soumis de l'acidin du barreau simanté, qui enlière totte le carbone de fer graphiteux composé de 60 de fer et 40 de
carbone. On a pour résidu le graphite qui peut contenir un peude
silice, bien que la potasse en ait dissous la majeure partie. Pour
corriger tous ces résultats, il faut donc déterminer la quantité de
silice par une opération distituet.

silice par une opération distincte.

Le chlorare d'argent agit sur les fontes. Ou s'en est servit pour les analyser; il se fait un dégagement d'hydrogène du probablement à la présence du silicium dans la fonte. L'action a lite à froit et per voie humèrie : on prend un morcean de chlorare fondu sur leguet on place le morcean de fonte, et on humerie la massa avec de l'ace. Le mélange est abandonné à lui-même; l'argent se rédnit à l'état métailique en conservant la forme du drourare, et le frest complétement dissons. Il faut 8 à 10 partiss de chlorare, pour bien dissondre une partie de fer. On obtient par ce moyen tout le carbone de la fonte; mais fe résidu n'est pas du carbone pur; il peut racfermer du graphite, du carbone graphiteux et du charbon rong, ainsi que de la siliec. Le chlorare d'argent agit done comme la caides, et le résidu qu'il fournit doit être analysé par les mêmes moyens.

1600. Fonte grise. Cette fonte varie, pour la couleur de sa cassure, din noir au gris clair. Sa couleur est d'autant moins foucée, que son grain est plus serré. Sa texture présente tantôt un ties grent, tantôt une cassure unie. La fonte grise n'oftre jamais de cristanta distincts, ou din moins ceux qu'on y reucoutre sont produit par des combinaisons interposées.

Cette fonte est trop poreuse ponr qu'on puisse lui donner un bean poil. Sa densité varie de 6,798 7,08. Cette densité est un fudée de sa prossité, car elle est plus faible que celle de la fonte blauch; quoique la proportion de fer soit fa même dans les deny fontes.

La fonte grike se laise liner, couper au cisean et forer asserfacilement. Elle reçoit l'impression du marieau. En barres de vingtiquarante millimètres d'épaiseur, elle casse sous me charge qui varie de 9 à 13 kilog, par millim, carré. En général, la ténacité de la foute grise an-dessous d'une certajne limite, dinduver apide ment avec le diamètre des échantillons. Le refroidissement rapide que les petits objets de fonte grise d'pronvent au moment de la coulée, font passer celle-ci à l'état de fonte blanche et la rendest sinis beaucoup plus fargile et blem moins tepane.

On observe le contraire en ce qui concerne la résistance à l'écra-

sement. La fonte griss ordinaire ne peut supporter, par millicarré, qu'un poids de 60 à 100 kiloge, tambis que ce poids d'élère de 100 à 150 kilog, quand elle a été coulée minos et qu'elle est derenne blanche en se refroidissant. Quand l'Objet sommis à l'expérience exte notne grise, il a'aplait subitement, dès que la charge est parvenue au point nécessaire. Lorsqu'il est en fonte blanche, il se réduit en poudre avec une vire déconsion et d'égenement de lumière.

La fonte grise est plus fusible que le fer, mais moins que la fonte blanche. Elle se dilate en passant de l'état liquide à l'état solide. La dilatation linéaire de la fonte mesurée de l'état liquide à la température ordinaire est de 1/96.

Fondue à l'abri du contact de l'air et refroidie lentement, la fonte grise conserve tontes ses propriétés; mais si on la refroidit brusquement, elle se convertit en fonte blanche. C'est ce qui arrive toniours, lorsque l'on verse la fonte en fusion dans de l'eau froide. On obtient le même résultat quand on coule la foute grise en plaques minces, et en général quand on monle des objets de petite dimension. Un refroidissement trop rapide, quelle qu'en soit la cause, produit toujours cet effet. La fonte grise, conlée en grandes masses, n'éprouve guère d'altération ; mais si on la coule en masses movennes, elle offre de la fonte grise au centre et de la fonte blanche à la surface des objets. Ces résultats s'expliquent par la rapidité du refroidissement de la surface et par la lenteur du refroidissement du noyau. On conçoit aussi très-bien que dans les grandes masses la fonte ne change pas de nature, car alors le refroidissement, même à la surface, ne s'opère qu'avec lenteur. On peut mettre à profit cette circonstance pour couler des objets dont la surface est en fonte grise tandis que le novau est une fonte blanche. En effet, la fonte étant refroidie lentement, on la plonge dans l'eau pendant que le noyau est encore fluide, et celui-ci par sa subite solidification se convertit en foute blanche.

On adoucit très-souvent la fonte grise devenue blanche. Le recuit suffit pour cela, puisqu'il la ramène à l'état de fonte grise. On opère ce recuit dans de la poussière de coke.

La fonte grisc chauffee au contact de l'air s'altère blem moins repidement que lo fonte blanche. Quelque moins finishle qu'elle, sa liquidité est plus parfalle. Ces propriétés font préférer la fonte griss paur loss les objets qui reignest une seconde fosion, car elle pénètre mierre dans tontes les parties des moules et occasionne moins de déche. La fonte grisse abesind être rapidement fondue, car si elle est longtemps maintenne an rouge, avec le constat de l'ârr, elle change de nature, d'esterient palrévaleute et assos cossistance. Elle est alors convertic en grande partie en fer ductile qu'on ne peut plus fondre.

La fonte grise se rouille plus facilement et plus profondémen que la fonte blanche. Trois canses agissent simultanément pon amence or évaluta; elle est plus porues; le fer qu'elle contient ex réellement uni à me moindre quantité de charbon; enfin. le graphite et le fer étant séparés dans la fonte grise, il en résulte une action gaivanique que la fonte hanche ne peut jamais présenter.

1691. Fonte blanche. Elle possède une conjeur argentine avecus del cita métallique. Sa texture varie et présente tantôt une cassure rayonnante, tantôt une cassure rayonnante, tantôt une cassure rayonnante, tantôt une cassure resquilleuse ou même compacte et presque conchoïde. La fonte blanche présente souvent des cristaux très-rolumineux. Ce sont des pyramides quadrangulaires que la cassure met à nu et qu'on pent isoler facilement, en faisant écouler la partie liquide de la fonte, quand les masses sont à moitié solidifiées. La densité de la fonte hanche varie de 7,44 à 7,84.

La fonte blanche raye le verre, résiste à la lime et au forte, cassos sous le marteau ou sous le cisean, sans en recevoir l'impression. Cette fonte est bien moins tenace que la fonte grise, mais elle résiste mienx à l'écrasement. Elle est plus fusible que la fonte grise et se dilate comme elle en se solidifiant, mais sa dilatation est moins forte.

La fonte blanche acquiert les principaux caractères de la fonte grise quand on la revêt d'une substance poreuse et qu'on la chauffe longtemps à la chaleur rouge an-dessous de son point de fusion.

La ponsière de charbon, le graphite, l'argile, la craie, les cendres d'os et l'oxide rouge de fer produisent également cet éllet, mais les deux demirlers substances sont préferables. L'art d'adoute la fonte, dont Réammr s'est tant occupé, repose sur cette propriéé qu'il a observée le premier. Cette opération semble avoir suntou pour objet de permettre au carbone de passer à un antre état d'agrégation et de se ségarer du fer auquel il est uni, pour prendre, en partie au moins, l'état isofé sous lequel on l'observe dans la fonte grise. Si, comme on l'assarre, la fonte s'adoucit sans changer de polds, c'est au moins la seule explication possible.

Chauffée au contact de l'air, la fonte blanche liquide ne tarde pas à s'épaissir et à se solidifier complétement. Elle se trouve convertie en acler par la perte d'une partie de son carbone, C'est nue modification qu'elle épronye très-aisémant.

Chauffée à un degré très-élevé et blen au delà de son point de fusion, la fonte blanche, d'après M. Karsten, se convertit ensuite en fonte grise, si on l'abandonne à un refroidissement excessivement lent.

La présence du sonfre dans le fer détermine presque tonjours la formation de la fonte blanche. En chauffant de la fonte grise arec un peu de soufre, on la transforme en fonte blanche, qui ne peut

FER. redevenir grise par un refroidissement leut. La présence du soufre paratt donc agir sur la production du graphite.

Le phosphore agit comme le sonfre, mais empêche moins bien la production du graphite. Aussi tronve-t-on du phosphore dans toutes les fontes. Il angmeute à la fois lenr fusibilité et lenr liquidité. Les fontes phosphorées en deviennent plus propres au moulage des obiets délicats.

Aciers

1692. Sons cette dénomination générale on confoud diverses substances qui contiennent toujonrs environ 99 pour 100 de fer, et par conséquent nn centième au plus de carbone, de silicium ou de métanx alliés accidentellement ou à dessein. L'acier n'a donc rien de bien fixe, en ce qui touche sa composition et même ses caractères extérienrs. On groupe les aciers en quatre variétés principales : l'acier naturel, l'acier de cementation, l'acier fondu et l'acier damassé.

Ce qui distingue l'acierdans tous les cas, c'est la propriété remarquable qu'il possède, de durcir par l'opération de la trempe, et de se ramollir quand on le recuit, c'est-à-dire quand on le chauffe à un degré plus ou moins élevé pour le laisser ensuite refroidir lentement.

L'acier est plus dur que le fer, même quand il a été refroidi lentement: mais quand on le chanffe au rouge, et qu'on le plonge brusquement dans l'eau froide, il acquiert une grande dureté et devient capable de rayer le verre on de résister aux meilleures limes. La trempe, car c'est le nom par lequel ou désigne cette opération, rend l'acier plus dur, pins cassant et moins dense. Les arts tirent un parti si précieux de cette propriété caractéristique, qu'il est nécessaire d'en examiner avec attention toutes les circonstances.

1695. Les effets de la trempe se rattachent à la théorie de M. Karsten. Comme on l'a vu. ce savant métallurgiste suppose que la fonte trempée, c'est à dire refroidie brusquement, conserve la nature qu'elle possédait à l'état liquide, tandis que dans la fonte refroidie lentement il s'établit un nouveau mode de combinaison des éléments. Il est bien probable que l'acier est dans le même cas-De telle sorte que l'acier trempé devrait être plus homogène que l'acier refroidi lentement. Toutefois cette théorie est loin d'être à l'abri d'objections. Si on peut en admettre l'application à tous les cas où l'acier a été chauffé au rouge avant la trempe, il est difficile au moins de croire que les recuits qui s'effectuent à de basses températures pnissent s'expliquer de la même manière.

Le phénomène de la trempe n'a pas assez frappé l'attention des physiciens. Son analyse conduirait, on n'en peut douter, à des déconvertes importantes pour la théorie des mouvements moléculaires

des corps. En général, on voit que la trempe fait naître dass les matières qui y sont sonmises un état particulair d'agrégation plus on moins stable. La trempe ramollit momentanément le soufre, elle ramollit le bronze d'une matière durable. Elle rend an contraire dura et fragiles tous les cons vitreux ; elle produit le même effet sur l'acier. Je ne connaîs pas d'explication certaine des faits observés sur le soufre et le bronze. En ce qui concorre le verre et l'acier, on a proposé depuis longtemps nue explication toute mécanique.

The current of the control of the co

Il règue, comme on voir, une grande observité sur les causes qui pouvent expliquer les effets remagnables de la remape. Toutedis, on pourrait admettre que les deux explications sont vraies, et que l'acleir tempés au ronge deit es propriétés à la tousion modésulaise qui résulte d'un refroidissement noiesal, et à l'état de combination particulier qui provient d'un refroidissement abbit. C'est ainsi qu'on pourrait expliquer, à la fois, les effets de la trempe et cext du renit. La trempe aurait pour objet exsentid de donner à l'acleir la constitution homogène nécessaire à sa dureté. Le recuit serait destiné à son tour à déstruire l'este physique de la tempe qui roud l'acleir trop cassant; le recuit restituerait donne à l'acleir et su found l'acleir trop cassant; le recuit restituerait donne à l'acleir et sa ténacité, sans loi d'est à dureté dui le fait rénobreller.

1694. En nous occupant de l'acter sous le rapport pratique, nots ferous commitre les degrés de trempe et les degrés de reent les plus courenables pour les direress variétés d'acter ou les dirers instruments qu'on en fabrique. Pour le moment, il suffit d'établir, qu'en général pour tremper l'acter, on le chauffe de nouvaet une mais seulement jusqu'au moment où sa surface se colore. L'acter chauffe prend successirement les couleurs surfaunts, qui servent d'indice : paille, janne foncé, rouge, violet, bleu, gris, blanc-ûn dépasse rarement le blée dans l'orderation du reconstruit.

ESR 75

Plus la température de l'acier est élerée au moment de la trempe, et plus la trempe est dure. La faculté condoctrice du liquide, s'a capacité pour la chaleur, et surious sa température, sont autant de causes qui infinent sur la dureté de la trempe, en rendant le refrédissement plus ou moins prompt.

Le mercure donne la trempe la plus dure; viennent ensuite l'eau acidulée et l'eau saiée, et eu dernier lien les corps gras. Dans les arts, on n'emploie presque jamais le mercure, mais on se sert sonveut des autres véhicules.

Le recuit peut, à son tour, se modifier avec la même facilité. Tantôt, on laisse refroidir lentement l'objet recuit; tantôt, on le plonge dans l'eau froide au bout d'un temps plus ou moins long, mais avant qu'il soit entièrement refroidi.

On était disposé, dans ces demires temps, à regarder le recuit comme un simple correctif destiné à détruire une partie des effets d'une trempe trop dure. On supposait que la difficulté que les ouvriers épouvent à donner du premier comp le degré précis de trempe couvenible, les avait portés à le dépasser un peu pour y revenir ensuite an moyen du recuit. J'ài péine à croire qu'il en soit árisit. Il me parait plus probable que la trempe, ne produir, es général, son effet utile qu'autant qu'on a chanife l'acter un point de le ramoillir. La nécessité du recuit, attesté par une longue pratique, montre que cette opération doit avoir pour but de corriger quelque éféant inhérent à la trempe.

La théorie, développée plus haut, pourrait expliquer ces résultats; elle rend compte avec la même facilité des autres propriétés

de l'acier.

1685. L'acier possède en général une couleur blanc grisdire; sa cassure est compacte, unie, douée de l'éclata métallique; mais à wu monitare degré que colle du fer; sa texture est greune, à grain fai, égal et serré. L'acier preud un très-beau polt, ce qui est dù à la fois à sa compacité, à la finesse de sou grain et à la propriété qu'il possède de ne junais d'evenir nerveux.

La trempe modifie un peu ces caractères. La surface de l'acrer derient un pen bullense, et son grain plus poreux. Mais ces modifications ne se reconnaissent bien qu'à l'aide de la loupe-

La densité de l'acier varie. Voici quelques résultats qui peuvent eu donner une idée :

 Acier non trempé.
 7,758 Hawlsbee.

 Acier trempé.
 7,704 ld.

 Acier fondu, martiné.
 7,319 Lewis.

 Id. trempé rouge blane.
 7,851 td.

 Woolt du Bengale.
 2,730 Stodart et Faraday.

ld. refondu et martelé. . . 7,787 td. Ces résultats prouvent que le martelage augmente la densité de

l'actier, comme on pouvait s'y attendre. Ils font voir en outre que la trempe la diminue. Fortin s'en est assoré par des épreuves décisies. Il a vu qu'elle variaitave les dimensions des pièces, et que la dilatation résultant de la trempe était plus grande sur les morceaux d'scier d'un grand volume que sur les petits. L'accord des grésultats avec la théorie ancienne de la trempe, et la difficulté qu'on éponve à s'en rendre compte, s'on adopte exclusivement les idées de M. Karstien, sont autant de raisons qui m'engagent à combiner les deux théoriex. Voiel es résultats de Forin :

	Largeur.	Longueur.	Epaisseur.	Dilatation linégire.
Plaque .	. 30 lignes.	Longueur. 50 id.	4 id.	0,0004
Barreau	. 5	50 id.	2,4	0.0002

Les expériences de Brisson sont encore plus précises. Il a opéré en prenant la densité. Volci ses résultats:

Acier a	inglais non éeroui, non trempé.	7,833
Id. i	ortement ecroui	7,872
ld. 1	ortement écroui , trempé très-dur.	7,818
Id. 1	ion écroui, trempé très-dur	7.816

D'où l'on voit, que l'effet de l'écronissage disparaît quand on chauffe l'acier au degré nécessaire pour le tremper; car il n'y a plus de différence après la trempe entre l'acier écroui et celui qui ne l'était pas.

1696. Examinons maintenant les principales espèces d'acier. Elles se classent en denx groupes.

Le premier comprend l'acier naturel, l'acier de cémentation et l'acier foudu ordinaire qui sont des variétés plus ou moins homogènes du même type. Touchés avec une gotte d'acide nitrique faible, il se développe à leur surface une tache noire due au carbure de fer mis à nu. Le fer doux ne produit rien de semblable.

Le second se compose des aciers damassés. Ceux-el, soumis à l'action de l'acide airique faible, laissent voir des dessins plus ou moins agréables, dus à un état eristalli no dibroux de la masse intérieure. L'acide, en rongeant la surface, découvre les figures produites par ces fibres cristallique.

1697. Acier naturel. C'est celui qu'on obtient soit par le traitement direct des minerais de fer, soit par le traitement de la fonte-

Dans les lorges catalanes, la réduction des minerais de fer carbonaté fournit à volonté du fer ou de l'acier. Cette variété d'acier porte le nom de fer cédat.

Lorsqu'on emploie la fonte, on la décarbure en la chauffant à l'air; le produit qu'on en retire porte le nom d'acére brut. On en forme des trousses que l'on forge pour les étirer; le produit prend alors le nom d'acier à deux marques. En réliérant l'opération, on obtient l'acier à drois marques. Uacier brut est toujours inégal;

FER. les aciers à denx on trois marques sont de plus en plus homogènes.

Il est probable que l'acier naturel a été découvert presque en même temps que le fer; car il est bien difficile de produire du fer par les procédés qu'ont dû employer les premiers métallurgistes . qui sont parvenus à extraire ce métal, sans produire en même temps de l'acier. Du moins est-il certain que la connaissance de l'acier naturel est de beancoup antérienre à celle des antres variétés d'acier. Aristote en a décrit la fabrication.

Voici des analyses d'acier naturel, extraites d'un rapport fait à la Société d'encouragement, par M. Héricart de Thury. Le carbone y est dosé trop bas.

		De Hougrie.	De Rives
Carbone.		0,25	0,25
Silicium-		0,78	0.58
Fer		98,97	99,17

L'acier brut est employé dans la fabrication des instruments aratoires. L'acier à trois marques forme une étoffe très-estimée ponr la fabrication des ressorts et des armes blanches.

1698. Acier de cémentation. On donne ce nom à un acier qui se prépare en chauffant au rouge du fer en contact avec de la ponssière de charbon. La conversion en acier s'effectue de la circonférence au centre ; aussi, cet acier présente t-il nne grande inégalité. quand il n'a pas été corroyé avec soin. Cet acier est aussi connu sous le nom d'acier poule. Il offre à sa surface des bulles qui le caractérisent, ce qui lui fait donner dans le commerce le nom d'acier boursousté.

Cet acier se forge et se sonde fort bien avec le fer et avec luimême. Il devient très-dur à la trempe et prend un beau poli blanc. ll est quelquefois pailleux; c'est pour éviter ce défaut qu'on a recours à nne seconde cémentation.

Quand l'acier de cémentation a été corroyé avec soin, on le cémente donc une seconde fois. Il devient plus homogène, prend nn plus beau poli et conserve la faculté de se sonder sur lui-même. Cette variété est connue sous les noms d'acier de seconde cémentation ou d'acier à l'éperon, dont il portait antrefois l'empreinte.

L'acier de cémentation se fabriquait en Angleterre par des procédés secrets, lorsque les recherches de Réaumar firent connaître les principes et les règles de cet art. L'acier de cémentation tire sans doute son origine de l'opération connue sons le nom de trempe en paquets. Celle-ci consiste à soumettre du fer à nue chaleur rouge, après l'avoir garni d'une enveloppe charbonneuse, et à le tremper ensuite dans l'eau. La surface se trouve aciérée par cette

74

opération. On préfère le charbon animal, celui qu'on obtient at moyen de chiffons de laine, par exemple, pour cette cémentation rapide qui est souvent employée dans les ateliers de ulachinerie quand on vent durcir la surface de certaines pièces.

Par analogie, on désigne encore sous le nom de trempe en paquete une opération souvent pratiquée sur l'acier luti-même. Alors, elle a pour objet de garantit de l'oxidation les portions délicates ou même d'empécher la surface des objets de se désactérer, ou l'emploie souvent pour les limes. Comme l'acier s'oxiderait et que la taille serait détruite, si les limes restaient exposées à l'action de l'air pendant qu'on les chauffe, on prévient est accident en les cafermant dans un cylindre rempil de poussière de charbon. Lorsque leur température est suffissamment élevée, on les retire une à une pour les tremper.

On peut se contenter d'enduire les limes avec de la suie délayée dans de l'eau salée ou avec de la lie. On les chauffe au ronge; on les redresse si elles se sont voilées et on les trempe dans l'eau.

L'acter de cémentation est réservé à la fabrication des limes , à celle des outils et des objets de quincallierie. Soudé an fer, il sen à armer des marteaux , des cléaux, des endumes. Mélangé ave d'antres acters, ou même avec du fer, il produit des étoffes propresà la fabrication de tous les instruments reschairments.

Voici l'analyse de l'acier de cémentation de la forge de Remmelsdorf, département de la Moselle. Ces analyses ont été faites par M. Vauquelin.

Carbone.	. 0,79	0,68	0.79	0.63
Silfeium.	. 0,15	0,12	0.15	0.11
Phosphore.	0,34	0,82	0.79	1.52
Fer	. 98,72	98,58	98,27	97.74
	100,00	100,00	100.00	100.00

L'acier naturel doit avoir à peu près la même composition. Il faudrait, pour avoir une idée juste de ces composés, analyser les aciers brais et les mêmes aciers corroyés plusieurs fois; cer il les certain que les chaufles qu'on fait éprouver à l'acier lui enlèvent du carbone et du siticium et tendent à le rameera - l'était de fr. on ne peut donc apprécier la nature d'un acier brut par celle du même acier ravaillé on forgé.

1000. Acter fondu. C'est le plus homogène de tons. Il éobtient, en effet, en sonnettant l'acter de cémentation à une fusion parfàite. La trempe dans l'eau list donne une grande dureté, jointé à une grande ténacité, ce qui le rend propre à l'orner des burins et des ciseaux capables de couper le fer, l'acter et la fonte. Il prênd un très-beau poil, ce qui le rend préférable à tous les autres pour un très-beau poil, ce qui le rend préférable à tous les autres pour

75

FER. la belle contellerie fine. L'emploi de l'acier fondu dans le commerce ne remonte gnère au delà de 1750.

On fabrique quelquesois un acier de seconde susion. Il se prépare en fondant une seconde fois de bon acier fondu. Il en résulte un produit plus homogène, capable d'acquérir un poli trèséclarant.

Depnis quelques années, on est parvenn à préparer des aciers fondus qui ont la propriété de se souder sur eux-mêmes et avec le fer.

L'acier fondu présente quelquefois une propriété remarquable et préciense, il se trempe très-dur par la senle action de l'air. Il suffit de le chanffer au rouge et de le laisser refroidir au contact de l'air. Cet effet s'obtient même en le forgeant à froid assez violemment, de manière à l'échanffer et le laissant ensnite refroidir. MM. Poncelet sont parvenus, dès 1819, à fabriquer en grand et à volonté cette variété remarquable d'acier.

Il paratt qu'en sonmettant l'acier à la fusion, on lui fait perdre beaucoup de silicium et un peu de carbone; c'est au moins ce qui résulte de la comparaison des analyses ci-dessus avec celles qui suivent. Il est nécessaire même d'observer que les chimistes qui se sont occupés de l'analyse des aciers admettent souvent plus de carbone que n'en a trouvé Vanquelin. A la vérité, les procédés employés jusqu'à M. Gay-Lussac méritent peu de confiance.

Voici l'analyse de quelques aciers fondus, par M. Gay-Lussac.

		Anglais,	Istre.	Français, tre qualité.	Français, 2- qualité.
Carbone.		. 0,62	0,65	0,65	0,94
Silicium.	٠	. 0,03	0,00	0.04	0,03
Phosphore Fer	•	. 99,52	99,27	99,24	98,87
101	•	100.00	100,00	100,00	100,00

1700. Acier damassé. On désigne sons ce nom une variété d'acier qui laisse paraître une sorte de moiré quand on attaque sa surface an moven d'un acide faible. Les lames des sabres orientaux sont souvent faites avec un acier damassé fabriqué par des procédés qui ne nous sont pas connns. Voici ce qu'en dit Tavernier :

- · L'acier susceptible d'être damassé vient du royaume de Golconde; il se trouve dans le commerce en pains de la grossent
- d'un pain d'un sou; on les coupe en deux pour voir s'ils sont de » honne qualité, et avec chacune des deux moitiés ou fait une lame
- r de sabre.

Il résulte de cette description que l'acier en question est en calots fondus. On va voir, en effet, que l'acier damassé est toujours un acier fonda.

M. Bréant a obtenu un bel acier damassé, en fondant 100 parties de fer doux et 2 parties de noir de fumée.

100 parties de limaille de fonte grise et 100 de la même limaille grillée ont produit anssi un bel acier damassé. Les fontes les plus noires réussissent le mieux.

M. Bréant a parfaitement constaté que l'acier ne prend le damassé qu'autant qu'il a été refroidi lentement après la fusion. Si on douie en lingots, il ne se damasse pas. Le damassé résulte donc d'une cristallisation régulière, que l'acide met à découvert et qui résisie aux chaufes nécessaires nour forger l'acier.

En général, l'acier damassé est difficile à forger; c'est une conséquence de sa texture cristalline. Chaufié à blanc, il s'émiette sous le marteau; an rouge-cerise, il case. Il y a donc une température favorable à saisir : voilà pourquoi cet acier ne peut être maniéque par des ouvriers très-habiles. La manière d'étirer l'acier exerce, dur reste, une grande influence sur la configuration des dessins.

M. Bréant regarde l'acier damassé comme un mélange d'acier ordinaire et d'un carbure de fer régulièrement cristallisé. Il est bien probable, en effet, que, par le refroidissement lent, la masse s'est partagée en fonte blanche cristallisée et en acier ordinaire. On me voit uss qu'il unisse en fère autrement.

On suppose, toutefois, que l'acier damassé ainsi préparé ne contient que d'u fer et du carhone, ou du silicium. Mais il serait possible qu'il contini aussi de l'aluminism dà à la réduction de l'argile des creusets. Telle cst la nature d'un acier damassé de l'Inde, qui est comus ouss le nom de vooré. Cet acier es farirque à Bomby. L'aluminium y a été reconnu par M. Paraday. Volci son analyse par M. Gar-Linsse.

		Wootz brat.	Id. forgé
Carbone		1,407	0,957
Silicium		0,120	0,000
Aluminium		0,948	0,000
Fer		97,525	99,043
		100 000	

Ges analyses, tont en confirmant le résultat obtenu par M. Faraday, s'accordent a veo le point de vue adopté par M. Bréant. En effet, s'il existe de l'aluminium dans l'acier brut, comme on n'en retrouve plus dans l'acier forgé, il parait clair que le damassé ne tient pas à sa présence. J'aluminium et le silicium se son ioxidés à la forge.

M. Faraday, ponr imiter le wootz, chauffe d'abord du fer et du charbon, ce qui fournit un earbure de fer très-carburé, il méle celui-cl avec de l'alumine, chauffe fortement le métange et produit alumine, de l'aluminium. Il combine ensuitecea filiage à des quantités convenibles d'actier ordinaire. Mais ce traitement

FEB. ne paraît pas nécessaire. Ce qu'il fant voir dans le wootz, c'est un acier fondu très-pur et refroidi lentement. Quoi qu'il en soit, voici les analyses des produits employés par M. Faradav.

		F	er carburé.	Fer aluminé.		
Fer			94,36	96,6		
Carbone			5,64	indéterminé.		
Aluminium			0,00	5,4		
			0.001	100.0		

On mêle le fer aluminé avec huit fois son poids au moins, et viugt fois au plus de bon acier. Il en résulte un acier semblable au wootz-

MM. Stodart et Faraday ont fait diverses expériences sur les autres alliages de l'acier. Il en résulte qu'on peut améliorer la qualité de l'acier en l'alliant à divers métaux.

L'acier allié avec 1500 d'argent donne un alliage plus dur que le meilleur acier fondu. Quand on augmente la proportion de l'argent, ce métal ne se combine pas, et se dispose en fibres que les acides mettent à découvert.

L'acier allié avec 1/100 de nickel donne un produit très-dur prenant un beau poli, et capable de se damasser par l'action des acides; c'est cet acier que M. Fischer de Schaffousc livre au commerce sous le nom d'acier météorique.

L'acier allié avec 1/100 ou 5/100 de chrome donne un produit très-dur, aussi malléable que le fer; il se damasse parfaitement. Cet alliage, découvert par M. Berthier, se fabriquait en grand dans les environs de Liége, il y a peu de temps.

L'acier allié avec 1/100 ou 5/100 de platine fournit des résultats analogues. M. Bréant a fabriqué de belles lames damassées avec cet alliage.

On peut varier beaucoup ces alliages, et il en est qui prennent un si beau poli, que MM. Stodart et Faraday les recommandent pour la fabrication des miroirs métalliques. Voici la deusité de quelquesuns de ces alliages.

Wootz non battu, de Bombay				7,665
Id. tilted, de Bombay				7,670
Id. en pain du Bengale				7,750
ld. fondu et forgé du Bengale				7,787
Fer météorique forgé				7,965
Fer et 5 pour 100 de niekel			-	7,804
Fer et 10 pour 100 de niekel			-	7,849
Acier et 10 ponr 100 de platine (suiroir).				8,100
Aeier et 10 pour 100 de niekel (miroir).				7,684
Acier et i ponr 100 d'or, forgé				7,870
Acier et 2 pour 100 d'argent forgé		-	-	7,808
Aeier et 1,5 pour 100 de platine, forgé.	-			7,752
Aejer et 1,5 pour 100 de rhodinm, forge.				7.795
Aeier et 5 pour 100 de niekel, forgé				7,450
Platine 50 et acier 50, non forgé				9,862
Disting 00 at seign 90 non force			п	15.880

SELS DE FEB.

1701. Les deux oxides de fer simples joueut le rôle de base au forment des sels très-différents par leurs propriétés. Toutefois, les uns et les autres out un goût doucereux et astringent. Le cyanure jaune de potassinm et de fer produit dans leurs dissolutions un précipité d'une couleur bleue, ou bien un précipité blanc mi passe an bleu par le contact de l'air. Le gaz bydrogène sulfnré n'an précipite pas un sulfare métallique; mais l'hydrosulfate de potasse forme de suite un précipité noir de sulfure de fer.

Il paralt que les deux oxides de fer constitueut facilement des sels doubles qui se rencontrent fréquemment parmi les composés natarels. Le protoxide de fer est une base éuergique, mais le peroxide

est une base faible.

4702 Sels de protoride de fer. Les sels de protoxide de fer ou toujours une réaction acide. Ils possèdent une couleur vert bleuatre. qui passe au vert-émeraude clair, quand ils sout acides, ils ont un goût particulier, d'abord doucereux, puis astringent; la plupart sont solubles dans l'eau : ceux qui ne sont pas solubles dans Peau se dissolvent facilement dans l'acide hydrochlorique. Leur dissolntion aqueuse absorbe le deutoxide d'azote et devieut brun foncé on uoir. La teinture de noix de galle ne l'altère pas, quand on abrite le mélange du contact de l'air.

Le cyanure jaune de notassium et de fer y forme un précipité blanc verdâtre qui devieut bleu au contact de l'air. Le cyanne ronge de potassium et de fer v produit sur-le-champ un précipité d'un bleu intense et pur. Leur dissolution se trouble à l'air et dépose une ocre jaune, qui est un sons-sel de peroxide de fer. La liqueur restaute prend une conjeur vert pré due à la formation d'un sel double de protoxide et de peroxide de fer, qui résiste bien mieux à l'action de l'air que le sel simple de protoxide.

A ces propriétés, qui sont caractéristiques, il faut ajouter les suivantes. La potasse et la soude produisent dans les sels de protoxide de fer un précipité d'bydrate de protoxide d'un blanc sale, qui devient bientôt bleu, puis iaune au contact de l'air. Cette réaction est due à la formation de l'oxide composé de fer qui est bleu noir à l'état d'bydrate et qui devient jaune en passant à l'état de peroxide de fer. L'ammoniaque produit le même effet, mais elle ue fait éprouver à ces sels qu'une décomposition partielle. Il reste en dissolution du protoxide de fer sous forme de sel donble, ou bien en combinaison avec l'ammoniaque. Les carbonates alcalins y forment un précipité blanc de carbonate de protoxide. Celni-ci produit , sous l'influence de l'air, les mêmes phénomènes que l'by79

FFR. drate de protoxide et devient comme lui bleu, puis janne en absorbant l'oxigène et perdaut son acide carbonique. Le phosphate de soude y produit un précipité blanc.

Le chlore, le brome font passer les sels de protoxide de fer à l'état de sels de peroxide. L'acide nitrique et en général les acides ani perdeut facilement leur oxigène produisent le même effet. Ces sels décomposent subitement les dissolutions d'or ; ils produisent un précipité d'or métallique et passent à l'état de sels de peroxide. Le même effet s'obtient avec les sels d'argent et de palladium.

1703. Sels de peroxide de fer. Les sels de peroxide de fer ont toniours une réaction très acide. Ils possèdent une conlent jaune ronge, un goût apre, astringent et un pen sucré. Beauconp d'entre eux sont insolubles dans l'eau, mais ils sont tous solubles dans l'acide hydrochlorique. Ainsi que la plapart des bases faibles , le peroxide de fer a une grande tendance à former des sels avec excès de base qui sont tous insolubles ; d'où résulte que ses sels neutres sont souvent incomplétement décomposés par les alcalis-

Le cyanure jaune de potassium et de fer forme un précipité d'une belle couleur bleu foncé dans les sels de peroxide de fer; le cyauure rouge de potassium et de fer en fouce la teinte sans y produire de précipité. Le sulfocyanure de potassium les colore en ronge de sang très vif. Le succinate ou le benzoate d'ammoniaque y forment des précipités d'un jaune brun de succinate ou de benzoate de peroxide de fer. La teinture de noix de galle y développe une conleur noire très-intense.

Les dissolutions de ces sels , à l'état neutre , ont une couleur foncée d'un brun rouge, qu'nn excès d'acide fait passer au jaune clair. Les alcalis les décomposent complétement et en précipitent un hydrate de couleur jaune rougeatre. Les sels neutres sont décomposés, quand ils sont en dissolutions étendues d'eau et qu'on les porte à l'ébullition. Il se précipite un sel avec excès de base, et le liquide retient un excès considérable d'acide.

Les carbonates de potasse, de soude et d'ammoniaque les décomposent complétement, en donnant naissance à de l'hydrate de peroxide de fer. Il se dégage du gaz carbonique. L'hydrogène sulfuré les ramène à l'état de sels de protoxide; il se dépose du soufre. Le protochlerure d'étain produit le même effet, en passant à l'état de bichlorure d'étain.

Les sels de peroxide de fer constituent facilement des sels doubles.

Sulfates de fer.

Il existe un sulfate neutre de protoxide. On connaît nu sulfate neutre et plusieurs sulfates basiques de peroxide.

1704. Sulfate de protoxide de fer. Le snifate de protoxide de fer était connu sous les noms de couperose verte, vitriol vert et vitriol de fer. On l'obtient facilement en mettant du fer en excès en contact avec de l'acide sulfurique faible et chaud. Par le refroidissement , la dissolution cristallise, 100 parties de fer exigeraient pour se dissoudre 185 parties d'acide sulfurique à 66°. Vitalis recommande d'employer seulement 130 ou 160 parties d'acide et de les étendre de trois fois leur poids d'eau. Quand les circonstances l'exigent, on se sert de ce procédé pour préparer le sulfate de feren grand, mais alors c'est l'acide des chambres qu'on emploie et non l'acide concentré. Ce sel s'obtient sous la forme de prismes rhomboldaux transparents, d'une couleur vert bleuâtre faible; il tombe en efflorescence dans un air sec et sa surface devient d'ahort blanche. Mais à cette altération en succède bientôt une autre, et la noussière superficielle devient jaune, en raison de l'action du gaz oxigène qui le transforme en sous-sel de peroxide. Exposé à la chaleur, il fond dans son eau de cristallisation et se réduit en nerdant cette eau, en sulfate anbydre blanc et pulvérulent. Celni-ci ne se dissout ensuite que lentement dans l'eau ; mais à la longue il v reprend ses propriétés primitives. Mis en contact à froid avec l'acide sulfurique concentré , le sulfate cristallisé blanchit subitement, en perdant son eau de cristallisation. L'alcool produit le même effet. Il précipite même ce sel de sa dissolution aqueuse, sous la forme d'une poudre d'un blanc verdâtre sale. Ce sulfate est insoluble dans l'alcool.

Il est formé de :

i a	i at. protoxide de fer. i at. acide sulfurique.		459,24 501,16	46,74 } 55,29 }		10		
	t. sulfat t. eau.				940,37 675,00	58,44 41,86	}	10

1 at. sulfate cristallisé. 1615,37

Le sel cristallisé contient presque toujours un peu plus d'eau. M. Berzélius en a trouvé 43 pour cent, et M. Mitscherlich 44 pour cent. Cette différence tient sans doute à la présence d'un pen d'eau interposée.

Exposá l'action d'une température élevée, ce sel se transforme d'abord en salfate anhydre, puis îl ped une portion de son adde qui se décompose et il passe ainsi à l'état de sous sel de perexidêce d'entre se détruit à son tour et laisse enfin, a-près l'expulsion de l'actide, da l'oxide rouge de fer, qu'on nomme coloster. Cette opération s'exècute ou grand pour la préparation de l'actide salferique fimant; le résidu prend alors le nom de rouge anglais ou rouge de Prusse.

400 parties d'eau dissolvent , à diverses températures , d'après

81

Brandes et Firnhaber, les quantités-suivantes de sulfate de protoxide de fer cristallisé.

Températ. : 10° 13° 23° 33° 46° 60° 84° 90° 100° Sulfate. : 60 96 114 131 227 263 270 370? 333

La densité du sulfate cristallisé est de 1,8 : celle du sufate anhydre est égale à 2,64.

Les dissolutions de sulfate de protoxide de fer absorbent, comme celles de tous les sels de protoxide de fer, me assez grande quantité de deuxolé d'azuet. C'êst presque toujours sur ce sel que ce phénomène a été étudié. Dès qu'on met ces deux substances en contact, le gaz est absorbé et la dissolution devient d'un brun foncé, pourru qu'on ait soin d'opérer à la température ordinaire.

Catte dissolution de decunside d'azote, c'iant exposée à l'air, en absorbe l'oxigème et il s'y forme de l'acide attirgue. On a proposée de s'en servir pour analyser l'air; mais en agitant plus longtemps qu'il ne faut pour absorber le gaz oxigème, il se d'agage de l'azote, et on obtient un résultat incertain. Il flusdrait dono observer l'instant de la plus grande diminution du volume de l'air et interrompre Popération dès que ce volume commence à augmenter.

Davy a trouvé qu'une dissolution de protosultate de fer, d'une densité de 1.4, absorbe 68/1000 de son poids de deutoxité d'azote; qu'il s'en d'égape ar l'ébultifion A8/1000 sons afferation, et que les 42/1000 restants sont décompaés en même temps qu'une certaine quantité d'ean : il se produit de l'ammoniaque et un sous-sufface de persoltée de fer insolution de l'ammoniaque.

L'acide sulturique ne forme pas facilement avec le protoxide de forde sela sociées ou des sels avec exisés de base; car le précipité bianc qu'on obtient en versant de l'acide sulfurique concentré dans nos dissolution saturés de protosulfales, n'est autre chose que les sulfate analyte ne poudre cristalline blanche. Le précipité bianc sale que l'on produit en versant de la potasse canstique dans la meme dissolution est de l'hydrate de protoxide. Cependant, quand on met une quantité de base insuffisante pour saturer tout l'acide, il se produit évidemment uns sons-sel.

1703. Ce sel se prépare en grand an moyen da sulfure de fer naturel ou plutôt au moyen de schistes pyriteux mélangés de lignite. En général, on combine leur exploitation de manière à préparer à la fois du sulfate de fer et de l'alun.

On dispose le schiste en las pyramidaux sur une aire en terre inclinée et fortement damée; l'ean de pluie qui tombe sar la masse, ou bien celle qu'on y verse exprès, découle par de petits canaux en bois qui la dirigent dans des réservoirs.

Il faut six mois pour que le sulfure soit effleuri convenablement. Dans les premiers temps , on arrose la masse tous les huit

TORE III. INOR.

82

jours; à la fin, on l'arrose de quinze en quinze jours. On emplote toajours la même eau pour l'arrosement, à moins qu'elle ne soit conocentrée, au point de marquer 50 ou 25 de l'arcomètre de Bammê. Dans ce dernier cas, elle est mise de côté pour l'étaporation, et ou la remplace par de nouvelle eau.

il est très-utile de remuer les tas. On le fait tous les mois. Les parties intérieures se trouvent ainsi ramenées au contact de l'air.

Au hout de six mois, on porte la matière dans des caisses ou des fosses de lavage et on la lessive par le procédé que les salpètriers mettent en nsage pour les plâtras. On verse donc sur la masse de la lessive à 15°, nuis de la lessive à 8°, enfin de l'eau pure.

Le résidu est remis en las. On le traîte comme la première fois, et au bout de six mois on le lare de nouveau. Quelquefois on lui fait subir une troisième exposition. Quand il ne rend plus assez de sulfate de fer, on le grille et on le traîte pour alun.

Les lessires à 20 ou 23º sont soumises à l'éraporation dans des chandières de plomb. On les concentre jusqu'à 40º. Il faut éviter d'alter au debt, cent la pourrait se former de sufficie anhytre qui se déposerait au fond de la chaudière, Si l'on s'aperçoit que la dissolution soit trop acide, il est bon de mettre des débris de ferrailles dans la chaudière pendant l'évaporation.

Celle-ci étant terminée, on porte la liqueur dans une cure, où elle demeure en repos pendant douze heures. Au bout de ce temps, en la décante duns les cristallisoirs.

En ajoutant du sulfate de potasse à l'eau mère, on peut en retirer de l'alun.

Quand la pyrite employ/e renferme du cuivre pyriteux, la dissolution elle-même contient une quantité plus ou moions grande de sultate de cuivre. On jette alors dans les réservoirs des débris ou rognures de fer, pour décomposer ce sulfate; le cuivre se précipite et preud le non de cuivre de cémentation. On fait ensuité éranourer, comme à l'ordinaire, la dissolution lerruqueuses.

porer, cominca i orumne, la dissolution i errugineuse. Le sulfate de ler fabriqué en grand n'est point pur; il contient souvent des sels de cuirre, de zice, de manganées, d'alumine, de magnéées de de chaux. He st facile de le décharses du cuirre au moyen du fer; il est plus difficile de le portière des autres sels qui se nellent avec le stiriol, pendant qu'il cristallis. Mais c'est sartout à la présence d'un sel double particulier, encore mal commu, que le vitriol vert doit ses variations. Cets un suffate de protoxide et de peroxide de fer. Dans le commerce, on torne donc destre sontes de vitriol : l'un , qui est de couleur vert-pré, en gros cristaux et dont la surface se reconver moins faciliement d'un dépôt occreux; l'autre, qui est d'un vert clair, se trouve mélangé habit tellement d'en options efficierées ou couvertes de sous-suffate de sous-suffate de

pesaine. Le premier ousient à la fais du protozide et du peroxide, au le dermier et du nei simple de protoxide. En passant à comme sel domble, celui-ci s'effleurit et s'oxide à la surface. La partie d'une colonier foncée et sordinairement moins acide que l'autre. Pour corriger la mismoe de ce dernier, on l'arrose quelquefois avec une dissolution de sel marie ou avec une dissolution de taonis. Mois ces moyens en changent la couleur, saus lui ôter son acidité.

Sulfate acide de peroxide de fer. Il s'obtient facilement par le mélange de 4 parties du sel neutre avec 1 partie d'acide sallurique concentré; le sel acide so précipie sous forme d'une poudre blanche; il cristallise, au boût de quelque temps, en cristaux régules et inclores, si l'acide qu'on comploieset conversablement affait.

Sous-sulfates de peroxide de fer. L'un d'eux est employé dans la peintare sur porcelaire et dans la peinture sar verre. Il se forme en précipitun une dissolution de sulfate neutre de peroxide pru un alcali caustique mis en quantité insuffisante pour décomposer tout le sel. On l'obtient aussi en exposant à l'air une dissolution de sulfate neutre de protoxide de fer. Il se présente alors sous la forme d'anne pondre jaune. Ce sel se décompose au feu en perdant son cau, puis son acide.

C'est encore le même sel que l'on obtient en traitant le sulfate de protozide de fer par la chalert. Dès qu'il a perdu son est cristallisation, il commence à se transformer en sous-sulfate. C'est enfin ce produit qui se forme, par la décomposition spontanée des dissolutions aqueuese d'alun basique de fer.

Dans tous ces cas, il se produit un sulfate tribasique de peroxide, dont voici la composition.

M. Soubeiran a étudic récemment l'action des carbonates atalins au le suffate neutre de pervoide de fer, et îl a été conduit à des observations intéressantes. Ces carbonates a ajoutés peu à peu, déterminent la production d'un précipité de carbonate de persoide de fer, et il se produit en même temps un altu obser et de pousse ou de sonde. Si on laisse le précipité et la liqueur en contact, le précipité se dissout très promiéement, et l'actic carbonique se de gage. L'alun de fer se trouve ainsi ramené à l'état d'alun avec excès de base.

de base.

Quand on a versé assez de carbonate alcalin pour transformer
tout le sulfate de fer en alun basique, on peut déterminer, par une
nouvelle addition de carbonate, le dépôt d'un sulfate basique.
Celui-de consignat:

12 at. eau	
1 at. acide sulfurique 50	10,5
5 at. peroxide de fer 295	4 61.4

Enfin, si, dans une dissolution de sulfate neutre de peroxide de fer médiocrement étendue, on ajoute du carbonate de chaur ou de la chaux éciente jusqu'à ce qu'il se forme un précipité permanent, la liqueur retient un autre sulfate basique de fer qui est formé de:

Ce sel ne tarde point à se décomposer. Il se précipite un sel plus basique, et la liqueur contient de nouveau un sulfate neutre.

Alun de fer.

1707. C'est un double sulfate de peroxide de fer et d'un alcali, qui est isomorphe avec l'alun ordinaire. Celui qui a la potasse pour base est formé de :

f at. polasse	. 978	9,4 13,2 32,2 45,5	
		100.0	

L'alun à base de potasse et de fer est très-soluble dans l'eau, di pas du tout dans l'alcool. Il cristallise en octaèdres transparents, de couleur jaune rougeâtre. Il prend souvent naissance dans lei anaigses, et tout porte à croire qu'il offrira un jour de précieuss ressonres à l'art de la tichiture. FFR 85

Alun basique. Quand on traite par la potasse nne dissolution d'alun de fer et de potasse, et qu'on s'arrête dès qu'il s') forme un précipité permanent, la lisquer desient très-foncée. Somuire à une évaporation spontanée, elle fournit des cristanx en prismes réguliers à six pans, transparents, et d'un brun jaunâtre. Ils sont formés de :

Peroxide de fer.		20.2	f at.
Potasse	i	24,3	f 21.
Acide sulfurique.		41,4	5 al.
Eas		15,1	6 at.
		0.001	

L'eau décompose ces cristaux; elle en précipite du sulfate tribasique de fer, et il reste de l'alon de fer ordinaire. Ils sont solubles, au contraire, sans altération, dans la dissolution concentrée de l'alun de fer neutre.

Quand on traite l'alun de fer ammoniacal par l'ammoniaque, jusqu'à ce qu'il se produise un précipité permanent dans la dissolution , on obtient une liqueur foncée qui peut fournir des cristaux, par une évaporation spontanée. Ces cristaux sont formés de :

Peroxide de fer-	25.75	f at.
Ammoniaque	10.50	2 at. 8 vol.
Acide sulfurique.	49,20	4 at.
Eau	16,75	6 at.
	180.00	

Alun de plume.

1708. On designe depuis longtemps, sous ce nom, un minéral curieux qui se présente en faiscaux fibrex d'un beau llance et luisants comme la soie. Les fibres sont capillaires, courrbées ou droites, longues, facibles et contoneuses. Il a une savent syglique très-forte. La moindre chaleur le fait entre en fusion; il perd ensuite de l'eau, puis de Leide sulfurique, dug za sulfreava. de l'oxighne, et il reste nu résidu rouge foncé formé d'aluntine et de peroxide de fer.

Il se dissout immédiatement dans l'eau froide, qu'il colore peu. En ajontant de l'acide nitrique à la liqueur, il se dégage du dentoxide d'azote, et la dissolution prend la teinte rouge des sels de peroxide de fer. Il contient:

	Théorique.	Liaproth.	Berthie
f at, alumine.	11,2	15,25	8,8
f at. protoxide	de fer. 7.7	7,50	12,0
4 at. acide sulfe		77,25	{34,4 {44,0
	100,0	100,00	99,2

Comme on voit, les deux analyses diffèrent entre elles quoique faites sur des produits doués de caractères extéricurs identiques Elles ne xaccordent pas non plus avec la composition qu'aure l'alan de plume, en le supposant analogne aux aluns ordinaires, serait facité de former ces produits par l'union des deux sulface, si on voulait les étudier.

Sulfite de protoxide de fer.

4709. Le suffite de protoxide de fer s'obtient en versant une dissolution d'acides sificreux sur un précipité récent de carbonate de protoxide de fer. On obtient sinsi une dissolution brunâres lorsqu'elle est concentrée, est précipitée par l'alcool. Ce sel n'a paété examiné.

Huposulfite de protoxide de fer.

4710. On obtient est byposulite en faisant dissonder du ferag. Attlique dans de l'adde sulfrares liquide. Cette dissolution a ligsans dégagement de gar, elle est d'abord brune, et devient ensuierte. On ne parient point à la faire cristalliser par l'évaporaise; elle forme au contraire alors une masse glutineous d'un blancaise; elle forme au contraire alors une masse glutineous d'un blancaise; lelle forme au contraire alors une masse glutineous d'un blancaise; lelle forme au contraire alors une masse glutineous de l'attain plus longierons, sat dissolution set transforme enfin en sultaire de percolde de fer. Le acides en dégagent de l'acide sulfureux, et précipirent en misse terms de sonfer.

On produit enour en bypospille, et très-factiement, en biaut passer un cournnt de gaz sufficience dans de l'écon à l'On a miss anspension du sulfure de fer hydrafé, du volcan de Lénery, présemble. La lipieure se colore en vert, et forunt des cristant Alle-possific par une douce écaporation, Quand la dissolution est cre centrée, et qu'on la porte à l'échellition, et le se décompost, et l'éven précipite une quantité très considérable de suffare de ter-franté.

Ces hyposnifites de fer n'ont pas été analysés.

Sélénite de protoxide de fer.

1711. L'acide sélénieux n'altaque presque pas le fer. Celui-d prend une couleur de cuivre, en se couvrant d'une couche mince de sélénium, et la réaction s'arrête.

Une dissolution d'un sel de protoxide de fer, traitée par un sélénite alcalin neutre, fournit un précipité blanc qui est le sélénité FFR 87

de protoxiné de fer. Celhi-cl, étant exposé à l'air, commence hieuldi à ac colorer, d'abrod en gris, ensuite en jaune, à mesure que l'air, agit sur lui. Seède, il est, blanc jaunaire. L'acide hyàrochlorique versé sur le sélénite de fer nouvellement formé, le décompose entièrement, suroin à l'aide de la chaleur, en laisant de sélénite pour résidu. Le protoxide de fer réduit une partie de l'acide sélénieux, en passait à l'état d'oxide rouge de fer, qui se dissout dans l'acide byàrochlorique avec nue partie d'acide sélévieux non décommoné.

Bi-sléni*e de protozide de fer. Le hist-l'aite se forme lorsqu'on fait dissoudre le sel précédent dans l'acide séténieux, ou lorsqu'on mêle un sel à hase de protoxide de fer avec un bisélémite soloble. Le bisélémite de fer ext peu soluble et ne tarde pas à se d'ipoer. Si on chauffe une dissolution de bisélémite, il se décompose et donne un précipité brun : c'est du sélémite à base d'oxide rouge mêlé de sélémin réduit.

Sélénite de peroxide de fer.

1712. Il s'obtient par double décomposition; c'est une poudre blanche qui devient un peu jannâtre en séchant. Chauffé, il perd son eau de combinaison et devient rouge; à une température plus élevée, l'acide se sublime et peut en être entièrement chassé.

Si on fait dissoudre da fer métallique dans un métange bouillant d'acide sérimeut et d'eau réglac, en prenant grafe que tout l'acide aitrique ne soit point décomposé, le liquide dépose pendant le refroisissement, aux les parsis du vaisseau, un set de couleur vert-pistaches ous la forme d'une cristallisation fœullétée. Il paraît que c'est un hisédieiné de persoite de fer. Il ne se disout point dans l'eau, mais b'em dans l'acide hydrochlorique, qui prend une couleur orange. Espoé à une temperature feière, ce sel donne d'abord son eau de combination et paraît noir; mais il devient rouge comme du colocura par le refroidissement. En augmentant le term pérature, il laisse dégager de l'acide séénieux, sans aucune trace des s'élanies m'édiniçtif presse de Voide rouge de le calculem d'éduit; il resse de Voide rouge de le calculem d'éduit; il resse de Voide rouge de le calculem d'éduit; il resse de Voide rouge de le calculem d'éduit; il resse de Voide rouge de le calculem d'éduit; il resse de Voide rouge de le calculem d'éduit; il resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit juit resse de Voide rouge de le calculement d'ouit put de l'accellement de la calculement de la calculement de la calculement de la calculement d'ouit de la calculement de

Si on fait digérer l'un de ces séiénites avec de l'ammoniaque caustique, il se forme du sélénite d'ammoniaque, et il reste un sons-sélénite rouge. Ce sous-sel se d'écompose au feu et laisse l'oxide pur. C'est un sélénite bibasique formé de ciaquante-deux parties d'acide sur quarante-buit parties d'oxide.

Nitrates de fer.

1713. On forme ordinairement les nitrates de fer en dissolvant

à froid du fer dans de l'acide nitrique affaibli : on obtient d'abord nne dissolution d'un hrun sale, perce que ce sel, ainsi que le sulfate dissont le deutoxide d'avatermás la dissolution se décompose d'ellemême, en peu de temps, et il se dépose un sous-sel à based e peroxide.

L'acide nitrique très-faille, à 8°, par exemple, ne donne naissane qu'à un sel composé à base de prototide et de peroride. Si l'acide est à 42° ou 15°, on n'obtient que du nitrate de peroxide, Quant n'est plus concentré, le sel qui se forme est enore à base de prevoide, guard ne sit plus concerné, le sel qui se forme est enore à base de prevoide; mais la chaleur dégagée est telle, qu'il se dépose à l'intenamene en partie, à l'état de sous-sel. Ase un acide qui marque 56 ou dv. le fer ne se dissout presque pas. La majeure partie se transforme en sous-sel insolubre.

On ne pest obtenir le nitrate neutre de peroxido qu'en disolvant, à froid, l'hydrate de peroxide dans l'acide nitrique. Le nitrate neutre de protoxide se prépare par double décomposition au meye du nitrate de haryte et du sulfate de protoxide de fer. Ce dernier sel peut se préparer encore en trialant le sulfare de fer hydratèges l'acide nitrique affaibli. Il se dégage du gas hydropène sulfaré, et l'on obtient une dissolution verdètre claire; en fittrate de protoxide a peu de fixité; car la moindre élévation de température le transforme en sous-se-de peroxide.

Le nitrate de peroxide de fer, étant éraporé, donne une massesaline brun rouge, très-soluble dans l'ean on l'alcod, et déliquescente. Une température peu fétére le décompose en un sel ave excès de base, qui se détruit lui-même complétement au fen et laisse de l'oxide de fer. Vauquelli a obtenu en intrate en prisse rectangulaires incolores; ces cristans, très-déliquescents, donnaient à l'air un liquid è prun pruse.

La sous-nitrate de peroxido s'obtient en précipiant incomplèiement du nitrate neutre per un aleait, on en faisant houlitr une dissolution nentre et étandes d'éaut, on enfin en faisant digére du intrate de fra avec un pen plus d'eur, on enfin en peut dissondre. Ce sel est géstificeux; il est en partie soluthe dans l'evan purce, en sort qu'on en peut pas le l'arre sur le fittre; carri l'orme alors un liquide rouge qui fittre avec une eleure extreme. Il existe un autre sousel qui n'a pas d'écasanisé.

Lorsqu'on précipite une dissolution de nitrate d'oxide de fer par du carbonate de potasse en excès, le précipité se redissout, et l'on obtient une liquenr rouge que l'on nomme teinture ferro alcaline de Stahl.

Phosphate de protoxide de fer.

1714. Le phosphate de protoxide de fer est insoluble dans l'eau.

R. 89

Il se dissont très-bien dans les acides concentrés; mais quand on citend la liqueur d'eau, il se précipite au bont de quelque temps. Les alcalis, employés même en excès, produisent dans ces liqueurs acides no dépôt immédiat de phosphate et le fer non altrée or annené semiement à l'êtat d'un souse-phosphate vert grisâtre. On l'oblient en précipitant le sulfate de protoxide par un phosphate entire. Le précipité est blanc; mais il prend à l'air une couleur blen foncé. Ce sel est transformé alors en un double phosphate de protoxide et de proviside de l'arve crècké de base.

On rencontre sonvent le phosphate bleu dans la nature.

Le phosphate de protoxide de fer se fond aisément au chalumeau, et forme, après le refroidissement, une masse cristalline.

Voici l'analyse de divers phosphates naturels cristallisés ou cristallius :

	en	le St Corn	eAgnès ousilles (1)-	D'Anglar (2) (Haute-Vienne).	De Boden- mais (3).
Protoxide de	fer.		41,23	56,0	44
Acide phosph	oriq	ue.	31,18	27,3	26,4
Eau			27,48	16,5	31,0
		-	00.00	00.0	1 90

Voici l'analyse de quelques phosphates bleus, terreux :

	D'Allegras (2) (Haute-Loire).	De l'île de France (4).	D'Eckarts- Berga (5).	De Hillen trup (6).
Protoxide de fer	. 45,0	41,25	47,5	43,7
Protoxide de mang.	. 0.3	0.00	0,0	0,0
Acide phosphorique	23,1	19,25	52,0	30,3
Eau	. 32,4	51,25	20.0	25,0
Alumine	. 0,6	5,00	0,0	0,7
Silice	. 0.0	1,00	0,0	0,3
	99.4	97,75	99,5	100,0

Bien que plusieurs de ces analyses se laissent représenter par des formules, il serait nécessaire de distinguer dans l'analyse l'acide phosphorique de l'acide pyrophosphorique, aînsi que le peroxide du protoxide de fer, pour que les formules fussent exactes.

On analyse généralement ces minerais en les dissolvant dans l'ean régale, asturant l'excès d'acide, et versant dans la liqueur un excès d'hydrosilate d'ammoniaque. Le fer et le manganèse se transforment en sulfures, et l'acide phosphorique passe dans la liqueur. Cet acide es does à l'état de phosphate de plomb. Les sulfures étant redissons dans l'eau régale, on les sépare à la manière ordinaire. Pour doser l'eau, on chauffe le mineral, et on receille l'eau qui s'en dégage, ainsi que le gaz hydrogène, car une portion de l'eau est

Stromeyer (2) Berthier. (5) Vogel. (4) Langier. (5) Kl. proth.
 Brandes.

décomposée par le protoxide de fer. Ces deux données suffisent,

Phosphales de protoxide de fer et de protoxide de manganèse.

1715. Le protoxide de manganèse étant isomorphe avec le prooxide de fer, on doit rencontrer de nombreuses variétés de ces sen doubles. La nature en offre plusieurs. M. Berthier a trouvé dans ane d'elles :

phate do fer et de nanganise qui forme de petites veinules dans le granit des environs de Limoges. La forme primitire de cetto subsiance est un prisme rhombivilai oblique analogue à la forme de pyroxème, et dont l'un des onglés est de 62° 30. Les cristaux qu'on a observés sont t'expettis; leur couleur est jaune rogetire : lis sont transparents et peu durs. La donsité de l'huraulite est de 2.20°; elle est très-fusible. D'après M. Dufresnoy, qui a d'errit cette substance et qu'il la analysée, eft us e compose de :

1317. Histoposite. Cest encore un double phosphate de for extemnaganère chapment découver, par M. Allman. Il se présente et masses famellenses dont le clirage indique pour la forme primitie de cette substance un primer hombovisal oblique sons l'angle de 100 à 101°. Sa couleur est gets verdaire; elle passe à la longue soitele par l'action de l'air. Dideo que mais dant et dem notie changé de couleur à l'air, il est hemocup mais dant et dem notie censes, as densière, qui est de 3.500 quand l'a érouté cette attération. Les masses d'héréposite offrent ordinafrement cette subtratio à deux états. Au centre, elle n'est pas altérés, mais qu'ella l'est à la surface. Na centre, elle n'est pas altérés, mais qu'ella l'est à la surface. Na centre, elle n'est pas altérés, mais substance à deux états. Au centre, elle n'est pas altérés, mais substance à deux faits.

Protox	ide	de	ma	nga	anè	se,		25 40 ou 1 7,93 5,85	oien 6 2	5
			•	÷			4,40	5.90	- 1	
Silice.	•	•	٠	٠	٠	÷	0,22	0,00		

Phosphate de peroxide de fer-

1718. Le phosphate de perceide de fer s'obtient en précipitate la dissolution d'un sel de perceide par un phosphate. Le précipitate est une poudre blanche, includie dans l'eau, et qui ne s'altère pas, quand on la sèche; mais, chanffer an rouge, cette poudre perd son est detein-lanche sur les cettes de la sont sissiment dans les soides; chant ceult res, au les plus laute température, et reconverte de flux, et ceult est réduite par le charlon en phosphure de fer. La présence de ce ; hosphate dans les minerais est flecheuse pour l'exploitation du fir, parce que, dans le haut fourneau, il se réduit en phosphure de for, qui se combine avec la fonte. Celle-ci donne ensuite à l'affi-nage un fer forçé cassant l'roll.

Le phosphate de peroxide de fer avec excès de base s'obtient en faisant digérer le sel neutre avec de la potasse caustique; il reste une poudre rouge, semblable à l'oxide de fer, et qu'une nonvelle addition d'ateali n'altère plus.

Arséniate de protoxide de fer.

1719. L'arséniate de protoxide de fer s'ohtient par double décomposition; il se précipite sous la forme d'une poudre blanche, qui, abandonnée à l'air, devient foncée et prend enfin nue couleur vert sale.

On a trouté près de Grant, dans le voisinege de Schwarzemberg, de l'ar-énisie neutre de protosité de fer avec de leun de cristatique action. Il s' present se ne petits cristane octaidres réguliers, transparent se verset leur. C'est le miéral conne sous le nom de production de l'archive de l'archive dans un appareit distillatoire, il production de l'archive de l'archive dans un appareit distillatoire, il production de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de production de l'archive de l'archive de l'archive de percuide de fer. L'archivate de violute de fer est soluble en faible propartion dans l'armoniaque caustique : cette dissolution prend à l'air une couleur verte.

Arséniale de protoxide et de peroxide de fer-

1720. C'est un minéral assez rare. Il se présente tantôt en masses amnr₁ hes, tantôt en cuhes. Sa couleur est verte; sa densité est égale à 5,0. On l'a d'abord tronvé en Cornouailles et plus tard au Présil et à Popayan.

Ce minéral a beaucoup d'analogie avec le scorodite, mais ce n'est

92

pas de l'arséniate pur de protoxide de fer. C'est toujours un melange d'arséniate neutre de protoxide et d'arséniate sesquibasique de peroxide. Les proportions de ces deux sels varient, et cela se conçoit, car il est probable que c'est de l'arséniate de protoxide pur, qui s'est changé en arséniate sesquibasique de peroxide, par l'action de l'air.

Voici quelques analyses de ce minéral. Le fer y est dosé à l'état de peroxide, mais il existe en grande partie sous forme de protoxide dans le minéral

	V	Hari	a su Brésil.	Loaysa, province de l	Popayan. Cornousil
Acide arsénique.			50.8	45.8	57.8
Peroxide de fer			34.8	31.7	59.2
Oxide de plomb.			0.0	0.4	0,0
Oxide de coivre.			trace.	trace,	0,6
Alumine			0,6	2.6	1,7
Acide phosphoriq	ue		0,0	0.0	2.5
Silice			0,0	5,0 -	0.0
Eau			15,5	15,6	18,6
			101,7	101,1	100,4

Arséniate de peroxide de fer.

1731. Carséniate de peroxide de fer est, nne poudre blanche, insoluble, qui, lorsqu'on la chainfe, per d'1789, p. 100 d'eus, et devient rouge; l'eau y contient deux fois autent d'oxigène que la base. Lorsque cette poudre commence à rough a feu, il se manifeste nne l'égère défâgaration, et elle prend blanche dans les acides; il se dissolution au l'entre de l'ent

L'arefinité de peroxide de fer avec excès de base s'obtient en oxidant l'arséniate neutre de protoxide avec de l'acide nitrique, et faisant évaporer l'ocide. On peut aussi précipiter par l'ammoniaque. Ce sel n'est point dissous ni décomposé par l'ammoniaque. En le traitant par la potasse caustique, on obtient une ale avec un plus grand excès de base, dont on ne peut plus retirer l'acide par une nouvelle addition de potasse. A en juger par son aspect, essel se confond avec l'oxide de fer précipité par un aleait. Misi forsqu'on chuffe jusqu'à ce qu'il commence à rougir, il se produit une très-vive déflagration, semblable à celle qui est annaisset dans les un très-vive déflagration, semblable à celle qui est annaisset dans les

FEB. 93

mêmes circonstances par l'oxide de fer, l'oxide de chrome et pinsieurs antres.

4732. Il existe dans la nature un sons-arséniate de peroxide de fer, comen sous le nom de fer arséniaté résinité. Ce sel est en dissolution dans une eau très chargée d'acide saliforique; il s'en décopse spontanément sons forme de croûtes brunes, à cassure conchoïde, très-échaiante. Sa poussière est jaune; sa densité égale 2,4. Nis dans l'eun, il devient rouge, transparent et vitreux.

Le fer résinite doit son origine à l'oxidation spontanée du mispikel. La composition de ce minéral est telle, en effet, qu'îl peut se transformer en acide sulfurique et en arséniate neutre de protoxide de fer. L'arséniate se dissout donc en premier lieu dans l'acide sulfuri uje; il se précipite ensuite à meure que l'oxidation le fait passer à l'état d'arséniate sesquibasique de peroxide. Voici sa composition :

	Str	omeyer.	Laugie
Peroxide de fer		55,1	55
Oxide de manganèse		0,6	0
Acide arsénique		26,0	20
Acide sulfurique		10,0	14
Ean.		29,2	20
	-	00.0	- 00

1725. Ces divers arséniales de fer ne peuvent s'analyser exactement qu'au moyen de l'hydrosulfate d'ammoniaque.

Pour en faire l'analyse, on traite la matière par l'acide hydrochlorique honillant. Le résidu consiste en silice pure ou en gangue instérée. Dans la dissolution rendue presque neure; on verse un excès d'hydrosulfate d'ammoniaque et on filtre pour recueillir le dépôt, qu'on lave avec de l'eau chargée d'hydrosulfate d'ammonianne.

La liquear contient le sulfure d'arsenic; on le précipitean moyen de l'acide hydrochlorique, et après l'avoir lavé, on l'analyse par l'éau régate, le dépôt est plus compliqué, on le met en contoct avec l'acide hydrochlorique faible qui dissout le sulfure de fere t l'alomine. Il reste du sulfure de plomb et du sulfure de cuivre, uron traite par l'acide nitrique pour doser ces dens métaux.

Enfis, dans la dissolution ferruginease, on ajoute de l'acide nitrique, on fait bomillir, et quaule le fer est converti en peroxide, on précipite par l'ammoniaque. Le précipité renferme l'alumine et le peroxide de fer que l'ou sépare par la potasse caustique bouillante.

Borates de fer.

1724. Le borate de peroxide de fer est une poudre jaunâtre, in-

94 EER.

soluble, qui au feu devient brune, et à une température plus élevée se fond en un verre jaune brun.

Le borate de protoxide de fer est insoluble; on l'obtient en priori. nitant le sulfate de fer par le borax : une grande partie de l'acide s'en va par le lavage; en général, l'acide borique manifeste une très-faible affinité nour les exides de fer-

Carhonates de fer.

1725. L'acide carbonique se combine incontestablement avec le protoxide de fer et forme un sel neutre insoluble très-répandu dans la nature et un sel acide soluble qui fait partie de quelques eaux minérales.

Il ne produit, au contraire, avec le peroxide que des combinaisons éphémères et que l'eau décompose ai-ément. On en a longtemps même nié l'existence ; il paraît toutefois qu'il peut se former des carbonates de peroxide avec un grand excès de base.

1726. Carbonate de peroxide de fer. On connaît, sous le nom de safran de mars apéritif, un produit qui s'obtient en décomposant le sulfate de protoxide de fer par le carbonate de potasse et abandonnant à l'air le précipité bien lavé. Il se forme d'abord un carbonate de protoxide de fer, mais l'action de l'air le détruit bientôt. et le précipité prend une teinte verte d'abord, et enfin brun rouge, M. Soubeiran v a trouvé :

> Oxide de fer. . . . 71,4 Eau. 20 0 Acide carbonique. . . 8,5

C'est donc un mélange d'hydrate et de sous-carbonate de peroxide de fer. M. Souheiran n'y a pas rencontré trace de protoxide, mais on en trouve souvent dans le safran de mars imparfait. Il paraît que le carbonate de protoxide absorbe l'oxigène sans perdre tout son acide, et qu'il constitue ainsi un sous-carbonate; celui-ci serait décomposé à la longue; l'acide carbonique se dégagerait, et il resterait de l'hydrate de peroxide de fer.

1727. Carbonate de protoxide de fer. L'acide carbonique se combine d'une manière plus stable avec le protovide de fer. Il forme un sel neutre qui se rencontre abondamment dans la nature, et que l'on exploite comme miuerai de fer. Dans son état de pureté, il est formé de :

4 at. protoxide de fer. . = 459,21 ou bien 61,47 2 at. acide carbonique. . = 275,55 i at. carbonate . . . = 714,54

100.00

Le carbonste de fer a pour forme primitive au rhomboide sembible à celui du carbonate de chaux. Il ne se dissont pas dans l'eau pure; mais il se dissont dans l'eau chargée d'acide carbonique. Exposé à l'action du feu en va-e clox, il laisse dégager un mélange d'acide carbonique et d'exide de carbone. Il reste pour résidu de l'oxide noir de fer. A l'air humide, il se transforme en souscarbonate de peroxide de fer, en absorbant l'oxigène de l'air; son adde carbonique se dégage en grande partie.

Le carbonate de fer cristallisé ou en masse à cassure cristallise se rencontre dans les terrains primitifs. Il est souvent mélé de carhonate de magnésie, de carbonate de protoxide de marganèse et de carbonate de chaux, sans que sa forme cristalline en soit changée;

car ces quatre carbonates sont isomorphes.

En ontre, il est presque toujours mélangé de quartz ou de calcaire. Suivant la gangue qu't l'accompagne, on ajoute un fondant différent; quelquefois même, cette différence de gangue en apporte une dans le traitement.

Lorsque les minerais sont combinés avec de la magnésie en proportion assez considérable, ils sont difficiles à fondre, surtout s'ils ne contiennent pas naturellement de l'oxide de manganèse, qui est un fondant très-puissant;

On rencontre quelquefois du zinc dans les minerais de fer spathique.

Voici quelques analyses choisies de manière à donner une idée des principes constituants ordinaires de ce composé naturel.

Protoxide de fer Deutoxide de fer. Chaux Magnésie Acide carbonique. Gangue	Allevard.	Auton.	Siegen.	Hanes.
	42.8	45,2	50,7	39,6
	0.0	0,6	7,6	1,9
	0.0	0,0	0,4	0,2
	15,4	12.2	1,5	0,1
	41,8	40,4	38,9	38.0
	0,0	0.0	0,5	0,0
	100,0	98,4	99,6	99,8

L'analyse ne présente aucune difficulté. Elle se fait par la calcination et les acides.

1728. Souvent le fer spathique a éprouré une altération par l'action de l'air; il a perdu son acide carbonique, et li set passé l'addoxide de fer plus ou moins brun, presque sans cobésion. Il est alors plus facile à fondre; circonstance qui lui a fait donner en Daubhie le nom de mire deuce.

Voici l'analyse de quelques mines donces; On voit que c'est de l'hydrate ordinaire de peroxide de fer.

D							Styrie. 78.5	Allevard	
Peroxic									82,7
Tritoxi	de e	le r	nan	gan	èse		2,0	3,5	5.6
Carbon	ate	de l	bar	rte.			4,5	1,4	0.0
Carbon:	ate :	de e	hai	ıx.			5.0	0.0	1.2
Silice.					į.		0.8	4.8	5.2
Eau							9,2	10,7	9.5
						-	100.0	100.0	100.0

Le fer spathique forme toujours des filons dans les terrains anciens. Dans le Dauphiné et les Pyrénées, ce minerai est très-abondant; il y alimente un assez graud nombre de forges; il est exploité dans beaucoup de pays.

4729. A la suite du fer carbonaté lamelleux, nous mettrons le fre carbonaté des houillêrs ou pier carbonaté terreux. Les forges de l'Angleterre, qui versent une si grande quantité defer et de fonte de l'Angleterre, qui versent une si grande quantité d'alumine; sa casure se commerce, sont alimentées presque exclusivement par ce seu imberal. Il countent une grande quantité d'alumine; sa casure vines dans le terrain houiller; son poids est presque le seul caractère qui le distingue des arglies schisteuses qui accompagnent la houille. Souvent même, à hien dire, ce minerai consiste en grès ou en arglies imprégnées de fer carbonaté. Sa richesse varie heau-coup. Quelquefois ces minerais contienents 30 de fer pour 100, mais lis peuvent être fondus avec avantage lorsque leur richesse n'est que de 24 pour 100.

Le fer carbonaté terreux existe dans toutes les mines de houiller mais son abondance n'est pas toujours assez grande pour qu'il puisse être exploité. En Angleterne, le basain houiller de Newastle, le plus réche et le plus étende de tous les dépôts de houilles dece pays, ne fournit qu'une trés-fallée quantité de minerai; tandis que le bassin de Dudley, dont le diamètre est à peine de deux lieues, alliment plus de quatre-vingte basts fourneaux.

La présence de minerais de fer, au sein même des mines de bouille, avais emblé pendant longtemps une richesse propre aux torrains de l'Angieurre et de quelques localités d'Allemagne. Les recherches de M. Berthier et celles de M. de Gallois ont montré que les bouilles de l'Angueure l'anne renferment également est précient dépáts (1). M. de Gallois en a constat fa présence et l'abondance dans un grand nombre de lleux; les analyses de M. Berthier en ont fix à la nature et la tenur en fer; enfin, l'essai en a été fait en grand et avec succès par MM. Ciller et Tournelle.

Dans les terrains de grès houillers les minerais de fer sont donc

⁽⁴⁾ Ann. des mines, t. III, p. 517; t. IV, p. 345 353 et 359.

le plus aouvent à l'état de carbonate de protoxide, mais quéquefois aussi à celui d'hôgrate de peroxide. Le premier, dont onus nous couperons plus particulièrement, à été nomme par M. Bertiber fer carbonaté argileux, ce qui indique suffisamment ses principaux déments. Cest en effet un melagne, à proportions variables, de carbonates de fer, de manganèse, de magnése et de chaux avec de l'argileo un du sable, et du bitume ou de la bouille. On y trouve aussi quelquefois du phosphatede fer, ce qui donne au fer qu'on obtient le défunt de casses à Tordiq efind, il est souvent métaggé de suffrer de fer qu'il est difficile d'en séparer. Les quatre carbonates sont unis intimement, tundis que l'argile, le sable, etc., sont en état de métange tristile à l'œli. Cest ce métange qui donne au fer carbonaté des bouillères l'aspect particulier qui ne permet pas de le confondre avec le fer spathique ou carbonate de fer des terrains primitise ti hterredidaires.

Le fer carbonaté des houillères se présente dans des circonstances très-variées et sous des apparences assez dissemblables, pour qu'on ne puisse le reconnaître qu'au moyen d'un examen atteutif.

4750. Tanòt il fait partie des grès qui avoisinent la couche de bouille, ces grès sont alors plus durs et plus pesauls que le grès ordinaire. Leur deuisité varie de 3,7 à 5,0. Ils sont composés de quarta, de carbonate de chanx, de carbonate de fer et de mica. Par le grillage, il se preunent une teine d'un rouge briqueté d'autant plus foncé qu'lls renferment plus de fer. Fondus an creuset brasqué avec un tiers ou un quart de leur poids de carbonate de chaux, ils rendent une quantité de fonte qui varie de 3 à 2 pour 100.

Voici quelques analyses faites par M. Berthier sur des échantillons recueillis par M. de Gallois, dans les mines de houille de Rive-de-Gier.

	Carbonate	de :	fer.				49.2	21,9
	Id.	de n	nang	anè	se.		2,4	0,4
		de					3,7	15,5
	Eau et bit	tume.					11,5	9,2
	Silice						27,5	47,1
Argule	Silice						6,2	6,3
						-	100.5	98,2

Les afleurements de oes grès, c'est-à-dire leurs portions exposées l'air, fronvent des altérations qui peuvent les faire reconnaître, Les couches se séparent en los anges produits par des fissures, et bientit cheem des fragments prend une forme sphéroidale par suite de la décomposition progressive du carbonate de fer qui passe à l'état d'Ayarte de persoide de fer. Chaemen de ces masses se compose d'un noyat dur souvent inaitéré, et de croûtes concentrius es testacées et faciles à délacher les unes de sutres. M. Bertrius es testacées et faciles à délacher les unes de sutres. M. Ber-

thier a fait l'analyse d'un grès à cet état, pris à Rive-de-Gier

					de	Compacte, gris, mské 2,80.	Crontes, jaunatres, denante 2,65,
Peroxide	de	fer				40.0	58.0
Oxide de	ma	mg	an	èse		1.5	1.4
Magnésie		٠,				5.0	5,6
Perte au	feu	ı.				14.6	9.1
Siliee						55,7	44.4
Alumine.						5,5	4.4
						100,3	100.9

Ajoutons enfin, pour donner une idée complète de ce genre de minerai, queM. Berthier a rencontré, dans un d'entre eux, des traces d'acide phosphorique.

1731. Plus souvent, lo fer carbonaté des houillères se présente sons forme compacte. Dans cé cas, on le trouve en veines constinue ou en masses réfinformes disposée dans des schistes argileux. Ge veines on ces masses sont placées parallèlement à la direction générale du terrain plus ou moins a-néessus ou a-dessus ou a-dessus ou sense de houille. Ce minerai compacte a une densité de 5,0 à 54,4 et même 5.5. Se couleur varie du gris clair au gris foncé, entuné, bleadtre ou bruntire. Exposé à l'air, sa teinte devient plus foncé; humecté, il répand une odeur argileuse. Le toucher en est maigre, la pâte fine et très-serrée. Le grillage fut donne une couleur rouge de fire-intense. U. Berthier a public l'anuly se d'un grand nombre de variétés de ce mineral. Nous choisisons les avivantes :

Carbonate Id. Id. Id. Id. Ean et bi Silice. Alumine.	de	e m	ang	an	se.	 Brasse. ensité 5,04. 52,0 0.4 0.0 5,8 6,2 26.5 11.8	Fins. densité 5,00. 55,5 2.2 41,0 4.0 2,1 25,0 0,9	Fins. densité 5,52. 80.0 1,6 0,5 2,0 1,3 12,8 1,8	
						100,7	100,5	100,0	

Souvent, ces minerais sont mélangés de houille, et en contiennent 10 ou 12 pour 100. Dans ce cas, leur couleur est noire, leur surface luisante; mais à leur grain fie, à leur densité, et surroutpar le grillage, on les reconnait ais/meut. Il en est de même des minerais qui ont remplacé d'anciens végifaux et qui en out pris la des minerais compactes et dessus. Ils fournissent de 20 à 30 pour 100 de foute.

Mais nous ne pouvons terminer cette énumération sans faire une mention spéciale d'un mineral qui doit rendre très-scrapuleux dans les essais de ces sortes de mines : c'est cetti de la mine di Craut, près Saint-Étienne, qui renderme 6 pour 100 d'acidic phos-

99

phorique, et qui fournit une fonte tellement fragile qu'elle se réduit presque em poussière sous le pilon. Cette fonte tient 7 pour 100 de phosphore. Peu de minerais de fer ont présenté une proportion aussi onssidérable de ce corps.

Il est donc hors de donte que les minerais des honillères peuvent donner lieu à une exploitation utile ; mais il est nécessaire d'observer que le plus souvent ils ne rendent que 15 à 25 pour 100.

Silicates de fer.

1752. Il existe de nombreuses variétés de silicate de fer auturel, mais elles font presque toutes partie de minéraux composés renfermant d'autres silicates. Il est facile de distinguer les silicates proprement dits, des métanges d'oxide de fer et d'argile. La silice, combinée à l'oxide de fer, s'en sépare en gelée lorsqu'on attaque la mattère par les acides. L'argile mélée à l'oxide de fer ne forme, au contraire, jamais gelée, et se dépose en pondre, quand on dissont l'oxide de fra u moyen d'un acide.

Il existe dans la nature et l'on produit artificiellement hien des variétés de silicate de protoxide de fer, mais les véritables silicate de protoxide de fer de four de l'existe silicate et produite de fer sont moins répandus. Cette circonstance s'explique facilement. Le peroxide de fer est une base faible qui tend à perdre de l'oxigène pour repasser à l'état de protoxide, quand on ethouse un silicate de proxide de fer à une température élevée; il ses quarrities qui province de protoxide de fer.

Les silicates basiques de protoxide de fer sont toujours magnétiques; les silicates acides de protoxide de fer le sont pen ou même point du tout. Les silicates de peroxide de fer ne le sont jamais.

point du tout. Les silicates de perostre de la l'action du charbon ou En général, les silicates de fer résistent à l'action du charbon ou du moins sout ramenés senlement à l'état de silicate nentre de protoxide.

1733. Scories des forges. Dans l'opération au moyen de loquelle on convertit la fonte en fer il se produit des socries très-fluides qui ont essentielleum compovées de silicate de protoxide de fer. On les distingue en scories douces et socries crues. Les premières sont des sous-silicates et les dernières des silicates existes. Les socries douces peuvent céder de l'oxigène au carbone de la fonte et contribuent ainsi à son affunge. Les socries crues facilitant au contraire à pure perte l'oxidation d'une partie du fer, par la tendance qu'elles ont à se convertir ou silicate nœutre. Le silicate nœutre n'agit lai-même, ni sur le fer, ni sur le charbon de la fonte.

Les scories crues se forment au commencement de l'affinage, les scories donces prennent naissance vers la fin de cette opération. Voici quelques analyses de scories crues.

							Skeho.	Dax,	Rybnick.	
Sitice							38,5	55,0	28.0	
Protoxide	de	fer					44,5	61.2	61.2	
Protoxide	de	ma	ng	anè	se.		11.0	1,3	6.7	
Magnésie.			ı.				0.0	1,9	2.4	
Chaux							5,1	0,0	0.9	
Alumine.						٠	5,1	1.5	0,2	
Potasse.							0,0	0,2	trace.	
						-	100.0	00.1	00.	

Les scories de Rybnick offrent un exemple de scories crues ordinaires; Poxigène de la silice y est à peu près égal à l'oxigène des bases. Dans celles de Dax et de Skebo, le rapport se rapproche de l'état de sexquisiliètete.

Voici maintenant quelques analyses de scories douces,

							rettevalle.	Hybnick.	Guerigny,
Silice							16.4	11.1	8.8
Protoxide	de	fe	r.				79.0	84 3	84.0
Protoxide	de	ma	ng	ani	se.		0.6	2.8	2.5
Magnésie.							0,0	1.0	1.0
Chaux							5,0	0,1	2.2
Alumine.							1,2	0.1	2.0
							100,2	99.4	100.5

Ces trois scories correspondent à peu près à des silicates bibasiques, tribasiques et quadribasiques.

Il est évident, du reste, que les scories sont des mélanges de divers silicates; mais elles ont en général une grande tendance à cristalliser et fournissent alors des silicates définis.

M. Mitscherlich a fait l'analyse des cristaux isolés qui se séparent souvent des scories de forge pendant leur refroidissement. Il y a trouvé

C'est donc du silicate neutre de fer.

1754. Nontrouite. Cest un bisilirate de peroxide de fer arec une petite quantité de bisilicate de magnésie et de churs. M. Lanoue l'a découvert dans le département de la Dordogne, arrondissement de Nontron. Il se trouve dans les amus de manganèse que l'on exploite près du village de Salni-Parloux. La nontronite y est rarement de la grosseur du poing. Ces rognons se divisent en masses plus petites, irrégalières et enduites d'une pellicule de peroxide de manganès. C'est à M. Berthier que sont dues la descripta nontrouite de ce minéral.

La nontronite est compacte, d'un jaune paille ou d'un beau jaune

serin, un peu verdâtre. Sa cassure est inégale et mate; elle est opaque, onctuense, três-tendre et de la consistance de l'argile. L'ongle la raya aisciment, mais elle preud un beau poil par le frottement d'un corps dur. Elle n'est pas magnétique, mais elle le devient par la calcination; le peroxide de fer, sous l'influence de la silice, se convertit en partie en protoside. La nontronite absorbe l'eau sans se d'elayer et sans exbaler l'odeur argileuse. L'acide hydrocholrique l'attaque facilement. Elle est formée de

Peroxide	de	fe		:	44,0 = oxigène 29.0	22,6 8.9 1,7 }	41.4
Alumine.					3,6	0.8	11,50
Magnésie.					2,1	16.8	
Eau					18,7	10,0	
Argile					1.2		
					98.6		

4755. Silicate de peroxide de fer. Suivant M. Kobell, le silicate de fer de Bodenmais serait véritablement le silicate neutre de peroxide de fer. Il contient d'après lui :

Analyse des matières ferrifères.

1736. Les oxides de fer sont si répandus dans la nature et se montrent dans tant de combinaisons, soit comme substance essentielle, soit comme mélange accidentel, que nous donnerons un assez grand développement à cet article.

Le fer se dose toujours à l'état de peroxide calciné. C'est la seule combinaism de fer qui offre le caractère de fixté nécessaire pour une analyse castec. Si, l'endant la acclication, une portion du peroxide set rouvait réduite par quelque matière charbonneus, on s'en apercerrait à sa couleur noire et à la faculté qu'elle aurait de sa laisser atthere par l'aimant. Pour la ramener à l'état de peroxide, il suffirait d'ajouter à la matière quelques gouttes d'acide nitrique et de calciner de nouveau.

Le peroxide de fer est soluble dans l'acide hydrochlorique et l'ean régale, quand il n'a pas heaucoup de cobesion. Le calcination, l'état cristallin lui font perdre sa solubilité, mais on la lui rend, on le chauffant au rouge avec un alcali, tel que la potasse on la sonité.

Il ne faut jamais perdre de vue que les substances organiques décomposables au feu s'opposent à la précipitation du peroxide de

fer par les alcalis. Aussi, quand il s'agit d'une analyse compliquée par la présence de matières organiques, faut-il calciner une partie de la matière, avant de prononcer sur la présence on l'absence du fer.

L'ammontaque caustique est employée de préférence aux autres alcalis pour séparer le peroxidé de for de ses dissolutions; le extende de la commentation de la comment

1757. Ces notions préliminaires suffisent pour saisir la marche à suivre dans tous les cas particuliers, dont nous allons nous occuper maintenant.

Les oxides de fer s'analysent aisément par l'hydrogène. On a montré plus haut quels procédés il convient de mettre eu usage quand on veut séparer avec précision le protoxide et le peroxide de fer.

Les chlorures, bromures et lodures de fer étant solubles dans l'ioun, s'analyseur comme les sels solubles de fer. S'its correspodent au percuide, on en précipile le fer au moyre d'un cuées d'amountique. On receveille le précipite qui est de l'hydrate de proxide de fer. On le aires avec soin et on le calcine dans un creuset deplatine on de porceiane. On r'unities canx de lavage, on les concentre, on les saires l'accident l'accident et on y verse un excès de nitrate on les saires d'argent. De solubles de l'orgent de l'orgent de l'orgent de d'argent. De solubles d'argent de de l'orgent de l'orgent de gest qui font consaire le poisé du chlore, du bronce ou d'illouer.

Quand les combinalsons correspondent au protoxide de fer, en opère la précipitation de le ra u moyen de l'hydrosolfat d'ammeniaque. Le protosulfare obtenn peut être converti par la calication et l'action de l'actie nitrique en peroxide de fer. Mais il vaut toujours mieux, quand on le peut, convertie le fer en peroxide par l'actie nitrique et précipiter celui-ci par l'ammoniaque en opérant comme pour le cas précédent.

1738. Les sulf-res de fer s'analysent tous alsément. Ceux que l'acide sulfurique fible peut attaquer foornissent de l'âydreghee sulfarç peu o des mélanges d'Aprogène et d'Aprogène es ufforç de casper le gas por la potasse et sa composition donne celle du sulfure dont il provinct. Quand le sulfure est lantaquable peu l'acide sulfurique faible, on le traite par l'eur régale comme on l'a dit à Tecasion de la syrtice de res.

Les sels de fer formés par les acides du soufre doivent toujours ètre ramenés à l'état de sels solubles, l'acide étant lui-même couverti en acide sulfurique. S'il s'agit, en effet, d'un suifate de fer

soluble, on ne rencontre aucune difficulté; car il suffit de faire passer, au besoin, le fer à l'itat de peroxide au moyen de l'acide nitrique. Ou précipite ce peroxide par l'ammoniaque et on dose l'acide sulfurique au moyen des sels de baryte.

S'agti-il d'un sons-sel insoluble de peroxide de fer, on le fait bouillir avec une dissolution de carbonate de sonde en excès, on littre et on calcine le dépôt qui est du peroxide de fer pur. La liqueur ditrée étant sursalurée par l'acide nitrique, on y verse du coltorure de barium en excès. On pourrait aussi dissoudre le soussel dans l'acide hydrochlorique, en précipiter le fer par l'ammonlaque et l'acide sultrique par le sest de baryte.

Pour les sulfites, les byposulfites, il faut avoir recours au chlore qui couvertit, à la fois, le fer en peroxide et l'acide en acide sulfurique. La réaction s'opère sur les sels dissous on délayés dans Pean. On précipite ensuite par l'ammoutaque et les sels de baryte.

1759. Les acides phosphorique et arsénique jouissent d'une propriété qui rend l'analyse des sels qu'ils forment avec le peroxide de fer difficile à faire par des procédés analogues à ceux qui précèdent. Le phosphate et l'arséniate de cette base se dissolvent dans les acides et sont précipités ensuite sans altération par les alcalis. Il faut donc avoir recours à une méthode telle que le fer setronve ramené à un état de combinaison qui le rende incapable de s'unir aux acides. C'est ce que l'on effectue aisément par l'hydrosulfate d'ammoniaque. Le fer se transforme en sulfure insoluble, l'arsenic en sulfure soluble dans l'hydrosulfate d'ammoniaque, et l'acide phosphorique devient libre. Ainsi entamée, l'analyse se termine sans difficulté. Le sel à analyser est mis en contact avec un excès d'hydrosulfate d'ammoniaque dissous dans l'eau, pendant un jour. On filtre et ou lave le sulfure avec de l'eau contenant un peu d'hydrosulfate d'ammoniaque. Le sulfure de fer obtenu doit être analysé par l'eau régale. Quand ou opère sur un arséniate, on précipite le sulfure d'arsenie de sa dissolution, au moyen de l'acide hydrochlorique, et on l'analyse à son tour. Quand on opère sur un phosphate, on traite la liqueur qui contieut l'acide phosphorique et l'excès d'hydrosulfate d'ammoniaque par l'acide uitrique pour détruire l'hydrogène suffuré. On sature ensuite le liquide et on y verse de l'acétate de plomb. On obtient ainsi du phosphate de plomb.

Au moyen de l'acide nitrique ou de l'eau régale boufflante, ou convertit d'ailleurs les phosphures et arséniures et les phosphites, bypophosphites ou arsénites en phosphates ou arséniater de peroxide de fer.

1740. On a décrit assez longuement tont ce qui se rattache à l'aualyse des combinaisons du carboue et du fer, pour qu'il ne soit plus nécessaire d'y revenir ici.

Les combinaisons du bore et du fer, celles de l'acide horique avec les oxides de fer sont faciles à analyser par les procedes en usage pour l'analyse des combinaisons du silicium ou de la silice.

stitee. Les composés de silicium et de fer doivent, pour l'analyse, étre convertis en silice et peroxide de fer. On les traite, à cet effet, par l'acide nitrique ou l'eau régale. Le résidu s'analyse comme un silicate attaquable par les acides.

1741. Les silicates de fer se divisent en deux classes pour l'aualyse : les silicates attaquables par les acides, et les silicates qui sont incomplétement attaqués ou qui ne le sont même pas du tout. Nous nous occuperons d'abord des premiers.

Quand les silicates sont attaqués par les acides, on les traite par Pacide hydrochlorique houillant, et si le fer s'y trouve à l'état de protoxide, on emphie l'eau régale bouillante. On d'appre la liques à sec, on l'arrose d'acide hydrochlorique concentré, et an bout de quelques heures on délaye la matière dans l'eau et on fitre. La silice reste pure sur le fitre. On réunit les eaux de lavage et on les sursature par l'ammoniaque; le peroxide de fer s'obtient, comme à l'Ordinaire, et sert à calculer la proportion de protoxide qui existait dans le silicate, si celni-ci était à hase de protoxide.

Quand les silicates sont inatiquables par les acides, on les fond au creuset de platine avec cinq ou six fois leur poids de carbonate de soude. On traite le résidu par l'acide bydrochoirique en excès et on évapore à siccité. On reprend ensuite par l'eau, en observant les précautions que l'on vient d'indiquer.

L'évaporation à sec a pour objet de rendre la silice insoluble dans Peau. L'addition d'acide hydrochlorique qu'ou fait ensuite, est destinée à reformer le perchlorure de fer qui se serait décompospendant l'évaporation.

Les mélanges de silice et d'oxide de fer que l'on rencontre dans la nature s'analysent de même. Ou les distingue des silicates, en ce que l'oxide de fer y est presque toujours attaquable par les addes et que la silice restante se présente à l'état pulvéruent et sabloen neau, tandis que la silice séparée des silicates s'offre toujours à l'état de golée.

1742. Le for et les métaux de la première section sont faciles à séparer. On peut toujours, s'il s'agit d'alliages, transformer le fer en peroside et ces métaux protordies, au moyen de l'eau régle. Si l'on avait les ordies memes ou leurs carbonates, on les dissordrait encore dans l'eau régle. Si l'éait question de dissolutionalises, on purit procèder immédiatement à l'analyse. Celleci n'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et dissolution d'eau et de l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et de l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige que pen de précentions; on étend la dissolution d'eau et l'exige de l'exige d'eau et l'exige de l'exige d'exige de l'exige de l'exige d'exige d'exig

assez grande quantité; on verse dans la liquenr no excès de hicarhonate d'ammoniaque et on recueille l'hydrate de peroxide de fer. Si l'on a de la polassez, de la sonde on de la lithine avec le fer, on fait évaporer la liqueur filtrée, on ajoute de l'acide suffurique au résidn et on chauffe au rouge. Le poids des suffates restants indique celui des bases ou des métaux qui accompagnaient le fer.

Dans le cas oh l'on aurait au contraire du harium, du strontium ou du calcium à doser, l'opération est encore plus simple. Los fer une fois séparé, on sature exactement la liqueur et on y serse un suffate, si c'est la haryte qui fait partie du mélange, un oxalate, si c'est de la chasa qu'on veut apprécier; enfin, si l'on a de la strontiane, on ajonte un carbonate alcalin. Le sultate de haryte se pèse calciné. Coxalate de chasa doit aussi être calciné, et ensulte, au moyen d'un peu d'acide sulfurique, on transforme la chaux en suffate, on en fait autant pour le carbonate de strontiane.

TIAS. Paral les métaus de la coconde section, c'est l'aluminium qui se rencontre le plus sourent avec le fier. Il y en qu'equélosis, comme ou l'a vu, dans l'acier. Misis c'est surtout à l'état d'oxidée que ces deux métaux forment des métages nombreux et importants. Il est hien are que les mines de fer ne continenent pas de l'alumine. La séparation de ces deux corps est aisée. Elle repose sur a solibilité de l'alumine dans le potasset est n'insolibilité du proxicid de fer dans le même agent. Les alliges de fer valuminium doivent terr dissous dans l'acut prigale. Les oxidés le sont aussi dans l'eau régale ou dans l'acide hydrochlorique, quand ils y sont solibiles. Dans le cas contraire, on chafie d'abord la matière ar rouge avec ciq on six fois son poids de carbonate de soude, et on dissout nemitie le tout dans l'acide hydrochlorique.

Dans tous les cas, on a done du perchlorure de fer et du chlorure d'aluninium que l'on décompose par un exès d'ammoniaque. A'llumine et le peroxide de fer sont mis en tiberté. On Jare le précipité avec soir. On le fait bouillir necore bunide, avec une dissoution de potasse caustique qui dissout l'alumine; on étend d'eau et on décante. On étend d'eau une seconde fois, nais alors on recueille l'oxide de fer sar un filter. La liqueur chargée d'alunine doit être sursaturée par l'acide bydrochlorique, puis précipitée par l'ammoniaque; l'alumine pure se dépose. On la receille sur nitre et on la lave avec grand soin, car son lavage est long et difficile. Eafin, on brêle la littre et on pèse l'alumine calcitée.

1744. En rémissant ces divers procédés, il est facile de voir quelle est la marche qu'il convient de suivre dans l'analyse des minerais de fre, ne les supposant formés d'oxide de fer, de silice, d'alumine, de chaux et de magnésie, comme c'est le cas le plus ordinaire. 106 FER.

Si les minerais sont susceptibles d'etre attaqués par les acides, on peut les faire bouillir arec un excès d'acide accitique et érapper a sec. Le résidu est repris par l'eau; la dissolution contient de l'accitate de chanx et de l'accitate de magnésie. On en précipite le chanx par un oxiale et la magnésie par la polasse.

Omaria por un ovanne esta magneso para a possos.

On reprend par Pean régale le mineral de fer privé de charg et
de magnésie. On dissous ainsi le peroxide de fer et l'atumine que
l'ou sépare par la poisses, ainsi qu'on vient de le drie. Enfin, le
résida, qui consiste principalement en argile, demande un exame
attentif. Ee effet, il peut content à la fois de la silice en gelée de
la silice assilonemens. La silice en gelée provient d'un silicae,
l'ature était simplement mélangie dans le minerai. On peut facile
ment séparer ces deux matières an moyen d'une dissolution de
possos. La silice golfatienese se dissout, l'autre resté inattagnée, on
peut savoir par est essai si le minerai contient de la silice combimée et en apprééer la quantité.

Ce mode d'analyse est très-instructif, en ce qu'il fait connaître la nature des combinaisons dans lesquelles sont engagées les diverses substances qui font partie du minerai. Mais quand il s'agit d'apprécier exactement leur quantité, il est plas simple d'avoir recours au procédé suivant qui convient d'ailleurs à l'analyse d'une fonte de abstances minérales.

1745. Le minerat étant réduit en poulre et bien mélangé arec cinq ou six fois son poids de carbonate de soude, on chanfil le tont pendant une beure dans un creaset de platine. On placels creaset dans une large capséle et on y verse de l'eau, puis de l'acide hydrochlorique por. La masse est attaquée avec efferencesence, et quand celle-ci s'arrête, on rajonte de nouvelles doses d'acide. Adssolution étant terminée, on lave le crusset et son converde et on érapore les liqueurs réunitée, al soiteté, Pers la fine l'évaporation, il faut remure sans cesse la matière pour éviter les soubressants qui en feralent pordre une parte. On reclire la capseil du feu, on l'arrose d'acide hydrochlorique et on l'abandonne à clie-même pendant quedres hence.

On détaye alors la matière dans l'eau et on jette la liqueur sur un filtre. La sillee s'y rassemble. On la laveave soin, on sèche le filtre et on le brûle dans un cruest de platine. Le résidu pesé donne quantité précise de silice, quand on en a soustrait les cendres du filtre.

La liqueur filtrée, étant sursaturée par l'ammoniaque ou míeux par le bicarbonate d'ammoniaque, fournit un précipité d'alemine et de peroaide de fer que l'on sépare par la potasse. Si le mineral contenait du manganèse, on le retrouverait avec l'oxide de fer. Le melange peut s'analyser par les procédés indiqués plus loin. 107

FER. La nouvelle liqueur contient un excès d'am moniaque ou de bicarbonate d'ammoniaque. On la neutralise par l'acide nitrique et ou en précipite la chaux par l'oxalate d'ammoniaque. On recueille l'oxalate de chaux sur un filtre.

Enfiu, on rend la nonvelle liqueur alcaline à l'aide d'un pen d'ammoniaque et on en précipite la magnèsie au moyen du phosphate de soude. On recueille le phosphate ammoniaco-magnésien sur un filtre ; ou le fait sécher, on le calcine et on le pèse.

En général, quand ou vent opérer avec une extrême précision, il fant rechercher la silice dans plusieurs des précipités obtenus. Quoique peu soluble, cette matière reste en quantité notable dans l'eau et accompagne ces précipités. Mais ces portions de silice sont toujours assez faibles et peuvent être négligées dans les analyses ordinaires.

1746. Pour compléter ce résumé, il reste à examiner les mélanges d'oxide de fer et de manganèse ; car les alliages de ces deux métaux étaut attaqués par les acides, leur analyse rentre daus celle des sels formés par leurs oxides.

Quand une mine de fer contient du manganèse, on le reconnaît toujours au moyeu de la calcination avec les alcalis. En effet, la masse calcinée contient du manganésiate qui la colore en vert. La dissolution faite au moyen de l'acide hydrochlorique prend une teinte rosée. Ces deux signes dénotent la préseuce du manganèse.

On connaît divers procédés qui rendent facile la séparation des oxides de fer et de manganèse.

Celui qu'on emploie le plus souveut suppose que les deux oxides sont dissous dans l'acide hydrochlorique; le fer étant à l'état de peroxide et le manganèse à l'état de protoxide. On peut facilement realiser cette condition. Eu effet, si l'on fait bouillir la liqueur avec un peu d'acide nitrique, le fer se peroxide. Si l'ou craint que le mauganèse ne l'ait été aussi, on ajoute uu peu de sucre, on fait bouillir de nouveau et le mauganèse seul repasse à l'état de protoxide.

La liqueur étant disposée, on l'étend de beaucoup d'eau et on la neutralise exactement avec du carbonate d'ammoniaque ou même avec du carbonate de potasse ou de soude. Il faut agiter coustamment la liqueur, verser le carbonate goutte à goutte et s'arrèter dès que la neutralisation est parfaite. Au bont de quelque temps, la liqueur se trouble et tout le peroxide de fer se dépose à l'état d'hydrate. On peut faciliter la précipitation en faisant bonillir la liqueur; alors, elle a lieu sur le champ.

On n'a pas encore examiné avec attention ce qui se passe dans cette réaction singulière. Il est certaiu que la liqueur bieu saturée se sonce en couleur et couserve sa limpidité. Au bont de quelque temps néaumoins, tout le fer se dépose. Se produirait-il un bi108 FER.

carbonate éphémère qui perdrait ensulte son acide carbonique? Si forme t-il quelque sel double de fer basique, soluble et déconposible spontanément, comme l'alun de fer à excès de base? Le le sache pas qu'on alt encore rien fait pour décider cette question. Quoi qu'il en soit, le procédé est très-vace.

Il est utile de faire observer que si la liquenr contenait de acides fixes, comme les seides phosphorique et archisque, le précipité serait un sout-phosphate ou un sons-arséniate de fer indicomposable an fen. Il est probable que le précipité ainsi proteit est assez ordinairement un sours-el. Mais quand Tadde est voiait, cette circonstance est sans effet fâcheux. Dans le cas contraire, il faut analyser le précipité par les moyens convenables.

1747. M. Berbien e a fix usage pour séparer cas deux métaux 1747. M. Berbien e a fix usage pour séparer cas deux métaux 1747. M. Berbien e a fix usage pour séparer cas deux métaux 1747. M. Berbien e la propriété qu'on tecrtains activate de perdre leur acide par l'évaporation. L'acétate de peroxide de fer est dans ce cas; l'acétate de protoxide de magnabes peut, au contraire, être évaporé sans altération. Les deux métaux étaut dissous dans l'acide hydrochlorique et la Hiquer avant été porté à l'Ébullition, on y ajoute, au besoin, de l'acide nitrique pour peroxider le fer. On précipite nossile les deux oxides au moyend carbonate de soude ajouté en excès. Le dépôt ha é étant dissous dans l'acide acidique, on fait évaporer la liqueur à sec On expende le réside par l'eau qui dissout l'acidate de mangrable. Le pervitée de fer reste.

Il arrive souvent que du premier coup la séparation n'est pas nette; mais alors on fait évaporer de nouveau et on reprend encore le résidu par l'eau. S'il restait encore quelques traces de fer dans la liqueur, on pourrait avoir recours au procédé suivant.

1738. Celui-el repose sur la propriété qu'ont le succinate et le bennoate d'ammonitaque de précipiter les seis de peroside de fret de ne point agir sur ceux de protoxide de mangañes. Quand on verse un liéger excès de succinate ou de benroate d'ammonitaque dans une dissolution bien neutre de ces deux métanx, il se forme donc un précipité jaune qui consiste en benroate ou succinate de fer. Tout le manganèse reste dans la liqueur.

Ce procédé est le plus exact de tous, C'est celui qu'on emploie généralement en Allemagne pour les analyses. On préfère le sucénate au benzoate. Pour réussir, l'aut que les liquears soien bien neutres, car le succinate et le benzoate de fer se dissolvent dans les acides. Par ce moit et aussi par économie, on commence toujours la précipitation au moyen de l'aumoniaque ajouté egoute à goutien et en ayant soin de bien agiter la liqueur. Le peroxide de fer, étant la plus faible des deux bases, se précipite le preniere. Quand on a

FER. 109

séparé ainsi la majenre partie du fer, on achève la séparation au moyen du benzoate on du succinate d'ammoniaque. Il est utile anssi de n'ajouter que la dose exacte de succinate ou de benzoate d'ammoniaque, ou du moins de la dépasser à peine.

On ne peut pas doser le fer à l'état de succinate on de benzoate. Ces sels se décomposent par les lavages et sont en conséquence très-variables. Mais en les calcinant à l'air et en chauffant l'oxide qui reste avec un pen d'acide nitrique, on obtient du peroxide de fer.

Pour les opérations dans lesquelles on traite des produits qu'on vent purifier un pen en grand, la première méthode est la seule qui soit praticable. En des mains expérimentées, elle pent donner des résultats analytiques exacts. Mais on ne réussit bien qu'avec un pen d'abbitude.

Dans tous les cas, après avoir séparé le fer, on précipite le manganèse au moyer de l'hydrosulfate d'ammoniaque. On receellle le sulfure hydraté qui se dépose, on le lave, on le grille avec soin et on pèse l'oxide qui reste pour résidu. C'est le deutoxide de manganèse.

1749. L'analyse des mines de fer pent se faire par la voie sèche et on a fréquemment recours à ce moyen. Un exemple fera comprendre la méthode générale qu'on applique à ce genre d'opérations. Que l'on preme un mineral tellement composé que la siller. Palumine et la doax qui e font partie paissent domer naissance à un composé fusible et neutre. La matière pourra fondre à une température convensiblement cleée et elle n'admenter pas d'oxide de fer dans sa composition. Celui-ci sera donc réduit, si on opère dans un creuset brasqué, et se convertira en fonte, on aura aissi un culto de fonte et une scorie vitreuse faciles à séparer, et sans addérence avec la brasque étle-mem. On pourar adonc les pseer.

L'esai riofire aucane difficulté. On se procure un creuset réfractaire, on le remplit avec du charbon en poudre bunceté d'une colle chire d'amidon ; on tasse fortement et on laisse sécher. On creuse ensuite dans la brasque une cavité convenable pour y loger le minerai. Ceult-ci doit être réduit en poudre et chaufié au rouge pour en exputser l'eau et l'acide carbonique. On en prend dix ou vingt grammes que l'on tasse fortement dans la cavité, Part-dessus on verse du charbon en pondre pour remplif le reste de la cavité, on adapte le convercée et on le lute avec un peu de lut malgre.

Le creuset étant placé sur son fromage dans une bonne forge, on le chauffe an rouge pendant trois quarts d'heure et au benpendant une demi-heure. On le laisse refroidir. On en retire ensuite la masse formée par le culoit de fionte et les scories. Il est bon de s'assurer que la brasque ne contient point de grenailles de fonte. Pour cela, on la délaye dans l'eau et on décante. Le charbon est entrainé et le fer reste au fond. On l'enlève au moyen d'un aimant. Quelquefois, la scorie en contient aussi quelques-unes que l'on isole par le même procédé.

Le polds du mineral, comparês delni du eulot et de la scorie, fait connaître la perte due au dégagement de l'Oxigène de l'oxigène de fer. Le polds de la fonte italique celui du fer. Ces deux quantités doisent correspondre avec la composition connue du peroxide de fer.

ue iet.

Admettons maintenant que le minerai qu'il s'agit de traiter ne
contienne pas de chaux, mais seulement de la silice et de l'alamine, ou plutôt de l'argile, voilei la marche à suivre. On calcine le
minerai, on en prend dit ou quinze grammes et on les traite par
l'eau régale bouillante. L'argile reste; on la pèse. Il faut ajourte
alors an minerai, pour l'essai par la voie sèche, une quantité de
marbre pilé, égale aux trois quarts du poids de l'argile qu'il contient. Le mélange bien fait, on traite la, matière comme dans le
cas précédent. Seculement dans le calcul, on tiet ne compté de l'ardic
earbonique de carbonste de chaux qui se dégage avec l'oxigème de
l'oxigème de

Il peut arriver, mais le cas est rare, que l'argile soit trop alumimineuse. Alors, on ajoute à la fois de la silice et de la chaux, ou mieux, un silicate préparé d'avance avec six parties de marbre, quatre de silice et une d'alumine.

De même, quand on rencoutre des minerais qui manquent d'alumine, on y ajonte une quantité convenable de silicate d'alumine et de chaux préparé avec deux parties de marbre, quatre de silice et deux d'alumine.

Enfin, quand on opère sur des oxides purs ou presque purs, on y ajoute au moins leur propre poids d'un silicate de chaux et d'alumine préparé d'avance. On forme celui-ci avec trois parties de silice, deux d'alumine et deux de carbonate de chaux.

CHAPITRE III.

ÉTAIN ; composés binaires et satins de ce métal.

1730. L'étain est un des métaux les plus anclennement comms; ce qui s'explique aisément par la nature de ses raines, qui sont, en g'méral, compasées de penxide pur, faciliement rédectible au moyen da charbon et d'une température peu élevée. L'étain était désigné sous le oun de Juptier par les aociens chimistes, qui en ÉTAIN. 11

ont fait une étude très-attentise et qui ont découvert ses compasés les plus curieux et ses récations les plus importantes. Par ses propriétés chainiques, l'étain se rapproche singulièrement du titane, dont il diffère du reste beancoup, quand ils sont l'un et l'autre à l'était de pureté. Toutes les combinaisons de l'étain sont isomorphes avec les combinaisons correspondantes du titane.

C'est un méial plus blanc que l'argent, mais dont le reflet a quelque chose de jusuitez et , en effet, quoud ou détruit la tambre blanche que sa surface réflechit en grande quantié, l'étain présente une teinte jaune de laiton. Ce méial offre toujours un peu d'odeur et de saveur; mais quand il est froute fortement, et carractire a'exalle et desient alors très-prononcé. Su densité est égale à 7,391 d'après Brisson et lauper; el de ottent égale à 7,291 d'après Brisson et la luper; el de ottent égale à 7,291 d'après Brisson et la mer en la les très mailéable et peut se réduire en lames très minces sons le marteau. Il est peu resone de passe pas ben à la filère. Il est très-moule et utiliement élastique.

Il fond à 207° d'après Guyton-Morveau, à 219° d'après Lampadius, et à 228° d'après Grighton. Ce dernier chiffre est le plus exact. Chauffè eu vase clos, il paraît absolument fixe; mais il semble capable de fournir quelques vapeurs dans un courant de gaz.

Par un aeriodissement ménagé, Néalin cristallise en rhomboïdes, que l'ou pent matte à découvrer en écoulant la portion de métal comme de la liquida de la comme de fait pour le bismula. L'ac baguette des la comme de la liquida de la comme del la comme de la comme del la comme de la

L'étain du commerce peut contenir des métaux très-nombreux, savoir l'arsenic, l'antimoine, le bismuth, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc. Sa densité est un pen plus forte que celle de l'étain pur.

On employait autrefois en au-decine l'étain ea pondre. Ce métal, étant très-decitie, ne peut se pulvériser sous le pilos; más à l'aide d'un artilise foit simple, on parvient à le rédicier et poussière assez fine. On fait fondre l'étain, on le coule dans une botte à syomette et on agite viennee jusqu'à e qu'il soit froid, on délaye essuite la poudre dans l'eau, et par décantation on recueille les parties les plas téuers. Dans l'inde, on empioie cette poudre d'étain en peinture pour imiter la dorure ou l'argenture. A cet effet, on la mêle avec de la glu fondue, et on broie le mélange sur un porphyre pendant quelent tenus.

Pour se servir de cette composition, il faut qu'elle sit la consistance d'une crème légère, et alors on l'applique arec un pinceau comme de la pelinture ordinaire. Lorsqu'elle est sèche, elle a l'apparence de la couleur commune ert d'acu; mais, brunie avec me agate, elle perd cette teinte et ressemble à une cooche uniforme et brillante d'étain poli. Couverte ensuite d'un vernie blanc ou coloré en jaune, la composition offre l'aspect de l'argent ou de l'or.

Cette composition s'applique particulièrement sur les objets en fer. Elle prend un beau poli quand l'étain est bien préparé; mais quand il s'y rencontre des grains d'étain trog gros, le bruntssoir agit mal, et quand la dose de glu est trop faible la matière s'égrène. Les objets peints de cette manière résistent très-bien à l'action de l'air.

1731. L'étain est susceptible de deux degrés d'vaidation. Le prooride remplit les fonctions de base faible, et le peroxide celles d'acide faible. A la température ordinaire, l'étain s'altère peu à l'air, chauff fortement, il s'oxide très-vite, et il se forme du protozide tant que l'étain n'est pas entièrement brûle; l'oraque tout l'étain a disparn, le protoxide se convertit en peroxide, si on prolonge suffisamment l'expérience.

L'étain u'opère la décomposition de l'eau qu'à la chaleur rouge, et se convertit eu peroxide. Il décompose aussi l'eau à la faveur de quelques acides; il y a alors dégagement d'hydrogène et formation de protoxide. L'hydrogène qui se dégage répand une odeur particulière, due, en partie an moins, à la présence d'un peu d'hydrogène arséniqué. L'acide nitrique agit de diverses manières sur l'étain, suivant sa concentration. Faible et à la température ordinaire, il dissout l'étaiu et forme des nitrates de protoxide et de peroxide. Quand l'acide est concentré, il ne se forme que du peroxide. Ordinairement, il se dégage du deutoxide d'azote, du protoxide d'azote ou de l'azote; mais tonjours l'eau est décomposée en même temps que l'acide. Il ne se dégage pas de gaz hydrogène, et il se forme de l'ammoniaque qui reste en dissolutiou. L'acide sulfurique étendu a peu d'action sur l'étain ; concentré, il n'agit qu'avec le seconrs de la chaleur; il se décompose en partie et forme du sulfate de deutoxide. L'acide sulfureux liquide forme avec l'étain de l'hyposulfite de protoxide. L'acide hydrochlorique le dissout : à chaud la dissolution se fait rapidement, et il se forme un protochlorure. L'eau régale est nn dissolvant énergique de l'étain qu'elle tend à transformer en bichlorure. Les résultats de la réaction sont très-variables. Si l'acido

bydrochlorique domine, on n'a que des chlornres; si l'acide nitrique domine, on a des chlornres et du peroxide. L'acide phosphorique et l'acide arsénique sont décomposés par l'étain. Les acides régétaux ont peu d'action sur lui.

Les alcalis déterminent l'oxidation de l'étain par la tendance qu'ils ont à s'unir au peroxide. Si l'action e passe an contact de qu'ils ont à s'unir au peroxide. Si l'action e passe an contact de l'airi, fotighen de collici est abilità l'étair, fotighen de collici est abilità l'étair, de ce contact, on obtient de l'Etair, de l'etair par l'etair de dissolution. Les este cottains l'action avec cuergie, Le nitrate de cuivre, mis en contact contact qu'il y a dégagement de l'unifère. On met le nitrate en pourfes sur la fettile d'étain, on l'humecte, on replie la feuille par-dessas, et à l'instant la réaction s'opère. L'hydrochlorate d'ammonique est décomposé par l'étair à l'aide de la chieure. Cette réaction remarquable, observée par Proust, est accompagnée d'un dégagement d'hydrogème et d'ammonique. Il est évident que l'étain se transforme en protochlorate, qui s'unit à une portion d'hydrochlorate d'ammonique en décomposé.

L'étain réduit beaucoup d'oxides, tels que ceux de cuivre, d'argent et de bismutb.

Les oxides d'étain sont facilement réductibles par le charbon et l'hydrogène. Quand ces oxides sont dissous par des acides, le zinc, le plomb et le fer les réduisent en précipitant l'étain métallique de la dissolution. A sec, le fer décompose le dentoxide, à une température peu étevée.

Protoxide d'étain.

1752. Le protoxide d'étain est une poudre d'un gris plus ou moins foncé, insoluble et insipide. Sa densité est égale à 6,66, Il est très-combustible, car, chauffé à l'air, il en absorbe l'oxigène en brûlant comme l'amadou.

Il est formé de

La potasse et la sonde le dissolvent aisément. La solution, abandonnée à elle-même pendant douze ou quinze jours, laisse déposer, d'apprès Pront, de fértain métallique cristallin, et il reste du stamnate de potasse dans le liquide. Les acides dissolvent le protoxide d'étain, mais lis attaquent plus facllement son bydrate. On l'Obtient pur en décomposant est bydrate à l'aide d'une chaheur ronge.

L'hydrate de protoxide est blanc; desséché, il se conserve bien à

l'air, et en absorbe an contraire facilement l'oxigène quand it est

nammer.

On obtient l'hydrate de protexide d'étain, en décomposant le protochborure, au moyen du carbonate de potasse ou de sonde. L'actide
carbonique se dégage et l'hydrate de protocide se précipite. On peu
le dessècher à 80° sans l'altérer, mais à 100° fl se décompose. En
le chantfant au rouge dans une atmosphère d'acide carbonique, on
le convertite en protoxide pur.

Acide stannique. Deutoxide ou peroxide d'étain.

4755. Le dentoxide d'étain par et calciné est blane. Sa couleur est quelquefois l'égèrement jamaitre on plus foncées, même à froit, mais alors il contient du peroxide de fer. Quand on chaufile le peroxide d'étain, sa conteur se fonce beancoup; elle passe du blane an janne, puls au bran très-intense; mais para le réfroiléssement il reprend la teinte blanche faillé qui lui est propre. Il est infusible; sa densité est écale à 6.78 on 6.9 d'après P. Boalt et de l'appendit de l'appendit est de l'ap

Le peroxide d'étain se combine facilement avec les bases et joue le rôle d'acide; il se combine difficilement avec les acides, surtout lorsqu'il a été calciné. Il peut tonjours se combiner par voiesèche avec les alcalis.

Le peroxide d'étain doit être placé au rang des acides faibles, il

On l'obtient en calcinant l'étain au contact de l'air. Il prend alors le nom de poisé d'étain. Pour avoir de l'oxide plus pur, on chauffe au rouge un mélange d'amalgame d'étain et de peroxide de mercure. Tou

On l'obtient encore en décomposant, par la chaleur, l'acide stannique hydraté. Cet hydrate, qui se forme dans un grand nombre de circonstances, contient

Cet bydrate est blanc et facilement décomposable par la chaleur. On l'Obtlent en traitant l'étain par un excès d'acide mitrique étendu et faisant éraporer; il se forme un déput blane greun. Cés l'hydrate qui, étant desséché, perd son eau et donne le deutoxide. On l'Obtlent encore en précipitant le bichlorure d'étain par l'ammoniaque ou par le carbonate de soude en excès; mais 4se deur. ÉTAIN. 115

procédés fournissent des oxides doués de propriétés blen différeates que M, Berzélins a canainées avec beauconp de soin; elles ejetent un grand jour sur des points très-suportants de l'histoire chimique de l'étain et sur la préparation des dissolutions d'étais en usage dans la teinture.

1754. L'oxide formé par l'acide nitrique, bien lavé, mais non celiciné, se combine avec l'acide suffirque sans six g'dissondre. Il est insoluble dans l'acide cirrique. U-acide bydrochlorique s'y combine, devient jame, mais en dissont pen. Cet acide forme méanmoirs un oblorure soluble dans l'eau, mais la dissolution se trouble par l'éballition. L'acide hydrochlorique précipite cel horure de sa dissolution aquense; le lavage lui rend la propriété de se dissondre dans l'eau pres, mais Il en est toujours précipite par un excès d'acide. En distillant sur cet oxide de l'acide hydrochlorique concentré, on l'amén en ume cèta que le suirant. Os obtent le même résultat si on le chanfie avec un alcali et si on décompose le stamate

L'oxide obtens par l'ammoniaque se dissont aisément dans l'acide nirique, mais la dissolution se tromble à 20°. Cependant, elle me se trouble plus anssi aisément par la chaleur, quand elle contient du nitrate d'ammonilaque. Quand on l'abandonne à ellemême, elle se trouble au hout de quelque temps à la température ordinaire; mais la présence du nitrate d'ammoniaque prévient encore cet effet. Cet odite se dissont dans l'acide phydrochique; la dissonition ne se trouble pas par la chaleur; la présence d'un evols d'adde n'y occasione ancum prépité.

1783. L'étain ne se renoentre dans la nature qu'à l'état de peroxide et de sulfure double d'étain et de coivre. Les minerais de pervotide d'étain ne se rencourtent que dans les terrains primitife; ils sont tanôt en illons ou en amas, tanôt disseminés dans les roches; on a recoentré ces mineraisen Angeleurer, dans l'Inde, en Sace et en Bolchine. An Mexique on exploite du peroxide tre-pur; on le trouve dans des terrains d'alluvion. Los minerais de l'Inde sont de même nature. La France possède du minerai d'étain, mais il n'est pas exploitable; on a observé à Piriac, en Becauge, l'étain d'alluvion sor les bords de la mer. Dans le département de la Haute-Vienne on a découvet plusteurs gittes de minerai on filoss.

L'oxide d'étain se trouve associé avec des arsénio-sulfures de fer et de cuivre, avec du wolfram, du molybdène sulfuré, avec des pyrites de fer et de cuivre.

Il est d'un bron rougeâtre ou verdâtre ; il a souvent le même aspect que le rutile ou deutoxide de titane, avec lequel il est isomorphe. Le plus souvent il est opaque; mais quelquefois il est transparent. Pur, il-serait incolore; mais il est tonjours coloré par un peu de fer qui s'y trouve mélé à l'état de peroxide. La potasse caustique, chauffée au rouge avec cet oxide, le transforme en année de potasse soluble dans l'eau. Il est inattaquable par les acides; ce qui permet d'en séparer les substances qui l'accompagnent et qui peuvent être dissoutes par ces agents.

Voici l'analyse de quelques variétés d'oxide d'étain natif.

	D'Alternon en Cor- nouailles (4).	Schlackenwald en Bohême (4).	Du Mexique (2).	Étain ligni- forme (5).	De Finbo (4)
Oxide d'étain.		99,5	95.0	91	93,6
Id. de fer.	. 0.25	0,5	5,0	9	1,4
Id. demangar		0,0	0,0	0	0,8
Silice.	. 0.75	0.0	0.0	0	0,0
Ox. de tantale.		0.0	0.0	0	2,4
	100.00	100.0	100.0	100	98.2

Protochlorure d'étain.

1736. L'étain, traité par l'acide hydrochlorique bouillant, décompose et acide et se transforme en protechlorière en d'éggeant de l'hydrogène très-paunt. La liqueur concentrée donne des cristaux en belles siguilles qui contienent de l'ean de cristalisation. Chaufficés en vase clos, elles perdent leur eau de cristalisation et se conventissent en protechloriere se pour la majoure partie; mais il y a toujours un peu d'eau et de chlorure qui se décomposent. De lh, de gaz hydrochlorique et du percide d'étaine petite quantiét. La presque totalité du chlorure se volatilise, sans altération, si on chauffe la corme jasqu'au rouge naissant.

Celui-ci possède une saveur styptique; il est fusible et soluble dans l'eau. Cependant la dissolution ne s'opère bien qu'à la faveur d'un excès d'acide hydrochlorique, ce qui indique l'existence d'un hydrochlorate de chlorure que l'on confond souvent avec le chlorure simple. Berthollet s'est assuré que l'eau décompose le protochlornre d'étain. Il se forme un hydrochlorate de chlorure qui reste dissous; il se dépose une matière blanc jaunâtre qui est composée de protochlorure et de protoxide d'étain. Ce dépôt peut se dissoudre dans l'acide hydrochlorique et se transforme ainsi en hydrocblorate de chlorure. Il absorbe très-rapidement l'oxigène de l'air quand il est humide, et donne ainsi naissance à du bichlorure d'étain et à un composé insoluble de bichlorure et de peroxide d'étain. L'action est si prompte que si l'on essaye de dissoudre le protochlorure d'étain dans de l'eau aérée, la liqueur se trouble à l'instant même. Le protochlorure d'étain doit être conservé à l'abri du contact de l'air, par suite de cette propriété.

⁽¹⁾ Klaproth. (2) Descostils. (5) Vauquelin. (4) Berzélius.

ÉTAIN. 117

Le protochlorure d'étain peut cristulliser en octablers assez voluminenx; mais dans le commerce on le trouve en petites aignilles. Pour l'obtenir sous cette forme, on rapproche les dissolutions de manière qu'elles se prennent presque en masse par le refridissement; ce qui rend la cristallisation confine. Son oder est caractéristique, tant elle est presonnée; on la compare à celle du poisson : elle est extribument (enace.

Le protochlorure d'étain est conuu dans le commerce sons le nom de sel d'étain. En teinture, on s'en sert comme mordant pour les couleurs violacées, dont il rebausse heaucoup l'éclat. Il est indispensable à la préparation du ponrpre de Cassius.

Ce composé est formé de

Ce composé absorbe aisément le chlore et il est de suite transformé en bicblorure. Un grand nombre de corps le font passer à l'état de bichlorure ou de deutoxide par le simple contact ou à l'aide de la chaleur. C'est ainsi, par exemple, que les sels de peroxide de fer sont ramenés immédiatement à l'état de sels de protoxide quand on les met en contact avec la dissolution de protochlorure d'étain. Elle transforme les sels blens de cuivre en protochlorure de cuivre; elle ramène les oxides, les chlorures, les sels et presque tous les composés de mercure à l'état métallique; elle produit dans les dissolutions d'or un précipité pourpre, le pourpre de Cassius, qui renferme probablement de l'or très-divisé. L'acide arsénique passe immédiatement à l'état d'acide arsénienx; à la longue même, il est ramené à l'état d'arsenic. L'acide chromique repasse à l'état d'oxide vert ; l'acide manganésique et tous les oxides de manganèse sont ramenés à l'état de protoxide. Les acides tungstique et molybdique sont transformés de suite en acides tungsteux et molybdeux qui sont bleus. L'oxide d'argent, les oxides d'antimoine et l'oxide de zinc sont ramenés à l'état métallique. En chauffant le protochlorure d'étain avec l'acide nitrique, la réaction est si vive qu'elle se fait presque avec explosiou. Dans toutes ces réactions le protochlorure se transforme en hichlorure, en abandonnant la moitié de son étain, qui passe lni-même à l'état de bicblorure, si la matière sur laquelle on agit contient du chlore, ou qui se transforme en peroxide si l'on opère sur un corps oxigéné. Le sonfre décompose ce chlorure en donnant naissance à du bisnifnre d'étain et à du bichlorure d'étain.

Pour obtenir le protochlorure d'étain, on dispose sur un bain de sable des vases en grès, contenant une partie d'étain en grenailles; on verse par dessus un peu d'acide bydrochlorique et on agite la ÉTAIN

genaille, alts qu'elle ait le contact s'invitanté de l'air et de l'acid. Après plusiers heures, on ajoute l'acide nécessaire pour casa. Après plusiers heures, on ajoute l'acide nécessaire pour casa pleter quatre parties. Il se produit mes et se dieressence d'arpès, gène chargé d'une subsance étratier, qui lei d'unes nes elemgène chargé d'une subsance étratier, qui lei d'unes nes elemtre-designéhie. On aguite ait comps en temps avec une hogaste de verre ; on chardés et bain chargés en la plus de la plus de la plus de l'arpès de l'arpès et consenté à 45 degrés envines jusqu'à ce que le liquidant quelques beures, on tire à clair et on fait pur l'arpès de l'arpès de l'arpès de l'arpès et l'arpès et

un conrant de chiore jusqu'a ce que la saturaneu soit complete.

Le protochlorure d'étain joue le rôle d'acide. M. Apjon a fait connaître un composé de protochlorure d'étain et d'bydrochlorate d'ammoniague unis atonie à atone. Il contient

2 at	pret hydi	roc	h. 4	l'an	ama	on.	1177 -668 112	60,3 34,1 5,6
							1957	100.0

Berthollet a constaté l'existence des chlorares doubles d'étain et de potassium, d'étain et de potassium, d'étain et de potassium, d'étain et de potassium, d'étain et de l'ammoniaque, cristallisenteur prismes ribomboléaux terminés par deux biseaux correspondants aux grands angles du prisme. Les chlorares d'étain et de softum, d'étain et de stroutum, cristallisente na ignities tres-ênes. Le chlorare d'étain et de actolum, cristallisente maignities tres-ênes. Le chlorare d'étain et de calcium est d'étiques-cour. Il cristallise d'fifeliennum.

Bichlorure d'étain. Liqueur fumante de Libavius.

1735. Le bichlorure d'étain ambyter est un composé liquide qui répand heaucoup de fumées blanches et épaisses au contact de l'air et qu'on commit par autic de ces propriétés sous le nom de l'âquern furmante de Libavies. Ce liquide est paraltement incolore et transparent; il est plus dense, que l'enu. On peut le distiller, sans qu'il éprouve la moindre altération. Il bout à 120°. La densité de sa vapeur est égale à 9, 2, d'ayrès l'épérience. Le calout donnerait 8,90°.

Le bichlorure d'étain est entièrement soluble dans l'eau et il a une grande tendance à s'unir à ce liquide. Il constitue ainsi un hydrate cristallisable, ce qui explique pourquoi as apuer régand d'épaisses fumées dans l'air. Cette circonstance explique aussi pourquoi il jouit de la singulière propriété de se solidifier et de prendre la forme cristalline quand on y ajoute une petite portion CTAIN.

119

d'esse, comme l'a observé Adel. Un entiend une sorte de crépitation au moment où ces deux corps se combinent; en vessant une plus grande quantité d'eau, tout se dissout. L'hyàrnte de bichlorure d'étain soumés à l'évaporation perd d'abord son eau en grande partiemais ensaite une portion de l'eau est décomposée; il se dr'ègage da gra hydrochlorique, il resse du peraxiée d'étain. Cependant cette réaction n'est que partielle, et il se reproduit beaucoup de bichderrure d'étain. Le bichlorare d'étain n'a point la propriée de désordéer les substances qui le sont dis faciliement par le protochlorure. Ainsi, il est sans action sur less sels de peroxide de fer, sur les sels de mercure, et. Il est également inexpalde de colorer en posurpre les dispolutions d'or et de les précipiter, comme le fait le protochlorure.

Le bichlorure d'étain est formé de

f at. étain.		:	755 884	45,5 54,5
2 at, bichlor	are		1619	100,0

Antrefois, on l'obtenait en faisant chanffer, dans une cornue de memble d'un récijent utuble, un mélange de 2 parties d'étain ammigaméet réduit en poudre, et de 4 parties de sublimé corrosif pulvérisé. Une portion de l'étain s'allie un mercure et reste dans la cornue; l'autre portion se combine au chlore et se volatilise.

On le prépare aujourd'hai en faisant passer du chlore ses sur de l'étain chauffé presque an rouge, A cet d'ére, on place dans un ballou en mêmage nécesse pour produire lechtore, On fait passer le gaz dans une control en conditi ensuite dans une corrue tubblée qui contient control en conditi ensuite dans une corrue tubblée qui contient control en conditient control en cont

La préparation du bieblorure dissous présente moins de difficutié. En effet, presque toujours on se contente de faire passer un courant de chlore dans une solution de protochiorure d'étain; et quand elle ne colore plus la dissolution d'or, on la fait concentrer convenablement pour son emploi.

4758. On peut aussi l'obtenir, et même plus facilement, en traitant directement l'étain par l'eau régale; mais ce procédé, qui est habituellement mis en usage dans les arts, doit trouver sa place aillens. Longiemps avant qu'on ait su en quoi consiste le produit de l'étain sur l'eau régale, on préparait, en effet, dans les atteliers de teinture, pour les condeurs écraties, des dissolutions d'étain dans des métanges très-variés, mais qui réalisent tous une emben d'ean fégale.

pece d'ean regale. Ces mélanges peuvent se diviser en quatre séries.

1º Des mélanges d'acide nitrique et hydrochlorique; 2º Des mélanges d'acide nitrique et de sel ammoniac :

Des mélanges d'acide nitrique et de sei aminona.
 Des mélanges d'acide pitrique et de sel marin;

5º Des mélanges d'acide hydrochlorique et de nitre.

A use meaniges a native systematic process. Le résultat final serait tonjoires du hichborure d'étain, si on dossit convensiblement. Mais ce biolichorure peut former an sel avec le chilorure de sofiem ou l'hydrochlorate d'ammoniaque, ce qui est loin d'être indifférent pour l'emploi, et ceci étabit une distinction récelle entre les recettes où les acides sont purs et celles qui sont faites avec des mattères sailnes. Bans quedques recettes il y a cechs d'adel mirrique, et alors il se forme du nitrate d'étain. Presque tonjours, au contraire, il y manque de l'acide intrique, et alors il se forme du nitrate d'étain. Presque tonjours, au contraire, il y manque de l'acide intrique, et alors il se forme du nitrate d'étain. Presque tonjours, au contraire, il y manque de l'acide intrique, et dans ce cas il reste du protochlorure d'étain. Cest mème la présence simultanée du hichorure et de protochlorure qui forme le vrai carachére de la composition d'étain, car d'est le nom qu'on donne à cette dissolution. Elle nent donc contenir

Do bichlorure d'étain

Des chlorures doubles d'étain et de sodium, ou

Des chlorures d'étain unis à l'hydrochlorate d'ammoniaque, Du nitrate de protoxide d'étain,

Da protochlorure d'étain.

Pour tous les cas où la composition d'étain est employée, on en indiquera la recette; car il est évident que la composition qui convient à certains usages n'est pas celle qu'il faut employer pour les autres.

Je suis persuadé qu'on pourrait substituer constamment à la composition d'étain ordinaire un métange qu'on pourrait obsenir invariablement identique. Il serait forcé en dissolvant une quantité déterminée d'étain dans l'acide dynochhirque, l'issant passer ensaite dans la liqueur une dose calculée de chiere qui ambnerait à l'était de hichoraire une portion conne du chierure, et ajoustai enfin du sel ammoniac qui donne de la stabilité av chlorure d'étain.

Le bichlorure d'étain doit former des chlorures doubles trèsnombreux. Un senl a été examiné. M. Apjon a rencontré chez un teinturier des cristaux formés de bichlorure d'étain et d'hydrochlorate d'ammoniaque unis atome à atome. Ils étalent en octaèdres

121

réguliers, inaltérables à l'air, très-solubles dans l'ean froide. Leur solution rongit le tournesol et se trouble quand on la chauffe jusqu'à l'ébullition. Elle doune un bel écarlate avec la cochenille.

Ce composé renferme

1 at. bieblorure d'étai	n. 1619	70,5
1 at. hydr. d'ammon.	. 668	29,5
,	2287	100.0

Bromures d'étain.

1 at. étain			735 1956	27,6 72.4
4 at, brome.			1956	12,4
			9.004	100.0

En dissolvant l'étain dans l'acide hydrobromique, on oblient ne dégagement de gaz hydrogène et il se forme du protobromare d' étain. Cellai-ci est soluble et peut s'obtenir sous forme solide par évaporation. Il possède les propriétés générales du protochlorure d'étain. Il se compose de

Iodures d'étain.

1760. En faisant passer de l'iode en rapeur sur de l'étain chaufé, on oblieut le hitodure d'étain. C'est un composé itsaible, dont la poussière est d'un jaune orangé sale. L'eun le décompose et le transforme en acide hydriodique et acide stantique. Aussi, quand on chauffe ensamble de l'étain, de l'iode et de l'eun, obtient-on seulement du peroxide d'étain et de l'acide hydriodique. Le bliodure d'étain se compose de

Le protoiodure d'étain se forme alsément par double décompo-

ÉTATE

sition, en versant de l'iodure de potassimu dans le protochierure d'étain. Comme ce composé est soluble dans l'iodure de potassima et dans le chiorure d'étain, la précipitation ne s'opre bien qu'àztant que, par tâtonnement, on est arrivé à mattre en présence les deux corps à dosse convenable pour une réaction complète. Le protoiodure d'étain se précipite en houspes cristallines d'un beau rouge orangé. Ce composé est un peu souble dans l'enu et plus à chaul qu'à froid. Ses dissolutions houillantes laissent déposer des cristaux en belles aiguilles groupées en rosses et souvent contournés, d'une coulent réclainte rouge orangé avec des reflets jaunes. Ces cristaux en delles aiguilles groupées en passes et souvent contournés, d'une coulent réclainte rouge orangé avec des reflets jaunes. Ces cristaux en delles aiguilles groupées a paramitées et a trouvé.

Le protoiodure d'étain exposé à l'air humide s'y convertit en perovide d'étain et avide hydriodique

Il jone le rolle d'acidie et forme avec les iodares basiques des sels que Bonlay a examinés. Bans conc qui sont formés par les iodares de potassitum, de socieum, de barium, de stroutium et de calcium, fl. entre 3 at. d'iodure a claille, Mais l'iodare d'étain se combine atome à atome a vec l'hydriodate d'ammontaque. Ces iodures doubles se forment en combinant directement l'iodure d'étain avec l'Odure a claill on blien en traitant le protochiorers d'étain par un excès de cet iodure alcalin. Dans ce dernier cas, on opère sur des liqueurs concentrées, et clies se prenant en masse par suite de la formation du composé. On exprime la masse dans du papier pour séparer l'exa mère, puis on redissont dans un peu d'eau et on fait cristalliser sous une cloche qui contient de la chaux vive pour mantientir une atmosphere sèche.

Quand on verse de l'eau sur ces composés, l'iodure d'étain se précipite. Un excès d'ean le redissout.

Protosulfure d'étain.

1781. Ce suffure est gris avec Védat métallique. Il est en masse immelleuse formée de l'arges alquille rayonnées. Il entre en fusion à la chalour rouge. Ce suffure peut s'obtenir directement; mais comme Il s'onit à un exche d'étain. Il est diffiéte de l'avoir pur du premier coupt. Lorsqu'on chauffe un métange d'étain et de soufre, la masse devient incandescente, une portion de soufre se dégrege Il reste un résidu de suffure d'étain et d'étain. On petivirée ce résidu, on le méte avec un excès de soufre, a ton chauffe de nouveu jusqu'à ce que le suffure entre en fusion complète. Dans cet était le suffure est peut. Es décomposat le bisalferne d'étain par une honne chaleur

FTAIN. 125

rouge, on forme également du protosulfure d'étain très-pur qui reste pour résidu.

Ce sulfure est indécomposable par le feu; chauffé à l'air, il se transforme en guz sulfureux et en protoctide ou en peracide d'étain, Le soufre le fait passer à l'état de serptissifiera l'aité d'une chaleur rouge obscure. Le sublimé corrosif le transforme en protochiborure d'étain et en or maisf. Le mercare est mis en liberta. L'acide bydrochlorique le dissont, dégage du gaz hydrogène sulfuré et forme du protochlorure d'étain. Cette expérience et l'analyse directe mon, reu que le sulfure d'étain est formé de

Ce sulfure ne joue pas le rôle d'acide ou du moins il ue forme ancune combinaison remarquable avec les sulfures alcalins.

On ohtient un protosulfure hydraté, en versant un monosulfore alcalin di sons dans une dissolution de protochlorure d'étain. En un précipité de couleur foncée d'un brun chocolat qui est caractéristique pour les sels de protoxide d'étain ou les dissolutions correspondantes.

Sesquisulfure d'étain.

4762. M. Berzélins a signalé ce sulfure que les chimistes avaient toujours confondu avec le bisulfure. Il est d'un jame grisitre foncé, possède l'éclat métallique et tournit une trace brillante quand on le raye avec un corps dur. Un bon comp de fen en dégage du soufre; il reste du protosulfure. L'éclé h'drochlorique l'attaque et en dégage du gaz hydrogène sulfuré en formant du protochlorure d'étain; il reste un résidu abondant de bisulfure d'étain. Il se comporte donc comme le seguisulfure de fer.

Il est composé de

Sous l'influence de l'acide bydrochiorique, 4 atome d'étain se dissout, 4 atome de soufre se transforme en hydrogène suffuré, et l'autre atome d'étain coustitue de l'or musif avec les deux atomes de soufre.

M. Berzélius le prépare en mélant le protosulfure a rec le tiers de son poids de sonfre et chauffant le mélange au rouge obsour jusqu'à ce qu'il ne s'en déstille plus de soufre. Comme le desage renferme un excès de soufre, il est évident que le bisulfure prendrait maissance s'il pouvis se former sous ces confittions.

Bisulfure d'étain.

1765. Le persulture d'étain on or musif, ouram musirum, cristallise en helles écailles jaunes hexagones qui ont Pédeta métatifique. En masse, il a le cooleur du bronne et présente une texture écaillense. Il est volatif, mais se décompose au ser la chalent, il lense il est volatif, mais se décompose apropriée à chalent, il les en heles écailles en maitée de subline nolours et crisailise en heles écailles en la tier de compose par le grillage comme le précédent. L'au hydrochorique et mêm Leadie nitrique sont san section su tuit; mais l'ous régale le décompose et le transforme en un subte l'auxille de prevotte d'étain. Mêt avec le double de submission de la composition de la compositi

L'or musif est sotable dans les dissolutions de sulfures alcaline, Il en risulte un sulfure double d'étain et du métai alcalin. On tire parti de cette propriété dans l'analyse pour séparer l'étain de fer, des manganbes et en général des métans qui ne forment pas des augularers sotables dans les sulfures alcaline, On place les oxides augularers sotables dans les sulfures alcaline, On place les oxides malfiés on présence d'un excés de sulfure alcaline, qui transforme tous les oxides en sulfures et qui dissont celui d'étain sans toucher ann autres. L'or musif ent tellement soluble dans les sulfures alcaline, qu'il se dissont dans les hydrosulfates de sulfures account.

La polasse liquide agit sur l'or musif comme sur le suffure d'antimoine. A l'aide de la chaleur, elle dissout tranquillement ce ope et prend une teine verdàrre. Il se forme un sulfare domble de potassium et d'étain et de stannate de potasse. En versant de l'actie bydrochlorique dans la dissolution, on fait reparaître l'or musif, mais à Misa (dividence

L'or musif est composé de

1764. Pelletier, à qui l'on doit de nonbreusse expériences sur la préparation de l'or musif, a fait voir que ce produit peut s'obtenir par des procédés très-rariés. Les anciens chimistes l'obtenient au par des procédés très-rariés. Les anciens chimistes l'obtenient au population de l'estate de l'estate de l'estate de l'entre et de sel ammoniace employés à parties égales. Kunckel a décrit cette curiesse opération. Avec le mercure et l'étain, on forme d'abord un amalgame qui est très-cassant et qui par suite peut se réduir facilitément en poudre. Cet amaigame est mélé avec le soufre et l'hydrochtorate d'ammoniaque; le mélange est enssité placé d'ans un creuset, auyel on sique; le mélange est enssité placé d'ans un creuset, auyel on

ÉTAIN. 125

adapte na convertele percó de quelques trous. On expose le creuset pendant six ou buit henre à ne température modérée et pendant provincia par le conservation de la conservation de la

La théorie de cette opération est compliquée, mais elle est assez claire. L'étain décompose l'hydrochlorate d'ammoniaque et produit ainsi du chlorure d'étain, de l'hydrogène et de l'ammoniaque. Le gaz hydrogène s'unit au soufre et forme de l'acide hydrosulfurique qui se combine avec l'ammoniaque mise en liberté. Il se forme donc de l'hydrosulfate d'ammoniaque qui réagit sur le chlorure d'étain, reproduit de l'hydrochlorate d'ammoniaque et forme du sulfure d'étain. Ce dernier, étant très-divisé et se trouvant en présence d'nn excès de soufre, passe à l'état de bisulfure. Il est même probable que l'hydrosulfate d'ammoniaque se combine avec le soufre pour former un hydrosulfate sulfuré qui donne immédiatement le bisulfure d'étain par sa réaction sur le chlorure d'étain. Le mercure se volatilise à l'état de cinabre sans agir très-efficacement dans l'opération; il n'y est cependant pas tout à fait inutile, car il se transforme en sulfure qui, étant décomposé par l'étain, sert à sulfurer celui-ci. Le mercure retrouve dans d'autres parties du métange le soufre nécessaire pour se sulfurer de nouveau. Mais l'opération peut se faire sans cet auxiliaire, et le véritable rôle du mercure consiste à rendre l'étain cassant et à faciliter sa pulvérisation. Du reste, les vapeurs si abondantes de sel ammoniac et de sulfure de mercure qui se forment doivent faciliter la cristallisation de l'or musif en lui permettant de prendre l'état gazeux momentanément.

M. de Bullion a fait voir qu'on pouvait obtenir de bet or masif ea angmentant un peu la dose du soufre et diminuant celle du sel ammoniac. Il employait 8 parties d'étain, 8 parties de mercure, 10 parties de soufre et 4 parties de sel ammoniac. Du reste, la marche de l'opprization était la même.

D'après Pelletier, un mélange à parties égales de limaitle d'étain, de soufre et de sel ammonire, donne de très-bel or aussif. Cette expérience démontre que le mercure n'est pas indispensable dans le procédé ordinaire. Les produits volatifs recueillis consistaient en phytrochiparte d'ammoniaque, hydrosulfate sulfuré d'ammoniaque, ASS ÉTAIN.

bydrogène suifuré et soufre. Leur nature prouve la justesse de la

Un mélange à parties égales de protosulfure d'étain, de sel ammopie et de soufre donne les mêmes produits volatils et de l'or musif.

nace et ou source viouse es mentre per en produire qu'en préme de la les des la marie ne peut se produire qu'en présence dux el ammoniac, qui entre tonjours en élét dans les métages destinés à produire l'or musif ordinaire. Il serait donn nécessiré d'examiner de nouveau les expériences suivantes, pour s'assurer si celles fournisseu du bisulfure, comme on l'a dit, ou seulement du sesquisaliture, comme on pourrait le conclure des opinions de M. Bervities à ce suite.

D'après Proust, si on distille un mélange de protochlorure d'étain et de soufre, il se volatilise du bieblorure d'étain et abondance. L'excès de soufre se subline, et l'on trouve au fond de la cornee un pain léger de brillant d'or musif, dont une partie tapisse la volteen feurs dorée. Les expressions de Proust ne hissent auun doute sur la production de for musif dans cette expérience, quoique le mélange ne contienne pas de sel ammoniac. Ce procédé serait tris-féccomique.

Le même chimiste a vu que 100 parties de protoxide d'étain et 50 de soufre donnent à la distillation du gaz suffureux du soufre et laissent un résidu de 420 parties d'un suffure d'étain qui est éridemment du sesquisuffure; car, d'après cette expérience, il senti formé de 75 d'étainet 27 de soufre. La réaction s'opère avoc ignition.

D'après Pelletier, la distillation d'un mélange de parties égales de protosulfure d'étain et de cinabre fournit du mercure coulant de l'ormasif. Celui-ch es emotre, il est vrai, qu'en petite quatité et mélangé avec beaucoup de protosulfur e d'étain. Ce prétendo or musif pourrait blen être du sesquisilfure.

Pelletier employait la recette de Bullion et tirait parti des résitus d'opérations manquées en les traitant comme le protosulfior d'étain, qui forne en effet le prototul principal des opérations qui ost en trop de feu. Il plaçait ses mélanges dans un creaset éraés qui mé né rait rempli que jasqu'au tires de sa lastenar. Il introdusitait ensuite dans le creaset jusqu'à un pouce audessus de la matière. Il adaptait un couvercle à l'ouverture du creaset, comme à l'ordissière, et il le lituit arec un peu d'argile. Entre les deux couvercles se trouvait ainsi un espace vide oi les vapeurs de sa ammoiare venient se condenser. A la fin de l'ôpération, on pouvait donc les recuellilir. Afin d'obtenir plus facilement une température modérée et uniforme, ce creaset ainsi disposédait placé dans un creaset just grand et l'intervalle était rempi il de si-ble. L'anoarsit, lusici mineditement sur la erite d'un fourness.

STAIN.

y était soumis à une température rouge sombre pendant huft à dix heures, Quand on juge que l'opération est achevée, on enlève les couvercles et on examine l'or musif. S'il n'avait pas été suffisamment chanifé or replacerait les convercles et on continuerait le fen.

L'or musif est employé pour enduire les coussins des machines électriques. On s'en sert dans la peinture d'ornements pour imiter

les tons et les reflets du bronze.

Le bisulfure d'étaie bydraté, qu'il ne fant pas confondre avec Pomusíf, possède des propriétés bien différentes. Il est d'un janue pâle, se décompose au fen en donnant naissance à de l'ean, du gaz sulfurens, du soutre, et laisse pour résidu de l'or musif mêlé probablement de protosulfure ou de peroxide d'étains.

Cet hydrate desséché devient d'une couleur jaune obscur et forme une masse à cassure vitreuse. Il se dissont facilement dans la potasse, et il en est précipité par les acides. Il est très-facilement dissons par l'acide hydrochlorique bouillant. Il y a dégagement de

gay hydrogène sulfuré.

On l'oblient par tous les procédés qui servent à préparer le bisulfure d'étain par voie humide. Aiusi, on le prépare en faisant passer un courant d'hydrogène sulfuré dans le perchlorure d'étain dissons dans l'ean. Pourru que le perchlorure soit blen exempt d'acide, il s's forme un précipité à abondant de bisulfure byfarés. Il se prépare également bien au noyen du bichlorure d'étain dissons et des sulfures atelains en dissolution.

Cet hydrate n'a pas été analysé, mais on peut présumer qu'il contient au moins de l'eau en proportion convenable pour former de l'hydrogène sulfuré et du peroxide d'étain.

Séléniure d'étain.

1763. L'étain et le sélénium se combinent avec production de chaleur. L'étain se gonfle, mais ne devient pas liquide. Le sélenture des est gris, avec l'étain deistique. Le séléniure d'étain laisse dégager son sélénium par la chaleur plus facilement qu'aucun autre séléniure. La combinaison ne se fond pas; le sélénium se volatilise et l'étain reste à l'état d'oxide quand on opère au contact de l'air.

Phosphure d'étain.

1766. En fondant ensemble an creuset un mélange de parties égales d'étain en limaitle fine et de phosphate acide de chaux, jnsqu'à ce que la masse soit en fusion parfaite, on obtient, d'après Pelletier, de phosphere d'étain. Barse ectte expérience, l'étain soit en en partie aux dépens de l'acide phosphorique, et le phosphore s'unit à l'étain restant. Trois parties d'étain en fournissent deux de

Ge phosphare a cutama au couteau. Frappé sur une enclume, il se distribute qualitar, mais a créalie. Sa coupure fraiche est d'une capa les sus apparents par la compara de la compara de

On pent l'obtenir par divers procédés. 1º En jerant du phosphore en petits morceaux sur de l'étain fondu dans un creuset. 2º En dant na mélange à parties égales de phosphate d'ammoniaque et de limaille d'étain. 5º En fondant de même de l'étain et du sel microcominue.

Le phosphure d'étain se produit par ces divers procédés avec une facilité extrême; il faut donc élever la température jusqu'au ronge naissant et pas au delà.

Arséniure d'étain.

1707. Pour former ce composé, il suffit de mêter dans un creuset de l'étain et de l'arsente. On chauffe jusqu'l' fusion complète. On brasse blien et on coule. L'arséniers d'étain forme des cristaux volunieux; il possède un état métallique remarquable. Il set trèscassent et se laisse pulviriers facilement. A une température éleiée, il perd sans donte une partie de son arsente, ce qui rend sa compétition très-variable. Il m'a paru difficile de combine l'arsenté de l'étain dans un rapport tel qu'il pût en résulter un arséniure neutre. Le n'ai ju former que des sous-arséniures. Le mieux cristallié fournissait deux volumes et demi d'hydrogène arséniqué par l'acide bydrochlorique.

Il contennit done

On employait autrefols l'arséniure d'étain pour obtenir le gaz hydrogène arséniqué, mais II est presque impossible d'obtenir un arséniure d'étain qui donne de l'hydrogène arséniqué pur. Toutes les combinaisons d'arsenic et d'étain se dissolvent du reste dans ÉTAIN. 129

l'acide hydrochlorique bouillant et fonrnissent des quantités d'bydrogène et d'bydrogène arséniqué proportionnelles à leur composition.

SELS D'ÉTAIN.

1768 Il est presque aussi difficile d'obtenir des sels bien définis à base de protoxide d'étain qu'à base de peroxide. Aussi les sels d'étain sont-ils peu connns.

Les sels d'étain sont décomposés par le zinc et le plomb, qui en précipitent l'étain métallique. Ils sont également décomposés par les carbonates alcalins, qui en précipitent des hydrates de protoxide ou de perovide. Ceux-ci sont insolubles dans l'acide nitrique concentré et bouillant.

Les seis de protoxide ont une savent médalique, astringente et désagréable au plus haut degré. Ils sont incolores ou l'égèrement junaîtres. Ils ossièment les reportétés générales du protocholorure, Ainsi, ils réduisent les seis dor et de mercure; ils ramèment à l'état de protoxide les seis de peroxide de fer; ils four passer au bleu les acides tungstique et molyhdique. Les monosulfinres prédipitent les seis de protoxide d'étain en bran-chochal forcé. Cest di protosulfure bydraté qui se dépose. Les sels de protoxide d'étain en bran-chochal forcé. Cest di protosulferilement l'oxigène de l'air et laissent déposer des sons-seis de per-oxide qui sont blancs. Le cyanure jaune de potassium et de fer les précipie en blanc.

Les sels de peroxide d'étain n'opèrent ancune réaction réduisante. Les monosulfures y produisent un précipité Janne orangé sale, d'or mansi bydraté. Le cyanure jaune de potassium et de fer y occasionne un précipité blane. D'ailleurs ces sels sont incolores et cristallisent ires-difficilment. La potasse et la soude cansitique y forment un précipité blane d'acide stannique qui se redissout dans un excès d'aleuli.

Les sels d'étain ont été si peu étudiés que leur histoire ne pourra pas être détaillée comme elle mériterait de l'être. C'est une lacune à remplir dans la chimie minérale.

Sulfates d'étain.

4700. Pour former le sulfate de protoxide, Berthollet verse de l'acide sulfurique concentré sur du protochlorure d'étain en dissolation concentrée. Ils of forme un dépt blanc et il se dégage du gaz bydrochlorique. Le dépt blanc pent être redissous par l'ean; par une étaporation ménagée, il repratt sous la forme de cristaux prismatiques longs et déliés. C'est le sulfate de protoxide d'étain.

TORE 111, 1808.

Ce selest blane, peu soluble, d'une décomposition f.cile par le feu, qui le transforme en gar sulfureux et peroxide. On peut le former en faisant chanffer l'acide sulfurique un peu faiblir aveu un excès d'échin. Il se dégage du gas sulfureux, et presque toujours il y a du soufre mis à un ; ce qui tlent évidemment à la décomposition simultanée de l'eau et de l'acide. L'hydrogène et l'acide sulfureux naissants réagissent l'un sur l'autre, reforment de l'ean et démosent du souffe.

Quand on chauffe l'étain avec un excès d'acide sulfurique concentré, il se dépage du gaz sulfureux et l'on obtient du suttie de peroxide. Celoi-ci se forme concer lorsqu'on chaufie le sultae de protostide avec de l'acide sulfurique concentré. Il v a dégagement d'acide sulfureux. Il se produit enfil norsqu'on traite le peroxide d'étain par de l'acide sulfurique. C'est un sel incrisallisable. Amené à consistance siraqueux, il se prend par le refori dissement en masse d'apparence vitreuse, plantère, défiquescente et décomossable par l'eque un sons-sulfite et suffite acide.

Il est très-probable que l'on pourrait former avec cès deux sels et les sulfates alcalius des sulfates doubles plus stables, qui ceraient plus faciles à étudier que les sels simples.

Hyposulfite d'étain.

1770. Quand on met l'étain en contact avec de l'acide sulfureux dissons dans l'eau, l'acide est décomposé. Il se dépose du soufre qui s'unit à une pertion de l'étain en formant ainsi du sulfure d'étain. L'oxide d'étain formé, une autre portion de soufre mise à une et une certaine quantité d'acide sulfureux s'unissent et forman un hyposnifité soluble qui reste dans la liqueur. Il est à bare de protoxide. Ce sel n'a pas été étaidé. Fourcroy et Vanquelin en ont constaté l'étaistence.

Sélénites d'étain.

1771. Le sélénite de peroxide est une poudre blanche, insolvable dans l'acide hydrochlorique concentré. L'eau le précipite de cette solution. Il se décompose au feu, donne de l'eau et ensuite de l'acide sélénieux; îl reste du peroxide d'étain

Le séténite de protoxide d'étain n'a pas été examiné. Il parlage sans doute les propriétés des séténites de protoxide de fer et de mercure, et réduit, comme eux, une partie de son acide par l'influence d'un acide plus fort ou même par celle de la chaleur, la base nassant à l'état de exorcide d'étain.

Nitrates d'étain.

1772. Les recherches les plus exactes que nous possédions sur ces composés sout dues à Proust, qui a donné le premier une analyse des phénomènes qui se passent dans les réactions de l'acide nitrique sur l'étain.

L'acide nitrique à 15º de l'aréomètre de Baumé dissout l'étain facilement et sans effervescence. L'action s'opère avec dégagement de chaleur : aussi, pour éviter qu'elle ne change de nature, est-il nécessaire de placer le vase dans de l'eau froide. L'acide et l'eau se décomposent simultanément. L'azote et l'hydrogène sont à la fois mis à nu; il se produit de l'ammoniaque, et par suite du uitrate d'ammoniaque. Il se forme en même temps du nitrate de protoxide d'étain.

Puisque cette réaction remarquable ne donne naissance à aucun gaz, il est évident que tous les produits sont employés, et dès lors son analyse devient facile. On peut la représenter de la manière spirante:

Atomes employes.	Atomes obtenu				
at étain	8 at nitrate de protovi				

10 at. nitrique.

d'étain . 6 at. eau, at, nitrate d'ammoniaque,

D'où l'ou voit qu'un atome d'acide nitrique décomposé par l'étain a fourni cing atomes d'oxigèue pour faire du protoxide, et deux atomes d'azote. Ceux-ci se sout emparés de six atomes d'hydrogène pour produire de l'ammoniaque, et l'eau décomposée a fourui trois atomes d'oxigène pour former une nouvelle quantité de protoxide. Les huit atomes de protoxide ont absorbé huit atomes d'acide nitrique pour former du protouitrate. Les quatre volumes d'ammoniaque out produit un atome de nitrate en s'unissaut à un atome d'acide nitriune.

En considérant le rapport qui existe entre ces deux sels, il paralt peu probable qu'ils soient combinés; il est plus vraisemblable qu'ils sont seulement mélangés. Quoi qu'il en soit, la liqueur qui les renferme est jaune; elle possède toutes les propriétés des sels de protoxide d'étain, mais elle n'a qu'une existence éphémère. Du jour au lendemain, elle se décompose, et il s'en précipite de l'hydrate de protoxide en poudre blanche. Le chaleur facilite singulièrement cette décomposition; mais sous sou influence même, il ne se précipite que de l'hydrate de protoxide et il ne se dégage aucun gaz.

La nitrate de protoxide d'étain doit être formé de

Le nitrate de protoxide d'étain ne se produit faeilement que par l'anion directe de l'acide nitrique et de peroxide d'étain. Celni ci dout être employé let qu'on l'obtient par la écomposition do bicho, rure au moyen des carbonates alculirs. La solution est incolore, elle ne cristallise pas. L'œu tend à décomposer ces d'arce beaucoup d'énergie; aussi se trouble-t-il spontanément et surout par la chaleur. Ce nitrate doit consisteur des sels doubles, si l'one juge d'après la stabilité qu'il acquiert lorsqu'on le méle avec de nitrate d'amondaque. L'eau ne le décompose plus à froid; à chaud, elle le décom, ose encore, mais moins aisément. L'action de l'eau néciteit toujour de prevoide hydraté.

Quelques chimistes ont assuré que ce nitrate pouvait se former en traitant l'étain par un acide nitrique de densité convensible. On preud de l'acide à 30°; on y lettue de temps en temps des feuilles minces d'étain laminé en ayant soin d'attendre que tout soit bien dissons avant d'en ajonter de nouvelles. Mais le sel ainsi produit peut contenir du nitrate de protoxide; il contient tonjours du nitrate d'ammoniaque; enfin il est très-difficile d'empêcher le dépôt du persylde d'étain.

Quand on traite l'étain avec un acide qui marque 25 ou 50° à l'aréonière de Baumé, on obtient du peroxide d'étain qui se précipite tout entier. La liqueen ne retient que du nitrate d'ammoniaque, sans la moindre trace d'étain. La réaction est des plus vives : Il se dépage des torrents de deutoxide d'azote, de prousside d'azote ou d'azote. Il se préduit une grande quantit de chaleur.

L'acide nitrique d'une densité de 1,48 n'agit en aucune façon sur l'étain à la température ordinaire (525).

Phosphates d'étain.

1775. Ils sont blancs, insolubles, fusibles et décomposables par le charbon ou l'hydrogène. Ils laissent du phospbure d'étain pour résidu. On peut les obtenir en traitant directement les oxides par l'acide phosphorique. Ils se forment anssi par la voie des doubles décompositions.

Arséniate détain.

1774. L'étain se dissont dans l'acide arsénique avec dégagement

ÉTAIN.

d'hydrogène arséniqué. Os n'a pas examiné les produits, Les arséniates alcalits forment dans les sels de protoxide d'étain un parpité blanc. L'acide arsénique ne précipite pas les sels d'étain qui renferment un acide minéral, mais il précipite l'acétate de protoxide d'étain.

Borales d'étain.

1775. Se forment par double décomposition et ressemblent aux phosphates.

Carbonates d'étain

1770 Ces carbonates n'existent pas. Lorsqu'on précipite les chlorures d'étain par des carbonates alcalias, on n'a que des hydrates pervilius a observé cependant que l'acide stannique, arrosé d'une solution de carbonate de potas-e, devenait capable, quand il avait été lavé, de faire émulsion avec l'eau et de passer an travers du filtre. Cette propriété rend l'analyse des composés d'étain très-difficile, si l'on vectu opérer la précipitation par des carbonates alcalias; care am mettant un exois de cens-ci, l'hydrate de peroxide d'étain acquiert la propriété de couler au travers des filtres avec les eaux de lavage, et on ne peut pas le laver pour en extraire les matières étranêtres.

Ces phénomènes ne dépendent pas de la formation d'un carbonate d'utain, muis lis tiennent à la présence de l'abell, qui viamit an percoide d'útain pour former un stannate soluble. L'acide carbouïque correspondant à l'alseil sinsis employs sent à transformer en bicarbonate une portion du carbonate alcalin. L- stannate produit de la sorte ne fait émulsoir qu'avec l'eus pure; la présence d'un sel et du carbonate de poisse lui-même le précipite sur-lechamo.

Stannates.

4177. Guyton-Morrean, considérant les réactions du pervaide d'étain, la difficulté qu'on éprouve à le dissourde dans les acides et la facilité extrême avec laquelle il s'unit à la potasse pour former un sel soublé, proposa, del Yambe 1707, de désigner ce corps sous le nom d'acide famique, et les composés qu'il forme sons celul de stannates. Si ces dénominations et les idées qu'elles représentent n'ont pas été plas général-ment adoptées, il fant l'attribuer à l'incertitude qui règne encore sur le rôle du peroxide d'étain comme base solliable. Les stannates n'ont été étudies que par M. Berzéllius.

ETAIN.

Les deux variétés d'acide stannique peuvent s'unir aux hases sons perdre leurs caractères respectifs. On les distingue aisénent par l'action des acides suffarique, phorehofraque en nitrique ajonté, en excès. En effet, tantol l'acide stannique se redissout dans l'excès abreida tantil in en se redissoni pas.

Les stannates alcalins sont solubles dans l'eau pure, mais se déposent quand on y ajoute un sel soluble dans l'eau. Leurs dissolutions

L'acide atantique prépare par l'acide nitrique se dissout dans la poiasse caustique et forme en stamate qui produit des cristant blances et grennes, quaud on évapore sa dissoution en consistance sirupense, L'alcool décompose ce stamate en deux sels, l'un soluble, qui se précipite en poudre blanche, l'autre qui reste dissons. Le première est un stamate acide; le second, un stannate areo exobs de blace.

L'acide estantique hydrati provenant da hichlorure d'étain, étant mis en contact avec une solution boulinnte et échende de potasse, y dissous avec une grand facilité. Une partie de potasse en dissout sche d'acide stumique en grie en festile est d'un june fonde part transparence cité est d'un histo blenkte, opain par réflexion. L'éconcriti en une golée qui séche lentement et qui ca de l'action d'action d'acti

La soude agit sur l'acide stannique comme la potasse.

L'ammoniaque produit des composés moins solubles. Aussi quand on verse du stannate de potasse dans une solution de set ammoniaça se dépose-t-il du stannate d'ammonique. Il reste du chlorre de potassium en dissolution. Ueun pure peut dissoudre le stannate d'ammonique; mais la présence d'un sel empéche la solution de s'effectuer. L'ammonique lui-même précipite ce stannate de ses dissolutions.

Les stannates de baryte, de strontiane, de chaux, et ceux des ciaq les situes sections, sont insolubles. On les obtientpar double décomposition. Les eaux de baryte, de strontiane et de chaux forment dans le stannate de potasse des précipités blancs, qui sont des siannates de ces haves. ETAIN. 155

Alliage d'étain et de fer.

4778. L'étain s'allie en tontes proportions avoc le fer ces alliages sont cassents et plus om moins fusibles selon les proportions de fer. Chauffés fortement, ils se fondent ; mais à une chaleur donce, il se fait une séparation, une espèce de liquation, il s'éconte une proportion plus on môns forte d'étain, et il reste un alliage moins fraible, formé d'autres proportions d'étain et de fer et dans lequel le fer domine.

Le fer-bianc est un alliage de fer et d'étain; c'est du fer recouvert de plusien-r couches d'étain, dont les unes sont alliées au d'en elle autres simplement auperposées. Il reste pourtant quelque incertitude à ce sujet. Les uns veulent voir dans le for-blanc une simple superposition de l'étain sur la same de tôle; les autres petient, et nous admettous cette opinion, que la conche immédiatement eu contact avec le fer y est récliement combinée, Quel qu'ille sois), la nature du fer-blanc est si rapprochèe de celle des alliages d'étain et de fer que nous en parlerons sic.

Le seul alliage d'étain et de fer qui soit employé dans les arts est cetti que M. Bierel a subtitude à Pérain par pour l'étamage du ceirre. Il est composé de 6 d'étain et 1 de fer. Sa densité est de 7.247; il est denie malifable à l'etoi, unit cassant à chaul; il se coupe au diseau ; son grain est gris et ressemble à celui de l'acier. Il aiventre en lison qu'à la chaber rouge. Cet alliage s'obtlent sidément en fondant l'étain avec des rogeures de fer-Manc et chauffint jusqu'air rouge pendant aucelure temps.

Le fer-blane n'est autre chose que de la tôle de fer revêtue d'une couche d'étain. Dour l'obtenir, on maintient pendant quelque temps des ferilles de tôle bien décapées dans un bain d'étain. Else forme un ailtage de fer et d'étain avec excès de fer, et un siliage de fer et d'étain avec excès d'étain. Le premier reste adhérent à la surface de la ferille, le second se dissout dans le bain et s'en sépare ensuite sous forme d'écomes qui viennet nages la surface de bain. Quad on retire la feuille du bain d'étain, une partie de ce métal reste adhérente à sa surfoce et se soitifiée. Le fer-blanc est dont formé d'une lame de tôle, d'un allage de fer et d'étain, enfin d'une couche plas on puols épaisse d'étain.

Le fer-b'ane présente l'a-spect de l'étain ; il en a l'éétait et la conleur. Il conserve son brillatu à l'air mieux que l'étain lei-même, en raison de l'étain galvanique qui se produit entre les deux métaux, l'étain étant négatif à l'égard de fer, Mais la moindre fissure qui met le fer à découvert de tarde point à occasionner une taché de proille, car, en raison de cet difet galvanique, le fer est derenn plas ordiable qu'il ne le sevait par tiendeme. L'Angleterre a longtemps produit le fer-blanc le plus estimé, mais aujourd'uit la Prance possède des fabriques capables de four nir des produits de la mellleure qualité. Les procédés compliqués de cette industrie seront exposés à la suite du traitement métallurgique du fer.

1719. Le moiré métallique n'est autre/chose que du fer-blanc dont la surface a été décapée par les acides. Les cristaux très fins de la couche superficiel étant dissons, ceux qui composent les conches suivautes sont mis à nu, et comme ils sont plus volumineux et plus réguliers, ils produisent des dessins chatoyants d'un effet trèsarréable.

agreanie.

Proust avait remarqué, depuis longtemps, les cristallisations qu'uu acide met à découvert sur une lame étamée avec de l'étain pur. Ce n'est pourtaut que vers 1816 que M. Alard tira vraiment parti de cette propriété, et qu'il sut en faire naitre uue iudustrie nouvelle etris-étendue.

Il résulte des recherches de M. Proust que l'étain le plus pur est celul qui formit les cristallisations les plus neties. M. Robliquet confirmé ce résultat par des essais nombreux. Le fer-blanc le plus convensible pour la fabrication du moiré est donc celul qui est labriqué avec de l'étain très-pur. D'un autre côte, si la couche d'étain était trop mince, les cristaux produits sernient peu volumineux, le refroitsiesment de l'étain apart été trop rapide. Le fer-blanc destiné au moiré métaillique doit donc être garni d'une couche d'étain plus épaisse que celle qu'on applique sur le fer-blanc ordinaire. On fabrique en Angleterre du fer-blanc qui réunit toutes les qualités désirables et qui prend un très-beau moiré par l'action des acides.

L'acide qu'on applique sur le fer-blanc pour le moirer est

presque toujours une espèce d'eau régale. M. Baget conseille les mélanges suivants : 1º Huit parties d'eau, quatre de sel marin, deux d'acide nitrique;

2º Huit d'eau, deux d'acide uitrique, trois d'acide hydrochlorique;

5º Huit d'eau, une d'acide sulfurique, deux d'acide hydrochlorique.

Comme les acides qu'on emploie sont loin de se saturer pendant l'opération, ou a indiqué divers mélauges d'acides nitrique et hydrochlorique dans lesquels on fait prédominer tantôt l'un, tantôt l'autre de ces acides, ce qui doit avoir peu d'influence sur les résultats.

Ainsi, ou se sert des mélanges suivants : 4º Deux parties d'acide nitrique, deux d'acide hydrochlorique et

quatre d'eau; 5º Deux d'acide nitrique, une d'acide bydrochlorique et trois d'eau; ÉTAIN. 1

6° Une d'acide hydrochlorique, deux d'acide nitrique et trois d'ean.

Pour moirer le fer-hlanc, on chauffe légèrement la feuille, et on y passe à l'aide d'une éponge la liquenr acide que l'on étale bien également. Le moiré apparaît et les cristallisations se dessinent à uned 'uil. Des qu'elles offrent la vivacité et la netteré convenables, on plonge la feuille d'étain dans l'eau, et on l'éssuie doucement onur la déburarses de l'exolé d'acide sans rayer les cristaux.

Pour bien réussir, deux précantions sont indispensables. La première consiste à arrêter à temps l'action de l'acide; si elle est tropprolongée, la tole est mise à nu et donne des teintes noires désagràbles. La seconde consiste à préserrer la surfice moire de toute oxidation utérierrer qui en détruirait l'éclat. Pour y parvenir, il faut que la feuille soit bien lavée, puis séchée rapidement. On la recourte d'un vernis blanco cu coloré, que l'on a soin de poncer ordinairement pour le rendre plus mince, afin que les jeux de la mière de moiré conservent tout leur écher que l'action de l'action.

On modifie presque à volonté la cristallisation de l'étain sur la fesiille de tôle, et par suite l'aspect du moiré. Dans son état ordinaire, l'étain du fer-lhanc a épronté une cristallisation lente, et les cristaux présentent des lames fibreuses très-larges, fort étendues, et par conséquent peu nombreuses et d'un effet trop uniforme. On chango cet aspect par des moyers très-simples.

La feuille de fer-blanc étant chauffée au point de mettre l'étain en fusion, on la saupoudre de sel ammoniac, pour détruire l'oxide formé, et on le plonge brusquement dans l'eau froide. Les cristaux qui se forment alors sont très nombreux et très-petits; le fer-blanc moiré offre l'aspect du granit poil.

La fouille étant chauffée et l'étain étant fondu, on y projette avec un halai de petites gouttes d'eau. Chacune d'elles, en s'évaparant, refroidit un point de la feuille et détermine un centre de cristallisation. Les cristaux sont plus étendus et offrent souvent l'aspect des noules de malachtie polie.

An moyen d'an fer chaud qu'on applique par places de manière à mettre l'étain en lusion, on peut tracer des caractères, des dessins qui, en raison de la différence de cristallisation, apparaissent nettement sous l'infinence de l'acide. Le même effet s'obtient en promenant le dard du chalumeau sur la fesille d'étain.

Analyse et essai des matières stannifères.

1780. Les matières stannifères que l'on pent avoir à essayer sont peu variées. Les minerais d'étain et les scorles du traitement, les étains du commerce et les alliages d'étain sont les principales et les seules dont on reuille s'occuper ici.

4781. Essai de l'étain du commerce. L'étain du commerce le plus pur nous vient des Indes orientales; les mines de Banca et dels, pur nous vient des ludes préfère pour les usages délicats, ets que la préparation du pourpre de Cassins, la teintra em écarlac, Pour ce genred applieation, il fait en effet de l'étain bien exemp d'arsenic on de cuirre. Les mines de Cornouailles, celles de la Babème et de la Sax fournissent de l'étain moins estins. J'étain qu'on traite au Mexique doit-être très-pur. On peut ranger ces étrins dans l'orire savirant, pour exprince deur prusée réalite; et étrins dans l'orire savirant, pour exprince deur prusée réalite; et

Étain de Malaca le plus pur-

- de Banea. - du Mexique.
- d'Angleterre
 - de Bohême
 de Saxe.

Les métaux qui se trouvent naturellement unis à l'étain, parce qu'its existent dans ses mines, sont le cuivre, le fer, l'arsenic, le plomb et même le bismuth.

Le plomb, le cuivre et le fer donnent à l'étain une teinte grise. L'arsenie augmente au contraire son éclatet es ni blancheur. Les cris de l'étain pur sont foris et peu nombreux; ceux des étains plembeux ou cuivreux sont faibles et multipliés; l'arsenie et le fer chanceut neu lecri de l'étain.

Que l'on entane d'un coup de cisseu un tingot d'étain et qu'on exsys ensitée de le rompre, le cassire offiria des caractères utiles les effet, l'étain fin me rompre qu'autant que la baguette aura été ployée plusieurs fois. La matière s'allongera et se terminera en poiste aux dexa bouts; elle parsitra molle et comme pâtense; si coulour sera blanche et maté. La présence du plomh et survout celle due cuivre et du fer reudent la reputrepuis facile; la cassure et alisse greme, grise, et n'offre pas l'aspect pâteux. L'arsenie rend fétain très cassant. 41828 d'arsenie dans l'étain suffit pour qu'ilsoit moiss mailcàble et plus dur que l'étain pur. 1,500 s'y fait facilement reconnaitre; 11/00 le rend tout à fait cassant.

reconnaire; 1/100 le rênd tout a nat cessant.
L'étain fond ue coulé en plaques présente, quand îl est pur, une surface brillante et polie. La présence de l'arsente n'altère pas ce caractère; mais celle du plomb, du cutire ou du fer donne à la surface un aspect blanc mat, avec des taches ternes qui offrent des indices de cristalisation.

Pendant longitemps on a sounis, dans le commerce, l'étain à l'épreuve connue sous le nom d'essai à la balle : C'est me manière d'en prende le densité. Ou coule de l'étain dans un moule à balle ; et on pèse celle-ci comparativement arec me balle semblable d'étain par. La privence du plomb rend l'étain plus dense, et ce mode d'essai n'est vraiment utile ou enur indiquer le plomb. FTMN.

159

4782. A ves essais vagues la chimie permet d'en substituer de beaucoup plus précis. On disseut l'étain dans l'acide hydrochlorique hantilant; on recneille le gaz, et on neutralise la dissolution au moven du carbonate de soude. Celle-ci, traitée nar le cyanure jaune de potassinm et de fer, fournit un précipité blanc quand l'étain est pur, un précipité teint d'un bleu franc quand il y a du fer, un précipité rosé quand il y a du cruirre, et un précipité nancore, si ces deux métanx s'y trouvent ensemble. En brûlant le gaz dans une éprouvette, il se fait sur les pareis de celle-ci un dépot brun d'arsenie quand il y a de l'hydrogène arséniqué. Pour doser ces diverses substances, on prend 5 grammes d'étain en grenailles, et on le met en contact avec de l'acide nitrique à 15º de Banmé, L'action s'opère à froid, et l'étain se dissout en grande nartie; on chauffe doncement, on rajoute de l'acide nitrique, et on évapore presque à sec. L'étain se dépose à l'état d'acide stannique. Le résidu lavé à l'eau bonillante, et les caux de lavage concentrées, on verse dans celles ci du sulfate de sonde qui précipite le sulfate de plomb; celui ci étant séparé, en précipite le fer à l'état d'hydrate de peroxide par un excès d'ammoniaque qui retient le cuivre en dissolution; enfin, on sature la nouvelle liqueur avec de l'acide hydrochlorique, et on y verse un excès de potasse pour précipiter l'hydrate de deutoxide de cuivre, s'il y en a. Cette analyse n'offre aucune difficulté, si l'on a soin de dissoudre l'étain assez lentement pour qu'il n'y ait pas de matière projetée hors du vase, et si d'ailleurs tout l'étain a été transformé en acide stannique; ce qui a toujours lieu quand on emploie un excès d'acide nitrique, et qu'on évapore presque à sec.

La présence du ainc exigenzit une modification douarà fin de l'analyse. La liqueur débarra-seie de fer derrait être saturée et même rendue-acitée, au mopen de l'acide sulfarique. On précipiterait le cuirve à l'aite d'une lame de fer. La âiqueur contenant afors un sei de protoxiée de fer, il facelrait is d'intré-bouillier et y exezer del l'acide hifrique pour peroxider-celui-ci; en latraiterait par un exclo d'ammonique qui précipiterait tout l'hyrate de peroxide de fer, et estin en sautrerait la liqueur avec de l'acide hyratenhorique, on y exrenit du carbonate de soude, et on obtiendrait aissi de Exphosate de finc.

all est faulte de s'assurer de la présence de l'arsenie; maix son dosage offre quelque embarras. L'étain, étant traité par l'acide hydrochlarique, se dissont et d'égage de l'hydroghe melé d'hydroghe arciniqué. Le gut doit être recoeilit dans une large éprouvette: on l'enfaume sans renverser celle «i, et on le lisies brûter lentement. Pour peu qu'il s'y trouve d'hydroghee arréniqué, on observe des plaques brunes d'arsenie qui se déposent sur les parois de la cloche. Vauquelin à fait une renarque sinquiètre, c'est qui entre l'arsenie ne se transforme pas en gaz hydrogène arséniqué; nae portion se dépose en flocons bruns dans la dissolution de protochiorure d'étain obtenne. Ce procédé présenterait donc une grande complication pour l'analyse; car il faudrait doser l'arsenie dans le gaz et dans le résidu.

Le moyen le plus simple consisterait à dissoudre l'étain dans Le moyen le plus simple consisterait à dissoudre l'étain dans l'ean règale. On saturerait, anssi exadement que possible, la liqueur au moyen du carbonate de sonde; on y reservait ensuite de l'acétate acide de plomb, et on aurait an précipité blanc d'arséniate de plomb.

Presque tons les alliages d'étain s'analysent par des procédés analogues qui seront indiqués successivement.

1733. Essai det minerais d'étain. On essaye ces minerals qui sont toujours formés de pervoide molés d'étrores substances, par trois procédés : le l'avage, la vole sèche et la vole humido. Le bronce de la vole humido. Le visco de la mote d'essai usisi dans les mines mêmes; il sert reconnaître rapidement si les portions qui se présentent valont. Jessai par vole séche est plus exact. on l'evolut d'étre exploitées. L'essai par vole séche est plus exact. on l'evolut dans les travaux métaliurgiques pour critique et diriger les quérations. Edin, l'essai par vole humide, le sont qui offre une précision rigourense, est celui auquel on a recours dans toutes les ocusions importantes.

Kippott est parvenu le premier à faire une analyse facile des mines d'étain par voie humide. On mête lu gramme de mine bien porphyrisée avec six grammes de potase caustique, et on chandre au rouge dans le creuset d'argent. La masse restante doit être dissonte par l'eau et un excès d'actée bydrochlorique; la partie non dissonte cst reprise par la potase, chandre et rouge, et alors elle se dissont aisfennet dans l'eau et l'acide.

La dissolution est évaporée doucement jusqu'à consistance de gelée: on la reprend par l'ean et on fitre. La silice reste sur le filtre. La liqueur doit alors être mise en contact avec un barrean de zinc qui précipite l'étain, le plomb et le cuirre. On sépare ces trois métaus par le procédé indiqué plus baun.

La liqueur, débarrassée d'étain, de plomb et de cuivre, donne le peroxide de fer, en y versant un excès d'ammoniaque; si ce peroxide était mélé d'alumine, on la séparerait an moyen de la potasse caustique.

Quand on vent seulement doser l'étain par voie hunide, on se déharrasse de tous les produits solubles dans l'eau régale; ce qui alisse seulement dans la mine l'orbite d'étaine que queques silicates. On fait bouillir la mine bien pairérisée avec de l'eau régale; les pyries de cuirve, la pyrite arsenicale et le wolfram se dissoirent, tandis que l'oxide d'étain n'est nullement attaqué. On reprend alors ÉTAIN. 141

celni-ci par la potasse, et puis par l'eau et l'acide bydrochlorique ; enfin, la solution précipitée par le zinc donne de l'étain pur.

4784. L'essal par voie sèche ne pent que rarement se faire san le minerai brut : on le fait toujours sar an minerai lavé, on mêmes sur le minerai déjà traité par l'eau régale. Dans le premier cas, l'alliage qu'on obtient est assez compliqué; dans le second, il ne pent conteniq que du fer.

Dans le premier cas, on grille le minerai, on le délaye dans l'eau, on laisse reposer, et, à l'aide d'un sipbon, on retire la liquent trouble. Le minerai d'étain reste au fond du vase. On répète octte opération plusienrs fois, on sèche le minerai et on l'essaye.

Dans le second cas, on délaye dans l'ean le minerai pulvérisé, et on le lave par décantation. On le sèche, on le fait bouillir avec de l'ean régale, pois on étend d'eau, on jette sur un filtre, on lave et on opère l'essai sur le résida.

L'essel peut et deit presque tonjours se faire sans addition, ainsi que Kiaproth l'a recommandé, on met dit grammes de maitre dans un crouset bessqué, et l'on chanfie pendant une beure au moins ou nue beure et demie à une chaleur rouge, ain d'opérent a réduction complète de l'oxide, sans fondre la maitre. As bont de ce temps, on elève la température à la chaleur blanche d'une forge on d'un fourneau à vent pendant une beure, et l'essai est terminé. On trouve dans le cremet, un calot d'étain et une scorie bien fondue retnant quelques gensailles; on pile collect, et l'on en retire les genailles par le lavage. L'étain ainsi extrait contient presque toujous du fer no peut l'ana yese par viole bunides.

Pour faciliter la fusion des scortes et permettre de faire ect essai à une température moins élevée, on a proposé l'emploit de dives flox. On réussit assez bien en méhant la matière avec son poids de carbonate de soude. Le carbonate de chant à la dose de 10 on 12 pour 100 est également employé. Lampadius mête le mineral avec 5/4 de borax et 1/4 de chant vire; il obtient un bouton d'étain bien rémni et une sourier transparente. Enfin, on «s'est également servi de flux noir, à la dose de 1/5 on de 1/4 de poids du mineral à essaver.

En général, ou peut considérer un essai d'étaits par roite séche comme une opération tout à faits embhable à un essai de fer, quoines l'étain soit trai-faible et le fersi pen. Céla tient à ce que ces deux métaux jouissent de la propriété commune de former des silicates de protoséte très-difficiles à réduire par le charbon. Dans les essais d'étain, pour être assuré qu'il ne reste pas de protoside dans les scories, il faut donc que celle-sei contienent des bases capables de saturer la silice. D'un autre côté, si la hase est poissante, il peut se former des stannates. La chaux, l'alumine convienent trèsse former des stannates. bles ; mais, pour les mettre à la dose convenable, il faut savoir à peu près combien le mineral coultent de sitiee, Quand on a rocoursà l'emploid du Ray. Il reste presque toujourse de l'étain dans les sorties, et d'autant plus que le mineral est plus pauvre. Il vaut donc mieux en détter l'ausse, ou se borered moins à cellar de la chaux, de l'alumine et de la silice, si le mineral en manque, ayant soin d'opérare à la chaleur d'une home forçe. Par ce moyen, tout l'étains erfeitit; mais avec tui ou a le fer, et, par conséquent, un alliage qu'on analyse, au heccie, por resè heunie, por resè heunie, por resè heunie.

Quand de mineral d'étain est paurre, on peut trouver de l'atantage à le fondre avec de la limaille de fer dans un creuset non brasqué. Une partie du fer passe dans la scorle à l'état de protoxide et y prend la place de l'étain, l'astre s'noit à l'étain métallique et forme un alliage qu'on anaisse par vole hamide.

Les scories du traitement métallurgique des minerais d'étain ésessyons par les mineus procédés et surrout par le dernier; elles fournissent des altinges qui contennent en giénéral un pen de tungs ainne, qui sus concenire dans la scorie à l'état de tungstate. L'acide point qui build autropue cos alliages, dissour l'étain, le fere et le manganèse qui s'y trouvent; le tungstène reste pur pour résidu, ce qui rende leur analyse asset facille.

1788. Exad mécanique des mines d'étain. Pour détermines approximatives mont la richesse des mines d'étain qu'ils exploitent, les miners rou usage de l'étain par large. Pour avoir un résultat caucit, le mineral doit avoir été grillé; car alors les soilleres métalliques ont été transformés en une poussiène très-fine. L'oxide d'étain, au contraire, et au sub acuene ultrainfo. Souvent l'esses les faits ur montraire, man de l'autre de l'oxide d'étain, au contraire, de sub acuene ultrainfo. Souvent l'esses les faits ur me contraire, de l'oxide d'étain, qui et de l'oxide d'étain, qui et de de, l'autre de l'oxide d'étain, qui et de 6.0, tandis que les roches qui lui servent de ganque ont une dessité de l'oxide system seulement.

On écrase lo minerai de manière à le réduire en poudre fine. On met cello-ci dans une sécille allongée, qui a la forme d'un fond de hat-na, velocit dans une sécille allongée, qui a la forme d'un fond de la main guache, et, le bras fortement tendre, il la porte à sit pouces de son corps, sous anc légire inclusions. Il la ramène vers lai et la fappe fortement contre le pouveen de la main droite qu'il maintieut érrem prèse des ocorps. De cette main, illa ramène à sa position primitire en la soulexant un peu par ferrire. L'oxide d'étains se dépose troy tie pour avaire pie par ferrire. L'oxide d'étains sed épose troy tie pour avaire pie par ferrire. L'oxide déposer. De la amin droite, l'ensayeur rejette ces portions et re-commesce le même mouvement, jusqu'à ca equil ait tobleun un

7INC. 145

résidu jaune ou brun d'oxide d'étain mèlé de wolfram et de fer arsenical que l'œil y distingue aisément.

Use poignée de mineral ainsi traitée fournit un petit tas d'oxide d'étain dont ou compare la largeur à celle d'impe pièce de dix sous, d'un franc ou de deux francs; et selon qu'il égale en diamètre une de ces pièces, le mineral a'est pas scholiable, peut supporter les frais on promet un traitement avantageux.

Ce procédé est Join d'être enact, sans doute; mais il est évident que sa rapidité, et la destriété qu'oujerent les ouveires qui le pratiquent à chaque instant, rendest son application fort utile dans le treatil du minere. M. Année, à qui nons ce computations la description et qui l'a vu pratiquer dans les mines d'Altenberg, assure que les mineres sanons ont une relle habitude de la sébile qu'ills penvent rairer d'un mineral, sans perte notable, tout l'uxide d'étain qu'il contient.

CHAPITRE IV.

ZINC. Composés binaires et salins de ce métal.

1786. Le zim u'était pas connu des anciens; les Grecs, les Romains et les Arabes nont fait en acueme mainre mention de ce métait, quoiqu'its sient coanu le lation, dont le zinc forme un effement essentiel. Les premières notions sur l'existence du sinc remontent an douzième siècle. On le désignait sons les nous de surfirum, secutier, titin des Indes.

En efict, l'exploitatien du zinc en Chien en dans les ludes paralt remonter à une époque fost recuble. Le commerce introdusit en Europe, il y a deux cents ans environ, le zinc des Indes en a-sez grande quantité pour la labrication du laiton. C'est seulement vers le milieu du dernier siètee que les travaux de Savab, de Nagrasi, de Cronstell et de Binnaam ont fuit adopter un procédé propre à Perploitation des mines de zinc de l'Europe. C'est le procédé de distillation per accressum qui est encore en usage en Silvisie et dans d'autres localités.

Les Chinois faisaient usage d'un procédé différent, la distillation per dezensum. Vers 1770, ce procédé fui importé en Angleterre par un fabricant qui avait été exprès en Chine pour y étudier cette industrie. Le procédé chinois, généralement suivi en Angleterre, commence à se répandre sur le continent.

1787. Le zinc est un métal blanc bleuâtre ; sa couleur se rap-

proche de celle du plomb; il est assez échtant. Sa texture est lamelleuse et souvent à très grandes tumes. Il est maltéable à froid et se laisse réduire en lames mines ou titre en fits assez fins ; mais audesans de 10%; il est unios malféable. Un fil de 2 millimètres de diamètre supporte 12 kilog, avant de rompre. Sa dessité varie de 6,8 à 7,19 ou 7,20. Le aine a nue odeur particulière. Il fond à 574 centig, d'après Guyton-Norean. Au ronge, il devient trèsliquide; Il est très-volatil et peut se distiller au ronge blane. Refroid l'entément on en condensant se vapours, il oristallise.

A la température ordinaire, il n'est pas altéré par l'air sec, mais il l'est facilement par l'air bumide. Il se recouvre d'une légère couche d'oxide qui ternit sa surface. Chauffé à l'air, il s'oxide rapidement ; dès qu'il est arrivé à son point de fusion , il se recouvre d'une pellicule d'oxide. Chauffé au rouge blanc, il s'enflamme et brûle avec une grande vivacité. Sa vapeur arrivant dans l'air y prend feu et donne naissance au protoxide. La flamme est blanche, d'un éclat éblouissant; ce qui vient à la fois de ce que la température s'élève beaucoup et de ce que la flamme contient un oxide sol de, L'oxide de zinc se dépose sur les parois du creuset ou se répand dans l'air en filaments floconneux. Le zinc décompose l'eau à la chaleur rouge. A froid, sous l'influence des acides les plus faibles, il peut la décomposer aussi, et il le fait souvent avec une grande éncrgie. Le zinc pur se dissont bien plus lentement dans les acides que le zinc du commerce. Le premier exige huit jours pour produire l'effet que l'autre réalise en une heure,

Co fair, obserté par Prous d'abord, a fixé récemment l'attention d'un babile physicien, M. Aug. de la Rive, qui s'est assuré, par des essis rigoureux, que le zince du commerce doit son action s'ienergique sur les acides à la présence des métaux étrangers qui l'accompagnent cologiours. En formant des alliages de 9 parties de zinc et de 1 partie de ces divers métaux, M. de la Rive a vu qu'on pouvait les ranger dans l'ordre suivaut, pour exprimer l'énergie avec la quelle ils décomposent l'eau, sons l'influence de l'acides ulfurlque.

Gaz obtenu dans le même temps.

7: 1	même temps.		
Zine du commerce et alliages de zine et fer alliages de zine et euivre. Id. de zine et et plomb. Id. de zine et étain.	. 400 . 43		

Il n'est pas nécessaire d'unir an zinc 1/10 de fer pour le rendre aussi énergique que le zinc du commerce ; il suffit de 2/100 pour produire l'effet. On peut même obtenir un effet très-énergique en entourant le morceau de zinc d'une spirale en platine.

M. de la Rive a cherché, d'un autre côté, quel est l'acide le plus conveuable pour produire une dissolution rapide, et il a vu que c'est celni que l'on forme en mèlant 100 parties d'eau avec 35 parties d'acide sulfurique au moins et 50 parties d'acide au plus.

Gandierant, d'une part, que ces mélanges acides sont précisément caux qui possèdent au plus hant degré la faculté conductrice par l'électricité, et d'autre part que le zinc du commerce se trouve au même état que le réièment d'une pile par suite de son union avec des métux h'étrogènes. M. de la Rive admet que l'émergie plus ou moins grande que le zinc met à décomposer l'eun dépend d'un effet galvanique. Reste à expliquer pourquoi la présence du sulfate de star realenti l'action de l'acide.

Le zinc enlève l'oxigène à un grand nombre d'acides. Sons l'inbuence de l'eau ou de l'air, les alculis puissants, la potasse, la soude ou l'ammoniayue octient le zinc. Quand l'action s'opère aux dépens de l'eau, il y a dégagement de gaz hydrogène. Les sels qui cèdent aisément leur oxigène, comme les nitrates et les chlorates, détonent aves lui à une chaleur peu élevée.

1788. Le zinc da commerce contient toujours des matières étrangères. M. Yogel a trouvé 17800 de carbone ou de plomh dans le zinc de Liége. Le zinc peut renfermer en outre de l'arseuic, du cuivre et du cadmium. Il contient toujours un peu de fer et de manganèse. Quand on dissout le zinc dans Padieb hydrochique ou suffirique, l'arseuic se dégage à l'état d'hydrogène arséniqué; le manganèse et le fer se dissoirent avec le zinc; le plomh et le cuivre restent à l'état d'une poudre noire qui n'a pas la moindre apparence métallique.

Pour analyser le zine du commerce, on le dissout dans l'acide suffarique faible, et on dirige le agra qis odrigge que utravers d'une dissolution de suffate de cuivre. Il s'y forme un dépôt d'arséniure de cuivre qui sert à doser l'arsente. Le résidu noir qui reste à la fin de la dissolution contient le plonhe et le cuivre. La dissolution tratitée par l'hydrogène sulfuré laisse déposer du suffure de cadminno. On porte ensuitle fer à l'était de pervaide au moyen du chlore on de l'acide nitrique; on sépare enfin le fer et le zinc qui restent en dissolution, au moyen de l'ammonisque en excès, qui précipie le percoide de fer et qui redissour l'oxide de zinc. L'étain, s'ily en a, se dose à part au moyen de l'ardém nitrique, qui dissour les autres métaux et qui le laisse à l'état d'acide stunnique. Ces matières étrangères sont ordinairement en petite quantité. Pour doser le carbone avec précision, il faudrait se servir du procédé que M. G.y-Lussea auns se usage pour l'autays des fontes.

Pour purifier le zinc du commerce, on le soumet à la distillation. A cet effet, on le place dans une cornue eu grès dont le col est in-

cliné sous un angle de 43°, et on chauffe la cornue au rouge presque blanc. Le zine se volatifies et coule par le bec de la cornue dans une terrine pleine d'eau que l'on place au-dessous de celui-ci,

Protoxide de zine.

1780. L'oxido de zinc préparé par la combustion du métal est authorité, putiéraisent et grenu. Il est ordinairement en flocosa légers, blancs, cotonneus et élastiques. C'est cette variété que les anciens chimistes d'ésignaient sous les noms de militum album, dans philosophica, flour de zinc, pompholiz. Oltenna au moyende carbonate calciné, il est en poudre fine, dont les grains sont sans adhivence.

Cet avide est insipide, inodore et infusible. La chaleur le fait passer du blanc écitaunt, qui est sa couleur naturelle, au jamne-seria. Il redevient blanc par le refroitissement, à meins ngell ne condienne au pen de peroxide de for. Il se réduit facilement par le charbon à une cholleur rouge, en denonant naissance à de gaz ortide de carbone. Il se réduit aissiment aussi sous l'influence de l'hybriden. Il est insclubile dans l'eau, il se combine bien avec les addes et fournit des sels asvez stables. L'oxide de zino produit par la calication absorbe même assez rapidement l'acide carbonique de thir et acquiert alinst la propriété de faire defressence avec les acides. Lorsqu'il est hydraté, il se dissout dans les alcalis et constitue ainsi de vortables incares.

Il est formé de

	zine oxigene.	:	:	405,32 100,00	80,1 19,9
				503,32	100.0

4700. On l'oblicet, en chaoffant le zinc au rouge vif, dans su creuses, et anie - ant évalue au moyen d'ann spatule à messre qu'il se produit. On peut également le préparer en précipitant un sel de vinc au moyen du carbonate de soude, lavant le précipité de carbonate dézinc et le chaoffant au rouge pour le décomposer.

Le précipité blanc que les alcalis forment dans les sels de zinc est sans doute queiquefois un byérate, más il est blen difficile de l'obtenir exempt d'adde. On obtient est byérate en dissolvant l'aumonique et faisant bouillir la liquent. L'ammonique es d'égage et l'hydrate se dispos

Le pompholix, ou oxide de zinc, obtenn par sublimation, est toujours par lorsqu'il est recueilti avec soin. Il peut renfermer quelques grains de zinc mérait que; mais on les sépare alsément en délayant la matière dans l'eau et décantant. On le falsible avec de ZINC

147

l'amidon, de la craie, de carbonate de magnésie on de l'argile. On découvre aisément l'amidon par l'iode. L'argile se sépare au moyen de l'actie actieure, qui dissout l'oxide de zine et qui la laisse pour réside. Le zine étant ééparé de la dissolution par un hydrosulfate, ou x cherche la chaux ou la magnésie par les moyens ordinatival.

on y control a total on a majerce of me and on the more of me and on the more of me and on the me and the me and the service of the me and the four me and the me and

		Marche-les Dames (4).		New-York (3)
Oxide de zine		. 90.1	94.0	93,5
Protoxide de fer.		. 1.6	2.6	5,5
	i.	. 6.0	2,4	0,0
Laitier		- 1.8	0.0	0.0
Charbon	i	. 0,5	0.5	1,0
		100.0	00.7	00.0

Les cadmies se dissolvent facilement dans les acides puissants et même dans l'acide acétique.

Peroxide de zinc.

1791. C'est probablement un bioxide. On l'obtient en ajoutant de l'eau oxigénée à une dissolution de sulfate de zinc et précipitant le protoxide au moyen de la potasse. Le protoxide naissant set transforme en peroxide. Celui-ci est blanc; il perd son excès d'oxigène spontamément, et à plus forte raison à 100°L. Est acides le décomposent en donnant naissance à des sels de protoxide de zinc et à de l'eau oxigène.

Chlorure de zinc.

1792. Ce composé était antrefois connu sous le nom de beurre de zinc. Il est formé de

Le chlorure de zinc est blanc, très-styptique et capable à trèsfaible dose d'exciter le vomissement. Il est très-soluble dans l'eau.

⁽¹⁾ B uesnel. (2) Drapiez. (3) Torrey.

148 ZING.

Il ne s'obtient cristalisé qu'avec peine, tant il est soinble. Ce chiorne est très-fusible et se volatilise au rouge; ses vapeurs se condensent et cristallisent en aiguilles. Sa dissolution aquesse étant soumise à l'évaporation, d'écompose un pen d'eau et fournit qua y abprâchiorique et de l'oxide de rine; mais la majenre partie du chiorne se volailise sans afferation.

On obtient le chlorure de zinc, soit en falsant passer le chlore see sur du zinc chauffé an rouge, soit en dissolvant le zinc data l'accide hydrochlorque. Antrefois, on le préparait en distillat un métange d'une partie de zinc et de deux parties de sublimé corrosif.

Bromure de zinc.

4793. Il s'obtient en faisant arriver le brome en vapeur sur le zinc chanffé au rouge. Le zinc, le brome et l'eau, simplement agités ensemble, produisent aussi de bromure avec développement considérable de chaleur. La solution qui en résulte est incolorer évaporée jusqu'à pellicule, elle se prend en masse crista'line par le refrodissement

Ce bromure a une saveur sucrée et astringente, comme celle des composés de sine solubles. Il est très-déliquescent et presque incrisalitable. Il se desdevaire son inquide incolore, qu'une chaleur plus forte fait sublimer sous forme de vapeurs blanches. L'alcole et l'éther le disoluter sous forme de vapeurs blanches. L'alcole et l'éther le disoluter sous forme de vapeurs blanches. L'alcole et l'éther le disoluter sous forme de vapeurs blanches. L'alcole phyrochlorique, ainsi que de l'ammonique, Le bromure de zine est formé de

Iodure de zine.

1794. Cet foldure s'obtient facilement en meitant de l'iode dans l'enan en présence d'un excès de sinc. Il suffit de chauffer un peu le mélange, pour déterminer la résettion qui ne tarde pas à être complète, ce que l'enant à la décoloration du liquide. On fait évaporer la légueur dans une comme, el torque l'esu s'est dégagée en entier, l'iode au l'est entre en fassion et se volatilise à son tour en beaux cristanx prissantiques. L'air décompose la dissolution d'odure de zinc, oxide le métal et met l'iode en liberté. Cette dissolution peui, comme celle des iodures alcalins, se charger d'une quantité très-considérable d'iode. Cet iodure est formé de

Sulfure de zinc.

1793. Le si flure de zinc anhydre est un produit qu'on ne forme artificiellement qu'avec difficulté. On le rencontre en abondance dans la nature. Il prend alors le nom de blende.

En considérant les réactions générales du zinc, la facilité avec laquelle il s'uni à l'origine, au caltore et aux artes corps fortement électro négatifs, la résistance qu'il oppose à l'action du soufre est un fait très-renarquable. Cette propriété du zinc fut décourert par Nalouin en 1742; ce chimiste la mit en évidence par des expériences que nous allous rappeler. Quand on chaufic ensemble du zinc non altérê; ce métal est recouvert d'une petite quantité de crasses puléréneuse, qui sont peut-êre de l'oxisifare de zinc. Le suffire d'antimoine, qui joint de la propriété si bien connue des alchimistes de suffarer presput tons les métans, excepté l'or, n'exerce aucune action sur le zinc; cufin, le foie de soufre lui-mème, qui suffirer lors si facilement, ne peut pas suffuere le zinc.

La biende est le minerai de zinc le pius commun; elle est identique auch le sufficerarificiel. On la rencontre sovreun métangée an suffure de plomb. La couleur de la blende varie: Luntôt elle est jame et transparente, tantôt novoge transparente, tantôt enfin brune; elle est souvent cristallisée, quelquefois compacte ou l'amelleurs, Sa structure est radiée, bloreus on lamelleurs, Sa structure est radiée, bloreus on lamelleurs, Sa structure est radiée, bloreus on lamelleurs; elle cristallise en travaires. Sa densité est de 4.07; elle est phosphores cente nar la cobiere et le frottement.

La blende, sommise à l'action de l'air à une température trèsélevré, se transforme en gaz sulfurenx et oxide de zine. Mist ils se forme toujours du sulfate de zine. Ce grillage exige un bon conp de fen. Elle est très-faiblement attaquée par l'acide bydrochiorique, quand elle est pure; mais quand elle renderme du sulfure de fer en combinaison, elle l'est plus aisément, et il se dégage du gaz bydrosulfurique. Elle est attaquée par l'acide nititique et l'eau régale.

Le charhon décompose la bleude à la chaleur blanche et donne du sulfare de carbone et du zine métallique. L'hydrogène la décompose aussi et fournit du zine et de l'hydrogène sulfuré, quoique d'autre part ce gaz soit facilement décomposé par le zine. Le fer jur agti sur le sulfure de zine. A une température blanche, il se forme du sulfure de fer. Le sulfure de zine se combine facilement. par la vole sèche avec les sulfures alcalius. Il est décomposé par le peroxide de manganèse; il se dégage de l'acide sulfureux; le manganèse se trouve réduit à l'état de protoxide et le zine est oxidé. Le deutoxide de cuivre est ramené à l'état métallique par le sulfure de zine; il se forme du gas militereux et de l'oxide de zine.

M. Berthier a obtenu le sulfure de zinc artificiel semblable à la blende, en chauffant du sulfate de zinc sec dans nn creuset brasqué, à la chaleur blanche, pendant une heure. Le résidu est nue masse friable d'un blond clair formée de grains cristallise.

La composition de la blende varie beanours posse le rapport du suffure de fer qui s'y trouve mèlé ou combiné; elle contient quelquefois des truces de cuirse ou de plomb qui s'y trouven à l'état de cuivre pyriteux et de suffure de plomb. On y trouve, dans beascoup de localités, un peu de suffure de cadmium.

Voici quelques analyses de blende.

	Luchon (4).	Gris foncé Angleter- re (1).	Chéro-	Brune. L'Argen- e tière (1).	Brune. Cogolin(4).	Noire. Marma. to (5).
Sulfure de zine. Protosulfure de fe	7. 5,4 100,0	95 7 100	86,2 15,8	84,3 15,5 100:0	82 18	77 1

La blende noire de Marmato contient, d'après M. Boussingault, un atome de sulfure de fer et trois de sulfure de zinc. Il paraît que les autres sont de simples mélanges de sulfure de zinc arec ce composé.

Proust a fait l'analyse d'un sulfure de zinc qui ne contenait que 15 pour cent de soufre. Mais en général la composition de la blende correspond très-bien à celle du protosulfure de zinc. Celui-ci est formé de

Quand on précipite les dissolutions de zinc au moyen d'un hydrosulte, on obtient un sulfure de zinc hydraté qui est d'un blanc légèrement rosé. Ce sulfure br'draté se dissont facilement dans lés acides avec dégagement d'hydrogène sulfuré. Il contient l'eau nécessaire pour transformer le zinc en oxide et le soufre en acide bydrosulfurique.

Oxisulfures de zinc.

4796. M. Karsten a observé cet oxisulfure qui est formé de quatre

⁽¹⁾ M. Bertbier. (2) M. Lecanu. (3) Boussingault.

ZING.

anumas de sulture de zine et d'un atome d'oxide dans des profutismedinhant fourneau plusieurs sulfares et principalement les sulfures de zine et le sulfare de far ace leurs gangues pour les concentre en mates. Dans ces opérations, il se dépose contre les parois du fourneau, nu environs de la uyère, des crasses jaunes, lamelleuses, cassantes, qui renferment quelquefois des cristaux en prismes beacquos, transparents et assex volunieurs. Ce sont ces cristanx qui ont été malyés. Quand ou décompose le sulfate de sine par l'hydrophe, il se produit encore un oxisulfare de zine. Celui-ci est formé, d'après M. Arfeedon, d'un atome d'oxide et d'un atome de suffure de zine. Il es putévireles.

Séléniure de zinc.

4707. Il est aussi difficile de faire le «éfeniure de ce métal que de produire le sulture. Si on chauffic ensemble du zine et du sélénium, le dernier se liquéfie à la surface du zine, qui en devient comme amalgamé, et par une chaleur plus forte, le séfeniure se volatilise en lisasant le zine couvert d'une pellitude jaune de citron. Si on fait passer sur du zine chauffé an rouge, du sélénium en xapeur, la masse prend fen, lait explosion, et la partie intérierre du raisseau se trouve tapissée d'une couche pulvéruleute, jaune de citron. Cette poudre est du séléniure de zine, ce séléniure se dissont dans l'acide nitrique avec d'égagement de gaz nitreux. La poudre detien d'abord rouge par la dissolution du zine et la séparation du sélénium; mais ensuite celui-cl se dissont anssi dans Pacide.

Arséniure de zinc.

1708. Le zinc., qui s'unit si difficilement au soutre, aus sétoium et au phosphore, peut se combiner directement au contarire avec l'arsente. Les premières expériences tentées sur ce sujet sont dues à Malouin, Ce chimiste parvint à former l'arsénieux et de suif. M. Soubelina s'est cocupi dernièrement de ce composé. Il le prépare en mettant une partie d'arsenie dans une cornue de grès; par-dessus , on ajonte une partie d'arsenie dans une cornue de grès; par-dessus , on ajonte une partie de zince ne grenallés. On éléve peu à peut la température, et vers la fin de l'opération on donne un bon coup de feu pour fondre l'arsénieux.

On tronve dans la cornue un culot bien fondu, cassant, d'une couleur grise et d'une structure grenue. Cet arséniure, traité par l'acide hydrochlorique concentré, donne du chlorure de zinc et de

l'hydrogène arséniqué pur. L'acide sulfurique faible le dissout aussi; il se forme du sulfate de zinc et de l'hydrogène arséniqué. D'où l'on voit que cet arséniure est composé de

Phosphure de zinc.

4790. Il est rare qu'on puisse former le phosphure de zinc, sans donner naissance en même temps à un produit volatil d'un blane d'argent ou quelquelois rougestre, cristalisé en aiguilles. Pelletie regarde ce produit, découvert par Margraaf, comme un oxiphosphure de zinc.

En chauffent du zince et du phosphore dans une cornue et recobbant, on ohtlent du phosphure de zince et les fleurs de Magranf; elles sont rouge orangé. En chauffant six parties d'oxide de zinc, six de phosphate acide de chaux, et une de charbon dans me cornue de grès, il se sublime des fleurs blanches et il reste un résida de phosphure de zinc. Il seralt intéressant d'étudier ce composé volatil.

Le phosphure de zinc est un peu malléable. Il répaud l'odeur du phosphore sous la lime ou le marteau. Il est d'une couleur plombeuse. Il est fusible et possède l'éclat métallique.

SELS DE ZINC.

1800. Le protoxide de zinc joue le rôle de base salifiable et celui d'acide faible; c'est lui qui consiltue tous les sels de zince t tous les zincates connus. Le deutoxide ne s'unit à aucun acide, ni à ancune base. Les sels de protoxide de zinc sont caractérisés par les propriétés suivantes.

Les sels de zinc sont incolores et souvent solubles. Ile ont mes savent sprijque et astringente, Quand ils sont solubles, il exclusel le vomissement, même à faible dose. Ces sels excreent toujours une réaction acide ôn une comait aucun réactif qui agies sur les sels de zinc d'une manière tranchée, et comme aucun métal ne peut d'aillenrs précipiter le zinc de ses dissolutions, il n'est, pas toujours facile de reconnaître un sel de zinc avec certitude, quand on opères une destites qui autièté de maifres.

La potasse et la sonde y forment des précipités blancs, qu'un excès d'alcali redissout. L'ammoniaque produit le même effet, ce qu'il es distingue des sels d'alumine. Les carbonates de potasse et de sonde en précipitent du carbonate de zinc, et ce précipité blanc ne se redissout pas dans un excès du carbonate employé. Le cyanare jaune de potassium et de fer, les monosulfures alcalins y forment des précipités blancs. L'hydrogène sulfuré précipite en blanc les dissolutions bien neutres.

Sulfate de zinc.

1801. C'est le vitriol blanc des anciens chimistes, qui se sont longemp obstinés à le considérer comme du sulfate de fer modiné. Il cristallise en prismes transparents qui contiennent beaucoup d'eau de cristallisation. Sa densité est de 1,972. A la température condinaire, 100 parties d'eau en dissolvent 140 de ce sel. La dissolution très-dense qui en résulte est mise à profit dans la fabrication des impes hydrostatiques.

Sommis à l'action du fou, le sulfate de înc entre en fasion, perd son cau de cristallisation et ensaite une partie de son acide à l'état d'acide sulfurique anhydre ou de gas sulfarenx et oxigène. La challeur d'autopussée mème jusqu'an rouge très-vit, le sulfate de sinc an en perd pas encere tout son acide et reste à l'état de sous-sulfate. En giérria, no peut considérer le sulfate de zinc comme un sel En giérria, no peut considérer le sulfate de zinc comme un sel resultant de zinc d'existalliter. El sinc de zinc de zinc

Le sulfate neutre de zinc est formé de

Le sulfate cristallisé peut contenir des proportions d'eau trèsvariables. Berzélius et Trommsdorf en ont trouvé 36 pour cent, ce qui correspond à 10 atomes ; Airwan et Bergmann en ont obteun 40 pour cent, ce qui colicide avec 12 atomes ; Mitscherlich en a remocntré 44 pour cent, ce qui représente 14 atomes. D'où l'on voit que la quantité d'eau varie sans doute avec la température à laquelle le sel a cristallisé.

1802. Le vitriol blanc du commerce présente des quantités d'eau variables; il renferme ordinairement du sous-sulfate de zinc; il contient en outre du snlfate de fer, du sulfate de cuivre et quel-quefois de l'alun et des traces de sulfate de cadmium. Ces résultate

ZING

154

sent faciles à comprendre quand on consult la grande complication de mineral qui forurit la majeure partie du virtico blanc de come merce. Celui-ci est un produit accidentel de l'esploitation deals miner de plomb du Rumedsberg que l'on exploite à Cosizz. Alle contient des sulfures de plomb, de cuivre, d'argent, de zine et de fer. Des portious riches en aisc, on extrait par le grillage et le ja vage un métange de sulfare de zine et de fer. Es protous riches en aisc, on extrait par le grillage et le ja vage un métange de sulfare de zine et de fer. Es protous et de l'argent de la contient de l'est de l'argent de la contient de la contient de l'argent de la contient de la cont

Pour cela, ou transforme le protoxide de fer en peroxide, au moyen d'un couraut de chibre qu'on fait passer dans la dissolution de suifiet de zinc. Quand le chlore est en excès, no fit houlit le liqueur avec des fleurs de zinc. Le peroxide de fer se précipite, et le protoxide de time preus sa place dans la liqueur. On fittre et on évapore. Les cristaux de suifate de ziuc ainsi préparés sont tout à fait examuts de fer.

Le sulfate de zinc est peu employé. En médecine on s'en sert pour les maladies des yeux. On le mêle avec de l'acétate de plomb et on délaye dans beaucoup d'eau. Il se forme du sulfate de plomb et de l'acétate de zinc.

1803. Sulfate de zine et de potasse. Le sulfate de zine paralt capable de former de nombreux sels doubles. Celui-ci est soluble dans ciuq fois son poids d'eau froide et fournit des cristaux isomorpas avec ceux du sulfate ammoniaco-magnésieu. Ils contiennent, d'après Mitscheritch.

1804. Sulfate de zinc et d'ammoniaque. Ce sel est isomorphe avec le précédent. Il est très-soluble. D'après Tassart et Mitscherlich, il contient

1805. Sous sulfate de zinc. Quand ou fait bouillir une dissolution

de snilate de rinc avec dur zinc métallique ou de l'Oxide de zinc, il se forme du sous-snilate de zinc. Ce même sel reste pour risida quand on décompose le snilate neutre par le fen à une chaleur rougecerise. Le vitirie blanc du commerce contient souvent du sous-sallate de zinc, ce qui provient de ce que ce vitriol blanc à été extrait des résidus de la fabrication de l'acide sulfurique glocial.

Le sons sulfate de zinc est très-légen. Il su présente en paillettes blanches, nacrèes, opaques, d'un aspect satinés estabbleà e cleir du tale on de l'acide bortique. Il est peu soluble dans l'eau froide, un pen plus dans l'eau froide, y un pen plus dans l'eau bouillante. Il fond à une chaleur rouge-cerise, mais ne se décompose pas, du moins à cette température. D'après une expérience de fiellot, 400 parties et zien métallique dissoutes dans l'acide suffurique donnent 100 parties de sulfate calciné. D'après coté, oe se servait un soffate tribacique.

Hyposulfate de zinc.

1806. On l'obtient en décomposant l'hyposulfate de baryte par le sulfate de zinc. La liqueur filtrée et évaporée fournit des cristaux d'hyposulfate de zinc qui, d'après Heeren, contiennent

											9077	400 O
1:	g a	t.	eau.	٠						٠	672	32,3
			acide								902	45.5
	f a	t.	prot	ox	ide	de	zii	ic.			303	24.2

Sulfite de zinc.

1807. D'après Fourcroy, l'acide sulfureux liquide dissout le protoxide de zinc. Il en résulte un sel cristallisable, peu soluble, qui se convertit facilement à l'air en sulfate de zinc.

Hyposulfite de zinc.

1808. L'acide suffureux dissons attaque vivement le zinc et se convertit en hyposilité de zinc. La riacitio est si d'eregique qu'il se développe de l'hydrogène suffuré. La dissolution possède une saveur âcre, astringente es tuffureuse. Evaporée en consistance sirnpense, elle cristallise en prissues à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces. Ce sel est soluble dans l'actool. Il s'altre prompiement à l'air. Somnis à l'acito du fie, ail s'en dégage de l'eau et du g-z suffureux; il reste du suffure et de sulface de zinc.

Sélénite de zinc.

1809. Ce sel neutre est une poudre cristalline insoluble dans Peau.

A not température elevée, il donne d'abord son œu de combinason, et se liquidée essuite. La masse fondue est jaune et trasparente; mais par le refraisissement, elle cristallise et redevieus blanche, Chauffé à un fin presque blanc, le sélénite de zinc perl me partie de son acide. La masse se solidific, et elle consiste alors en un sous-sélénite de zinc qui n'est plus altéré par le feu.

Le bisélénite est très-solnble dans l'eau. Sa dissolution, évaporée, donne une masse transparente, ressemblant à de la gomme.

Nitrate de zinc.

1810. L'action de l'acide aitrique sur le zinc est si vive qu'on geltend que ce mètal devient quelquefois încandescent dans l'acide nitrique concentré. Le l'ai januis aperçu ce phénomène. La rèactio donne d'abord naissance à du dentexide d'azote. Il se produit ensuite da protoside d'azote, et lendin di guz azote. La température s'élère toujours beaucoup, même quand on emploie de l'acide-aitrique affaillà no obtent ainsi de nitrate de zinc. Ce set se forme aussi et plus économiquement, en dissolvant les fleurs de zinc dans l'acide nitrious.

Le nitrate de zinc critallise en octadres. Sa densité est de 2,00, Il est déliquescent, très-soluble dans l'eau et dans l'alcool. Ses cristaux sont fusibles et se décomposent sans fisser sur les charbons incandescents. Jetés sur un fayer embrasé, ils colorent la fiamme en bleu verditer. Le nitrate de zinc ses contient

1811. En versant dans le nitrate de zinc une quantité d'ammoniaque insuffisante pour le décomposer complétement, Grouvelle a obtenu un sous-nitrate en pondre blanche. Celui-ci contient

Arséniales de zinc.

1812. En dissolvant le zinc dans l'acide arsénique, il se dégage du gaz bydrogène arséniqué et il se dépose de l'arsenic, On n'a pàscraminé le sel de zinc qui se produit. L'action du zinc sur l'acide arsénique est tellement énergique qu'il y a détonation au moment

où ces deux corps réagissent l'un sur l'antre, quand on essaye de distiller un mélange de zinc et d'acide arsénique sec.

On obtient un arséniate de zinc sesquibasique, en versant un arséniate soluble dans une dissolution de zinc. Ce sel est blanc, insoluble et facilement réductible por l'hydrogène, qui le transforme en arséniure de zinc à une température peu élevée.

Phosphate de zinc.

1815. En dissolvant le zinc dans de l'acide phosphorique liquide, on obtient un dégagement d'hydrogène, et il se forme du biphosphate de zinc. Ce sel est gommens, incristallisable.

En versant une solution de phosphate de soude dans un sel neutre de zinc, on obtient un phosphate de zinc sesquibasique qui se précipite. Celui-ci est insolable, blanc et fusible au chalumeau en un verre transparent et incolore.

Borate de zinc.

1814. Ce sel est insoluble, blanc et fusible. Il prend au feu une teinte jaune permanente. On l'obtient par double décomposition, par le borate de soude et le suifate de zinc.

Carbonates de zinc.

1815. On obtient très-facilement un corbonate de zinc, en décomposant les sels de zinc par le carbonate de soude. Il est blanc, insoluble, décomposable par la chaleur, et très-soluble dans les acides : mais le carbonate ainsi préparé est un carbonate basique formé de :

D'où l'on voit que les 5/8 de l'acide carbonique se sont dégagés au moment de la réaction.

1816. Il existe dans la nature un autre carbonate basique qui, d'après M. Smithson, se compose de :

. 1817. La nature offre également le carbonate neutre anbydre, tantôt sec, tantôt hydraté, tantôt uni au silicate de zinc, tantôt enfin

mélangé à du carbonate de fer ou de mauganèse. Toutes ces variétés sont confondues sous le nom de calamine. C'est M. Smithson qui en a fait connaître la nature. Le carbonate neutre de zinc est formé de

	zinc. acide.	ċ	:	:	303 275	64,63 35,37	
				-	778	100.00	

Le carbonate de zinc naturel anhydre cristallise en rhomboèdres; il est d'un blanc pale on brundtre; sa densité est égale à 4,44 : ll est soluble dans les acides, avec effervescence. Voici quelques analyses du carbonate naturel anhydre:

	Mame- looné 4).	Cristal- lisé (4).	Compacte (2).	Toyla en Sibèrie (2).	Sibérie (2),
Oxide de zine Oxide de fer	64,8	65,2 0,0	64,6	62,7	62.2
ld. de manganèse Acide carbonique		0,0 54.8	0,0 55,4	1,0 55.0	1,9
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Silicate de zinc.

La nature en présente deux variétés, le silicate anhydre et le silicate hydraté. 1818. Silicate anhydre. On l'a trouvé aux États-unis, depuis pen

de temps. Il cristallise en prismes hexadres régulers; il est les translacide et verdâtre. Ce composé est infusible et malérable par le lacide et verdâtre. Ce composé est infusible et malérable par le carbone à une très-haute température. Il contient un atome de silice et un atome d'oxide de zinc. Ce silicate est mèlé de quelques substances étrangères. Voici son analyse:

1819. Silicate hydraté. C'est ce composé que les minéralogites désignent sous le nou de calamine électrique. Il est blanc, jame on blendre. Il cristallise en prismes à quatre ou six faces; il est infusible. Sa dennisé est de 3,45; il est électrique par la chalem. Les acides l'attaquent facilement et laissent la silice en gelée. Il contient

Oxide de Silice Eau Cuivre. Acide car	:	-	 	7,4 0,5 0,0	Shèrie, 64,7 25,5 9,5 plomb et étain	66,8 24.9 7,5 0,5 0,4	
				98,6	99.5	99.9	

⁽¹⁾ Smithson. - (2) Berthier,

La composition de ce minéral, en supposant que les carbonates y sont accidentels, consisterait eu

Calamines.

1830. Le zinc s'extrait d'un minera i le plus souvent composé de carbonate, et quelquefoit de sitiete de rinc. C'ext N. Smithou qui a prouvé que les minerais de zinc, confondus autrofois sous le vom de calamine, doivent se partiquer en deux espécies principlases, le silicate de zinc sec ou hydraté, et le curbonate de zinc sec ou hydraté, dans les articles qui précédent on s'est attaché à faire conditate, ces espèces pures, mais il est rare qu'elles se remoutrent à cet état. Les métallurgistes confondent sous le nom de calamines les expèces précédentes, et les métalges qu'elles pervent former, soit cutre elles, soit avec les canhonates de fer et de magnaisse. C'es contraite de capitais de la calamine blanche ordinaire, qu'est un exthonate on un siliacate de zinc conseanne pun de parties ferregineuses, et la calamine rospe, qui n'est autre chose qu'un carbonate ou un siliacate de se roui ed de fer hydraté.

4821. Calamine blanche. Elle a que confeur blanc gristire on jaunâtre; elle est compacte ou concrétionnée; sa cassure est le plus souvent unie; sou éclat est mat; sa pessanteur spécifique varie entre 5,5 et 4. Deux variétés de cette espèce out donné les résultats suivants à M. John:

		100,00	100,00	
Acide carbonique	:	29,25	25,00 2,50 19,00	
Zine ovidé		60.17	85.50	
	Acide carbonique	Siliee, oxide de fer et chaux.	Acide carbonique 29,25	Acide carbonique.

M. Karsten a aussi analysé deux variétés de calamine blanche, qui lui ont donné la composition suivante :

	Scharley.	Gustave.
Acide carbonique	. 30,71	29,76
Eau	. 0.57	1,30
Oxide de zinc	. 56,35	53,23
Protoxide de fer	. 1,83	3,45
Protoxide de manganèse.	. 0.50	0,66
Silice	. 9,36	11.25
Chaux . ·	. 0,10	0,03
Oxide de cadmium	. 0,25	0,09

160

1832. Calamine rouge. Elle a une couleur ronge de brique, rouge brundre oi jaune d'ocre; elle est compacte ou terreuse; acassure est unie, son grain est mat, sa pesanteur spécifique saic entre 4 et 4,55. M. John a analysé deux variétés de cette espèce, el leur a tronvé la composition suivante :

Ziue oxidé. Acide carbouique. Eau. Parties non dissoutes : silice	59,00 15,00	Beuthen, 55,00 24,37 10,65
chanx, ser et mangauèse oxidés.	46,00	30,00
	100.00	100.00

M. Karsten en a analysé deux autres qui lui ont offert les résultats suivants :

4								Scharley.	Michowitz
Acide car	DO4	ndi	ıe.				-	27,41)	
Eau								5,64	25,10
Oxide de								44,50	57.50
Protoxide	e de	m	ng	Ţar	èse			1.66	0.00
Tritoxide	de	ma	ng	3n	èse.			0,00	1.75
Protoxide	de	fer	: "					3.27	0.00
Peroxide	de	fer						15.25	54.56
Silice.								0.66	0,85
Alumine.				•	-	-		5,58	0,40
							П	97 97	30.00

La première des variétés analysées par M. Karsten était rouge jaundire, et avait un aspect spathique. C'est, comme on roit, une combinaison des trois carbonates de zine, de fer, et de manganèse, ménagée de peroxide de fer. La deuxième variété, qui était rouge, avait tout l'aspect d'un fer oxidé argileux compacte; c'est un mélange de carbonate de zine et de persoid de fer.

Aluminate de zinc; spinelle zincifère.

1835. Ce composé naturel est rare; on l'a trouvé à Pahlun, en petits cristans octadres réguliers, opaques et verdâtres; sa densité est de 4,261. Il est infusible au chalumeau; mais il fond avec le borax en un verre qui est vert à chaud et incolore à froid. Il est formé de

Oxide de zinc.					
Protoxide de fer.				24.23	
Protexide de ler.		-		9.25	
Alumine	-			60.00	
Silice				7.72	

En considérant la silice et l'oxide de fer comme formant un silicate de fer accidentel, il reste un aluminate de zinc où l'oxigène de l'alumine est égal à six fois celni de l'oxide de zinc, ce qui rentre dans la formule générale du pléonaste. On a donné à l'aluminate de zinc les noms de gahnite et d'automolite.

Brucite et francklinite.

1834. On désigne sons ce nom deux minerais de zinc qui consitinent la partie principale d'un banc métallière très-épais et fort étendu qui se trouve dans le New-Jersey. Le bracite et le francklinite s'y trouvent ensemble; mais on les distingue facilement par la coulera rianis que par la composition.

Brucite. Ce minéral est d'un rouge orangé approchant du rouge de ang. Il est en grains smorphes régulièrement disseminés dans la masse minérale. Sa densité est de 6,22. Sa cassure est éclatante. Ilmetteue dans un sent et légérement conchoid dans un autre. Il est transparent en écaliès minecs. Il est rayé par l'acier. On le réduit facilement en poutre sa pouvsière est d'un beau rouge orangé. A l'air, il se reconvre d'une poussière blanc nacré qui paratt composée de carbonate de zine et de carbonate de magnanèse. As chaliments, ce minéral ne fond pas, mais prend une controllèment de l'acie de carbonate de l'acie de l'aci

1825. Francklinite. Ce minéral est d'une couleur brun foncé; 52 poussière est d'un rouge brun intenne; 30 dessité est de 4,52 poussière est d'un rouge brun intenne; 30 dessité est de 4,52 per l'estistatis sont pen déterminables; il est magnétique, mais moins que le fer oxidité. L'acide bydrochlorique, à froid, l'attaque peu, ce qui permet d'en sépare le bruncie; à chaud et bouillant, cet acide en opher la dissolution.

Le franklinite est composé de :

La proprièté magnétique de ce minéral fait soir que son analyse, extinomplétic. Le fer s'y trouve sans doute à l'état de deutoride, ainsi que l'observe M. Berthier, qui du reste fournit un moyen sur d'en exiculer ta composition. L'après cet babile chimiste, le francélinite se di sout dans l'acide bytros blorièpe en dégageant à peine

ano falla odeur de chlora, quofque le manganèse y solt éridemment. I féiat d'oxide rouge. Cependant la solution contient du protochiorure de manganèse et du perchlorare de fer. 950 i l'oxorit que le fer a absorbé le chlore mis en liberté par l'oxide de manganèse. Le franklitite se compose doue, d'après cela, de

2 at. ferrate de fer = 2 at. perox. de fer + 2 at. protoxide de fer. 4 at. ferrate de zine = 1 at. perox. de fer + 1 at. protox. de zine, 1 at. mang. de zine = 1 at. tritox. de man. + 1 at. protox. de zine.

Le francklinite est donc un composé analogue au deutoxide de fer, le protoxide de zinc y jouant le même rôle que le protoxide de fer, et le tritoxide de manganèse remplaçant une portion du peroxide de fer. Le francklinite contient donc réellement

Ce qui s'accorde avec l'analyse, les réactions, les caractères et la forme cristalline de ce minéral.

ALLIAGES DE ZINC.

Le zinc peut s'allier au fer et à l'étain, ces alliages n'ont aucun emploi direct, mais se rencontrent quelquefois dans les arts.

1826. Alliago de zinc et de fer. Le zinc se combine au fer. De l'année 1142, Nalouin s'est assuré que l'on peut former une sorte de fer-blane avec le zinc. Quand on plonge une lame de 16de blet décapée dans une dissolution de sel ammoniac, puis dans un bair de zinc fonde, et qu'on la retier rapidement. elle se trouve enditée d'unec couche de zinc uniforme et bien fixée. Il est peu probable que cette varifée de fer-blane puisse avoir d'unitée applications. Mais il serait possible qu'en substitunet au zinc per un alliage de zinc et d'étair, on partiel à de bons résultats.

Quand on exaya de farmer des alliages de zinc et de fer, on et parcient un l'aide de quelques pricataines indispensables. Si l'ou chauffe ensemble du fer et du zinc, on dernier métal se volatifié à une chaleur blache, et le fer race pur, aussi, les fontes proteaut de minerais de fêr zinclérers ne contiennent-etles pas de zinc. A une température bases, l'ailiage se fait. La température de la fission du zinc, on le rouge naissant, est le point le pius convenable. Le zinc du commerce contient sacca ordinairement un ou deux contientes de fer. Il est facile d'unir an zinc quelques contièmes de fe directement, en fondant le zinc avre du ser est limitalle.

ZING. 163

La présence du fer dans le zinc du commerce doit être attribuée, au moins en partie, an procédé qu'on emploie pour séparer du zluc hent l'oxide et les diverses impuretés dont il est mécaniquement mélangé. On le met en fusion dans des chandières de fonte, on laisse reposer et on coule ensnite en plaques; le zinc corrode pen à peu les chandières. Au bont d'un certain temps, on détache du fond de celles-ci un alliage de zinc et de fer, que l'on soumet à la distillation comme les minerais, aun d'en extraire le zinc qu'il contieut. Cet alliage, que M. Berthier a examiné, est formé de conches mamelonnées concentriques, à texture cristalline, éclatante; il est trèscassant, très-dnr et moins fnsible que le zinc pur. Il se dissout alsément dans l'acide nitrique étendu et laisse un résidu micacé métalloïde, qui est de la plombagine pure. Cette plombagine vient sans ancun donte de la fonte dissoute par le zinc. Un semblable alliage provenant de la grande usine de M. Mosselman, à Liége, a été trouvé composé de :

Zinc.							94.76
Fer.							5,00
Plomb	ag	ine.		٠			0,24
							100.00

1837. Alliage de sinc et d'étain. Le tinc communique de la dureté et de la élacuité à l'étain. Assi tann les anciens chimistes admettent-lis, comme une pratique habituelle en Angisterre, l'addition d'environ un ceutième de lac dans quelques varietés d'étain du commerce. En alliant le zinc et l'étain à parties égales, on obtient un ailiage qui, d'après N. Koechin, est presque aussi teasor et résiste assis bien au frottement que le laiton. Cel alliage serait moins cher que le laiton; misi, pour le perparen, l'indurdité spemins cher que la laiton; misi, pour le perparen, l'indurdité spemer les allages de zinc et d'étain pour la fabrication du fer-blane, qui à'et pas destiné à la confection des sease cultimares. Voici, d'après M. Kocchlin, le point de fusion de quelques alllages de zinc et d'étain :

Point de fusion.
260 à 300°
320 à 360
230 à 350
460 à 500

Essais de zinc.

1828. Les minerais de zinc se composent principalement d'oxide ou de carbonate, de silicate et des métanges connus sous le nom de calamine. Le sulfure de zinc est très-abondant, mais on ne l'exploite pas encore d'une manière importante.

On peut en général, pour essayer les minerais de zinc calaminaires, les mélanger avec de la craie et du charbon, mettre le méliange dans une cornue de grês et placer celle-ci dans un fourneu on facco qui contiet un peu d'eau, dans laquelle le coi de la gonne ne doit pas plonger. On chan fie la cornue jusqu'au rouge preque blanc, on la maintein quelque temps à cette température et on la laisse refroidir. Une partie du zinc se trouve dans le coi à l'état métallique. L'autre portion se rencontre dans le flacon, partie d'état d'oxide. On dissout dans l'acide nitrique tout ce qui est condensé dans le flacon, on évapore la intirque tout ce qui est condensé dans le flacon, on évapore la liqueur et on décompose le nitrate par une chaleur rouge. Le résidue est de l'acid de zinc que l'on place.

Le zine se dose toujours à l'état métallique ou à l'état d'oxide. Dans l'opération qui précède, la craie ne sert à rien si le minerai est à l'état d'oxide ou de carbonate. Quand on opère sur un silicate, la chaux x'unit à la silice; l'oxide de zine, devenu libre, est facilement réduit na ple obarbon.

1820. Pour analyser les calamines, on les place dans une petite corme en porcelaine, à laquelle on adopte un tube rempi de chloture de calcium. On chauffe au rouge et on pèse ensuite séparéuent la corme et le tube qui ont été pesés avant l'expérience. L'eau est représentée par l'augmentation de poids du chlorare de calcium. La perte épronvée par la cornue représente l'eau et l'acide carbonique.

Les autres substances s'apprécient par voie humite. A cet effe, on dissout le résidu de la calication dans l'actie bydrochlorique en excès, on érapore à sec et on reprend par l'aux. La silica nes en cets, on érapore à sec et on reprend par l'aux. La silica nes en cets d'ammonisque, on rensille le present des la lace et on l'analyse. Il peut contenir de l'alumine, du r'outé de plomb, de l'oxide d'étain, de l'oxide de for et de l'oxide de manga-ense. La liqueur retient de l'oxide de sinc et quelquefos de l'oxide de cuirre en dissolution. Son analyse rentre dans les procédés de

1830. La blende s'analyse par les acides. On traite une partie de blende en poudre par trois ou quatre parties d'aciden firrique dont on élève doucement la température. On d'écante la dissolution et ou fait bouillir le ré-idu avec une partie d'eau régale. On rassemble entin ce réside au ru ni fitte et on le lave. Il se compose ordinairement de soufre, de sulfate de plomb et de silice. Après l'avoir pesé se, on le calicine, et la perte donne le pois du sontre. Le m'anger restant à snailyes par le carbonate de sonde, comme on l'exposera plus amplément à l'occasion des essais de plomb. La liqueur acide renferme de l'acide sulfarique, du zinc, du cuivre, de l'étain, du fer et du manganèse. On pent yétier la présence des bases terreuses en purifiant la blende par l'acide hydro-chlorique un peu affaibli, avant de la soumettre à l'analyse. A l'exception de l'acide sulforique, qui se dosse par le chlorure de barium, son analyse rentre dans les procédés appliqués aux calamines.

1851. M. Berthier a proposé un mode d'essai qui peut souvent offrir de l'avautage par sa rapidité. Le ziuc s'util sa cuitre très-facilement et forme un alliage que la chaisen bianche d'altre pas quaud le zinc n'y eutre que pour dix cettimes. Du peut donc déterminer la docé de zinc contenue dans une calamine, en fodatal le minerai avec du charbon, de la chans et n'a cuivre. Pourru qu'on mette un acuès suffisant de celuie, le zinc sera reten nou entire, et la différence entre le poids du cuivre et celui du laiton donnera les voids du siru.

1833. On peut facilement analyser les alliages de fer et de zinc. On les dissout daus l'acide nitrique, et on en précipite le peroxide de fer au moyen de l'ammoniaque en excès qui retient l'oxide de

Les alliages de zinc et d'étain s'analysent par l'acide uitrique, qui dissont le zinc et qui transforme l'étain en acide stannique iusoluble.

Le zinc, ses minerais et les produits métallurgiques de leur exploitation renferment souvent du cadminm. Ou va voir dans le chapitre snivant comment on reconualt la présence et la proporțion de ce métal dans ces matières.

CHAPITRE V.

CADMIUM. Composes binaires et salins de ce métal.

1853. Ce nétal a été d'éconvert en 1818, par N. Bermann, dans des Beurs de Jinc où l'on isonponant la présence de l'arseine. Il possible en éfiri, comme ce dernier corps, la propriété de se volatilister facilement et celle de former un suffere d'une belle contier janne, Mais il en diffère sons tons les autres rapports, et ressemble au contraire beaucoup sa zinc, qu'il acompagne un rés-sonnent dans la nature. La descripcion de ce métal et l'étude de ses principaux composés a été faite par M. Stomeyer.

Le cadmium fournit à la peinture une couleur jaune très-belle et

CADMIUM. très-solide. Elle est déjà employée et le serait beauconp plus, si on l'obtenuit à bas prix. C'est le sulfare de cadmium,

1854. La conleur du cadmium est d'un très-beau blanc, tirant légèrement au gris bleuâtre, et approchant beauconp de celle de l'étain. Comme ce dernier métal, il est très-éclatant, et prend no très-beau poli; sa texture est parfaitement compacte, et sa cassare crochue. Il cristallise facilement en octaèdres réguliers, et présente à sa surface, par le refroidissement, l'apparence de fenilles de fongère. Il est mou, très-flexible, et se laisse limer très-facilement on conper avec le conteau. Il tache assez fortement : cependant il est olns dur que l'étain, et il le surpasse en ténacité. Il est aussi trèsductile, et on peut le réduire en fils et en feuilles très-minces : néanmoins, il s'écaille, cà et là, par une percussion soutenne. Sa densité est de 8,604. Quand il est écroui, elle est de 8,6944. Il fond bieu audessous du rouge, et ne se volatilise pas beaucoupplus tard que le mercure. Sa vapeur n'a pas d'odeur remarquable ; elle se condense, aussi facilement que celle du mercure, en gouttes qui, en se figeant, présentent à leur surface une apparence non équivoque de cristallisation.

A la température ordinaire, le cadmium est anssi peu oxidable à l'air que l'étain. Chauffé en contact avec l'air, il brûle avec la même facilité que ce dernier métal, et se change en un oxide d'un jaune brunâtre, qui paralt ordinairement sous la forme d'une fumée de la même couleur, mais qui est très-fixe. L'acide nitrique le dissout facilement à froid. L'acide sulfurique étendu, l'acide hydrochlorique, et même l'acide acétique, l'attaquent avec dégagement d'hydrogène; mais leur action est très faible, surtout celle de l'acide acétique, lors même qu'on la favorise par la chaleur. Les dissolutions sont incolores, et ne sont point précipitées par l'eau.

Les alcalis l'oxident à l'aide de la chaleur. Il détone avec le nitrate et le chlorate de potasse, comme l'étain,

1853. Le cadmium s'unit facilement avec la plupart des métaux, lors qu'on le chauffe avec eux sans le contact de l'air, ponr éviter son oxidation. Ses alliages sont la plupart aigres et sans couleur; cependant, insqu'à présent, on n'en a fait qu'un petit nombre avec exactitude.

L'alliage de cuivre et de cadmium est d'une conleur blanche, tirant un peu au jaune clair; son tissu est à très-petites lames, Il est très-aigre; dans la proportion de 1/100, le cadmium communique encore beaucoup d'aigreur au cuivre. Exposé à nue chaleur suffisante pour fondre le cuivre, l'alliage se décompose, et le cadminm se volatilise entièrement. On n'a donc pas à craindre que, dans la fabrication du laiton, le cadmium qui ponrrait être contenn dans le zinc cause aucun dommage. On explique aussi pourquoi la tutbie contient ordinairement de l'oxide de cadmium.

L'alliage de platine et de cadmium ressemble beaucomp, extérierment, au cobait arsenical; sa coudeur est presque d'un blanc d'argent, son tissen est très-aigre et difficile à fondre. 100 parties de platine, chaufférs avec du cadmium jusqui acc que l'excès de co deprier metal flut volatilisé, en out retenu 117.5.

Le cadmium s'unit au mercure avec la plus grande facilité, même à froid. La couleur de l'amalgame est d'un beau blanc d'argent; son tissue st grenn et cristallisé; les cristavs sont des octadères. Il est dur et très-fragile; sa densité est plus grande que celle du mercure. Une chaleur de 75 suffit pour fondre un amalgame composé de 400 de mercure et de 27,78 de cadmium.

1836. Le cadmium s'extrait toujours des minerais de zinc. Comme il est plas volatil que ce dernier métal, il est bon de mettre à part les premiers produits de leur destination. Ils sont plas riches en cadmium.

Pour isoler ce métal, on dissont dans l'acide suffarique les substances qui contiennent le cadminu. On fait passer un coursal d'acide bydrosulfarique dans la liqueur contesant un excès d'acide suffissant. Le précipité qui se forme est recueili et biec laré. Il se compose de suffares de cadoinum, de zince et de cuivre. On le traite par l'acide bydrochlorique concentré, et on degage par l'osporation l'acide arrabondant. On dissout le réside dans l'eau, et ou y verse du carbonate d'ammoniaque, dont on met un excès pour redissoudre les carbonates de zinc et de cuivre. Les enhonate de cadmium étant bien lavé, on le chauffe pour entever l'acide carbonique, et on réduit l'otide qui reste en l'exposant 2 ne légère chaleur rouge dans une corme do verre on de grès, après l'avoir mété avec du noir de fumée.

Oxide de cadmium.

1837. Le cadminm ne forme qu'un seut oxide. La coulem de cet oude varie assirant les circonstances dans lesquefles il s'est formé; elle est d'un janee brandtre, d'un bran clair, d'un bran foncè, ou même noirlet, les tont à fai le see tifasible à la plus force halern histolte, et ne perd poist son oxigène. Mélé avec le charbon, il so réduit avant le chaleur ruga avec une externe rapidité. Il se d'issont facilement dans le borax, sans le colorer, et donne un globule vitrena transparent. Il est intolable dans l'esa, mais il forme un hydrate incolore qui attire bienth l'acide carbonique de l'air, et qui abandone facilement son eu par l'aciden de ly chaleur.

Les alcalis fixes ne dissolvent pas l'axide de cadmium d'une manière remarquable; mais ils favorisent sa combinaison avec l'eau. L'ammoniaque le dissout, au contraire, facilement. En faisant évaporer l'ammoniaque, il se précipite à l'état d'un bydrate très-gélatinenx.

Avec les acides, l'ostde de cadminm se comporte comme une hase salifiable paissante. Il fonrnit des sels très-stables et blue caractérisés, ceto side s'obtient en décomposant les sels de cadmium par la potasse ou la soude. Il se précipite un hydrate que l'on chauffe au rouge, pour en chasser Péau. Il est composé de les tomposé de l'acident les composés de l'acident les composés de les temposés de l'acident les composés de l'acident les composés de les temposés de l'acident les composés de l'acident les composés de les composés de l'acident les composés de l'acident les composés de les composés de l'acident les composés de l'acident les composés de les composés de l'acident les composés de l'acident les composés de l'acident les composés de l'acident les composés de les composés de l'acident les composés de les composés de l'acident l'acident les composés de l'acident les composés de l'acident l'acident les composés de l'acident l'aci

Chlorure de cadmium.

1838. Le chlorure de cadmium cristallise en petits prismes rectagglaires, parfeiment transparents, qui s'émlurissent factiment par la chaleur, et qui sont très-solubles. Il fond au-dessous de la chaleur rouge, après avoir perdu son eau de cristallisation, et se prend, par le réfoldissement, en une masse leuiletée, transparente, d'an éclat un peu métallique et nacré. Cell-c-l, étant exposée à l'air, perd bientés as transparence et son éclat, et tombe en possière blanche. A une chaleur plus élevée, le chlorure de cadmium se sublime en petites fames micacées, qui ont le mém éclat et la même transparence que le chlorure fondu, et qui s'altèrent également à l'air. Ce chlorure content

	cadmiun chiore.			:	:	696,77 442,64	61.59 58,61
					-	1139.41	100.00

On Poblicht en dissolvant le cadmium on son oxide dans l'acide bydrochlorique.

Bromure de cadmium.

1839. A froid, le brome n'agit pos sur le cadmium, mais la combinalson s'opère forsqu'on falt arriver la vapeur de brome sur le cadmium chauffé presque su rouge. Il en résulte des vapeurs blanches de bromure de cadmium, qui se condensent sur les parois du tube. On oblient encore ce bromure en chauffant du brome du cadmium avec de l'eau : il y a production de chaleur, le brome disparalt, et on oblient une dissolution de bromure de cadmium desparalt, et on oblient une dissolution de bromure de cadmium

Ce composé est trèssoluble dans l'eou e i, torsqu'elle en est sefbamment saturée à chaud, elle laisse déposer par le refroidissement de longues algulles prismitques hinches, qui s'efficierissement de longues algulles prismitques hinches, qui s'efficierissement à l'air. Ce hromure, soumis à l'action de la chaleur, actre en réside anguesse, per déson oau de crisuillisation et se solicatre en fastion aqueusse, perd son oau de crisuillisation et se solidifie pour le liquéfier de nouveaux chauffé jusqu'au rouge, il se sublime sous forme de pailtette d'un blanc nacré. Ce brompre se dissout dans l'atool et l'Éther, dans l'acide actique conceutré et dans l'acide hydrochlorique, saus éprouver d'altération. L'ammonique le dissout aussi tràs-facilement. Il est formé de

Iodure de cadmium.

1810. L'iode se combine avec le cadminn, aussi hien par la voie scèche que par la voie hanide i en obient de grandes et heltes labirs hexàdries. Ces cristaux sont incolores, transparents, institutibles à l'air, leur éclate sit nétallique, tirata un maré; ils se fondent avec une extrême facilité, et reprennent, par le réfroidissement, lour forme primitive. Exposés à une chalten plus clèce, ils se décomposent et laissent dégager de l'iode. L'eau et l'alcool les dissolrent facilitement. Ils sont composés de

								696,7	30,8
2	al.	iode.						1566,0	69,2
							-	9969 7	100.0

Sulfure de cadmium.

1841. Le cadmism ne se combine avec le soufre que dans une seule proportion. Ce suffere a une couleir jaune tirant à l'orange; sa possière est d'un trèabeau jaune orangé. En le faisant chaoffer, il prend d'abord une couleir bruse, et ensite une conleur cramistie; mais il la perd par le réfroidifssement. Il est trè-five au feu; ce n'est qu'à le baieur d'un rouge blanc m'il commence à fordire; il cristatilie: emptite par le rétroidissement en lames transparentes, micacées, de la plus belle conleur jaune de citron. Il se dissort, mème à froid, dans l'acide bydrochorique concentre, avec dégagement d'acide hydrosulfarique; mais il n'est attaque que très-difficiement, même avec le secours de la chaiter, s'ifacide est dégâte.

On forme difficiement le sulfure de cadmium en fondaut le soufre avec le métal; on l'obtient heaucoup mienx en faisant chauffer un melangede soufre et d'oxide de cadminn. Le procédé le plus aûr consiste à le préparer en précipitant un sel de cadmium par l'acide hydrosoflurique, ou par un sulfure alcalin dissous dans

Ce sulfure, par la beanté et la fixité de sa couleur, aiusi que par la propriété qu'il possède de bien s'unir aux autres conleurs, et surtont au bleu, est d'un emploi fort avantageux dans la peinture. Les essais tentés dans ce but ont donné les meilleurs résultats. Aussi le préparet-on maintenant pour les besoins des peintres en assez grande quantité à Paris et en Allemagne. Il est composé de

ŧ	at. at.	cadmium. soufre.	:	÷	:	:	696,7 201.1	77,6 22,4
							897,8	100,0

Phosphure de cadmium.

1842. Le phosphure de cadmium, obtenu en combinant le métal avec le phosphore, a une couleur grise, d'un éclat faiblement métallique; il est très-aigre, très-refractaire. Mis sar un charton ardent, il brûle avec une flamme phosphorique très-belle, et se change en phosphat. L'aide hydrochlorique le décompose avec dégagement d'hydrogène phosphoré.

SELS DE CADMIUM.

1845. Les sels de cadmium a'ont pas encore été tous étudiés, ma uteurs propriécés goérales ont été fort bien dédnies par M. Stromeyer. L'oxide de cadmium est une base puissante; il forme des sels qui sont presque tous incolores. Cenx-el sont solubles dans possèdent une saveur acerbe métallique, sont cristallisables, et ont les caractères suirants:

Les alcalis fixes en précipitent l'oxide à l'état d'hydrate blase, Ajoutés en excès, ils ne redissolvent point le précipité, comme cela a lieu avec l'oxide de zine. L'ammoniaque en précipité également l'oxide en blanc, et sans donte à l'état d'hydrate; mais un excès de cet alcali d'issont aussifité le précipité.

Les carbonates alcalins produisent un précipité blanc qui est an carbonate anhyfre. Le l'înc donne, au contraire, dans les mêmes circonstances, un carbonate hydraté. Le précipité formé par les mescipies de d'ammoniaque n'est pas soluble dans an excès de ce demier. Le ainc se comport n'eue manière tout § fait différente.

Le phosphate de soude donne un précipité blanc pulvérulent. Celui formé par le même sel dans les dissolutions de zinc est, 20 contraire, en belles paillettes cristallines.

L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates précipitent le cadmitten en jaune on range. Ce précipité se rapproche un peu, par sa content, de l'orpinent, ace lequel on pourrait le confondre sans une attention consenable; mais ils 'en distingue en ce qu'il est plins pulvérulent, et qu'il se précipite plus promptement; il s'en éloigne surtout par sa facile dissolubilité dans l'acide bydrocblorique concentré et par sa fixité au feu.

Le cyannre jaune de potassinm et de fer précipite les dissolutions de cadminm en blanc.

La noix de galle n'y produit aucun changement.

Le zinc en précipite le cadmium à l'état métallique sous la forme de feuilles dendritiques qui s'attachent au zinc.

Sulfate de cadmium.

1844 Le sulfate de cadminn crivallise en gros prismes droits, rectangulaires, transparents, resemblant à ceut de sulfate de zinc, et très-solubles dans l'eur. Il est très-ellorescent à l'air, et perd facilement son eau de cristallisation à une donce température. Il ne se décompose que difficilement as fan, et peut être exposé à une fable chaleur rouge sass éprouver le moinde changement, a une température plus élevée, il abandonne une parise de son acide, et se change en un sous-sulfate qui cristallise en galliètes et qui se dissout difficilement dans l'eux. A cet égard, il se comporte donc comme le sulfate de zinc. Il es formé de

		oxide de cadmium. acide sulfurique.		61,39 } 38,61 }	10
		sulfate sec		74.27 } 25,75 }	10
4	at.	sulfate cristallisé.	1747.8		

Le sulfate de cadmium se prépare en dissolvant le métal ou son oxide dans l'acide sulfurique.

Nitrate de cadmium.

1843. Le nitrate de cadmium cristallise en prismes on aignilles, ordinairement groupées en masses rayonnées; il est déliquescent. Il se compose de

		oxide.				54.05 } 45.95 }	100
1	ai.	acide			677,0	45,95 [
		milrate se				76,62 } 23,38 }	100
8	al.	eau			420.0	27,38	100

Phosphate de cadmium.

1846. Le phosphate de cadmium est pulvéraient, insoluble dans l'eau, et se fond au-dessous du ronge blanc en un verre transparent. Il est formé de 64 de base pour 56 d'acide.

Borate de cadmium

1847. Le borate de cadmium obtenu en précipitant nue dissolution de sulfate neutre de cadmium par le borax est à peine soluble dans l'eau. A l'état sec, il est composé de 72,12 d'oxide et de 27,88 d'acide.

Carbonate de cadmium

1848. Le carbonate de cadmium est pulvérulent et insoluble dans l'eau; il perd facilement son acide par le moyen de la chaleur; il est composé de 23,68 d'acide et de 74,52 d'oxide.

Essais de cadmium.

1849. Le cadmium ne se rencontre que dans les minerais et les produis métalingiques du rinc. Ordinairement II s'y trouve en très fabile proportion. On a trouvé en Hongrie des blendes brunes, très schargées de suffrare de fer, qui contiennent beaucoup de sufure de cadmium. La volatilité du cadmium et la petite quantie pour laquelle il entre dans la plupart des minerais de zinc, expiquent pourquoi le zinc du commerce en contient ordinairement des quantités presque inappréciables. Mais les cadmies dans lesquelles il se reconotre en raison même de sa volatilité, en sou bien plus chargées, et en renferment presque toujours no un deux centièmes, quelquéois même inguy à ringt centièmes.

Il est rare qu'on ait à essayer autre chose que des mélanges de zinc et de cadmium ou de cnivre et de cadmium,

Le zine et le cadminn sont faciles à séparer. Le zine précipite le cadminn de ses dissolutions, Le carbonate d'ammonique employé en excès précipite des carbonates de ces deux métans; miss il redissont le carbonate de zine sans toucher au carbonate de cadminn. On laisse digérer quelque temps pour que l'action soit complète.

Le cuivre et le cadmium se séparent de même par le carbouate d'ammoniaque. On peut aussi mettre à profit l'action de l'hydrogène sulfuré, qui précipite d'abord du sulfure de cuivre. En opérant avec précaution, on peut séparer tout le cuivre; le sulfure de cadmium qui se dépose ensuite est três-pur.

Enfin, si l'on avait un mélange des trois métaux, on doserait le cadminm par le carbonate d'ammoniaque en excès. La solution ammoniacale serait soumise à l'analyse de la même manière que le laiton.

NIGHEL. 17

Le cadimans se dose toujours à l'état d'oxide calciné. On décompose donc à une chaleur rouge le carbouste pour le décomposer et en en chaser tout l'acide carbonique. Il fant éviter la présence du fiftre ou desse éthris dans ette calcination, car le chrishon du pa pier ranieversit une partie du cadmium à l'étit métallique, et coluici-is se vidailitersit. Le mieus est de dissoudre le carbonate dans l'acide citrique, d'exaporer le nitrate à see et de le calciner jusqu'à décomposition complète dans le cresset de plation.

CHAPITRE VI

NICKEL. Composés binaires et salins de ce métal.

1850. Il existe dans la nature un mineral comun depuls long temps sous le nom de kupfer nicheld on faxu citive. Hierne en a fait mention en 1694. On Tavait rapporté aux mines de cuivre on de cobalt, jusqu'pa moment ob, por un examen attentil de ceninéral, le nicled y fut observé par Croussédi. Cette découvere date de 1751. La dificulté qu'on éprouve à purifier le tuike de 13 lui enleure les dernières traces d'arsenic, de cobait ou de fer awquels il est associé dans le kupfer nickel, on trendu longlemps son existence problématique. Mais aujourd'bni il ne reste plus le moindre donte à ce sijet.

1831. Le nickel a beaucoup d'analogie avec le cobalt. On ne peut 'Obbenir pur qu'en rédissaux ses oxides par l'Ubrogène. Il faut alors une température rés-élevée pour le fondre. Quand on réduit alors une température rès-élevée pour le fondre. Quand on réduit wood; mais il contient du carbone, aïnsi que l'a observé 'tupput'. Aussi, dans cet cial, hisse-cit un résidu charbonneux, comme l'a-cier, quand on le dissout dans les acides. D'après Ross et Yriug, co obiendrait même un percarbonre de nickel en chauffant, à une température ménagée, de l'oxide de nickel en poudre avec du charbon ou de la résine et traitain entueit le masses per l'acide nitrique qui dissout le nickel. Le prétendu percarboure reste; il resemble de charbon la melleux sans nickel. Du reste, l'expérience demande confirmation,

Le nickel est d'un gris blanc, intermédiaire entre la couleur de l'argent et celle de l'acier. Sa structure est crochur et sa cassure fibreuse; il est assez malléable et ductile; il est très-tenace. Sa densité a offert les résultats suivants à divers observateurs, selon que le métal était fondu ou forgé.

						70	ickel fondu.	Id. forgé.
Riehter.							8,279	8,696
Tapputi.				٠				8,820
Tourte.							8,402	8,932
Vauquelin	eŁ	Haū	y.	٠	٠		20	9,000

Il est magnétique comme le cobalt et le fer, mais moius qu'eux; d'après Wollaston, le pouvoir magnétique du nickel est à celui du fer :: 1: 4 ou même:: 1:5.

L'air sec ne l'attaque pas à la température ordinaire; mais l'air hamide l'oxide. L'air sec le convertit en prototide à la chaiser rouge, mais on ue parvient presque jamais à oxider tout le mista. D'ayrès l'upuit, le nickel qui devrait prendre pius di quart desse poids d'oxigène u'en prend jamais que 4 ou 5 pour cent. Ce phèse, mèse, qui dépend sans doute de l'actiou galvanique du métat e de l'oxide, vitodique pas la formation d'un oxide particulier. L'arsenie et plusieurs métaux offerent le mèse caractère.

Le uickel décompose l'eau, à la température ordinaire, à la faveur des acides. M. Despretz s'est assuré qu'il décompose l'eau pure à la chaleur rouge. L'acide nitrique coucentré le dissout ave dégagement de deutoxide d'azote; l'eau régale le dissout facilement.

Protoxide de nickel.

1852. Le protoxide de nicket n'est pas magnétique. Pur et calciné, il est vert olive, gris sombre ou gris clair. Chauffé au rouge au coutact de l'air, il passe à l'état de peroxide. Cet oxide se réduit sans addition à la chaleur blauche, s'il faut en croire Richter.

Les acides minéraux et quelques acides régétaux le dissolvent. L'ammoniaque le dissout aussi; mais les acides faibles ue le dissolveut pas. L'eau en dissout une pettie quantité, d'après l'uppui. Foudu avec le borax au chalumeau, il le colore eu jaune byacinthe. Le protoxide de nickel est formé de

Il peut former par précipitation un bydrate vert-pomme, gélatiuent, très-léger et dout la conteur se honce quaud it est rassemblé. Cet bydrate desséebé est putérielent. On peut l'obtenir cristalisés fissant bouillir une solution de carbonate de nickel dans l'ammoniaque. Toppul conseille de faire usage de cep procédé pour préparer cet bydrate pur. Il se dissout facilement dans les acides calché jusqu'an rouge cerise. Il perd sou eaux mais à une chalent NICKEL

modérée, avec le contact de l'air, il passe à l'état de peroxide. Cet hydrate est formé de

Proust y a trouvé 22 pour cent d'ean, et Topputi 24 pour cent. Ces différences sont peut-être dues à la formation du peroxide de nickel, pendant l'analyse.

On obtient l'hydrate de nickel, en décomposant les sels de protoxide au moyen d'une dissolution de potasse ou de soude caustique.

Peroxide de nickel.

1853. Le peroxide de nickel ex noir; son hydrate ext noir brun. Une chaleur modérée en digage l'exa et commence à en déagare. Posigène. La chaleur blanche le transforme complétement en protocide. Il se dissout dans tous less acides en formant avec cux des sels de protoxide; l'acide suffarique, l'acide nitrique en déagaemt du gaz oxigène, et forment un suffat- ou un nitrate de protoxide. L'acide bydrochlorique fournit du protochlorare en domant naissance à du chlore. L'ammonique le dissout avec dégagement d'actoe, et il se forme de l'ammoniture de protoxide. Le peroxide de cobalt ne possible pas cette propriée.

Il est formé de

On préparse le peroxide de nickel, ou calcinant le nitrate de prooxide à une température ménagée, on mieux en faisant passer du chlore à travers l'hydrate ou le carbonate de protoxide récemment précipité, M. Thénard préfère l'emploi d'une dissolution de chlorure de chaux.

Chlorure de nickel.

1834. On oblient très-facilement le chlorure de nickel correspondant au prototiqe, en dissolvant ce corpe dans l'acide hydrochloriques. Le nickel se dissolva aussi dans l'acide hydrochlorique ave dégegement de gaz hydrogène et laisse du protochlorare pour résidu. La liqueur évaporée fournit des cristaux vert-pomme en aiguilles confuses: c'est le chlorure hydraé, Ce chlorure se dissolu dans une parite et denie d'aus à 19-, Il a la saveur des sels de nickel; il est déliquescent à l'air, mais peut s'y effleurir quand il est très-sec. Il se dissout faiblement dans l'alcool, dont il colore la flamme en bleu pâle.

Chauff, il perd son eau de cristallisation et se convertit en une masse jaune ocreuse qui est le chlorure anhydre. Celle-ci repasse an vert par l'action de l'eau ou celle de l'air humide. Cette contur jaune du chlorure de nickel sec explique la teinte verte des oncre de sympathie formées par le chlorure de cobalt mêlé de chlorure de nickel.

Le chlorure de nickel contient

		niekel ehlore						45,5 } 54,5 }	100
1 20	at.	chlorus eau .	re s	ee	:	:	812,5 896,0	48,0 } 52,0 {	100
1	at.	ehlorur							

Proust a trouvé 55 pour cent d'eau dans le chlorure cristallisé. D'après Tupputi, le chlorure de nickel paraît capable de s'nnir à l'hydrochlorate d'ammoniaque et forme avec lui un composé trèssoluble et difficilement cristallisable.

Quand on verse de l'annondrape en quantif insulisant dan une dissontion de chôrure de nickel, la liquer prend une toine blene et il se forme un dépăt violet en ficons. Cent-ci continuate de chôre, de nickel et de l'annonnique. L'alconf froit de lest-tère pas; mais à chaud il les décompose et laisse de l'hydrate de nickel pre. L'es-qua, froit d'ineue, leur fait épronner cette ràcicion sur-lechaup. La liqueur blene produite par l'ammonique fournit un précipits simulable cuand on verse de Pilcon.

L'ammoniaque en excès n'occasionne aucun précipité dans le chlorure de nickel; la liqueur se colore en bleu ou en violet foucé.

1833. Le chierrure de nickel sec, soumis à l'action d'une température dienée, épouve une altération remarquable. D'après Proust, il se développe des vapeurs jaunes qui se condensent en belles lause ou paillettes dortes. « Ces flears tardent au moins deux jours à re-prendre l'hamilité et à reveint au vert. D'acide hydrochlorique les dissout difficilement, même aidé de la chaieur; elles le sarragent longuemps comme une huile et drissent par s'y dissoudre. » Prous l'ongremps comme une huile et drissent par s'y dissoudre. » Prous l'expande donc ces paillettes comme un simple chiorure de nickel sublimé. M. Lassaigne les considére comme un chiorure particuler contenant 66 pour ceut de chiere. Ce serait le chlorure correspondant au percotide de nickel, formé de

Il reste encore quelque donte sur la nature de ce composé, qui se forme, du reste, par l'action directe du chlore sur le nickel, et qui possède la propriété de résister à l'action de l'acide sulfurique conceutré.

Bromure de nickel.

1836. La limaille de nickel, exposée an rouge brno à la vapeur de brome, l'abborbe en prenant nec coaleur bruntre. Lorque l'on chauffe cette combinaison, elle prend l'aspect de l'or musif; et ai la chaleur est poussée au rouge blanc, ce bromère se sublime en partie en paillette jaundires, micacées. A cette température, il sérorore un commencement de décomposition.

L'eau, le brome et le nickel, à l'aide de l'ébuilition, donnent aussice bromure. La liqueur a une couleur verte; par la concontration; elle devicut brunâtre, et éraporée à pellicule, elle cristalise par le refroidissement en petites aiguilles d'an bianc sale et très-dédiquecentes. La solution de bromure de nickel, au bout de deliquecentes. La solution de bromure de nickel, au bout de diviside de nickel; en la dessébant, il rest eu bromure rougeitre qui se liquéfie bientôt, s'il reste exposé à l'air bumide. L'alcol, l'éther, l'aiché phytochlorique et l'ammoniagne le dissolvent.

Le bromure qui a été sublimé se dissout dans l'eau bien moins promptement que l'autre.

Chauffé au rouge blanc avec le contact de l'air, il se décompose; le brome se dégage et il reste de l'oxide de nickel.

Iodure de nickel.

1837. Brun, finsible, soluble dans l'eau, qu'il colore en vert; se forme par l'action directe de l'iode sur le nickel on en dissolvant le protoxide dans l'acide hydriodique.

Protosulfure de nickel.

1838. Le protosulfure s'obtient en réduisant le protocide par l'Épdrogène silière. On le prépare d'une manière fort économique avec l'arseniure de nickel et les persulfures alcalins par la voie sebbet. Le suffure d'arsenic formé s'onicia suffure alcalin, et le saifore de nickel se sépare. Ce procédé, qui est du à Wöhler, permet de séparer très-accetement le nickel de l'arsenic dans le traitement des miues de nickel. On obtient du suffure de nickel en lamelles cristallines.

Le sulfure de nickel s'obtient encore en chauffant au crenset le

carbonate ou l'oxide de nickel avec du sonfre en excès. Le sulfura

se rassemble en culot.

Le sulfure obtens par le procédé de Wohler se présente en paillettes mineres d'un jaune de bronze passaut au gris d'adier. Parts couleur et Paspect, il se rapproche beaucoup de la prite de fer. Il n'est pas magnétique; il est aigre, assez dur et se fond facilement. Il se dissout dans l'acide ultrique ou dans l'eur régal.

On le trouve dans la nature en aiguilles capillaires d'une belle couleur jaune. Il est composé de

4839. Le sulfure de nickel peut donner naissance à un hydraic qui s'obitem par l'action de l'hydrogène sulfuré ou par celle des monosulfures alcalins sur les sets de nickel. L'action des sulfures alcalins sur ces sels est complète, mais celle de l'hydrogène sulfure ne l'est pas.

Quand on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans aux dissolution de sielet hien eutre. Il se précipire quelques Roccu uoirs de suffure de nickel hydraté, mais l'action s'arrête hientit, Le sel est deveu ligèrement saiche et se trovue grantil par cels seul et de tout excion de la part du gax hydrogène sulfuré. Si l'on soumet un sel rendu action de la part du gax hydrogène sulfuré. Si l'on soumet un sel rendu action de la la même épreveu, il ne se forme aucun dépât, et la llqueur reste limpide. Du reste, l'action varie en intensité avec la nature de l'action de l'action de la grantique de sulfare que le utirate on le sulfate. Avec l'action, le sulfure de-teun présente une particulatif ermanquale. Il est en l'amelte jaunes, brillantes, donées de l'éclat métallique, et par conséquent semblatie : au saulfure fonde.

Les monosulfures sitalius et l'hydrosulfate d'ammonique décomposent facilement tous les sels de nicled. In fournissent nu excellent réactif pour les sets de nicled, dont lis déclent les plus légères traces. Ces réactifs produisent un précipité noir brunûtre avec les dissolutions un peu concentrées. Ils donnest une riette verte aux dissolutions étéradues; nuis, à la longue, le précipité se forme et prend la riette noir bron ordiunire. Si l'on fait usage d'un excès de sulfure alcaltu, Il reste en dissolution une trace de sulfure de nickel très-essablle, saront avec l'hydrosulface d'ammonispelle de nickel très-essablle, saront avec l'hydrosulface d'ammonispelle

Le suffure de nickel hydraté en masse est d'un noir brun; unist très-divisé dans un liquide, il paraît vert. Séché à 100, il conserve de l'eau combinée. Soumis alors à une chaleur ronge, il s'en dégage de l'eau, du gaz suffureux, et il reste du sulfure de vickel fondu avec du sous-sulfure de aglet.

Sous-sulfure de nickel.

1800. D'après M. Arfwedson, quand on fait passer de l'hydrogène sur du sulfate de michel chauffé au rouge, il se drègage de l'acide soufferent de l'eun, et i reste au sulfure reu de l'eun, et i reste au sulfure reu de l'eun, et i reste au sulfure reu de l'eun, et i reste au soufferent noisité moiss de soufre que le précédent. Il est fisible et magnétique. M. Berthier a obtenu nu composé analogue en réduisant le solfate de nickel au creuset brasqué à 100 p prométriques.

Phosphure de nickel.

1891, Il est blanc, tris-cassant, non magnétique, et reuferme 10 pour 100 de phosphore, d'après Pelletier. C'est probablement un composé de 1 atomes de phosphore et de 2 atomes de métal. Il se prépare en chauffaut un métange d'oxide de uickel, de charbon et de phosphote acidié de chaut. On l'oblitent encore mieux en projetant des fragments de phosphore sur du nickel chauffé au rouge. Ce phosphore partage avec ceitul d'argent la propriété singuière de prendre à chaud plus de phosphore qu'ill a'en peut retenir à froid.

Arseniures de nickel.

On en couvait trois. Un arséniure artificiel et deux arséniures naturels.

1862. Arteniure bibarique. Le premier a été obserté par M. Berthier. Il se prépare aisciment en chauffant l'arséniate de uickel au creuset brasqué, à la température d'un essai de fer. L'acide et la base sont réduits, et une portion de l'arsenic se dégage. Il reste nu culto bien fondu de sous-arséniure.

Il est gris blauc, sans mélange de rouge; il est fusible, cassaut; sa cassure est greune; il est composé de

1805. Arteniure. Eupfernickel. C'est la miue de nickel la pius commune. Elle forme des filous ou hien elle se moutre daus des filons d'argent, de cobalt et de cuivre. C'est surtout en Saxe ou en Bobbue qu'elle a été observée ou exploitée. Ou en trouve eu France, à Allemout.

Le kupfernickel est en masse d'un jauue pâle mêlé de rouge ; sa cassure est inégale et grenue. Il fait feu au briquet et les étincelles répandent une odeur d'ail. Le kupfernickel cristallisé est fort rare, mais on en a rencourté dans la Hesse. Ce minéral est fusible un peu au-dessus de la chaleur rouge, sans altération. Mais à la température d'un essai de fer, il perd au creuset brasqué 42 ou 15 pour cent d'arsenie. Sa densité varie de 6,61 à 7,29. Il possède l'était métallique. Le kupfernickel est essentiellement formé d'arséniare simple de nickel contenant

On y rencontre accidentellement du cobalt, du soufre, du fer, du cuivre et d'autres métaux. Voici l'analyse de celui d'Allement, par M. Berthier.

Nickel?.				39,94
Cobalt	ı			0,16
Arsenic.				48,80
Antimoine.				8,00
Soufre				2,00
Fer				trace.
Manganèse				trace.
			-	98,90

1868. Einzeiniure de nickel. Il est blanc et possède d'ailleurs les caractères généraux du kupfernickel. Il perd facilement une portion de son arsenic à la chaieur rouge et passe à l'état d'arséniure simple. Ce minéral est connu en Allemagne sous le nom d'arseniènickel. Il contient

Sulfo-arséniures de nickel.

1865. On trouve une combinaison de ce genre dans la nature, le nickel gris. Les arts en fournissent une seconde en assez grande quantité, c'est le speiss.

1800. Nichel gris. Le nickel gris n'est pas cristallisé; sa texture est grenue ou compacte; il décrépite faiblement au feu. Par la distillation, il fournit du sulfure d'arsenie. M. Berzélius a trouré dans le nickel gris de Loos:

Nickel			29,94	1	at.	nickel		369	35,5 49,5
Cobalt			0.92	1	at.	soufre		201	45.2
Fer .			4,11	- 1	at.	arsenic		470	
Arsenie			45,37					1040	100,0
Soufre			19,34						
Silice.			0,90						

100,00

NICERI

131

C'est donc un composé de bisulfure et de biarséninre de nickel dans lequel une partie du sulfure de nickel est remplacée par du sulfure de fer.

M. Vauquelin a examiné un sulfo-arséninre de nickel qui coutenait beanconp de sulfure d'antimoine.

1897. Språar. Le speiss ett on mellange de divers suffo-acheimer equi es efspraer dans la fabrication du safre. Céloni-i est un serre bleu qui viobtient en fondaut din sable silicenz, de la potasse et du mineral de cobalt grillé. Comme le grillage n'est jamais parfait, le cobalt qui a c'abappe à l'action de l'aire eafaire l'orighée au portions de nickel et de cuivre qui en avaient prix, et rambez ceux-ci à l'étan metallique. Cette réaction est réseavantageuse, car le verre bleu en est plus pur et le uickel n'est pas perdu. Le uickel et le cuivre à missent à de l'arsenie et à du soufre; list produiseut asias des sulfo-arsenieres qui gragemet le fond des creusets. Voict, d'après M. Berthier, l'anuive da speiss:

Niekel						49.0
Cobalt.						5,2
Cuivre						1,6
Antimoj	ne					trace.
Arsenie						57.8
Soufre		ü	÷		ı	7.8
Sable ac	cid	ca	tel			0,6
					-	_

Le speiss est livré au commerce pour la préparation du uickel et de ses diverses combinaisous. C'est de cette matière qu'ou l'extrait tonjours maintenant, et il est facile de l'eu retirer à has prix par l'un des procédés qui expant ayonés, apps toin.

SELS DE NICKEL.

1808. Tous les sels de nickel sont plus ou moins verts, à moins que l'acide qui les forme n'ât lui-mûme sue couleur prononcée comme l'acide chromique. Ceux qui sont neutres d'après leur composition sout toujours acides au papier de tournesol, quand lis sout sobubles. Leur saveur est socrée et sytringente d'abord, puis dorre et métallique. Les sels insoibles même fuisissent par déveloper sur la langue une saveur métallique appréciable. Les sels soibles de vicket apjecten fortement sur l'économie animale et déterminent des vomi-sements violents, mais à occasionnent pas la mort des animas ur ne lesquels on returne l'épreme.

La plupart des sels de nickel passeut an jaune quand ou les chauffe au point de les dessécher complétement. Leurs dissolutions bien neutres produisent sur le papier des traits qui devienuent jaunes, quand il est chauffe fégèrement. Le cyanure jaune de potassism et de fer y forme un precipité d'un blanc jaundire tirant insensiblement au vert-ponume. Ce pet, cipité est soluble dans l'ammoniaque, qu'il colore en rose sale, et à mesure que celle-ci s'érapore, le précipité so reforme de neuvez et se dépose en flocons, d'un rosé fauve. brillants, cristalins et sertifiés.

Les dissolutions de nickel rendues suffisamment acides ne som pas décomposées par le fer ni par le zinc. Ce dernier métal peu néamonies opérer une décomposition incomplète des dissolution neutres, mais sans précipiter le métal. Il agit per sa tendance à former des sels doubles avec le nickel, s'oxide aux dipens de l'eau et précipite ane partie de l'oxide de nickel. L'hydrogène salmie ne trouble pas les dissolutions rendaes acides. L'ammoniaque les colore en bleus, aux y causer aucun précipité.

La teinture de noix de galle forme dans les dissolutions étendues d'ean un précipité un flocons blanchâtres, qui se dissolvent dans un exèré de teinture ou dans un exèré de dissolution saillee. Mais dans ce cas l'addition d'un exèré d'aumoniaque détermine un précipité fauve florée.

A ces propriétés, qui sont caractéristiques et qui suffisent pour exclure la présence des métaux qu'on trouve habituellement avec le nickel, il faut ajouter les suivantes.

Les sels de nicket ont heaucoup de tendance à former des sels doubles.

Les sulfures alcalins y occasionnent un précipité poir de sulfure de nickel hydraté. Celui-ci est légèrement soluble dans un excès du sulfure alcalin.

Ils sont tons décomposés par la potasse ou la sonde. Il se précipite de l'hydrate de protoxide de nickel en flocons vert-pomme. Mais les sels douhles n'éprouvent qu'une décomposition partielle de la part de ces alcalis.

Sulfate de nickel.

1869. L'acide sulfurique concentré et bouillant agit à peice sui le l'acide sulfurique étendu d'eur l'attagne faillement, la l'acide d'une douce châteur. Il y a production de gaz hydregne. Le métal étant dissons, il reste un résidu charbonneux quand le nicke a été réduit par le charbon.

Le sulfate de nickel est d'un vert émoraude; es aseur est sucrée et astringente, puis âcre et métallique. Il est soluble dans 5 partiés d'eau à 10°. Il ne sedissout ni dans l'éther, si dans l'alcool, (in perimème le précipiter par l'alcool de sa dissolution aquesse. Ce se cristallis en prismes à hass rhombe. Ges cristaux sont d'une trans-

parence parfaite; diant expodés as soleil, ils devienness spaques. En les hisants, no les trouves composés d'une font de petitis octable dress. A la température de 15 on 20°, le sulfate de nickel cristallises en octablers, ce qui expluye ce changement de forms. Il s'efficurit à l'air et devient blanc. Il abadolone son eus par nue chalteur rouge sans se décomposer complétement. Il revie une pondre d'un jame patile, qui est du sulfate anhapter. Au rouge blanc, la décomposition est compléte, et il l'este du protoxilée. Il se réduit facilement par le charbon et forme du sous-sulfare.

Il est composé de

Philips a trouvé 45,3 pour cent d'eau dans les prismes à base rhombe, et 45,8 pour cent seulement dans les prismes à base rectangulaire.

Le procédé le plus simple pour préparer le sulfate de nickel consiste à dissoudre le carbonate de nickel dans l'acide sulfurique affaibli.

Sulfates doubles de nickel.

Le sulfate de nickel forme de nombreux sels doubles, dont la découverte est due à Proust. En voici quelques exemples.

4870. Sulfate de nickel et de potasse. Ce sel se forme facilement en mêtant te sulfre de potasse et le sulfate de nickel. La solution fournit des cristaux isomorphes avec le sulfate ammoniso-magnésien. Il son d'un vert-denerude moiss foncé que celul de sulfate simple. Leur saveur est zere et métalfique. Ce sel se dissout dans buit ou non pratier d'eua à 19 11 des pas efforcesont. Chauffé au rouge, il passe du vert au jaune, puis au fauve et enfin an noir. A cette époque, le résidu ne contient plus de solfate de nickel, ce sel ayant été complétement décomposé. Le résidu consiste en sulfate de potasse et oxide de nickel.

Ce sulfate double contient

1871. Sulfate d'ammoniaque et de nickel. Il s'obtient comme le précédent : il est isomorphe avec lui. Ce sel est d'un vert clair; sa saveur est âcre et fraiche en même temps. Il se dissout dans quatre parties d'ean à 10°. Par une chaleur ronge, il se décompose entièrement et laisse de l'oxide de nickel pour résidn. Il est formé de

		sulf.						970 715	37,6 27,7
16	at.	eau	٠	٠	٠		٠	896	54,7
								9581	100.0

1872. Sulfate de zinc et de nickel. Tupputi obtenait ce sel en dissolvaut du zinc dans le sulfate acide de nickel; mais il vaudrajt miemz le faire par le simple melange de sulfate de nicket et maisfate de zinc. Ge sel cristallise comme le sulfate de nicket simple; il est d'un vert træ-lèger, se dissort dans trois out questre paries d'eau froide et s'ellenri à l'air. Ce sulfate double n'est probablement qu'un simple melange analogue à ceux qu'on observe entre le sulfates de cuivre et de fer et entre ceux-ci et le sulfate de zinc luimême.

Sélénite de nickel.

Le séléuite encore humide est une poudre blanche, insoluble, qui, après être séchée, prend une conlenr vert-pomme pâle. Le bisélénite est soluble, et donne une masse verte ressemblant à une gomme.

Nitrate de nickel.

1875. Le nickel se dissont dans l'acide n'itrique concentré ou faible, avec dégagement de deutoxide d'azote. Il cu résulte du nitrate de protoxide de nickel, sel qu'on obtient par des procédés plus économiques en traitant les mines de nickel. Il est vert, légèrement bleathre. Sa saveur ressemble à celle du sulfate; il se dissout dans deux parties d'ean à 10-. Il s'efficient dans un air sec et tombe en déliquescence dans l'air bumide. Il se dissout dans l'aloot, missil y y cristallise moins bien que dans l'eau Ses cristaux sont des prismes octomoses réculters.

La chaleur fait d'ahord perdre à ce sel son eau de cristallisation, puis une partie de son acide, et le transforme en un sous-nitrate insoinble vert ou olive. Celtoi-ci se décompose à son tour et laisse pour résidu le protoxide pur ou mèlé d'un peu de peroxide, selon la température employée.

Le nitrate neutre de nickel contient

1	at.	protoxide . acide	. 469,75 40,95 . 677,02 59,05	100
12	at.	nitrate see .	· 1146,77 62,97 } . 673,00 37.05	100
1	at.	nitrate crist.	. 1821,77	

NICEEL

Le sous-nitrate de nickel reuferme, d'après Proust, 88 pour cent de base et 12 pour ceut d'acide. C'est un nitrate décembasique.

Le uitrate de uickel forme un sel donble avec le nitrate d'ammouiaque. Celui-ci est soluble, d'uu joli vert, et cristallise en prismes octogones comme le uitrate simple.

Arséniate de nickel

1874. Il ressemble au phosphate. Desséché, il est vert-pomme paple. Calciné, il prend momentamèment une couleur braintie, pairie il devient bran jame on jame clair, et ne s'altère plus. Dans cet étut, il se dissont encore dans les acides fors, icts que les acides intirique, bydrochlorique, sufferique. Humide, il se dissont dans la nitrique, bydrochlorique, sufferique. Humide, il se dissont dans la plupart des acides minéraux. Ansui Tadié a neclique ou trouble-cil plupart des acides minéraux ansui Tadié ancheigne un trouble-cil mans il précipite extende pas les dissolutions de nickel qui consideranci un acide minéral; ammais il précipite cellet qui sont formées par un acide organique. Il se rédnit facilement par le charbon Il est soluble dans l'ammoniaque et se décompose par les sufferes alcaline.

On obtient ce sel par double décomposition. Il se précipite en flocons ou quelquefois en grains cristallins. Quand on fait bouillir à deux ou trois reprises l'arséniate de nickel avec de la potasse ou de la soude caustique, il est complétement d'écomposé.

Quand on dissout l'arséniate de nickel dans un acide et qu'on sature ensuite par le carlionate de soude, il se précipite toujours de l'arséniate sesquibasique.

L'arséniate de nickel accompagne le kupfernickel et paraît un produit de son oxidation lente à l'air. Il est vert-pomme en masses agglomèrées. La composition de ce sel est la même que celle de l'arséniate artificiel préparé par double décomposition. Ils sont l'un et l'autre à l'état d'arséniate sesquibasique composé de l'autre à l'état d'arséniate sesquibasique composé de

Voici l'aualyse de l'arséviate de nickel d'Allemont, par M. Berthier.

Il contieut f atome d'arséviate et 18 atomes d'eau.

Tous les arséuiates de nickel sout solubles dans l'ammouiaque. Quaud on ajoute à la solution un excès de potasse, ils sont décomposés, il se précipite du niccolate de potasse, et il reste en dissolution de l'arséuiate de potasse. Ou ne peut passe servir d'hydrosulfate NICKET

d'ammoniaque pour les analyser, le sulfure de nickel étant soluble dans l'hydrosulfate d'ammoniaque.

Arsénite de nickel.

1875. L'arsénite de nickel a des caractères analogues au sel précédent, mais laisse dégager de l'acide arsénienx par la chalent on trouve dans la nature un arsépite sesquibasique de nickel combiné avec 18 atomes d'eau, il est probable que l'arsénite artificiel possède la même composition

Phosphate de nickel.

1876. Obtenu par double décomposition, il est vert blanchère floconneux ou même cristallin quand il est formé avec des liquenes chaudes. Dans ce dernier cas, il se présente souvent en grains brillants d'un joli vert. Il est insoluble dans l'eau, mais soluble dans les acides forts ainsi que dans l'acide phosphorique. Il est facilement décomposable par le charbon.

L'acide phosphorique concentré exerce peu d'action sur le nicket mais l'acide phosphorique faible et bouillant le dissout avec dégagement de gaz bydrogène.

Le phosphate de nickel est soluble dans l'ammoniaque. En portant la liqueur à l'ébullition, l'alcali se dégage en partie, la dissolution se trouble, il s'en précipite des flocons d'un vert blanchêtre qui sont un sous-phosphate double de nickel et d'ammoniaque.

La potasse ou la soude caustique en grand excès, et mises plusieurs fois en contact avec le phosphate, ne lui font éprouver qu'une décomposition partielle, même à la faveur d'une ébullition prolongée.

Silicate de nickel.

1877. Le sificate de nickel est un mineral connu sous le nom de pimélite, qui accompagne la chrysoprase; il est vert-pomme et se présente sous la forme d'une substance terreuse sans apparence cristalline. Les acides l'attaquent facilement. Il n'est jamais pnr. Klaproth a rencontré dans le pimélite du village de Kosemütz, en basse Silésie :

rau .			٠					38,1
Ean .	e e	le b	er					4.7
Peroxid		٠.	٠	٠			-	.0 4
Chaux	10							1.2
Magnes					٠			5,0
Alumin								15,6
Nickel			•					55,0

12:

Il y a sans doute un silicate double d'alumine et de fer mèlé avec celui de nickel.

Borate de nickel.

4878. Uacide borique m'agit pas sur le nickel. A Taïde de l'ébalition, il se combine avec le protoxide; mais il vant mieux préparer le barate par d'omble décomposition. Ce sel est insoluble dans l'eau; les acides paissants le dissolvent facilement. Il est d'un vert blauchtre.

Carbonates de nickel.

Les carbonates de nickel ne se dissolvent pas dans l'eau; mais ils sont solables dans l'excarbonates alcalins, ôn en obtient facilement, par double décomposition, deux variétés. Ces sels se décomposeut facilement au feu, et si l'on opère la calcination à l'air ils laissent un résida de peroxife.

1879. Carbonate bibasique. Quand on décompose une dissolutior de nickel par le carbonate de sonde, il se forme un précipité d'un bean vert-pomme tirant un peu sur le jaune. La couleur persiste après la dessicration. M. Berthier a trouvé dans ce sel

4880. Carbonale sesquibasique. Ce sel s'obtient en traitant par le bicarbonate de soude un» solution quelconque de nickel. Le précipité est blanc verdâtre, très-lèger, et ne s'altère point par la dessiccation. M. Berthier y a trouvé

Préparation du nickel.

Le nickel s'estrait toujours du kupfermiskel on du speiss. Dans cost deux substances, il est associé à de l'arsenic, du sonfer, du co-bait et du fer, «ubstances auxquelles s'ajoutent asses sonrent d'austress métaux et en particuller de cuevre, de l'astinonice et du magnétoète. La séparation complète de l'arsenic ou du cobait que peut d'obtenir qu'il paide de manjaviations attendirec. Le problème a extende de l'arcentain de

cité de nombreuses recherches, mais il est complétement résolu par diverses méthodes dues pour la plupart aux recherches de M. Berthier, qui a publié sur le niclacle na grand nombre d'observais fort intéressantes. Nous allons passer en revue les divers procédés mis en naseg pour la préparation du nickel.

1881. Procede de Tuppuri. On réduit les peiss en pondrect onle set en contact avec deux parties et demie d'acide nitrique à 32, denda d'un volume d'eau égal au sien. L'action se maniètes peu à pec et à l'aide d'une donce chaleur la matière se dissout entièrement. Il se dégage du deutotide d'azote en abondance. Par le repos, lait, queur laisse déposer quelques flocons de matières terreness et de soutre. Elle retient en dissolution tous les méaux à l'état de sait, fates, d'arténiates ou de nitrates. Une portion considérable d'arsenia le l'état d'acide arsénient s'y trouve aussi.

La dissolution filtrée et concentrée au quart de son volume laisse déposer une grande quantité d'acide arsénieux en cristaux distincts. On filtre ponr les séparer et on les lave avec nn peu d'eau froide.

On évapore de nouveau la liquear pour en expalser un peu d'esse et d'acide nitrique, et pendant qu'elle est eucore chaude on y verse me dissolution de carbonate de soude du commerce, quotte à goulet, en ayatt soin d'agiter virennes de l'acide carbonique et pour rendre la réaction bies uniforme. A ne ser que l'exché d'acide de la liqueur se trouve neutralis, les aséniates qu'elle contient es dépoent dans l'ordre de leur mointe actionique de pour de de leur mointe de l'acide de leur mointe de leur mointe de l'acide de l'acide de leur mointe de l'acide de l'acide de leur mointe de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide l'acide

Le premier dépôt qui se forme consiste donc en flocons d'un blanc jaunâtre d'arsémiate de peroxide de fer. On obtient ensuite des flocons d'un beau rose; c'est l'arséniate de cobalt mêlé d'un peu d'arséniate de cuivre ou d'arséniate de manganèse.

S'il est facile d'enlever bien exactement l'arséniate de peroxide de for, il n'en est pas ainsi pour l'arséniate de cohalt; quand la majoure partie est ségarde, on obtient simultanément un dépôt d'arséniate de cohalt et d'arséniate de nickel. Le précipité devient vert pélet, et, suivant qu'on ponsse plus ou moins loin l'opération, la séparation du cohalt est plus ou moins complète.

Il reste dans la liqueur de l'arséniate et du sulfate ou du nitrate de nickel, mélés de quelques traces de cobait. On l'étend de beancoup d'eau et on y fait passer no corant d'Dydroghe ensfiret. Ge gaz sera sans action sur le nickel ou le cobait, si la liqueur est suffisamment acide ; il agirs, a contraire, sur l'acide arséniqued produira un précipité flocomeux de persulfure d'arsenic. Au bout de quelque temps la liqueur se trombé donc et il se produit des NICESI 189

flocons d'un bean jaune. Tont l'arsenic est séparé quand la liqueur exhale une forte odenr d'hydrogène salfaré après avoir été filtrée, et qu'an bont de vingt-quatre benres il ne s'y est manifesté aucun dépôt de sulfure d'arsenic.

La dissolution doit être évaporée de nouveau pour chasser l'escès d'acide bytomoulifreine, Quand elle en est bine progée, oilète and d'aux et on y verse un evoès de carbonate de soude. Il se précipite un carbonate bibasique d'un ert pâle, ce carbonate pourrait retenir un peu de cobalt, mais on trouvera plus has les moyens propress à l'en déburrasser.

On abrégrant beaucoup ce traitement on dissolvant à la bisi dans l'eau règale du speius avec une quautité de le replais grande que celle qu'il familier que le soit de l'entre ce en révente. Le cessi en qu'il familier de la détermine. Le ce en révente. Le cessi en qu'il familier de la détermine. Le dissolution adée ne contiencrait pau d'edite ar-éniers. Traitée par le carbonate de soude, elle fourtireit soccosivement de l'archinate de provisée de fir, de l'Judrate de peruside de for, du carbonate de cuivre, du carbonate de cobalt, enfai un inélange de carbonate de cobalt et de carbonate de nickel. La dissolution ainsi purifiée fournirait enfin du carbonate de nickel fundament de l'entre de l'en

1932. Premier procedi de M. Berthier. On pile le kupfermickele et on le lav pour es opare touset et on le lav pour es opare touset et on le lav pour et on le de pour qu'il ne fonde, et on le renne continuelment. A mestre que le grillage avance, on augmente le feu jusqu'à rougir la matière, Quand les vappers d'acide articleux excessed es délagre on a jouet de la poussière de charbon; nue grande partie et farséniate formé de décomptee, passe d'écan d'archiel, qui se détruit à 3 on tour, et les vapeurs d'acide arsénleux excessir, qui se détruit à 3 on tour, et les vapeurs d'acide arsénleux reparaissent. On rétière publissers fois l'addition.

Quand on a digage alassi le plus possible d'arsenic, on fisi bossilir la maitire avec de l'ean rigale jusqu'à dissolution complète. On évapore la liqueur à siccité, au moyen d'une douc exhaler, et on reppred le résidu par l'ean, il reste beaccoup d'arséniste d'antimoine. On ajoute à la dissolution du carbonate de sonde, tunt qu'il s'y forme un precipité incolore. Cest encore de l'arséniste d'autimoine qui se dépose; rers la fin, il contient un peu d'arséniste de cobalt et d'arséniste de sicléd; mais la couleur que censa-il possèdent permet d'en apercevoir la présence dès qu'ils se précipitent en quantité notable.

La liqueur ne contient alors que du cobalt, du nickel et de l'acide arsénique. On y ajoute du perchlorare de fer et ensuite du carbonate de sonde. Il se précipite d'abord de l'arséniate de peroxide de fer qui est blanc, un pen jannâtre. Quand il y a un excès convenable

190 NICKEL

de perchlorure de fer, il se dépose ensnite de l'hydrate de peroxide avec sa coulenr janne brun ordinaire. Il faut qu'il y ait excès de perchlorure, ponr qu'on soit sûr d'avoir séparé tout l'acide arsénique.

Hen reste abors que du cobalt et du nickel. On ajonte peu à peu du crehomate de sonde. On obtient un dépôt rose de carbonate de cobalt et et na Ses avail prend une teinte verte. On recoulier en précipité arrund 100 majonte envelué une nonveile quantité de carbonate de sonde; il on ajonte envelué pui qui content le reste de carbonate de sonde; il on ajonte envelué pui content le rosse de carbonate de cobalt et du carbonate de mickel. On a casse de temps en te

Eafin, on fait bonillir la liqueur filtree avec un excès de carbonate de sonde, et l'on a du carbonate bibasique de nickel très nue

nate de sonde, et l'on a du carbonate bibasique de nickel très-pur. 1885. Second procédé de V. Berthier. On réduit le speiss en poudre fine, et on le grille jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus de sapeurs arsénicales, en ayaut soin de ménager le feu au commencement de l'opération, à cause de la grande fusibilité de ja matière.

On ajoute au produit grillé une quantité conreauble de fer métalles (1 fant qu'il y ait assez de fer pour que tout l'arsenle soit transformé en arsénite de persoide. On en détermine le dosse par un essai préaluble. On fait dissoudre le tout dans l'eur régule bouillante, et l'on évapore à siccité. Le résidu repris par l'eau laisse une grande quantité d'arséniate de persoide de l'en

La liqueur filtrée ou décantée en contient encore, mais par une addition ménagée de carbonate de soude, celui-ci se dépose. On arrête la réaction, dès que le dépôt devient verdâtre.

La liqueur contient encore du cuivre, du eobalt et du uickel. On la rend acide et on y fait passer en courant d'hydrogène sulfuré. Tout le cuivre se dépose à l'état de sulfure de cuivre.

On sépare, comme ci-dessus, le cobalt et le nickel,

1884. Troisième procédé de M. Berthier. On avait toujours regardé la séparation de l'arcenic comme tres difficile dans le traitement des mines de nickel, mais les fractions de l'arcenic étaut mieux commes, il est derens très-aité de se procurer du nickel pur au moyen de l'arcéniure de nickel. M. Berthier a donc cherché à déburrasser les mines de nickel de tous les autres corps pour les ramener à l'état d'arcéniure pur

On y parvient en fondant le speiss, par exemple, avec de la litterage, du mitrate de plomb, du suffate de plomb ou du nitrate de potasses à doses convenables. Ces divers réactifs agissent un l'es métaux contenus dans le speiss et les oxident successivement dans

NICKEL.

l'ordre de leur plus facile oxidabilité. Le fer, le cuivre, le cobatt s'oxident avant le nickel; l'arsenie et le nickel se concentrent donc dans le culot métallique.

Pour traiter le speis par la Illiange, on le viduit en pondre fine et on le mile avec deux. Dis son poids de Illiange, on piaze le tout dans un crement, que l'on chauffer rapidement à une bonne chaleur roppe. Le cresses crénitif préciseue un calou de plomb, un cutol de speiss sont à foit semblable au premier paur l'aspect, et une scorie agris soit on blessitte qui rendémen les outées, des méturs t'anagres avec une certaine quantite d'oxide de siècle, si le mouvem speiss rendémuni encord u cobalt. Il Evadrait le froducte avec me on deux parties de litharge, on aureit stors un cuto d'arazinion de nicht d'arazinion. Les souries, et surtout celles du second trattement, ne dolvent pas être repiétes. On les mêts avec de sou les chauffe au on les chauffe au creuset. Il en résulte un cutot de plonds et un nouveus pales qui est soumis 3 sou nour à l'accion de la tiltarge.

Le traitement par le nitrate de plomb se fait en fondant deux fois de suite le speiss avec son poids de nitrate de plomb. On n'obtient pas de plomb métallique, mais seulement nn culot d'arséniare de nickel et une scorie.

Le sulfate de plomb et le nitrate de potasse agissent de la même manière; mais la réaction est moins régulière et le déchet plos considérable. Il paraît que la litharge donne les meilleurs résultats.

Au moven de l'arséniure de nickel pur, rien de plus aisé que de compléter le traitement par l'un des procédés suivants.

1883. Procede de Wohler. C'ext le plus simple de tons. Il repoet sor la propriété bien connue que l'arsenir possède de donner nuissance à des suffures capables de jouer le rôle d'aride avec les saffures alcalins, Pour transformer l'arsenie en suffure, ou se sert du persulfare de poutssiem en de sodium, qui est un suffurant tésénergique pour les corps capables de se transformer en suffures coides.

On met dans un crouset de Resse un métange d'une partie de Lapferniche le poutre très-line, de trois partie de carbonate de potasse et de trois parties de soufre. On couvre le crouset et de toatie le métange doucement d'abord, pour éviter l'Effervescence qu'occasionneralt le dégagement trop brusque d'actife çarbonique. On porte eassile le température au rouge, ain de mettre la maser faison. Après le réfordissement, on la concasse et on la délaye dans l'ean. Ils ed sisout de suifaire double d'arsenic et de potavoinn, et il se dépose du sintère de nickel en patitettes cristallines d'une belle conleur jame d'or avec l'éclat métaffique. Si la mine ne refermit que de l'arrenie et du victel, la séparation servit partiel.

Nais le fer, le enivre et le cohait en se sulfurant restent avec le nickel. L'antimoine, au contraire, accompagne l'arsenic. Le sulfure de nickel pur on sonilié de sufferse de fer, de cuivre et de cobait, se dépose toujours en paillettes. On les lave par décantation avec de Feau chaude.

On dissont ce sulfure de nickel dans un métange d'acide sulfurique et d'acide nitrique. La liqueur contient du fer, du cnivre et de cohalt, que l'on sépare aisément, le premier par le carbonale de soude, le second par l'Phydrogène sulfuré, le troisième par l'un des procédés exposés plus loin.

M. Berbier vet serviares succès du même procédé, et il l'a sppliqué à l'arsédiur de clucke pu. Il fond eusemble une partie d'anséniare, une et demie de carbon de soude et deux de soulre, séniare, une et demie de carbon de soule et deux de soulre, pour faire la sépration du premier. Il emplois alors une partie comme plus sère en divisant l'opératon. Il emplois alors une partie d'arséniare, demi-partie de carbonate et une partie de soutre. La fasion opérie, il rétière le même traitement sur la maière métal lique blen laive.

En dissolvant ce sulfure dans l'acide sulfurique, évaporant à sec et calcinant la masse au rouge, on obtient de l'oxide de nickel pur.

1886. Procedit de Living. On torrifin avec heunoup de soin is mineral de nicke, soit le kupfernickel, soit le speiss, On le mite à la moitif de son poids de fluorure de calcium que no chaudifre deporma have trois ou trois et deun part un chaudifre deporma have trois ou trois et deun part un chaudifre deporma have trois ou trois et deun part un chaudifre deporma have trois ou trois et deun part un chaudifre deporma de manière, et on chauffe doucement. Des que la températue de métange a dépossé 100- la masse s'épasissi et s'attache facilment au fond de la chaudière, ce qu'ou doit éviter en remuant soignement. Il se dégage une grande quantité de vapeurs de fluorure d'arsenic, et on est ohigé, pour éviter tout dauger, d'opérer sous une cheminée à fort courant d'aire.

On sort Is masse dès qu'elle est sèche, on la brise en gros morceaux, et on la calcine légèrement, arec beaucoup de pricaution, dans un formeau a réverbère, pour chasser seulement l'excès d'acide suffurique; on la fait dissoudre ensuite dans de l'eux chaude, et a prèse na coir séper de suffacte de chaux on déharresse la fluque des métaux étrangers par l'un des procédés indiqués plus hant. La liqueur est tout à fait dépositilée d'arsenie.

On peut dissoudre le minerai grillé dans de l'acide sulfurique, auquel on à ajouté an cinquième de nitre, et y mèler ensuite le spath fluor en suivant toujours la même marche. La dissolution contient alors le fer à l'état de peroxide, ce qui facilite la séparation.

1887. Si la préparation du nickel a pour objet celle de l'alliage de laiton et de nickel, connu sous le nom de packfong ou argentane. il suffit d'évaporer la solution de sulfate de nickel jusqu'à siccité,

NICKEL.

193

de décomposer par calcinasion, et de réduire l'oxide de nickel contenant din fra par le charbon. La optiet quantité de solitée de chaix qui s'y trouve n'est point unisible. Cette méthode se fonde sur ce que l'acide solffreque e transforme d'arsenie qu'en secide archieux; et sur ce que cetal-ci se décompose en présence de l'acide hydrotourique en Bourare d'arsenie très-polatit et en set.

Préparation du nickel.

1888. Quand on s'est procuré de l'oxide de nickel par l'un des procédés qu'on vient de décrire, il est facile d'en extraire le métal.

Ou pent réduire en effet cet oxide au moyeu du gaz hydrogène à uue chaleur douce. Le nickel qu'on obtient ainsi est en poudre, mais du moins il est parfaitement pur.

On pent encore transformer le nickel en oxalate et sonmettre celni-ci à la distillation en vase clos. Il se dégage du gaz carbonique et il reste du nickel pur et pulvérulent.

On fond ensuite le uickel ainsi préparé an feu d'une bonne forge dans nn crenset qui contient un peu de verre ou de borax pour empêcher son oxidation.

On se precure souvent le nickel en rédulant ses ouides au moyen du charbon. A cet effet, on forme avec l'oxide, du noir de funée et de l'huile une pâte ferme que l'ou façonne en boules. Celles-ci, étant pàceie dans des cressests brasqués que l'on soumet à la chaleur d'une bonne forge, fournisseut des globules de nickel. Mais le métal est combile à sec un peu de carbone. On trover aujourd'hui dans le commerce du nickel presque par qui est destiné à la préparation du packlone.

1889. Le nickel est un métal destiné à recevoir des applications fort utiles. Dejà la consommation da packfong, depuis longtemps très-considérable en Chine, commence à se répandre ca Europe. C'est un ailiage de cuivre, nickel et zinc, fort analogue à l'argent par ses caractères physiques.

On prépare aussi sous le nom d'acier météorique un très-bel cier damassé, en alliant le nichel à l'acier ordinaire. M. Fischer, de Schaffouse, en a versé dans le commerce. Cet acier prend le plus beau poil, se damasse très-bien, et possède tous les caractères d'un acier de qualité supérieure.

Analyse des produits nickelliseres.

1890. M. Berzélius, ayant soumis à une discussion attentive les méthodes par lesquelles on peut analyser les mines de nickel, s'est arrêté au procédé suivant qui embrasse à peu près tous les cas particuliers que nous avons à considérer ici. C'est l'analyse d'un minerai renfermant du soufre, du fer, du cuivre, de l'arsenic, du cobalt, du plomb, de l'antimoine, du nickel et de l'argent.

M. Berzélius attaque ce mineral par le chlore. La matière est mise dans un tube de verre effici dont la pointe rient plonger dans un facco qui conteint de l'eau. On pent se servir d'un tube auque on a souffié deux boutes, l'une pour conteir le miterai, l'autre pour conteirs les chlorerse peu volatifs qui se produiron. L'est trémité du tube rient plouger dans l'ean du flacon qui porte un long tube pour condenser les chlorerses peut volatifs qui se produiron. L'est trémité du tube rient plouger dans l'ean du flacon qui porte un long tube pour le dégagement du chlore en evolex.

On obtient le chiom an moyen du perexide de mangaobse, du sei marrin et de l'àcide suffarique étendu d'eau, sans chauffer le hallon. Par ce moyen le chiore cap lus facile à sécher; du reste on le sèche en le faisant passer au travers d'un facon de chiorrer de caciemi. L'opération doit l'ére conduite avec lenteur; elle dure sit ou built beures. Le minera n'est pas complétement attaqué; mais, passé ce terme, la portion que le chiore peut atteindre derient presque insensible. Les chiorreres d'antimoine, d'arsenic et de soufre se rendent dans le flacon conteant de l'eau. Le chiorrer de termoins volatil se condense dans la seconde boute. Comme il peut y acrif me profit onde schiorrers lins volatils qui es soit condensé avec lui, on chauffe doucement cette seconde houle et le tube dans coute as longueur pour les forcer à avec lui, on chauffe doucement cette seconde houle et le rube dans coute as longueur pour les forcer à avec lui, on chauffe doucement cette seconde houle et le rube dans coute as longueur pour les forcer à avec lui, on chauffe doucement cette seconde houle et le rube dans

1894. La masse qui reste dans les boules ou dans le tobe contient du minerai non attagné, du chlorare de uickel, de protochlorare de fer, du chlorare de uickel, de protochlorare de fer, du chlorare de zone, de chome de promo, du chlorare de polon, du chlorare de coixie. Ces substances sont daus la première boule. La seconde et le reste du tube constiement du perchiorare de fer. On met le tube dans l'ean avec un peu d'acide sirique, soit pour favoriser la dissolution du chlorare de plomb, soit pour ramener le fer à l'état de perchiorare. On chaiffe et on silire ce que l'eau ne dissout pas consiste en chlorare d'argent et en minerai (intact.) On mêleva (chlorare d'argent et armonitague.

La dissolution acide renferme des chlorurus de ler, de nickel, e cuivre, de John de cobatt. On percipite le plomb per l'adde sulforique, om de se cobatt. On percipite le plomb per l'adde sulforique, om de se de cobatt. On percipite le fer, à son tour, par de carbonate d'amonnique versé goute à goute. On son cor, par de carbonate d'amonnique versé goute à goute. On ajoute ensuite à la liqueur uu exché d'acide sulfarique, et on précipite le cuivre par l'hydrogène sulfuré; on y verse de l'amonnique en cache pour redisounde les outless de cohatt et de nickel. On élend la dissolution d'eau bouillante dans un flacon fermé, On y donce ensuite de la potsase curstique, qui occasione un précipite.

NICKEL.

pité revi-pomme d'hydrate de nickel. On continne l'addition de la patasse jusqu'à or que la dissolution, qui était hiece, posse au rose. On bouche le flacou et on laisse repouve, L'hydrate de nickel se précipite très-pur. La liqueur rose étant évaporée pour chasser Fammoniaque, l'hydrate de cobait se éépo-si

4802. La liqueur adde du flacion contient les chlorores volutils. Quand l'opération a réé conduite très-houcement, elle ne restfirme pas de chlorure de fer. Dans le cas contraire. Il y en a un pen. Pour simplifier, nons la supposerons exempte de fer. On la porte à l'étailition pour chasser l'excès de chlorac. Cute liqueur est troublée par de l'acide antiumonieux et de sonfre. On la filtre pour les recurillir. Ce dépôt, mis en ébullition avec de l'acide nitrique, formit de l'acide antiumoieux pur et une liqueur chargée d'acide sulfurique que l'on dose por la baryte.

que l'on doce par la bayre.

La liqueur s'apprée du premier dépôt renferme des acides hydrochlorique, salfurique et arcénique, ou la sature avec de l'ammonique, pour s'assere que les acides a rectionent riene ad isselution. On ajoute de l'acide altrique en cave, et on pétiplie l'acide
salfurique per le cellourer de barroum. Le sufficie de hayre est recuellit et peci. L'arcéniate de bayre exter dissons dans l'exché stadie.

On déharrasse la liqueur de toute la bayre par l'acide salfurique et et de la liqueur de soute la bayre par l'acide salfurique et en allière. Elle ne renferme que partie, par la sonime des autres subsances; co y vere me autition de nitrate de percuid de fer proucontenant un poids de fer double de civil de l'aprenie prisonné. Au
moyer de l'ammoniagne, on précipité l'archite de fer a insi que
l'exché de permaide de fer. Le précipité fant séché et poué, on en retranche le poids du personté de fer print que l'acide n'aprégne.

On trouvers dans le chapitre suitant l'exposition des méthodes par lesquelles on pent séparer le nickel du cohalt dans tons les cas possibles. Celle qui est donnée dans cet article ne convient que pour les métanges où il y a beaucoup de nickel et peu de cobalt.

1895. Le nickel peut se séparer de la plupart des métaux, en tenant compte des propriétés suivantes.

L'hydrogène suffuré ne le précipite pas de ses dissolutions reudues acides. Le cuivre, le plemb, l'argent, etc., peuvent s'en séparer en vertu de cette propriété.

Un excès d'ammoniaque redissout le précipité que cet alcalt produit d'abord dans les dissolutions de réckel. Cette réaction peut quelquélois être mise à profit, mais il faut se tenir en garde contre la production de niccolotes insolubles que l'ammoniaque ne redissout nas touiques.

Les carbonates alcalins, ajoutés gontte à goutte, précipitent toujours les oxides indifférents avant l'oxide de nickel. 196 CORALT

Le chlore convertit l'oxide de nickel en peroxide insolnble. Cette réaction est mise à profit toutes les fois que le nickel est mèté arec un oxide dont le métal peut s'nnir au chlore, tandis que l'oxigène se porte sur le nickel.

L'acide acétique ne se sépare pas du nickel anssi facilement que des oxides indifférents. Anssi, en faisant évaporer nne dissolution de nickel et de l'un de ces oxides, le résidu repris par l'eau peut-il fournir de l'acétate de nickel pur.

CHAPITRE VII.

COBALT. Composés binaires et salins de ce métal.

1894. Le cobalt se rencontre dans la nature sous des formes assez variées. Il fait partie à l'état d'alliage de la piupart des fers météoriques. Mais, du reste, dans les terrains connus à la surface du globe, on ne l'a jamais observé à l'état métallique, ni à l'état d'alliage.

Il s'y trouve à l'état de cobait suffuré correspondant au peroxide; de cobait arsenical qui renferme plusieurs espèces; d'arséniosuffure et d'arséniate de cobait. On rencontre en outre l'hydrate de peroxide de cobait souvent combiné avec l'oxide de manganèse; le suffate de cobait su trouve aussi dans la nature de manganèse;

Les profutis d'art que fournit le cobait sont Voride de cobait, le blem d'azor, le blem Thémad, les blems sur prociaine on perries, les verres et les énaux blems. Le cobait fut introduit dans la fabrication du verre, pour le colorer en hele, en 1560, Depuis less il a été appliqué généralement à la coloration du verre ou des poteries. Mais la belle couleur blese qu'il foursit fut noigemps préparée au moyen des mines de cobait, sans que l'on en connât la nature. Le cobait médilique a été obsenue en 1753 na Brandt.

Ce métal a la plus grande aualogie avec le nickel. Aussi, comme cela s'observe presque toujours, son-ils constamment associés. Il est peu de mines de cobait sans nickel et peu de mines de nickel sans cobait. La séparation de ces deux métaux n'est pas aisée, mais elle peut Sobienir exactement.

Le cobait bien pur est blanc et prend facilement le poli; il a nue odeur sonsible. Sa densité est égale à 8,558 d'après Tassacret et Haby, et à 8,7 d'après Lampadins. Le cobait pur devrait être aussi ductile que le fer; mais jusqu'ici on l'a toujours obtenn combiné ace un peu de carbone. Cellu qu'on prépare en réduisant l'oxide CORALT.

par le charbon est demi-ductile; il a me cassare inégale et crochen. A Pétat pur, on ne connatt pas son degré de fabilité combiné àvec le charbon, il fond à peu près à la même température re que le fer. Le cobali est absolument fise; il est magnétique no moins que le fer de ans le rapport de 5:8 on de 6:9 d'après Wollaston.

L'air sec n'a aucune action sur le cobalt; l'air humide fait passer a surface à l'état d'hydrate de peroxide. A l'aide de la chaleur, le cobalt s'oxide facilement. Chauffe au rouge, il absorbe rapidement l'oxigène; il ne décompose pas l'eau à la température ordinaire, unais il la décompose à la chaleur rouge.

A la favent des acides. Il peut décomposerPteun à froid, avec dégagement de giz bydrogène. Ce métal est très-facilement disons par les acides. Les oxides de cobalt sont aisément réduits par l'adrogène à la chaleur rouge sombre. On obtient le métal en poudre grise. Ils sont assai disément réduits par le charbon, ansi alors le cobait réduit se combine avec quelques centièmes de carbone, à la manière du fer.

Protoxide de cobalt.

1805. Le protoside de cobalt est gris clar; lightement verditer. Il est pulvirulem. Lorsqu'on l'expose a la calacur, il absorbe l'osigine de l'air et se transforme en jeroside, en produisant un digagement de chaleur et de lumière. Il est soluble dans les acides fors seciement. L'acide nitrique et l'acide sulfurique le dissolvent avec degagement de chaleur. L'acide hydrochorique le dissolvent avec degagement de chaleur. L'acide hydrochorique le dissolvent avec sins qu'il se développe de chlore. C'est à e signe qu'on reconnait la pureté du protoside, car la moindre trace de peroxide occasionen un dégagement de chlore très-sen-libe. L'ammoniaque ne peut en dissondre que des traces, quand on opère à l'abri du contact de l'air. Il se colore faiblement en ross. Mais avec le contact de l'air et surront de l'acide carbonique, la dissolution s'opère rapidement et ils peroduit un carbonate double.

Le protoxide de coball dome naissance à un hydrate, qui est blieu à froid e au moment de la précipitation, mais qui passa alsés ment au rose feuille morte par l'ébuillition ou n-éme avec le temps. Cet hydrate ne se décompose par à 100°. He al donc asset stable. Exposé à l'air, il change de couleur, devient olive et se transforme en un meisage de carbonate de protosifée et d'hydrate de destroit de les carbonats des protosifées d'hydrate de destroit de les acties. L'immonique gait sur tui, unia save et contact de l'air, parce qu'alors il absorbe l'actide carbonique ou l'oxighte en se dissontant de l'ammonique que te des contact de l'air, sous controlle de l'actide carbonique ou l'oxighte en se dissontant le campille carbonique peut le dissourée compléte.

ment et former un carbonate doeble de protoxide de cobalt et d'ammontapne. Cet hydrate forme une d'issolution blene avec la potase canstique; mais la combination cest défaite par l'eus signatée en grande quantité; élle se détruit (spalement à l'air, parceq ues l'évide passe an maximum et devient insoluble dans la potasse. Le carbonate de potasse dissont aussi cet hydrate et se colere ne rose.

Le protovide et l'hydrate de cobalt sont composés de

1	St.	cobalt oxigène.			100	78.68 21.32	-	100
2	at.	protoxide eau	:	:	469	80,7 19,5	}	100
и	- 4	Acres de la constante de la co		_	_	× o po	ж.	

1894. Le protoxide de cobalt ne pent pas se rencontrer dans la nature. On le prépare par la décomposition de carbonate, au moyen de la chalen. On opere cette décomposition aux nes corne, et on chasse tout l'air qu'elle contient à l'aide d'un courant d'adde carbonique, avant de la chauffer. Quand la décomposition est complète, on laisse refroidir entièrement la cornue, a l'abrif du complète, on laisse refroidir entièrement la cornue, a l'abrif du complète, on laisse refroidir entièrement la cornue, a l'abrif du concluid d'air, avant d'es sortir le protoxide. Sans cette précaution, celui-ci-pourrait prendre feu et se transformer en proxide.

L'hydrate de cohait s'obtient en infiltrant, gontte à gontte, une solution de quelque sel de cohait dans une dissolution bouillante de potasse cansique. On pent le conserver humide dans des flacous remplis d'eau bouillie. On peut aussi le conserver à sec miss alors if faut le sécher rapidement et l'enfermer dans des flacous bien bouchés.

Le protoxide de cobalt se dissout aisément dans les flux vitreux discore en bleu intense. C'est, sans ancun doute, de tons les oxides colorants, celui qui pent teindre la plus grande quantité de verre. La couleur bleue qu'il communique au borax offre un excédient moyen d'analyse; elle permet de reconnaître la présence de traces de cobalt presque inapprécialés à la vue.

1897. C'est au moyen du protoxide de cobalt que l'on colore la porcelaine et le verre en bleu. C'est encore au moyen de cet oxide que le bleu Thénard se produit.

Le protoxide de cohaît se combine aisément avec divers oxides et jone tantôt le rôle de hase, tantôt le rôle d'acide.

Aind, il forme avec l'alumine ne combinaison bleue qui est essentiellement la base du bleu Thénard. Pour obtenir l'aluminate de cobalt, on méle une dissolution d'ulu bine exempt de fer avec une dissolution de cobalt, et on précipite le tont par le carbonate de sonde. Un chaffil le précipité au rouge et sa teinte rose se change en une couleur bleue trèsupire et frè-riche. Sa tiente passe change en une couleur bleue trèsupire et frè-riche. Sa tiente passe change en une couleur bleue trèsupire et frè-riche. Sa tiente passe de la couleur de la couleur bleue trèsupire et frè-riche. CORNET 199

malheuremement au violet, à la lumière artificielle. Cette risction sert à recusalitre la présence de l'alomite dans les essais au chalamenze. Il suité de chaillé la substance qu'on suppose alumièrence, apres l'avoir homecéée avec une dissolution de nitrate de cobait. Bile prend à la chaileur du chalumeau une couleur bleve plus ou moins intense.

Le protoside de cobalt: se combine à la chaleur rouge avec la magaleise. Le composé est rose. On s'en seri pour reconnaître la présence de la magaleise dans les minéraux. On chauffe au chatumeu la matière magaléiseme, après l'avoir homecide avec une gosate de sirate de cobalt. Pours u qu'il n' pai el alombie ni coide métallique, la teinte rose se développe. Elle n'a jamais beaucoup d'intensité.

Il existe un zienzte de cobalt qui est d'un assez heau vert. C'est le vert de Rimannen. Il s'ôthicte en pricipisant por le carbonate de soude une dissolution de sulfate de zinc et de sulfate de cobalt. Il faut vitler la prisence des sels de fer. Le précipite, luvi et calciné, prend la telate vete. Pour obsenir une usunce loncee, on predu parties égales des deux sels. Mais on peut unettre pour une partie de sulfate de cobalt deux ou trois parties de sulfate de ninc.

Peroxide de cobalt.

180%, Le peroxide de cobalt est moir quand il est cristallisé on qu'il est en asson un per colèrente. Par la publicitation, sa cou-leur s'éclaireit, passe au brun et preud la trinte de la terre d'ombre. Il forme arec l'eau un bytrate brun noir. Cet suide est insidérable à l'un aussi lest ramené à l'évait de protesside par la chaiter Il faut une température presque blanche pour sa décomposition compléte. Il se dissout dans les acides puissants à l'aide de la chaeur; il ya dégagement d'oxigène, est ils forme des sets de protonde. C'est ainer qu'agissent tachée nitique et l'acide suffirque.

Avec les acides capables d'absorber de l'oxigène, il donne des sels de protovide sans dégagement d'oxigène. C'est ainsi que se comportent l'acide suffureux et l'acide hyponitrique. L'acide hydrochlorique donne un chierpre et du chlore même à froid.

La poissee, l'ammonique sont sans action sur lui. Il paralt n'ammoins que l'ammonisque peut e dissoudre en le ramenant a l'état de protonide, mais alors ill'y a dégagement de gat acote. Si l'on ajoute de l'état de prosonide étant fa-llière par l'oxidation de a réduction à l'état de prosonide étant fa-llière par l'oxidation de

Le peroxide de cobalt colore aisément les flux à la manière du protoxide. La chaleur et l'influence du fondant le font passer à cet état avec rapidité. 200 COBALT.

On obtient le peroxide de cobalt en chauffant le protoxide au contact de l'air à une température modérée. Il parait même que par ce procédé on peut se procurer un oxide cristallin en paillettes d'un beau noir de velours. Ce produit se fabrique dans les uses à cobalt, en chauffant longtemps le protoxide dans des creusets de terre.

On l'obtient anssi en décomposant le nitrate de cobalt par la chaleur. Tant que la dissolution de nitrate est étendue, elle ne se tranble pas mais à meure qu'elle se concentre, il s') formedes croites noiraitres de peroxide. Quand le nitrate est sec et que l'on contiaes à chauffer, il se développe basueung d'acide nitraux, et tout le cobalt passe à l'état de peroxide. On l'obtient oncore en fissat cobalt passe à l'état de peroxide. On l'obtient oncore en fissat de l'hydrate de protoxide. Il se forme du chlorare de cobalt qua de l'hydrate de protoxide. Il se forme du chlorare de cobalt qui se dissont et du protoxide hydraté qui se dépose. On le chaufe acc soin pour on chasser l'eau, et on obtient le peroxide anhure

Le peroxide de cobalt est formé de

 2 at. cobalt.
 . 758
 71,4
 100

 3 at. oxigène.
 . 300
 28,9
 100

 i at. peroxide.
 . 1038
 90,3
 100

 2 at. cau.
 . 112
 9,7
 100

Le peroxide de cobalt se rencontre dans la nature. Il se présente en pondre noire, terreuse, tachante, ou bien en croûtes mamedonnées. Le peroxide de cobalt est rarement pur. Il se trouve à la surface des morceaux de miess de cobalt, dont il paraît n'être qu'une altération. Quelquefois aussi on le rencontre dans les mines d'argent; il est rare.

Oxide salin.

1890. Il paralt qu'il existe un oxide de cobalt intermédiaire, correspondant au dentoxide de fer. C'est ce composé qui se forme quand on précipite un set de cobalt, au moyen de la potasse, dans de l'eau aérée. Le précipité passe rapidement au vert olive et conserve cette nuance.

C'est probablement aussi ce composé qu'on obtient quand on calcine le protoxide de cobalt, au contact de l'air, à une température rouge-cerise et qu'il passe au blen. Tassaert et Thénard ont constaté ce phénomène qui ne se réalise pas toujours.

Chlorure de cobalt.

1900. Le chlorure de cobalt est en écailles cristallines d'un bianc

201

d'argent ou d'un gris de lin. Il est volatil à une température voisine du rouge. L'oxigène et l'air le décomposent; il se forme du peroxide et il se dégage du chlore.

II forme un bydraie cristallisable d'une conleur rouge de rubis. Il est soluble dans l'eau, qu'il colore en bleu pur, si la solution est ires concentrée; mais celle-cl, étant affaiblie, passe au rose, Le dolorure de cobalt, quoique très-soluble, résiste d'abord assez longerimpa à l'action de l'eau. Mais une lois dissons, on peut le faire cristalliser sans qu'il reprenne sa cobésion. Il ne l'acquiert de nouveau que par la sublimation.

On connoît donc le chlorure de cobalt à quatre états. À l'état sec ou blanc, à l'état d'hydrate rouge, à celui de dissolution bleue et à l'état de dissolution rose.

Pour avoir le chlorure sec, il suffit de faire passer un courant de chlore sec sur le métal. Un peut même obteuir le chlorure de cobalt plus simplement, es faisant passer un courande chlore sur la nime de cobalt réduite en poudre très-fine. Le chlorure d'ar-neis, le chlorure rure de soffre et le chlorure de fie se volatilisent. Le chlorure de cobalt reste, si fon a eu soin de n'employer que la douce chaleur d'une petite lampe à alcool pour toualfer le miseration.

On obtient le chlorure Dhu en dissolvant le protoside dass Tacide hydrochlorijus. Il n'est pas même necessaire flemplogre de Tacide très concentré; il sofit qu'il marque 15° à l'aréqueitre de Bause. Ce nième acide donne encore le chlorure blen, e a gissant sur le perosité de cobait, mais alors il se dégage de chlore. Tant que la liqueur resferme de chlore dissos, elle est verte; 2 meure qu'elle le perd, elle repasse au bleu. Ces dissolutions, évaporées à chiaud, fournissem des cristaux bleus.

L'addition de l'em fait passer au rose le chlorure sec ainsi que le chlorure blea. La liquent r'apporté spotamément donne du chlorure blea. La liquent r'apporté spotamément donne du chlorure ronge de cobalt crisallisé en rhombes d'un rouge intense; il n'est pas déliques cent quand il en partisiement pun. Il est soluble dans l'em et dans l'aux et dans l'aux et dans l'aux et des l'alcolt, Quand on concentre la dissolution, de ronge qu'elle dissi, elle deviene blee. Si on continne à chauffer, il se dégage du chlore et de l'acide hydrochlorique, et la musière se courre d'écallies pris de l'in de chourre sec, qui se volatilisent et es subliment de manière à remplir la panse de la cornue, lorsqu'on opère en vase clos. Si on chauffer a contante de l'ari, la maitière se convre auxisi d'écallies, mais bientit celles-cd disparaissent. Il se dégage du chlore et il ne reces bientit que de percetide.

Le chlorure de cobalt se compose de

TORE 111. 130R.

202 COBALT.

1901. On fait avec le chlorure de cobait une encre de sympatie.
Lorsque la dissolution est três-étendue, les caractères tracés suràpapier son incolores; mais si on chauffe la femille, la dissolution
conceutre et les caractères bleuisseut. La conleur bleue dispant
de nonveau, en esposaut le papier à Pair, pare qu'il en absolul'humidité. Si on chauffe trop fortement, les caractères deriennen
noirs, pure que le chlorure est décomposé et que le chlore est
dégageaut a attaqué le papier; on ue pent plus alors les faire disparatire.

Ces propriétés du chlorure de cobalt, découvertes par quelque chiniste allemand, furent examinées arec attention par Helbt en 1757. Il préparait son eucre de sympathie en décomposant leutrate de cobalt par le sel marin. Il s'on servait pour faire des sérans dont les dessins ue se coloraient qu'à un moment où on les approchait du feu. De temps à autre, il s'en fabrique encore de ce gene. Vaid quelques indications qui permettront de varier convenablement ise effets.

Le chlorure de cohalt mélé de chlorure de nickel donne une encre qui devieut d'un beau vert à chaud et qui disparaît entièrement par le refroidissement.

Le chlorure de cohalt mêlé de chlorure de fer donne nne encre qui devient verte à chaud et qui laisse par le refroidissement nne teinte fenille morte.

Le chlorure de cohalt mélé d'hydrochlorate d'ammouiaque donne une encre qui devient d'un beau vert-émeraude à chaud. Elle s'efface entièrement par le refroidissement.

Le chlorure de cobalt mêlé de sulfate de ziuc donne uue encre qui passe au violet rosé par la chaleur; elle disparaît en se refroidissant.

Le chlorure de cobalt mêlé de chlorure de cuivre donne une encre qui devieut d'un hean jaune par la chaleur. Elle disparaît leutement.

Hellot a dound la théorie de ces réactions, en se fondant sur me expérience très-simple. Après avoir impréga en papier dètere bleue, il l'a introduit dans ut tube, il a effic celui el, psis il 12 chauffé de mainère à faire et aitre la conleur. Le tube étaut seeffe, il l'a laissé refroidir, mais leur de pas aut superna. En exposant le papier l'air humidé, la maner disparait torjours, au courrier. On peut confirmer cette opinion en expérience eucore plus simplé il suffit d'exposer dans le vide sec un japier imprégaé de chiavre de cobait pour faire paraître la couleur bleue, a nobu de quépaise minutes.

201

Browure de coball.

1902. Le cabalit, chauffé dans la vapeur de brome, s'y combine au rouge brus; l'es forme un bromme de couleme verte. Celli-ci-se diassot facilement dans l'ess et là colser en rose. Cette dissofsitud detient rouge violet par la concentration, et le bromure desséche l'epasse au vert. Le cabalit et le brome, mis en ébalitision dans l'Dans, ferrents assi ce brommer. Le brommar de cobble set brès déliquecent. Chauffé fortement dans un tabe, il ne liquéfie au rauge blance, in répense qu'une diégre décompassion. L'ammonissique le décompose : une evolu d'alcalit dissout le précipité qui s'est d'abstrel forme.

Ce bromure contient

Sulfures de cobalt.

On en connaît trois : le sulfare, le sesquisalfure et le bisulfure.

1905. Sulfure de cobalt. Il correspond su protoside. Pour le préparer, M. Berthier s'est servi du procédé au moçon duquel on abtient le sulfure de nickel. On foud au cresset une partie de carbonate de soude, deux de soufre e' une de minerai de cobalt. Ce minerai est prespue toigners un arxénio-sulfure. On chaufile lu métange; il se forme du sulfure de sodium, du sulfure d'arxenic et du salfure de cobalt. Par le refroidissement, le sulfure de cobalt se s'ipare en écailles mines couleur de bronate. On lave lu masse; etsi le minerai était pur, il ne resterria que du sulfure de cobalt, le saifure double d'arxenic et de solium étant dissous par l'eau. Il arrive sourent que ce sulfure renferme du sulfure de fer; pour l'eu débarrasser, on traite la maitère lavée, par l'acide bydrochlorique froid, oni ne dissous que le sulfure de fer.

Ce sulfure se fond facilement à la chaleur rouge. Il ressemble assez à la pyrite magnétique, mais il est d'un jaune plus clair. Les acides oxigénants le dissolvent facilement.

Un obtient encore du suffure de coluit en décomposant le suffixe par le charbon, mais on n'a situit qu'un mélange de suffure et de mirat, car il se décompose use certaine quantité de suffure par le charbon. Si on figi passer de l'Pyrôquies sur le suffixe de cobatt, no obtient un orisalture qui contient un atome de protoxide et un soume de suffare. Le sulfure de cobalt contieut

Sesquisulfure de cobalt.

1904. Il existe dans la uature un sulfure de cobalt correspondant au peroxide, mais qu'on n'a pas eucore pu produire artificiel, tement; il est très-rare. Il se trouve eu Suède et en Prusse; il est presque toujours mélé avec de la pyrite. Il parati que ces deux substances ne son pas toujours simplement mélanoirs.

Le sulfure de cobalt naturel se rencontre en masses grenues cristalliues ou même en cristaux réguliers qui sont l'octaèdre régulier ou le eubo-octaèdre. Ce minéral contient;

		Musen (Ryd	darbyttan (2).						
Cobalt		55,55			45.9	9	91	cobalt.			WM.
Fer		2.50			44.4	- ~ ~	at.	soufre.	•	•	90
Cuivre		0,17			5.5	-		0001101	•	÷	
Soufre		44,18			38,5						100
Gangue.		0,00			0,5						
		100.00	-	-	00.0						

M. Arfwedson prépare le sesquisulfure de cobalt en décomposant le sulfate de cobalt par l'hydrogène sulfuré.

N. Sotterberg est probablement parvenu aussi à produire le sesquisaillare en laisant passer de l'hydrogène sulfuré secsuré a percutide de cobait. Il doit se former de l'eau et du sesquisallare, N. Sotterberg regarde le produit comme un métange de protosal forre et de bisaillare, d'après l'action que l'acide hydrochorque accres aurlui. Cet acide forme du chlorurede cobait, dégage de l'hydrogène sulfire et laisse du bisaillare de cobait. Comme c'est précisément ainsi que se comporte le sesqui-sulfure de fer, il y a lieu de penser que cette expérience a réfellement donné du sesquisillare.

Bisulfure de cobalt.

1905. M. Sotterberg l'obtient en chauffant du peroxide de cobait avec le triple de sou poisis de soutre à une température un peu supérieure à celle qui fait distiller le soufre la lamène. On traite le résidu par l'acide hydrochlorique qui décompose le protosulfure de cobait qui peut être produit. Pais on le soumet à l'action d'une dissolution de potasse qui en sépare l'excès de soutre. Le bisulfure dissolution de potasse qui en sépare l'excès de soutre. Le bisulfure l'action d'une de l'action d'une des l'actions de l'action d'une dissolution de potasse qui en sépare l'excès de soutre. Le bisulfure dissolution de potasse qui en sépare l'excès de soutre. Le bisulfure de l'action de potasse qui en sépare l'excès de soutre. Le bisulfure dissolution de potasse qui en sépare l'excès de soutre. Le bisulfure de l'action de l'actio

⁽¹⁾ Vernekinek. (2) Hisinger.

COBALT. 205

reste pur. Il est noir, pulvérulent, sans éclat métallique. L'acide hydrochlorique d'exerce auenne action sur lui. Il contient

Séléniure de coball.

1906. Le cobalt se combine aisément avec le sélénium ; il y a production de chaleur. En chauffant la masse au rouge, elle abaudonne son excès de sélénium, se liquélle et donne nn produit d'appi rence métallique, gris, à cassure feuilletée. C'est le séléniure de cebalt

Phosphure de cobalt.

1907. On ne connaît qu'un phosphure de cobait. Il est giri blanc, très fragile, lameltux, cristalin, nou magnétique, Pelletier l'aobiteu ne jetant du phosphore sur le cobait métallique chauffé au rouge, on bieu en calcinant le phosphate acide de chaux avec de l'oxide de cobait et du chaibon. Ce phosphure per la l'air son éétat métallique. Au chalboneau, il brâte avec une famme phosphoreux. Pelletier y a trouté 20 pour 100 de phosphure, ce qui corre-pond à un phosphure bhússique contentibusque routenit.

Arséniures de coball.

1908. L'arséniure de cobalt bibasique peut s'obteuir en calcinant l'arséniate de cobalt avec du charbon, ou bien en chauffant ce sel dans l'bydrogène. Il renferme 58,5 d'arsenic et 61,5 de cobalt; ce qui correspond à un atome d'arsenic pour deux de cobalt.

On peut combiner l'arsenie au cobait, en chauffant un métauge de ces deux matières réduites en pondre; mais cette combinaison artificielle a été peu étudiée. Il n'en est pas de même des ar-éniures naturels, qui sont si nombreux, si variables, qu'ils ont fait en quelque sorte le désespoir des chimistes.

En dicentant les analyses de'à faites, on voit qu'il existe probablement dons le nature trois archainers, avoir le sesquiarraisen le triardelaire et le quadriarséniem. Il existe en outre un suffoarséniere analogue au mispleche. Il parial que cece divers composés peuvent se mélanger entre eux et avec le misplichel, le nichel gris, la pyrite, la prije coirresse et d'autres suffores naturels. ees COBALT.

De la les variées si nombreuses de cobil assenical, des les unes ne perchet rice par la chaleur, dost les avitres shadeses de l'ar-mic, tadés qu'il ce est qui prefent de suffre abrende. Tontes ces various s'estificante; mais elles fon toir credite il est difficile de pover des limites bien varies entre des varies est des métanges qui se confonden par des nuances presque insa-sibles. Nici les principaux types des mises de cobalt, car c'est tames par conserve des varies de cobalt, car c'est tames de cobalt car c'est tames de cobalt.

1900. Cobalt arsanical. Le cabalt arsanical est très éctatoux; il son fragile, à cassare groune. On le rencourte cristallité es cables su en octadres. Sa denside set de 6,48. Il y en a bencomp de su en octadres. Sa denside set de 6,48. Il y en a bencomp de su rivière qui donneut par la chalteur de l'arsenie à vase clos, lon el l'ajunals à l'état de purrete; il est toujours mélé de sulfure de firer de ganges il paralt même qu'il consieut presque tutjours de l'assenie libre. Void l'analtyse du cobalt arrenciad de Rigedsloff, par senie libre. Void l'analtyse du cobalt arrenciad de Rigedsloff, par

M. Stromever:

€obalt.			20,51
Fer			3,42
Soufre.			0.89
Arsenic.			74,22
Cuivre.			0,16
		-	99,00

Cette analyse ne parait pas susceptible de calcul. En admetiam que le fer et nue portion du cobali son à l'état de sesquiarsémines, il reste un triarséalure de cobali. Le soufre et le cuivre proriement sans doute d'un peu de pyrite cuivreuse. Le cobalt arsenicat comient du reste trêbé-sonvent de l'arsenic litres appréciable à l'oïi.

On peut supposer toutefois que la base essentielle du cobalt arsenical est le triarséniure de cobalt ou au moins le biarséniure. C'est le plus abondant des minerais de cobalt. On l'exploite à Schneeberg, on Saxe; à Joachimsthal, en Bohème; à Riegelsdorf, dans la Resse, etc.

La France en possède à Allemont, en Dauphiné; dans les vallées de Luchon et Juset, dans les Pyrénées; à Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vosges.

1910. Coball gris. Sesquiarséniure de fer et de cobalt. Cest la sariété connue des miuéralogistes allemands sous le nom de grauer. Speisekobalt. Elle ne cristalise pas. La surface des morceau est dedinairement d'un noir grissitre, mais la cassonre est brillante et posside l'éclas métallique. Cet éclas perpet de se leprit à l'air.

Voici son analyse faite par M. Langier.

Cobalt. 12,7 f st. cobalt. 17
Fer. 12,3 f at. fer. 16
Arsenie. 50.0 5 st. arsenie. 67
Quartz. 24,0

1911 Cobell eclatant. Sulfo-arseniure de cobalt. Ce composé est exactement semblable au mispickel. Il est isomorphe arec lui et il

Ce mieéral possède un éclat métallique très remarquible; il cristallie en cubes ou un dod cavitres, as dinaité est de 12%; as casaire et lamelièmes. Il nest decomposchée qui à tachilur rouge; il perd alors du soufre et de l'arseus. On le remoutre avic le cobait arcuelle il dans les terrains anniens, et, pour illeva dire, on el a encore observé qu'on Suide. Il s'y trouve en amas avez considérables dans le genés avec du la y petic carrence, à Tumberge, Loov et Hacambo. Il est metangé de suifo-arseuure de nicle), de pyrité, el cer mapositique, et de sprité de cavitre. On trouve dans le comme du cobait gris en poudre qui outtient du ler outdulé de comme du cobait gris en poudre qui outtient du ler outdulé qu'on y introduit par fraude. Void l'analys de codait éclaismi

D'après cette analyse de M. Stromeyer, l'échantillon qu'il a examiné contient 9 pour 100 de mispickel et 91 pour 100 de sulfo-arsénince de cobait, composé de

Le cobalt éclatant ressemble donc par sa composition au nickel gris et au mispickel, et renferue comme eux 1 atome de bisulfare de cobalt et 1 atome de biarvaniure de cobalt. Il est employé comme mine de cobalt. C'est même la plus riche

il est employé comme mine de cobalt. L'est même la plus riche et la plus estimée, mais elle devient rare dans le commerce.

1912. Cobatt blanc. C'est la variaté commo des miniralogiades allemands som le mom de suiraes Psychologiades, Le minerale agailemands som le mom de suiraes Psychologiade, Le minerale qualifice, à cassure grenne. Il a l'eclat métatilique, mais es surface la perd au bout de quedque temps. La cassure frache présente une couleur d'un blanc d'étaine, mais la surface extérieure offre nue tellite insuntaire, rouvezire que grirádre.

On l'a rarement rencontré cristallisé , et les formes peu déterminables paraissaient se rapporter à l'octacdre. M. Laugier y a trouté:

Eubalt			9.6	- 1	62	cobait.	369	11,3
Fer .			9.7			fer.	279	10.4
Soufre.			7.0	- 1	at.	soufre	201	6.1
Arsense.			84,5	3	BC.	arsenic-	2350	72,2
Quarte.	۰	-	1,0				3239	100,0

La supposition la plus simple à faire sur la nature de ce minérat consiste à le regarder comme un mélange de 1 atome de quaeriarséniure de cobalt avec 1 atome de mispickel; mais elle suppose l'existence d'un arséniure de cobalt que nous ne connaissons par isolé.

SELS DE COBALT.

1915. Les sels de cobalt sont toujours à base de protozide, cedui-ci-joue même le rôle d'une base assez prissante. Il sont pour tant tons me réaction acide, quand ils sont étende d'eur. Buf so solution, tous les sels solubles sont couleur rose-péche, et ils devienente colouer jus de grocelle, quand ils sont écontrois cristallisés. Les sels insolubles de cobalt ou en général les sels calcinés sont rose-misson de conservaires.

Ces sels précipitent un bleu de lavande par les alcalis fixes. L'ammoniaque précipite de même les sels ueutres, mais il se forme un sel double soluble; tout le cobalt n'est pas précipité et la lineur se colore en acaion.

Les carbonates alcalins y forment un précipité ronge pâte; fly drogène suffire ne trouble pas les dissolutions aqui contienneur un excès d'acide, mais les hydrosublates les précipitent en noir; le cyanure janne de potassime et de fur y forme un précipité erra les ou ogris verdâtre; les phosphates y occasionneut un précipité les, et les arséniates les précipitent en rose; la noir de galle y forme un précipité judicité; l'acide gallique, les succiuates et les heszonates ne les troubleut pas.

Le zinc, le fer et aucun métal des quatre dernières sections ne peuvent opérer la décomposition des dissolutions de cobalt.

Il existe plusients sels donbles de cobalt; les sels de ce métal se combinent facilement avec les sels de potasse, de for, de cuivreit surtout ceux d'ammoniaque. Le sulfate de cobalt et de potasse cristaillue trèt-blène, et comme il est moins soloble que le sulfate de potasse, on se est serri autretois comme d'un moyen de purification dans le traitement des mines de cobalt, il y a un sulfate domble de cobalt et d'ammoniaque qui cristallis facilement aussi.

Toutes les fois que l'on vene de l'ammoniarge en excès dans un ses suffissment acide de colait, il ne se produit aurun précipie et il se fait un sel dombie solime. Si la dissolution est neutre le sel dombie so forme encore, mais il se précipite de l'Hydracé de précipié de cobait. Ces sels doubles sont susceptibles de crisalitier. Le saleils et les carbonates a lestime un les décomposet qu'il l'adde de l'ébuiltion; ils sout décomposés instautanément au contraire, en même à froit, par les supérosofifaces.

CORALT. 209

parmi ces sels doubles, il eu est uu qu'il faut remanquer, c'est. Fonatais double de couble tel d'ammoniague, qui est proge, solable dans l'eau froide, eucore plus soluble dans l'eau chaude, et qui se dissout faciliesent dans l'ammoniaque, qu'il colorce eu rose. Comme propiatie double d'ammoniaque et de sicket este pas soluble dans l'eau. N. Laugier a mis à profit cette propriété pour séparer ces deux métaus.

Sulfate de cobalt.

1911, Le sulfate de cobalt est rouge de groseille; as asteur est hépérement joignaire, un peu amère et un peu métalique, il res soiable dans ±1 jarries d'eux froite. Il cristallite en prisses rhomboldans sentibilités à ceut froite. Il cristallite en prisses rhomboldans sentibilités à ceut suffate de l'en, mais plus difficilles à obtenir; car ce set tend plutôt à grimper et à former des credites cristallites qu'à proudre une forme régulière. Exposès au fin, ces cristats perfeut leur ceu de cristallitation, destenances opques et prenent une teinte rose. Mais ce suitate est si stable qu'on peut le clauffer trè-fortemeut sans le décomposer. Il n'est pas soluble d'aux l'alcoi, il est formé de

		protoxide.				469 501	48,34 31,66	ì	100
		sulfate sec.				970 672	59 41	3	100
1	at.	sulfate crists	(III	isė.		1642			

Le sulfate de cobalt naturel est rare. Il est mamelouué, transparent, de couleur rose; il a la même compositiou que le sulfate art!ficiel.

Sulfate de cobalt et de potasse.

1915. Le sulfate de cobalt s'unit facilement au sulfate de potasse et donne naissance à un composé moius soluble et plus facilement cristallisable. Ce sel est isomorphe avec le sulfate ammoniaco-maguirieu. Mitscherlich y a trouvé 1 atone de sulfate de cobalt, 1 atone de sulfate de potasse et 12 atones d'aux.

Il existe un sulfate de cobalt et d'ammonia que analogue à ce sel.

Hyposulfate de cobalt.

1916. Ou l'obtient cu décomposant l'hyposulfate de haryte par le sulfate de cobalt. L'hyposulfate de cobalt est très-soluble; il cristallise difficilement, et fonrnit par l'évaporation une masse rougeatre. Changé fortement, il se transforme en sulfate neutre; il se dépage

D'après Beeren, l'hyposulfate de cobalt renferme

Sélénite de cobalt.

1917. Le sel neutre est une poudre rose, insolnble. Le biséténite donne, par l'évaporation, un vernis rouge luisant, sans apparence cristalline.

Nitrate de cobalt.

1918. Le nitrate de cobalt est soluble dans l'eau et dans l'alous, il est d'un rouge foncé; par nne douce évaporation, on peut le faire cristalliser. Mais, comme il se décompose aisément par la chaieur, de no doit évêter une évaporation à feu nu, car il se produites perovide de cobalt en croûtes noires. Ce nitrate est soluble dans l'alcool.

Le nitrate de cobait desséché passe an bleu quand on le chanfie nn peu au-dessus de 100°; par le refroidissement, il redevieu rouge. Cette propriété a été observée par Ju. Gay-Lussac. Il se transforme tout entire en oxigène, acide nitreux et peroxide de cobalt, quand on le sonnet à une légère chaleur. Il est formé de

Nitrate de cobalt et d'ammoniaque, Quand on verse de l'ammoniaque en excis dans une dissolution de nitrate de cobalt, il se forme un précipité d'oxide et il reste en dissolution un nitrate donble de cobalt et d'ammoniaque. Il cristallise en cabes de couleur rose. Sa saver ext plyquante et rincesse, Chaffe au rouge, il fore comme le nitrate d'ammoniaque en laissant du peroxide de cobalt. Les slealis sont assa sciton sur oil, mais les unifrares le précipites en noir. Ce sel a été observé par M. Thénard, mais il mériterait us souvel exames.

Phosphate de cobalt.

1919. Le phosphate de cobalt obtenu par donble décomposition au moyen du sulfate de cobalt et du phosphate de soude, est d'un

CORALT

211

bles viclored, qui passo au, rose quand da sée desséché à l'air. Il est neutable, indécomposible par la chalseur soule, décomposible par la charbou, par les nicalis et les hydrouillates sicilis. Os se cert de ce phosphate por la préparation du bles trienard ou preut I partie en volume de phosphate encore hydraté en 8 parties d'ainmane hydrate annit, mis blen la vive; o melle sintement les deux substances; ou les danséhe d'abord à l'étave, puis on chauffe au russe et l'on obliets une content d'un très-bean bles.

Quand le phosphate de cobalt est exempt de fer, que l'almaine est bien pure, et qu'enûn le mélange est exactement fait, la préparation du bies Thénard n'offre ancune dificulté. Pour donner le feu convenable, il suffit de placer le creuset dans un fourneau, de l'entourer de charbon et de laisser, cens c'es consumer entirément.

Quelquefas le bleu Themard prisente ma ton verdittre qui porviente da l'accion de quelque matière charboneuse sur l'ovide de cobalt et L'acide phosphorique, d'où rieulte un pen de phosphure de cobalt. Pour corriger ce d'étaut, on mele la matière a vec quelques centièmes d'oxide rouge de secreta;

Mais quand le phosphate employé renferme du fer, la teinte verdâtre qui en résulte ne peut pas se corriger.

Arseniate de cobalt.

1920, L'arsémiate de potasse, remé dans une dissolution de cobait, en précipite de l'arsémiate de cobait. L'acide arsémipre ne décompose pas les dissolutions de cobait formées au moyen des acides minéraux; mais il précipite quelques dissolutions faites par des acides organiques.

Le petépisé est d'une belle content rous permanente. Chaufé, il pend de l'eux, mais il ne à l'altère pas antremant. A la chalter resuge inograme, a l'entre reuge inograme, continuée, toute l'eux qu'il contient se dégage; il papes an viole t. san éprouver, le mondre indice de fassion. L'eux ne le dissont pay, mais l'acute nitrique, l'acide hydrochlorique le dissolvent avienne. Ces dissolutions ne sont troublées qu'à la lesque par l'hydroghes solfaré. La potasse caustique décompose complétement l'arrentate de colongétement l'arrentate de robust.

L'ara-mate de cobol se rencoutre dans la nature et résulte vraicemblablement toojours de l'oudation de l'ara-maint ne decobolt. Tautot il ext en aiguilles rayonaées de coaleur violette on lie de vin ; tantot il se présente avec ne cooleur rose, fleur de précher ou rouge, mans alors il est plui-vraient vil devient bilasper la calcianation (il a la même composition et les mêmes propriétés que l'arafnate artificie; il renderme. « dyprès Bucholt : C'est un arséniate sesquibasique.

Arsénite de cobalt.

1921. L'arsénite s'obtient comme l'arséniate. Il a de même une couleur rose. Il se décompose par la chalenr et perd une partie de son acide. L'acide bydrochlorique le dissout sans l'altérer: mais l'acide nitrique le transforme en arséniate en passant lui-même à l'état de deutoxide d'azote. La dissolution formée par l'acide hydrochlorique est décomposée sur-le-champ par l'hydrogène sulfuré. La potasse caustique décompose complétement cet arsénite.

L'arsénite de cobalt se rencontre dans la nature et ressemble à l'arséniate; on les distingue en les chauffant dans un tube de verre. L'arséniate ne se décompose pas, tandis que l'arsénite dégage des vapeurs blanches d'acide arsénieux. L'arséniate de cobalt parait être le premier produit de l'oxidation de l'arséniure de cobalt: aussi se rencontre-t-il au centre des masses d'arséniale, dans les parties qui n'ont pas éprouvé l'action de l'air aussi complétement.

L'arsénite de cobalt natif est à l'état d'arsénite sesquibasique. Il en est de même sans donte de l'arsénite artificiel.

Carbonate de cobalt.

1922. Il y a plusieurs carbonates de cobalt. Celui que l'on obticul en précipitant un sel de cobalt par les bicarbonates conserve sa conlenr après sa dessiccation; il se dissout dans les acides et danle carbonate d'ammoniaque. Dans ce dernier cas, il se forme un carbonate double de cobalt et d'ammoniaque.

Les bicarbonates alcalins dissolvent un peu de carbonate bumide.

Carbonate sesquibasique. Quand on traite le sulfate de cobalt par le carbonate de potasse, il se précipite un carbonate sesquibasique d'une belle coulenr rose. Un excès de carbonate de potasse en dissout beanconp, parce que l'acide carbonique, devenu libre par la réaction, fait passer le carbonate de potasse en excès à l'état de bicarbonate, et que celui-ci exerce une action dissolvante assez prononcce sur le carbonate de cobalt. La dissolution offre alors nue teinte violette giroffée. On pent déterminer la précipitation comporte du carbonate de cobalt en portant la liqueur à l'ébullition.

ORALT. 213

ce qui détruit le bicarbonate formé, ou même en l'étendant de beancoup d'eau froide. Voici la composition du carbonate sesquibasique:

Trailement des mines de cobalt.

4923. Les mises de cubalt, que l'on traite sont tonjours à l'était d'arestines ou d'arestine soffere. Elles renferencest ordensirement de fer, de cuirre, de l'antimoine et quelquerôts du bismub. Il y a tonjourn des traces d'enicles, et souveret a nême ne quastité très-autable de ce métal. La sature de ces miserals se repproche etlèment de ceit des minerals de nichel, que les méses procédes par lesques de crite des minerals de nichel, que les méses procédes par lesques de crite d'abont de carbo miseral de crite que de métal, la sur sur surtres. Nous altons tailquer tel les procédes par lesques so sobliet et d'abont de carbo mase de cohait contenant encore un peu de nichel. Nots indiquermos, plus foit une métalor, que premetteut de s'apare ce deroite métal; mais, dans les aris, cette séparation n'est jamais néces-saire.

1024. Ancien procedid to richair la mine de cobalt en poudre Bacoul's pixe dans un matras et un la traite par l'acide atrique houillast, qui couveritt l'assentic en acide arsénique ou en acide arsénieux et qui forme des ultrates aver tous les mitiaus contenundams le minera. En ajoutant du carbonnade de pousse à la dissolution, il se forme de l'arséniate de potasses, qui opère la decomposition des divers mitrate dans l'ordre de la monidare solubilité des arséniates qui pouvent se former. L'arséniate de perouide de fer se précipite le primier acre une couleur binos plamatires.

L'arséniate de cobalt, étant le pius soluble de tous, reste le dernier. I sa couleur rose il est facile de le reconnaître et d'arrêter la précipitation au moment où il commence à se précipiter.

Pour que la séparation soit nette, il faut étendre la dissolution d'une assez grande quantité d'eau, ajouter lentement la solution de poi see, et agiter strement la liqueur à chaque addition.

Quand II ne reste que l'arséniate de cobait dans la liquez, ou y verse un excha de potanse castalique, et on fait bouillir pendant une demibeure, L'acide arsénique «e combine à la potanse, et l'oside de cobait, mell d'un peu d'oside de uiteche, es sépare à l'état d'hydrane, on le jette sur un filtre et on le lave soïgueus-ment à l'em bouillaste.

DOBITIQUE.

Presque toujours la préparation de l'oxide de cabalt a pour objet celle des couleurs bleues qui s'appliqueut sur la porcelaine au

grand feu on à la monthe. Dans ces couleurs, quand il reste de l'acide arsénique, il se produit quelquefois, au moment de la cuissea des pièces, une réduction qui donne maissance à des grains d'arséniure de cobalt, dont l'aspect métallique et la couleur sont faciles à reconnaîter.

a reconstante.

Pour éverte inconvérient, il suffirit de faire bouillir deux op
trais four de la converte de converte deux de parvelles deux de panse.

Luis four, a faire de colair avec de nouvelles douct de panse.

Luis four, a faire de colaire de la production d'un bonn libre, al conséquence, les fabricants de porcelaire sont dans l'assge de séparter l'arrichaite de fer a moyen du carboniste de potacse et d'achèver ensuite la précipitation au moyen de ce même carbonate. Ils
chierment à la fois de l'arrichaite et du carbonate de cobalt. Ilsavant le précipité à grande eux, et lis les calcinent ensuite pour expulser l'eux et l'ardice arrivoirige. Il reset ou michage de précipité
de cobalt, d'ar-éniate de cobalt et d'une quantité d'oxide de nicke
qui sarie avec le nature du minerai.

Eu admettant la nécessité de la présence de l'acide arsénique, il serait mieux toutefois de préparer d'un côté de l'Oxide pre tel l'autre de l'arséniate pur aussi, afin d'en former des mélanges à proportions constantes, car la nature des précipités doit varier chaque fois qu'ou traite de nouveant minerais.

Pour économiser l'acide nitrique nécessaire à l'oxidation des mèturs contenus dans le mineral, on a pouvent recors au grillage. Pour cols, on porphyrise le mineral et on le grille pour chasser une partie du soufre et de l'arsonic qui se transforment en acide suffareux et arsénieux. On chauffe à une température ménagée, en agitant pour menécher l'a tisson int qu'il se dégage des rapens. On peut essuite pouseer la chaleur, parce que la fusion n'est plasà craindre. On projette de tempe en temps, de la poussière de charban qui s'il cenore dégager des vapens a renicales, parce qu'elle raméne à l'état d'oxide a reninque l'acide arrénique qui s'était preduit, Après le grillage, on traite la substance par l'acide intraboutillat, qu'il dissont tons les métuux. La dissolution renierme donc de l'arrenie, du cuivre, du fer et du nicle. O la traite comie donc de l'arrenie, du cuivre, du fer et du nicle. O la traite comie

1925, Procedé de Liebig. On obtient par la méthode que cet habile chimiste a fait comanitre de l'oxide de cobait bien exempt de fer et d'arsenie. Comme le procédé est d'ailleurs très conomiqué, il est probable qu'il sera bientôt substitué aux anciens dans toutes les fabriques.

On pulvérise le minerai de cobalt et on le torréfie avec beaucoup de soin. On en introduit ensuite une partie, par petites portions, dans un creuset, ou dans un vase en fer, dans lequel on a préalaDILT

blement fait, fondre, à une donce chaleur, treis parties de suffare acide de palues. Ce métange et d'aberd assez faitée, maist l'aberd acide de parties. Ce métange et d'aberd assez faitée, maist l'aberd pour la propositée de la consistance ferme. Parreira à ce point, on profite partier le l'aberd à ce que la sausse soit es fusion parfitée et qu'ou un'aperçoire plus de vapeurs blanches. Ou sort cussie la mansé foude a movere d'une cultile en fer; ou rempit de nouveau le creuset de suffate acide de poisse, et l'on continue de cette manière, jusqu'à exqu'e creuses voit ben d'état de servir.

La masse fondue contient du sulfate de cobait, du sulfate de potasse nentre, et enfin de l'arséniate de peroxide de fer et très-pen d'arseniate de cobait.

On redult is masse en poudre, et ou is rish bouillir avec de l'esa dans une chandière en fonte, jusqu'à ce que la podre ne soit plus rade on grome an ioncher. In sépare le petit résidu biance ou bianc junnière par le fittre où la décautation. On ajoute ensuite au limité silir, qui est de couleur rose, une solution de poisses du commerce, et l'es précipite du carbonate de cobait. On larc celluie l'à pluséurs reprises par décantation ou ser un Biere avec de l'esa bouillaux, qui est employée ensuite à dissondre de nouvelles portions de la masse fondue.

tions de la masse tomme. Le liquide libre qui passe le premier est une solution saturée de suifate de poisse; on l'évapore à siccité dans une chaudèrer de fer, de ne réduit de nouvrau en suifate adéen ule triaust fondre avec la moitif de son poids d'acide suffar aque; on peut, de cette mauère, ou jours s'en represtriz, a une petite prete près.

Cette méthode se fonde sur ce que le sulfate de cobait n'est pas décomposé par une chaleur rouge et sur ce que les arséniates de fer et de cobait sont insolubles dans tous les liquides neutres.

L'oxide de cobalt, obtens de cette manière, se costient poist entacle; l'oxide de fer s'y trouv en quautité si petite, que l'inties de aort de galle n'indispen pars a présence; il pourrait consenir tout au plas de l'oxide de cuivre si l'en muerai de cobait en reniermit; mais il test faille de l'eu aéparer par l'héropène sultiers.

Dans la solution de la masse fondue, l'hydrogène sulturé produit quelquefois un précipité jaune brunâtre : on « j'y découvre cependant aucune trace d'arsenic . Le précipité u'est autre chos- que né sulfore d'antimoine, mele ordinairement de sulfure de bismuis.

Il est avantageus d'appliquer let le principe de parlicution incouvert par N. Berbiber, et de mettre en présence de l'acude artice unique qui excès unificant de percutide de fert. Il contient donc d'ajouter à la masse fonden de subtate de fer calciné à artogre et l'alquier en violutioner alors pour réside que de l'ancientate de respond d'artéciate de cobait. De cette monière, on est dispensé de traiser une seconde fois le réside contenant de cobait. Pour parvenir à un résultat parfait, il fant complétement chasser par la chalenr ronge l'excès d'acide du sulfate acide de potasse.

Analyse des produits cobaltiféres.

1926. On se creit pas nille de donner ici les méthodes particas. Hères par lesquelles il est possible de séparer le cobait des corps déjà décrité; on se propose seulement de faire connaitre les misodes applicables à l'analyse de ses mises, et par conséquent celles qui permettent de l'isoler des unétaux avec lesquels il se rencontre le plus commondment.

Le cobalt se dose à l'état d'oxide ou de sulfate. Dans le premier cas, on sépare l'oxide par la potasse et on l'amène à l'état de peroxide par la calcination ou en le chauffant avec un peu d'acide nitrique. Le sulfate chauffé au rouge offre un bon moyen de dosage.

1927. Le fere le cobali sont fisciles à séparer torque le cobali est à l'état de prototide et que le fre et à c'eti de peroxite, et qu'ils sont l'un et l'autre a dissolution dans un acide. Le peroxide de fer état u celle base faible, les acribontes solatine ajoutés goute de fer état une base faible, les acribontes solatine ajoutés goute à goute le précipitent le prenier. Tassort a fait consaire un moyen excellen que M. Berbier a grieraités depuis. Il précipite tout par n carbonate et traite le précipit par l'acide celtique qui dissout les deux oxides on rapproche jusqu'à socié ; l'actètate de fer est sis en tiberté. On reprend le résidu par l'est poul de fer est sis en tiberté. On reprend le résidu par l'est poul fait qui dissout l'acétate de cobait pur. On décon pose essaite celui-di par la possese.

Lorsque les deux substances sont à l'état de sulfate, on séparele fer à l'état de peroxide en calcimant les sulfates à une chaleur modèrne. Celui de fer se converti en colcour, et celui de cobalt résiste. On reprend la masse par l'eau qui ne dissout que le sulfate de cobalt.

1928. Le marganèse et le cobalt sont faciles à réparer, eu mettant à profit la formation du manganésiate de potasse 00 calcine les deux métant à rétaut d'oxideare un peu de potasse ou de nitre, et on lessive le résidu. Il se dissout du manganésiate de potasse et il reste de l'oxide de cobalt. On traite de la même manière cet oxide une seconde fois, et alors il est tout à fait pur.

M. Berbhier a fit, sur ce sujet des remarques qui doivent trouver jei l'eur place, Quand on a une dissolution de ces deux métaux et qu'on précipite les deux oxidees, il souffs de las calciner pour transformer le cobait en peroxide et le marganèse en deutoxide; on represed par l'échée striège qui une dissont que le cobait. Il y a d'garCOBALT. 217

gement d'oxigène, parce qu'il y a eu réduction du peroxide de ce métal en protoxide.

On posi secore trailer les deux métaus à FFELI de carbonales par les chiere. Le cobali ext transformé on chlorres et le manganèse ne peroxité qui est insoluble. Lorsqu'on a fait passer, du chlore en cachs, il e dissout un pou de manganèse, mais il les précipite par Ibballition. On peut encore séparer le cobali et le manganèse par rele gében en fondant les deux solides avec cling ou sit fuit le podés de verre verreux dans un cronect brasqu'i; le cobali se réduit et le manganèse reste dans les corries.

1929. Le cuivre se sépare du cobalt en préclimant le cuivre par une lame de fer ou par l'hydrogène sulfaré. 1930, L'arsenic et le cobalt se séparent facilement et par des pro-

odés inis-rariés. Au moyra de l'acide nitrique ou de l'ean rigale, ou transforme l'arsonie en aelde arienique, et on précipite par un carbonate a leatin tout le cobait à l'état d'arientate quant l'arsenie domine, pais on sépare le rette de l'arsenic de la liqueur au moyen de l'hydrogene sulfarie.

Si le cobalt idomine, on pent ajonter une proportion contue d'accide armésigne. Pont amalyzer l'armésiate de cobalt laimémen, on cidie armésigne. Pont amalyzer l'armésiate de cobalt laimémen, de dissont par l'acide mirrique; on ajonte à la liqueur du mitrate de cobalt se dissont, et il reste de l'armésiate de plomb pour résido. Si l'armésie est combiné arec le cobalt à l'était à d'acide arydeniem.

on le fait bouillir dans l'eau régale ponr le transformer en aeide arsénique, et ensuite on le sépare, comme on vient de le dire.

On emplois sourent le procédé suivant qui est très-ceact. Dans ane dissolution altrique qui constitut de l'arrèsitate de cobsti, on précipite l'arceale par l'hydrogène sulfuré, en le transformant en sulfure. Mais comme on obtient à la fois du sollare d'arceale et un déput de sour ce, il devient accessaire de faire l'avalyse de ce préci préc, eq qui rend l'opération très pésible. On pent aussi trailer l'arcealinare de cobalt an erenset par, le mi-

trate de potasse. Il se forme de l'arsénlate de potasse, et en traitant par l'ean il ue reste que de l'oxide de cobalt.

De tons let moyens de séparation, le meilleur consiste à décomponer l'arcéulare par le chlore gazens et sec Pour cela, on listraduit l'arcéulare dans un tabe, puis on fait arriver lentement du chlore gazens blen sec dans ce table. On clauffe doucement à l'alté d'ûne petite lampe à alcoul. L'excès de chlore entraine les chlorares qui se forment; on adapte an tabe anne allonge et un récipient; Le chlorare d'arcessic, claux plus volatif que le chlorare de cobsul, passe dans le récipient, tandis que celui de cobsit reste dans le tableous e rende en petite quantité dans l'allonge. L'opération et etmine en balayant l'appareil par un conrant d'acide carbonique, comu e dans l'analyse des mines de nickel par le chlore.

1951. Le cobalt et le mickel se rencontrent toujours ensemble; il est très-important de commaître tous les moyens qui permettent de les séparer. Voici quelques résultats obtenus par M. Berthier à ce sujet; ils peuvent s'appliquer dans beaucoup d'occasions.

Quand on fait jusses un contrant de chlore au travers d'ans l'iliqueur tensos en suspension des hydrates de coholit et de niclet. Il se forme du chlorure de nickel et du pervoide de cobalt : le premier reste ce disci, vitton et l'e second se dépose sous forme d'une pouder noire. L'effet produit servit net si fon avait deux atomes de cobalt pour un de ni lè d'ed ans le melange, Quandil i y a crès de cobalt, un forme du pervoité de cebalt très-pur; mais la disolution reaferme du chlorure de cobalt. Quand il y a crès de nickel, il se promiet de chlorure de cobalt. Quand il y a crès de nickel, il se promiet que disvolution de nickel très-pure; mais le dépôt contient du pervoité de cebalt quand de nickel très-pure; mais le dépôt contient du pervoité de nickel.

Le peroxide de alekel peut décomposer les sels neutres de cobalt à l'aide de l'ébullition. Le cobalt se dépose à l'état de peroxide, et le nickel passe à l'état de protoxide et se dissout.

Le peroxide de nicled se dissoui plas facilement que celui de cabili dans l'acide hydrochlorique; d'où il nisti que si l'ou traite un tet mismo par de quantités d'acide gradnes, on peut séparer les deux mésux. Si cette séparation offre quedque difficulté, au moins cel-il niste d'attaine des nautières pures. En effet, par oue quantité d'acide moindre que celle qu'il faudrait pour dissondre le nickel, ou aura du chlorure de niche pur. En nouveu uritainents avec une dose un peu trop forte donnera une dissolution mêlée et du peroxide de cohait pur pour réside.

Quand on a au melange de beancomp de cobatt et d'un peu de cickel, on peut appliquer avec hearcomp d'avantage la méthode de parification découverte par M. Laugier. On dissout ces deux comp anne activate de colon les précipite au moyen d'un carbonates lection. Les carbonates de cobatt et de nickel se précipitent étant bien alarie, on les artonates de cobatt et de nickel se précipitent étant bien alarie, on les artonates de colon de la colon d'acide oratique, de maière, que celui-ci soit ca exica. On oblient ainsi deve ou valutes inselhés sur lesquates on serse de l'ammoniaque, étende d'eux, jusqu'à complète dissolution. On met la liqueur dans une capsale et on l'alamboune a l'evaporation spontance. A mesance que l'ammoniaque se dépage, l'osabate de nickel e depose en poudre reine entraint au peu d'unaisse de nickel e depose en poudre reine; et s'alar bont d'un jour elle n'à pas abandonne d'oxalate de nickel, on peut l'exporer à lee. Elle fouristir a une d'etante les pur.

Quand on a , an contraire , un mélange de beaucoup de nickel et

CERIUM.

219

d'un peu de cobalt, il vaut mieux faire usage de la méthode imacome par Philips. On suppose les dens cores à l'état de sel et en dissolution dans l'eau. On y ajoute de l'ammoniaque en exces suffiante pour redissoudre le précipité formé d'abord. On étend le tout de beaucoup d'eau récemment bourlie et on introduit la liqueur dans un flacon à l'emeri. Un y ajoute de la potasse raustique, t'est un'il se forme un precipité vert-pomme et que la liquenr conserve une tri-te ble le. Par le repos, l'hydrate de nickel se dépose; il reste une liqueur li apide d'un roug pius on moins fonce. Un décante celle-ci, on jette le dépôt sur un filtre et on le lave à l'ean houillante. Tout le pickel se trouve dans le precipité, tout le cobalt

C'est ce procede qui convient le mieux dans les analyses.

Il réussit toujours quand on se met à l'abri du contact de l'air. Dans le cas contraire, il se formerait du peroxide de cobalt insoluble qui accompagnerait l'hydrate de nickel. Pour s'assurer que ce dernier n'en contient pas, il faut le dissoudre dans un acide faible. Le peroxide de cobalt se sépare en poudre noire. Il faut filtrer rapsdement, car elle passerait bientôt à l'état de sel de protoxide, en perdant de l'oxigène.

CHAPITRE VIII.

CERIUM. Composes binaires et salins de ce metal.

1932. Le cérinm a été découvert en 1801, par Hisinger et Berzélins, dans un minerai confondu jusqu'alors avec le wolfram et anquel la présence de ce nouveau métal a fait donner le nom de cerile.

Le cérium est très-difficile à obtenir pur à l'état métallique par les moyens ordinalres; l'oxide est en effet très difficile à rédnire par le charbon Par la cémentation, on obtient un culot d'oxide fondu enveloppé d'une faible croûte de metal ou pintôt de carbure métallique. Pour ramener tout l'oxide à l'état de métal, il fant mèler l'oxide avec le charbon. On obtient alors une substance pulvérulente, noire; quelquefois ou l'obtient en masse agglutinée, composée de particules acienlaires, avant un faible échat métallique blanc grichtre. La substance ainsi obtenue paralt être le carbure de cérium. Dans cet état, il est attaquable par les acides ; l'acide budrochlorique le dissout en dégageaut de l'hydrogène; l'acide nitrique et l'eau régale le dissolvent à frosd.

Cette substance sera plus particulièrement examiuée plus loin comme carbure de cérium.

Vanquetin a essayé d'obtenir le cérium métallique en décomposaut à une très-haute température le tarirate de cérium au mogen du charbon ou de l'hulle. Il a toujours éprouvé une grande perie, qu'il attribue à la volatilité du métal. Il n'à obtenu que de fort perits globules métalliques. La volatilité du cérium ne Sest manifestée ni dans les expérieuces de M. Laugier, ni dans celles de Mosander.

1955. L'action du charbon , celle du potassium et même celle de la pite étant impuissantes pour opérer la réduction neute de l'oxide de cérium. M. Mosander a eu recours au procédé qu'on emploie pour la réduction des métant terreux, et il a réussi à se procurer du cérium très-dirisé, mais encore impur.

On préyare du chorure de cérium dans un tebe de verre, comme la ser dit plus has; quis on mac et un appareil qui fournit du gaz hydrogène sec. Quand le tube est plein de ce gaz, on porte un norcean de potassium immédia tement derrière le chorure, et on le fait fondre, afin que le périole qui le mouille soit emporéé par l'hydrogène. On chauffe le chlorure, d'abord tout près du potassium, jaugiva me falble incandescence, et essuite, avec une seconde lampé à alcoid, on chauffe aussi le potassium, afin de faire passer cetucie en appeur avec le gaz hydrogène sur le chlorure. La décomposition a lieu avec une l'égère ignition et quedquechois avec une décondion faible; la maitre qui reste dans le tube est brune, dure et agglomérie; on la lave rapidement avec de l'alcoid à 8%, pour enterer le chlorure de potassium; on comprime le résidin dans du papler joseph, et on le fait sécher dats le vide.

1935. Le cérium ainsi obtena contient torjours une certaine quantité doxide, et quelqueõis du chlorure basique de ciriam; il se présente sons forne u'une pondre dont la content varie du checati fonci jusqu'abr eonge rose, et qui , sons le frottement, pred un édat gristire. Cette pondre necondui pas i fetericité, geleripant un édat gristire. Cette pondre necondui pas i fetericité, geleripant ann et l'intendescence et l'hydrogène su contact de l'a r. et sa content plait peut à peu. Elle s'enfamme par le grillage longienne anna l'i l'incondescence ; elle détone avec le nitre et avec le chlorate de potasse; elle décompose promptement l'eau, même la 1 température de zéro, et elle produit dans l'ean bouillante une vire efferrésence, due su degagement d'Apringène. Dans les acides, elle déme aussi du gaz hydrogène; elle en dome même avec l'atcoût d'onne aussi du gaz hydrogène; elle en dome même avec l'atcoût d'onne aussi du gaz hydrogène; elle en dome si l'etrie métallique s'enflamme dans la vapour de soufre et dans le chlore gazeux; mais il n'éprouve a cenue action de la vaeuer du chosobore.

CÉRIUM.

221

Si ces propriétés appartiennent réellement au cérium, ce métal derrait au moins être placé dans la seconde section. Mais îl reste encorquelque incertitude à cet égard et rien ne prouve que la matière obtenue fût bien exempte de potassium.

Protoxide de cérium.

1905. A l'état d'hydrate, il est blanc, pulvérulent, insoluble dans l'eau; il est quelquéois géaltineux et translucide. Ces hydrate perd facilement son eau par calcination, mais il en décompose au moins une partie, et forme ainsi du peroxide qui reste uni au protoxide non altéré. L'hydrate bumide, exposé à l'air, s'altère promptement en absorbant de l'acide carbonique et de l'oxigène; il se forme alors du carbonate de protoxide et de l'hydrate de peroxide.

Le protoxide de cérium est formé de

Cet oxide ne peut former de sels neutres. Il ne se combine pas avec les alcalis.

On okient l'hydrate de protoxide de c'riam, en décomposant us sel de prototide par un lacial eu excès. En le calcianat à l'abri du contact de l'air, on n'obtient pas le protoxide pur, mais bien un composé ou un méange de protoxide et de percotide. On ne r'eussit pas mieux quand ou essaye de calciare le carbonate de cérium. En sorte que le protoxide see est encore inconur.

Peroxide de cérium.

1936 Il est rouge briqueté. Il ressemble à un médange d'oxide de fer et d'alumine. Il parait fixe, justisbile et indécomposable par la chateur. Il se combine arec les acides et forue des sels qui ont toujours une réaction acide, quand ils sont solubles. L'acide hydrochlorque le transforme en protochlorure avec dégagement de chlore, Il est facilement ramené à l'état de protocido par le obarben et les corps aides d'oxigiene. Le peroxide de cérium s'obiteut par la calcination du nitrate de peroxide ou par la décomposition du cardonate de protocide par la chaleur et avec le contact de l'air.

Les oxides de cérium présentent un caractère remarquable au chalumean. Ils se dissolvent dans le borax ou le phosphate de sonde ammoniacal. Chauffés à la flamme intérieure, ceux-ci donnent un verre incolore; et à la flamme extérieure, ils donnent un verre ronge qui destient jaune faure par le refroidissement.

Le peroxide de cérium peut former un hydrate jaune clair, qui passe au jaune foncé par la dessiccation et qui se décompose aisément au feu. On l'obtient en trattant un sel soluble de peroxide au moyen d'un excès de potasse ou de soude.

Le peroxide de cérium contient

F							
	9	at.	cérium.			1149,4	79.3
						300,0	20,7
						11101	400.0

La potasse et la soude, non plus que l'ammoniaque, ne dissolvent pas le peroxide de cérium, mais les carbonates alcalins en prennent une petite quantité et se colorent en jaune.

Oxide salin de cérium.

1957. C'est la poudre jame qui se forme, quand on chauffe Foalate de cérium à une très haute température en vase clos. L'hydrate et le carbonate de protoxide fournissent le même produit par la distillation; enfin le peroxide passe au même état, quand on le chauffe dans un courant d'hydrogène.

Cet oxide n'a pos été analysé. Il se dissont dans l'acide hydrochlorique avec dégagement de chlore.

Chlorure de cérium.

1938. Pour préparer le chlorure de c'rium, on introduit dans un tube de verre une masse de sulfure sur laquelle on fait arrive un courant de chlore sec. On chauffe à la lampe, et la décomposition a prompiement lieu. Le chlorure de soufre qui se forme set entraîné en vapeur par le chlore. Le chlorure de cérium qui reste dans le tabe est sous forme d'une masse blanche, poreuse et agglémérée. Il est fusible à la chaleur rouge, comme le chlorure de manganèse.

Lorsqu'on dissout le chlorure de cérium dans l'eau, et qu'on évapore la solution jusqu'à sec à une douce chaleur, le résidn retient une certaine quantité d'ean en combinaison; si l'on chauffe assez fortement pour en dégager cette eau, le chlorure est eu partie décomposé, et se transforme en oxichlorure insoluble. Il se dégage de l'adde bu'ochlorieme.

Le chlorure de cérium doit contenir

2	at.	chlore,				442,6	45,4
1	at.	cérium.	-			574,7	56,6

On se procure ordinairement le chlorure de cérium, en traitant

la persotie par l'acide hydrochlorique. Il y a dégagement de chlore et formation de protochlorur», Quand la l'iqueur a longtemps bouilli, elle est peu colorée. Par l'éraporation, elle fournit une liquene sirquesse qui cristallise confusément dans la piupart des cas, mais qui fournit quelquefois des prismes à quatre pans. C'est le chlorure hydraté.

Celui-ci est déliquescent. Il se dissout dans son propre poids d'eau à la température ordinaire; la dissolution est rosée. Il so dissout daus trois ou quatre parties d'alcool. Celui-ci n'offre en prihant aucune teinte particulière, à moins qu'on n'agite vivenenn, car alors la flamme présente çà et là des points rouges ou pourprés.

*On ne connaît pas de chlorure de cérium correspondant au peroxide.

Bromure de cérium.

1959. L'oxide de cérium se dissout dans l'acide hydrobromique, et forme un liquide incolore qui, évaporé à sicetif, alisse déspage de l'acide hydrobromique, se ramoliti ensuite en consistance visqueuse et se dessehe de nouveau. Sommis alors à la chaleur rouge, pendant une demi-heure environ, il se dégage un peu de brome et il reste un oxibromure insoluble dans l'eav.

Le bromure de cérium est incristallisable et très-déliquescent.

Fluorure de cérium.

1940. On trouve dans la nature du perfluorure de cérium par. On y rencontre un composé de trois atomes de peroxidede cérium et de deux atomes de perfluorure de cérium. On connaît un composénaturel de fluorure de cérium et de fluorure d'yttrium. End désigne sous le nom d'yttrocérité uu fluorure triple de cérium, de calcium et d'yttrium.

Fluorure de cérium. Il se rencontre à Finbo avec l'orthite. Il se présente en prismes hexaèdres réguliers. C'est le fluorure correspondant au peroxide.

Yttro-cérite. L'yttro-cérite se trouve en Suède, à Finbo. Voici sa composition :

L'yttro-cérite est attaqué par les acides sulfurique et hydrochlorique; pour l'analyser, on le traite par l'acide sulfurique et on dose l'acide hydrofinorique par différence; on rapproche la liqueur, et le sulfate de chanx se dépose. L'yttria et le cérium se séparent ensuite par le procédé indiqué plus loin.

L'yttro-érite contient sans doute du fluorure de calcium mélangé. Ce minéral n'est pas cristallisé. On le reneoutre en masse opaques dont la couleur varie dn gris au violet. Sa cassure et melleuse et sa densité de 5,447. Il blanchit au chalumeau, mais ne fond pas.

Oxifluorure de cérium. C'est encore à Finho que l'on a trouré cette espèce. Le peroxide et le perfluorure y sont combinés dans le rapport de trois atomes à deux atomes.

Sulfure de cérium.

1931. Il existe un sulfure de cérium que l'on obtient en faisant passer du sulfure de carbona et de l'Oxide chauff as rouge, do pent encore l'optenir en chauffant l'oxide avec un mélange de sonfree ète carbonate de soude. On prend deux parties d'oxide, deux de carbonate de soude, une et denie de soufre, et on place le tout das un creuset hrasqué. On lave la masse, et on a le sulfure de cérium pur. Ce sulfure est rouge-cinaîte, quand il est préparé au moyen de sulfure de carbone. Lorsqu'on l'obtient par le foie de soufre, il se précence en petites cristaux on céruilles transparentes, d'un vertjamaître, assez semblables à l'or musif. Sa composition est néanmoins toujours la mémbre.

Avant la chaleur ronge, il s'enflamme et d'égage du gaz sulfureux en passant l'état de sous-sul'ate. Il est attaqué par l'acide nitrique; il se dépose du soufre. Il est attaqué par l'acide hydrochlorique à froid, et en général par tous les acides uno oxigénants, même les plus faibles; il se d'égage de l'hydrogène soufluré.

Le sulfure de cérium n'est décomposé ni par le potassium, ni par l'iode, ni par le phosphore, mais le chlore l'attaque facilement. La potasse l'attaque et laisse un oxisulfure en poudre verte. Le sulfure de cérium doit contenir

L'hydrogène sulfuré est sans action sur les dissolutions de céritume. Les sulfures solubles les décomposent et forment avec le chlorure un précipité blanc qui est du sulfure hydraté. Les mênes réactifs donnent un précipité vert foncé dans les dissolutions de peroxide. Cest sans doute un sesquisulfure hydraté.

Séléniure de cérium.

1913. On obtient le séléniare de cérium en faisant passer un courant de gaz bylrogènes ur du séléniate de protoxide, chauff à ar rouge dans un tube de porcelaine. Il est pulvérulent, d'un rouge brun, d'une odeur désagréable. Par le grillage, il laisse dépager de Paicide séléniers, et se transforme en sélénite basique, blanc et pulvérulent. L'eau ne l'altère pas, mais tous les acides le dissolvent facilement, avec dépagement d'bydrogène séléniel.

Phosphure de cérium.

1945. Quand on chauffe au blanc du peroxide do cirium dans un tube de porcelaine, et qu'on fait passer à travers un courant de gaz bydrogène phosphoré, on obtient une pondre grisàtre, qui se compose de phosphure et de phosphate de cérium; lea acides forts en séparent le phosphate sens attaque le phosphure. Celni-ci est sous forme d'une poudre noire, qui, par le grillage, passe peu à pen au blanc, en se changeant en phosphate.

On ne peut pas se procurer le phosphure de cérium ni en traitant l'oxide de cérium par le phosphore, ni en chauffant le phosphate de cérium dans un creuset brasqué; ce qui tend encore à rapprocher le cérium des métaux terreux.

Carbure de cérium.

1944. L'oxalate de cérlum, chandif en vase clos, à nue chaleur modérés, se change en un mélange putévrient le peroxide et de carbure de cérlum ; en traitant ce mélange par l'eside bydrochlorique, le peroxide es dissont avec dégagement de chiore, et l'reste de carbure de cérlum par. Ce carbure est d'un bran noir, pessat, et inattaquable par les acides. Chaufé à l'air, il Patle promptement; et se transforme en peroxide sans augmenter ni diminuer de polds. Utosalate, chaufé très-fortement en sac clos, donne une poudre d'un janne de soufre, qui paratt être un composé de protoxide et de denocside.

M. Laugier a obtenu de même un carbure de cérinm, en chauffant dans une cornue l'oxide mis en pâte avec de l'huile. Ce carbure était noir, brillant dans beaucoup de points, et pesait antant que l'oxide employé.

C'est donc un quadricarhure de cérium de même que le précédent. Celui que M. Laugier a obtenu possède la propriété de s'enfammer spontanément au contact de l'air, comme un pyrophore. Il se transforme en gaz carbonique et en oxide rouge de cérium.

TONE III. INOR.

10

SELS DE CÉRIUM.

1945. Il y a des sels de protoxide et de deutoxide de cérium.

Les sels de protoxide sont incolores; leur saveur est franchestas, crée ; ils sont toujours acides aux papiers riaccifs. La plapata sont sont sont de la compara de la constitue d'année de la colore del colore de la colore del la colore

Les carbonates alcalins en précipitent un carbonate micacé. Les dissolutions de cérinm précipitent encore par le sulfate, le tartrate et l'oxalate de potasse. Il se forme avec le sulfate de potasse un sulfate double qui est blanc.

Les sels de dentoxide de cérinm ne diffèrent des précédents que par la conleur, qui est ordinairement ronge jaunâtre. Concentrés, ils sont précipités par le sulfate de potasse. Il se produit un sulfate double qui est jaune.

En général, les sels de protoxide de cérinm présentent de l'analogie avec les sels de protoxide de manganèse ou de fer. Les sels de peroxide ont aussi de l'analogie avec cenx de peroxide de fer ou de tritoxide de manganèse.

Ancnn métal ne précipite le cérinm de ses dissolutions. Le zinc, le fer sont sans action. Quand on décompose ces sels par la pile, l'acide et la base se séparent, mais le métal n'est pas réduit.

Sulfate de protoxide de cérium.

4946. Il est soluble; il fant une chaleur assez forte pour le décomposer. Par l'évaporation, il fournit des cristanx blancs qui se redissolvent aisément dans l'eun assa la colorer, on qui du moins ne lui communiquent qu'une faible teinte rose. Cette dissolution possède nue saveur sucrée.

Ce sulfate s'obtient en dissolvant le carbonate de cérium dans l'acide sulfurique affaibli. Il est formé de

1	at.	prote	xide. sulfur	iqu	e.		:	674,7 501,1	57,58 42,62
								1175,8	100,00

Les alcalis ne lui font éprouver qu'une décomposition incomplète. Il se forme des sulfates doubles, parmi lesquels il faut remarquer celui de potasse. CÉRIUM.

227

Le suffate don ble de cérium et de potasse est insolnable dans l'eau sauturée de suffacte de potasse, mais il est soluble dans l'eau hoillante. Il est blanc, fusible et faelle à décomposer par le charbon, qu'il e convertit en suffure de cérium et en suffure de potassium. Paçade nitrique le coavertit en bisuifate de potasse et en nitrate de cérium. Pour en séparer l'oxide de cérium, il est nécessire de le fondez avec trois fois son poldé de carbonats de potasse, il en régulte du suifate de potasse et de l'oxide de cérium que l'on sépare par l'eau.

Sulfate de peroxide de cérium.

1947. Ce sel u'est pas stable. En dissolution, il présente une couleur orange. Cristallisé, il est en prismes couleur d'or. Ces cristaux se transforment peu à peu en un mélange de sulfate acide de prooxide et de sous-sulfate de peroxide.

L'acide suffurique "unit aisément au peroxide de cérium. Une partie d'acide, nue d'oxide, et quarte d'eau, éna tiègèrement chanéfées, on obtient une poudre cristalline brillante qui paraît être un sous-suffate. En ajoutant de l'acide et chanfant longtemps, tout se dissont. Il en récule une liqueme romagée qu'i fournit par l'évaporation des cristaux orangés et des cristaux junnes. Il paraît que par l'Ebullition, le suffate de porisoide est ramené à l'état de sulfate de protoxide, au moins en partie. Par une éraporation brusque, on n'obtient qu'in suffate es pourée jaune.

Le solfate de percotide de cérism a une aveur acide et sucrée. Les alcalis agistent sur ce sel comme sur le solfate de prototide et a'opèrent qu'une décomposition incomplète. Il se forme des sels doubles avec les suffates a claims produits. Ce suffate pent se combiner avec le suffate de potasse, et forme un sel presque insoluble dans l'eun froide, emis solibble dans l'eun froide, emis solibble dans l'eun froide, emis solibble dans l'eun froide et suffate de potasse ne le dissout pas. Ce sel double est de coalieur orange.

Les sulfates doubles de cérium et de potasse servent à caractériser ce métal, et le distinguent en particulier de l'yttrium avec lequel il a tant de caractères communs.

Sélénite de deutoxide de cérium.

1948. Le sel neutre et le bisélénite ressemblent exactement à ceux d'oxide d'urane.

Sélénite de protoxide de cérium.

C'est une poudre blanche, insoluble, mais qui se dissout dans

l'acide sélénique et forme un bisélénite soluble. C'est là une des propriétés, peu nombrenses, par lesquelles le protoxide de vérinm diffère de l'yttria.

Nitrate de protoxide de cérium.

1949. Il est très-soluble même dans l'alcool; il est transformé par la chaleur en peroxide et en acide nitreux. Quand on le chanfle, il se fond d'abord et se boursoufle ensuite, à cause du dégagement de l'acide nitreux.

On obtient ce sel en dissolvant le carbonate dans l'acide nitrique. Il ne cristallise pas facilement. Sa saveur est piquante d'abord et ensuite très-sucrée. Ses dissolutions sont incolores.

Nitrate de peroxide de cérium.

Le peroxide de cérium se dissout difficilement dans l'action litte que à froid. Aisà à l'aide de la chaleur on obtient une liquenci jandare qui ne cristallite pas, quand elle est bien saturée. Avec an excès d'adée, on obtient par l'évaporation des cristallites pas des sievaits et déliquescents. Par la dessiceation, its protects une centre de l'est jaux. Leur dissolution se décompase, avec que leur jauxe. Leur dissolution se décompase, avec de leur jaux et de l'est dessideration de l'est pas de l'est de l'est de l'est pas de l'est pas de l'est de l'est pas de

Ce nitrate est soluble dans l'alcool. Il se décompose aisément au feu.

Phosphate de cérium.

1930. L'acide phosphorique et les phosphates solubles forment un précipité hianc dans les dissolutions de chlorure de cérium; c'est le phosphate de protoxide. Les acides nitrique et hydrochlorique le dissolvent, mais l'acide phosphorique ne le dissout pas.

Arséniate de cérium.

1981. L'arséniate neutre de cérium est insoluble dans l'eau, mais il estissout aisément dans les acides et même dans l'acide arsénique. Cet acide ne précipite pas les dissolutions de chlorure de cérium. On est donc obligé d'avoir recoursaux doubles décompositions.

Tuni. On est nonc obligé d'avoir recours aux doubles décompositions. L'arséniate acide de cérium ue cristallise pas, mais se prend en masse gélatineuse, incolore.

Carbonate de protoxide.

1983. Le carbonate de protoxide est en écaliles nacrées blanches ; He sédéompos par la chaleur e la par l'action des addes, on l'obtient en décomposant un sel de protoxide par un carbonate alealin , one fisiant passer de l'actde carbonique dans de l'ent nenant de l'hydrate de protoxide en suspension. Le premier procédé est bien préférable. Comme la réaction est accompagnée d'en dégagemen notable d'acide carbonique, il est évident que ce carbonate est plus ou moirs basique un moirs basique.

Par la calcination , il laisse un oxide salin et dégage un mélange d'oxide de carbone et d'acide carbonique.

Silicates de cérium.

1935. La nature présente diverses variétés de ces silicates, savoir le silicate simple, le silicate ferrugineux et divers silicates contenant de l'yttria.

Cérite. C'ext le moins rare des minerais de cérium. Il était conlondu autrefois avec les minerais de tangstène; son analyse condulsit à la découverte du cérium. Le cérite se trouve à Ryddarbyttan. Sa couleur varie du ronge au brun. C'est un minéral amorphe, opaque, dont la densité est de 4,60. Voici sa composition:

> Protoxide de cérium. 68,6 Peroxide de fer. 2,0 Chaux. 4,2 Eau. 9,7 Silice. 18,0

Le cérite renferme des traces d'yttria et de manganèse.

Ce minéral est essentiellement composé de silicate de protoxide de cérium hydraté, qui renferme

C'est toujours du cérite que l'on retire les combinaisons du cérium. Ce minéral est facilement attaqué por les acides forts, comme l'acide nitrique et l'eau régale. Ces acides dissolvent le protoxide de cérium.

Allanite. C'est un minéral noir brun, amorphe, mat, facile à pulvérisor et d'une densité de 5,5 à 4,0. Au chalumeau, il se boursoulle et fond imparfaitement en une scorie noire. L'allanite est attaquable par les acides , ce n'est pent-être qu'un mélange d'amphibole et de cérite. Voici sa composition :

Protoxi						9,2
Peroxid						4.1
Chaux.						25,4
Silice.		-				31.5
Eau						26,4
					-	96.6

Gadolinite. C'est un minéral noir, fragile, à cassure conchoïde, d'une densité égale à 4,05. Il est opaque et assez dur pour rayer le quartz.

Le gadolinite est attaqué par les acides forts. Au chalumeau, il ue se fond pas sans additiou, mais quand on le rend incandescent, sa couleur noire passe au gris.

Voici la composition des gadolinites d'Ytterby d'après M. Berzélius,

Protoxid	e de	cé	ria	m.			16.69
Yttria						i	45.00
Oxide de	e fer	٠.					10,26
Silice							25,80
Perte pa	r cal	ci	nati	on.			0,60
						-	20 -

C'est uu composé de quatre atomes de silicate neutre d'yttria, d'un atome de silicate de protoxide de fer basique et d'uu atome de silicate de protoxide de cérium bibasique.

Les gadolinites sont toujours noirs, brillauts et attaquables par les acides. Mais dans ceux qui se rencontrent à Kararfvet, on trouve des silicates de chaux, de manganèse et de glucine, outre ceux d'yttria, de fer et de cérium.

Orthite. C'est un minéral qui se trouve à Finho. Il ressemble beaucoup au gadolinite, mais il est fusible au chalumeau. Il coutient :

Silice.										32,0	
Alumin	æ.						-			14.8	
Chaux.										7.8	
Yttria.							1	1		5.4	
Protox	ide	de	ma	nga	nès	e.		-		5,4	
Protox	ide	de	fer.				Ċ			12,4	
Protox	ide	de	céri	um			-		÷	19.5	
Eau						•		•		8.4	
				-		•	٠		-	0,0	_
										98 7	

Pyrorthile. M. Berzélius a donné ce nom à une variété d'orthite qui se trouve à Kararfret. Elle contient 25 pour cent de charbon et prend feu au chalumeau.

Traitement des minerais de cérium.

1933. On a toujours en vue dans ce traitement la préparation du peroxide on un carbonate de protoxide. An moyen de ces deux corps on peut se procurer le sulfune; a rec celui-ci on prépare le chlorure, et enfair ce dernier fournit le cérium métaltique. D'ailleure peroxide et le carbonate de protoxide étant donnés, on peut se procuret tons les sels de cérium.

Le cérite étant le minerai le plus commun parmi ceux qui renferment le cérium, c'est toujours de la qu'on l'extrait. Voici la méthode la plus simple.

M. Langier réduit le oérite en poudre et le traîte par l'acide nitrique se colore en rose, l'eau régale, à la chaleur de l'ébuilliton. L'acide nitrique se colore en rose, l'eau régale prend une teinte jaune. On rétière le traitement tant que ces acides continuent à se colorer, Le réside ses formé de silies presque pure. La liqueur évaporé à sec bisse me masse rougeâtre qui se dissont dans l'exaction de quelques traces de silice. Cette solution aqueuse, mêlée d'un excà d'ammoniaque, fournit un précipité rouge de brique contenant beaucoup d'oxide de cérium en un peu d'oxide de lerique contenant beaucoup d'oxide de cérium en un peu d'oxide de cérium nisoluble en poudre balar cosé, et de l'oxalate de cérium insoluble en poudre balar cosé, et de l'oxalate de cérium simplication d'acide oxalique. Il se forme de l'oxalate de cérium soluble en poudre balar cosé, et de l'oxalate de cérium soluble en poudre balar cosé, et de l'oxalate de cérium soluble en pourtie de cérium soluble en pour les cériums solubles de cérium soluble en pour les de crieum soluble en pour les cériums solubles en pour les crieurs solubles en certime so

Analuse des matières cérifères.

1933. Le cérium se sépare en général assez facilement des autres oxides métalliques. On le dose à l'état de peroxide. Voici, comme exemple, l'analyse du cérite.

Ce minéral se trouve en masse, mêté de galène, de cuivre pyriteux, de pyriue de fres et de carbonates de chaux et de magnésie. Comme il n'est pas attaquable par l'acide actique, en le traitant par cet acide, on dissout la chaux et la magnésie; il ne reste alors que le cérite et les autres minerals métalliques. On attaque le résidu par l'eau regale, et on fitt boullif; taut qu'il se dissout quelque chose, on décante la dissolution acide, on évapore, et on reprend lo résidu par l'eau. Il reste de la silice en gelée. Elle peut contenir du chlorure de plomb, que l'on sépare en la traitant par l'acide hydrochique bouillant qui dissout le chlorure de plomb. La première liqueur acide renferme le cuivre, le fer, le cérime et l'acide sultarque, on précipite cet acide par un set de baryte; on précipite ensuite les trois oxides, et on en sépare celui de cuivre par l'ammoniaque. On redissont alors les oxides de fer et de cérium; le carbonate d'ammoniaque, versé gontte à goutte, précipite d'abord le peroxide de fer et ensuite le carbonate de cérium.

En général la séparation du cérinm dans une analyse oblige rarement à chercher des méthodes particulières. Ce n'est qu'autant que l'70 a marit à la fois du cérium et de l'9ttria qu'il fandrait avoir recours à un moyen spécial. Comme ces deux corps se rencoutrent souvent ensemble, il fant toujours les essayer l'nn et l'autre sousce point de vue.

Les deux oxides étant dissons dans l'ean régale, on rapproche la dissolution pour chasser l'excès d'acide, et on redissout le résidu dans 100 à 150 fois son poids d'ean; on ajonte à la dissolution un morceau de sulfate de potasse neutre suffisant pour la saturer, et on le maintient à la surface du liquide pour qu'il se dissolve nius aisément. On abandonne la liqueur à elle-même et il s'y forme un précinité de sulfate double de peroxide de cérium et de potasse, On lave ce précipité avec une dissolution saturée de sulfate de potasse. On ne pent le doser dans cet état; on le fond avec trois fois son poids de carbonate de potasse, on lessive le résidn, et l'on obtient du peroxide de cérium pur. Quant à l'yttria, elle est restée dans la liqueur avec le sulfate de potasse et un peu de cérium. On précipite l'attria et on la calcine. La conlenr reste blanche si elle ne renferme pas d'oxide de cérium. Si elle est janne, on doit trajter l'yttria par le carbonate d'ammoniaque, qui ne dissont que celle-ci.

Le fer se sépare du cérium assez facilement torsqu'il est au maximum d'oxidation; il se précipite par un carbonate alcalin avant le cérium. On peut aussi précipite rels édex oxidées et les dissondré dans l'acide acétique. On évapore la dissolution à sec et on la traite ensulle par l'eux; l'acétate de cérium se dissout sent, cleui de fer ayant été décomposé par l'évaporation. On peut encore, après avoir précipite les deux oxides par l'armoniaque, traitier la masse par l'acide oxalique, qui me dissout que le fer. Enfin, la séparation peut s'opérer par la oris séche, en fondant les deux ciriées au creuse brasqué avec un silicate; le fer donne un cnlot de fonte, et le cérium passe dans la socrie.

Le cérium et le manganèse peuvent se séparer au moyen du sulfate de potasse, comme dans le cas de l'Yttria. Misi le meilleur moyen consiste à traiter la masse au rouge par la potasse ou le nitre. Il se forme du manganésiate de potasse que l'on enlève par l'ean. Il reste du peroxide de c'érium. Ce procéde est rès-bon quade Il y è peu de manganèse. Quand il y en a beaucoup, on a recours au chlore qui transforme le cértium en chlorure soluble et le marganèse en peroxide insoluble. On délaye les oxides bydratés dans l'eau et on y fait passer un courant de chlore, jusqu'a ce qu'il y en ait un excès sensible dans la liqueur.

CHAPITRE IX.

TUNGSTÈNE, Composés bina res et salins de ce mêtal.

1908. L'acide tungstique fut découvert par Scheele, en 1780, dans le mifnéral appelé depuis scheelis calcairer, qui n'est autre chose que du tungstate de chaux. Peu de temps après, MM. d'Elhuyart démontrérent la présence de l'acide tungstique dans le wolfram, où il est uni aux oxides de fer et de maganèse. Ils pardirent en outre à reitre de l'acide tungstique un métal nouveau qui recui le nom de tungstène. Il a la plas grande analogie avec le molybhène.

Il est gris, spongieux on grenu; sans éclat quand il n'a pas été brunt, il devieut brillant par le frottement. Il est presque infusible. Sa densité, qui est égole à 17,6, en fait un métal fort rewarquable en ce qu'elle le rapproche des métaux nobles, comme l'or et le platine. Il est plas dur que le motjydème.

Il passe facilement à l'état d'oxide par le grillage, et ensuite à l'état d'acid. Il ne décompose par l'eau, et ce liquide ne l'al-tère que par l'oxigène qu'il dissout. L'acide sulfurique et l'acide hydrochlorique concentrés ne l'attaquent pas. L'acide intirque et l'eau rigale le transforment en actie tungsitque. Les alcalis, sous l'influence de l'air et d'une chalter rouge, le font passer à l'état d'acide et donnent des tungstates. Le nitrate de potasse produit le même effer.

Le soufre ne se combine pas directement avec lui. Il s'allie avec tous les métaux, les dureit, et se comporte comme le molybdène avec eux, Il n'altère pas beaucoup la couleur des métaux. Il peut donner des alliages ductiles avec le fer, le cuivre, l'étain,

Le tongstène s'oblient facilement au creuset brasqué au moyen de l'acide tongstique. Mais autant la réduction est facile, anuntil it est peu aisté de fondre le métail réduti. On n'a dans la plupart des cas qu'une masse spongiense très-dure, très-aligre et à peine attaquable par les melliteures limes. La présence d'un acràonate alcalini rend la réduction plus aisée. Aussi, quand on chauffe au chalomean sur le charbon on mélange d'acide tungstique et de carbonate de ch

soude, peut-on se procurer facilement le tungstène à l'état d'anne poudre gris d'acier.

On se procure du tungstène plus par en réduisant l'acide tungstique par l'hydrogène sec. Il fant chauffer fortement. Le métal est en noudre d'un gris foncé. Quand on substitue le tungstate acide de potasse à l'acide tungstique, le métal qui provient de l'excès d'acide décomposé par l'hydrogène prend un éclat métallique plus décidé. la présence du tungstate de potasse qui fait fonction de flux ayant favorisé sa cohésion.

Une dissolution de tangstate d'ammoniaque mise en contact avec du zinc donne du tangstène métallique en pondre brune.

Protoxide de tungstène.

1957. Cet oxide, peu connu, a été examiné par Berzélius, Il est brun peu foncé. On l'obtient aussi en paillettes métalliques brunes ou rongeatres. Chauffé au contact de l'air, il brûle comme de l'amadou, et se transforme en acide tungstique. Préparé par la voie humide, cet oxide est rouge de cuivre, il donne, avec la sonde, une combinaison d'une très belle couleur d'or. Il contient

Quand on chauffe un mélange de tungstate de potasse et d'hydrochlorate d'ammoniaque, l'acide tungstique est réduit par l'hydrogène de l'ammoniaque en oxide, qui se sépare quand on dissout la masse dans l'eau. Wöhler applique cette propriété à la préparation de l'oxide de tungstène de la manière suivante : On fond un mélange d'une partie de wolfram pulvérisé et de deux de carbonate de potasse; on dissout le résidu dans l'eau, on y ajoute une partie et demie d'hydrochlorate d'ammoniaque; alors on évapore à siccité, et on fait rougir la masse dans un creuset de Hesse, jusqu'à ce que le sel ammoniac soit entièrement décomposé ou évaporé. En dissolvant la masse fondue dans l'eau chaude, il se sépare une pondre noire pesante, qui est l'oxide de tungstène. On le fait houillir avec une faible solution de potasse pure, pour enlever une petite portion de tungstate de potasse acide, peu soluble, et enfin on le lave à l'eau pure. Quand on veut avoir de l'acide tungstique, on n'a qu'à chausser cet oxide dans un creuset ouvert; il prend seu et brûle vivement en se changeant en une poudre jaune.

On obtient aus i l'oxide de tungstène en faisant passer de l'hydrogène sur l'acide tungstique, et arrétant l'opération au rouge. L'acide devient bleu d'abord et il se forme du tungstate de tungstène. Il passe ensitte à l'état d'avide brun foncé; enîn le métal Ini-nebne devient. Ifbre. Cette opération est dons difficile à régier. En chanffant longtemps l'acide tungstique dans un creuset, il est encore ramené à l'état d'avide de tungstique. La réduction se fait sans doute par l'hydrogène carboné. Il faut que l'acide soit très-pan, o'h o'belient assis eu traitant l'acide tungstique par cémentation. Enfo lorsyivos met l'acide tungstique dans de l'eux chargée d'acide hydrochoirque, et qu'on ajonte du rine, l'oxide de tung tène se précipite en paillettes brillates de couleur rouge cartre.

L'oxide ainsi obtenn ne se conserve que sons l'ean; par le contact de l'air atmosphérique, il devient à l'instant bleu et se change bientôt complétement en acide tangstique.

L'oxide de tungethen pent donc se présenter sous deux formes parfaitement distinctes. En décomposant l'acide tungstique crisaditin par l'hydrogène à chand, ou bien en décomposant ce même adde par l'hydrogène nissant, on l'obtient en palliettes d'une belie
content criveraue. En traitaint nu tungstite alcalin par le sel ammoninc à chand, il se présente au contraire en pondre noire qui
pred sous le brusissoir un céclat metallique avec la couleur grise de
l'aciden. Ces phénomènes singuliers sont attribués, par M. Wohler,
à me différence dans l'état d'agrégation qui parait en effet leur
senle cause; l'oxide cristallin ayant toujours la couleur crisreue
et l'oxide puiré-veluet offrant toujours la tellet de l'acier.

1938. Composé d'oxide de tungstène et de soude. Quand on fait fondre et rougir dans une boule de verre le tungstate de soude nentre dans le gaz hydrogène, on n'observe aucune action. Mais quand on fait la même expérience avec le tungstate acide de soude, la surface de la matière commence bientôt à acquérir la conlenr et Péclat métallique du cuivre. Cet effet se propage, peu à peu, dans la masse entière. Par le refroidissement , la couleur passe au jaune d'or. Le produit étant traité par l'eau, celle-ci dissout du tungstate de soude neutre, et il reste une poudre cristalline pesante, de la conleur et presque de l'éclat métallique de l'or. En faisant bouillir la masse avec de l'eau, on ne parvient pas à en séparer tout le tungstate de sonde. On fait donc digérer la poudre restante dans de l'acide hydrochlorique concentré pour décomposer le tungstate adhérent. On fait ensuite bouillir le résidu avec une solution de potasse pure pour enlever l'acide tungstique, et enfin on le lave avec de l'eau. Pour obtenir la combinaison pure, il est nécessaire d'observer tontes ces précautions.

Ce composé est jaune, d'aspect métallique, cristallisé en cubes d'autant plus grands, que l'opération a marché plus leatement. Dans la masse saline réduite, on trouve souvent des cavités dont les parois sont formées par une sgrégation de petits cubes très-brillants. Cette combinaison est d'an brillant et d'une leauté que possèdent peu de préparations chiniques. Suspendue en poudre fine daus de l'eau et regardée par trausmission au solcil, elle est trausparateu comme l'or et d'une couleur verte. Elle u'est décompo-ée paraueun adde, pas même par l'eau régale. Il u's que l'acidé hydrofluorique conceutré qui la décompose et la dissolve. Les solutions des aleslis purs n'ont aucune action sur relle. Chauffée au contact de l'air atmosphérique, elle change de couleur, se ramollit, se fond etse transforme en partie en unugstate de soude. Mis on ne parrietapse à convertir la masse entière en tungstate de soude, Mis on ne parrietapse à convertir la masse entière en tungstate de soude, Mis one de combestine dus les acts dische quoique l'action soit accompagnée de combestine.

Le chlore sec et pur couvertit ce composé en chlorure de tungstène, chlorure de sodium, acide tungstique et oxide de tungstène. Le soufre agit de la même manière.

Cette combinaison est composée de

Acide tungstique.

1989. Il correspond par sa composition à l'acide molybdique. Pur, il est ajune-serio, assa saven; insolble; à l'état d'Apdrae, il reste es suspension et traverse les filtres, surtout quand on le précipite du tungstate d'ammonique. Cet acide est infusible, inmitérable à l'aire, saus action sur les conleurs bleues végétales; sa densité est de 6,16. La chaleur et la lumière parsissent le rameuer à l'état de tungstate de protoxide verdâtre ou bleuûre. Il est possible que cette alteratos soit due aux matiferes étrangères que sa préparation y a laissées, à un peu de poussière, par exemple. Il se combine arec les acides puissants et forme ainsi des composés lusofubles d'un jaune pâle; il se combine avec les acides que se l'ammonique, lorsqu'il n'a pas été calciué.

Il donne an chalumena, avec le borax, un verre jaune on rosgedtre suivant les proportions. Avec le phosphate, il se conduit de même à la flamme extérieure; mais en declan de la flamme, il produit une belle contient Piene, cesouler l'heur, codicide de balt, quand l'acide est pur; le fer, le mangalèse aibrent cette content de l'est matuquable pur les acides; à l'état unissant, il est dissons par l'acide hydrochberique, mais il est chassé par l'each extent des l'est chasse par

Calciné, il ne se dissout pas dans les alcalis. Sa combinaison avec les bases ne s'opère alors qu'à la cbaleur rouge. Il est formé de

1960. On peut se procurer cet oxide par divers procédés. Le premier consiste à griller le protoxide. On l'obtient ainsi fort aisément et il est très-pur.

Il s'obtient aussi en calcinant, à vase ouvert, le tungstate d'ammoniaque.

Antredois on l'obtenait de la manière suivante. Après avoir attaqué le wolfram par l'eun régale, qui dissoutte so cides de fer etde manganère, il reste un résidu formé essentiellement d'acide tungatique, on le traite par un aletail quis forme un tungatate sobbile; on verse dans la dissolution de l'acide nitrique ou suffurique qui forme un précipité blanc, composé triple d'acide suffurique, d'acide tungatique et d'aletail. On décante, et on fait bouillir ce dépti avec de l'acide suffurique. L'acide tungatique abandonna l'acial et l'acide suffurique auxquels il était combiné et devient jaune; on le lave et on le calcien.

Le mienx est de se servir d'ammoniaque pour dissondre l'acide tungstique impur et d'acide nitrique pour décomposer ce tungstate d'ammoniaque. Le précipité calciné fonrnit de l'acide très-pur.

Berzélins substitue à l'ammoniaque de l'hydrosulfate d'ammoper de la compartie de la compart

Chlorures de tungstène.

1961. Perchlorure de tungstène. M. Wöhler l'obtient presque pur en chauffant l'oxide de tungstène noir dans du chlore; il se forme en même temps de l'acide tungstique. La combinaison se fait avec dégagement de lumière ; la boule de verre se remplit d'une fumée jaune, qui se condense en écailles d'un blanc jaunâtre, et qui forme enfin uu sublimé analogue à l'acide borique natif. Au contact de l'air, ce chlorure se change eu acide tungstique et en acide hydrochlorique. Par l'action de l'eau, cette décomposition est plus rapide, quoiqu'elle ne soit pas instantanée; il se dépose de l'acide tungstique très-pur, et il se forme de l'acide hydrochlorique. Dans l'ammoniaque, il se dissout avec un bruit léger et avec développement de chaleur, il se volatilise à une basse température sans se fondre. Sa vapeur a une couleur jaune foncée. Chauffé sur une plaque de platine à la flamme de l'alcool, il se décompose au moment où il se volatilise, par l'action de la vapeur d'eau de la flamme. Il se forme de l'acide bydrochlorique, et l'acide tungstique produit se dégage en une fumée lumineuse, qui se condense dans l'air en grands flocons très légers.

Le chlorure de tangstène doit être composé de :

6	at.	chlore			1327,8	32,3
1	at.	tungstène.			1207,6	47,7
					2555.4	100,0

1993. Protochlorure de tiungatène. Il se forme l'orsqu'ou chauffi, le tungsiène métallique dans le chlore. Le métal pred fien ets change entièrement en chlorure. Célui-ci se présente en signifie, fines, d'un ronge foucé, à pen près comme le cianbre. Il se fand faciliement, entre en éhullition et se volatifiée. La vapeur a nacconleur rouge encere plus foncée que celle de l'acide intrieux, igit dans l'eau, ce chlorure derient blentôt violet, en se décomposant pen à pen en ovide d'une conduct violett, en se décomposant pen à pen en ovide d'une conduct violett, et en acide hydrochierique. Cechlorure se dissont avec développement de gas hydrogène; il se forme du tampstaté de po-tasse et de chlorure de poussainn. Avec l'ammoniaque cantique, il se dévelope en mu en diga y hydrogène; il se forme en selation juntaire qui se dévolore, quand elle est chauffée très-doncement; elle dépose de l'oxide de tungsthe brun.

Ce chlorure paraît être analogne à l'oxide, et doit être composé de :

1905. Chlorure rouge. Il se forme ordinairement avec le perchlorure, mis en quantité très-pette. Ce chlorure est le pias beau de tons; il se présente en aiguilles transprentes d'un beat rouge et souvent d'une grande longueur; il se fond très facilement à une donce chaleur et cristallise en refroidissant eu longs rayest transparents qui se répandent sur le verre. Il est plus volait que les deux autres chlorures. Sa vapeur a la condeur de l'acide uitreux. An contact de l'air humide, il se change hientôt en acide tungsique, Jeé dans l'eu, il se hoursoule comme la chaux carstique, dégage heancoup de chaleur, fait entendre un sifflement et se change total tou pen acide tungstique.

Sa composition n'est pas conque.

Sulfure de tungstène.

1964. C'est le sulfure correspondant au protoxide, il se forme en chauffant l'acide tungstique avec six fois son poids de citabre; il est en poudre noir grisâtre, prenant l'éclat métallique sous le brunissoir. Ou peut l'avoir en écailles. La chaleur ne le décomposé

pas. Le grillage le change en acide tangstique et gaz sulfureux. Il contient :

1	at.	tungstèn	е.		1207,6	74.89
2	at.	soufre			402,2	25,11
					1609.8	400.00

C'est ce sulfure qui se produit quand on chanffe l'acide tungstique à une température blanche dans de la vapenr de soufre ou dans un conrant d'hydrogène sulfuré.

Persulfure de tungstène.

1965. M. Berzélius est parsenu à obtenir un sulfore de tungstène correspondant à l'acide tungstique. Pour cela, il met l'acide tangutique en contact avec de l'hydrosuffate d'ammoniaque en excès. Il se produit du persulfure de tungstène qui se dissout dans l'hydrosuffate. La fiqueur, dant traitée par l'acide hydrochiorique en lèger excès, laisse d'agager de l'hydropène sulfuré et fournit un préfeible brun fance qui est le persulfure de tungstène.

Ce sulfure est légèrement soluble dans l'eau froide. Il l'est un pen pins dans l'eau bouillante. Ses dissolutions sont jaunes. La présence d'un sel empêche la dissolution. Ce sulfure est décomposè par la chaleur. Il perd du soufre et passe à l'état de protosulfure.

Ce sulfure jone le rôle d'acide avec les sulfures alcalins. Le sulfure double de potassium et de tungstène est soluble. On peut le faire en chauffant le sulfure de tungstène avec une dissolution de sulfure alcalin. La liqueur devieut iaune foncé.

Le persulfure de tungstène est formé de :

1 at. tungstène.			1207,6	66,22 33,78
3 at. soufre	٠		602,2	00,10
			1809.8	100,00

Le persulfure de tungstène se dissont dans les alcalis et même dans les carbonates alcalins, de même que la pinpart des sulfures acides.

TUNGSTATES.

1966. Les tungstates de potasse, de soude, d'ammoniaque sont solubles; tous les autres sont insolubles Cas sels sont toijours fur-sibles, quand lis sont indécomposables par la chaleur; les tungstates alcalins sont peu colorés ou jaunitres; les autres présentent des teintes diverses. Mis en contact avec les acides forts, ils sout décomposés, L'acide molybilque et même plusieurs acides vigétaux les décomposés, L'acide molybilque et même plusieurs acides vigétaux les décomposent aussi. Le plus souvent, le précipité est composé

de heaucoup d'acide tungstique , d'un peu d'acide employé et d'un pen de la base du tungstate ; quelquefois il contient les deux acides seulement.

L'acide phosphorique est le sent qui ne donne pas de précipité avec les dissolutions de tungsiates; c'est que le composé triple qu'il forme est soluble. Les acides forts qu'on fait bouillir avec les tangs states les décomposent totalement et mettent en liberté l'acide tout à fait pur.

La plupart des tungstates des quatre dernières sections sont fusibles; ils sont réductibles par le charbon et donnent assez souvent des alliages.

Les tungstates solubles ont une réaction alcaline. Quand ils sont neutres, ils ne sont pas altérés par l'hydrogène.

Le protochlorure d'étain, le zinc, le fer produisent dans les langstates acides ou rendus acides un précipité bleu, les bydrosuifates ne les troublent pas, à moins qu'on n'ajoute un acide. Le précipité est un persulfure. Le cyanure de potassium et de ler donne un précipité brun par l'addition d'un acide. Ce dépôt est légèrement soluble.

1907. Tungstate de potave. Le tungstate de potasse est déliquescent, incristallisable, très-soluble dans l'eau. Sa saveur est styptique et caustique. Chauffé au rouge, en contact avec le gaz hydrogène, il n'est pas altéré quand il est neutre. Mais le tungstate acide de potasse laisse décomposer son excès d'acide qui passe à l'état métallique.

1968. Tungstate de soude. Ce sel est soluble dans quatre parties d'eau froide et deux d'eau bouillante; par le refroidissement, il cristallise en lames bexaèdres.

Le bitungstate de soude se convertit sons l'influence de l'hydrogène, à chaud, en un composé de soude et d'oxide de tungstène et en tungstate neutre.

1969. Tungstate de chaux. Il est grenu quand on le prépare par double décomposition. Ce sel existe dans la nature, Il est connu des minéralogistes sons le nom de scheclin calcarire. C'est en l'examinant que Scheele a découvert l'acide tungstione.

Le inngstate de chaux possède une conteur blanc jaunâtre et un éclat gras; sa forme est un octaèdre régulier; sa pesanteur varié de 5,8 à 6; infusible sans addition; avec le borax, il donne un verre incolore.

Ce mineral a été examiné par Klaproth et Berzélius; l'acide contient trois fois l'oxigène de la base; c'est le tung-tate neutre. On peut l'analyser par les carbonates alcalins ou par le procédé suivant qui est préférable.

On réduit le mineral en poudre; on le fait bouillir avec de

l'acide sitrique pendant longtempo. On étend d'acu et on lare le tédut pour meterr le nitrate calcaire. On verse ensuite de commisque su le rédut, celui-d'éconpare de l'acide tangsique. En répédant exterédut, celui-d'éconpare de l'acide tangsique. En répédant exterédut, celui-de la stration on attangée, on tent d'abord isoler la gangue siltectus si la stration attangée, on tent d'abord isoler la gangue siltectus si la stration de la serie de un mangahee, comme ces métaux sont a pusite quantité, ils se trouvent dans la dissolution acide. On les précipite par l'ammoniagne on les bydrousifiats. Le charx est ségarée par l'oxiale d'ammoniaque; l'oxiale de choux calciné et converti en sulfate d'ammoniaque; l'oxiale de choux calciné et converti en sulfate donne la groucoit on de cette matière.

Quant à l'acide tungstique qui est dans la dissolution ammoniacale, on l'obtient en évaporant celle-ci, et chanffant le résidu au rouge dans un creuset ouvert.

1970. Tungstate de magnésie. Ce sel est inaltérable à l'air, il cristallise en prismes à quatre pans. Il est un pen soluble dans l'ean.

Wolfram. Tungstate de fer et de manganèse.

1971. Le tungstène ne se rencontre dans la nature que dans nn très-petit nombre de combinaisons, car on ne le connaît qu'à l'état de tungstate de chaux, de tungstate de plomb, et de tungstate defer et de manganèse on de wolfram.

Ces minéraux se trouvent dans les terrains anciens. Le volfram on le tungstate double de protoxidé de fer et de manganèse et de manganèse de dans les dans les mêmes localités que le molyhéène sulfuré. Il accompagne ordinairement les minerais d'étain. Ou trouve de molyfram en Sen en Suède, en Coronomilles, en Espagne. La France en possède dans les environs de Limoces.

Ce minéral est noir hrun ou gris foncé. Il a l'éclat faiblement métallique, Il est tantôt en masse, tantôt cristallisé. Il n'est pas transparent et se polvérise facilement, Sa densité varie de 70 a 73. Il n'est pas magnétique et ne fond pas seul au chalumeau. Avec le borax, il fournit un verre verdâtre; avec le phosphate de soude ammoniacal, Il fournit un verre rouge foncé.

Il existe évidemment plusieurs variétés de wolfram. M. Berzélius a rencontré dans la plus commune :

Acide tun	gsti	qu	ie.					74,5
Protoxide	de	fe	r.					18,5
Id.	de	п	ans	an	èse.			6,2
Siliee			. `					1,2
								100.0

Le wolfram de Limoges contient la même quantité d'acide ; mais les oxides de fer et de manganèse s'y trouvent à poids égaux.

Tungstate de plomb.

1972. Il existe un tungstate de plomb naturel qui a la même forme que le molybdate de plomb ; les deux acides sont isomorphes.

Tungstate de tungstène. Acide tungsteux.

1973. C'est un véritable tungstate de tungstène. C'est le produit bleu que l'on obtient toutes les fois que l'acide tungstique est mis en contact avec des corps désoxigémants. Il se forme d'abord du tungstate de tungstène avant que l'acide soit ramené complétetement à l'état d'oxide.

C'est encore le même composé qui se forme quand l'oxide de tungstène est mis à son tour en présence de corps oxigénants. Avant sa complète conversion en acide tungstène, il se forme en premier lieu du tungstate de tungstène.

Ce composé est d'nn bleu pur. Chauffé au contact de l'air, il se converit rapidement en acide tungstique. Il passe an même état, on plntôt à celui de tungstate, sons l'influence des bases avec le contact de l'air.

Analyse des matières tungstifères.

1974. Le tangsthe se dose à l'état d'actide tangstique; mais l'anaiyse est imprătie parce qu'il "en dissout un peu dans les acides. Cette quantité, très-faible il est vrzi, étant relative à la quantité de liquide des larages, apurait causer de graves erreurs, s'il s'agissait d'appréeier de petites quastités de tangstène. On doit ajouter que l'acide tangstique combiné avec un alcali ne peut en ètre séparé complétement qu'avec difficulté. Dans presque tons les sac cependant, le dosage est fondé sur l'insolubilité de l'acide tangstique dans les acides, et a solubitité dans l'ammoniaux d'anne.

Il peut l'être encore sur ce que le sulfure précipité par un hydrosulfate est soluble dans un excès de celni-ci. Toutefois comme les acides ne le précipitent pas entièrement non plus de cette dissolution, on retombe dans les mêmes incertitudes.

Il seralt plus sûr de doser le tungstêne au moyen du tungstête d'ammoniaque que l'on ferait évaporer et que l'on chaufferait vase ouvert pour le convertir en acide tungstique On éviteraitains les inconvénients des lavages et ceux qu'occasionne la difficulté d'on séparer les alcalis fives.

CHAPITRE X.

MOLYBDENE. Composés binaires et salins de ce métal.

1973. Le molybeline fix découvert par Scheele, en 4778, dans le suffure de molybeline. Il ne s'obtient pas en cules hien fondu, mais en masse provue ou confidents. Le masse provue est sasce cene parties en consideration de la confidence de la c

L'acide nitrique l'attaque vivement et le fait passer à l'état d'acide molybrique, L'acide su'litrique concentré est changé en acide sulfureux et produit du protoxide ou de l'acide molybdeux. L'acide hyrochlorique, l'acide phosphorique, n'ont pas d'action. L'acide arsénique réagit à l'aide de la chaleur, et donne de l'acide arsénieux et de l'acide molybdeux.

Les alcalis dissous ont peu d'action sur ce métal; mais par voie sèche, l'oxidation, à l'air, est singulièrement favorisée par leur présence, et il se forme des molybdates. Le nitrate de potasse agit vivement.

Presque tous les métaux penvent s'allier avec le molybdène; à faible dose, il altère peu leur couleur ou leur ductilité : il lenr donne de la dureté et de l'infusibilité.

Le molybdene se prépare en réduisant l'acide molybdique par le charbon. Cette opération demande une température excessivement élérée pour agioméer le métal, et il peut se faire qu'une portion d'acide se volatilise avant d'être réduite, surtout si on opère sur une masse considérable. Il vant donc mieux opérer sur un métange d'acide et de charbon que par s'imple démentation.

Protoxide de molybdène.

1976. Il est brun noir foncé, à peine connu, peu permanent. Il s'obtient en décomposant l'acide molybdique par une quantité dé-

terminée de charhon. A l'air hnmide, il devient bleu et se change en acide molybdeux. Il contient :

		molybděne.				596,8	85,9
1	at.	oxigène	٠	٠	٠	100,0	14,1
						696.8	400.0

L'hydrate s'obtient en précipitant un sel de protoside par l'ammoniaque. Cel hydrate est brun foncé. Desschéh, il est noir. On obtient cet hydrate tontes les fois que l'on traite l'acide molyhdique par l'un des métaux qui décomposent l'ean. Le zinc opère trèsprompement la précipitation du protoside; mais in el donne par très-pur, parce qu'il reste mélé de zinc que l'on ne peut en séparer par l'ammoniaque. Pour l'avoir très-pur, on décompose le molybdate de potasse par un excès d'àcide hydrochiorique, on agite la illignen avec un amalgame de potassium contensat pen de ce métal, et quand elle a pris nne teinte noire intense, on y verse un excès d'ammoniaque qui en précipite le protosité hydrate.

L'hydrate de protoxide ainsi préparé est hrun foncé : rassemblé sur nn filtre, il parait noir. Chauffé dans le vide, il perd d'abord son eau, puis il devient subitement incandescent sans changer de nature; chauffé au contact de l'air, il s'embra se et se change en deutoxide.

Les acides dissolvent facilement l'hydrate de protoxide de molybdène; mais l'oxide anhydre est insoluble dans les acides : les alcalis caustiques on carbonatés ne l'attaquent pas. L'hydrate récent se dissout pourlant dans le carbonate d'ammoniaque.

Deutoxide de molybdène.

1907). Le zinc rambne l'acide molyhdique à Pétat de protatife, mais le cuivre ne le transforme qu'en demotició. Cert sur cette propriét qu'est basée la préparation du deutoxido de molyhdire. On met en contact de l'acide molyhdique, de l'acide hydrodhorique et du cuivre. L'acide molyhdique disparat et la liquen prend me teinte rouge fonde. Elle contient du bichlorare de cuivre et du chlorare de molyhdique correspondant au deutoxide. Au moyen d'un excès d'ammontaque, o précipite le deutoxide de molyhdien, tandis que l'oxide de cuivre reste dissons. On lave le précipité avec de l'eux chargée d'ammontaque.

Le deutoside de mojvhêne bydratê ressemble à l'hydrate de peroside de fer. I prend à l'air une teinte verte en passant à l'état d'acide mojvhdeux. Il est légérement soluble dans l'eau qu'il colore niaune; mais il ne se dissout pas dans l'eau chargée d'un le l. Il rougit le tournesol, et pourtant il ne se comporte pas comme un acide. Il ne se dissout pas dans les alcalis caustiques. Les carbonates alcalins et surtout les bicarbonates le dissolvent trèsbien.

Chauffé dans le vide, il perd son eau et perd sa solubilité dans l'eau. Alors, il est brun foncé presque noir. Pour l'avoir danc état, il suffit de chauffer un mélange de molybdate de soude et de sel amondas jusqu'au rouge. On lave le résidu avec de l'eauclie pour entrainer l'acide molybdique non réduit. Il reste du deutoxide d'un brun pourpre, en la melles cristallines, Il contient

		molybdène				596,8	75
2	at.	oxigène.	٠			200,0	25
						796.8	100

Acide molybdeux.

1978. Il est bleu, soluble dans l'eau pare, mais insoluble dans une dissolution de sel ammoniac. Peu permanent, il absorbe hacitement l'oxigène de l'air et se transforme en acide molybidique. L'acide nitrique, le chlore, l'eau règale le changen insatuatanémen acide molybidique. L'acide molybideux est un molybidate de molybidique.

On prépare l'acide molybdenx: 1° en réduisant par le charbon l'acide molybdique à une basse température, ou, mieux encore, en employant des quantités déterminées de charbon; 2° en triturant pendant longtemps dans l'eau un mélange dequatre parties d'acide molybdique et de trois parties de deutoxide de molybdique; et de trois parties de deutoxide de molybdique; et no faisant passer un courant d'hydrogène sur de l'acide molybdique au rouge. Ainsi oblenn, il est d'un beau blen.

L'acide molybilque passe facilement à l'état d'acide molybdeux et réciproquement. Toutes les fois qu'on verse dans an molybdeux et réciproquement. Toutes les fois qu'on verse dans an molybdeux un corps avide d'oxigène, il se prodnit une conieur bleue et l'acide molybdeux, on y parvient facilement en mettant un molybdate en contact avec le protochlorure d'étain, ou même avec une la met d'étain et l'acide brdrochloride.

Le précipité obtenu est probablement du molybdate de deutoxide d'étain mélé de molybdate de molybdène.

Acide molybdique.

1979. Préparé par la voie hundie, il est blanc et devient jaune par la chaleur. Par voie sèche, on l'obtient ne écallies jaunàtres; il est fusible, et en se solidifiant il se prend en lamelles cristallines. En vase clos, il se vaporise à peine, mais en vase ouvert il se subbline aisément, et les vapeurs se condensent en écailles jaunàtres. Sa densité est de 5.5. Une dissolution aqueuse de cet soide consurée pendant longtemps se convertit quelquefois en acide moisdeux. Il se combine très-bien avec les alcalis même par voie hamide. A froid, il demande cinq cent soixante et dix parties d'ean pour se dissonder. Il faut heaucoup moins d'ean bouillante. Sa dissolution rougit les conleurs bleues végétales, mais moins bien que l'acide molyhdeux.

Les métans et les corps composés qui absorbent facilement l'oglgène, le fer, l'étain et le zinc be blenissent en le transformant en acide molydeux sous l'influence des acides. Il en est de mêmeda protossifiac de ret et du protochorure d'étain. Les acides safigrique, hydrochlorique, concentrès, le bleuissent à l'aide de la dazleur. Il en est de même de l'Hydrogène. L'hydrogène suffure le fail, d'abord tourner au bleu. Il se forme ensuite un dépôt de suffure de molydehee et de soufre. Il contient :

				-	900 0	100.0
3	at.	oxigène			300.0	35.4
ł	at.	molybděne.			596.8	66.6

1980. L'acide molybdique se prépare au moyen du sulfnre de molybdène naturel. On le rédnit en poudre et on le grille au rouge naissant, insqn'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide sulfurenx à cette température, et jusqu'à ce que la couleur soit changée du noir au blanc lannâtre. Pour abréger le grillage, on pent, vers la fin, leter de temps en temps dans le creuset du peroxide de mercure. On le chauffe ensuite jusqu'au ronge-cerise pour décomposer l'acide sulfurique qui a pu se former. Il ne faut pas trop prolonger cette action, l'acide molybdique étant volatil. Pour faciliter le départ de l'acide sulfurique, il est bon d'ajouter dans le creuset un peu de carbonate d'ammoniaque. Si l'acide conservait nue teinte bleue, on le chanfferait de nouveau avec un peu d'oxide de mercure qui le ferait passer au blanc parfait, Si le sulfure est pur, on obient ainsi l'acide pur ; mais il est ordinairement mêlé de gangue. Dans ce cas, on traite le résidu par l'eau et l'ammoniaque qui enlève l'acide. On décompose eusuite, an contact de l'air, le molybdate d'animoniaque formé.

On peut opérer encore de la manière auivante. On traite le sufture grillé par l'iscide nitrique bouillant, junqu's oque la maifere devienne blanche. On a alors en dissolution, des acides nitrique, sulfurique et molybdique. Le résidu, persque entièrement formé d'acide molybdique, est laré avec une faible dose d'ean qu'on résult à la dissolution; on sépare l'acide unolybdique de la ganque par le même procédé que plus haut; la liqueur acide éraporcée foursit encore une petite quantité d'acide imphédique.

Chlorures de molybdène.

4981. Il y a trois oblorures correspondants aux trois degrés d'oxidation. Le chlorure est bleu foncé, très-soluble; il s'obtient par l'acide bydrochlorique et l'bydrate de protoxide.

On obtient le bieblorure aubydre en faisant passer du chlore see sur du molybidum enéallique chauffé. Il y a d'abord inflammation; puis il se produit des vapeurs d'un rouge très-foncé, qui se onadeasent en cristans d'un ooir métalloide tout à fait semblables à l'ijode. Ce chlorure est très-fusible et très voisil. Quand on l'expose à l'air, il tombe en déliquescence, et devient successivement blen, vert, rouge et enfoi jaune. Il se dissont dans l'eau, sans éprouver de décomposition, et on peut le régénérer en évaporant la liqueur à see.

Quand on le tient dans un vase plein d'air, il absorbe de l'oxigène et se recouvre d'une substance blauche qui est du trichlorure de molybdène, car en la dissolvant dans l'eau elle se transforme en addes molybdique et bydrochlorique.

Le bichlorure de molybdène se combine avec l'hydrochlorate d'ammoniaque; mais non pas avec les chlornres de potassium et de sodium.

Lorsqu'on fait digérer de l'bydrate de deutoxide de molybdène en excès avec une dissolution de bichlorure, il se forme un oxichlorure très-soluble et incristallisable.

Biiodure de molybdène.

1982. Il est soluble; par évaporation, il donne des cristaux rouge brun, décomposables, par la chaleur, en oxide de molybdène et en acide bydriodique : le grillage les décompose également.

Bifluorure de molybdène.

1985. Ce fluorure s'obtient en dissolvant le deutoxide dans l'acide bydrofluorique. Il donne des cristaux noirs, solubles, qui colorent l'eau en rouge. Ils sont décomposables par la cbaleur en oxide de molybdène et acide bydrofluorique.

Les fluorures de potassium, de sodium et l'hydrofluate d'ammoniaque forment, avec le fluorure de molybdène, des composés doubles, couleur de rouille et très-peu solubles, surtout le premier.

Le fluorure de molybdène forme avec le fluorure de silicium des combinaisons solubles, qui, par évaporation à sec, laissent un résidu noir bleuâtre. En lavant le résidu avec un peu d'eau, il reste une combinaison neutre de couleur noire, qu'une grande quantité d'eau peut décomposer en sel acide soluble et sel avec excès de base insoluble.

Trifluorure de molybdène.

1084. C'est le produit de la réaction de l'acide bydrofinorique sur l'acide molybidique, qu'il dissout en grande quantité. La liqueur possède une saver acide et métallique assez désagréable. Elle fournit par l'évaporation une masse jaune et sirupense qui n'offre aucon indice de cristallisation. Desséchée, elle tire sur le bleux en se dissout plus complétement dans l'eau. La partie insoluble est un oxifluorure.

Ce fluornre forme avec le fluorure de potassium un composé cristallisable en écailles. On a un produit tout à fait semblable avec le fluorure de tungstène et de potassium.

Sulfure de molybdène.

1985. Ce sulfure est gris de plomb, presque toujonrs amorphe, lamelleux, analoga à la plombagine. Il donne au chalumean une odeur d'acide sulfureux, et laisse sur le charbon un dépôt blanc qui est de l'acide molybdique. Avec la sonde, on obtient un culot rouge de sulfure double.

L'acide nitrique le convertit en acide sulfurique et molybdique. L'eau régale le transforme en acide sulfurique et en cblorure de molybdène. Il est formé de

Ce sulfure se rencontre dans la nature. Sa densité est égale à 4,6 ou 4,7. Scheele est parvenu à le reproduire en chauffant un mélange d'acide molybdique et de soufre. C'est en le traitant convenablement qu'on se procure toujours les divers composés de molybdene.

Trisulfure de molybdène.

1986. Il correspond à l'acide molybdique; il contient trois atomes de soufre. Il se dissout dans les monosulfures alcalins. Il est brun noiràtre, décomposable par la chaleur en protosulfore et en soufre.

Pour l'obtenir on prend un molybdate alcalin et on le soumet à l'action d'un courant d'bydrogène sulfuré longtemps continuée. Il se forme un sulfure double de molybdene et de potassium, dans lequel on verse un acide qui en précipite le trisulfure de molybdème. On laisse celui-ci en digestion pendant quelque temps avec un cxès d'acide, ensuite on le recueille sur un filtre et on le lave.

Il se combine facilement aux monosulfures alcalius et forme avec eux des composés solubles, cristallisables, d'une belle couleur rouge.

M. Berzélius admet l'existence d'un quadrisulfure de molybdène qui s'obtient quelquefois en faisant passer de l'hydrogène sulfuré dans le molybdate acide de potasse.

SELS DE MOLYBDÈNE.

1987. Sels de protoxide. Les sels de protoxide de molybdène sont noirs ou ponpres, à peu près comme les sels de peroxide de manganèse; leur saveur est astringente, non métallique. Ils s'altierent moins facilement que les sels de dentoxide.

La potasse et la soude ou lenrs carbonates en précipitent le protoxide hydraté. Un excès de ces corps ne redissout pas le dépôt. Le carbonate d'ammoniaque le redissout au contraire.

Le sulfate de protoxide de molybdène est très-noir, incristallisable.

Le nitrate est noir pourpre, et se transforme facilement en acide molybdique.

Le borate, l'acétate, le succinate, l'oxalate et le tartrate sont insolubles.

L'oxalate double de potasse et de protoxide de molybdène est soluble. Le cyannre de potassium et de fer précipite les sels de protoxide

de molybdène; mais le précipité est soluble dans l'ammoniaque ou dans un excès de cyanure.

1988. Sels de deutoxide. Le deutoxide de molybdène forme avec

1988. Sels de deutoride. Le deutoride de molybème forme avec les addes de vérilables sels. Ces composés sont rouges Iorsqu'ils contiennent de l'eau de cristallisation, et presque noirs quand lis en sont privés. L'infusicion de noix de galle leur commanique une couleur jaune brun; le cyanure de potassium et de for les précipite en brun foncé; une lame de zinc les noircit et y forme des précipite en present de l'action de l'

Le sulfate est rouge à l'état liquide, noir quand il a été desséché. Le nitrate se décompose par l'évaporation à siccité, l'oxide se

Le nitrate se décompose par l'évaporation à siccité, l'oxide se transforme eu acide molybdique. Le horate est couleur de ronille, insoluble dans l'eau, soluble dans

Le phosphate est flocouneux, d'nu rouge clair, un peu soluble.

Le phosphate est flocouneux, d'nu rouge clair, un peu soluble.

Le phosphate est flocouueux, d'nu rouge clair, uu dans l'eau, soluble dans nn excès d'acide.

L'arséniate est un peu solnble dans l'eau, soluble dans nn excès d'acide arsénique. La dissolution a une grande tendance à derenir bleue par évaporation. Ce sel donne dans l'ammoniaque une dissolution permanente de couleur rouge.

Le chromate ueutre et le chromate acide sont jannes et solubles. L'amuioniaque précipite de leurs dissolutions un sous-chromate floconneux jaune grisâtre.

Le tungstate est soluble, et donne à l'ean me coulour poupre excessi ement foncée ; il peut ne être précipité par une dissolution concentrée de sel ammoniac. On peut le laver avec de l'alcoul, à 0,80 de densité qui ne le dissour pas. L'ammoniaque précipite au bous de quelque temps, de la dissolution de cet engistate, une posete blanche qui n'est autre chose qu'un tungstate double d'ammoniaque et de molybéen. Le tungstate de molybéen est la l'air s'eçanveriti peu à peu en acides tungstique et molybéque. Aussi la dissolution se décotore-t-elle peu à peu.

L'oxalate et le tartrate sont solubles; mais l'acétate et le succinate ue le sont que dans nn excès de leur acide.

MOLYRDATES

1989. Dans les molybdates neutres, l'acide contient trois fois l'oxigène de la base. Les molybdates acides sont en général des himolybdates.

L'hydrogène réduit sans doute tons les molybdates des quatre dernières sections. Il u'agit pas sur les molybdates neutres de potasse et de soude, mais il réduit l'excès d'acide des bimolybdates. Le charbon se comporte de la même manière.

Le soufre tend à décomposer l'acide et la base des molybdates, pour former du gaz sulfureux et dens sulfures qui se combinent souvent.

L'hydrogène sulfuré produit le même effet dans les dissolutions des molybdates alcalins; il les fait passer à l'état de sulfure double de molybdène et du métal alcalin.

Les unolybdates aleatins sout incolores, solubles dans l'eau; les autres sout insolubles dans l'eau, mais se dissolvent facilement dans les acides forts. L'acide hydroxulfu-ique et les hydroxulfates ne trombient point ces dissolutions; mais en y ajeutant un acide on a un précipité brun-marron. Dans la mème circonstance, on obticul an précipité brun rougektre avec le cyanare janne de potassium et de fer. Les molyladates alcalis précipient en blace par les acides an général. Le précipité se dissout dans un excès d'acide, excepté le cas où l'on s'est servi d'acide intrique.

Presque tous 'les métaux de la troisème et quarrième sectionpenent, sous l'influence des actides, converrir l'actide des mojubdates en acide mol'ubdeux. Ceux qui ont une grande affinité pour l'Oxigène le ramèment même à l'était de deutoxide; cofin le siansans doute tous les métaux capables de décompo-er l'euu sous l'influence des acides, le convertissent en protoxités en tous l'une des l'entre des acides, le convertissent en protoxités.

Ces sels ont été peu étudiés. Ceux qui sont insolubles se font par double décomposition. Les molybdates alcalius se préparent directement.

4990. Les molybdates de sonde et de potasse sont plus solubles dans l'eau chande que dans l'eau froide. Ils cristallisent facilement. Quand on les expose à l'action du feu, ils entrent en fusion, mais ne se décomposent pas.

Le molybdate d'ammoniaque est très-soluble. Il perd une portion de sa base par l'étaporation et se convertit en bimolybdate qui ne cristillise pas, mais si, après avoir évaporé, on ajoute de l'ammoniaque, il se forme aussitot des cristaux. Ce sel décomposè par la chaleur seule se convertit en oxide de molybdate ou en acide molybdex; avoe le contact de l'air, il se transforme en acide molybdiane.

Le molybdate de baryte se dissout dans les acides forts, il est neutre et contient:

Il est puivérulent, blanc, presque insoluble dans l'eau.

Le molybdate de plomb est jaune, insoluble dans l'eau. Il est décomposé par les alcalis caustiques et par les acides forts. Sa densité est égale à 5,486. Il cristallise en tables à huit pans. On le trouve en Saxe, en Carinthie, en Hongrie et au Mexique. Il y est l'age. Il conjière.

Analyse des matières molybdifères,

1991. Le molybdène se dose à l'état d'acide molybdique, de mo-

Quand on précipite le molybdate de baryte, il faut que la liqueur soit un peu ammoniacale. On ne peut le doser rigonreusement parce quele molybdate de baryte, ainsi que celui de plomb, est nn peu soluble. On peu rendre la liqueur acide et précipiter par un hydrosulfate.

Le molybdène se trouve dans deux minerais assez rares, le sulfure de molybdène et le molybdate de plomb, qu'on rencontre dans les terrains anciens en taches disséminées.

Pour l'analyse du sulfare de molybdene, on suivra la marcheisdiquée par Buchot; après avoir enlevé le fer par l'acide hydrochierique, on traitera le sulfure par l'acide nifrique ou l'euu régale, et l'on obtiendra un mélange d'acides sulfurique et molybdique. Dans la dissolution très-acide, on versera du chlorure de barium. Le précipité séché fera connaître l'acide sulfurique. L'excès de baryte sera ensuite précipité par l'acide sulfurique. D'excès de baryte sera ensuite précipité par l'acide sulfurique. Of fera éta-porer la fiqueux et en chanffant le résidu au rouge dans un creuset fermé, on obtiendra l'acide molybdique pur.

Pour analyser le molybáne de plomb, on le traite d'abord parde l'acide nitrique faible qui dissont le frer et le carbonate de daux Jont il test accompagné. On pulvérise le molybáne purifié et on le fait bouilit race de l'acide hydrocholvique et qui ilsout le plombé l'acide molybólque et qui laisse nn résidu siliceux dans la plupart des exs. Dans la liqueur flitrée et dendu d'eau, on verse un exès d'hydrosulfate d'ammoniaque. Le sulfare de plomb se dépose; le sulfare de molybólque et qui l'acide nitrique; on évapore à sec et on chauffe au rouge. Il resse de l'acide mitrique; on évapore à sec et on chauffe au rouge. Il resse de l'acide mitybolque.

On pourrait attaquer le molybáte de plomb en le chauffant ar rouge arce un aledii. La mase traitée par l'eau laisserait de l'oxide de plomb. La liqueur contiendrait de la silice, de l'oxide de plomb et de l'acide molybátique. Il faudrait sursaturer d'acide hydrochlorique, évaporer à sec et laver à plusieurs reprises le résidu avec de l'acide hydrochlorique bouillant pour dissondre le chlorure de plomb. La silice étant isolée, on traiterait la liquer contenant de plomb et de l'acide molybátique par l'hydrosulfate d'ammonisqueen excès, comme c'ofessus.

CHAPITRE XI.

TANTALE ou Colombium. Composés binaires et salins de ce métal.

1992. Ce métal fut découvert en 1801 par Hatchett, dans un minegai d'Amérique. Presque en mone temps, il fut découvert para Excherg dans un minerai de Suède. Il s'oblieut en masse spongieuse de peu d'écla, susceptible d'en pender par le frottement un asseva stri, qui rappette cetui du fer. Il fut appeté colombism par Hatchett, parce que le minerai qui le contient entent d'Amérique. Mais le nom de tantale qui tul fut donné par Excherg a prévalu. Ce métal, for tarre et peu comm, ser rapperche beaucoup de l'étain et du titane. Il possède, comme eux, la propriété de donner naissance à un aveile faible.

Plusicurs combinaisons naturelles contiennent le timulei; mais elles sont ranse, et à ce qu'il paralto o les trouve toutes dans les liens qui en renferment une seule. En Finlande, en Bobème, aux Elias-Unis, on trouve lyttrofandit qui est un tantalta ed fer, de chans et d'yttria, mèlé quelquefois d'oxide d'étain et d'urane. Il contient quelquefois anssi du tungista de fer, mais see n'est pas le tangusta doible qui constitue le wolfram. Les mêmes localités fourrissent les antalités, qui sont ordinairement formés d'un tantalta de fer et de mangamée analogne au wolfram. Quelquefois le tantalte est à l'état d'oxide et non d'acide; de sorte que cette classe renferme au moins deux espèces qui sont mélées de wolfram et même d'oxide d'étain.

1995. On ne pent pas se procurer le tantale au moyen du charbon. L'acide tantalique est ramené seulement à l'état d'oxide, d'après les dernières recherches de M. Berzélius.

M. Berzélies l'a obtenu à l'état métallique en décomposant le linourure de tantale et de potassitum par le potassitum. On prépare le finourure double en dissolvant d'abord l'acide tantalique daus l'acide bytrofluorique. On sature à chaud cette combination un moyen de la potasse; par le refroitissement, elle laisse déposer des cristaux de finourure double en écailles. On sèche ces cristaux et on les chauffe au rouse insurul' fission.

La masse fondue, étant traitée par le potassium, se décompose arec ignition, fournit de fluoraire de potassium et du tantale. Le résidu, traité par l'eau, donne un peu de gaz hydrogène et l'aisse déposer une poudre noire pesante qui est du tantale en poudre parfitement noire, Quand il est sec, il prende le Vécta sous le branfissoir,

et présente alors la couleur grise du fer. Il conduit très-mal l'électricité.

Il est inalérable à l'air, à la température ordinaire; au rouge, il brêtie avec fiamme comme le charbon, et produit de l'aide unia, l'ique pur. Les acides sulfurique, nitrique et hydrochierique ne l'aitiquen par, l'en régale régal t'diffeilement sur loi. Il est solola, dans l'aide hydrofluorique avec dégagement d'hydrogène, il est attaqué par le chore et par le sourier. Lest acidas te te nitre sartauent une action très-vive sur lui par voie sèche; avec ce dernier, il y a défonation.

1994. Le tantale s'allie avec le fer et le tungstène; il donne avec le premier un alliage analogue à la fonte. Les propriétés du second paraissent peu altérées.

En chauffant le minerai de tantale avec du fer on du manganèse au creuset brasqué, il se forme des alliages, qui, étant traités par les acides, fournissent des sels de manganèse on de fer, du gaz hydrogène et une poudre noire qui n'est qu'un mélange de tantale et de charbon.

Chlorure de tantale.

1998. En chauffant le matale dans le chlore, ce métal brûle ave vivacité et il se forme un chlorure volatif qui se dépose en poudre d'un blanc jaune. Ses vapeurs sont jaunes. Il est décomposé par l'eau en acide tantalique qui se précipie et en acide hydrochlorique qui reste dissons. L'action s'opère avec chaleur.

On obtient un cyanure double de tantale et de fer, par l'action du cyanure jaune de potassium et de fer sur le chlorure de tantale sec. Ce cyanure double est d'abord orangé foncé, mais la dessiccation le fait passer au brun foncé.

Sulfure de tantale.

1990. Il correspondà l'acide tambilique. Il c'obtient par l'acide tambilique. Il c'obtient par l'acide tambilique. Il cet gris lamelleur et brillant comme le graphyte on le tale; il devient plus échange per le frottement. L'acide intrique et l'acide hydrochiorique soit sons action sur ce suffere, mais l'energient l'acide hydrochiorique soit sons actions sur l'acide hydrochiorique est sus actions sur lit, mais un adapte d'acide nitrique loi donne la propriété de l'acide intrique de l'acide missione la propriété de l'acide acide missione de l'acide tambilique, et con acide qu'en silière reux, essuite de l'acide tantalique, et con devant de l'acide suffirique. Il cate dans for formerent pour chauser tout l'acide suffirique. Il cut chanfel fortement pour chauser tout l'acide suffirique. Il cut chanfel fortement pour chauser tout l'acide suffirique. Il cut chanfel fortement pour chauser tout l'acide suffirique. Il cut chanfel fortement pour chauser tout l'acide suffirique. Il cut chanfel fortement pour chauser tout l'acide suffirique l'acide suffi

L'action de la potasse sur le sulfure de tantale a offert à M. Beradities un phénombre singuiller. En fondant le métage en vase clos, le sulfure se dissout et l'on obtient une masse de couleur orange. Par l'addition de l'ecu, la couleur passe au noir et l'eau comient de la potasse pure. Il s'était produit du tantaltat de potasse et du sulfure de tantale et de potassium qui, en réagissant l'on sur l'autre sons l'induence de l'eau, reproduisent le sulfure de tantale et la potasse.

Acide tantalique.

1907. Le peroxido de tantale, qui joure lo rôle d'acido, ext incolore, insipide, insolubel dans tous les acides excepté l'acide hydroflorence. Il ne réagit pas sur les couleurs bleves végétales. Il se combine avec les acialis et les terres alcalines. Par vole scèhe, le charbon le réduit, même par cémentation, à une température blanehe, mais le rambone sestement à l'état de protoxide. Le soufre ne le réduit pas; le fer lui enlève son oxigène, et forme un alliage de tantale et defra

L'hydrate de tantale est blanc de neige, volumineux, léger. Il rongit les couleurs bleues et se dissont eu petite quantité dans l'accide hydrochlorique, son meilleur dissolvant. Par vole humide, il s'unit aux alcalis et à l'ammoniaque. Les composés produits par la potasse et la sonde sont seuls solubles. Il se dissout dans le sel d'ossille bouillant. Cet hydrate contient 10 pour 100 d'eaú qu'il perd par la chaleur.

Ainsi que la sillee, il ne donne aucune couleur avec les fuix. On les distingue au moyen du carbonat de sonde. La sillee s'y dissont très bien, tandis que l'acide tantalique se combine sain se dissoudre. Avec le borax, il forme un verre incolore et traisparent, qui devient opque au flamber. Avec le phosphate des sonde aumonitea, il donne un verre incolore qui ne perd pas sa transparence par le refrodissement.

L'acide tantalique est formé de

1998. Les minerais de tantale sont très-rares; le plus commun est le tantalate de fer et de maganèse. Pour en retirer l'acide tantalique, on le putefrise et on le fond arce 5 à 6 fois son poids de carbonate de soude. On traite la masse par l'eau bonillante qui dissout le tantalate de soude et une grande partie du manganèse à l'état de manganésiase. Ce métal se précipile par l'exposition à l'air. Quand

la décoloration est complète, on verse dans la liquenr un acide qui précipite l'acide tantalique. On néglige la petite quantité qui reste dans l'excès d'acide employé.

L'acide tantalique ainsi préparé pourrait contenir des acides stannique et ungsaique. M. Berzélins l'en débarrasse en le metant en digestion avec de l'hydrosalfate d'ammoniaque. Les trois sacides sont transformés en suffures, mais ceux d'étain et de tungstène se dissolvent sens). Le suffare de tantale, étant bien aixé, se convertie en acide par le grillage ou par l'ébullition avec l'acide hydrochlo-rique.

Oxide de tantale.

1999. On l'obtient en chauffant au creuset brasqué l'acide tanta lique à une bonne chaleur blanche. La masse s'aggiutine, se sonde et se convertit en protovide. Le protoxide est gris noir. Sa couleur est à pen près celle du fer. Le calot a quelquefois l'évalt médallique; il est très-dur, presque infusible; broyé, il donne nne ponssière brandire.

L'oxide de tantale contient

	tantale. oxigène	1153,87	92,02 7,98	
		1233.87	100.00	

Le protoxide de tantale se trouve dans la nature, en combinaison avec lesoxides de fer et de magnabes. Le composé ressemble avec la tantalites ordinaires, mais sa poudre est de conleur cannelle. Sa sedensifé est plus grande et varie de 7,85 à 7,96. Ce minéral, que rencontre à Kimito avec du tantalite ordinaire, contient, d'après M. Berzéllus:

Oxide de	tan	tal	e.			83,33
Protoxide						13,10
Id.	d	e m	ang	au.		1,49
Acide star		qu	e.			0,80
						0.56
Silice						0,72
					-	100.00

TANTALATES.

2000. Les tantalates de potasse et de soude sont seuls soinblevet même il flau qu'ils soient avec très-grand excès de base. Leurs dissolutions sont incolores et produisent des récations alcalines; les acides forts en séparent l'acide tantalique sans se combiner avec luil. La plapart des réactifs employés seuls ne troublent pas leurs dissolutions; mais si on ajoute un acide, on oblitent un précipité suit de la companie de l

vert avec le cyanure jaune de potassium et de fer et jaune sale avec la teinture de noix de galle.

Les tantalates alcalins s'obtiennent par role sèche; les autres par double décomposition. Les tantalates insolubles sont aussi décomnosés par les acides. Il reste de l'acide tantalique.

Le tantalate de potasse cristallise, par évaporation, en paillettes nacrées semblables à celles de l'acide borique. Sa dissolution dans l'eau bouillante doit être bien rapprochée, pour qu'elle puisse cristalliser par refroidissement. En l'abandonnant simplement à ellemème. Il ne s'y formerait nos de cristany.

Le tantalate d'ammoniaque est insoluble, b'anc, pulvérulent II décompose les sels terreux et ceux des quatre dernières sections avec lesquels on le fait digérer. Il s'obtient en versant l'aicali sur l'acide tantalique bydraté.

Vitro-tantale.

2001. Co minéral contient divers tantalates melés ou combinés. Il set rouve dans la carrière d'Itterby avec le galolinie. L'yttratantale est opaque, raye le verre, possède une dennité de 5,4 5 5,8, et fond au chalumeau. On en distingue trois espèces blen tranchées. 1º Un tantalais de de chaux et d'yttria mêté de woffram. Cette espèce est noire. 3º Un tantalais de d'arne et d'yttria. Cette espèce est jaune.

Voici leur analyse par M. Berzélius:

0xide	de fer. d'uran			٠		3,50 0,50 4,25	0,55 1,12 2,15	1,15 6,62 0.79
Chaux					٠	6,25	5,26	0,50
Yttria		. "				20.25	58,50	29,78
_	tungst	iau	e.			8,25	2.60	1.04
Acide	tantali	aue				Noire. 57.00	Brune. 51,82	Jaume. 60,12

Tantalite.

2002. C'est un minéral en cristaux irréguliers, d'une couleur gris bleuâtre ou noire. Sa surface est brillante, sa cassure éclatante, métallique. Il est très-dur, non magnétique. Sa densité est de 7,95. Il contient :

Acide tantalique Oxide de fer Id. de mangan	75,00 20,00 4,00	85,2 7,3 7,4
ld. d'étain	0,50	0,6
	99,50	98,4

⁽¹⁾ Brokowsky. (2) Berzelius.

Ge minéral est ordinairement celui dont on retire le tantale.

Analyse des matières tantalifères.

2003. On dose le tautale à l'état d'acide, en partant de son insolubilité dans les acides et de sa solubilité dans les alcalis, qui fournissent des solutions décomposables par les acides.

L'analyse des minerais de tantale n'est pas difficije, quand illus contiennes que de fir, el l'yttri es de la chany; la présence de l'urane, du tungstène, de l'étain, la complique. On traite la maisse par un alcali fise à la chaleur rouge. On pent fair ce traitement par les carbonates au cresset de platineou par les phyriacis autres par les carbonates au cresset de platineou par les phyriacis activates est d'argent. L'attaque est difficille et longue, On dissont le rédie dans l'eun; les métaux addifiables passent dans la dissolution; les métaux simplement oxidables resents au le filtre, On décomposaie dissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par un active et on obtient la majerne partie de l'audicissolution par l'audicissolution par l'audicissolution par l'audicissolution par l'audicissolution partier de l'audicissolution par l'audicissoluti

L'étain et le tantale se séparent, par la digestion dans l'hydrosulfate d'ammoniaque pendant plusieurs jours. L'étais se sulfare et se dissout. Il en set de même du lungstène. Ou reconnaît au chalmeau s'il y a de l'étain ou du tungstène dans le résidu; cardans le premièr cas le métal est réduit, dans le second il se produit une couleur bleue.

M. Berzélius, pour analyser on pour traiter les santalites, préfére le bisulface de poisses. On métange la matière réduite ce poude très-fine avec trois ou quatre fois son poids de bisulface, et on chaufe au rouge modéré pendant longemps. Tous les orisées vanies ent à l'excèt d'acide de bisulface, les acides deriennent libres. En traitant par l'excèt d'acide de bisulface, les acides deriennent libres. En traitant par l'exq. les sulfaces se dissolvent. Les acides tuntalique, stannique et tungstique restent et se séparent au moyen de l'hyrososiface d'ammonianne.

CHAPITRE XII.

TITANE. Composés binaires et salins de ce métal.

2004. L'acide titanique fut découvert en 1795 par Klaprotb. Déjà néammoins on avait quelque notion sur sou existence; car Grégor l'avait reconne et décrit dès 1791 sous le nom de ménachine. On a eu longtemps des doutes sur la réduction de l'acide titanique et TITANE. 259

Por consissità peine le tilane, quand ce métal tost à fait pur a de rencenté d'une mainire intendeux. Wollaton a trouvé lo de frencenté d'une mainire intendeux wollaton a trouvé lo publication de l'état métallique eu Angleterre, dans les bauts fortreaux unimentés par la houille et le carbonaté de fer. Il se présente dissèuiné dans des scories de fer, souis forme de petits cobes. Ces cristaux sont très-échatents, et leur couleur est internédiaire entre celle de cuivre rouge et du laiton. On les avait coufondus avec le saftre de fer.

Ces cristaux de titane rayent le quartz et conduisent l'électricité. Leur formation est curieuse, puisque le métal est fixe et infusible. Leur densité est de 5,5.

Le grillage attaque difficilement le titane; il faut le chauffer au dard extérieur du chalumeau pour le convertir en acide titanique. L'eau régale ne l'attaque qu'avec peine. L'acide nitrique, l'acide hydrochlorique et l'acide sulfurique sont sans action sur loi.

Le borax, le carbonate de soude ne l'oxident que difficilement par voie sèche. Le nitre produit bien quelque effet, mais on réussit mieux avec no mélange de ces trois substances. On obtient des titanates alcalis.

Le titane métallique se prépare avec facilité en décomposant le fineure de titune et de petassion par le poissaire M. Heart Rose l'a obtenu récemment, en décomposant par le fien un composé de chorure de titane et d'ammoniaque qui se forme quand on met ce chlorures en contact avec le gaz ammoniacal. Il se produit de l'ayrole, de l'hydrochlorute d'ammoniaque et du titune qui se dépose en couches cuirrenses. Dès longtemps, M. Langter avait obtenu le titune métallique avec so couches crous de couches cuirrenses. Dès longtemps, M. Langter avait obtenu le titune métallique avec se couches crougé de culver, en décomposant l'active titunique par le charbon au crenset brasqué, à la chaleur d'une home force par le charbon au crenset brasqué, à la chaleur d'une home force.

Le titane métallique s'obtient difficilement par au moyen du charbon; il reste toujours mélé de charbon, de protoxió de citane et asas doutre de carbure de titane. C'est la formation de ces divers corps qui a si 'ongtemps jeté du donte sur les résultats de ce genre d'expériences. M. Langier senl avait récliement obtenu le titane métallique.

Protoxide de titane.

2005. L'existence d'un protostide de titane ne peut guêre être nise en doute. La couleur bleue que prennent les flux chargés de titane dans le fine de réduction au chalumeau, et les propriétés de la masse qu'ou obtient en décomposant l'acide titanique par le charbou, ne laissent pas d'incertitude à ce sujet.

Le protoxide est d'un noir luisant; sa poussière est noire, tiraut

sur le bleu. Il paraît que sa véritable couleur est le bleu très-foncé. Il est infusible, inaltérable par la chaleur. Par le grillage, il passe à l'état d'acide titanique.

D'acide bydrochlorique en dissout un peu. La liqueur est bleue. L'acide sulfurique concentré, bouilhant, en dissout beaucoup. La dissolution acide est couleur de vin; elle devieur d'un bleu intense quand élle est saturée d'oxide. Le seal unogen de neutraliser la dissolution acide consistée à yerser peu à peut de l'ammoulaque [saya], saturation. Il se forme sans doute un sel double. Traité par l'acide unitrque et l'ear régale. le protoxide est changé en acide tiau uique. L'acides sulfurique bouillant le transforme aussi en grandeparte en acide tiatique. Les acides les font passer à l'état de litanque.

L'bydrate de ce protoxide est d'un beau bleu. On ne peut ni le recueillir, ui le doser; aussitôt qu'il est précipité par les alcalis, il devient blanc en absorbaut l'oxigène de l'air.

On se procure facilement le protoxide de titaue, au moyen de potassium a. On met un morceau de potassium au fond d'un tabe et par-dessus de l'acide titanique. On chauffe celui-ci d'abord, et on met ensuite le potassium en vapeur. L'action est assez vive. Le potassium disparait, et il reste une masse moire qui, digérée avec de l'acide actique faible, donne le protoxide pur. Il faut le laver par décantation avec de l'eau bouiller.

Le protoxide ainsi préparé s'aualyserait aisément par sa couversion en acide titanique.

M. Heuri Rose admet que le protoxide de titane bydraté peut décomposer l'eau même à froid, ce qui serait for tremarquable. Il l'a obteun eu dissolvant du titanate de pousses dans l'acide bydrochlerique et le décomposaut par le zinc. La liqueur devieub bleue et finit par se troublet. Il s'y forme un dépèt bleu qui n'à lieu qu'à le longue, mais que l'on peut rendre subit en ajoutant de la potasse ou de l'ammonlaque à la liqueur. Ce précipité passe au blance dégageant de l'hydrogène qui ne peut provenir que de la décomposition de l'eau.

3006. Anatase. C'est nu minéral brun, jaune de miel, quelquefois bleu. Il cristallise eu octaèdres à base carrée, Sa pesanteur spécifique est égale à 5,85. Il paraît que c'est du protoxide pur de titaue. On le rencontre dans la vallée d'Oysaus eu cristaux octaédriques épars dans le granit

L'anatase est infusible au chalumeau sans addition, mais il fond avec le borax et présente toutes les réactions du titaue-

Acide titanique.

2007. Le peroxide de titane joue le rôle d'acide. A la tempéra-

TITANE.

ture ordinaire, quand il est pur, il est blanc; mais, chauffú, il devient jame-clitron; et en se refroidissant, il redevient blanc. Il est infusible. La moindre parcelle de fer altère sa couleur et le rend blanc sale. Sa densité est de 4,2. Il est insiphie, insoluble; il ne rougit pas le papier bleu humecét, mais à l'état d'hydrate il colore en rouge la telature de tournesol avec laquelle on le moille.

Chauffé dans un tube de verre avec du potassium, il se convertit en protoxide. La cémentation le ramène aussi à l'état de protoxide. Mélé avec le charbon et chauffé à la forge, il se réduit en partie. L'hydrogène, l'hydrogène snifuré, le zinc ne l'altèrent pas. Le suifare de carbone qu'on fait passer sur l'acide titanique chauffé au rouge le convertit en sufure.

A l'état d'hyfrate et en suspension dans l'ean, il traverse les filtres été etles ets d'antain plus marqué que l'ean est plus pare. On obrie en partie à cet inconvénient, en ajoutant à l'ean du sel ammoniste. L'acide hydrochlorique le dissour, mais îl ne faut pas l'employer bouillant; car alors la combiniséen se détruit, et l'acide tituique es précipite. Il se dissout dans l'acide sultrique concerté et bouillant; mais l'acide titunique calciné n'y est pas soluble. Meme quand il a dés seulement desséche, l'acide titunique demande, pour se dissoudre, de grandes quantités d'acide. L'acide titunique domne par vols esbué des composés à proportions définies avec les bases; il se combine pius d'illeliement avec elles par vole humide. L'hydrate se combine pius d'illeliement avec elles par vole humide.

On obtient cet hydrate en décomposant un titanate par un acide fort. Il est blane, gélatineux comme l'alumine. En se desséchant, la matière prend du retrait sans se feudiller. Sa cassure est vitreuse, translucide, et ressemble à celle de la gomme arabique. Calciné, il donne une poudre blanche.

Il existe la plus grande analogie entre l'acide titanique naturel et et l'oxide d'étain. Tous deux cristalisent de la mêm manière, s'aute sent mal aux acides et bien aux alcalis. Il est difficile d'avoir de les sent mal aux acides et bien aux alcalis. Il est difficile d'avoir de le l'acide titanique privé de ler, on peut y parvenir toutelois, est sant usage des méthodes exposées plus loin. L'acide titanique contient, suit aux N. Il. Rose :

2008. Ruthile. C'est un des minerais de titane à la fois le plus riche et le plus commun. Il existe dans les terrains anciens où on le trouve en longs prismes dans le quartz et le granti. Il se rencontre aussi dans les terrains d'alluvion en cristaux cannelés. courts et roulés, Il cristallise en prismes à base carréc. Sa course

TITANE.

en masse est d'un brun rouge; en poudre, elle est café au lait; bien uettoyé, il est jaune de mich il a l'éclat métallique. Le rothile de Limoges, aualysé par M. Henri Rose, contient:

Acide titanique. . . 98,47 Peroxide de fer. . . 1,33 400,00

L'analyse du rathite ne peut se faire qu'après l'avoir attaqué au cresset par les alcalis. L'acide bydrochlorique est sans action sur lei, il est probable que le ruthife contient des quantités variables de fer, au moins il ne semble que, dans la préparation du chlorure de titane, la quantité de chlorure de fer produite sets souvent plas forte que celle qui devrait se former d'après l'analyse citée plus haut.

Le ruthile de Limoges contient quelquefois du manganèse. Il est évidem, du reste, que c'est de l'acide titanique presque pur. On extrait totojora-l'acide titanique de ce minéral. La méthode suivante, une de celles que M. Henri Rose a fait conunitre, une parait la plus sitre. Plus foir nous en fudiquerons d'autres qui sont utiles comme movers analvitunes.

2009. On fatt fondre le ruthile rédait en pondre dans un crease métallique avec trois fois son poids de carbonate de potasse, do pile la masse et ou la lave à "éan bouillante aiguisée d'acide byfonchlorique pour en séparre l'excès de carbonate de potasse, il reste un résido blanc qui est du titante acide de potasse.

On fait digérer ce résidn avec de l'hydrosulfate d'ammoniagne en excès. Le peroxide de fer se transforme en protosulfare, l'acide titanique n'éprouve aucune altération. Si la matière contient de l'étain, celui-ci se transforme en sulfure qui se dissont. On lave de nouveau la matière et il reste un mélange de titanate acide de potasse et de sulfure de fer. On la met en digestion avec de l'acide hydrochlorique faible, qui dissout très-bien le sulfare de fer. A la vérité, un pen d'acide titanique se dissont. On néglige la portion dissonte et l'on met le titanate de potasse en digestion avec de l'acide hydrochlorique concentré et tiède. Tont finit par se dissoudre, On fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur pour ramener à l'état de protoxide les traces de fer qu'elle contient encore. Ou chasse l'excès de ce gaz par l'ébullition, et on ajoute de l'ammoniaque peu à peu. L'acide titanique se dépose le premier. On rejette les dernières portions du précipité. Du reste, les moyens par lesquels ou se procure l'acide titanique pur sont tous si longs, si dispendieux et si pénibles, que l'on tronverait toujonrs plus simple d'avoir recours à la décomposition du chlorure de titane par l'eau, si ce chlorure n'était pas souvent mélangé de chlorure de silicium, en sorte qu'il donne un acide mêlé lui-même de silice.

Chlorure de titane.

2010. On obtient ce chiorure en faisant passer du chlore sec dans un tube de porcelaine chauffé au rouge et renfermant da ruthile en pondre fine mélé avec son poids de charbon calciné. On adapto sa tube une allonge et un récipient qu'on entoure de glace. Il se forme du perchiorure de fer qui se soiditée dans l'allonge. Le chiorure de titane se rend dans le récipient où il se condense; il se dérame heancou d'oxide de carbone.

Le chlorure de titane ainsi préparé contient un excès de chlore et du perchlorure de fer en suspension. On les sépare l'un et l'autre en le distillant dans une petite cornue avec de mercurer bien sec. Le chlorure de titane s'obtient aussi directement, au moyen du chlore sec et du titane métallique.

Quand le chlorure de titane contient un excès de chlore, il est janne; mais quand il est hien purgé, il devine tout à fait incolore. C'est un liquide excessirement fumant et comparable sous ce rapport à l'acide fluoborique. Il n'entre pourtant en ébuilition qu'à la température de 155.º. Il est plus pesant que l'eau. Le densité de sa vapeur est égale, par expérience, à 6,836. On peut le distiller sur le potassium.

Henri Rose a trouvé pour la composition du chlorure de titane :

Quand on abandonne ce chlorure à l'air, il en attire peu à peu l'Ammidité et dome me dissolution transparente. Mais si on le verse tout à coup dans l'eau, il y a dégagement très-considérable dechaleure et a disposition de vient la tieue sur-le-champ, par suite du dépot de l'acide titanique. Ces propriétés expliquent le phénomène que l'on observe dans les réactions des acides bytrochlorique et titanique. L'acide titanique bydraté se dissout à froid dans l'acide bytrochlorique. L'acide titanique et suns cooleur, transparente: mais l'ébuilition y détermine un dépôt d'acide titanique. Cette liqueur étande d'eau donne un précipité. Il est très-difficile de la conserver longtemps sans qu'elle se trouble, et alors l'acide titanique sprécipite entièrement.

Fluorure de titane.

2014. Quand on verse de l'acide bydrofluorique sur de l'acide titanique bydraté ou même calciné, celui-ci s'échauffe et linit par

TITANE.

se dissoudre. Il se produit un bydroffuate de fluorure de potassium.

La dissolution donne des cristaux par évaporation. Cette combinaison joue le rôle d'acide, se combine avec les fluorures alcalins et forme des fluorures doubles. Ceini de potassium cristallise en feailles.

Sulfure de titane.

2012. M. Henri Rose le prépare au moyen du sulfure de carbone. On place de l'acide titanique dans un tube de porcelaine chauffé au rouge et on fait passer au travers de celui-ci un courant de sulfure de carbone en vapenr.

Le sulfrer de titane est polvérulent et acquiert l'écist métallique et la couleur du coivre jaune par le plus léger frottement. Sa cœ-lenr est d'un vert foncé quand il n'a pas été brani. Il brûle à la chaleur rouge au contect de l'air avec une flamme bleuktre. Il se forme de l'adée sulfreux et de l'aide titanique, et quand il est par il devient d'un très-beau blanc. L'acide nitrique, l'eau régale, la potasse et la soude l'attaquent fecilement. En le faisant boullir avec une dissolution de potasse, on obtient un sulfure de potassim et du titantae acide de potasse.

Le sulfire de titane contient au moins la moitié de son poids de sonfre. Mais il n'est jamais pur et on y retrouve toujours de l'acide titanique non altéré.

SELS DE TITANE.

2015. Les sels de litane sont peu permanents, si l'on peut même donner le nom de sels aux combinaisons que l'acide litanique produit avec les acides puissants. M. Henri Rose les considère comme des acides donbles. Quoi qu'il en soit, l'acide titanique, même en treb-grand accès, ne statre jamais les acides. Les combinaisons de ce genre sont incolores ou un peu James. Elles sont presque toujours louches ou du moins se troublent à 60 degrés; la hipurar sout décomposées par la chaleur du l'ébullition; l'acide titanique se sépare.

Les alealis et les carbonates alcalins donnent avec ces dissolutions no précipité biane de titanote acide de l'aleali. Le cyanure jame de pocassiam et de fer les précipite en rouge bran. La dissonation de noix de galle y forme un précipité abondant de même couleur ou rouge de sang. L'étain rend la liqueur blec, ou violette. Cet effet devient rapide en favorisant l'action du métal par quelques goutres d'acide bydrochorique. Le zinc produit le même effet; le goutres d'acide lu embe effet de la meme effet; le neme effet; le TITANE. 265

dissolution étant eusuite abandounée à elle-mème, on voit se former un dépôt bleu. Ou ignore si c'est un protoxide bydraté, ou une combinaison de cet hydrate avec l'oxide du métal précipitant.

Quand on a dissous du titanate de potasse dans de l'acide hydrochlorique, la liqueur est troublée et précipite en blanc par les acides sullurique, arsétique, phosphorique, oxalique et tartirique. Les précipités es redissolvent tant dans un excès de ces acides que dans un excès de la dissolution hydrochlorique.

Les acides nitrique, acétique et succinique ne précipitent dans aucun cas cette dissolution, et se comportent donc tout autrement que les précédents.

2014. Le précipité formé par l'acide sulfurique est très-difficile à sécher. Il attire fortement l'humidité de l'air. Il rought fortement le tournesol. Quaud ou chauffe cette matière, l'acide sulfurique s'eu dégage vers la chaleur rouge avec l'eau.

L'acide suffurique se combine avec l'acide titunique hydraté. En évaporant la liqueur, li se d'agape beaucoup d'acide suffurique, mais le résidue on retient. En calcitant au blanc, l'acide suffurique est chassé toulement et laisse un otide très-diffès. La dissolution conceutrée laisse à la longue déposer beaucoup d'acide titunique combiné avec un peu d'acide suffurique; le même effet se produit en ajoutant de l'eau. L'acide suffurique, mis peu à peu sur un titunate, produit un composé ausloge insoluble dans l'eau, mais sonluble dans les acides forts. Le composé formé en versant de l'acide suffurique dans une dissolution brirrechlorique de tituse coutient;

Les combinaisons formées par les acides phosphorique et arsénique sont insolubles. Elles s'oblicement en versant, dans la dissolution de chlorore de tituee, des phosphates et arséniates alcalias, ou les acides phosphorique et arsénique. Ces composés sont soinbles datas les acides phosphorique et arsénique. Ils ressemblent à l'altunine en gelée et prennent par la dessicuation l'aspect de la gomme arabique.

L'acide oxalique, l'acide tartrique produisent des combinaisons analogues. Celle qui se forme au moyeu de l'acide tartrique est remarquable en ce que l'ammoutaque et les alcalis en géuéral n'en précinient nas l'acide titatique.

2015. Ou iguore si la silice se combine avec l'acide titanique, ou si elle ne fait que se mélanger avec lui; mais îl existe incontestablement des silicates doubles. Les silicates alcalins et l'acide titanique se combinent facilement par voie sèche et forment des silicotitanates insolubles.

Le silico-titanate de potasse s'obtient en traitant la silice, l'alculi et l'acide titanique par la chaleur. Cette combinaison est insoluble dans l'eau et soluble dans les acides.

En fondant la silice et l'acide titanique avec le carbonate de soude, il se produit aussi du silico-titanate de sonde. On lare avec de l'eau, l'excès de silice se dissout dans l'excès d'acidi, et on abient un résidu insoluble, qui est le silico-titanate de sonde

Le sphène est un composé naturel de ce genre,

2016. Sphéne (titane silicéo-calcaire). Disséminé dans les roches primitives, ce minéral se présente en cristaux un peu grisàtres ou bruns. Ce sont des tétraèdres ou des octaèdres rhomboïdaux, souvent bémitrones.

Dans ce minéral, l'acide titanique et la silice contiennent la même quantité d'oxigène. La chaux ne contient que le tiers de l'oxigène des acides. C'est au moins ce qui résulte de l'analyse faite par M. Gordier, qui a trouvé dans le sphêne:

Ce minéral avait aussi été désigné sous le nom de nigrine. Mais la variété ainsi nommée contient de l'oxide de fer.

2017. Sels de protoxide. Les sels acides à base de protoxide de titane sont ronges; les sels avec excès d'oxide sont blens ou noirs.

Les précipités formés par les carbonnies dans les dissolutions de protoxide de litane sont blens, Ces sels humides prennent une conleur cannelle à l'arie, etdans l'ema il spassent au vert; tons les soussels sont insolubles. Les sels solubles sont en général extrémement acidés.

Le protosulfate acide est rouge de via; saturé de base, il est bleu. Au contact de l'eau, il se décolore et se change en une combinaison d'acide titanique et sulfurique.

TITANATES.

9018. Quand on traite l'acide titanique au crense par dest parties d'acidi on par trois parties d'acid in par trois parties d'acid in on par trois parties d'acid in carbonate alcain, la mese entre en fusion et se sépare en deux couches indistinctes; la couche supériteure est la soude on la potasse en excès, la couche inférieure est le titanate alcain. Avec des proprotinas couvembles d'alcail on plutôt avec un excès de celui-ci, on peut obtenir le titranate neutre. Ces titanates aont incolubles dans l'em quand lis soit

neutres. Ils sont décomporés par l'eso boilliante en titanates acides et sous-intantes, Les tituates neutres se disolvent dans l'acides de l'acides et des l'acides et des l'acides et l'acides l'acides et l'acides l'acid

Dans les titanates neutres l'acide contient deux fois l'oxigène de la base-

2019. Titanate de potasse. On obtient le titanate neutre de potasse, en fondant une partie d'acide titanique avec trois parties de carbonate de potasse. Le titauate forme la couche inférieure et l'excès de carbonate la couche supérieure.

Quand on met ce titanate en contact avec de l'eau, il est décomposé. La liqueur passe claire, tant qu'il y a un sel en dissolution dans l'eau, mais elle devient laitense dès que l'eau est pure. Le dépôt blanc qui reste après la réaction de l'eau est un titauate acide formé de

Il est probable que le sel analysé contenait un excès d'acide titanique non combiné.

Mis eu contact avec l'acide hydrochlorique, ce titanate lui cède une partie de sa base et se couvertit en un titanate plus acide et insoluble qui confient:

2020. Titanate de soude. Les titanates de soude présentent aussi trois degrés de saturation, mais leur composition est plus régulière. Le titanate neutre s'obtient comme celui de potasse. D'après M. Henri Rose, il est formé de

Le titanate acide de soude obteuu en décomposant le sel précédent par l'ean est un quadrititanate formé de

Le titanate plus acide encore qui se forme en traitant le sel précédent par l'acide hydrochlorique se compose de

L'acide contient donc lei quarante fois plus d'oxigène que la base, on vingt fois plus que dans les titanates nentres. Sil rese quelque incertitude sur le podis atomique du tiane, il y on a pas sur la composition des titanates, qui me paralt blen établie par les expériences de M. Henri Rosa.

Titanate de fer.

2021. La nature présente d'Iver-se combinations ou mélanges qui méritent ce nom. La première qui ait été observée fut nommés ménakanile, parce qu'elle fut trouvée dans la saliée de Menakare Cornouailles. Ce minéral s'y rencontre avec des sables d'altuvion, en grains roules, accompagnés de télèsie, de felshapit, d'amphibloch, em minéral est noir de jais, éclatant. Sa pessanteur spécifique ext égale 34.4. C'est un tianante de prototide de fer.

Voici quelques analyses de ménakanite.

Protovide de 6

Acide tita	niqu	ie.					Klaproth.	Lampadius.	Chenevia 40
Oxide de	fer.						51.00	50,4	49
Oxide de	ma	nga	nès	e,				0,9	0
Sifice					٠		3,50	3,3	11
Alumine.							0,00	1,4	0
							100.00	99.5	100

On a donné le nom d'isérine à un minéral probablement identique avec le précédent.

Pour analyser l'isérine, M. Henri Rose le réduit en poudre et place la matière au contact de l'acide hydrochlorique concenté. Elle blanchit. Le résidu se compose d'acide tituatique pur. La dissolution contient du fert du titane que l'on sépare par les morensindiqués pus loin. Vofei la composition de ce minéra!.

Acide titanique	ì		50,12	47,42 = 10,5 oxig. 52,58 = 21,0 id.
			100,00	100,00
Il est évident que l'i	séi	rin.	e oct un	titanata nautro do for 11 enest

Isérine magnétiq. Isérine moins magnétiq.

Il est évident que l'isérine est un titanate neutre de fer. Il en est de même sans doute du ménakanite, mais les échantillons analysés paraissent moins purs.

Ce titanate se rencontre fréquemment avec du fer oxidulé. Il est alors connu sous le nom de fer titané. On peut regarder le fer titané comme un mélange de titanate de fer et d'oxidule de fer plus ou moins faciles à séparer au moyen de l'aimant.

Les variétés très-magnétiques contiennent beaucoup d'oxidule de fer; celles qui le sont peu se confondent avec le ménakanite ou l'isérine.

Voici quelques analyses de fer titané peu magnétique :

	E	ger	san	d en N	orwége.	В	odenmais.	Oural.
Protoxide de fer.				51			49,0	55.0
Acide titanique	٠	1		49	Silice.		49,0	100.0
				100		-	100.0	100,0

Il est évident que ce n'est pas autre chose que le titanate nentre de protoxide de fer.

de protoxue de ter.
Voici maintenant quelques analyses de fer titané plus ou moins fortement magnétique.

		Pny-en-Velay.	Ténériffe.	Saînt-Ou
Acide titanique,		. 10.0	14.8	8,0
Oxidule de fer.			79.2	86,0
Oxide de mangan	èse.	. 5,0	1,6	2,0
Alumine		. 0,0	0,8	1.0
		100,0	96,4	97,0

Analyse des matières titanifères.

2022. Le titane se dose tonjours à l'état d'acide titanique. Cet acide possède à l'état d'hydrate la propriété de se dissoudre daus l'acide hydrochiorique, dont il se sépare par l'ébullition. C'est un moven dont on tire souvent parti.

Quand l'acide titanique est uni à des oxides des deux premières sections, les procédés d'analyse ressemblent à ceux auxquels on a recours pour auxlyser les silicates.

S'Il s'agit de séparer l'acide titualque de l'oxide de fer, l'analyse est plus difficile. Quand la matière est soluble dans l'acide bydro-chlorique, on la dissout à l'aide d'une légère chaleur. Quand elle est insoluble, on la traite d'abord au creuset par un alealt, puis on dissout la masse dans l'acide bydrochlorique. Dans tons les cas on a un métange de chlorure de titane et de chlorure de fer. On la découspose par l'annonsique qui précipité de l'acide titanique et de l'oxide de fer. Ou lave le précipité et on le met en digestion avec de l'Apriconsitaté d'ammoniaque. L'acide titanique rest intact; is fer se transforme en suffure. On lave la matière et on la traite par l'acide hydrochlorique bouiltant qui dissout le suffure de fer sans tou-cher à l'acide titanique. On recueille celui-ci sur un filtre, et on sépare le fer de sa dissoultou.

M. Rose, qui s'était serri de ce procédé, l'a modifié d'une manière qui le rond très-exact. Dans la dissolution des desc. chèseres, on ajoute de l'acide tartirique jusqu'à ce qu'elle ne soit plus précpitée par l'ammonisque. On y met essuite un excès d'ammonisque et on précipite alors le fer par l'hydrosoliste d'ammonisque et or recueille le précipité sur un filtre. La fiqueur d'asporée et le réside calciné, on a l'acide tianique mét des se contres que pourarit laisser l'acide tartirique. On en tient compte. Le suffure de fer est essuite convertie que proxided fer pour la pesée.

Convert on perobaccio e le pour la pecia del silice, on attaque le tout dans un creuset par les alcalis. On dissout dans l'acide hybre-chlorique et on érapore à sec. La masse reprise par l'eu laiser l'acide intanique et la silice pour résidu. L'acide hydro-chlorique concentré et tide ne dissout que l'acide titanique. Le l'avage par l'eut contiendrait les chlorares non décomposables par l'éraporation que la matière analysée anaît un fournir.

L'étain et le titane se séparent, en les supposant en dissolution, à l'aide d'un excès d'ammoniaque qui les précipite et d'un excès d'bydrosulfate d'ammoniaque qui n'altère pas l'acide titanique et qui transforme au contraire l'étain en un sulfure qu'il dissout.

CHAPITRE XIII.

TELLURE. Composés binaires et salins de ce métal.

2023. Sous le nom d'or problématique, d'or paradocal, der blanc, les chimistes désignèmes longemps une combinistes des de tellure qui se rencontre en Transpirante. Sa nature état de tellure qui se rencontre en Transpirante. Sa nature état de menté inconnue, ainsi que l'exprime son nom, jusque ver l'année 1782, époque où Nuller y découvrit le tellure, Ca métal est trop cher pour qu'on air pue soumetre à des-percess hie mai-tiplées, aussi son histoire faisset-elle quelque choo à disfret. Pendant longtemps, on ne l'a trova qu'un Transpirante. Aipsir-d'hii ce rare métal a étà reconnu dans l'oural, ce qui penuet d'espérer qu'il deviendra pius abondant dans le commerce.

Le tellure est blanc bleudire, d'une couleur intermédiaire entre celle du zinc et celle du plomb. Il est lamelleux. Sa surfacest étoilée comme celle de l'antimoine. Il a beaucoup d'éclat. C'est umétal très-cassant, facile à pulvériser. Sa densité est de 6,115 on de 6,137.

Le tellure entre en fusion à une température un peu plus élevée que le point de fusion du plomb. Il se volatifise facilement, à peu nris comme le cadmium.

Chauffe au chalumeau, il brûte avec nne flamme d'un bleu vit dant les brûts sont verts. Il se voit verts en en flamme d'un bleu vit réjand une odeur de radis. Il paratt que cette odeur est due, au moiss en partie, à la présence de quelques traces de séléminu dans les minerals de tellure. Magons a troué que le tellure exhalait sealement une dour actie quant d'un tellure chalait sealement une dour actie quant à l'était bien pur.

La place du tellure dans l'ordre naturel est très-incertaine. Il se rapproche des mettaux par les propriérés actérierres, par les caracteres de son oxide qui jone le rôle de base faible; mais c'est de tous les métaux celui qui conduit le plas mai l'électricité, ce qui tale la rattache aux corps non métalliques. Il se confond, pour ainsi dire, avec ces derniers, par la propriété remarquable qu'il possède de former un composé gazeux et adicé avec l'hydrogène, par le rôle qu'il jone à l'égard des métaux qu'il couveriit en telluriures parâtieueus esmbables aux selfures.

Il serait donc aussi rationnel, et peut-être plus, de placer le tellure à côté du soufre, que de le laisser parmi les métaux. Il parait avoir avec ee corps les mêmes rapports que l'arsenic à l'égard du phosphore et de l'azole.

2024. Klaproth a donné le nom de tellure natif à une mine de tellure qui reileme, en effet, peu d'emétaux étrangers. Cest la plus rare de toutes, il est probable que c'est un métange de tellure avec des proportions variables de divers tellurieures métalliques à un très-haut degré. Sa couleur est intermédiaire entre celle du plomb et celle de l'était. Sa surface est souvent rougeaire on grise. Il se trouve disséminé en grains fins dans une gangue quartzouse. Il s'y présente raroment en masse, et alors celle-ci est formée de grains fins dans une gangue quartzouse. Il s'y présente raroment en masse, et alors celle-ci est formée de grains cristallisés, à cassure feillietée.

Voici l'analyse d'une variété très-pure :

Pour analyser cette mine, on la traite par l'ean régale. La gangue l'est pas attaquée. L'or, le fer et le tellure se dissolvent. On ajout à la liqueur la quantifé d'eau qu'elle peut supporter sans se troubler. On y verse un excès de potasse qui précipite tout le fer et une portion de l'or. L'adde tellurique et le reste de l'or se dissolvent, On fitre. On reprend le précipité par l'ean régule et on verse dans la dissolution qui en résulte un tièger excès de nitrate de protoxide de mercure. Le précipité qui se forme contient tout l'or, et le donne pur quand on l'a débarrassé du mercure et du calonnel par la calcination. On verse ensaite dans la liqueur un excès de postes qui précipite le protoxide de fer et le reste du mercure, à l'état de protoxide ou de peroxide. On calcine pour chasser les produits mercurleis et on pèse le peroxide de fer.

La tellurate de potasso obtenu d'abord peut être décomposé par une addition ménagée d'acide hydrochorique. L'acide tellurique se dépose. On le dessiche et on le chauffe dans une petite currier, après l'avoir métagés avec un distinne de son poids de marbon. On obtent ainsi un cutot de tellure an fond de la corrue et adment. On obtent ainsi un cutot de tellure an fond de la corrue et adment. On postent de ce métal dans le col. Comme la réduction se presque tonjours avec une sorte d'explosion qui projette une partie de la matière, il vaux mieux dosser le tellure à l'état d'acide tellurique, on bien le précipiter de sa dissolution acide à l'état métallique era le zinc.

Acide hydrotellurique.

2025. Le tellure possède la propriété remarquable de s'onir's l'hydrogène et de constituer un véritable acide analogue à l'hydrogène suffuré. On obtient l'acide hydrotellurique, quand on traite un telluriure alcalin ou même des telluriores de zinc ou d'étain par Pacide suffurque on par l'acide hydrochlorique.

L'acide bydrotellurique est incolore. Son odeur se rapproche de celle du gaz bydrogène sulfuré. Il brûle arec une flamme bleadre et se transforme en eau et en acide tellurique. Le chlore le décompose immédiatement et se transforme en acide hydrochlorique et en chlorure de tellure.

L'acide hydrotellurique, mis en contact avec les dissolutions des certifies en les précipite souvent. Il forme de l'eu et un telluriure insoluble. Il ne précipite pas-les dissolutions des sels des trois premières sections; mais mis en contact avec leurs oxides, il fournit encore de l'eun et des telluritires.

D'après Richter, on obtiendrait un composé solide formé d'hydrogène et de tellure en décomposant l'au au moyen d'une pile dont le pôle négatif est terminé parun fragment de ce nétal. Il se détache du tellure une poudre floconneuse brune, qui n'est que du métal trèdivisé. C'est cett poudre que Richter considérait comme un bydrure.

Oxide de tellure ou acide tellurique.

2026. C'est un composé blanc jaunâtre, fusible à une température peu élevée, et capable de cristalliser en masse étoilée de couleur jaune-paille, par le refroidissement. Il peut se volatiliser, mais seulement à une température rouge assez élevée.

Le charbon le réduit si facilement que la réaction s'opère avoc une espèce d'explosion. Traité au chalumeau sur le charbon, ce composé se réduit avec violence et colore la flamme en vert sur les bords. Quand on chanfle, au contraire, l'oxide de tellure dans un thoé de verre, il se volatilise en partie, mais une portion considérable fond seulement et se rassemble en gouttelettes transparentes.

On prépare l'oxide de tellure en dissolvant le métal dans l'acide nitrique, évaporant la liqueur et décomposant au feu le nitrate formé. Cet oxide contient

L'oside de tellure appartient à la classe des oxides indifférents. Il jone le role de base avec les acides forts et celui d'acide avec les bases pulssantes, Aussi, quand on précipite un sei de tellure par un acidi, obtien-on toujours un tellurate alcaliq auf se précise en poudre blanche. Les combinaisons de l'oxide de tellure avec les acides et celle un'il rorduit a vec les bases ont été neu étudies.

Chlorure de tellure.

2027. Le chlorare de tellure s'obtient en mettant ce métal en contact avec le chlore. L'actiou est subite; le métal prend fen et se convertif en chlorare de tellure. Ce composé est blanc, demi-transparent, volatil et cristallisable. L'eau le décompose; elle en précipite no sciehlorare blanc.

On peut préparer le Chlorure de tellure, on dissolvant Tacide et lurique dans Facide hydrochlorque concentré, ou bien en dissolvant le métal dans l'eau régale. Ces dissolutions précipitent par l'eau, mais il reste toujours que deques traces de tellure dans le tellure dans de tellure dans de tellure dans de et ellure dans de en de la consistencia de l'acceptant de la consistencia de l'acceptant de la consistencia de l'acceptant de la consistencia l'alcono à l'eau.

Le phosphore décompose les dissolutions de chlorure de tellure. Ce métal se précipite en lamelles cristallines sur le bâton de phosphore. L'étain et l'antimoine en opèrent aussi la décomposition à froid; à plus forte raison le zinc et le fer.

L'acide suffureux réduit, à l'aide de l'ébullition , le chlorure de tellure à l'état métallique. On emploie ordinairement du suffite d'armoniaque et de l'acide hydrochlorique pour opérer cette réduction dans les analyses. Le chlorure de tellure contient

f at. tellure .		405,2	47.7
2 at. chlore	-	442,6	52,3
		845,8	100,0

Iodure de tellure.

On l'obtient directement. Ce composé se dissout dans l'eau, qu'il colore en ronge pourpre foncé. Il peut former des iodures doubles.

Sulfure de tellure.

2028. Parties égales de tellane et de soufre domeet par la fesion ne masse de la voilleur du plomb. En la soumettant à la chaltur dans une corause, on obtient de soufre et no pen de tellure qui passent eusemble dans le col et s'y condessent en na prodit brus et dense. An food de la corause, se trouve du tellure presque par en masse porcesse, demi-dondre, doofse de l'éclat métallique et de couleur gris d'oiser. Il parsit qu'en chauffant plus fortement, ou dégage tout le soifre et que le tellure reste pur.

Pour avoir da saffure de tellure en proportions définies, if faut

donc avoir recours à l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'oxide de tellure ou les seis de tellure. On oblient alors un précipité hru noir. Celui-ci joue te l'êté d'actie. La polasse, la soude, l'ammoniaque mème le dissolvent en formant des sulfures doubles. Toutfois, l'ammoniaque ne l'attempe qu'anunt qu'on l'emploie concentré et que le sulfure est à l'état d'hydrate.

Ce sulfure se dissout dans les sulfures alcalins et chasse l'hydrogène sulfuré des hydrosulfates de sulfure.

Séléniure de tellure.

On l'obtient directement. Il possède l'éclat métallique, entre lacilement en fusion, se volatilise sans s'altérer et se convertit par le grillage en sélénite de tellure.

Tellariures

2020. Les combinaisons que le tellure produit avec les métaux mériteraient une grande attention, à cause de leur analogie avec les sulfures.

Les telluriores de la première section se dissolvent dans l'eau et la colorent en rouge vineux. Ils paraissent indécomposables au feu et se convertissent en tellurates par le grillage. Les acides les déTELLURE

275

component sur-le-champ et en dégagent de l'acide hydrotellurique, par la décomposition de l'eau. L'air altère rapidement leurs dissolutions, qui se recouvrent presque aussitoi d'une conche minoe de tellure. Le chibre les décompos, met d'abord du tellure en libertéet le convertit essuite en chibreure de telleure. Le brome et l'fole agissons de la même manière. On a peu étudié l'action des oxides alcalias sur le tellure. Il paraît cependant qu'en faisant bouillir une dissolution de potasse avec du tellure, ét se forme à la fois du telluriure depotassim et du tellurar de potasse. De telle sort que la lifqueur se colore en rouge viacux, et qu'étaut traitée par un acide, elles convertit en un sel de potasse ct un tellura par, l'alpricogène tellure naissant et l'oxide de tellure ayant réngi l'un sur l'autre et avant produit de l'enue et du tellure.

Les telluriures de la seconde section ne peuvent exister qu'à l'état sec. L'eau les transforme sur-le-champ en oxides et en hydrogène telluré oui se dégage. Les acides produisent le même effet.

Ceux de la troisième section sont insolubles. L'eau ne les décompose pas, mais les acides étendus d'eau en dégagent de l'hydrogène telluré.

Ceux des trois dernières sections sont insolubles et ne se laissent attaquer que par les acides oxigénants. Le tellure se transforme alors en un sel de tellure.

Tous ces composés sont d'ailleurs attaqués par le chlore qui offre le meilleur moyen de les aualyser.

Telluriure de potassium.

2030. Le tellure s'unit au potassium avec dégagement de chaleur et de lumière. Ou peut former aussi ce composé en chauffant dix parties d'oxide de tellure, deux de potasse et une de charbon. La masse entre en Ignition avant la chaleur rouge.

Ce composé est fusible au-dessous du rouge. Il se dissont dans l'eau et la colore en rouge pourpre.

Telluriure d'aluminium.

2051. Woehler l'a obteuu directement. Si on essaye d'unir ces deux métaux, préalablement réduits en poudre, la combinaison s'opère avec explosion. On a donc soiu d'opérer sur du tellure en fragments.

Ce composé est noir, métalloïde, cassaut. Il décompose l'eau avec violence, forme de l'alumine et de l'hydrogène telluré qui se dégage.

Telluriure de glucinium.

Ces deux métaux se combinent sans dégagement de lumière, Le composé est une poudre grise qui se comporte comme le telluriure d'aluminium.

Telluriure de plomb.

2053. Il a été reconnu récemment dans des masses de telluriure d'argent, que l'on a trouvées dans l'Altaï. Il est en masse compacta, de couleur d'étair, il a l'éclai métallique et se pulvérise faciliement. Sa densité est de 8,159. Chauffé au chalomeau, il colore la Bamme en bleu je telluriure de plomb se volatilise et forme sar le charbon un anneau d'aspect métallique. Il contient

Tellure.	:	:	38,37 60,33		37,51 62,49
Argent.			1,28		100,00

M. Gustave Rose en a fait l'analyse par un procédé très-simple. Il dissoul le minéral dans l'acide mitrique. Il précipite, de la dissolution, l'argent au moyen de l'acide bytrochtoirque. Il sature ensulte la liqueur avec de l'ammoniaque et il y ajoute un excès d'hydrosal-fate d'ammoniaque. Le sullere de plomb se dépose et pent être re-cueilli ; celui de tellere demuere dissons.

Pour doser ce tellure, M. Rose précipite le sulfure par l'adde hydroxhlorique, et le décompose ensuite à l'aide de l'au réglet. Il fast détraire tout l'acide nitrique de la dissolution; on la fait bouillir, à cet effet, en y ajoutant de l'acide hydroxhlorique tast qu'il s'en dégage du chlore. Le chlorure étant pur et acide, on y verse du sullite d'ammonisque et on fait bouillir. L'acide sulfureur ramène le tellure l'état métallique. On recommence deux on tris fois cette opération, et alors la l'iqueur est entièrement déponitée de tellure. Cettair-i peut être receptille et pasé.

Telluriure de mercure.

Klaproth a essayé sans succès de combiner le mercure et le tellure.

Telluriuse d'argent.

2055. La découverte de ce minéral est un des résultats du voyage de M. de Humboldt en Sibérie. On en a trouvé deux masses du solume d'uu pied cube environ, dans la mine de Sawodinski, près du fleuve de Buchtarma. Il est accompagné du telluriure de ploa b qu'on vient de décrire.

Ce minéral n'est pas cristallisé, mais en masse à gros grains privés de tout clivage. Sa couleur est intermédiaire entre le gris du plomb et celai de l'acier. Il a beaucoup d'éclat métallique. Il est malléable, mais moins que le sulfure d'argent. Il est plus dur que ce dernier. Sa densité est égale à 8,4 ou 8,5.

Ce minéral se rencontre dans une gangue schisteuse, verdâtre. Il est acompagné de pyrite cubique, de pyrite cuivreuse, de blen'e noire en petites quantités. Il contient davantage de telluriure de niomb.

Au chalumeau, il fond en un globule noir, duquel s'échappent nue foule de dendrites d'argent, au moment ou il se fige. Fondu avec du carbonate de soude, il laisse de l'argent pur. Il contient

M. 6. Rose en a fait l'analyse en le dissolvant dans l'acide nitrique bosillant, on précipite l'argent au moyen de l'acide bydrochlo-rique. On réduit le tellure an moyen du suitle d'ammoniaque, en observant les précautions indiquées plus haut. Enfin, on sépare le fer par l'ammoniaque en excès.

Tellure graphique.

2034. Ce minéral, connu autrefois sous le nom d'or graphique, se rencontre dans la mine de François, à Offenbanya en Transylvanie.

Le tellure graphique est d'un blanc d'étain tirant sur le jaune. Il possède l'échai métaillique. Il ext cristallisé en petits prismes aplatis, tellement liés ensemble qu'ils paraissent former des caractres tress. Cest de là que tient son onn. Letellure graphique est disséminé dans les cavités et les fentes d'un porphyr argilieux sur du quarte gris.

Le tellure graphique renferme, d'après Klaproth,

Sa composition paraît telle, que dix-huit atomes de tellure sont combinés avec l'or et deux atomes avec l'argent.

Le tellure graphique est, comme on voit, une mine d'or très riche. Pour l'analyser on la traite par l'eau régale. La dissolution contient le chlorure d'or et celui de tellure. Le résidu renferme la gangue et le chlorure d'argent. Ou filtre et on lare avec de l'eau aiguisée d'eau régale. Ou extrait du résidu le chlorure d'argent par l'ammoniaque.

Pour doser l'or et le tellure, on rapproche la dissolution et on y verse au mélange à volames égaux d'alorol et d'eau. On précipies ainsi l'oxichlorure de tellure. On le lave, et a près l'aroir redisson dans l'ackde hydrochlorique, on précipite le tellure au moyes du zinc.

L'or s'extrait de la dissolution qui le contient au moyen du sulfate de protoxide de fer.

Tellure jaune.

2055. C'est la mine jaune de Nagyag. Elle est de coulenr blanche, tirant sur le jaune de laiton. Elle se trouve tautôt en masse, tantôt disséminée dans du quartz. Elle contient, d'après Klaproth.

Neuf atomes de tellure sout donc unis à l'or, quatre atomes au plomb et deux à l'argent.

Tellure feuilleté.

2006. Ce minéral, contro sutrefois sous le nom de mine d'orgine civilitée, est en effect d'un gris de plomb foncé tiraut sur le soit de fer. Il se trouve disséminé en petits feuillets adhérents on en lunes beasséres formant des cellules, Il possède l'éclat métallique à un trés-laux degré, Se assure offre des feuillets contros qui, étant soités, sont un pen fiesilhet. Ce minéral tache les doigts, Le tellure feuillét de l'ansayuale rendreme, d'après klaproth.

SELS DE TELLURE.

2057. Les sels de tellure sont peu stables. Ils ne cristallisent pas et ne sont jamais neutres. Ils ont beaucoup de tendance à se transformer, sous l'influence de l'eau, en sels acides et en sous-sels insolubles.

Ils sont incolores. La potasse et la soude y forment un précipité blanc qui se redissout dans un eveès d'alcali. Les carbonates alcalins les précipitent aussi. Ce n'est pas un carbonate, mais blen de l'acide de tellure qui se dépose; un excès du carbonate aicalin le redissout aussi.

Le cyanure de potassium et de fer n'exerce aucune action sur les dis obtions acides de tellure étendues d'eau. Conentrées, il en serait autrement, et l'on aurait précipitation d'oxide de tellure et dégagement d'acide bydrocyanique. La dissolution de noix de galle précipite les sels de tellure en flocons d'un jaune faure.

Les monosulfures alcalins produisent un précipité brun noirêtre dans les dissolutions de tellure. C'est du sulfure de tellure qui se dénose.

Le zinc, le fer précipitent le tellure en flocons noirâtres qui acquièrent l'éclat métallique par un léger frottement.

Le protochiorure d'éciain réduit les dissolutions de teilner. Il précipite ce métai en fâcons hruns, quand la dissolution est concentrée; il colore seulement la liqueur en brun, quand elle est trèisécndue d'eau. Le protossible de for réduit usus les dissolutions de tellure; mais cet effet ne s'observe que lorsqu'elles sont hien nestres.

Sulfate de tellure.

2038. Quand on met l'acide sulfurique concentré en contact à froid arce le tellure, il en dissout environ un millime de son poids en se colorant d'une belle teine améthysie foncée. Par l'addition de l'èau, le mésil se précipite teut à coup en flocons noirs. Fischer assure que, dans cette réaction, il se forme un oxide inférieur de tellure, qui sons l'influence de l'eau se partagerait en unéal et en ordie ordinarie. Cette poilson il est pas démontres.

Sì on chauffe cette dissolution, la couleur disparait aussi, et le tellure se convertit en exide blane, qui reste dissons dans l'accide suffurique. Le meilleur mopre de former es sulface consiste à dissoudre le tellure dans de l'acide suffurique, auquel on ajoute de temps en temps me goutte d'acide nitrique pour oxider le métalclet dissolution est sans couleur; allo n'est pas précipitée par l'eauQuand on fait bonillir le tellure avec de l'acide sulfurique, celsici prend d'abord une teinte violette qui disparait biento à mesare que le gaz sillurens se dégage. Le solifate de tellure formé, cristallise dès que l'acide se refroidit. En employant un excès de médi, on produit un sons-sulfate de tellure insolable dans l'eau, mais qui peut être dissons par les acides hydrocholrique en thirique.

Nitrate de tellure.

9050. Le tellure se dissont dans l'acide nitrique. La dissolution experiment de la companie de l

TELLURATES

2040. Les tellurates alcalins sont solubles. Tous les autres ne se dissolvent pas dans l'eau et s'obtiennent par double décomposition. Les tellinates ressemblent beaucoup aux s'annates. Dans les tellurates nentres l'acide contient deux fois plus d'oxigène que la base.

Les tellurates alcalins et terreux sont sans conleur. Il en est de même de ceux de zinc, de manganise, de plomb, de mercure et d'argent.

Tellurate de potesse. On l'obtient en chauffant au rouge de l'oxide de tellure et d'un tire ou de la potasse. Il reste une masse bianc d'email. Elle se d'issout d'ans l'ean bouillate; la liqueur dépose par le refroidissement une poudre blanche imparfaitement cristallisé*, qui est le tellurate de potasse.

Ce tellurate possède une savenr métallique faible et une réaction alcaline prononcée.

Tellurate d'ammoniaque. A chaud, l'ammoniaque se saure d'oxide de tellure; mais par le refroidissement le tellurate d'ammoniaque se dépose en poudre blanche.

Tellurate de cuirre. A l'état d'hydrate, tel qu'on l'obtient par double décomposition, il est vert. Au feu, il perd sou eau, passe an noir et fond. Il fuse sur les charbons.

noir et fond. Il fuse sur les charbons.

• Tellurate de plomb. Blanc à l'état d'hydrate, il devient jaune en perdant son eau. Il foud à une température peu élevée et forme une

masse demi-transparente, qui ressemble au chlorure de plomb. Ce composé renferme

CHAPITRE XIV.

ANTIMOINE. Composés binaires et salins de ce métal.

2011. L'antimoine est un métal dont la découverte date du quinritme stècle. Le procédé au moyen duquel on l'extrait du sulfare d'autimoine fut décrit pour la première fois dans l'outrage de Basile Valentin, qui a pour litre Currus tritumphalis antimonif. Les anciens avaient eu connaissance de quelques produits naturels d'antimoine, et en particulier du protoxide qui se rencontre dans les mines d'argent, et que Pline désigne sous le som de atibéma, qui a été conservé dans la nomenclature latine pour désigner l'antimoine.

Le sulfure d'antimoine ne leur était pas inconnu. Il était employé par les femmes pour se teindre les soureils. De la le nom d'atople, qui la d'asti donné dès les premiers temps historiques. C'est de ce nom que vienneus, sans aucun donné, raleophol, raleconé des alchimistes. C'est anosi l'origine du mot alquifour qui s'appique encore aujourd'hut a sulfure de plomb, dont se servent les potiess. Enfis, le mot alcool, que nons employons dans une acception bien différente, n'a pas d'autre origine.

L'antimoine a beancoup de rapport avec l'arsenic. Il en diffère, en ce que ses combinaisons avec l'oxigène sont insolubles dans l'ean.

2002. L'hatimoine méallique est blanc gris, éclatant, lamelleux, doué d'une odeur et d'une saver particulières, survoit toragrilli est à l'état de rapeur. Sa densifé est de 6,7 on 6,8. Il est très fragile et bélleà réduire en une poudré fine et tieure. Sa ténacifé est très-fabble; il fond à la chaleur rouge; il se volatilise entièrement dans une courant de gaz. L'air see est sons action sur loi; rasis, à l'air humide, il se couvre d'une couche d'oxide. Chanffé jusqu'au point de fusion et su coutet de l'air, il s'onfamme et se convertit en protoxide. L'antimoine ne décompose pas l'eux; l'actée nitrique l'attape avienne et le convertit en acide antimoniex.

L'acide sulfurique faible est sans action sur lui. Concentré et bouillant, il le change en sulfate de protoxide. L'acide hydrochlo-

rique à froid n'agit pas sur lui. A chaud, il n'en dissont pas si l'astimoine est pur, mais il peut en dissondre une quantité assez faibé, il i est trai, si l'antimoine est altié à un métal attaquable proacide, parce qu'alors il est très-divisé. Cest ainsi qu'en trainant un ailige d'étai et d'antimoine par l'acide hydrochorique, on obtien une dissolution qui se tromble l'égèrement par l'ena. Mais la portion d'antimoine dissonte n'est pas enderàrble. L'écle dissout un pen. L'ean régale en opère promptement la dissolution, même à froid. La réaction est très-vive. Le nitrate, le chlorate et le saffate de potasse l'oxident facilement à la chaleur rouge.

90.5. Dans les haboratoires, on se procure l'antimoine en réceive sant le suffire autrer au nopen d'un mélange de tartre et de nitre. On prend quatre parties de sulfure, trois parties de tartre et de nitre. On mête ces trois substances et on projette la matière dans na crenset rouge. Il y a une combustion per énergique à chaque projection. On porte ensuite la température de crenset au point converable pour mettre le résidue en fusion. Ou trouve dans le crenset au calot d'autimoine et une scorle. Celle-ci-renferme du suffire de potassium et du sulfure d'antimoine. Dia-timoine inti-même est souvent allié avec du potassium, on le prifié en le fondant avec une petite quantité de protossium.

On peut se procurer l'antimoine d'une manière plus économique, en grillaut le suffire d'antimoine pour le converiir a proposide, et en rédui-sun tensuite ce dernier au moyen du charbon. Il faut ajoute au charbon un peu d'alcali pour former un suffire alceiln avec le sonfre des portions de suffirer d'antimoine, que le grillège aumit pu laiser instacte. Vingi-deux parties de suffure d'antimoine deirent donner, par le grillège, d'il a-ceu parties de protoxiég masseu n'en obtient gabre que dits-sept on dis-buil, à cause d'une perte par volatifisation qu'on ne surait évier,

Le protoxide ainsi préparé se réduit facilement, quand on le mêle de savon noir et qu'on chauffe le niélange au rouge dans un creuset. Dix-buit parties de protoxide d'antémuine préparé par ce grillage, mélées avec quatorze parties de savon noir, donnent à peu

près quinze parties d'antimoine métallique encore impar.

L'antimolee sinsi préparé peut contenir du potassium, du fer et quelques métaure en faible proportion. Il cristallise mai, nobeu par un refroîdissement trè-leut. Pour le purifier, ou le fond avec le titers de son poist de protoside ou piutôt de sulfure grille. Cetude fond et toutes les impurelés passent dans cette scorie. Le potassium s'oxide, le fer également, et il ne peut rester avec l'antimoine que les métaux qui ont moins d'affinité que lui pour l'oxigéne. L'antimoine purfisé présente alors la propriété de cristalliser au plas haut d'égré et offer une bellé échiel à au surface, quand il éta s'offer de l'article de l'autre d'article de l'article à surface, quand il éta s'offer une bellé échiel à au surface, quand il éta s'offer de l'article de l

difié par le refroidissement. Quinze parties d'antimoine impur en fournissent quatorze d'antimoine pur par ce traitement. Cent parties de suifure d'antimoine, qui contiennent 72,7 de

Cent parties des souties darimonies, qui connement 12,1 de métal, en fournissent donc environ soisante-quitte par ce procédé. Les anciens chimistes désignaient sous le nom de régule d'antimoire martiel le métal extrait du sulfure a moyen du fer. Lémery exécutait cette opération en faisant rougir un cresset qui contenait huit parties de fer en petits clous. Il y ajoutait par portions seize parties de sulfure d'antimoine, et il donnait un hon coup de feu pour fondre la maibre. Il projetait ensuite dans le cereaset et pen à peu trois parties de nitre qui excitaient une légère défagration. Il se produit sinsi un colte Matillique et une socié. Celle-ci-renferme du sulfure de fer et du sulfure de potassim, et probablement aussi du suffate de potasse. Le culot métallique, qui pèse dix parettes, consiste en un alliage de heaucoup d'antimoine et un pare

de fer.
On peut parifier le régule martial, en le fondant avec de nouvelles quantités de nitre. Le fer s'oxide le premier.

L'addition du nitre dans la première fusion est sans objet. Dans la seconde, on peut le remplacer avec profit par des quantités convenables de protoxide d'antimoine.

2014. L'antimoine du cosumerce, quolque bien cristallisé, n'est pas encore tout à fait par. M. Sérulas s'est assaré que presque toujours le saifaire d'antimoine renfermé de l'arsenie, dont une partie au moins se retrouve dans le métal que l'on en erdire. Cet armée de l'arsenie, dont une partie au moins se retrouve dans le métal que l'on en erdire. Cet se service de la métal que l'on en erdire. Cet se service de la métal que l'on en erdire. Le kermés, le soufre dors, le verre d'antimoine, le four d'antimoine, le kermés, le soufre dors, le verre d'antimoine, le four d'antimoine, le recus metallorum et l'antimoine diaphorétique non lavé, en continenent tous des traces appréciables, ce qui ne saurair privadère quand on á futule le mode de préparation de ces médit surprendre quand on á futule le mode de préparation de ces médit surprendre

Mais, chose singulière, l'antimoine diaphorétique lavé en contient aussi, tandis que le beurre d'antimoine n'en renferme pas, et l'on aurait pu s'attendre à un résultat inverse.

L'émétique n'en renferme pas, quand il est blen cristallisé. Les eaux mères de ce produit en retiennent, et par conséquent on en retrouve dans les dernières levées de cristanx.

Par un procédé approximatif, M. Sérullas estime que les quantités d'arsenic sont à pen près les suivantes :

				Qt	elquefols.	Souvent
Sulfure d'a					20	-60
Antimoine.						200
Varmes .		1.	-6		500	600

2045. L'antimoine métallique se rencoutre dans la nature, Il y est rare. Swab l'a observé dans la mine d'argent de Sals, Sagea fait connaître sou estiséence dans les mines de Challannes près d'Alle mont. On l'a trouvé en masses assez considérables dans les mines d'Andreashers, Ce deruier se présente en masse compacts, à grain fin ou grossier, dans une gangue calcaire et quartizense. Sa densité est de 6,72. Elipporth y a trouvé

C'est donc de l'antimoine presque pur. Il en offre en effet toutes les propriétés.

Sous-oxide d'antimoine.

2046. Le sous-oxide d'antimoine est cette pondre dont l'antimoine se recouvre pendant son exposition à l'air humide. L'acide hydrochlorique et les acides non oxidants la trausforment en métal et en protoxide.

M. Berzélius, qui le premier a parlé de l'existence de cet oxide, l'obtient eu se servant d'un morcean d'antimoine comme pôle positif d'une pile employée à décomposer l'eau. Il s'en détache des flocons gris, qui ne seraient antre chose que ce sons-oxide.

Il parall, au moiss en ce qui concerne le sons-oxide priparè par l'action lente de l'air, que la formation de ce sortes de composité present de l'air, que la formation de ce sortes de composité dépend d'an effet percenent physique. Quand un métal s'oxidé à l'air, il existe une ésque à l'auquelle la présence de l'oxidé toute l'oxidé toute l'oxidé toute en criant un étément de la pile. Au moiss estce là me opinion généralement admiss. Il serait possible que le métage d'un oxide avec le métal à dores couvenables fit naître un effé inverse. Qu'on les associe à dosse telles qu'il puisse en résulter une neutralisation parânte de leurs électricités respectives, et alors le métages ec comportera comme nu corya absolument indifférent. Si, je ne me trompe, ce serait là, pont tous les métanx capables de former des sous-oxides permanents à l'air, la cause en veru de la quelle leur oxidation s'arrête avant que tout le métal se soît oxidé.

Bien entendu que si l'état d'équilibre électrique qui s'est établi vient à être altéré par la chaleur ou par toute autre cause, l'oxidation pourra se propager dans toute la masse et devenir complète.

Protoxide d'antimoine.

2047. Le protoxide d'antimoine est blauc perlé, fusible au rouge,

très-volatil, et se d'opose en aiguilles cristallines sur les corps froids. Il se forme, mais impur et mèlé souvent d'acide antimonieux, par la calcination de l'antimoine au contact de l'air. C'est encore lui qu'on produit en chauffant un mélange d'un excès d'antimoine et d'acide antimonieux en vase clos.

Le protoxide d'antimoine est presqué aussi fusible que les oxides de plomb et de bismuth. Par le refroidissement, il se prend en masse d'un gris soyeux formée de longues et belles aiguilles qui ont un éclat métallique.

Quand le protoxide d'antimoine n'a pas beaucoup de cohésion, il est facile de le convertir en acide antimonieux par un léger grillage ou même en le mettant dans un têt et allumant la masse sur un noint. Elle continue à brûler comme de l'amadou.

point. Ene consume a traire comme de l'anatout.

On obtient le protoxide d'antimotine par divers procédés. Le plus remarquable est celui au moyen duquel on se procure le protoxide cristillisé par subhimation, c'est-à-drie, les feurs argandines d'antimotine, la neige d'antimotine des anciens chimistes. C'est une opération longue et pénible. On place de l'antimotine au fond d'im grand creuset, Par-dessus est à quelque distance, on dispose un covercie qui est percé d'un trou et qu'in à d'autre objet que de dimi-nuer la capacité du creuset. Enfin, on ferme le creuset par un covercie ordinaire. On chanfie forhement la partie du creuset os trouve l'antimoine. Au bout de quelque temps, on laisse réfroidir l'apparell, on enfire les couvereles é on trorvue la articae du métail hérissée de cristaux de protoxide. Une livre d'antimoine en foursit au plus deux on trois gross, mais en référent l'Opération elle devient plus productire, et après trois on quatre fusions, chacme d'elles en donne quatre ou cinq gros.

On réussit mienx en substituant au métal un métange de métal et de protoxide ou même du protoxide pur. C'est une simple subli-

Le protoxide d'antimoine existe dans la nature dans un état analogne aux fleurs argentines. On en a trouvé à Przibram en Bohème. Il s'y présente en cristaux blancs, brillants, assex volumineux. Il se rencontre aussi, mais plus rarement, avec l'oxisulfure d'antimoine.

Préparé par sole humide, le protoxide d'antimoine est blanc. tiks-adminieux. Il ne contient pourtant pas d'eau combinée. La potasse se combine sur-le-champ avec lui et forme une combinaison nouve excès de base qui est soluble et une combinaison insoluqui est neutre. La soude et l'ammoniaque se comportent de la même manière.

2048. On peut se procurer l'oxide d'antimoine très-divisé et dans l'état convenable à ces sortes de réactions, au moyen de l'acide niurique. Il suffit de laver le produit qui résulte de son settos sur Patimionie, sparqu'à ce que les lavages se rougissent pas le Papier de tournessel. On l'obtient plus ordinairement sous cette forse décomposant d'abbard le chiorrure d'antimonte par l'eas. L'octien rure on pondre d'algarott qui se précipite en pondre blaced décomposé à sonter par su carbonate actain. L'octien carbonique se d'égape, tont le chlore s'unit à l'àleali et il reste du promote l'intradiries.

On pest préparer plus économiquement co protoside par los des procédés misues. On palérieis de l'autimoine et on le met son procédés misues. On palérieis de l'autimoine et on le met son la met son la representation de l'autimoine et on le met son la representation de l'autimoine et on le manuraire de l'autimoine de l'autimoine et l'au

Au lieu de griller le métal, on peut griller le sulfure lui-mène, mais l'opération ses plus dificile. La matière brôle avec use flamme bleuktre et entre facilement en fusion. Il faut la laisser réfroité, quand cet accident se présente, et la puivréiser de nouveau. Aprèt quelque tenny, le grillage derienn plus facile, la matière étant de renne moins fusible par suite de la formation du protozide. A mes une que le grillage avance, ils eforme de l'acide autimonieux. Pour seine débarrasser, on fond la matière avec cinq on six pour cent de souftree d'autimoine. Le soufre de celui-ci brûle aux dépends l'oxigène de l'acide antimonieux et le ramène à l'état de protoside. Il set plus s'art d'employer pour cente réduction un métange d'unimoine et de sulfure d'autimoine. On met alors un excès d'autimoine qui se retrouve, et un equantié de sulfure insuffisante, On évite ainsi la combinaison du sulface et du protoxide qui pourrait de

Le protoxide d'antimoine contient

2 at. antimoine. 3 at. oxigène.	:	1612,9 300,0	84,32 15.68
		1912.9	100,00

Acide antimonieux.

2049. L'acide antimonieux est blanc, infusible, fixe, indécomposable par la chaleur seule. Il est ramené par l'antimoine à l'état de protoxide. Son hydrate est blanc, rougit la teinture de tournesol; il est insoluble dans l'eau et les acides, excepté l'acide hydrochlorique concentré. Il se combine bien avec les bases.
L'acide antimonieux se prépare en traitant l'antimonie par l'acide
nitrique. Si on lave le précipité, on obtient l'acide antimonieux

nitrique. Si on lave le precipite, on obtient l'acide antimonieux hydra(é qui contient 5,26 pour cent d'eau. En le chauffant au rouge, on l'ohtient sec.

A ces caractères on peut toujours reconnaître l'acide antimonieux, mais il faut se mettre en garde contre les variations dues à la présence du protoxide dans le produit obtenu par l'acide nitrique.

D'après Proust, ce preduit n'entre pas en fusion quand il est chauffé au rouge. Il se volatilise néamoins et tapisse la voite des corners de cristaux biancs aiguillés. Il se forme même, dans les portions de la masse qui sont demeurées pulvérulentes, des groupes de cristaux qui ont la forme et l'édalt des flents d'authorite.

L'ean ne le dissout pas, l'acide nitrique un peu, l'acide bydrochlorique bléu mieux, mais conoce en petite quantité. De dosse d'acide hydrochlorique capable de dissoudre cent parties d'axide d'antimoles, ne perend pas pirus de trente-trois parties d'acide autimonieux. L'eau le précipite pur de cette dissolution et non pas à l'état d'acidebrare. L'éraporation fait ausst reparative l'acide autionoileux et souvent il cristallise alors en belles aiguilles blanches, fines et nacrées.

Ces observations de Pronst sont si précises et s'appliquent si difficillement, soit à l'acide antimonieux, soit su protoside d'antimoine, qu'il est à présumer que l'acide nitrique donne quelquefois naissance à de l'antimonite d'antimoine. Ce n'est donc qu'untant qu'on a épuis l'acide de l'acide vitrique sur la matière que foi peut compter sur la formation de l'acide antimonieux bien pur. Cabiel constitue.

Genus-es connent

4 at. antimoine . . . 806.4 80.15 2 at. oxigène . . . 200,0 19,87 1006,4 100,00

Acide antimonique.

2000. L'acide antimonique pur est d'un janne clair; il se comhine avec l'eau et donne un hydrate blanc; il est décomposé par la chaleur en acide antimoniteux et en oxigène. Il nes ed sissout que dans l'acide hydrochlorique concentré et se combine avec les bases alcalines pures, par voie humide. Mais il ne décompose les carbonates alcalines qu'à une température rouge.

nates arcains qu'à une temperature rouge.

Gmelin observe que si on ajoute un peu d'eau à une dissolution
d'acide antimonique dans l'acide hydrochlorique, il se forme de
suite un précipité blauc d'acide antimonique hydraté, tandis que

par l'addition brusque d'une grande quantité d'eau, il ne se produit aucun précipité.

L'acide antimonique contient

Ou obtient l'acide antimonique hydraté en traitant l'antimone par l'eau régale. On érapore, pour chasser l'excès d'acide, en ayan soin d'ajonter de temps en temps un peu d'acide nitripes, et ou délaye le résidn dans l'eau. L'acide antimonique se sépare en pour be banche. On le leur a uez soin. Cet hydrate perd d'abord son ean par la chaleur; il laisse ensuite dégager à la chaleur rouge aux partie de sou orighne et se convertit en acide antimonieux. Cet hydrate contient

On pent obtenir plus facilement l'acide antimonique, en décomposant l'antimoniate de potasse an moyen de l'acide nitrique. Il se forme du nitrate de potasse qu'on enlève par des lavages et il reste de l'acide antimonique bydraté.

Pour se procurer l'acide antimonique sec, il fant sonmettre cet bydrate à l'action d'une donce chaleur jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus d'ean.

L'acide antimonique était connu des ancieus chimistes sous le nom de éézourd minéral. Ils l'obtensient en chardinnt le proichlorure d'antimoine avec de l'acide nitrique, jusqu'à ce que ce dernier ne fit plus aperceroir ancune action. La matière lavée et séchée était employée en médécie pour exciter la transpiration.

Protochlorure d'antimoine.

2035. Le protochlorure était connu autrefois sous le nom de beurre d'antimionie, à cause de sa consistance. Il est blauc et susceptible de cristalliser nu sons téradres; il est très fasible sasser voisils. Exposé à l'air, il tombe en déliquescence, ca utirant peu à peu son humidide. Air autre de déliquescence, ca utirant peu à peu son humidide. Air autre de l'active de l'active ce le consiste forme un oxichlorure qu'ait se précipite et que l'on connais sous le nom de poudre de puis le produit de l'active hydrochieripse en même temps que l'orichlorure, dont une partie reste en dissolution dans l'eas l'averade cet acide. Si l'eau dout on se sert tient en dissolution de l'active l'artrique, la décompositien à la parlieu, et le chlorure d'antimoine, si taut est qu'il soit décomposé, donne naissance à du protoxide qui reste dissous dans l'acide tartrique.

Le chiorure d'antimoine se dissout dans l'acide hydrochiorique, on obtient sins in hydrochiorate de chiorure que l'eau ne peut pas décomposer aussi facilement que le chiorure lui-mème. Cependant, si, mesure qu'on sjoute de l'eau, on a'sjouanti pas de l'acide hydrochiorique, il y aurait décomposition. L'action de l'acide et celle de l'eau se font donc équilibre.

C'est à la dissolution du chlorure d'antimoine dans l'acide hydrochlorique que les anciens chimistes donnaient le nom de beurre d'antimoine liquide.

Le chlorure d'antimoine est composé de

Le beurre d'antimoine et surtout le beurre liquide est employé comme caustique en médecine. Il exerce, en effet, sur la peau et sur les chairs une action vive qui le rend particulièrement utile dans les cas de morsures par les chiens enragés et en général par celle des animaux venimeux.

Dans les aris, le chlorure d'antimoine s'emploie pour bronzer les métaux. Les armireires s'en sevent souvent pour donner anc en métaux. Les armireires s'en sevent souvent pour donner aux en cons de fasil la teinte du bronze. Cet effet dépend, sans doute, de la décomposition que le fer fait déponuer au fait déponuer d'antimoine et de la précipitation de l'antimoine en couche mince à la surface du fer.

2002. On obtenait autrefois le chlorure d'antimoine au moyen de l'antimoine et du sublimé corrosif. C'est encore le procédé qui réssit le mieux. On prend seize parties de sublimé corrosif et six parties d'antimoine, l'un et l'autre pulvériés. On mélange exactement les deux substances, en ayant la précaution d'humeter un pen le sublimé corrosif pendant sa pulvérisation, alin qu'il se répande pas de noussière.

Le mélange étant fait, on l'introduit dans une cornue très-sèche. On place cette cornue dans un fourneau, et l'on adapte à son col un récipient de verre.

On chausse lentement la cornue, puis on augmente peu à peu la chaleur, jusqu'à ce que la réaction entre le sublimé ourosif et l'autimoine ait lieu; cile donne naissance à un dégagement de chaleur assez fort qui s'annonce par la production de vapeurs abondantes. Celles-ci entrainent quelquesois une portion du mélange. Le produit, si l'on ne changeait de récipient, se trouverait donc sail. Pour éviter cet inconvénient, on attend que la réaction ait cessé et on remplace le ballon de verre, dès que la distillation s'opère avec régularité. Pour concevoir ce qui se passe, il suffit de distingue les deux temps de l'opération, c'est-à-dire la production du chlo. rure et sa séparation des autres produits. En effet, l'antimoine decompose le chlorure de mercure, des que la température est assez élevée et produit du chlorure d'antimoine, du protochlorure de mercure et du mercure libre, ou plutôt un amalgame d'antimoine. car il v a un excès de ce métal. La réaction s'opère avec chalent. Dès qu'elle est terminée, la production des vapeurs s'arrête, et alors il faut séparer le chlorure d'antimoine par distillation et pour cela sontenir la chaleur, tant qu'on voit le liquide couler, en ayant soin même de l'accroître à mesure que les goutles se ralentissent. Si l'opération était conduite avec lenteur, le beurre d'antimoine se concréterait dans le col de la cornue même. Quand cet accident se présente, on laisse tomber le feu jusqu'à ce qu'on y ait remédié. On liquéfie alors la portion de chlornre qui engorge le col, en promenant un charbon ardent autour du col de la cornue, ct l'on ranime le feu dès que les vapeurs peuvent trouver un libre passage.

Quand l'opération est terminée, on chauffe doucement le récipient pour fondre le chlorure, on le coule dans une capsule de porcelaine et on reconvre celle-ci d'une plagne de verre pour garantir la matière du contact de l'air. Le chlorure étant refroidi et solidifé. on le casse en morceaux et on l'enferme dans un flacon à l'émeri dont on a soin de suiver le bouchon.

2033. On employait autrefois assez souvent le sulfure d'antimoine au lieu d'antimoine dans cette préparation, il se produit alors du protochlorure d'antimoine et du cinabre; par la distillation le protochlorure se dégage et le cinabre reste. Si le mélange contient un excès de sulfure d'antimoine celui-ci se retrouve avec le cinabre. Quand on a fait usage, au contraire, d'un excès de sublimé corrosif, il se produit da protochlorure de mercure.

Il faudrait employer douze parties de sulfure d'antimoine et dix-

sept de sublimé corrosif, mais on n'en met que seize de ce dernier, afin d'avoir un léger excès de sulfure d'antimoine. L'opération se dirige comme la précédente et avec les mêmes précautions. Toutefois, il est rare que le chlorure d'antimoine qui en résulte soit pur du premier coup. On le distille une seconde fois. Les anciens chimistes donnaient le nom de cinabre d'antimoine au résidu de cette opération.

2054. M. Robiquet a examiné avec soin un procédé moins coûteux en usage dans quelques fabriques. Il est fondé sur l'action réciproque de l'eau régale et de l'antimoine. Il se produit du protochlorure d'antimoine qui reste dissous dans l'excès d'acide, Par Févaporation, on se débarrasse de ce dernier et on soumet ensuite le résidu à la distillation.

L'ean régale doit être formée de trois parties d'acide hydrochlorique pour une d'acide nitrique. On mélange ces deux acides dans un matras; on met le vase qui contient le mélange dans une terrine de grès, et l'on place le tout sous la hotte d'une cheminée, qui puisse entraîner les vapeurs. On projette neu à pen l'antimoine dans le matras, il est essentiel que l'action ne soit ni trop vive, ni trop lente. Trop vive, elle donnerait naissance à du perchlorure et par suite à de l'acide antimonique. Trop lente, il arriverait un point où l'acide n'aurait plus assez d'énergie, et alors la dissolution n'aurait plus lien, ou du moins il faudrait chauffer pour la déterminer. Quand, au contraire, on maintient la température du mélange par des additions répétées de métal, le chlore se sature complétement. Il fant avoir soin de maintenir un excès de métal et d'agiter souvent vers la fin de l'opération. L'effervescence terminée, on laisse dénoser l'excès de métal et on décante la liqueur dans une cornue tubulée. On dispose celle-ci dans un bain de sable, on y adapte un récipient tubulé, et on distille jusqu'à ce qu'il se produise des soubresauts. On arrête, on laisse refroidir, et on bouche la cornue. Il s'y produit par le refroidissement beaucoup de petites paillettes cristallines qui sont du chlorure de plomb, provenant du plomb que renfermait l'antimoine. On les sépare par décantation; on achève la concentration dans de petites cornues en ayant soin d'observer le moment où le chlorure d'antimoine arrive assez pur pour se figer dans le récipient. On change alors celui-ci et on distille. On obtient presque toujours un résidu grisâtre ; c'est de la pondre d'algaroth mélée d'un peu d'arsenic, quand l'antimoine en contient.

Oxichlorure d'antimoine.

2005. Algaroth en Algeroth, médecin et chimiste, avait inis autrefois cet oxichiorare en usage pour déterminer le vontssement. Il est encore consu sons in nom de poudre d'algaroth. On l'obtensit, en traitant une partie de protochiorare par luit parties d'eau. La liqueur piése ur un Elitre laissait l'oxishiorare sur cetui-et; il s'écoulait de l'eau tras-acide, qui était employée en médecine sons le nom d'exprisé de stiriol des philosophes.

La pondre d'algaroth, au moment de sa précipitation, est blanche, ouctoeuse, grumeleuse, et ressemble assez au lait caillé. Par le repos, elle change d'aspect, se rassemble, devient grisfatre e puivréunelne. Elle est insoluble dans l'eau, qui pourtant altérerait sa composition s'on l'employatt bouillance et que les lavages fassent très-produce. La poudre d'algaroth est fusible; elle se prend en une masse

laiteuse et cristalline par le refroidissement. Elle est composée de

Chlornre d'antimoir	ie.		89
Oxide d'antimoine.			18
		-	100

Perchlorure d'antimoine.

2036. Le perchlorare d'antimoine correspond à l'acide antimonique. On l'obtient en faisant passer du chlore sec sur de l'antimoine chauffé an rouge. Ce métal britle viruement en langard des étinoclie. Il se forme une liqueur tris-volatile qui est le perchlorare d'astimoine. Il ressemble an perchlorare d'étain on liqueur fimancé de Librairs. L'esu le décompose en acide antimonique et acide hytrochlorique, e qui suitit pour établir sa composition.

Le perchlorure d'antimoine est incolore ou légèrement jauntire. Cette couleur ne partit pas dne à la présence du chlorure de fer, car lorsqu'on emploie de l'antimoine contenant de fer pour le préparer, le chlorure de fer reste en suspension dans le perchlorure d'antimoine et ne s'y dissout partit.

Le perchlorure d'antinoine, exposé à l'air, en attire peu à peu l'humdité et se transforme en ne masse cristalline qui est un hydrate de ce chlorure. Avec une plus grande quantité d'ean, il se dégage béancoup de chaleur et la liqueur devient laiteuse, par suite de la formation de l'acide actinonique hydrate qui se déposée.

Le protochlorure d'antimoine a été découvert et analysé par M. H. Rose, il contieut :

Bromure d'antimoine.

2057. L'antimoine a été mis en contact avec le brome par M. Sérullas. L'antimoine fond, brûle, s'agite et tourne à la surface du brome, sous forme d'un g'obule incandescent.

Pour préparer du bromure d'antimoine, on introduit le brome dans une petite cornne ou dans une cloche courbe de verre, et ony rerse par portions de l'antimoine en poudre, jusqu'à ce qu'il 19 ; ait plus d'inflammation; on distille, en adaptant un récipient; le col de la cornue doit être maintenu assez chaud pour empêcher la sotifification du produit dans le traiel.

Le bromure d'antimoine fond à peu près à 94°. Il bout à 270°. Il est incolore et cristallise en aiguilles; il attire l'humidité, quand on l'expose à l'air; il se décompose subitement au contact de l'eau, en formant un oxibromure et de l'acide hydrobromique pur, si la quantité d'eau est assez grande. Dans le cas contraire, cet acide retient un peu d'oxide d'antimoine.

Le bromure d'antimoine correspond, comme on voit, au protochlorure. Il possède une composition analogue et contient

Ioaure d'antimoine.

A l'aide de la chalteur, l'Iode peut s'mir à l'antimoine et donne anissance à un oldrer d'un rouge foncé. Mis en contact avec l'esu , celui-ci la décompose et se transforme d'abord en oxitodure et actide hydriodique, mais biento l'a recicion devient plus complète et l'on obtient de l'acide hydriodique et du protoxide, il en résulte que si l'on fait boellit de l'esu, de l'iode et de l'aminoine, on peut se procurer une dissolution d'acide hydriodique et un résidu de protoxide d'animoine.

Protosulfure d'antimoine.

2038. Le protossilfare d'antimoine est de tons les minerais de co métal e plus abondant; on le roncourte ou grandes masses dans la nature, et c'est toujours à son exploitation qu'on a recours pour l'extraction de l'antimoine métallique. Le protossilfare obtenu artificiellement possède la même composition que le sulfare naturel, mais il présente des aspects très-différents suivant la méthode par laquelle il a été obtenu. Préparé par voie seben, il cas gris, métallique, très-lamelleux. Préparé par voie bumide, il est en poudre rouse ou brune.

Le sullure d'antimolne natif se présente toujours sous la forme d'adjuilles prismatiques plus ou moins volunieunese. Elles possident l'éclat métallique à un très-haut degré. Elles se pulvérisent faciliement et donnent une ponssière gris notitre. La densité de cè sulfure varie de 4,1 à 4,5. Il es asses souvent accompagné d'une petite quantité d'or. La gangue ordinaire de ce minéral consiste en quart, sulfate de bargie et carbonate de chaux.

Pour le purifier, on met à profit sa fusibilité, qui est très grande. Ou chauffe le minerai et on recueille le suffure qui s'écoule. Cette opération sera décrite plase nédestla, à l'occasion de l'Exploitation de l'antimoine. Les anciens chimistes, en opérant cette fusion dans des cornues, recueillaient sous le nom de vinaigre d'antimoine une petite quantité d'eau qui se dégage de la masse et qui s'imprègne petite quantité d'eau qui se dégage de la masse et qui s'imprègne d'acide sulfurique ou d'acide sulfureux formés par l'air des appareils.

Ce sulfure est très-fusible, un peu volatif dans un courant degaz.

Il est décomposé par le charbon; il se forme alors du sulfure de carbone qui se volatilise avec un peu de sulfure d'antimoine.

Il est réduit complètement par l'hydrogène. Beaucoup de métaux, et priucipalement le fer, peuvent le désulforer. Le chlore le décompose à la chaleur rouge, et il se forme du protochlorure d'antimoine et du chlorure de soufre.

Le sullure d'antinoine est plus attaquable par les acides que l'autinoine métallique; l'acide bytrocholorque on dispacé de l'ivdrogène sulluré par ce en opère la dissolution complète. L'acide nitrique le convertit en sullate d'antinoine. L'est l'attaque vivennent et donne naissance à du chlorure d'antinoine par le titure vivennent et donne naissance à du chlorure d'antinoine. Le forme eurore de sulfate d'antinoine, et de l'acide antiripe. Il se forme eurore de sulfate d'antinoine et de l'acide antiripe Cets ce métalique variable de souver, ce sullate d'antinoine at de cide antinosique qu'os désignait sous le nom de magistère d'antimoine.

L'Avide d'antimoine et le suffure ne réagissent pas l'un sur l'atre. Ils se combinent et forment des composés plus ou moiss rougelires. Ces oxisulfures out des manaces très-variées dans le commerce. Ils se faudent avec les silicates et volorent les veres. Le grillage les édocompos complètement; l'acide hydrochloriges dissout à froid la -las grande partie de l'oxide qu'ils contennent mue portion du sulfure.

Le sulfure d'antimoine contient

Deutosulfure d'antimoine.

2009. Il existe un demosufure correspondant à l'acide aniumnieux. Il ressemble au kernès, mais il est d'une couleur plus clire. Sa leinte est toujours orange, on ne peut le préparer par vois céde, parce qu'il se décompose au feu, en se transformant en soutre et protosoffare. On l'obiente en décomposant l'antimonité de plotses par l'hydrogène suffuré, ou plutôt l'acide antimoniteux l'uniment par ce gaz. Ou dissoutideur l'antimoine dans l'eur régal et on écrpore à sec. Ou chaufle le réside su rouge pour décomposer l'adée autimonique, puis on fond la autilier avec de la pousse cussifique, qui en se constituant à l'acide autimonieux lui donne la propriété de se dissouder dans les acides. On dissout le tout dans l'acide lydrochlorique étendu d'eau et on dirige un courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur. Le deutosulfure se dépose. Il est formé de

Persulfure d'antimoine.

2000. Le persollure d'autimoine so prépare en décomposant le percholurue d'aminoine par l'eun chargée d'acide territque et traitant la liqueur par l'hydrogène sulfuré. Le précipité ne diffère du kernés que par la usance qui est plus pâte. Elle est d'un jusue orangé. Ce persollure se décompose facilement par la chièter, en abandomant de l'eau hygrométrique d'abord. Il se dégage ensuite du sorfre et il resse du protosultant.

Le persulfure d'antimoine contient

Oxisulfures d'antimoine.

2061. On connaît des composés très variés de ce genre. Le verre d'antimoine, la rubbne, le crocus metallorum, le foie d'antimoine, le kermès lui-même paraissent tous formés d'oxide et de sulfure d'antimoine.

Ces oxisultures sont fusibles. Ils sont décomposés par le grillage et passent à l'état d'acide antimonieux; il se dégage du gaz sulfureux. Ils sont également décomposés par le soufre qui les convertit en sulfure d'antimoine; il se forme encore du gaz sulfureux.

Les acides les décomposent et dissolvent le protoxide d'antimolne. Les acides organiques même peuvent sonvent produire cet effet.

2062. Verre d'antimoine. Quand on fait fondre dans un creuset du protoxide d'antimoine produit par le grillage du sulfure, on oblient un verre jaune intense ou couleur de rubis faible. C'est le verre d'autimoine.

Le verre d'antimoine attaque loujours les creusets; anssi contient-il un peu de silice, d'alumine et d'oxide de fer.

uent-i un peu de stitce, u'atumine et o oxine de lec. Les anciens chimistes préparaient le verre d'autinione par divers procédés faciles à comprendre. Voici cetui qu'on met ordinairement en usage, après avoir grittle é suffure d'antinonien, en chauffe jusqu'à fusion. Le grillage incomplet ayant laissé du sulfare, Il se forme de gaz sulfureux aux dépens de l'acidé antimonieux qui se trouve ramené à l'état de protoxide. C'est ce dernier qui constitue le verre d'autimoine par son usion avec la silice et le sulfure non attifée. La matière se prend donc pas l'état vireux, dès les premies instants de la fusion, et ne l'acquiert qu'à la longue. C'est que la virification s'éfectue aux dépens du creuset et par la transformation du protoxide en silicate. Le silicate et l'oxisulfure se méleta en toutes proportions.

Le verre d'autimoine, étant soumis à l'action de l'acide hyinchlorique, fournit une dissolution de protochlourue et un résida plus ou moins abordant de sulfure d'autimoine de couleur orangée mais ce résidu ne tarde pas à disparaltre; il se dégage de l'hydrogiène sulfuré. En faisant éraporer la liqueur et la traitata pra d' l'eau chargée d'acide hydrochlorique, tout le chlorure d'antimoine se dissout et il reste ordinairement huit on div centifiems de silio et même quelquefois douze centièmes. Le verre d'antimoine du commerce contient donc beaucour de silicate.

M. Soubeiran y a trouvé

Protoxide d'autimoine. 91,3
Silice. 4.5
Peroxide de fer. . 5.2
Sutfure d'autimoine. 1,9

Le verre d'antimoine n'est donc pas, à proprement parler, un oxisulfure, mais il se lie si intimement aux composés qui suivent que nous avons dù le placer ici.

2065. Rubines. On donne ce nom à nu verre d'antimoine plus riche en sulfare.

Seize parties de protoxide d'antimoine et une de soufre fonrnissent une rubine transparente de conlent rubis.

Douze parties de protoxide d'antimoine et une de soufre donnent une rubine opaque, sanguine et vitrense. Avec un hultièmeet même un sixième de soufre, on a encore des rnbines bien fondues, mais plus foncées en couleur.

Toutes ces réactions s'opèrent de la même manière. Une partie de l'oxide se décompose, forme du gaz sulfureux et du sulfure d'antimoine qui s'unit à l'oxide non altéré.

Les rubines contiennent six ou buit atomes de protoxide pour nn atome de sulfure. On pent les former directement.

2064. Crocus metallorum. Le safran des métaux contient encore une plus grande quantité de sulfure. Avec deux ou trois atomes de protoxide pour un de sulfure, on obtient une matière opaque, vitreuse, de couleur rouge sombre, qui est le crocus.

Quand on traite le sulfure d'antimoine par la moitié de son poids

de nitre, il se forme un oxisulfure d'antimoine, qui lavé et séché à

l'ombre constitue le crocus des anciens chimistes. 2065. Foie d'antimoine. C'est en fondant le sulfure avec la moitié de son poids de nitre et séparant les scories, mais sans laver la

matière, que les anciens chimistes préparaient le foie d'antimoine, On a souvent désigné sous ce nom des composés de sulfure et de

protoxide plus chargés de sulfure que les rubines. Un ou deux atomes de sulfure pour un atome de protoxide donnent par la fusion ce foie d'antimoine. Mais il est évident que celui qui se prépare au moyen du nître, renferme diverses substances mélangées qui doivent avoir une action médicale énergique.

On emploie le foie d'antimoine dans la médecine vétérinaire.

2066. Kermès natif. On a désigné sons le nom de kermès minéral natif un minerai d'antimoine d'nne belle couleur mordorée, il se présente en cristaux capillaires, opaques et d'un éclat soyeux, Sa densité est de 4,09. D'après les analyses de Klaproth et de H. Rose, c'est un véritable oxisulfure anhydre. Il contient

Kermès minéral et soufre doré d'antimoine.

2067. Le kermès est une préparation d'antimoine qui a eu dans ie temps une grande vogue. En 1720, le procédé par lequel on le prépare înt acheté par le gonvernement français d'un chirurgien nommé la Ligerie. Celui-ci n'était pourtant pas l'inventeur du kermès, et n'avait même aucune prétention à élever sur les effets presque miraculeux qu'on en avait obtenus dans les pleurésies.

Le kermès a réellement été déconvert par Glauber ; mais ce chimiste en décrit la préparation en termes si énigmatiques qu'elle fut comprisc de peu de personnes. Un de ses élèves la fit connaître à M. de Chastenay , lieutenant du roi à Landau ; celui-ci la communiqua au chirurgien la Ligerie, et ce dernier la transmit à un chartreux, le frère Simon. En 1714, ce moine en fit l'épreuve sur un des frères de son couvent, dont la guérison fit beaucoup de bruit. De là le nom de poudre des chartreux, que reent le kermès ; de là aussi la vogue de ce remède jusqu'alors inconnn.

En comparant la poudre des chartreux avec un produit décrit par Lémery dans son Traité de l'antimoine, on fut bientôt persuade de leur identité et l'on ne tarda pas à en préparer d'après la méthode de Lémery, qui avait réellement découvert le kermes et qui en avait décrit la préparation plus nettement que Glauber. Ce fut donc seulement pour régulariser la fabrication du kermès et pour lever tonte incertitude à cet égard, que le gouvernement acheta le procédé de la Ligerie.

2008. Le precidé de Glauber mérite d'être rappelé. Il fisisit bouillir une dissolution de carbonate de potasses avec du suftre d'antimione. La liqueur était misse en contact avec de l'alcool que se chargeait de la solution de kermès. Le carbonate de potasse en excès et l'eun formaient une liqueur pesante; l'alcool, te suffare de potassiam et le kermès dissons par ce dernier formaient une liqueur potasse; l'an est de l'accordinate de la configuration de la configuration de la configuration de la configuration de la distillation de la distillation de la configuration de la configur

Lémery avait décrit cette préparation d'une manière plus simple. Il mettait en digestion pendant vinjet quarte heures une dissolution de carbonate de potasse sur du saffure d'antimoine. An bout de ce temps, il faisait bouillir le mélange pendant deux heures; il le létrait et laisait réfordir la liqueur dans une terrine. Le lembe s'y déposit en abondance. C'est le procédé que l'on suit enouve aujonnt'hui.

Le kermès a fixé depuis cette époque l'attention d'un grand nonbre de chimistes, et tontefois sa nature ofire enore quélque close de problématique. Nous allons décrire, en conséqueuce, les diverses méthodes de préparation et faire commitre en même temps les résultats oblemus par les chimistes à leur sujet.

2009. Kermés par les carbonales alcalins. De tous les procédés au moyen desquels on prépare le kermès, celui-ci est le moins économique, mais c'est celni qui fournit le plus beau produit. Il est dù à Cluzel.

On prend une partie de sulfure d'antimoine, vingt ou vingt-cinp parties de carbonate de sonde cristalisée et deux cont cinquate parties d'ean. On fait bouillir le tont pendant ane deni-beure, on filtre et on laisse refroidir la liqueur dans des terrines souvertes. Le kernies 5¢ plopes. On le recueille au un filtre, on le lave avec de l'eau bouillie et on le sèche à l'ombre, à nne température qui doit s'élerer au paix à 25 on 367.

Alinsi préparé, le kermès se présente en poudre rouge pourne d'un aspect brillant au soleil, d'apparence cristalline, très-relouté et fort l'égre. Pour le conserver, il fant le metre soigneusement à l'abri de la lumière. Il prend bientét une teleste blane jauntère et un aspect farineux dans les parties qui sont expoéses à son action.

nn aspect farineux dans les parties qui sont exposées à son action.

M. Henry fils a trouvé par l'analyse que ce kermès était composé de

Ce kermès contient en outre une trace de soude que M. Henry n'a pas déterminée. C'est là pourtant, comme on va voir, le point de la difficulté.

9070. Il paraît que dans cette opération la plus grande partie du carbonate de soude reste sans action. Celle qui agit cèbe son acide carbonique à une portion du carbonate en creès, qui se trouve ainsi converti en sesquicarbonate de soude. Nous avons donc à examiner ce que deviennent la soude et le sulfure d'antimoine.

on sait que la sonde passe à l'état de solutre de sodiume et que la portion d'antinonice qui a perdu ca d'antinoine. Le sulture de solium, à l'aide de la chaleur, dissonu sue portion de sultiure de solium, à l'aide de la chaleur, dissonu sue portion de sultiure d'antinoine en excès. Le prototide d'antimoire se dissout lai-mème dans le carbonate de soule. En laissant enfoidre la lique ma le sultiure d'antinoine et le salture d'antimoire se déposent en partie. C'est ce composé ou ce mélange qui constitue le kerne.

L'aux mère du kermis contient l'excès de carbonate de soude, le serpiticarbonate de sonde, le suffure de solime et la quantité de solime a l'autinoine que celta-ci peut dissoudre à froid. En y ajoutant un acide et même l'acide carbonique, on décompose le suffure de solime. Il y a done dégagement de gar hybrigme solitaré, le solitare d'autinoine, n'étant plus tenu en dissolution, se précipite sons la forme d'une poudre o rangée qui prend une teines violette par la dessicazión. C'est un protosulfure por. Si l'eau mère restait longemps exposée au contact de l'air, elle en absorberait l'oxigène et le solfure de sodium se convertirait en polysulfure. Par l'action d'un acide, il se dégagerait enorre de l'hybrighes sulfure; mis l'excès de soufre, s'unissant au protosulfure d'antimoine, le convertirait en deutosulfure ou en persulfure.

Il parali résulter de là que le kermès est un osistifure hydraté. Gependan, cette supposition est encore sujette à quelques diffiacultés. Il fant d'abord attacher peu d'importance au rapport stomique qui s'obserre entre le suffure e la protocide, car il peut tenir tout simplement à ce que le suffure de sodium formé est en quantité proportionnelle su protocide d'aminimione. Il est cair que l'esuffure d'antimoine dissous est en quantité proportionnelle au suffure de sodium. D'où il suit que le suffure d'antimoine précipité el le protoide d'antimoine qui se dépose doirent aussi se trouver en rapport stomique simple.

2071. On sait que ce kermès, soumis à des larages d'esu bouillaite longtemps prolongés, perd son protoxité d'untimoine et se consertit en saiture pur. On ne peut expliquer ce résultai qu'en admettant que le protoxide s'est précipité en combinaison avec la sonde. Le composé qui en résulterait, étant soluble dans l'esu bouillante et insoluble dans l'eau froide, se dissoudrait à chaud, se précipiterait à froid, et cela sans connexion avec les phénomènes qui concernent le suffure d'antimoine fai-même. Voil pourque la présence de la soude est loin d'être indifférente dans la composition du kermès.

De tout ceel il résalte que cette espèce de kermès est un médicament bien plus énergique que les variétés de kermès qui ne renferment pas de protoxide d'antinoine. L'action médicale du kermès dépend même probablement pour la majeure partie de la préseux de ce protoxide uni à de la soude qui l'ui communique un peu de solubilité dans les liqueurs chaudes.

On peut donc regarder le véritable kermès comme un oxisulare hydraté contenatu un peu de soude, on bien comme un mélange de saffure d'autimoine très-divisé et hydraté avec une combinaison de protoxide d'autimoine et de soude. Ces deux suppositions en expliquent également bien la nature et les propriétés.

2072. Le kermès est attaqué par les acides. Il forme des set d'antimoine et donne naissance à un dégagement d'hydrogène sul-furé, Quand on le soume à l'action de l'acide hydrochlorique faible on mêtre de la crème de tartre, il se forme e encore des sets de peutoside d'antimoine, mais alors le protoxide précisiant et set attaqué. Le suffure n'agit pas, à moins qu'on n'emploie une trisgrande quantité d'acide et qu'on ne soutieme longeups l'ébuile tion ; dans ce cas même, la portion de suffure attaqué est insignifiante.

La potasse caustique agit vivement sur le kermès et le couvertit eu une matière jaune, qui se change bientôt elle-même en protoxide d'antimoine ou en acide antimonieux.

Quand on traite le sulfure d'antimoine par le carbonate de potasse, on obtient les mêmes résultats. Mais la dose de termis obtenue est plus forre, ainsi que la quantité de sulfure d'antimoir rétenne par l'esa-mêtre. Ce lermès est d'inne moins belle coulent. On emploie les mêmes proportions que lorsqu'on opère avec le carbonate de soule.

2073. Kermés par les alcalis causiques. La ressemblance des phénomènes a souvent fait coufondre les produits qui résultent de la réaction des alcalis causiques sur le suffure d'antinoble avec ceux qui proviennent de l'action des carbonates alcalins set ce mêue corps. Elle est pourtant un per différente, et à trai dire elle ne donne jamais naissance à du kermés aussi beau que cetal qu'on obtient avec les carbonates.

Quand on fait bouillir une dissolution très-étendue de polasse caustique sur du sulture d'antimoine, on obtient un résidu gris jaunaire et une liqueur jaune. La liqueur abandonne par le refroiANTIMOINE. 301

dissement une certaine quantité de kermès. Elle fournit ensuite du soufre doré, par l'action de l'acide hydrochlorique. Ces phénomènes ressemblent donc à ceux qui se présentent avec les carbonates alcalins.

Le résidu, gris jaunâtre, se compose de sulfure d'antimoine non attaqué, de protoxide d'antimoine uni à la potasse, et enfin d'oxisulfure d'antimoine.

La liqueur renferam l'excès de potasse, du sulfure de potassium tenan en dissolution du sulfure d'aminoine, et du protoxife d'assimaione. Comme il s'est formé beaucoup de sulfure de potassium, ils eprécipile per de kermis par le refroidissement; sovreta mème il ne s'en précipile pas du tont. Quand on fait intervenir l'accide hydrochiorique on mame l'aside carbonique, le sulfure de potassium est décompost, ce qui met le sulfure d'antimolne en liberté; cetti-cles précipie à l'état d'hydrate de couleur bran ronge asses sembiable au kermis, mais plus terne, plus mat et moins riche en conleur que lat. L'Hydrogènes sulfure d'antimolne de l'accide d'antimoine dissons et forme une nouvelle quantité de sulfure d'antimoine dissons et forme une nouvelle quantité de sulfure d'antimoine.

Quand la liqueur reste exposée au contact de l'air pendant quelque temps, le protoxide d'antimoine qu'elle ranferme so convertit en acide antimonieux. Celui-ci donne naissance à du deuto suffure d'antimoine par sa réaction sur l'hydrogène suffuré, ce qui produit de sourfer dorsé d'antimoine. Ene partie de ce produit se forme aussi, en raison de la transformation du monosulfure de notassisme no plossifiere, par l'eticto que l'air excres sur lui.

2014. Les profeils s arient hautoup, du reste, avec le dosspe des matireres. Si Pon emploie trop de potasse, il ne se produit pas de kernès. Le résidu consiste en une poudre jaune qui est un oxisulence. Par le refroidissement, la llqueure l'aisse quelquefois déposer une partie de la même poudre jaune. Ce n'est qu'autant que l'on ajoute un acide, qu'il s'en précipit un unifure byératé brun rouge et puis du soufre doré. Avec un grand excès de potasse, on aurait saus doute du protoxisé d'antimient et de l'acide autimonient unità la potasse, et il ne se dissondrait que du suffure de potassium; le safture d'antimien serait complétement décomposine serait complétement d'écomposine serait complétement d'écomposite serait de l'active d'ecomposite serait de l'active s

Sature a antimone seran computement accompose. La potase caustique ne convient done point à la préparation du kermès, du moins faut-il employer des doses telles que le sulfirer d'antimone soit en grand eccès et opérar avec de grandes quantités d'eau. On prend ordinafrement deux parties de sulfirer d'antimonies, une partié de potasse caustique, et trente parties d'eau.

La soude caustique se comporte de la même manière.

La soude caustique se comporte de la meme manière. 2013. Kermès par voie sèche. La réaction des alcalis sur le sulfure d'antimoine change encore de nature à une température élevée. Ce n'est plus du protoxide d'antimoine qui se forme, mais bien de l'acide antimonieux. On peut supposer assoi que le protoxide produit d'abord à une température basse se convertit essinice a adde antimonieux à une chaleur plus forte. Quoi qu'il en soit, Jacude est toujours caractérisée par la réduction d'une partie de l'antimoise à l'état métallique.

Quand on chauffe au ronge, dans un creuset, du carbonate de potasse et du suffure d'antimoine, on obtient nu produit trèsliquide. Le creuset étant refroidi, on y trouve une masse jaune verdâtre et un bouton d'antimoine.

La masse jaune verdâtre contient du sulfure de potassium tenat en dissolution du sulfure d'automiente, de l'automiente de potasse et un excès variable de carbonate de potasse. Mise montata avec l'esa boullitante, cette matière se dissoni en pertas de insionation contient le carbonate de potasse, le sulfure de potasse, mise contient le carbonate de potasse, le sulfure de potasse, mise contient le carbonate de potasse, le sulfure de potasse, il reste un résidu formé de sulfure d'antimionie et d'automiente l'automiente de de potasse, le l'este un résidu formé de sulfure d'antimionie et d'automiente acide de potasse.

En fitrant la liqueur honillante, elle fournit quelquelois un kermès de très-rilaine couleur, par le refroisissement. Les addes y déterminent d'àbord un dépôt alragique. Ils en précipient enfin de deutosulfare ou même du persulfure, ce qui est dû à la fois à la présence de l'acide antimonieux et à celle du polysulfure de potasium dont l'air a détermine la formation.

Soufre doré d'antimoine.

2076. C'est un produit très-variable. Il pent correspondre au deutosulfure on au persulfure, on même à un sulfure sopérieur, selon qu'on l'a obtenu par l'un ou l'autre des procédés déjà indiqués.

Pour l'obtenir directement, on fond du soufre, du sulfure d'autimoine et du carbonate de potasse. On pile la masse fondee, on la traite par l'eau bouillante, on liftre et on surstaure la liqueur avec de l'acide hydrochiorique. Le soufre ajouté sert à convertir le sulfaire de potassium en un polysulfare déterminé, qui trassforme le suffure d'antimoine, en lui c'dant son excès de soufre, en deutosulfare ou en persulfure, à volonité.

Iodosulfure d'antimoine,

2077. MM. Henry et Garot se sont procuré ce produit, en trituraut ensemble parties égales d'iode et de sulfure d'antimoine. La couleur du mélange d'abord noirâtre passe bientôt au rouge brun. Quand on le chauffe, il fournit des vapeurs rouges qui se condensent en lames d'un beau rouge coquelicot. Il renferme

C'est une combinaison singulière qui n'a de rapport qu'avec les chienteres d'acid. Mais on pourrait supposer que l'idea s'y trouve y l'état d'acide hydriodique et que c'est un hydriodate de suffire. Le nature du résidu que fournit sa préparation, et qui consiste surtout en protoxide d'antimoine, semble indiquer qu'il y a en décomposition d'enne et formation d'acide hydriodique. Qui qu'ill en soit, ce composé est très-fasible, très-volatil; il se décompose à une température peu élerée et per ls on iode. Traité par l'eux, il fournit de l'acide hydriodique, du protoxide d'antimoine et du soufre. Sa savere en piquante et désagréable.

Les alcalis, les acides agissent sur lui, comme sur de simples mélanges d'lode, de soufre et d'antimoine. Le chlore le transforme en chlorures d'iode, de soufre et d'antimoine.

Séléniure d'antimoine.

2078. Le sidénium et l'autimoine se combinent aisément et avec production de challeur. Le composé fond et dome un boton d'aspect métallique dont la cassure est cristalline. Si on chanfle fortement ce sédénivre à l'air, il se recouvre d'une soorie vitrense. L'oxide d'antimoine se comporte avec le sédenivre comme avec le suitrer. Ces dens substances vinssent facilment et donneut une masse pune brunêtre, transparente en couches minoss, vitreuse et entirement analogue au cerre d'antimoine.

SELS D'ANTIMOINE.

2079. L'acide antimonique et l'acide antimonleux ne se combinent pas avec les acides. Le protoxide d'antimonie lui-même ne forme des composés bien stables qu'avec les acides organiques. Les acides uniméraux ne produisent, ou geferfal, avec lui que des combinaisons éphémères. Voici quels sont à peu près leurs caractères.

Les dissolutions de protoxide sont faiblement colorées en jaune, Paus en précipite l'hydrate de protoxide. L'hydrogène sulfuné et les hydrosulfaises en précipitent du sulfure d'antimoine de couleur orangée. Le cyanure jaune de potassium et de fer en précipite de l'Hydrate de protoxide. Le fre, le zinc et l'étain en précipitent l'antimoine métallique en poudre fine, qui est quelquesois trèspyrophorique.

L'acide tartrique garantit ces dissolutions de l'action de l'en, ainsi que de l'action des alcalis. Ceux-ci précipitent les dissolutions simples, mettent l'bydrate en liberte d'abord et le redissoluensuite. Les carbonates alcalins précipitent aussi l'hydrate de protoxide.

2080. Sulfate d'antimoine. On s'en sert quelquefois pour la preparation de l'émétique. Pour l'obtenir, on réduit l'antimoine en pourée et on le chaufie avec un excès d'acide sulfurique. La réction est assez vive; il se d'égage une grande quantité d'acide sulfureux; l'antimoine se transforme en une poudre gris joundure, qui perd tout son excès d'acide por des lavages convenables.

Le résidu est un sulfate tribasique. M. Soubeirau y a tronvé

Il contient quelquefois de l'antimoine métallique.

2081. Arsániate d'antimoine. L'acide arséuique se combine avec le protoxide d'autimoine, et forme l'arséniate d'antimoine. Ce set ext blane, insoluble. Produit par voie bumide, il est un peu soluble dans l'acide utrique; il se dissout dans l'acide bydrochlorique concentré et bouillant. Après la calciation, il est insoluble dans ces acides. La potasse le décompose tout à fait par voie sèche.

ANTIMONIATES.

2082. Tous les autimouiates acides sont insolubles. Parmi les antimonlates neutres, ceux de potasse et de soude sont assez solubles; celui de chaux u'est pas complétement insoluble.

Sommis à l'action du fre, les authonistes perfeent feur eau d'sbord et éprouveut ensuite un effet d'autant plus remarquable dans l'histoire de la science, qu'il loffe le premier exemple bine compile authoniste de la science, qu'il loffe le premier exemple bine compile authoniste fortement chauffes, même à l'abri de constact de l'air, entrent tout à coup en ignition et changent de couleur. Dans cute circonstance, heur poids reste le même, il heu aggenent sin eperdent rice. Mais tandis qu'a ant l'ignition siz étaient décomposé par l'adde bytérochlorique, après l'ignition ils et dissolreut sans s'allérer dans ce même acide. M. Berzélius s'ayant pas pu observer cette l'guittou dans les antinonites alositius et terreux, ni dans ceux de plomb et de manganèse, M. Gay-Lussac crut que le phôtemène pouvait s'expliquer en suppossant que cencre étaient out formis, et que les autres étalent de simples métanges qui ne se combinaient qu'au moment de l'ignition. On conçoit, en effet, qu'au moment où l'on verse de l'antinoniate de potasse dans du sulfate de cuivre, par exemple, il peut se former du sulfate de potasse et an précipité qui consisterait en un pur métange d'acide antimonique et d'oxide de cuivre. Mais aujourd'hui une telle explication devient inutile, et les faits q'on vient de rapporter rentrent dans la catégorie des phénomènes ordinaires de l'isomérie. Il faudrait donc étudir les autimoniates sous ces deux formes.

Dans les antimoniates nentres, l'acide contient cinq fois plus d'oxigène que la base.

Les antimoniates solubles sont décomposés par les acides les plus faibles; l'acide carbonique l'un-mème en précipite l'acide antimonique, Quand on met leurs dissolutions en contact avec de l'eau de chaux, de haryte ou de stroutiane, il se forme un précipité blanc très-abondant d'antimoniate de ces bases. La potasse devient libre.

Une dissolution d'oxide de plomb dans la potasse, mise en contact avec l'antimoniate de potasse, produit aussi snr-le-champ un précipité d'antimoniate de plomb.

Les antimoniates alcalins peuvent se former directement, mais on les obtient presque toujours en chanffant un mélange d'antimoine et d'un nitrate alcalin. Les antimoniates insolubles s'obtiennent par voie de double décomposition ou bien par les procédés qu'on vient d'indiquer.

2085. Antimoniate de potasse. Il est très-probable que l'antimoniate de potasse est susceptible de plusienrs états de saturation, comme le titanate de potasse. M. Berzélius a fait quelques expériences à ce sujet.

Quand on fait chauffer une partie d'antimoine et six parties de oitre à nne chaleur rouge, voisine du point de fusion de l'argent, il reste un résidu formé d'antimoniate acide de potasse et de nitrite de potasse. On lare la masse à l'eau froide, pour extraire le nitrie; il reste une pondre blanche qui est l'antimoniate acide.

Celui-ci est un biantimoniate qui contient

Ce sel se transforme, sous l'influence de l'eau bonillante, en antimoniate neutre qui se dissout, et en antimoniate très-acide qui se dépose en poudre blanche.

depose en poudre bianche. L'antimoniate neutre se réduit par l'évaporation en une masse demi-transparente qui se gerce et devient opaque en se desséchant. Elle ne se dissont pas aisément dans l'eau froide, mais l'eau bouillante la dissout et ne laisse rien déposer en se refroidissant. Cet antimoniate nentre contient

On domait autrefois à la masse provenant de la délagration du nitre et de l'antimoine, le non d'entimoine disphorétique dans lanc. On nommait la pondre blanche que laissent les larges de l'estau entimoine disphorétique daré. Il est à croire que l'antimoire disphorétique daré, ll est à croire que l'antimoire que l'est activation de l'estau disphorétique doit toujours avoir la composition ci dessus instiguée. Les anciennes recettes prescrivent, ll est vai, trois particepe aitre pour une d'antimoine; mais c'est encore beaucoup plus de aitre ou'il ne faut. Deux partice de nitre sufficient de sitte profit l'en faut. Deux partice de nitre sufficient de sitte profit l'en faut. Deux partice de nitre sufficient de sitte profit l'en faut. Deux partice de nitre sufficient de sitte profit l'en faut. Deux partice de nitre sufficient de sitte profit l'en faut. Deux partice de nitre sufficient de nitre de l'en faut.

En traitant l'antimoniate de potasse par un acide, on se procure de l'acide antimonique bydraté, qui était connu sons les noms de céruse d'antimoine, poudre blanche d'antimoine, fleurs d'untimoine faces, matière perlée de Kerkrinqius.

Antimoniate de baryte. C'est une poudre blanche entièrement insoluble dans l'ean; ce composé est floconnens, léger, et ne s'attache pas au verre. Il n'est pas décomposé par l'acide carbonique de l'air; mais l'acide uitrique lui enlève toute la baryte.

Antimoniate de chaux. Le précipité produit par une goute d'atimoniate de polasse dans le chlorure de calcium se dissout de nouveau; mais par l'addition de plus-ieurs goutes d'antimoniate de potasse, il se en forme un qui est permanent. Après plusieurs heures, il se contertit en une pondre demi-cristalline, qui adhire fortement au verre et resemble parfaitement dans ce était na carbonate de chaux. Mais l'acide nitrique dissout la chaux sans efferresonne, et laisse l'acide nitrique dissout la chaux sans efferresonne, et laisse l'acide nitrique dissout la chaux sans efferresonne, et laisse l'acide nitrique dissout la chaux sans efferresonne, et laisse l'acide nitrique dissout la chaux sans effer-

2084. Antimoniate de zinc. Blanc, sensiblement soluble dans l'eau, s'attache au verre sous forme cristalline. Au feu, il perd de l'eau et devient jaune; au chalumeau sur un charbon, il n'est point réduit.

Antimoniate de protoxide de manganése. Blanc, un peu soluble dans l'eau : séché ou bumide, il ne change pas à l'air. Il derient gris par la chaleur, et à un bant degré de température il devient blanc.

Antimoniate de protozide de fer. Blanc; laut qu'il est couvert de liquide, il demeure invariable. La dessiccation le rend gris jun-nâtre. Chauffé, il donne de l'eau et devient rouge. Traité au chalumeau sur un charbon, l'antimoine se réduit et se volatilise.

Antimoniate de cobalt. Presque aussi soluble que celui de zinc.

On peut sjouter beaucoup d'antimoniate de potasse à une dissolution étendre de cobait, avant qu'un précipité durable se moutre. La combinaison a une couleur rose très-agréable; elle est en pondre cristalline. En la chauffant, elle perd de l'ean et devient d'un bleu riolet; puis elle passe au vert foncé.

2085. Antimomiate de cuivre. C'est un précipité d'un vert pâle trèsvolumineux, qui, par la dessiccation, passe au vert bleuâtre pâle. Il est insoluble. Chanffé, il perd de l'eau et acquiert une nuance de pistache foncée. Traité au chalumeau, il est réduit avec une légère dénoration et laisse nu alliage d'antimoine et de cuivre.

Antimoniate de plomb. Le nitrate de plomb done, avec l'antimoniate de potasse, un précipité blanc parfaitement insoluble and l'ean; ce sel desséché reste blanc, Mais quand on le chanffe, il devient jamaire. Il n'ext pas frable, mais au cabumeau, sen nech bou, il se réduit en un alliage de plomb et d'antimoine avec nue légère défonation.

2086. Antimoniate de mercure. Quand on verse l'antimoniate de potasse dans me solution de sublimé corrosif, on n'obtient aucan précipité d'abord, mais au bout de quelque temps le mélange se trouble et il se forme un précipité d'un gris jaune.

ANTIMONITES.

2087. Les combinaisons de l'acide antimonieux avec les bases ont beancoup d'analogie avec les antimoniates. Elles présentent aussi le phénomène de l'ignition, quand on les chauffe.

On obtient l'antimonite de potasse directement. Cet antimonite seri à préparer les autres par voie de double décomposition.

Dans les antimonites neutres, l'acide contient quatre fois plus d'oxigène que la base. 2088. Antimonite de potasse. On chausse au rouge, ponr l'ob-

tenir, un mélange de potasse et d'acide antimonienx. On lave la masse à l'eau froide, pour séparer tout l'excès de potasse. Le résidu traité par l'ean bonillante se décompose en antimonite insoluble et en antimonite neutre soluble.

L'antimonite neutre est incolore, styptique, et présente une réaction alcaline. Il contient

M. Berzélius, qui a examiné ce sel, ne s'est pas occupé des antimonites acides de potasse.

onites acides de potasse.

Antimonite de baryte. Il est un peu soluble dans l'eau, ne s'altère

pas à l'air. Si l'on mêle une dissolution houillante d'autimonite de potasse avec une dissolution également houillante de chlorure de barium, l'autimonite de baryte cristallise pendant le refroidissement en petites aiguilles, d'un brillant argentin.

Antimonite de chaux. C'est une poudre blanche cristalline, difficile à dissoudre dans l'eau.

2089. Antimonites de manganèse, de fer et de zinc. Ils ressemblent aux antimoniates correspondants; mais ils sont beauconp plus solubles dans l'eau.

Antimonite de cobalt. C'est uu sel blen plus soloble dans l'es que l'antimonite, mais il ue donne pas de signes de cristalisation; filtré et séché, il ue doune que des grameaus terreus d'une coolier au rouge pâle. Chanté; il devieut vert-olire et abandonne l'eau. En métant uue dissolution de cobalt sere une dissolution d'autimoniste de potasse contenant de l'alcali en excès, ou obitest un précipité vollet un peu soloble un persolution.

2000. Antimonile de plomb. Il ressemble parfaitement à l'antimouiate de plomb.

Antimonité de cuirer. Il est levoluble. L'u antimonité de cuirer préqui devient vertpistache par la chaleur. Il est levoluble. L'u antimonité de poisse avec excès de base précipite des dissolutions de entire neutres apoudre verte ressemblant à l'arseuite de cuirre. Au feu, elle devient brun foucé, et la rituration le falt passer au jauue gris.

ALLIAGES D'ANTIMOINE.

2001. L'antimoine est susceptible do s'allier à tous les métaux. Il suignt beaucoup. Cette propriété a surtout été renarqué à l'égard de l'or. Il suifit que l'or en fusious et touve placé dus le voisinage d'un creuset, contenant de l'autimolue foudu, pour qu'il devienne cassaut. Il faut moise d'un millième d'antimoine poer mettre l'or bors d'état de serrir à ses usages ordiualres.

Les principaux alliages de l'antinolne son l'alliage d'antinoine et de plonh, que l'on emploie pour les caractères d'imprimerte, et l'alliage d'actinoine et d'étais qui les ria faite les plauches pour la gravure de la muelle, d'action de l'action de la contraite des cuillers et des four-hettes d'un coup d'etil assez agrésable, mais de peu de durée.

2092. Antimoine et potazsium. On ue s'étalt point aperçu que l'antimoine réduit eu présence des flux alcalius jou issait de la pre-priété de décomposer l'eau et d'émettre du gaz hydrogèue. C'est M. Yauqueliu qui a fait le premier cette curieuse observation.

Il est presque impossible de chauffer l'autimoine au rouge, en présence d'un alcali et du charbon, sans qu'il en résulte un alliage d'antimoine et de potassium. Cet alliage peut être chargé d'une quantité plus ou moins grande de potassium. Quelquefois, il en contient assez pour prendre feu, a contacte de l'air bunide ou du papier humide. On augmente singulièrement cet effet, par le moyen du charbon en excès, qui donne à l'alliage une texture poreuse très-favorable à l'exaltation de ses propriétés pyrophoriques.

Geoffroi se procurait un produit très-explosif en calcinant à une température modrée un mélange d'une partie d'acide antimonique et de trois parties de savon noir. On ajoute, pen à peu, le mélange dans un crease trouge. Il s'allume et se boursoulle beaucoup, Quand le mélange cesse de brûler, on recourre le creuset et on le chauffe au rouge yif. On le retire ensuite du feu et on le laisse re-focidir. Ordinairement la masse est noire, homogène, poreuse et rescendle à no darbon. On ny découvre pas de trace de métal. Presque toujours, quand on ouvre le creuset, la maitère est lancée en grène de feu et projette de toutes parts des globules in candescents. Quand cet effet ne se produit pas, il suffit d'une goutte d'ean sour le fière naraitre.

M. Sérullas a étudié ces alliages, dans ces derniers temps, et a imaginé divers procédés très-simples pour les produire. Il est parvenu à les rendre tellement fulminants, qu'ils peuvent servir à enflammer la poudre sous l'eau.

Cenx qui sont bien fondus et qui se trouvent ainsi débarrassés de charbon, peuvent être substitués au potassium dans bien des cas, et sous ce rapport ils méritent l'attention des chimistes.

2003. Par la calcination de l'émétique, il se réduit de l'antimotne, il se forme du carbonaté de pousase et il reste un excès de charbon. Daprès cela, on conpoit que si l'on chauffe longemps la matière, à une assez forte chaleur rouge, il se forme un altiage de potassium et d'antimione qui reste mèle arce du charbon. Pour avoir cette combinaison en cutot, on détruit une partie du charbon de l'émétuque par le grillage, ou bien on y ajoute un sixième de son poids de nitre; on chauffe et on obtient un culot d'altiage de potassium et d'antimote.

Quand on emploie de l'antimoine métallique et de la crème de tartre grillé jusqu'à réduction de la moité de son poids, qu'on mête bien les substances à parties égales , et qu'on chauffe fortement au rouge, on obtient un alliage fondu. Cet alliage ressemble l'antimoine; il les etgis siorièrar, moins cassant et instantanément décomposé par l'eau avec dégagement d'hydrogène. Il brûle à l'air humide, en lanquant parfois des étincelles. Il ernalmune par son contact avec les corps en combustion. Il est décomposé par le mercre qui s'allie au potassium.

zure qui s'aine au potassium. 2094. Si on ajoute du charbon, la matière qui reste devient trèspyrophorique; elle s'enflamme à l'air avec détonatiou. La détonation est très-forte. Il fant avoir soiu de laisser refroidir le creuset sans l'ouvrir, antremeut elle serait daugereuse.

Pour obtenir ce produit, ou métange sobsante et quiune partius de crème de tartre charbonnée, cent parties d'authmoine et douse parties de noir de fumée, On plane le métange dans des crenus éte capacité des sintant et quinne gramme environ, dout le convolvée les bords sont seés l'un sur l'autre. On entoure même la louvel d'un pen de lut, On chaufié à une bonne chaler rouge et altisse refruidir le crenest avant de l'ouvrir. As bont de sis on sept heis refruidir le crenest avant de l'ouvrir. As bont de sis on sept set on entève le couverde, et soverent la matière prend feu et s'élasse comme une gerbe d'àrtillor, projetant de toutes paris des pides d'authmoine inendescent. Si l'été u se produit pas, on le détermine par l'addition de quelques gontes d'eau qu'on jette aux il masse.

On peut facilement se procurer l'alliage détonaut, au moyen de l'émétique. Trente parties d'émétique et nue partie de noir de fumée fournissent un produit doné au plus haut degré de la propriété fulluluaute.

Antimoine et sodium. Avec le carbonate de soude, le charbon et l'antimoine, ou produit des alliages analogues aux précédents.

2005. Antimoine et fre. L'alliage d'autimoine et de fer est trèscassant. En chauffant l'antimoine en excès avec le fer, à une bauté température, il se forme un alliage fusible contenant un atome d'antimoine et un atome de fer ou blen 70 d'antimoine et 50 de fer. Cet alliage est très-dur, blanc et peu magnétique.

Quand on angmente la quautité de fer, l'alliage derient plus dur encore, et alors il présente une propriété singulière : il donne des étincelles quand on le lime radement. Résumur, qui a décourert or fait remarquable, produisait son alliage avec deux parties de fer pour une d'astimoine.

Les aucieus chimistes réduisaient souvent le sulfure d'antimoite par le fer. Ils se procuralient ainsi l'autimoine ferragineux gui servait à la préparation de l'antimétique de portirus. C'est sisti qu'ou désignait le produit de la défigration de cet antimoine avec le nitre. L'antihectique consistait donc en antimoniate de potassé mélangé avec des quantités variables de persoite de fer.

Antimoine et zinc. Cet alliage est cassant, gris d'acier, dur et trèx-combustible.

2006. Antimoine et étain. C'est le régule d'antimoine jorial des auciens chimistes. On l'a mis eu usage dans ces dernières années sous le nom de métal d'Alger. Ces ulliage est blanc d'argent, trècasant. Il conserve assez bien son poli au coutact de l'air.

Quand il contient peu d'antimoine, il conserve assez de ductilité

pour qu'nn puisse le réduire en lames minces. Celles qui sont employées pour la gravure de la musique ont à peu près une ligne d'épaisseur.

L'alliage employé pour les cuillers est plus cassant. Il renferme une plus grande quantité d'antimoine. Ces alliages sont sans danger. L'antimoine ne peut pas se dissondre dans les acides, tant qu'il y reste de l'étain.

En faisant détoner l'alliage d'antimoine et d'étain avec du nitre, en obtient un mélange d'antimoniate et de stannate de potasse. C'est le diaphorétique de Jupiter, ou le diaphorétique jovial.

Analyse des matières antimonifères.

2007. L'antimojos se dose ordinairement à l'état métallique et quelquiotis à celui d'acide antimoniera. On le dose aussi, mais rarement, à l'état de suffure, Il vaut mieux décomposer celn-cil par l'hydrogène et poser le métal, Quand on se contente de peser le suffat. Quand on se contente de peser le suffat. Qu'en de la serie de peser le metal, Qu'en de la serie de peser le metal. Qu'en de la serie de peser le metal. Qu'en de la serie de peser le metal. Qu'en de la serie del la serie de la seri

La présence de l'antimoine complique peu les analyses. Les oxides et les sulfures d'antimoine peuvent s'analyser par l'hydrogène. do receulle, dans le premier eas, l'eau an moyen du chlorure de calcium, et on transforme, dans le second, l'hydrogène sulfuré en sulfure de plomb au moyen d'anne dissolution d'acctate acité de alomb.

2008. Les chlorures, bromares et les sels d'antimoine pearent s'analyser au moyen de l'eau siguisée d'acide tartique, qui read solubles les oxides d'antimoine. On fait passer un coerant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur, on recueille le sulfure d'antimoine formé et en l'analyse par l'hydrogène. On retrouve ensuite l'acide hydrochlorique, l'acide hydrobromique ou l'acide du sel d'antimoine dans la liqueur, et l'on procéde à son dossge selons a nature.

Il est rare qu'on soit embarrassé pour séparer l'antimoine d'un métal quelconque. L'action de l'adde nitrique qui le convertit en scide antimorioux insoluble, celle de l'eux régale qui le transforme en un chlorure décomposable par l'eux permettent, dans presque tous les cas, d'analyser facilement ses aillages.

2099. L'antimoine et l'étain ue peuvent se séparer que par un petit nombre de procédés. Il est facile de voir que sous l'influence de la plupart des agents, ces deux corps se comportent de la même mauière. M. Thénard a prouvé dépnis longtemps qu'on ne peut même pas mettre à profit l'action que l'ean exerce sur le chlorure d'antimoine, car un mélange des deux chlorures est d'écomposé pr l'eau, de telle sorte qu'il se précipite tout à la fois de l'oxichlorure d'antimoine et de l'oxichlorure d'étain. L'action assez faible de l'eas sur le chlorure d'étair se trouve donc singulièrement favorisée par la présence du chlorure d'attionien.

M. Chandet a indiqué une méthode un peu longue, mais auxe exacte. Elle constité à fonde l'alliage sons le Carbon arec une quantité d'étain telle qu'il y ait au moins ringt parties d'étain pour une d'autimoine. On lamine l'alliage et on le fait bouillir avec un excès d'acide hydrochlorique prodant une couple d'herres. L'étain se dissout et l'autimoine reste en poudre. On laisse reposer, ou décante, on lavae et on pèse le métail. M. Chaudet observe même que la préseuce du plomb ne contrarie pas cette action. D'ailleurs, le plomb se dose à part, a movoge de l'acide nitrique qui un dissou que ce métal. On le précipite de la dissolution, à l'aide de l'acide sulfurique.

M. Gay-Lussac emploie une méthode bien plus simple. Il dissou Pallaige dans Pacide hydrocliorique, en agratis soin d'ajoiner, ed temps eu temps, na peu d'acide nitrique pour d'éterminer la dissolution de l'antimonie. Om maistient un excis d'acide hydrochlorique daus la dissolution, et on y plonge nne lame d'étain qui se recourre blenté d'une couche d'antimonie en pourde noire. On favorise la réaction, eu chauffant le matras an bain de rapeur. L'antimoine doit exustie être l'art, écsséchée de pes, Si, au lite d'un aillige, il s'agis-sait d'asulyser une dissolution des dens métaux dans l'acide hydrochorique, il fluoristi, coutre f'opération précédent, en faire me autre qui consisterait à précipiter la dissolution par le ziuc. On aurrit ainst lout à la fois l'étain et l'antimoire.

2100. Le sulture d'antimoine s'analyse au moyen de l'eau régale bouillante. Il reste un résidu composé de soufre et de la garger. Quand il est laré et séché, on le pise et ou brûle les sonfre, donte détermine le poids par la perte. La dissolution actide content l'antimoine, qu'one ne préciple à l'état d'oxichiorure par l'eau. Il flat essulte sautrer la liqueur par le carbonate de potasee, ce qui détermine un nouveau préciple. L'Endi, dans la liqueur rendue le gèrement acide, ou verse du nitrate de baryte et on recnetile le suifide de baryte, ce qu'i fait countire le reste du sonfre.

L'oxichlorure précipité par l'eau est redissous dans l'acide bydrochlorique, décompsée par le zinc. On obient ainsi l'antimoine métallique. Le précipité formé par le carbonate de potasse, pent contenir du fer, du cuivre, du plomb et de l'antimoine. On le trête par l'acide nirique qui dissout tout, excepté l'antimoine. En CHROME.

343

ajoutant de l'acide sulfurique à la liqueur, on précipite du sulfate de plomb; au moyeu de l'hydrogène sulfuré, on précipite du sulfure de cuivre, et enfin on sépare le fer par un excès d'ammoniaque.

Il est tonjours avantagenx, avant d'analyser le sallure d'antimoin, de le metre en constat avant d'analyser le sallure d'antimoin, de le mètre en constat avant de l'actie prophenolètrique faible pour dissoudre le cirhonate de chaux qui fait partie de la gangue. Comme la composition du suffirer d'antimoine est constante, on peut se contenter, dans les essais de mines d'antimoine, du procédé autrant. On fait bouilit le mineral avec de l'actie byprocholoriques concentré qui ne dissout que le suffure d'antimoine, et on précisite collicié à l'état d'évichlorure nar l'exu.

2101. L'essai du sulfare d'antimoine, par voie sèche, présente beaucoup d'incertitude, à canse de la volatilité du métal et de sa tendance à former des sulfures doubles. M. Berthier a fait, à cet égard, des expérieuces nombreuses dont nous rappellerons les résultats.

On grille le sulfure, en ayant solu de faire usage d'une température peu élevée. On mêle le produit grillé avec son propre poids de tartre rouge et ou fond le tout au creuset.

Comme le sulfure d'autimoine est décomposé par le fer, on peut faire l'essai sans grillage préalable, au moyen des mélauges suivants:

Fil de fer fin	42	
Battitures de fer	0	60
Carbonate de soude.		100
Charbon,	10	10
Sulfure d'antimoine.	100	100

Ces mélanges fondeut très bien au crenset brasqué, saus se bonrsonfler; mais on perd de l'antimoine. On en retire 60 à 65 pour cent au lieu de 75 que le sulfure en coutient.

CHAPITRE XV.

CHROME. Composés binaires et salins de ce métal.

2102. Le chrome fut découvert en 1797, par Vauquella, dans le chronate de plomb naturel, coanu alors sous le nom de plomb rouge de Sibriel. Ce métil fair reconam plus tarel dans un minerai du département du Var. Comme celui-cl était assez abondant, il deviit facile d'entire partir pour les besoins des arts. On en a trouvé depais en Amérique, et tout celui qu'on exploite maintenant en provient, la minedu Var était presque épuisse.

Le chrome est un métal capable de former une fonte de combinaisons colorées. Les arts es ont emparés de quelques-unes d'entre celles et en lirem hon parti. Le chromate de plomb fournit de beaux jaunes à la peintarre et à la fabrication des toiles peintes. L'oxide de chrome produit de beaux verts sur les poreirs sur les poreirs.

Ce midal ressemble beaucoup au manganèse. Sa content rest aplogue à culle du platine; il raye le verre et parait susceptible d'un beau poil. Je n'ài pu le fondre cu culot; je l'ai seulement obtiene un masses spongiense dont la surface paraissait indiquer un commencement de fusion. J'employais cerpendant une forge dans laquelle on pouvait fondre nen livre de fer très-doux en quiuze minutes, et p'ài donné deux benras d'un très-hon fen. La densité du chromes et égale à 5,30. Lorsqu'il est pur, il n'est pas magnétique, comme on le pensit.

A Pair et à la température ordinaire, il ne s'oxide pas; mais au rouge, il absorbe l'oxigène et passe à l'état de protoxide à la surface seutement. Les acides les pius puissants, même concentirés et bouillants, tels que l'acide nitrique, l'ean régale et l'acide suffurique, l'attanent difficilement.

Par voie sèche, les aicalis l'attaquent très-facilement, an contraire, sons l'inflanece de l'oxighee. Da se ser ordinairement carbonates ou mieux de nitrates. Les chlorates aicalins l'attaquent aussi très-line. Il passe à l'ita' d'acide et donne des chromates absorbant l'oxigène de l'air on celul des acides qui font partie des sels employes.

Il est tris-difficile d'avoir ce métal par. Lorsqu'on chauffe l'oxide de chrome fortement pressé dans un creaset brasqué, il ne se forme qu'une pellicule légère de chrome, au polat de contact de l'oxidet du Charbon. Pour réduire l'oxide, il est donc indispensable d'y meller du charbon. La proportion convenable est dis on oux de charbon pour cent d'oxide. On n'obitent sinsi qu'un mélange de charbon et de métal ou du carburre de chrome.

Le chrome se trouve à l'état d'oxide isolé dans l'émeraude, la diallage, la scrpentine. On commait dans la nature deux esjèces de fer chromé, du ploube chromaté, un chromate domble de cuivre et de plouhe et un chromate double de magnésie et d'alunine. On prétend qu'il existe du chrome dans le fer météorique, les minerais de fer en masse, et queleulosis daus œux en graine.

Co métal se reconnait bien au chaltuneau par la couleur verte qu'il donne aux flux; mais comme le métange d'autres substances peut aifèrer la belle couleur de ces verres, il est plus sari de traite ter la matière par les alealis au chaltuneau, ou dans un creuset. La matière por les alealis au chaltuneau, ou dans un creuset. La resultation d'un jame întense. C'est un chromate alealin facile à reconnaite aleanin facile à

Protoxide de chrome.

2105. Cet oxide est d'un beau vert, d'autant plus foncé que la température a été plus élerée pendant sa préparation; quelquefois, il titre sur le bleuâtre. Très-difficile à fondre, il est aussi très-difficile à réduire.

Combiné avec l'eau à l'état d'hydrate, il est vert grisaire. On l'obtient à cet état en décomposant les sels qu'il forme, au moyen de l'ammoniaque.

L'oxide calciné est presque inattaquable par les acides; mais l'oxide hydraté se dissout dans les acides les plus faibles. Anhydre, il ne se dissout pas non plus dans les atcalis; mais l'hydrate s'y dissont bien.

L'hydrogène ne le réduit pas. Le carbone ne le réduit qu'à une température très-élevée. Le soufre est sans action sur lui, mais les rapeurs du suifure de carbone le font passer à l'état de sulfure.

Les alcalis, par voie humide, dissolvent un pen d'hydrate. La combinaison est pen permanente, elle se détruit à la chaleur de l'ébullition, et l'hydrate se dépose de nouveau.

A la chaleur rouge, les alcalis et l'eurs sels le transforment par voie sèche en acide chromique, et forment des chromates. Les sels déterminent la suroxidation par la décomposition de leur acide; avec les alcalis seuls, elle est due au contact de l'air. Les terres alcalines produisent le même effet.

Chaufé avec les silicates et les borates, l'oxide se dissout et les colore en vert-ineraule. Très soures, il reste disséminé dans les silicates sans s'y dissoudre. C'est ce qui arrive quand on l'applique sur la porcelaine, même sur celle qui cat cuite au grand feu. Aussi, les traits faits sur la porcelaine avec de l'oxide de chrome resientils très-pura, ce qui permet de S'en servir d'une manière qui ne réussirait pas acce l'Oxide de oblait. Pour dissoudre cet oxide, il faut employer un verre très-fasible, tel que le strasa, ou un verre quéconque à base de plomb, le borar le dissout très bien. Au d'art extérier, la couleur dévient d'un ronge faible et disparait presquer and ard intérieur, la ouelleur devient d'un ronge faible et disparait presquer and ard intérieur, la ouelleur verte reparait. L'oxide de chromes et dissout très- bien dans le sel de phosphore en donnant un beau vert. La soude, à la famme extérieure, donne une couleur rouge; elle est due au chromate qui se forme; mais an dard intérieur l'acide se réduit et la condure est sterte.

Quand on chauffe l'oxide de chrome jusqu'au ronge, il entre tout d'un coup en igquiton sans éprouver d'alferation chimique. Mais il est devenu insoluble dans les acides. Pour lui rendre sa solubilité, il faut le chauffer avec de l'acide suffurique concontré. L'oxide de chrome joue le rôle de base et d'acide faibles. Il se comporte comme le peroxide de fer dans la plupart des cas. Il contient:

La préparation de l'oxide de chrome peut s'effectner par un grand nombre de procédés, qui sont tous fondés sur la facile réduction de l'acide chromique en oxide de chrome.

2104. Le chromate de protoxide de mercare, décomposé par la chaltur, laises pour résidu de hol oxide dechrome. Il se dégage du mercare et de l'oxigène. L'oxide coûte cher, quand il est prépar par ce moyen; c'est celai qu'on préfère capendant, pour les fabriques de proteation. Cetter opération est capricleuse; tantôt elle fornit un oxide d'un beau vert, tantôt un oxide plus ou moins nuancé de brun.

On se procure le chromate de protoxide de mercure en précipitaut uue dissolution de protomitrate un peu acide avec une dissolution de chromate de potasse étendue au point de marquer 8 a l'éde de l'arcomètre de Baimé. On verse peu à peu le chromate dans le mitrate, en ayant soiu de laisser un evèc considérable de ce deruier. Par ce moyen, on oblient du chromate de mercure pur.

Mais si l'on ajoute au sel mercuriel un encès de chromate de potasse, on oblient tout à la fois du chromate de mercure, du sonspitrate de mercure, et enfiu do manganésiate de mercure. Le sosultrate provient de l'action de l'eau se le sel mercuriel. Le mangamésiate est dà la présence du manganès dans la mine de chrome, ce qui donne lieu à la formation du manganés dans le territoriel. Le des le traitement de la mine par le nitre. On prévient la formatiou de cès deux sels, en laissant la liquieur achie au moment de la prodpitation.

M. Dulong s'est assuré que les variations de teinte que l'on observe dans le chromate de mercure, et par auit dans l'oxided chrome, pouvaient être attribuées à la présence du sous sitirate de mercure dans le précipité, ou à celle du manganésiste de mercure. Il est évident que le sous-nitrate de mercure doit être sans effet sur la puret de l'evisit de chrome et que sa présence indus exilements sur sa ténuité. Mais le manganésiste de mercure oèst pas dans le même cas. Sa décomposition laisse de l'oxide de manganésia dans le même cas. Sa décomposition laisse de l'oxide de monganés et nécessaire à la production d'une belle couleur verte a ut grant feu sur procedaine. Il est au moins certain que les procédais suivants ne fournisseur pas un oxide d'un bon empitol pour la porcelaine.

CHROWE

517

En tratiant le chromate de potasse par l'acide bydrochlorique concentré et bouillant, ou par un métange d'acide bydrochlorique et d'alcool, on obtient du protochlorure de chrome dont on précipite l'exide par l'ammoniaque ou par un carbonate alcalin. On calcine cansite l'hydrate ou le carbonate de chrome obtenus.

Un mélange d'bydrosulfate alcalin et d'acide bydrochlorique réduit aussi l'acide chromique du chromate de potasse. Il se dépose du soufre. En ajoutant ensuite un alcali, on obtient un dépôt vert

qui, calciné, donne l'oxide de chrome pur.

Le chromate de potasse, chauffé avec son poids de soufre dans un creuset de terre, donne de l'oxide de chrome, du suffate de potasse et du suffare de potassium. On sépare ces deux d'erriers corps par le lavage. Préparé par ce moyen, l'oxide est l'éger et très-heau. Il suffit même de faire bouillif a de bromate de potasse avec un persuffure alcalin. Il se produit, peu à peu, du suffate de potasse et du notoxide de chrome bédrafé.

On conçoit que l'on peut arriver au même résultat en se servant de la liquenr brute que l'on obtient en lessivant le résidu de la calcination de la mine de chrome et du nitre. Comme cit est fortement alcaline, on y ajoute du soufre, on fait bouillir et on obtient du protoxide bydraté qui prend la place du soufre.

Avec du chromate de plomb, chanfié à la châteur rouge dans un creuset brasqué, on obtient de l'oxide de chrome et du plomb métailique. On les sépare assez bien, en puivérisant la masse et en la tamisant. Le métal aplati reste sur le tamis. On traite ensuite, par l'acide intrique, qui dissout les derniers fragments de plomb.

Un mélange à parties égales de chromate neutre de potasse et de sel ammouiac, fournit par la calcination une masse verte qu'on lave.

Il reste de l'oxide de chrome pour résidu.

Le chromate de poisse, chanifé dans un creuset brasqué, se réduirait, en opérant sur une petite quantité. Quand on opère ne grand, il faut le mèler avec une quantité consemble de charbon. Si, après avoir lavé l'oxide, il reste un excès de charbon, on grille pour le brâter. On enlève ensuite les cendres qui resteut mélées à l'oxide ainsi préparé, par un lavage fait à l'acide bydrochlorique faible.

Le bichromate de potasse chauffé au blanc, peudaut uu temps assez long, passe à l'état de chromate; l'excès d'acide se transforme en protoxide que l'on obtient sous forme de paillettes. Ce moyen donne le plus bel oxide.

2105. Cet oxide se trouve dans la nature. Il est vert, pulvérulent. Il se rencontre disséminé dans l'arkose granitoïde, aux Écouchets, près de l'établissement du Creusot. L'oxide de chrome naturel est inatta juable par les acides.

La composition des masses où on le rencontre varie beaucoup. En voici quelques exemples :

				Ye	rt-pomme.	Vert terme.	Vert gris.
Silice				,	64.0	52,0	84.0
Alumine.		Ų,			25,0	27,0	4.5
Chaux .					2,5	4,5	0,0
Oxide de					0,0	2,0	1.0
Oxide de e	:hr	00	se.		10,5	13,0	2,5
					100.0	98.5	92,0

Deutoxide de chrome.

2106. Il est brun, pen permanent; à la chaleur rouge il pase la l'état de protoside. Uscide hydrochlorique produit le même elle, en donant un dégagement de chlore. S'il forme des ses, its sun pen permanents. Il paralt qu'il contient un tiers d'oxigène de plan que le protoside pour la même quantifé de ménil, c'est-la-dire quatre somes d'oxigène pour deux alomes de ménil.

Le nitrate de protoxide, chauffé senlement à une température suffisante pour décomposer l'acide mitrine, laisse, pour résidu, du deutoxide de chrome; mais il act difficile de l'avoir pur, Quand température est arrêtée à un degré trop faible, il reste du souuitrate, et quand on la porte trop baut, le deutoxide se trouve mélangé de protoxide.

M. Nauss a essayê de prouver que le deutovide de chrome n'existe pas, et que la matière ainsi désignée n'est antre chose que du chromate de protoxide de chrome. Voici quelques uns de ses arguments.

Suivan Vauquelin, on obtient du deutovide en chaufant le chramate d'ammoniaque. Ajant chauffer ce el graduellement, jusqu'à la température à laquelle il commence à se décomposer, N. Mauss a vu la décomposition de toute la masse se faire en un instant et susvent avec production de lumière. Le résidu est du prototide per.

Si l'on chaufie du nitraire de protoxide de chrome, le résiduretient toujours de l'action intrique, qu'on ne peut cha-ser-entèrement sons couvertir le tout en protoxide jur. On navit cruqui le produi brun forme d'abord n'était décomposé qu'à la chaleur rouge; mais il l'èmes point inisis; la décomposition a lieu baucoup su-dessois du rouge, et à une température à 'pelne plus élevée que celle qui décompose l'action bromaine.

Le précipité bran que l'on obtient en mérant du chromate de potasse avec du chiorure de chrome est considéré comme du deutsité de chrome. Selon M. Mauss. il se décompose peu à peu, par de nombreux l'arages à l'eau froide; il reste de l'oxide vert de chrome. el l'eau entraîne de l'acide chromique, L'éau bunillante opère cette CHRONE

319

décomposition plus promptement. L'alcool affaibli ou une dissolntion de sel ammoniac agissent de même. Ces résultats seraient décisifs, mais ils sont contestés par M. Berzélius.

M. Manas cite encore les faits suivants. Le dentoxide de chrome mis en digestion avec de l'acétate de phomb, donne du chromate de pionbie et de l'acétate de protoxide de chrome. La potasse le conveitit en protoxide de chrome et en chromate de potasse. Traité par l'acide arsénique, il donne de l'arséniate de protoxide de chrome et de l'acéte de l'acéte chrome et de l'acéte chromèque qui reste en dissolution.

Il est évident que le deutoxide de chrome demande un nouvel examen avant qu'on poisse prononcer sur sa nature. M. Monss a obtenu un chromate de chrome soluble qui sera examiné plus loin.

Acide chromique.

2107. Il est rouge de rubis ; sa dissolution est jame brun trèsfoncé; elle a une saven adde est supplique. Répropé jusqu'à sicclià à me douce chaleur, elle laisse une croûle brune. Il en est de même en l'émporant dans le vide, à côté de l'acidé suffurique concentré. A peine exposet- on cette croûte à l'air qu'elle tombe en délliquescence. L'aico dissons l'acidé chromique en grande quantile même à froid. Mais en élevant la température il réagit sur lui, donne de l'acidé promisue, de l'éber et de l'oxide de chrome.

Le corps avides d'oxigène, le fer, le zinc, l'étain, le cuivre et leurs protoxides le ramènent à l'état de protoxide.

Il forme avec l'acide sulfurique un composé qui cristallise par l'évaporation. Il est déliquescent; sa couleur est celle de l'acide chromique. La chaleur le transforme en oxigène et en sulfate de apptoxide.

L'acide chromique est le plus fort des acides métalliques. Il forme des sels neutres avec les alcalis. Il renferme

M. Naus s'est procuré de l'acide chronique très-pur, en traitant le hichromate de potasse par l'acide finosilièreu. Il se dripose di finosilièreu. Il se dripose di finosilièreu de potasse. On décente la liqueur et on l'évapore à sec sur un feu très-doux. On reprend le résida par un peu d'este qui dissout l'acide chronique pur et qui laisse un résida faible de fluosilicate de potasse. On décente de nouveu. Il faut se garder de fil-tre, car l'acide chronique oncentré chritonnerait le papier.

Protochlorure de chrome.

3108. Le protochlorure de chrome s'obtient en traitant le chromate de plomb par l'acide hydrochlorique. On érapore à sec et ou reprend le résidu par l'alcool, pour séparer tout le chlorure de plomb. Ce chlorure dissous est d'un beau vert. Il est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool. Évaporé à sec, il présente ne misse boursonfée, légère, d'une couleur rose bortensia. Chanfié en rase clos, il se vaporise en écallise de couleur flears de pécher. Chanfié à l'air, nue partie se vaporise, l'antre laisse pour résidu de l'oxide. Il contient

f at. chron		. 352		34,5 65,5
		_	1015	100.0

Perchlorure de chrome.

2100. Le perchlorure de chrome ext na liquide ronge luiesse, très-voiali, qui décompose l'en a tes transforme na aides chromique et hydrochlorique. Il est subitement décomposé par le phosphore axec production de lambiére. Le sonfre le décompose assit, Quand on verse du perchlorure de chrome sur de la fleur de sonfex, cette-ci-s'enfamme; il se forme du chlorure de sonfre et de suffre de chrome. Il agit fortement sur le mercare. Il dissout. Flode, Il décompose le gaz ammoniae avec production de lambiére. On l'évitient en chandiant le chromate de plomh ou celai de poisses avec du set unaire de l'acid es ulfurique dans une cornue de verer il faut employer de l'acid es ulfurique concentré, et éviter la prisence de l'eau.

A peiene a-t-on versé l'acide sulfarique sur le mélange, qu'il se desciuer. Cest le precharge de vapeurs semblables à celles de l'acide nitreux pour la couleur. C'est le perchlorure de chrome. Si on le fait passar atravers d'un récipient réfroidi, il se condense en un liquide d'une magnifique couleur rouge de sang. Outre le perchlorure de chrome, il se forme dans cette opération du chlore et même de l'acide by-drochlorique. Il reste pour résidu des sulfates de plomb, de soude et de chrome. Le perchlorure de chrome contient.

Bromure de chrome.

2110. La solution du bromnre de chrome est verte et devient brundtre par la concentration. Sa saveur est sucrée et astringente. Le bromure de chrome est déliquescent et difficilement cristalli-

Sulfure de chrome.

2111. Le sonfre ne s'anit pas directement an métal. Mais si on chanifie le protochlorare avec son poids de soufre, il se dégage des traces d'acide hydrosulfurique ou hydrochlorique, puis du soufre et enfin du chlorure de sonfre en abondance. Le résidu est une pondre noire qui se compose de sulfure de chrome et de chlorure non décomposé.

L'oxide de chrome, décomposé dans un tube de porcelaine par le sulfare de carbone, donne un sulfure qui lui correspond. Il contient donc

On peut encore le préparer an moyen d'un persulture alcalin. Pour cela, on chausife dans un crouset brasqué, de l'oxide de chrome, du carbonate de potasse et du soufre. Le résidu contient du sulfure de chrome en paillettes grisitres et du sulfure de potassium qu'on en sénare très-bien nor l'eau.

Ce sulfure est friable, onctueux au toncher et tache les corps comme la plombagine. Légèrement chauffé, il brûle à l'air comme un pyrophore ets et transforme en oxide de chrome et en gaz sulfureux. Il n'est pas attaqué par l'acide nitrique, mais il se dissout dans l'eau récale.

SELS DE CHROME.

2119. Il esiste des sels de protoxide; on a aussi admis des sels de deutoxide, mais selom M. Massi, Il ne pourrait pas Ven formet. Les sels de protoxide sont vert-émerande, on améthysée. Ces couleurs étant complémentaires, l'inne se montre par réfection et l'autre par réfection. Ces sels out une saveur doucetare. Ils précipient en vent graiter par les alcalites tels extronates alcalites mêmes saturés en vet par les cyanoferrarées de tels hydrosulfates. Les dissolutions ne sont pas troublées par l'hydrogène sulfuré. La noix de gale les précipies en hur de la compléte des la compléte de la compléte de

TOME 10. 1508.

Sulfate de chrome. Très-soluble, vert jaunâtre. Il forme des sels doubles. Celui de potasse ainsi que celui d'ammoniaque cristalisesent en octadres réguliers comme l'alun; ils sont vert intense au reflet et améthystes par transparence. Ils sont bien plus solsiels à chaud qu'à froid, et fournissent des cristaux d'un assez gros volume.

Ces sulfates, décomposés par la chaleur, donnent de l'oxide de chrome. Celui qu'ou retire du sulfate simple est d'une belle nuance.

Nitrate de chrome. Vert, incristallisable; la chaleur le décompose facilement. On peut, en le chaussant à un certain degré, le convertir en deutoxide de chrome.

Silicate. Il n'est pas fusible, aussi le forme-t-on imparfaitement.
On peut se procurer des silicates doubles; lls sont verts.

Carbonale. Vert clair, pulvérulent, soluble dans les acides faibles. On l'obtient en précipitant les dissolutions de chrome par un carbonale alcalin.

CHROMATES.

2115. Les chromates se décomposent presque tous à une température élevée; les chromates de la première section résistent seuls à cette épreuve. L'acide des chromates qui se décomposent est toujours ramené à l'état de protoxide.

Presque tous les chromates des cinq deraières sections sent lasolables à l'état neutre. Les chromates solubles sont ceux à basede potasse, de soude, de stroutiane, de chaux, de magnésie, de cobait et de nickel. Tous se dissolvent dans les acides forts; les dissolutions peuvent être décompoées par les acides suffereux, jedrosultarique et hydrochlorique. Les persulfures alcalins, l'alcool, l'acide tartirque et beaucoup d'autres corps sans doute prodiisent le même effetjon oblient des sels de protoxide de chrome ou même du prooxide de chrome.

Le chromate de potasse et en général les chromates solubles forment dans les dissolutions métalliques des précipités, qui sont deractéristiques. Avec les sels de plombe de chismath, il se forme des chromates de ces métaux qui sont d'un beau jaune. Avecles sels de protoxide de mercure, un chromate d'un beau rouge. Avec les sels d'argent, un chromate pourpre. Arec les sels de protoxide de fer et de manganèse, la réceiton est plus complique. C'est un composé de protoxide de chrome et de sesquioxide de fer ou de manganèse qui se produit.

Les sels de peroxide de fer, de nickel, de zino, ne sont pas précipités.

Chromate de potasse.

2114. Il est jaune et cristullise en prismes transparents, sa saveur est fratche, amère et désagréable. L'eau en dissout à peu près le double de son poids. L'alcoot en dissout à pieu. L'acide chromique et les acides puissants, versés dans une dissolution concentrée de chromate de poisser, en précipitent du bichromate en petits cristaux noues.

Ce sel est inaltérable à l'air. A la chaleur rouge, il fond et cristallise en se solidifiant. Il contient:

Le chromate de potssse se prépare au moyen de la mine de chrome ou chromite de fer, qui contient en outre du manganèse, de l'alumine et de la silice.

La mine palvérsié es un mètre avec du nitrate de poisses; on emphois ces maitiers à parties égales. On place le melange dans un personne et on chandle peu à peu jusqu'us ronge; la matière se boursoulle et faits jura se prendre en masse porsus». Il se dégage du coulouis de s'atote. Il se forme du chromate, du silicate, de l'aluminiate et quelqueiosi di manginésiste de poisses. Le percoid de far deviant libre. La calcination terminée, on délaye le résidu dans l'ent buillante qui dissout le chromate de poisses. Comme une partie du mineral senlement a été attaquée, on attaque le résidu par l'acide maritique étenda d'enu, qui dissout le Coule, qui attention, et on traite de nouveau la partie insoluble, par le attention.

La dissolution aqueuse est fortement colorée en jaune. C'est un mélange de chromate de poisse, de silicate de poisses et d'aluminate de poisses. On sépare l'alumine en versant de l'acide nitrique jasqu'à neutralité. Si on dépassait ce terme, il convicedrait d'ajonter un pen de carbonate sleatin. On arpproche afors et on fait cristalliser. On sépare le chromate et le nitrate de poisse. Le chromate se purifie par des dissolutions et des crissillaristons répécées. Si, au lieu d'acide nitrique, on avait employé de l'acide suffurique, le suffice, en cristallismit, se serial mél, peut-fre combiné avec le chromate. Ils sont isomorphes : les fabricants frandent sonvent par ce moyen.

Le chromate de potasse se prépare aujourd'hui en grand, pour les besoins des fabriques de toiles peintes. On modifie légèrement le procédé ci-dessas indiqué. Pour éviter la fusion du métange, on emploie deux parties de minerai pour une de uitre. La calcination séporte daus un four a frécrebre. Le résidu lesvié à l'eau boullaute fournit du chromate neutre, sans qu'on ait besoin d'spuete plus d'acide salfurique qu'il n'en faut strictement pour précipiter l'alamine dissoute.

La mine uon attaquée se retrouve par le moyen de l'acide hydrochlorique qui la débarrasse de l'alumine et de l'oxide de fer,

Pour avoir des chromates à bas prix, il faudrait traiter eu Amérique même la mine de Baltimore avec le uitrate de soude du Pérou. Ou apporterait eu Europe du chromate de soude dout les usages seraient les mêmes que ceux du chromate de potasse.

Bichromate de potasse.

2115. Ce sel cristallise en bryes tables rectangulaires. Il est d'un rouge intens; sa ponssière et orangé. A 17 degrés, Il se dissoud dats dis parties d'eau; il est insoluble dans l'alcool. Il est anhydre et peut se foudre saus seld-composer. L'ean chandle en dissout plasquie l'ean froide, et donne par refroidissement des cristaux rouges de saug. Il est amilérable à l'air. Se aveur est fraiche, ambre de sons cités es décompose en oside de chrome d'une rés-belle et de son acides es décompose en oside de chrome d'une rés-belle cooleur et il reste du chromate. Les corps avides d'oxigène, lesso-fre, le carbone, etc., le décompose in las facilement que le chromate. L'acide achtique produit lui-même cet effet par une chaleur soutement.

Le hichromate de potasse est anhydre. Il se compose de

Ou l'obtient par la même méthode que le sous-chromate; ou rend la liqueur acide, et ou fait cristalliser. SI ou employait l'acide sulfurique, on aurait uu sel mélangé de sulfate de potasse.

2116. Chromate de soude. Il fournit des cristaux jaunes tellement solubles que le moindre changement de température suffit pour les foudre dans leur eau de cristallisation.

Bichromate de soude. Il est analogue à celui de potasse. Seulement îl est plus soluble.

Chromate de baryte. Ce sel est jaune seriu; il se dissout daus l'acide uitrique; il est très-peu soluble dans l'eau, et même insoluble daus celle qui renferme d'autres sels. L'acide sulfurique le

décompose; l'acide bydrochlorique concentré le convertit en chlorures de barium et de chrome, Il contient :

On l'obtient par double décomposition.

Chromate de chaux. Ce sel est soluble dans l'eau; il cristallise en plaques soyeuses.

Chromate de magnésie. Le chromate neutre est d'un heau jaune; il est très-soluble et cristallise en prismes à six pans. Le chromate acide est rouge.

Chromate de nickel. Le chromate acide est soluble, mais il se forme souvent dans les liqueurs qui le contiennent un dépôt de chromate neutre pulvérulent. Le chromate acide cristallise. La chaleur décompose facilement ces chromates qu'elle convertit en oxides de chrome et de nickel.

Chromate de chrome. Per nue digestion a froid, Tacide chromique dissont tris-facilement Hydrate de chrome, en ême te carbonate. La dissolution est aussi brune que celle de l'acide chromique; elle ne se trouble point par l'ébulition, et par l'éxporational elle laisse une masse cassante d'apparence résineuse, sans la moindre marque de cristalistation; elle attire l'humidité de l'air, se dissont dans l'alcol froid sans se décomposer, et ne donne aucun précipité avec l'acide chromique.

M. Manss v a trouvé

On doit par conséquent considérer ee composé comme un sel acide dans lequel l'oxigène de l'acide est quadruple de celui de la

base.

Chromate de peroxide de fer. Le chromate de peroxide de fer se
comporte exactement comme le chromate de protoxide de chrome. Il
est décomposé par l'eau chaude; il reste du peroxide de fer, et
l'eau emporte en dissolution l'acide et une portion de l'oxide.

L'acide chromique, saturé d'hydrate de peroxide de fer, donne un produit qui contient :

Chromate de manganèse. L'acide chromique dissout le carbonate de manganèse. La dissolution est brune. Ce sel a une saveur âpre, métallique. Il ne cristallise pas et se décompose par l'évaporation. Il se forme une poudre noire qui est sans doute du chromite de sesquioxide de manganèse.

CHROMITES.

Le protoxide de chrome calciné ne s'unit pas aux alcalis Son hydrate donne avec eux des composés pen permanents. Les chromites métalliques sont per connas. On en forme en versaut du chromate de potasse dans une dissolution sabine dont l'oxide est treba-vide d'oxigène. Telles sont celles des protoxides de fer, de manganèse et d'étain. Il se forme des chromites de peroxide.

2117. C'est ici qu'on place ordinairement le principal minerai de chome conno sous le nom de chromaté de fra, de chromité de fra chrome de chromaté de fra chrome. Sa nature est encore assez ma connue, ce qui permit des suppositions qu'on trouvera plus ion, Ou a dit que ce minerai disti identique avez le précipité formé par un chromate al-calin dans un sel de prototte de fer, mais il suffi de comparet la cfain dans un sel de prototte de fer, mais il suffi de comparet la résultat de l'analyse du fer chromé nature l'avec la composition que le calcul assigne an composé, on a mediang qui la précipite par la réaction des deux sels, pour être convainen que cette assertion n'est pas fondée.

Quot qu'il en soit de la nature du fre chromé, il contient toujours du chrome, du peroxici de fer, de l'almaine et de la silloe. Il est pen attaquable par les acides et il ne cède même qu'arec difficulté à celte des alcais on du nitre à la chaleur ronge prolongée. Le fer chromé s'analyse de la manairee suivannée.

On le pulvérise avec un grand soin et ou d'ilaye la pondre dass l'eau, pour eu extraire par décantation les parties les plus ténnes. On mête cette pondre fine avec deux fois son poids de nitre et tem fois son poids de potasse caustique. On chauffe le métange pendant deux heures au creuset d'argent. On elsaive la masse avec de l'eau qui laisse un résidu formé de minerai inact, de peroxide de feret de silicate acide d'alumine et de potasse. La ligieure conieta du chromate de potasse, du silicate et de l'aluminate de potasse, aissi qu'un excès de potasse.

Pour analyser le résidu on le met en contact avec de l'acide bydrochlorique affaibli qui dissout la potasse, l'alumine, le peroxide de fer et même le sitiee. Il ne reste donc que le minerai non attaqué; on le recueille et on le pèsc. Ou sépare l'alumine, l'oxide de fer et la silice par les moyens ordinaires.

La liqueur qui coutient le chromate, le silicate et l'aluminate de potasse doit être saturée avec solu par l'acide mitrique. L'alumine se dépose pure. On évapore à sec et on reprend par l'eau; il reste un résidu formé de silice et d'un peu d'altunine. On ajoute à la Niqueur de l'acide bydrochlorique et de l'hydrosulfate d'aumonisque, jaqu'à ce que l'acide chromique 2011 zamené à l'état d'axide de chrome. On fait bouillir et on filtre pour séparer le soufre. On précipite enfin l'oxide de chrome par l'ammoniagne.

Il existe au moins deux variétés de fer chromé : celui du Var et celui d'Amérique.

2118. Le fer chromé du département du Var se rencontre en masses amorphes, d'un hrun noirâtre avec un léger éclat métallique; il raye le verre et n'exerce aucune action sur le barreau aimanté. Sa poussière est grise; sa densité égale 4,05.

Le fer chromé de l'Ite à Vaches, près Saint-Domingue, s'y trouve sur le hord de la mer, en couches de deux à trois centimètres, pèlemile avec de sable blanc. C'est un finhle ruisseau qui entraîne ce sable chromifère et qui le dépose à son embuochure. Cette variété de fer chromé contient heavoup de sabstances mélangées. Ou y trouve du fer itiané que l'on peut en séparer par le barreau aimanté. A l'aide de l'acide bydrochlorique, on enlète toutes les matières calcaires. Enfin, par le lavage et la décanation, on entraîne toutes les parties terreuses. Le fer chromé pur est alors en graîns trèspetits, cristallisé en octabres réguliers, d'un noir pur, éclatant comme la houille, Il contient

				1	Du Var.	De l'île à Vaches.	De Silésie.	
Oxide de e Pertoxide Alumine, Silice.	de	fe	τ.		57 35 21 2	57,0 56,0 21,5 5,0	52,5 41,0 16,0 8,0	
				-	0.7	99.5	97.5	

Dans ces variéées, l'axide de chrome, l'axide de fer et l'alumine contienneut d'égales quantités d'expleme o pourrait supposer avec asser de vraisemblance que le chrome s'y trouve à un état d'axidation particulaire, par sa composition, au fer oxidelé et au frauklinie, control ad avillement de l'avillement de l'avil

2119. On trouve dans la nature une autre variété de fer chromé. C'est celle qui se rencounte à Baltimore, à Chestercoutz en Pensylvanie et dans les monts Ourais. A Baltimore, ce fer chromé se présente en masses cloisonnées ou en gros grains amorphes emplétes d'une stéalte hanche ou retditer. Il est noir gris, possède un éclat analogue à celui de l'anthracite; sa cassure est imparfaitement la melleuse. Il contient

	Baltimore.	Oural.	Styrie.
Oxide de ehrome. Peroxide de fer Alumine Siliee	. 35,0	53,0 54,0 11,0 1,0	55,5 53,0 6,0 2,0
	99,6	99,0	96,5

Dans cette variété, les quantités d'oxigène de l'alumine, de l'oxide de fer et de l'oxide de throme sont comme les nombres, 1, 2, 5 on 3, 6, 9. En supposant le chrome à l'êtat d'oxidation particulier dont on vient de parler, ce minéral se rapprocherait par sa nature de l'oxide de fer des battiures.

Voici, pour rendre cette exposition plus claire, les formules qui me paraissent les plus traisemblables:

L'existence d'an oxide de chrome correspondant au protoxide de fer n'a rieu d'invraisemblable. Il est du reste bien entenda que le peroxide de fer peut être remplacé dans ces composés par de l'alamine, comme cela a lien en effet.

Analyse des matières chromifères.

9180. La présence du chrome est toujonrs facile à constater, à causse de l'action que la potasse ou le nitre exercent sur lui et dela couleur jaune intense du chromate qui en résulte. Le chromate potasse ainsi obteun se reconnaît d'ailleurs au moyen des caractères propres aux chromates.

Le chrome se dose à l'état de protoxide on bien à celui de chromate de baryte on de plomb.

Le dosage à l'état de protoxide est préférable aux autres, à cause de la difficulté qu'on éproue à former les chromates insolubles à un état de saturation constant, et à cause de la légre sotloillité de chromate de baryte. Pour doser le chrome à l'état de protoxide, on peut mettre en usage plusieurs moyens. Dans les dissolutions, onz-mène l'acide chromaique, au moyen d'un métange d'alcoal et d'acide hydrochlorique, à l'état de protoxide, que l'on précipite ensuite par l'ammoniaque ou les carbonates aicalins, Quand on veut doser par less chromates, si la liqueur renferme le chrome à l'êtat d'acide, on la neutralise et on précipite par les acétates de baryte ou de plomb.

CHAPITRE XXI.

URANE. Composés binaires et salins de ce métal.

2921. L'urane a été déconvert en 1787. Kiaproth est le premier chimiste qu'il air reconnu, en examinant un minéral désigné onsu le nom de pechèlicade, qui provenait de la mine de Johangoorgen-saidt, en Sacu. Il varait obienn à l'étan métallippe par la calciantion de son oxide dans un creuset brasqué. Il est probable que c'était du carbure d'urane. Ce produit n'éstip as fonde, mais offrait une masse porense ayant l'apparence métallique du fer. Bucholz, en traitant l'oxide par le charbon, a 'galement obtenu une masse qriscure dans la plumpart des cas qu'une masse noire composée de petits grains d'un état faible, donnant une posssière chocolat : c'est probablement un carbure d'urane.

Arfwedson de son côté et Lecanu, en même temps, ont réduit l'ordie d'urane par le gaz hyfrogène, à la chalen ronge. Ils on chotenn une pondre d'un hrun obseur. La réduction s'opère facilement et avec [gailton, Pour saroit si c'était de l'urane métallique, Artwedson a cherché à obtenir le même résulta a vec des combinaisons ne contenant pas d'origène : Il y est arricée a décomposant par l'hydrogène le chlorure double d'urane et de potassiem. La découposition est tonjours imparfaite. Une portion de l'arane se réduit, mais il reste beancoup de chlorure d'urane avec le chlorure de potassiom.

Ainsi obtenu, l'urane est en grains octaèdres réguliers, gris foncé, et d'un éclat métallique; à la loupe, lis paraissent légèrement transparents sur les bords. Leur coulenr paraît alors d'un brun rongeûtre. Leur poussière a la même couleur.

Berzélius obtient ce métal avec l'oxalate neutre d'urane qui, chauffé en vase clos, donne du métal et de l'acide carbonique.

3932. L'urane s'obtent donc facilement à l'état métallique. Mais son extrème infusibilité ne permet pas de le réunir en cutoit. Il est très-combustible, brôte à l'air, à la chaleur rouge, et se transforme en protoxide. A la température ordiner, l'air, même hamidé, excerce peu d'action sur lui. Les acides sulfurique et hydrochlorique sont sans action sur lui. L'es acides sulfurique et l'aprice l'est est constitue d'action sur lui. L'es acides auflurique et l'aprice l'agile et dissolvent facilement, et l'amèment au maximum d'oxidazion. La dissolution dans l'acide altrique est urès-rapide, parce que de tous les métaux éest cettair qui demande le sur

moins d'oxigène pour s'oxider. Il ne décompose pas l'eau pure, mais cette décomposition s'effectue à l'aide d'un acide.

2125. On consolt ting minerais d'urane an moins : 1*1'oxide soir on pechbiede; 2* l'hydrate de deutoxide; 5* l'uranite jaune on phosphate double d'urane et de chans ; 4* le chalocite ou varaite vert on phosphate double d'urane et de cuivre; 5* nue combinaison d'urane et d'acide tantalique. On rencontre aussi du sulfate de deutoxide.

Protoxide d'urane.

9184. Ce projoxide se présente sous forme pul-érniente, quelquefois cristaline. Il est gris noi ra eve na sepec métalique, quantill a été fortement chauffe. Réfuit en pondre, il est verdâre. Il est isfasible Calcide, il se dissont difficillement dans les acides soltraique et bydrochlorique étendos d'eu y, mais à l'afde de l'éhallition il se dissont complètement dans est acides concentrés. Il se disson facilement dans les acides oxigimants. L'hyfroghre sulfurir le réfuit à traffié de la challer; il le réfuit à les presentes de l'arante métallique, de l'ean et de l'acide sulfurena arec un petit dépit des ordre. Le ptotassionn le réfuit. Le protoxide resemble beaucoup an métal; il se comporte comme lui avec les acides et les compositions de la composition de la compositi

Ubydrate de protoxide est vert gristere, floconnous. Il absorbe aistement l'oxigibe de l'air, et devient jaune en passant al l'état d'pris d'atte de deutoxide. Il présente un phénomère assez remarquable. Bouilli d'ans de l'eau privée d'air par l'ébutition, il abandonne son éca; alons, il a edissont plus d'illicil-ment dans les aidés oxigère anaisse sit l'est presque insoluble dans les antres. C'est l'oxide métatique le moisso oxigère. Il est composé de

On le prépare en calcinant l'urane très divisé au contact de l'air on m'me de l'origène. L'oxide formé est toujons du protoside. M. Arfwedson l'obtient assis en décompount l'hydrate de deutoside on le percarbonate au moyen de la chaleur. Mais la présace d'un peu d'alcail empéche octet décomposition. Elle ne résissit liet qu'en d'alcail empéche octet décomposition. Elle ne résissitien qu'en du l'arta d'urane t'rès-pur que l'on décompose au feu 00 réusis l'plus s'ément et calcinail l'urante d'a momoiaque, en se décage de l'esu, de l'azote et de l'amunoniaque. Il reste du protoxide.

Il reste quelque incertitude sur la nature de cet oxide, ainsi que sur celle des principales combinaisons de l'urane.

Peroxide d'urane.

3125. Le peroxide d'urane jone le rôle de base et celui d'acide. Sa tendance à 'unit ant bases ou à se combiner avec les acides est même telle, qu'il est presque impossible de l'obtent isolé par pércipitation. D'un autre côté, il se réduit si facilement qu'on ne peut pas le préparer par la décomposition de son nitrate, de son carbonate ou même de son bydrate.

On ne l'a pas obtenu encore à l'état sec et pur.

L'hydrate auquel il donne naissance est jaune fonci tràs-chatant. On l'obtient en exposant à l'air de l'bydrate de prototidé bien lavé d'abbord avec de l'ean bouille. Si on lavait celui-el avec de l'ean sérée avant qu'il fat sonstrait à la présence de l'exoté d'alcali précipitant, on aurait us uranate de cet alcali mélangé à l'bydrate de perotide. En précipitant une dissolution de perovide d'urane par me hase, ou q'obtient yea une pratent au sur la comme de cette baser.

L'hydrate de percoide ne donne pas de percoide par la calciation à la chaleur rouge; il passe am protozite; è plus forter aissou, à la chaleur hianche. Il se combine bien avec les acides et forme de trab-beaux sois d'ambles avec les bases alcalines. A Petat d'hydrate, il absorbe les aicalis, et forme avec eux des sels d'un très-beau jaune. Ces unanter ressemblent à l'hydrate, pour la conlent et l'aspect. Ils ont la propriété de passer au travers des ûttres, quand on les lave avec de l'eau pure. Aussi, dans les analyses, funt-l'employer des dissolutions de sel ammoniac pour les lavages, et encore perd-on toojours me portion de percoide d'urans.

D'hydrate de peroxide d'urane est soluble dans les carbonates alcains et surfout dans les bicarbonates, Quand les dissolutions sont concentrées, elles lissent déposer des cristaux de carbonate domble qui ne se redissoirent pas asismente. Cheil d'ammoniaque en particulier, ne se dissout qu'à la faveur d'un grand excès de carbonate d'ammoniaque. Une dissolution d'urane dans le carbonate d'ammoniaque. Une dissolution d'urane dans le carbonate d'ammoniaque sedécompose en partie par l'ébellition et fournit un dépt june qui est un sous-carbonate d'aranee d'dammoniaque.

2126. Arfwedson a trouvé, entre les quantités d'oxigène du protoxide et du deutoxide, tando le rapport de 2 3 5, tanto: célui de 3 à 5; ce qui laisse du doute sur la composition du dernier, cur la composition du protoxide est bien établie. Je pense que le premier rapport est le plus probable d'après les analyses des sels d'urane faites sur Bucche.

nes par nucuota. Le peroxide d'urane contiendrait dans la première supposition

Le peroxide d'urane s'unit à la silice et forme des silicates doubles, d'une couleur topaze ou jaune-orange. Il doue cette demires couleur à la température des moufles à porcelaine. Chauffé darantage, il devieut brun, puis noir. Pour avoir un noir parfait, on y ajoute une conleur bleue, celle du cobalt, par exemple.

On emploie ce peroxide dans la peinture sur porcelaine en Allemagne. En France, on s'en est peu sersi, soit qu'on ait trouvé la couleur capricieuse, soit que son prix ait paru trop élevé. C'est une belle nuauce.

L'hydrate de peroxide se rencoutre dans la nature. Il est rare et paralt provenir de l'altération du pechhlende par l'air.

2127. Pechblende. On trouve ce minéral à Johangeorgenstadt en Saxe, à Joachimsthal eu Bohème, et à Komisberg en Norwege, Il est compacte, amorphe, noir grististe, présente quelquefois l'écha mét tallique, il ressemble à un schiste bouiller. Sa densité varie de 6, l 4.75. Il est presque toujours accompagné d'argite bitumineuse, de carbouates de chaux et de magnésie, de pyrite quelquefois areaucale, de pyrite cuivreuse, de galène, de blende, de mispickel, d'argent suffuré, de carbonate de frest d'oxide de fet carbonates de rest d'oxide de fet.

Il est presque inatiaquable par l'acide bydrochlorique, qui dissont ta chaux, il magnésie, l'oxide de fer. L'acide nitrique l'attaque facilement, et dissont l'urane et les autres métaux oxidables. L'est régale agit de la même mauière. Il y a des échantillons de pechbleude bieu différents les uns des autres; eq qui ec comptissiement puisque c'est un métange et non pas une combinaison chimique voici un exemple de composition d'arphe Klaproth

					-	100,0
Silice.	٠			٠		5,0
Galène.						6,0
Protoxi	de	de	fer.			2,5
Protoxic						86,5

Mais lois de s'en rapporter à cette analyse, faire sans donte sur un échantillon de choix, il faut toojours compter sur une composition beaucoup plus compliquée, et admettre dans le pechlèmede n présence du cnitre, de l'arsenic, de l'argeut, du fer, du zine, du cobait et peut-fère du nickel. La proportion de protoside d'uranes sit très-variable, car on en retire quelquefois moins de 50 pour 190. Affredon n'en a obteun que 65 pour 190.

2135. C'est toujours du pecibbleade que l'ou retire l'urane. Le procédé le plus simple est celui qui a été mis en usage par M. Affewisson. Cet ballie chimiste dissout le minéral dans l'eur régale à l'aide d'une douce chaleur. Quaud la dissolution de la matière est terminée, il ajoute à la liqueur uu peu d'acide hydrochlorique et il l'étend d'eu.. Il précipite le ploube, le cuirve et l'arsenie par l'Psi.

URANE. 35-

drogène sulfuré. On obtient d'abord un précipité hrun foncé formé de sulfure de cuivre, de plomh et d'arsenic; mais à la fin, le précipité passe au jaune et consiste en sulfure d'arsenic pur.

La lugueur retient encore du fer, du cohalt et du zine. M. Artweiden filtre la liqueur pour en Sapare les sollivers. Il fist houilite
la liqueur claire pour chasser l'excès de gaz hydroghe sulfuré, et
il y ajonte de l'acide intrique pour persaiter le fer. On y serse du
l'a jonte de l'acide intrique pour persaiter le fer. On y serse du
les terres, et qui relissons seulement l'urane, le cobalt et le zinc.
On filtre pour se déharrasser du dépôt. On sépare l'urane en faisant
Dullit la liqueur tant qu'il se dégage du carbonate d'ammoniaque.
Ten portion du cobalt reste dans la liqueur, mais une autre portion
et l'oxide de zinc lai-némes se précipient en même temps que l'arane. On recueille ce dépôt sur un fittre et on termine l'opération
en calcinate le récipié ét et traitant par l'acide bydrecholorique
d'abilité et froid qu'on baisse en digestion pendant quelques jours sur

Par la calcination, le deutoxide d'urane jaune se trouve ramené à l'état de protoxide vert foncé; il perd sa solubilité dans l'acide hydrochlorique, taudis que les oxides de cohaît et de zinc pervent encore être dissous par cet acide. Il se dissout néamonits un peu d'urane, mais seulement la portion qui, étata combinée au obait et au zinc sons forme d'uranate, a été garantie par là de l'action de le chelser.

2120. Pour so déharrasser de quelques-anes des substances qui entrent dans la composition du pechilende, on irraite souvente minéral porptivation préside hydrochlorique très-étendu qui dissout ut magnésie, heaucoup de firet en partie de Platon de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition de la

Votei en effet l'ancienne méthode de traltement, ûn fait housillir le pechilende purifie avec de l'Acide utrique élemênd de son volume d'ean tent qu'il se dégage du deutoside d'azote. Quand le pechhilende est dissons dompsé, En represant par l'eau housillante, l'arcianite de peruside de fere ten partie du fer à l'état de pervoide restent, sons forme d'une pondre jaune brun insolable. On peut séparer de la liqueur le restant da pervoide de fer par le carhonate d'ammonisque versé goutte à goutte, mais la liqueur en reteint encore quéquefais une petite quantité, Pour enlever le joudne tel ecuive qui s'y trouvent, on fait passer un courant d'hydrogène suffire dont ensuite on chasse l'excès par l'exposition à l'art ou par suffire dont ensuite on chasse l'excès par l'exposition à l'art ou par suffire dont ensuite on chasse l'excès par l'exposition à l'art ou par suffire dont ensuite on chasse l'excès par l'exposition à l'art ou par 334 URANE.

Pébolition; le fer, s'il y en a, est ramené au minimum d'oxidation. On ajoute un peu d'acide nitrique et on étapore de nouvean. En pe dissolvant le résida, on le débarrasse d'une nouvele portion defer. Enfin, on fait cristalliser la liqueur qui fournit du nitrate d'urane. Les cristaux séparés de l'eau mère peuvent servir à préparer les divers composés d'urane.

An lieu de faire cristalliser, on pourrait traiter par le carbonale d'ammoniaque et l'acide hydroeblorique, comme le fait M. Affwed son, car la lignen ne contient, que du fer, du cobalt, du zincet de l'urane. Il est évident que le procédé de M. Arfwed son est plas simple que celoi q'oèn vient de décrire.

2430. L'analyse du pechblende est très-compliquée. On le distille d'abord dans une petite corque en porcelaine pour doser l'eau. Celle-ci est ordinairement accompagnée d'un peu de produits bitamineux.

On rédnit ensuite le pechblende en poudre très-fine et on le met en digestion avec de l'acide hydrochlorique qui dissont la chaux, la magnésie, un pen d'alumine et d'oxide de fer. La liqueur s'analyse par les procédés ordinaires.

On fait bouillir le résidud avec de l'acide airtique pur, josqu'à ce que l'action esce. On obtient ainsi une liqueur chargée de beaucop de métanx et un résidu silicoux. Celui-el doit être acché, peef, paig grillé pour brâler le aosfreque'il contient. On le pèse de nouvea, pour connaître le polis de souvier. Le produit restant dôit alors de la charge par la potasse au creuset d'argent et fait l'objet d'une analyse particulière assex simple, poissqu'on na que de a silice, de l'alomne, de l'oxide de fer et peut-ètre de la charx et de la magnésie.

La liqueur acide contient de l'argent, du plomb, du coivre, du zinc, du cobalt, du fer, de l'arame et de l'acide arsénique. On sépare l'argent par l'acide hydrochlorique, le plomb par l'acide sulfurique et l'évaporation.

On fait passer connice, dans la matière redissoute dans l'eat et rendue acide par une quantité convenable d'acide hydrochiorique, un courant d'hydrogène sulfaré qui précipiet de salfure de cairve, da sulfare d'arrecie et du soufre. Co dépôt étant recueilli, on dissout le soufre et le sulfare d'arrecie au mopen de l'hydrosallar d'ammoniaque. Le sulfare d'arrecie seul. On convertit le sulfare d'arrecie en acide arsénique et arséniate de fer pour le dostre l'arre d'arrecie en acide arsénique et arséniate de fer pour le dostre.

La liqueur qui a subi l'action de l'hydrogène sulfuré est mise et ébullition, d'àbend seule, puis avec de l'acide nitrique qui perside le fer. On la débarrasse du fer au moyen du carbonate d'ammoniaque instillé goute à goutte. On littre et on évapore après avoir jouté assez d'acide sulfurique pour transformer tous les nitrates TIPANE 335

en sulfates. Cenx-ci étant desséchés, on les calcine dans un creuset de platine. Le sulfate d'urane se réduit en protoxide, celui de zinc en sous-sulfate, celui de cobait ne s'altère pas. Le sulfate d'ammouiaque se trausforme en produits volatils.

Le résidu est mis en digestion avec de l'acide hydrochlorique faible qui dissout les sulfates de zinc et de cobalt. Il reste donc le protoxide d'urane pur.

Enfin on verse dans la liqueur un excès de potasse et on y fait passer nn courant de chlore. Le cobalt se convertit en peroxide insoluble et le zinc en chlorure soluble.

Protochlorure d'urane.

2131. Il est incristallisable et déliquescent. Sa couleur est vertbonteille, ne persiste pas lougtemps au contact de l'air et passe au vert grisàtre par suite de la formation du peroxide d'urane.

Ce protochlorure s'obtient en dissolvant le protoxide dans l'acide hydrochlorique. La dissolution ne s'opère qu'avec difficulté. La liqueur évaporée ne sonruit pas de cristaux.

Perchlorure d'urane.

2152. 41 est incristallisable et déliquescent, lorsqu'il est per. On l'obtient en traitant le protoside d'urane par l'eau régale. Ce chlorure se discout dans l'éther sulfurique. La dissolution s'attère à la inmière et se couvertit en acide hydrochlorique et en protochlorure.

Ce composé joue le rèle d'acide, s'unit aux chlorures alcalins et forme des chlorures doubles qui cristallisent en tables rectangulaises, chassifé au mong, le chlorure double d'urane et de poississem perà tonte son eam et alors il sert à obtenir le médal. Une chaleur plus intense le décompose quand on opère sons l'influence de l'air, et on obtenit de l'uranute de potasse.

Le chlorure double d'arans et de potssium n'est pas facile à préparer. Dans une dissantation de chorure d'arane, ou sajoute de chorure d'arane, ou sajoute de chorure d'arane, ou sajoute de l'était à la commande de l'était à l'était de l'était à commande de l'était le commande de l'était l'était le commande de l'était l'était le commande de l'était le commande de le commande de l'était le commande de l'était le commande de le commande de le commande de le commande de le command

Perbromure d'urane.

2135. En faisant bouillir l'urane avec du brome et de l'eau , il en

résulte un bromure d'urane. Les liqueurs fitrées paraissent incolores et deviennent jaunes par la concentration; quand elles sout suffisamment évaporées, elles cristallisent par le refroidssement. L'acide bydrobromique dissout le dentoxide d'urane, et forme encore ce bromure.

Les cristanx de bromure d'urane sout des aiguilles aplaties de couleur jaune, très-déliquescentes et d'une saveur styptique. Ce brouner, eus e desséchant au feu, prend une conieur orangée: en élérant la température, il se d'égage de l'acidé bytrobromique; et, si elle est poussée; jusqu'au rouge pendant quelque éemps, on a des vapeurs de brome qui s'échappent et de l'oxide d'urane qui reste dans le tube ol l'on opère.

En versant de l'ammoniaque dans sa sointion, il se précipite du deutoxide d'uraue.

Sulfure d'urane.

2155. M. Benry Rose ableen ce suffure en faisaut passer la rapear de sultare de carbone sur un des oides d'urane conteu dasse su tabe de porcelaine chauffé au rouge. Il est gris de plomb foncé et preud l'éclat métallique par le frottement. Il est peu attaqué par l'acide hybrochlorique; il l'est facilement par l'acide intique et l'eau régale; sa composition correspond à celle du protoside. Ce suffure, éclain gelfi, se change en protoside.

Persulfure d'urane.

2455. Il s'obtient par vole humide, mais à l'état d'hydrate, eu décomposant un sel jaune d'urane par un hydrosulfate. Il se forme un précipité noir. Si ou a eu soin d'abord de bleu laver ce précipité, on obtient une masse noire qui, séchée à l'air, n'est piss qu'un mélange de soufre et de protoxide.

Le persulture se ca prépare au moyen des persultures alcalins. On l'oblient en fondant un des ordies d'urane avec un persulture ou avec un alcali et du soufre dans un creuset. Un lessire la massice et le persulfure se dépose. Il a une apparence micacée, il se dissout dans les phytocolifates alcalius. Il se dissout aussi dans les acidies oxigénants. Il u'y a pas dégagement d'hydrogène sulturé, mais formation d'une sel de protoxide et dépôt de sonfre.

Oxisulfure d'urane,

Cet oxisulfure se forme en traitant l'hydrate de deutoxide en suspensiou dans l'eau par l'hydrogène sulfuré. Si on n'en fait pas arriUBANE. 33

ver assez, on obtient l'oxisulfure qui se reconnaît à sa couleur orange. On peut faire passer aussi un courant d'hydrogène sulfuré sur un uranate.

SELS D'URANE.

Les sels d'urane sont tantôt à base de protoxide, tantôt à base de peroxide. Les premiers sont peu connus, les derniers ont été mieux étudiés.

2136. Sels de protoxide. Les sels de protoxide sont d'un vert intense, difficilement cristallisables. Exposés à l'air, ils jaunissent et passent pue à pea à l'état de sels de deutoxide. Les corps oxigénants, l'ean régale, le chlore produisent très-rite cet effet. Les alcalis donnent dans les sels de protoxide un précipité vert gristre, nisoluble dans ne accès d'alcali.

Le carbonate d'ammoniaque y forme un précipité soluble dans un excès de ce carbonate.

Les sels de protoxide penvent facilement être amenés à Pétat nentre et n'agissent pas alors sur les couleurs.

2137. Sels de deutoxide. Ils sont d'un bean jaune, quelquefois légèrement verdâtres; les dissolutions sont rarement nentres. Ces sels passent sonvent à l'état de sels doubles; on ne peut les obtenir purs qu'en traitant le deutoxide par les acides.

Les sels simples de deutoxide se désoxident et verdissent sons l'influence de la lumière solaire; les sels doubles ne sont pas altérés.

Les alcalis donnent avec les sels de dentoxide d'urane un précipité jaune d'uranate alcalin. Les carbonates donnent un précipité jaune-citron qu'ils redissoirent en formant un sel donble. D'hydrogène sulfuré ne trouble pas les dissolutions d'urane et ne les tramène pas à l'état de protoxide. Les métaux ne les précipitent pas. Il s'y forme nu déput noi race les hydrosultates. On oblieta un

Il s'y forme un ueque un un accidentique avec le cyanure junne de potassiam et de fer. Ces dissolutions précipité une plane pla avec les phosphates, en blane jandarte plale avec les arsénites. Elles donnent un précipité d'un très-beau jaune avec les arsénites. Les oxiates ne les troublent pas.

Les sels de deutoside ont une grande tendance à former des sels doubles plus beaux, plus permanents que les sels simples, surtout ceux qu'on obtient avec les sels alcalins. La chaleur décompose totalement la plupart des sels simples de deutoxide, et en partie seulement les sels doubles.

On prépare ces sels avec l'hydrate de deutoxide et les acides, ou même en exposant à l'air les sels de protoxide. Les sels de deutoxide peuvent aussi se préparer presque tous avec les sels de protoxide dans lesquels on verse un peu d'acide nitrique. On fait houillir, et la snroxidation de l'oxide d'urane s'effectne entièrement.

Sulfate de protoxide d'urane.

9158. Le proteside d'arane se dissont dans l'acide sufferipe concentré. La dissolution d'abord d'un rect bouteille prend peu à pen une leinte plus claire et passe enfin an jaune grisitre. Ce variations tienente à la trassformation du proteside en proxide, Quand on évapore rapidement la liqueur récemment préparée, els cristallise en masse d'un veri l'éger. Les cristaux offrest un métage de protousifier et de presidire d'urane.

Sulfate de deutoxide d'urane.

2159. Il est jaune, soluble dans la moitié de son poids d'eau bonillante et dans les deux tiers de son poids d'ean froide. Il se dissont aussi dans l'alcool qui en prend environ la vingtième partie de son poids. La solution alcoolique exposée à la inmière produit de l'éther et un dépôt vert jaunatre, insoluble, qui paralt être un sons-sulfate de protoxide. Le sulfate de peroxide d'urane s'obtient en ajoutant de l'acide nitrique à une solution de protoxide dans l'acide sulfurique. On fait bouillir pour expulser l'excès d'acide nitrique. On peut l'obtenir plus aisément encore en traitant le deutonitrate par l'acide sulfarique. Enfin, on le forme directement, en traitant le dentoxide d'urane on un uranate par l'acide sulfurique. Ce sel ne cristallise pas même quand on a réduit la liquenr en consistance de sirop; mais à l'éture, il peut fournir de petits prismes. Si on chauffe la masse desséchée, elle laisse dégager de l'oxigène et il se forme un sel de protoxide d'urane. Il contient d'après Bucholz :

Eau.						12
Acide	841	fur	iqt	ic.		18
Deuto	xid	e d	10	nne.		70

Le sulfate de deutoxide d'urane forme des sels doubles trèsnombreux. Ceux qu'il produit avec le sulfate d'ammonisque et les sulfates alcalins sont jaune-citron.

L'alcool décompose ces sulfates doubles en s'emparant du sulfate d'urane et mettant le sulfate alcalin en liberté.

d'urane et mettant le sulfate alcalin en liberté.

Sulfate de potasse et d'urane. Ce sel double est assez soluble dans
l'eau; il Cournit des cristaux d'un beau jaune citrou. Au feu, il
perd d'abord son eau de cristallisation, se fond à une faible chaleur

nouge els décompose bientôt en prenant une teinte verte qui indique la formation du protoxide, il est probable qu'à une température très-devée, il donnerait un mélange de suffaite et d'uranate de potasse. Ce sel ne s'altère nullement, du re-te, à la température à langelle il peut perdre son eau de cristallisation.

On l'obtient en ajoutant du sulfate de potasse à une dissolution de sulfate d'urane. On l'obtiendrait, sans doute, en ajoutant du sulfate de potasse et de l'acide sulfurique à une dissolution de nitrate d'urane. On le sépare, par la cristallisation, de l'excès de sulfate d'urane.

M. Arfwedson v a trouvé :

Sulfate d'urane et d'ammoniaque. Il ressemble au précédent. A une température élevée, il se décompose en laissant du prot-

On rencontre dans la nature un sous-sulfate de peroxide. Il est très-rare, ronge, cristallin et renferme de l'eau de cristallisation.

Selénite de deutoxide d'urane.

2140. Le sel neutre est une pondre jaune de citron, qui au feu donne son acide avec un peu d'oxigène, et laisse de Poxido vert. Le hisclôtieit se forme par la dissoution du précédent dans l'acide sélénique, il forme, par l'éraporation, un vernis jaune pale et transvarent. Entièrement séché, il est blanc, opaque et cristalliu.

Nitrate de peroxide d'urane.

2141. Le nitrate simple de deutoxide cristallise facilement en longs primas rectanqualiares d'une belle couleur jaune. Coscristax sont ellorescents dans un air sec, et déliquescents dans un air homide, Ce es de sissout aisément dans l'eun qui, à la température ordinaire, en prend le double de son polds, et qui à l'ébullision le dissout en toutes proportions. Quand on le chauffe, il éprouve la fusion aqueuse. Il se décompose à une température peu réverée, se transforme d'abbrd ne sitrice, suivant M. Artwedon, et quand la température est assez élevée il se converit en protoxide. Home plus de la convertit en protoxide.

On obtient le nitrate de peroxide d'urane en dissolvant le protoxide dans l'acide nitrique.

Ge sel est remarquablement soluble dans l'alcool qui en prend

trois fois son poids, à la température ordinaire. A l'ébullition, il s'y dissont en toutes proportions. Chantife longtemps, cette liqueur s'althre, il se dépose un sous-nitrate et il se forme sans doute quelque acide organique. A la distillation, on obtient de l'éther altireux et de l'éther actifue. L'éther solfirque, l'éther solfirque dissou le quar de son poids de ce sel, et la liqueur est encore plus altérable. La lumière, an bout de quelques instants, y dévolope nue coalere verte. La liqueur prend l'odenr de l'éther nitrenx. Le nitrate d'u-rane confient

Phosphate de peroxide d'urane.

2142. On obtient facilement le phosphate sesquibasique de peroxide d'uranc. Cestu used insolitoble, jaune pilo sembilable à la Ger de soufce. Il colore le verre de borax en vert au dard intérieur de la fiamme de robineneu. Il est gédatieux et soloble seulement dans les acides puissants. M. Langier fair remarquer que ce photphate se dissont dans le carbonate d'ammoniaque tout comme son oxide, et qu'il en est précipité de même par l'éhollition, sans altération.

Il existe dans la nature denx phosphates donbles d'inraue, l'un à base de chans, l'antre à base de cuivre. Le phosphate d'urare donne par voie sèche des phosphates donbles tris-bien caractérisés; quel ques-uns sont d'un vert-émerande, et l'on peut s'attendre à découvrir par un examen attentif de ces combinations de très-belles con-lears propres à la peinture.

Uranite d'Autun. Uranite jaune.

2143. C'est un double phosphate d'arane et de chaux. On l'avait décrit comme un bydrate. M. Berzélius le regardalt comme un uranate de chaux. On le trouve, en belles laures jaunes betagoniselt en nacrées, dans les roches primities de Saint-Symphorien aux eutirons d'autun, où il fut déconvert par M. Champeaux, ingénieur des mines.

M. Laugier a prouvé que ce minéral est un phosphate double d'arane et de chaux. Pour l'analyser, il le dissout dans l'acide hydrocholrque, et sépare la gaugue par litterion. L'ammoniaque en exèsprécipite le phosphate d'urane. Toute la chaux reste dans la liqueur; on la précipite ava un oxalate.

Le dépôt formé par l'ammoniaque est calciné, pesé et traité par

la potasse au creuset d'argent. La masse étant traitée par l'eau, celle-ci dissout l'excès de potasse et le phosphate de potasse. Ce sel contient tout l'acide phosphorique que l'on précipite par un sel de chanx. Le résidu m'est pas de l'oxide d'urane pur, mais de l'uranate très-acide de potasse. La petite quantité de hase qu'il contient change un peu son poids. Voicil e résidut de l'anaigse :

Cette composition correspond à un atome de phosphate sesquibasique de chaux, deux atomes de phosphate sesquibasique d'urane et soixante et douze atomes d'eau.

Chalcolite. Uranite vert.

2444. Dans ce minéral, le cuivre remplace, atome à atome, la chaux de l'uranite jaune. Les deux espèces sont isomorphes et ne différent que par la couleur. On trouve le chalcolite dans les terraiss anciens du Cornonailles. On le rencontre aussi à l'obangeorgenstadt et à Rheinbrédehnbe. As condeur varied eu ert-pé au vert-serin. Il est tràs-écatant et nacré. Du reste, il est lamelleux comme le précédent. Sa densife ées écrate à 3.

M. Berzélius pensait que ce minéral était coloré par l'arsénite de cuivre. Au chalnmeau on au crenset brasqué, on en obtient, en effet, un culot métallique, blanc, cassant comme l'arséniure et répandant une petite odeur. C'est na phosphure de cuivre.

Philips, qui a reconnu le premier la nature des uranites, a cherché inutilement l'acide arsénique dans le chalcolite. Il y a trouvé

Perox	ide	ďu	ran	e.			60,0	
Oxide							9,0	
Acide	ph	osp	hor	iqt	e.		15,5	
Eau.							15,8	

Pour analyser le chalcolite, M. Philips le dissout dans l'acide nitrique, qui laisse pour résidu la ganque siliceuse. Il fait bouillir la liqueur avec de la potasse caussique en excès; on décompose ainsi les phosphates d'urane et de cuivre. On filtre pour recueillir le deutoxide de cuivre et l'arrante de potasse. On sature la dissoution par l'acide ecétique; l'acide phosphorique qu'elle contient se dee par le tritrate meutre de plomb. Le mélange de demotisé de centre et d'arrante de poisses ofth étre redissons par l'helde intrique, La d'issolution, traitée au moyen d'an exche d'anmentaire l'armonisée de moyen d'an exche d'anmentaire l'armonisée insolution. Après l'aroit hag, on le calcine et on le pèse à l'état de protocide. La lique contient le critre est portée à l'ébultion; on y verse un met de poisses, et quand elle ne perd plas d'ammoniaque, on la jette sur un filtre, on a ainsi du deutosité de cuivre. Pour doser l'aug, on calcine une portion d'on minéral; la perte est un peu plus grande qu'il ne fandaria : cela tient à ceque le deutositée d'urane se per-tant sur l'oxide de cuivre pour former un tranate, il se d'ège, avec l'eva, une cortion d'acide beonborique.

Il est probable que l'on rencontrera plusieurs variétés de ces phosphates doubles dans lesquels la chanx ou le cuivre seront remplacés par d'autres bases analogues.

Carbonate de protoxide d'urane.

2145, En versant un carbonate alcalín dans une dissolutio de protoxide d'urane, on obient un précipié vers, colhole dans le carbonate d'ammoniaque. Ce précipité paralt être un carbonate basique de protoxide. Il a beaucoup de tendance à former des sels doubles. Quand il est à cet dai, il est également vert. Il se change en carbonate de deutoxide à l'air. Le carbonate d'urane et d'ammoniaque donne du protoxide pur par la calchation.

Carbonate de deutoxide d'urane.

9146. En précipitant les sels d'urane par les carbonates alcalias, le précipité qui se forme est un sel double; en le lavant il perd son acide carbonique, et à la fin il traverse les filtres. On doit ajouter à l'eau du sel ammoniac pour empécher cet effet.

Le peroxide d'urane se dissout dans les carbonates alcalins et surtout dans les bécarbonates. La liqueur concentrée donne des cristaux très-difficiles à redissondre. Ce sont des carbonates doubles bien caractérisés,

On fait ainsi facilement le carbonate double d'urane et d'ammoniaque, d'urane et de potasse. Le carbonate double d'ammoniaque, décomposé par la chaleur, donne du protoxide, et celui de potasse fournit un mélange d'uranate et de carbonate alcalin.

Silicates d'urane.

2147. Les sillcates simples ne sont pas connus, ils sont proba-

URANE.

blement infusibles. Les ordées d'erzne fondent avec les autres sillgaies. Le deutoride, avec le verre blane, donne un verre bran foncé, quelquedois presque noir. Les lames miness sont james par transparence. Placé sur un fond blane, il est conleur topaze. La pondre est d'un beau jame, avrout quand le verre contient de l'oxide de plomb. On peut employer ce composé à une température bases, au fen de moulle, pour pedné sur norcelandes.

A un feu vlolent, le silicate d'urane ser à former un noir sur porcelaine. On sionet aprelquentés deux ou treis centimes d'voide de cobait, pour obteuir un bean noir; mais il est difficile à faire. Pour l'obbenir, il faut fondre à une treb-abaste température la silica avec les ovides de cobait et d'urane : ce dernier se change em pretorde. Uni aux silicates, le provoidé d'urane ne ser érdint pas dans un crenset brasqué à la température des essais de fer, tandis qu'il est ramené à l'état métallique par l'hybroggène a rouge naissaux.

Uranates.

2148. Le peroxide d'urane joue évidemment le rôle d'un acide faible et il forme des uranates bien caractérisés. Ces combinaisons sont souvent indécomposables par une chaleur rouge, qui ferait passer à l'état de protoxide le dentoride Isolé.

La chaleur blanche d'écompose, quelques uranates. Elle est sans actions une les vanantes alcalins et les uranates et les uranates et les uranates et les uranates accions actions une descéchés et même calcinés se dissolvent dans les acides forts, autre l'Eulyriogheile est pédiut, quand la base eat réductible. Ils se forme un uranure métallique. Si elle résiste, le deutotide passe quelquefois alle l'était de proxidité, et on a nu uranite parcel tranante de baryte, on obtient de l'urane et de la baryte. Les uranates bumides sont solubles dans les carbonates alcalins.

En précipitant l'urane et un autre oxide par l'ammoniaque, en a un uranate double à base d'alcali et d'oxide. Les uranates simples sont très-difficiles à obtenir. La composition des uranates neutres est telle qu'il y a trois fois plus d'oxigène dans l'acide que dans la hase

Les uranates alcalins et terreux sont jaune orangé. L'uranate de potasse et celui de soude s'obtiennent en décomposant le carbonate donble d'urane et de potasse ou de soude par la chalters. L'uranate d'ammoniaque se prépare en décomposant par cet alcali les sés de deutoxide d'urane. Il se décompose par la chalteur. On peut le dessicher à la température de l'eau hotilitante.

En réduisant par l'hydrogène les uranates qui ont pour hase des oxides facilement décomposables, on obtient des alliages, et quelquefois seulement des mélanges sous forme de poudre grise pyrophorique. On pent décomposer les uranates alcalins par l'hydrogène, on obtient de l'urane mélé avec la base alcaline; mais la pondre est tellement pyrophorique qu'elle s'euflamme de suite à l'air.

En faisant subir la même opération à l'uranate de plomb, ou obtient un alliage pyrophorique on du moins très-combustible de plomb et d'urane.

Analyse des matières uranifères.

2149. L'urane, jouant le rôle de base et le rôle d'acide, est trèsdifficile à doser. On le dose maintenant à l'état de protoxide chauffé an blanc; pen-tire pourrai-on se servir des nranates de potasse et de sonde, quand on connaîtra mieux les circonstances de len formation. Les blosphates, les argéniates ponront aussi servir.

Par les hydrosulfates, on le sépare des alcalis et des terres alcalines. Il fant laver le précipité bors du contact de l'air, le griller et le chanfler a blanc pont le convertir en protoxide d'arane, Par le carbonate d'ammoniaque en excès, on dissout le peroxide d'urane et on le sépare des terres et des oxides métalliques qui n'y sont pas solubles.

L'hydrogène sulfuré ne précipitant pas l'urane de ses dissolutions, on peut mettre à profit cette propriété pour séparer de l'urane tous les métanx dont les dissolutions sont décomposées par ce gaz.

L'acide oxalique forme avec le deutoxide d'nrane nn sel solnble, ce qui permet d'en séparer tons les métanx qui forment des oxalates insolnbles.

En chauffant un mélange de peroxide d'urane avec un oxide réductible par le charbon, on pent opérer la séparation par voie sèche. On mête la matière avec trois on quatre fois son poids de verreter reux dans un creuset brasqué, on rédoit aiusi l'oxide réductible et on rambe l'Arane à l'état de protoxide.

L'inrane peut se séparer de plusieurs métanx par les carbonates alcalins qui le précipitent le premier.

M. Berzélius, pour séparer l'oxide d'urane de la chaux, dissont ces bases dans l'acide hydrochlorique, et verse dans la liqueur un mélange d'alcool et d'acide sulfurique. La chanx se précipite à l'é-

tat de sulfate, qu'on lave avec de l'alcool affaibil.

Le peroxide d'urane et l'alumine se séparent au moyen du carbonate d'ammouiaque sjouté goutte à goutte. Le deutoxide d'urane se précipite le premier.

On sépare l'urane du fer, en évaporant à sec leurs nitrates, et reprenant par l'eau; ou sépare ainsi tout l'oxide de fer. Il faut chausser doucement, agiter continuellement, et an besoin réitérer plusieurs fois l'opération. Quand l'urane et le fer sont tous deux à l'état de peroxide, on précipite par un carbonate en excès qui redissout l'urane. Si le fer est à l'état de protoxide et l'urane à celui de deutoxide, on les sépare par un carbonate versé pen à pen. Le fer à l'état de protoxide se précipite après l'urane.

CHAPITRE XVII.

CUIVRE. Composés binaires et salins de ce métal.

2150. Le cuivre est un des métaux comus des anciens; il a été mis en usage longtemps avant le fer. Dès les premiers temps historiques, il est question du brouze, c'est-à-dire, d'un alllage formé de cuivre et d'étain, dont la dureté est telle qu'on a pu s'en servir pour fabrique des instruments tranchants ou des armes, à une époque où le cré tait encore très-race ou même avant qu'il fût connu.

Le cuivre pos-ède une couleur rouge particulière; il a une odeur et nne savenr sensibles et désagréables; tontes ses préparations sont vénéneuses. Sa densité varie : lorsqu'il a été fondu, elle est de 8,788, et quand il a été écroui, elle devient égale à 8,878.

On s'est souvent trompé sur la véritable densité du culvre, parce que l'on a pris pour purs des cuivres souillés de protoxide. Berzélius a trouvé les densités sulvantes:

Sa densité augmente avec l'écrouissage; elle angmente aussi avec sa pureté. La densité du cuivre rosette très-chargé de protoxide est quelquefois de 8,5 seulement.

Le cuivre est mallèable à chaud et à froit. C'est, après le fer, Le cuivre est mallèable à chaud et à froit. C'est, après le fer, le métal le plus teuce, mis II Pet moles que le platine. Il fond à 27 degrés du gymentre de Wedgwood. Befroid lentement, il cristallise en pyramides quadrangulaires. Quand on l'expose en vase clos à une température très élevée pendant longtemps, il ne perd pas sensiblement de son poist. Le cuivre fondu au contact de l'air se couvre d'une légère couche d'oxide dont une partie est sussequible d'être absorbée par le cuivre et en diminue la dhettliés. Il femet des vapeurs quand le bain est incandescent et qu'il a le context de l'air. Mais cos vapeurs qui se condeasent en une poussière rouge sont de petits globales de protoxide avec un noyan métal-

CUIVRE.

lique. Il est probable que le mouvement de l'air en déterminé la formation.

On ne commit pas de composé de cuitre et de carbone; cependant le cultre fondi su contact du charbon devinet un peu aigré, et ou est dans l'usage de le chauffer à l'air pour lei rendre si decli lité. Il paralt donc qu'il se forme un peu de carbore qui, c'étant disséminé dans le métal, y produit uu effet analogue à celui qui résulte de la dissémination de quelques traces d'oxide dans le cuirre.

Quand il reste longtemps exposé à l'air humide, il s'oxide et se couvre d'un métape d'hydrate é de carbonate bystraté. Chauffe au rouge, au contact de l'air, il se recouvre d'une couche de protoside qui s'en défable en écalifies que l'on nomme battiers de cuire. Si on continue à chauffer, il se forme du dentoxide. Le cuivre ne décompose l'eu dans aucene circonstance, ni à la température et dinaîre, ai à une température et dinaîre, ai à une température et devie; il ne peut pas la décomposer par l'interméde des acides.

Quaud le cuivre est très-divisé et qu'on le touche avec un charbon allumé, il prend feu et brûle comme de l'amadou; et si on tente l'expérience daus l'oxigène pur, l'iguition est assez vive; le cuivre se convertit tout entier en deutoxide.

Les acides oxigéants agissent vivement sur le cuivre. L'acidentrique le dissou avec dégagement de deutoride d'atoric l'acide nitreux agit de la même manière. L'acide sulfurique concentré attaque peu le cuivre, même à l'aide de l'évalition, mais cels litent seulement à ce que le cuivre forme un sulfate qui est per soluble dans l'acide sulfurique concentré, et qui recouvre le métal d'une croûte unit le grantit de l'acide de l'acide.

L'acide hydrocaliotrique étendu u'agit pas sur îni; bouillant et concentré, îl n'agit guère mieux, si le métal est à l'abri du consact de l'air. Les alcalis déterminent l'oxidation du cuivre par le costact de l'air. L'ammoniaque suriotit exerce une action tive-prompte. Le tarrate àcide, le suifate actide de potaves ainsi que les corps gras

produisent le même effet, quand il y a contact de l'afr. Les dissolutions faibles de quelques alcalis peuvent oxider le culvre, parce qu'elles contiennent de l'air en dis-olution, tabdis que les solutious saturées, u'eu contenant pas, sont sans action sur lui.

les soutubes situires, a gu contenant pas, sont sans actious sur bes deux oxides de culver sont très facilement réduits par l'hydrogène à une témpérature inférieure au rouge. La mittère practie eu. C'est par co moyen qu'ous prouver le culviré parfaitement pur. Le fre et le zinc les réduisent aussi par vole bumide ou par vole sèche.

2151. Le cuivre rouge du commerce contient des substauces étrongères avant d'avoir été passé au laminolr; il est toujours plus pur après qu'il a subi cette opération, à cause des chauffes répéCHIVRE

tées qu'on lui a fait éprouver; les métaux qui l'accompagnalent ayant été oxidés. Il renferme toujours du plomb et souvent de l'antiquione. Il paraît que le cuirce perd de sa ténacié, quand il contient des traces de plomb; aussi, la proportion de plomb est-elle peu sensible, quand le cuivre est hien rouge et qu'il fournit des fils peu cassants.

Ho y a ordinairement pas un millième de plomb; quelquedis il, s'ent touve jusqu'à quatre millièmes, et il est rare qu'il n'en contiense point. En effet, on sjouse quelquefois du plomb au cuirre, au moment do ni le coule pour le couvertir en roestet. Cest susteaut, quand on l'a chantièt trop longtemps au contact de l'air et qu'il est disposé à se figer trop site, que cette addition en rénessaire. Il millième de plomb suffit pour rendre le cuivre împropre à la fabrication du fil.

Le cnivre rosette renferme toujours du protoxide de cuivre. M. Margerin a trouvé sept pour cent de protoxide à la surface des morceaux, et trois et demi pour ceut à l'intérieur.

Il n'est donc pas si facile qu'il le paraltrait au premier abord de se procurer du cuivre pur. La présence du prato xide et celle du carbure sont des circonstances qui s'y opposent, sans parler des métaux qui peuvent interrenir.

Nous devons citer fei une observation curieuw et importante. M. Berthier a fait l'analyse d'une cuivre très remarquable par sa mall'éabilité et par son extrême donceur. Il provenait d'une usine suisse. Les acidés en métiens dies traces de fer et une petite quantifé de sels de potasse et de chaux; on ne peut pas supposer que la potasse et la Chaux s'y trouves en nature. C'est chore wa tillage de cuivre, de fer, de calcium et de potassium dans les proportions suirantes:

M. Berthier fait observer que le fer étant plus propre à altérer qu'à mellièrer le qualité du calver, la grande multibelibilité de ce-lai-ci provient sans doute des métaux alealins, et, s'il en est ainsi, il.

4. Berthier roule que pour innière ce produit , il semirait le même effet.

8. Berthier roule que pour innière ce produit , il semirait de fondre le cuivre dépà affiné, dans des creusets avec une petite quantité de lattre ou avec de charbou arrole par une dissolution de carbonaté de poisses. Cet habite chimiste fait observer à l'appuri de son opinion, que lorsqu'on veut se procurer du cuivre très-doux pour com-

fectionner les parties délicates des machines, on le fait fondre dans des creusets à travers des morceaux de charbon.

2152. Le cuivre se rencontre dans un assez grand nombre d'espoce midriales : le cuivre maif; le cuivre suffuré; le cuivre suffuré; le cuivre suffuré; le cuivre gird, entre de rej. ceuivre gird, en jure n'ent de l'apparent de l'est de suffures. On troure aussi le cuivre coidule; le deutoxide de cuivre; le sufface aussi le cuivre coidule; le deutoxide de cuivre; le sufface deutivre; l'oxichlorare de cuivre; le cuivre phosphaté qui contient deux espèces formées de proportions différentes; le cuivre caphonaté vert, le cuivre caphonaté vert, le cuivre caphonaté vert, le cuivre carbonaté blu, et le cuivre carbonaté anhydre; enfin les cuivres arséniatés.

Le cuivre fait done partie de beaucoup de minerais; ceux-ci se rencontrent ordinairement dans les terrains primitifs, mais ul'se trouve aussi dans les terrains intermédiaires et même dans les schistes bitumineux qui font partie des premiers dépôts de la période secondaire.

Le cuivre natif se rencontre dans plusieurs mines. Il est souvent cristallisé soit en cubes, soit en octaedres, et se présente souvent aussi en ramifications. Il a toutes les propriétés du enivre préparé artificiellement. Il est tonjours pur.

Protoxide de cuivre.

3153. Le prototide de cuirre est rouge; on le trouve dans la nature; il forme un hydrate orangé. Le prototide de cuirre est trêfusible. Chauffé au contact de l'air, il aborbe de l'oxigène et se change en deutotide; il forme avec les acides des sets peu permaents qui tendent à se décomporer na els de deutotide et en cuirre métallique. L'acide hydrochlorique le dissout est le transforme et protochlorure. L'ammeniaque le dissout aussi et forme un dissolution incolore qui prend rapidement à l'air na e-belt citate blete. L'acide suffraque et même l'acide nitrique artialit le transformet sur le-champ en cuivre très-divisi et en sels de deutotide de cuirre.

Le prototide de cuivre s'obtient en décomposant le protochlerure de cuivre par la potasse houillante, ct alors il se dépose sons la forme d'un hôpétace oragé. On peut le préparer aussi en listant houillir de l'acétate de cuivre avec du sucre, Le protoxide de cuivre se dépose par suite de la réduction du deutoxide par le cribino de sucre. Dans ce cas, on l'obtient cristallisé en petits octaèdres réquilers.

Le protoxide de cuivre se rencontre dans la nature; c'est une des variétés de la mine de cuivre qu'on exploite à Chessy, près de CHIVDE

Lyon. Ce minéral est connu sous le nom de cuirre oxidulé. Il est lamelleux on cipiliaire, opques, quelquefois translucide. Quand il est bien cristallisé, il est presque toujours pur; il se précente alors sous la forme d'octaidres réguliers, qui sont tantoit rouges et translucides, tantoit verditres et opques. Dans ce dernier cas, ils out subi une aliération qui les a transformés en carionate de detoutide. La densité des cristaux les plus purs est de 36. Le cuirre utidulé est soluble dans l'acide bydrochlorique. Il se dissout aussi dons l'acide intrium, avec décarement de gaz nitreux.

On trouve une variété de cuivre oxidulé qui est en masse terrense de couleur de brique. Elle contient beaucoup de peroxide de fer.

Le protoxide de cuivre contient

Il est employé pour colorer le verre en pourpre, aiusi qu'on le verra plus loin.

Deutoxide de cuivre.

2151. La deutoxide de cuivre est brus foncé, presque noir, sans écht et très-dificiement fusible. Hest ramené 19 Esta de protoxide et même totalement réduit par les corps combestibles à une asser basse température. L'hydroghe le réduit entièrement à une température bien au-dessous du rouge. La réaction s'opère avec dégagement de lumière. Le carbone produit le même effet à une température peu dierée. Il se dégage aussi de la lumière, et si le mélange est bien fait la réduction produit une sorte d'explosion. Les matières organiques riches en carbone et en bydroghen réagissent de la même manière. Toutelois, la combustion du diamant ne 30père pas sans difficulté, au moyen de cet oxide. Il est bygrométrique et absorbe très-vite l'bumiétié de l'air.

L'ayarune de demonide est bleu et donc d'une saveur métallique désagrable; il est per permaners; il se décompose dans l'eus, en désagrable; il est per permaners; il se décompose dans l'eus, et se change en deutoxide brun. Lors d'illimit de le conserver à l'était bleu, Quand on veut l'avoit à cet état, pour l'employer dans la fabrication des papiers peints, on y fac l'eus an mopen de quedques substances; s'est sinsi qu'on forme les fausses cendres bleues. La chaux, l'alumine, la silice, l'albumine et la gélaime on cette propriété. L'hydrate esposé à l'air en absorbe l'acide carbonique. Aussi les condres bleues aind pré-parées promenc-telles me teine verte en peu de temps.

Le deutoxide calciné ne peut se dissoudre dans l'ammoniaque; à l'état d'hydrate , il s'y dissout en petite quantité; la dissolution a la content bleu céleste. Le chlore liquide dissont l'hydrate en peixe quantité; la dissolution est bleue et se décompose par l'éballition. Le deturotide se dissont dans l'orsalte acide et testrrate acide de potasse. Le deutoxide de cuivre est décomposé par l'acide salfa-reux quand l'iest à l'était d'hydrate. Il se forme un sulfite de protesside et un sulfate de deutoxide.

Le deutoxide de cuivre colore le verre et les flux en vert. Ansi s'en sert-un pour donner au verre nue couleur verle plus ou moin sintense. Il est employé en chimie pour nantyser les matières poniques, qu'il transforme, à la chaleur ronge obscar, en eau et engu explosite et ague.

Il est formé de

L'hydrate de cuivre contient

Le decunside de cultre se rencontre dans la nature, à l'état palvérienet. Il est louir, mat, non cristallisé et mélé soit an cuirre gris, soit à d'autres minerais de cultre qui l'out produit es s'outdant à l'air. La proportion de ces matières varie. On l'en sépare air rédussait le minerai en poudre et le faisant digèrer dans nes dissolution de carbonate d'ammoniaque. On parvient aiusi à dissoudre tout le d'utstidié de cuirre qui se précipite cansite par l'exporsion de la liqueur. On peut assistraiter par l'eau régale et procéder. à l'analyse de la dissolution par des métholes appropries à la sature des matières dissoutes. Il y a en général du persuite de fer avec l'oxide de cuirre, au reace, ce minerai est rare et parat luejons; provenir de l'oxidation des mines de cultre qu'il acompace.

Pelletier a le premier mis en usage l'hydrate de deutoxide de cuivre dans les arts. Il croyait avoir trouvé le moyen d'imiter les véritables cendres bleues, qu'on prépare depuis longtemps en Angleterre.

L'hydrate de deutoxide de enivre fournit encore une coulent bleue à bas prix. Bans la fabrication des papiers de tenture, on l'emploie souvent. Les peintres s'en servent quelquefois.

Pour l'obtenir, on dissout dans l'eau six pariies de sulfate de euivre ordinaire, et d'un autre côté on dissout aussi trois parties de chlorure de calcium dans l'eau. On mêle les deux dissolutions,

CUIVRE. 351

on laisse rassembler le sulfate de chaux et on soutire la liqueur chargée de chlorure de cuivre.

On ajoute à celle-ci un lait de chaux contenant une partie et demie de chaux vive. On agite bien et on recueille le précipité verdatre. C'est un oxichlorure de cuivre qui se forme.

Cel oxichlorure fram hien égoutté, on le broie sece un quart de partie de chaux en houillie et un quart de partie de potasse du commerce en dissolution. Il fant broyer rapidement. Quand on vesti mettre la pâte en houteilles, on y ajoute un quart de partie de sel ammoniac et demi-partie de sulfate de cuivre. Cette addition a pour objet de saturer la potasse et de faire un peu d'ammoniure de cuivre uni rehauses la couleur du profuii.

Cette couleur verdit souvent, quand on la fait sécher; elle n'est donc pas d'un emploi certain. Les fabricants la livrent ordinairement aux consommateurs sous forme de houillie, ponr se soustraire aux chances de la descircation.

Tritoxide de cuivre.

2155. M. Thénard l'a obtenu en ajoutant de l'eau oxigénée à une dissolution faible de nitrate de cuivre et y rersant ensuite de la potasse en quantité à peine suffisante pour en saturer l'acide. Il est nécessaire d'opérer à une température voisine de zéro.

On obtient ainsi le tritotide hydraté. Il forme un précipité d'un brun jaux qui peut très-facilement son oxigène et repasse à l'était de deutoxide. Une chaleur un peu inférieure à celle de l'eau bouil-lante suffit pour le décomposer. A l'était d'hydrate, ils ed écomposed de lui-même du jour au lendemain; aussi faut-il se hâter de le déseivent ainsi le vide. Les alcells le d'écomposent et en chassent l'excès d'oxigène. Les acides le transforment en sels de deutoxide et en eau oxigènée, il contient

Protochlorure de cuivre.

2136. Ce composé remarquable, découvert par Proust, se forme toutes les fois qu'on met un sel de deutoxide de cuivre en contact avec une dissolution de protochlorure d'étain.

Le provochiorure anhydre est blanc, quand il est très-divisé, mais la fusion lui donne une couleur fauve chair. La chaleur ne l'altère pas, mai si les facilement fusible. Exposé à l'air, il verdit promptement et finit par se transformer en deutochiorure et exichiorure. Le protochlorure est insoluble dans l'eau ; mais il forma avec l'acide phyrochloriue une dissolution incolore qui se décan pace facilement par l'eau; la plus grande partie du protochlorure se dépose en ponter blanche qui verdit à l'ait. L'acide sultraigue étendu d'eau n'agit sur ce protochlorure ni à froid ni à chand, L'acide nitraigue l'attanque sart-cheamp, lui donne une coulerge violette, pnis bleue, enfin verte, et alors on a une simple dissolation de deutovide de cairve.

L'ammoniaque liquide dissout ce protochlornre sans se colorer. Mais à peine la liqueur a-t-elle le contact de l'air qu'elle prend une teinte bleu intense. Ce protochlornre est très-avide d'oxigène.

Il se prépare en tratiant simplement par l'acide hydrochlorique un atome de cutrre en limaille et un atome de dentoxide de cutrre en poudre. Les deux matières se dissolvent simplianément. On fait évaporer le liquide dans nne cornue à l'abri du contact de l'air et on chanféle et séidn jusqu'à Vission.

La formation du protochlorure par l'action du cuivre sur l'acide, hydrochlorique a été aperce, par les plas anciens chimistes. Toute les fois qu'on fait agir le cuivre et l'acide sous l'influence de quantité; limitére s'air, il se produit du protochlorure, Quand on met le cuivre en contact avec da hichlorure, il se forme encore da protochlorure. Quand la production en est lente, ce corps cristallies souvent en petits tétraèdres incolores et d'une transparence parfaite.

On obtient encore du protochlorure, en faisant bouillir du hichlorure dissous dans l'eau avec du sucre. Le protochlorure se dépose en poudre blanche.

Le protochlornre contient

Bichlorure de cuivre.

21ST. Ce composé est couleur de foie quand il est à l'état sec. Il bleuit à l'air, e absorbant de l'eur, il est très-solbhe dans l'eur et l'alcol; il peut à peine cristalliser tant il est déliquescent. Chaufé, il perd de l'eux, entre en fusion, dégage du chiere ets transforme en protochlorure. Quand on y verse un alcail de maière à ne pas tout précipier, il se forme un ocichlorure vert insoiblet en le passe de l'eux entre de l'eux entre de l'eux et l'eux et

Il est composé de

Le bichlorure de cuivre peut s'obtenir directement en chauffant le cuivre dans un courant de chlore. On le prépare plus ordinatirement par l'actione de l'acide bydrochlorique sur le deutoxide de cuivre. Enfin, le procédé le plus simple consiste à décomposer le suiface de cuivre par le chlorure de calcium. On filtre pour séparer le suiface de chaux, on évapore la liqueur en consistance siruqueux, et on y verse de l'aleon qui dissont le chlorure ans toucher au suiface. Si l'on a es soin d'employer un léger excès de suifate de cuivre, le chlorure de cuivre sins préparé est trè-èpur. Il contient

Reomuse de cuirre.

2158. Le cuivre avec le brome présente les mêmes phénomènes qu'avec le chlore.

Le bromure de cuirre en plaques minose est translucido. Il est insolubie dans l'eau. L'acide briprochlorique le dissont ans le décomposer, l'acide acidique n'a arcune action sur lui , ul même l'acide acidique occeaniré et houillant. Expode as fieu dans un unhe, on pent le chauffer forzement sans le décomposer; taudis qu'ac conact de l'air, dans un creuset, il se volatilés des superse qui colorent la flamme en vert, et il reste dans le creuset de l'oxide de cuitre.

L'ammouiaque dissout le bromure de cuivre, et donne un chlorure ammouiacal susceptible de cristalliser.

Bibromure de cuivre.

2159. Le deutoxide de cuivre se dissout dans l'acide hydrobromique, et donne ce bibromure.

La solution de ce bromure est verte; par la concentration elle devient brun-marros; éraporée jusqu'à pellenie, il 97 forme par le refroidissement un dépôt cristallin. On l'obtient sous la forme d'aiguilles jaune verdure dans des liqueurs abandomées à elles mêmes. Ce bromure cristallise difficiement; ce qui tient à son extrême déliquescence. En l'éraporant à sec, il prend une conleur d'un gris méclique, semblable à la plombagien.

Un peu au-dessous du rouge brun le bibromure de cuivre perd une portion de brome, et passe à l'état de bromure.

Iodure de cuivre.

2160. Cet iodure est peu connu. Quand on verse dans une dissolution de deutoxide de cuivre un iodure alcalin, il se forme un précipité gris qui paraît êtro un simple mélange de pretoiodure de regivre et d'iode.

Protosulfure de cuirre.

2161. Il esiste deux sull'ares de caivre qui correspondent au pretostide caix deuxoride de vivire. Le plus important els pist cousu est le protosulfure qui se trouve dans la uatore. Ce minirați est en mase compacte, terme, rarement lamelleuse. Il est si fasible, qu'il suffi pour le foodre de le chauffer à la flamme d'une bougle. Il est sassez tendre; sa densifi varie de 4,8 à 5,3. Sa forme primitire est le prime heazeber rigulier. Sa couleur est gris foncé, avec un faible delat michilique. Il est facilement décomposable par les grillage, très-solhable dans les aidres oxigimants et per solube dans les autres; il est mois attaquable que le cuivre métallique par les addres oxigimants et per solube dans les autres; il est mois attaquable que le cuivre métallique par les addres oxigimants.

L'hydrogène ne peut le réduire. Il se combine facilement avec d'aures suffices, seles sons caux de fer, de ploude et de hismul, et il coustitue alors nombre de minerals très-imporiants. Ou tront le suffure isolé dans presque toutes les mines de ceivre qui appartience aux servains primisire. Il y forme des filos rirbe-puissants. La Sibérie, la Subèc, la Saxa, le pays de Corucoulités en exploitant és mines. Ce minéral contient.

			Claproth.	Klaproth	Gueniveau.
Cuivre			78,5	76.3	74.5
Soufre			18.5	22,0	20.5
			2.2	0,5	1,5
Silice.			0,8	0,0	0.0
		-	0,001	99.0	96,5

On obtient facilement le protosulfure du cuivre, en chaudat un melange de trois parties des outre et de huit parties de cuivre et tournure on en limalille. La matière pend feu, hisse digager du gaz hydroghen quand le mélange conient un excès de soutre, et du gaz hydroghen soulfard quand il y a excès de soutre. Il est reve que a manifer de la masse fondeu, qu'un obtaine du premier comp, soit du suitmer par; presque tonjours, elle contient un excès de entire. Mais est la vidulant en poutre, su handit de nouveau, arec in motifié debau.

poids de sonfre et portant la température jusqu'au rouge, on obtient du protospillure pur. Ce composé est en masse cristalline, il ressemble par ses propriétés an sulfure naturel, il contient

Bisulfure de cuivre.

2162. C'est le produit qui se forme quand on fait passer un courant d'bydrogène saffuré dans un sel de deutoité de cuirre. Il se précipite un bisulfure en poudre d'un brun noirâtre. Ce précipité fâlètre sisément à l'air. On le produit souvent dans les analyses, mais alors on a soin de le griller pour le convertir en deutoxide. Il serait très-difficile de l'obtenir à un état défini, tant à cause de Patiération que l'air lui fait épouver, qu'en raison de celle qu'il subit quand on le chauffe. Il perd du soufre et passe à l'état de protosulfure. Ce bissilure coulème.

Cuivre sulfuré pyriteux.

2165. Da connaît sous le gom de pritie cuivreusse un sulfore double de fret de cuivre qui constitue le minerai de cuivre le plus important et le moins rare, Elle forme des filors puissants dans les terrains primitifs et dans les terrains de transition. Les mines de Sain-Bel près Lyon, celles du Berbyshire, de Freyberg, du flarz, ainsi que celles de la Bobème et de la Hongrie, appartiennent à cette variété.

Le cuivre pytieux posède l'éclai métallique; il est jaune verdâtre comme le luito, et cristallice en étricable; l. lest facilment (table; à me température pen élevée, il me change pas de nature. Chandé fortement est en ellevée, il per de son poids et passe an jaune houre. Les appartement au suffure de fer qu'el prouve, est due su dégagement d'une partie du se appartement au suffure de fer qu'el n'âts partie et au comme de la compete de la suffure de la constitue de la con

Le cuivre pyriteux ressemble beaucoup au bisulfure de fer. Il

peut néanmoins s'en distinguer aux caractères suivants : sa teinte est plus verditre; il étinciele difficilement sous le choc du brique; il ils e laisse eutamer par le couteau. Enfin , sa dissolution opérée au moyen de l'acide nitrique présente un moyen exact et promp pour y constater l'existence din cuivre. M. Il. Rose a trouvé dans le cuivre pyriteux.

2 at. euivre 792 4 at. soufre 804	35,4
	34,8
2 at. fer 678	29.8

Ce qui correspond à un composé d'un atome de sesquisulfure de fer et d'un atome de protosulfure de cuivre.

Ces résultats s'accordent avec toutes les analyses du cuivre pyriteux, et surtout avec celles de M. Rose, qui a obtenu les résultats suivants:

Cuivre.			34,40	33,12
Fer			30,47	30,00
Soufre.			35,87	36,52
Sitiec.			0,27	0,39
		_	101.01	100.03

Pour analyser le cuirve pyriteux, on le traite avec l'eau régale bouillante, josse'nà parfaite dissolation. On préciple une partie de la dissolation parle nitrate de baryte, et on pèse le suifaite de baryte obtenn pour connaître le poids de soufre. L'autre partie de la dissolation, sursaturée d'ammouisque, fournit un précipité qui contient tout le persolde de fer avec un peu de denoisté de ceivrer une liqueur bleue qui renferme la majarne partie du cuirve. On flitre et on lave. La liqueur sursaturée par un actient de décomposé par la potasse fournit le dentoside de cuirve. Le précipité de persoide de fer étant lavé, séché et pseé, doit erre dissous par l'acide hydrochlorique. Il reste toujours un peu de silice que l'on sépare. La liqueur sursature par un actient de solution de destinations de destinations de la disposit de la disposit de l'acide hydrochlorique. Il reste toujours un peu de silice que l'on sépare. La liqueur soumbe à un conrant d'hydrochlorique un disposit de suffere de cuirre que l'on recueille et qu'on grille pour le transformer en deutosit.

Il paraît que le cuivre pyriteux contient toujours un peu de peroxide de fer interposé,

On donne le nom de cuirre pyriteux panaché à une variété remarquable par ses belles couleurs pauachées de rouge, de brau, de violet, de vert et de bleu. Elle se laisse rayer par l'angle. Pour la même quantité de sesquisulfure de fer, elle contient deux fois pins de sulfure de cuirre que ta précédente.

Klaproth a fait l'analyse d'une mine de cuivre très-belle; c'est la mine violette de Hitterdahl en Norwége, qui paralt contenir pour la même quantité de sesquisulfure de fer quatre fois plus de sulfure de cuivre que le cuivre pyritenx ordinaire.

Cuivre gris.

2161. Outre les variétés nombreuses que présente le sulfure de comporés qui résultent de la combination du cuirre pyriteux, on consait sous les nom de cuirre gris une foule de comporés qui résultent de la combination du cuirre pyriteux avec des arténires ou des antimonierse métalleques. Les cairres gris renferment souvent de sulfure d'argent et se trouvent ordinairment métangés de sulfure de plomb, de sulfure de rine et même de sulfure de mercure. Ce sont des unines compliquées, et, quolquivo renountre souvent du cuivre gris cristallisé, il est difficile de déconvir dans que d'orte les éléments 5 y trouvent combinés. N. Bertélius classe tons ces corps en quatre variétés. 1º Le Bégyláhlerz, quel est un mélange de cuivre pyriteux et d'antimoniture de plomb. 2º Le superfehlerz, mélange de cuivre pyriteux et de sulfure d'antimonite. 4º Le schuartzgültigerz, mélange de cuivre pyriteux et de sulfure d'antimoniture d'argent.

Quoi qu'il en soit, le culvre gris possède une couleur gris d'acier. Il est tantó brillant, tantót terne. Il a l'éclat métallique. Sa ponssière est noire, quelquefois passana au nougelare. Sa densité est de 4.86, mais elle doit beaucoup varier. Il cristallise en tétradères, comme le cuivre pyrileux. Sa couleur varie selon qu'il contient de l'arsenie on de l'antimione. Dans ce d'ernier cas, elle est plus foncés.

On va voir par les résultats mêmes des analyses combien leur discussion serait difficile. Aussi, se contentera-t-on de distinguer les variétés arsénières et antimonières, comme le font les minéralogistes.

Cuivre sulfuré gris. Klaproth a tronvé dans divers cuivres gris des environs de Preyberg:

	Ing	ea-l	Hobenbirke.	Kraner.	Jonas.
Cuivre. Arsenie. Fer. Soufre. Argent. Antimoi	:		41,0 24,1 22,5 10,0 0,4 0.0	48,0 14,0 25,5 10,0 0,5 0,0	42,5 13,6 27,5 10,0 0,9 1,5
			98.0	98.0	98,0

Cuivre sulfuré noir. Ce minéral a les plus grands rapports avec le précédent. La principale différence résulte de la présence de l'antimoine qui remplace l'arsenic. Klaproth y a trouvé:

		Cremnitz.	Kapulek-		Anneberg.		Wolfach,
Cuivre		31,36	37.73	39.00	40.25	37,3	26.0
Fer		3,30	3.25	7.50	13.50	6.5	7.0
Arsenic		0.00	0.00	0.00	0,75	0.0	0.0
Antimoine .		34.09	22,00	19,50	23.00	29,0	27.0
Argent		14,77	0.25	0.00	0.30	3.0	13.9
Soufre	į.	11.50	28.00	26,00	18,50	21.5	25,5
Zine		0.00	5,00	0,00	0,00	0.0	0.0
Mercure		0,00	0,00	6,25	0,00	0,0	0.0
		95,02	96,25	98,25	96,30	97.5	98.7

Séléniure de cuivre.

2105. Si Yon précipite le sulfate de cuivre par le gat hydrogine séfénié, il en résulte en séfénier de cuivre en gros Bocons onies, qui, séchés, deviennent d'un gris foncé et se laissent polit par Phématite. Espoés à la chalent rouge, ce séféniture donne la motié de son sélénium, et laisse un bouton fond de séléniure. Ce dernier se forme alsément et avec production de chaleur lorsqu'on chauffe ensemble de cuivre et du sélénium. La combission se liquée longtemps avant de rougir, et donne un bouton couleur gris d'acier, donnt la cassare est compacte et qui ressemble parfatement anaferre gris de cuivre. Esposé an fen, ill perd d'abord une certaine quantité de sélénium; mais bientoit il ne s'altére plus, et laisse, après un long grillage, oue masse plus fusible que le cuivre, grise, fragile et très-chargé de sélénium?

Phosphure de cuivre.

2166. Quand on met en présence le cuirre et le phosphore à use température éteré, les deux copres combinent et produient un phosphure bibasique. Cétui-ci est trè- fusible, blanc, cassant, ciristillit et assez du pour sonement il comparajson avec l'aleir tempé. On peut l'obtenir en chaiffant du cuirre au rouge et projetant sur la masse de petits morceaux de phosphore. Bienx encove, en chaffant du fil de guivre au rouge et dirigeant sur lui de la vajeur de phosphore. Mor chort en convent en chaffant de fil de guivre au rouge et dirigeant sur lui de la vajeur de phosphore. On choîtent quassi en rédusant le phosphate de ciurre au moyeu du charbon ou biensen traitant au creuset un mélange de courire, de phosphate acid de charve et de clarbon.

Ce phosphure contient :

	enivre phosphore			791 196	80 20
			-	0.07	100

En traitant par le gaz hydrogène phosphoré des dissolutions de sels cuivreux, on peut former divers phosphures de cuivre. Ces composés sont très-difficiles à obtenir dans un état défini, ils s'altèrent rapidement à l'air, le phosphore passant à l'état d'acide phosphorique. Récemment préparés, ils sont en poudre brune ou noire.

Arséniure de cuivre.

2167. L'arséniure de cnivre est gris blanc, à cassure greune, compacte. Il s'obtient par les mèmes procédés que le phosphure de cuivre. Quaud on chauffe au rouge intense un mélange de cnivre étd'un excès d'arsenie, il reste un résidu qui est de l'arséniure bibasique. Celui-ci contient :

> 2 at. euivre. . . . 791 62.8 1 at. arsenie. . . . 470 57.2

On peut se procurer divers arséniures de enivre, en faisant agir l'hydrogène arséniqué sur les sels cuivreux. Ces arséniures se présentent en poudre noire comue les plusphures. Mais tandis que ocuv-ci ne se dissolvent pas dans le mercure, les arséniures, au contraire, s'y dissolvent avec facilité et forment une massed'amalpame épais qui se sépare aisément du mercure excédant.

SELS DE CUIVRE.

2168. Il y a des sels de cuivre à base de protoxide et de deutoxide; les premiers sont peu permanents et peu connus; des autres ont été l'objet d'un grand nombre de recherches.

Sclu de protozide. Ils sont fort peu subbles; quand on les dissout dans une grande quantité d'eau, ils se décomposent en sels de deut-orisée et en cuivre métallique. Les sels solubles de protozide de cuivre sont précipités en orangé par les carbonates alcalins et par les bases alcalines. L'acide nitrique, le chlore les convertissent, même b'froid, en sels de deutoxide, ce qui les rend faciles à reconsistire.

Le protoxide de cuivre tend à se décomposer sous l'influence des acides en sels de deutoxide et en cuivre métallique. Aussi, les sels qu'il forme éprouvent-ils presque todjours ee genre de décomposition quand on les dissout dans l'eau.

Sels de deutoxide. Les sels solubles de deutoxide sont bleus ou verts, quand lis sont en dissolution. Ambydres, ils sont bleus on bleuns. Les dissolutions de ces sels précipitent en bleu par les alcalis; l'ammoniaque; fora e un précipité qui se dissout dans un excède ce récard et lui communique une magnifique couleur bleue. Les hydrosulfates et les sulfures les précipitent en breun ou en noir. Le cyanure jaune de fer et de potassium y forme un précipité breun 360 CUIVRE.

marron on pourpre. C'est le réactif le plus délicat pour les sels de euirre, La noix de galle les précipite en gris. Le cuirre est précipité de ses dissolutions à l'état métallique, par le fer, le zinc et le plomb.

Le cuivre lui-même change les dissolutions de dentoxide en sels de protoxide. Ces dissolutions sont tontes précipitées par les 0x2laies, les anccinates et les benzoates.

Les sels de deutoxide de cuivre sont vénéneux. L'empoisonnement présenté des caractères singuliers; il se manifeste presque tonjonrs par de violentes coliques, mais elles surviennent tandé au bout de quelques heures, tautôt seulement au bont d'un jour ou deux.

Comme le cuivre néfallique n'est pas réséneux et que le fer ramène les sels de cuivre à l'état néfallique, on peut employer la limiaille de fer comme no remde assuré coutre ce geure d'emplosonnement. On prend quiuze on vingt grains de limiaille délayée dans da miel et on répète la dose de demi-beure eu demi-beure, jusqu'à ce que les accideuts crossent.

M. H. Edwards s'est assuré par des expériences nombrenses et répétées de l'efficacité de ce traitement.

Sulfate de deutoxide de cuivre.

2169. Ce sel était connu des ancieus chimistes sous les uoms de vitriol bleu, couperose bleue, vitriol de Chapre.

Le sulfate ueutre de deutoxide de cnivre est bleu et cristallise en parallélipipèdes obliques. Sa densité est égale à 2,19. Il est plus soluble à cband qu'a froid. Il faut, eu effet, quarte parties d'eut pour le dissoudre à la température ordinaire, tandis que dex parties d'eut bouillante semblesnit a dissolution est d'un bleu frage.

Quand II est cristallisé, ce sel contient beaucoup d'eau de cristallisation. Il Sefficarrit lentement à l'air et devieut opaque et biachâtre. Exposé à l'action d'une chaleur douce, il peut perdre son eau de cristallisation sans se décomposer, et il passe alors à l'éat d'une poudre blanc bleutire qui est le sel ambyler.

Dans les aris, on le prépare en grillant les pyrites de cuivre, et traitant le résida par l'eau, pour dissondre le sulfate de cuivre formé. Quedquotés, on traite aussi les pyrites grillées, par l'asidé sulfurique, afin de convertir en sulfate les parties de deutoxide qui ont été mises à nu par suite de la décomposition que la chaleur à fait éprouver au sulfate produit.

On prépare aisément le sulfate de cuivre, au moyen de l'action de l'actide sulfurique faible sur le cuivre métallique avec le contact de l'air. CHIVEE

On l'obtient, à Paris, en grande quantité, en décomposant le suffate d'argent par le enivre, dans l'opération de l'affinage des métaux précieux.

Le sulfate de cuirre se trouve dans la nature; il provient de la combustion lente des sulfures; on le trouve quelquefois en cristaux dans les mines de cuivre, mais plus sonvent en dissolution dans les œux qui traversent les mines de cuivre pyritcux. Ce sel contient

On emploie le sulfate de cuivre en médecine comme un léger escarrotique. Dans les arts, on en fait une assez forte consommation. Il sert, en effet, pour chaulte le bib, pour préparer les centres bleues et le vert de Scheele; il entre dans la composition de l'encre ordinaire. La teluture en noir sur sole et sur laine en consomme heaucoup.

Le sulfate de cnivre du commerce peut contenir du sulfate de fer que l'on y découvre sisément. Il renferme souvent du protosulfate de cuivre, en sorte que la dissolution étendue d'ens se trouble et fournit un précipité jaunâtre de cuivre très-divisé. Quand ce précipité s'effectue lentement, le cuivre se rassemble en masses cristaillies.

Sulfate tribasique. C'est la poudre verte qui se dépose quand on opère la décomposition incomplète d'une dissolution de sulfate neutre par la potasse. M. Berzélius y a trouvé

Sélénite de deutoxide de cuivre.

2170. Lorsqu'on mête une dissolution chaude de sulfate de cuivre avec nue dissolution de bisséleite d'ammoniaque, il se produit un précipité juantire, en forme de flocons très-volumineux. Ce précipité diminue tout de suite de volume, et forme, en peu de précipité diminue tout de suite de volume, et forme, en peu de moments, un ama de petits cristaux soyeux, d'une couleur bleu verditre très-brillante. Oss cristaux sond du sélénite noutre. La conversion des flocons en cristaux parait n'être qu'un changement d'agrégation. Elle se fait de même, mais plus lentement, si on père à froid. Le sélénite de cuivre ne se dissout ni dans l'au mi

dans l'acide sélénique liquide. Chauffé, il donne d'abord son eau de combinaison et dévient brus bipatique; à une température plus élevée, il se liquéfie et devient noir; il commence gasulte à bouillonner, donne son acide, et laisse eulin de l'acide de cuivre.

Le sous-aélénite de cuivre est une poudre couleur de pistache et insoibble, qu'on obtient en précipitant le sulfate de cuivre par un sélémite d'ammoniaque avec excès de base. Il est soluble par un excès d'ammoniaque. Chauffe, il devient noir et donne son cau; ensuite il se boursouffeet perdo son acide.

Nitrate de deutoxide de cuivre.

2171. Le nitrate de deutoxide de cuivre est, bleu, orisulitable, trèc-souble dans l'éau et dans l'alcon, Il est décomponé par la chaleur en sous-nitrate vert et en acide nitrique qui a décomponé par la grande partie sans altiriration. Le sons-nitrate tievage qui a constituir et l'appendie de l'appendie partie sans altiriration. Le sons-nitrate tievage de la constituir de la constituir et l'appendie en suite en acide nitreux, gaz oxigine et on destocide. Il extrébut faciliement par le charbon et peut détoner. Il agis sur l'étain et l'oxide avec ignition. Pour faire l'expérience, on pulvérise ce nitrate et on enveloppe la poudre avec une feuille d'étain paris l'aranc bamectée de quelques gouttes d'eau. Au bout de quelques instans, la réaction se détermine, Il se d'étain paris l'aranc la réaction se détermine, l'as d'étaige nue grande quantié de deux oxide d'autote. Le cuivre est réduit et l'étain passe à l'état d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'état d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'état d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'état d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'état d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'état d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'etat d'acide stantique. Le masse devient incandescente èt à l'etat d'acide stantique.

Le nitrate de cuivre s'obtient en traitant le cuivre par l'acide nitrique. Dans l'opération du départ, on eu forme beauconp par la décomposition du nitrate d'argent au moyen du cuivre.

On s'eu sert pour préparer le deutoxide de cuivre qu'ou emploie dans les analyses organiques. Il paraît qu'ou en fait usage pour la préparation des cendres bleues eu Augleterre.

Ce nitrate contient

Nitrate quintibarique. Quand on érapore une dissolution de nitrate de cuivre, il se dégage de l'eau et de l'acide. Bientôl le nitrate s'épaisite et forme une concétion verte et hamelleuse, qui est du sous-nitrate de cuivre. On le lave à l'eau bouillante pour le débarrasser du nitrate uon décomposé. Ce sous-nitrate est insotuble. Il coulier.

5 at. d	utoxi	ide	de	cı	aivr	e.	2275	65
d at. ac	ide Di	Ilri	ique				677	49
AD at. es	eau				.*		562	16
						-	2114	100

Phosphates de cuivre.

2172. On connaît plusieurs phosphates de deutoxide de cuivre; les uns se rencontrent dans la nature; les autres sont le produit de réactions chimiques.

Phosphate sequibazique. Le phosphate artificiel est analogue à ceux de cohalt et de nickel. Il s'obtient en précipitatt un sel de entire par un phosphate alcalin. C'est un précipité bleu qui conserve cette couleur après la calcination et la dessiccation. Il est soluble dans les acides forts, unine après la calcination, et se réduit facilement par le charbon en laïssant pour résidu un phosphone blassique. L'hydrogène le réduit ave cla mede faellité.

Il contient

Phosphate bibasique. Il se rencontre dans la nature, à Liebethen. Il est assez rare. Le plus souvent, il est en masse d'un vert foncé; il cristallise aussi en cristaux verts, ayant l'éclat métallique. Il perd de l'eau par la calcination, et devient brnn. Il contien

4 at. deutoxide de et i at. aeide phosphor	rique. 892	63.9 28,7 7.4
4 at. cau	224	7,4
	5096	100.0

Pour en faire l'analyse, on le dissont dans les aclées. Cette dissolution est facile, et permet de signare le phosphate de sa gangue. On dissont ordinairement le phosphate dans l'acide nitrique, on neutraliae la liqueur et on en précipite l'acide phosphorique au moyen de l'acétate de plomb. Après avoir recesill le phosphate de plomb, on traite la liqueur par le suffate de sonde, pour la d'Arrarasser de tout l'excès de plamb. On en précipite entin le deutoxide de cuivre na la roisse.

Pour que l'amilyse soit exacte, il est indispensable de déterminer les proportions du phosphate de plomb obtemt, car il peut varier. On le décompose donc par l'acide sulturique et on déduit la quantité de base qu'il contient de celle du sulfate de plomb qu'il peut fournir.

Phosphate 5/2 basique. C'est encore un phosphate naturel qui se rencontre à Ehrenbreitstein. Il contient, d'après M. Lunn,

Arséniales de cuivre.

2175. Il serait fort à désirer qu'on reprit maintenant l'examen des arseinates de cuirre. Il est évident que leur composition n'a pas été établie avec le degré de précision nécessaire, pour qu'on puisse accorder une grande coufiance au calcul. En supposant leur analyse exacte, on serait conduit à les diviser en trois séries.

Arzeniate neutre. L'arxeniate neutre de deutoxide de cuivre n'est pas connu; mais il existe une série nombreuse d'arxeniates qui out un rapport simple de composition avec lui, de telle sorte qu'en représentant par 10 les atomes de la base, ceux de l'acide décroissent comme les nombres 3 4, 5, 2 et 1.

(1) Arzeniate lamelleux. Une variété lamelleuse analysée par M. Yanquelin a fourni des résultats consignés plus bas. Ils different tellement de ceux que M. Chenevix a obtenuse en examinant une autre variété lamelleuse, qu'il paralt que cette forme se retrouve daux deux combustaisons différentes.

(2) Arséniate fibreux. Il cristallise en prismes quadraugulaires, d'une couleur vert-olire qui passe quelquefois au brun de foie, il est aigre et souvent assez dur pour rayer le spath-fluor. Sa densité est égale à 4,28.

(3) Arséniale trièdre. Ce sel présente beaucoup de formes secondaires, mais elles se réduisent toutes à un prisme trièdre. Il a nue belle couleur vert bleuâtre. Sa deusité est de 4,28. Quelquefois les cristaux sout opaques et presque noirs.

(4) Arséniate octaèdre aigu. Les cristaux de cette variété sont assez souvent des prismes rhombofidaux terminés par des sommets dièdres. Ils ont une couleur vert-bouteille foucé ou brun, Leur densité est de 4,28. Ils sout très-tendres.

(5) Arséniate octaèdre obtus. La forme des cristaux est ordinairement uu octaèdre obtus. Leur couleur varie du bleu de ciel 30 vert-gazon; leur densité est égale à 2,88. Ils rayent le spath calcaire nais nou le spath-fluor.

Voici l'analyse de tous ces arséniates :

													100.0			0.001
Eau.						٠	٠		at.	15,0	40	at.	22,3	64		35,9
Acide	at	ser						2	at.	31,3	2	at.	28.5	1	at.	14,4
Deuto	Xi	de c	de e	eu	ivr					55,7		at.	49,2			49,7
_										(3)		4		(8		
										100,0			100,0			100,0
Eau.	٠					٠					40	at.	17,7	6	at.	
Acide								- 5	at,	59,2	4	at.	44.3	3	at.	45,0
Deuto	x i	de i	de	eu	iv	re.				40,8	10	at.	38,0		at.	51,4
										Neutre.			(1)			(2)

Arséniale sesquibasique. C'est celui qu'on obtient en décomposant les sels cuivreux par les arséniates alcalins. Ce sel se précipite en poudre d'un blanc bleuâtre. Il contient

Arsiniate bibasique. Il paralt qu'il fout rapporter à cette variété une de celles que Chenerix a examinées. Elle est remarquable, en ce qu'elle est anhydre, tandis que toutes les variétés naturelles sont hydratées. Celle-ci eristallise en octadre aigus. Elles est d'un vert-houtelle si foncé qu'elle en paralt noire; mais par la raclume on décourre les lames intérieures qui sont vertes. Elle raye le sant-hone. Sa densité est écale 4.38. Elle coultée.

Arséniate quadribasique. Il cristallise en lames minces, hexaèdres, qui se divisent en écailles minces comme celles du mica. Il a nue couleur vert-émeraude foncé. Sa densité est de 2,548. Il raye le gypse, mais non le spath calcaire. Il contient

Il est facile de voir, d'après ce qui précède, que rien n'est plus sariable que les combinaisons de l'acide arsénique et du deutoxide de cuivre. Aussi trouvet-on dans la nature des arséniates vert foncé presque noir, vert plée, blane, blane bleuftre et blane pur. C'est surfout dans la mine de fluei foortand, dans le Cornouailles, qu'on a reconorté les plus nombreuses variétés de ces composés. Tous oux dont on vient de rapporter l'analyse proviennent de cette localité.

Protocarbonate de cuivre.

2174. MM. Colin et Taillefert ont obtenu ce sel en décomposarte le protochtorure de cuivre par le carbonate de soude. Il faut pour la Tabri du contact de l'air. Le précipité ressenable beaucoup au protoxide même, soit pour la couleur, soit pour les propriétés les plus importantes.

Carbonales de cuivre.

2175. Il y a plusieurs carbonates de deutoxide de cuivre. L'e

carbonate anhydre est bran; il se rencontre dans la nature, mois ratement, il s'obtient en faisant houillir un carbonate préparé par domble décomposition. M. Gay-Lussac a prossé même, qu'en lavais longtemps à l'esu bonillante le carbonate de cuivre artificiel, nonseulement il laisse dégager son cau, mais encers tou l'acide artbonique est chassé ou entraîné; il ue reste que de l'oxide noir de cuivre.

Le carbonate anhydre s'obtient cepeudant, quand on chanffe jusqu'à l'ébullition une liqueur qui tient en suspension du carbonate bydraté ordinaire, et qu'on ne prolonge pas trop l'action de l'eau. Le carbonate anhydre naturel est en masse brune, à cassure cou-

choïde, très-soluble dans les acides. Thomson y a trouvé

Acide co	arbo	iac	que				16,78
Deutox	ide	de	euis	rre.			60,75
Peroxic	le d	le fe	er.				19,50
Silice.							2,10
						_	99.05

Carbonate sesquibasique hydraté. Ce minéral est remarquable par sa belle confeur bleue qui est toujours très-éclatante. Il est tendre et se puirfeise facilment. Sa densité est égale 3,607, Ce minéral est rarement assez abondant ponr qu'on puisse l'exploîter. On en a pourtant trouvé a Chessy une quantité assez considérable; mais élle est apourtant par par le épuissée.

Le cuivre carbonaté bleu est moins commun que le carbonate vert avec lequel îl est presque tonjours mêlé; il cristallise en octaedres.

L'analyse du carbonate de cuivre est facile; on dose l'em et Preide carbonique en calcinant à vase clos, recevant f'eau sur du éblorure de calcinan et l'acide carbonique dans une dissolution de chlorure de calcinan sursaturée d'amnoniaque. Le résidu contieut le deutostide de cuivre et les malètres fines. On en fait l'analyse par des procédés qui reutrent dans ceux qui seront exposés plus loin.

Le carbonate bleu naturel est connu sous des noms qui rappellent sa belle conleur; tels que bleu de montagne, aur de cuirer. La pierre d'Arménie n'est autre chose que du quartz ou su calcaire imprégaé de ce carbonate bleu. Pulvérisés, de tels métanges sont quelquefois désignés sous le nom de cendre bleue natire.

Ce carbonate contient

						daproth.	Vauquelia.
Deuto	xid	c	de e	cuiv	re.	70	68,5
Acide	car	ь	onic	ue.		24	25,0
Eau.						6	6,5

CUIVRE 367

on peu obtenir artificiellement ce carbonate, mais le procédé est tem secret. On le prépare en Angleterre et on le livre au commerce gous le nôm de cendres bleuze, qu'il ne faut pas confiondres avec le produit qui porte ce nois one Prance. Il paraît qu'on emploie le nitrate de cuirre, et l'on peut présomer, par analogie, qu'on le décompose au moyen d'un sesquicarbonate ou même d'un bicarbonate alatin. M. Philips a trouré dans les cendres bleuer.

Ces résultats sont identiques avec ceux qui concernent le carbonate naturel; les uns et les autres coîncident avec la composition du carbonate sesquibasique. Celui-ci serait formé, en effet, de

Carbonate bibasique. Cest le produit qui se fortue, quand on décompose un sel de cuivre par un carbonate alcalin. Ce sel est insoluble, d'un tert-poime, très-fectiant. Pour l'oblenir beu, il faut opérer àvec des liqueurs bouillantes. A l'aide de cette précantion, le d'épôt se traisforme peu a peu en une poudre cristalline. M. Berzélius a trouvé ce sel composé de

4	at:	deuto	xid	e d	ect	ivr	e.	-	493,6	71,86
		aeide							157,5	19,93
2	at.	eau.							112,5	8,21
								-	745.6	100,00

Il faut remarquer cependant que Pronst, dont on connaît la grande exactitude, avait trouvé cette substance exactement composée comme le carbonate sesquitassique. Le résultat de B. rezélius s'accorde mieux avec les réactions générales des carbonates.

On designe sous le nom de midachie un minéral qui consiste ordinariemeir en crivanate lubasque pur, Quelquefois nêmnionis il content de silicate de cuivre mérangé. La malachie n'est pas cristattisés régulièrement, mos celle est ordinariement sous forme de concrisions à cassure soyeuse. Celles-ci, étant solices et poites, sont employées à faire des tables ou des susses du prits del éflet. de minéral est assoptible d'un poil très-vir; il présente une fonde de rome, dans lesquelles en veit jouré des numeus très variées du ver le plus pur et le plus éclatant. La walachite est assez rare. Les plus beaux morceaux viennent des monts t'uriès.

Voici quelques aualyses de malachite :

						100,0	100	100,0
Eau.						11,5	17	5,2
Silice.			. '	٠.		0,0	26	25,3
Acide	ca	rbo	niq	ue.		18,0	7	15,0
Deuto	xic	le d	le c	uiv	re.	70,5	50	54.5

Silicates de cuivre.

9476. La silice pent s'anir au protoxide et au deatoxide de coirre; e lle forme avec le premier nn silicate d'un bean pourpre, et avec le second un silicate vert. Le silicate de protoxide, chauffic au contact de l'air, passer rapidement à l'état de silicate de denoside. Ce dernier, chauffic an contact de nicaton et des corps désoxidants, est ramené au contraire à l'état de silicate de protoxide.

Silicate de protoxide. On le rencontre quelquefois dans les scories des fonrueaux où l'on fond les mines de cuivre. Il fait partie du beau verre pourpre des anciens vitranx colorés.

Il est très difficile d'obtenir un verre colorè en pourpre par le protoxie de cairre, quand on veut lui donne une unance filhe, parce que le pouvoir colorant de cet oxide est tel que les ples petites doses produient nanc couleur foncée, et que si l'on essaye d'iminuer ces doses, l'oxide de cuirre tronve dans l'air qui entronne la pièce, sasce d'air pour se deutosider, et l'on obtient un verre vert. On ne peut donc produire que des nuanoss foncées. Il eu résulte que le verre pourpre est opaque, des que la pièce attein ane certaine épaisseur, bien qu'il soit tout à fait transparent en lames minces.

Ces circonstances expliquent très-bien la nécessité du procéde ingénienx que les anciens verriers inagiuèrent pour produire des vitres pourpres, transparentes et soldes, au moyen de ce conposé. Après avoir préparédu verre pourpre dans un jot et du verre pourpre, et on en cueille une certaine quantité. On la plonge es-suite dans le verre à vitres, et on prend de ce verre autant qu'il es autie dans le verre à vitres, et on prend de ce verre autant qu'il es faut pour former la vitre; on souille celle-ci comme à l'ordinaire. Il est écident qu'il produire la vitre, celle-ci entre du ballon et de manchon qui doit produire la vitre. Celle-ci entre du ballon et de manchon qui doit produire la vitre. Celle-ci entre du ballon et de menchon qui doit produire la vitre. Celle-ci entre du ballon et de menchon qui doit produire la vitre. Celle-ci se trouve donc composée de deux couches : l'une, très-mince, de verre pourpre în-tense; l'autre plus ou moins éposse, de verre rollaine. La couche de verre pourpre ne dépasse guère un vingtième de millimètre en éraissen.

Pour obtenir ce verre pourpre, on fond aujourd'hui du verre or-

dinaire avec du peroxide de fer et du sulfure de cuivre en excès; il se forme sans doute du sulfure de fer et du protoxide de cuivre. Il rește toujours un peu d'oxide de fer dans le verre. Les anciens verriers nous ont l'aissé plusieurs recettes plus ou moins analogues à celles-ci, mais moins faciles à employer.

La fabrication de ce verre ne se pratiquait plus en Franco depuis longtemps, lorsque M. Bontems est parvenu à l'établir à Choisy-le-Roi, de manière à rivaliser avec les plus beaux produits que les anciens nous aient laissés. Il ne faut pas confondre ce verre pour pre avec celui qu'on a préparé au moyon du pourpre de cassius, à une énoque où les verreries n'en fournissaient pas. Ce dernier manque toujours de transparence, et se distingue très-aisément de l'autre à ce caractère. La conjusion entre ces deux verres fut sur le point d'amener des résultats bien fâcheux pour les arts, pendant notre prendère révolution. On s'était imaginé que les vitraux rouges des églises contenaient de l'or et on voulait les traiter pour en extraire ce métal. Henrensement, des analyses répétées démontrèrent qu'il n'en était rien. Mais la lecon doit profiter néanmoins aux artistes . et prouve que les monuments faits d'une matière assez vile pour qu'on n'ait jamais intérêt à la remettre en circulation sont seuls à l'abri d'une destruction prématurée.

Avec le verre pourpre en masse on fait aujourd'hui des cristaux opaques d'une coulenr rouge de brique terne, qui ne rappelle en rien l'éclat des vitraux, mais qui sont veinés d'une manière fort agréable.

Silicate de deutoxide. Il est vert. On le rencontre dans la nature, et il constitue alors un minéral connu sous le nom de dioptase, dont l'analyse laisse quelque chose à désirer.

ALLIAGES DE CUIVRE.

2177. Le cuivre se combine avec la plupart des métaux, et forme ainsi beaucoup de composés utiles dans les arts. Nous allons en conséquence examiner ces alliages avec le plus grand soin.

Le cuivre et les métaux de la première section paraissent susceptibles de se combiner. Mais les composés qui en résultent sont si peu connus, que nous n'avons rien à ajouter à ce qui en a été dit à l'occasion du cuivre en général.

Le cuivre et le fer ne se combinent qu'avec difficulté. On verra plus bas quelles sont les précautions qu'il a falla mettre en usage pour former des alliages de brace et de fer. On peut toutefois produire des combinaisons de cuivre et de fer, et c'est même cet alliage qui constitue en grande partie le cuivre noir, c'està-dire le cuivre non raffiné que l'on extrait des mines tormées de sulture de cuivre et de sulfure de fer. La présence dn fer rend le culvre aigre et dur. On a fait pen d'expériences à ce sujet, car le cnivre noir n'est jamais un alliage pur.

200 partles de fonte grise et 40 de enivre rouge donnent à un feu de forge nu culot d'alliage homogène, très-dur, très-compacte, et d'une densité de 7,467. Rinmann proposait d'en faire des enclumes.

10 de fonte grise et 200 de cuivre donnent anssi un alliage homogène, très-ductile à froid.

En général, pour unir facilement le cuivre au fer, il fant preudre

ce dernier métal à un état de combinaison qui le rende plas fusible. Ainsi, la fonte on des alliages faits avec d'antres métaux sont des composés très convenables pour effectuer ce genre de combinaison.

Une petite quantité de cuivre suffit pour rendre le fer cassant. Ce défant se présente quelquefois dans les fers du commerce.

Laiton.

2178. On désigne en général, sons le uom de lation, des allièges de cuivre et de ainc. Ces allièges sont très-srariés. Ils ont tantit par objet de fourair aux aris une mattère moins chère que le cuivre, et doncé des propriétés générales de ce métal; on introduit alors dans le lation une forte proportion de zinc. Tantión on se propose d'avoir des allièges de belle coulent et capables d'imiter l'or, auquel cas on a agrounte la proportion du cuitre.

Le lation est souverto confond dans le commerce avec le bronte. Les bronzes dorès sont presque tonjours en lation. Cet alliage était comm des anciens, qui le désignaient sons le non d'aurichalcum. Ils en distinguisient trois sortes: le culvre des montagnes: le cuivre de Coriothe, résoltat de la fouet des statues après à prise de cette ville çet le cuivre jaune ordinaire, fait en fondant le cuivre avec la calamine.

Les modernes ont distingné un plus grand nombre de ces alliages par des noms tombés la plupart en désuétnde. Ce sont le laiton, ou cuivre jaune, le métal du prince Robert, le pinchbeck, l'or de Manbeim, le tombac, le chrysocale, le similor, le potin, l'arco.

Le laiton constitue l'alliage employé dans les usages ordinaires de l'industrie; l'arco est un alliage que l'on obtient dans la fabrication du laiton Ini-même. Le potin est un alliage très gossier qui sert à couler de gros objets d'un travail peu délicat, Tous les autres sont an contraire des alliages destinés à bisonateire.

sont an contraire des alliages destlués à la bijouterie.
Il y a souvent blen peu de différence de composition entre ces alliages, mais ils différent quelquefois par le traitement qu'on fait CHIVEE.

subir su cuivre qui sert à les produire. Il est digne de remarque qu'on a toujours prescrit pour la fabrication des alliges de ce genre, destinés aux bijouitiers, de sowmettre le caivre à une fusion préalable arec de la potasse. Les observations de M. Berthier expliquent maintenant cette particularité, et montrent qu'elle n'est par sans indivence sur les qualièrs de l'alliage.

Le laiton renferme quelquefois des parcelles de fer qui le rendent ausgnétique. Ce métal n'est pas combiné, mais seulement dissignifiée ne putits grains. Il provient soit de l'outde de fer que contiement les calamises employées à la fabrication du laton, soit de fer qui se trouse accidentellement dans le vienz cuivre que le sàbriques de laiton consonment. La présence du fer dans le laitor offe de graves inconvénients; elle le dureit, dimine an isenaitée ta su malléabilité; elle lui donne enfin la propricté de se couvrir de tacless de rouille, quand on l'expose à l'air. A l'aide de quelques précautions faciles à observer, on peut toujours éviter la présence du fer dans le laiton.

Le lation contient ordinairement des traces d'étain. La présence de ce métal est éridemment due à l'emploi des vieux cuivres dans la fabrication. Parmi ces débris, il s'eu trouve qui sout étamés, et oui nortent ainsi plus ou moins d'étain dans l'alliage.

Le laiton devient plus dur et plus roide quand il contient de l'étaiu. Mais un dessi-centième de ce métal suffit déjà pour altérer la ductilité de l'alliage.

La même cause introduit du plomb dans le lalion, car le cuivre deime l'Est toujours avec un allige de plomb et d'étain. Mais et me suffinit pas our expliquer la présence d'une quantité de plomb aussi notable que celle qui se restoutre dans certains lalions. Il est probable que a lo mêm met pas exprés, le plomb y est porté par le cuivre rosette qui en renferme souvent. Le plomb même à patte doce durret le lalion. M. Chuded aduet que la présence de ce métal rend le laiton plas propre aux travaux du tourneur, tanits que le laiton sans plomb conviendrait mieux pour les ouvrages au marteau. Cest une conséquence de l'aligneur que le plomb communique à l'aligneur, le lation sans plomb es strie-ductile, se trie bien en Bl.; se laisse facilement laminer, et s'étend sans peine sous le marteau. Ce laitou convient bien pour la fabrication de mi et celle de se

Ce laitou convient bien pour la fabrication du fil et celle des épingles, mais il est gras, c'est-à-dire qu'il se déchire et qu'il empâte l'outil quand on veut le couper.

pate l'outit quand on veut se compet.

Le lation plombeux, plus dure et plus aigre, supporte moins bies
ces opérations, mais les tourneurs le préférent parce qu'il est serces opérations, mais les tourneurs le préférent parce qu'il est serla l'empâte point l'outil, lorsqu'on reut le couper; il ne se déchire
pas sous son influence; il se laisse fendre, scier, perforer avec nettété et précision.

La densité du laiton est plus grande que la densité déduite de sa composition. Les résultats suivants le prouvent.

		Cuivre,	Zinc.	Densité obtenue.	Depaité calentée
No.	1.	70	30	8.443	8,390
No	2.	80	20	8,940	8,360

La trempe altère la densité du laiton et la diminne ; ainsi, l'échantillon ne 2, dont la densité était (gale 8,8,40, n'avait plus après la trempe qu'une densité était e 3,920. Un aurei alton dont la densité était égale à 8,544, a pris une densité de 8,230 par la trempe. En outre, la trempe diminue la ténacité et la dureté du laiton, comme le prouvent les expériences de M. Dussaussoy.

En comparant la composition de divers laitons et lenr densité, on voit d'ailleurs que la densité augmente avec la proportion de caivre, et qu'elle est souvent égale à celle du cuivre loi-même. La densité du laiton peut donc varier entre des limites fort larges, c'est-à-dire entre 8,2 et 8,93.

3179. Laiton des tourneurs. Ponr ce genre de travail, on recherche in alliage qui ne soit pas assez mon ponr graisser l'ouil. Le cuivre pur et les alliages de ciuire et de zine purs doivent Krerejetés. Les alliages qui renferment trop d'étain sont durs, difficiles à couper, et ne peuvent pas s'employer non plus. On donne la préférence au laion légèrement plombers, dont voir je nomposities.

	Origine.	De	Luiton et	n planches
Cuivre Zine Plomb Etain	incommue.	Stolberg. 65.8 31,8 2.2 0.2	de Stolberg. 64,8 32,8 2,0 0,4	de Jemmapes. 64,6 33,7 1,3 0,2
	100,0	100,0	100,0	100,0

L'iton des doreurs. La fabrication des bronzes dorés esige un alliage capable d'entrer facilement eu fusion, de fournir me fonte bien coulante, de se laiser ciselere tourner comme le précédent; onfin de prendre la dorure avec la moindre quantité d'or possible. Toutes ces qualités se trouvart réunie-dans les alliages qui précédent, ou dans des alli ges analogues. La finesse du grain et la desidé sont les conditions qui ambient l'économie d'or recherchée par le doreur. M. d'Arcet regarde, d'après ses expériences, les allispes suitants comme les meilleurs.

					-	100,00	100.00
Plomb.		Plomb.				0.25	2.86
Etain.						2,50	0,25
Zinc. ,						33,55	32,44
Cuivre.		Luivre.				63,70	64,45
	ensit		ú.			8,395.	8,542.
-		-					

Voici la composition de trois alliages que M. d'Arcet recommande pour le même usage, quoique bien différents des premiers.

				104,5	104	100,0
Plomb.			٠	1,5	5	0.0
Étain		-		3	1	0.2
Zine				18	18	17,3
€uivre.				82	82	82.3

Lailon en fil. Comme la présence du plomb et celle de l'étain diminuent la ténacité du brouze, il est très-important pour la fabrication du fil d'employer un laiton exempt de ces métaux. Voici l'analyse du di de Jemmapes, par M. Berthier.

Lation pour le traceil au morteux. Cette variét doit réaliser les mèmes conditions que le laion pour di; sa deutilité doit même tendition que le laion pour di; sa deutilité doit même être plus grande, ce qui s'obtient en augmentant un peu la dose du cuivre, et survoit en exclanat le plomb et l'étain avec le plus grande, soin. Il est probable que l'addition d'un peu de tarre à la fontent améliorent la qualité de ce a l'aligne en y introduisant du postas simm. Voici l'analyse du laiton de Romilly, très-estimé pour le tra-vail au marteux.

Laiton des garnitures d'armes. L'alliage employé en France réunit toutes les qualités de grain, de couleur et de résistance à l'air que l'on pent souhaiter. M. Dussaussoy y a trouvé:

Chrysocale. Il y a sans doute de nombreuses variétés dans le commerce qui sont confondues sous ce nom. En général, elles sont plus riches en cuivre que les précédentes. En voici un exemple :

Laiton statuaire. Le brouze des frères Keller, analysé par M. d'Arcet, lui a offert une composition qui se rapproche tellement du laiton que l'on peut être tenté de les confondre. Voici l'analyse de trois statues de Versailles fondues par ces habiles artistes

Cuivre Zine. Étain. Plomb	:	÷	:		91,22 5,57 t,78 t,43	91,30 6,09 t,00 t 6t	91,68 4,93 2.32 4,07
				-	100.00	100.00	100.00

Patin. C'est le nom qu'on donne à un lation fort impur. Les mirailles de lation fonrnisvent par une nouvelle fusion une espèce de potin. Elles sont mélangées de fragments de fer qui s'en séparent par la fusion. Mais la présence de portions étamées augmente la proportion de l'Etain et celle du plomb dans le lation obtenu, Void, d'après M. Berthier, la composition du lation provenant de la refonte des mitrailles.

Cuivre.			71,9
Zine .			24.9
Plomb.			2.0
Étain.			12
		-	100.0

Ce laiton est dur, roide, mais il manque de ductilité.

Bronze.

2180. L'airain ou le bronze est presque tonjours un alliage de euivre et d'étain. Toutefois, sous le nom de bronze, on désigne bien souvent des alliages qui se confondent avec le laiton ordimaire.

Le bronze était connu des anciens, et une foule de monnments en d'instruments de guerre et d'economie domestique font voir qu'il était engloyé avec une extrême profusion. Le fer, Tacier, la fonte l'ont remplacé avantageusement dans les sociétés modernes; mais il est quelques usages pour lesquels l'emploi du bronze doit être conservé.

Les principaux bronzes sont : le bronze monétaire, le bronze des canons, le métal des cloches, celui des tam tams, des timbres d'borlogerie, des cymbales, et enfin l'alllage des miroirs de télescopes.

Le bronze est toujours plus dur et plus finishle que le cuitre. Rest légèrement mallràble, quand il conient 83 ou 90 pour 100 de cuivre; la trampe le rend (opjours plus malléable. Il s'oxide fort lentement à l'air bumide et convient très-bien sous ce rapport à une foule d'usages.

La densité du bronze est supérieure à la densité moyenne des métaux dont il est formé. Il est rare pourtant que le bronze moulé présente son maximum de densité; la cristallisation, les souffines dérangent sa texture, et produisent des vides qui rendent la densité apparente plus faible que la densité réelle. M. Brichea fait à ce sujet quelques expériences en cherchant à éviter ces causes d'erreurs. En voici les résultats:

Alliage formé de 400 cuivre, plus	Densité observée,	Densité calculée.	Différence.
4 étain.	8.79	8,74	0.05
6	8.78	8,71	0,07
8	8,76	8,68	0.08
10	8.76	8,66	0,10
12	8.80	8.63	0,17
14	8.81	8,61	0.20
16	8,87	8.60	0,27
33	8,83	8,43	0.40
100	8.70	8.03	0.74

Si ces nombres sont exacts, il est évident que la contraction croît arec la quantité d'étain. Mais în feat put pas se faire illusion sur la portée de ces résultats, car ils prouvent seulement que le brouze devient plus homogène et prend un grain plus fin à mesure qu'on ammente la quantité d'étain.

Pour déterminer le point où l'augmentation de densité atteint véritablement son maximum, il faudrait rédaire préalablement en poudre fine les alliages qu'on voudrait peser, afin de détruire l'effet variable de la lexistre.

La densité du bronze ext un des éléments les plus importants de la fabrication des canons; mais pour déterminer la nature de l'alligge le plus favorable sous ce rapport, il faudrait étudier la loi du phénomène, abstraction faite des effets du mouisge, sur des échantitloss coulés misces et réduites en poudre fine.

2181. Le bronze soumis à la fusion avec le contect de l'air s'oxide; et quoique l'étain et le cuirre s'oxident en même temps, Foxidation de l'étain marche plus vite que colle de cuirre, en sorte que l'alliago restant se trouve plus riche en cuivre. M. Dussaussoy a fait sur co sujet des expériences dont vioit le résultat. Il s'est servi de l'alliago ordinaire des canoes, formé de 100 de cuivre et 11 d'étain. Les liugost étaient moulée en sable.

				Comp	osanon.
Nombre des fusions. 1 2 3 4 5	Poids du linget. 268 one 236 204 472 140	Déchet pear 100. ccs. 1,2 1,6 2,1 2,5 2,6 5,0	Densité de l'allinge. 8,563 8,460 8,586 8,478 8,529 8,500	Caivre. 100,5 100,7 101,8 105,0 104,0 103,5	Etsin. 10,7 10,3 9,2 8,0 7,0 5,5

Outre l'incouvénient qui résuite du dérangement des proportions de l'alliage, par l'effet des refontes, on en observe un autre qui s'est manifesté surtout à partir de la quatrième, c'est la production de nombrenses sonfillares dans le lingot, et en outre l'interposition de notables quantités d'oxide dans sa masse. Le bronze partage donc sons ce rapport les propriétés du cuirre pur. Il est facile de remé, fer à cei inconvénient, ainsi que s'en est assuré M. Dussanssoy, Les lingots S' et (s. refonds en contact avec du charbon et avec addition de l'étain nécessaire pour reconsitiuer l'alliage des canons, out fourni qua fallage très beau et sans soufflures.

En général, l'oxidation marche de façon que, pour une partie d'étain qui s'oxide, il y en a deux on trois de cuivre seulement qui s'oxident en même temps, l'alliage contenant dix fois plus decnivre que d'étain.

2182. M. Dussaussoy fait observer que, lorsqu'on conle du bronze ordinaire dans des moules en sable, il s'établit souvent vers le iet deux ou trois minutes après la coulée, un bouillonnement d'appant plus prolongé que la ma-se de l'alliage est plus forte et sa température plus élevée. La portion du bronze extravasée se fige sons la forme d'un champignon. Elle contient toujours beauconn plus d'étain que la masse elle-même. Ce phénomène remarquable se lie aux propriétés les plus importantes du bronze. Il dépend du partage qui s'établit par le refroidissement dans la masse de cet alliage. Une portion du cuivre et de l'étain forme un alliage qui se solidifie, tandis qu'une antre portion de ces denx métaux constitue un autre alliage qui demenre encore liquide pendant que'que temps. Si, par la nature compacte du monle, les gaz ne penvent point s'échapper au travers de ses parois, ils remontent au travers de la masse métallique, en chassant au-devant d'enx l'alliage fondn qu'elle recèle encore. Le bronze extra vasé offre donc le moyen de connaître la composition de cet alliage plus fasible qui s'est formé peudant le refroidissement. Il contient généralement 8 atomes de cuivre pour i atome d'étain on bien 19 d'étain pour 100. M. Dussaussoy s'en est assuré par plusieurs analyses. Du reste, nous verrons que cet alliage possède des propriétés tout à fait distinctes.

Ce fait étabit de la maière la plus positive ce qui se passe perdant le refroidissement du bronce, et il montre qu'on ne peutijmais obtenir de grandes pièces homogènes. En effet, dis que le refroidissement commenc, l'alliage atomique le moins fusible qui puisse se produire cristallise, et la masse prend du retrait; mais biennôt la pression de la colonne métallique force l'alliage liquide s'écouler dans l'espace vide qui s'est fait à la circonférence ou à remontre rerse le baut du moule. De la un partiage qui s'estabit de telle sorre, qu'à quelque distance de la base inférieure du lingot et à son centre se trouve le maximum de cuivre, tandis qu'à la circonférence du lingot vers la base inférieure et dans toutes ses parties à la base superieure se trouve le maximum d'exitàn. Cest ce que mettent hors de doute les expériences de M. Dussaussoy, faites sur des lingots carrés ou méplats de treize pouces de hauteur.

		A la surface et à 6 pouces de la base.	Au centre et à 6 pouces de la base.	A la base supérieure c. h. d. nu je
Moulage en terre. Lingot , carré de 5 ponces sur 13	Cnivre Étain.	. 12,1	100,6 10,4	100,3 10,5
de hauteur, pesant 40 l.	t	111,0	111.0	111,0
Moulage en sable, mêmes dimensions.	Cuivr Étain		100,9	92,9 18,1
monde dimensions	(111.0	111.0	111.0

2185. M. d'Arcet a fait voir que la trempe produit sur le bronze un effet très-remarquable dont les arts ont put ifter sourent un grand parti. Cet alliage acquiert en effet par la trempe unc malléabilité qui permet de le travailler am martens; il devient plus factible et quelquelos just senace; sa dureté et sa densité diminoent tonjours. La couleur et le grain de l'alliage sont souvent altérés aussi. La trempe moitile canore le son de cos alliages et le rend plus grave.

Les arts tirent parti de ces diverses propriétés pour la fabrication des tam-tams, des cymbales, des médailles ou des monnaies. En effet, les pièces coulées, puis trempées, peuvent être travaillées au marteau, au tour, ou frappées au balancier. Quand elles sont acherées, on leur rend par le recuit la dureté du bronze.

Il risulte des expériences de M. Dussinssoy que l'alliage formé de 8 aumes de cutrre pour 1 atome d'étain est colti qui supporte le mient la trempe. Sa fenacifé augmente toujours par cette opération, quelle que soit l'épaisseur de lingoit tandis que les autres alliages gagnent en ténacifé sous de faibles dimensions, mais en perient au contraire quand les pièces ont plus de quatre ou cling lignes d'épaisseur. Voici quelques-uns des résultats qui ont été obtenus à ce saite.

Cnivre Etain	32	10	45	20	25
	100	100	400	100	400
Avant la trempe, densité Après la trempe, densité	7,91 7,89	8,08 8,00	8,46 8,33	8,67 8,51	8,3° 8,3°
Avant la trempe, dureté Après la trempe, dureté	100	100 98	100 95	100	00) 10
Échantillon de (av. la trempe, ténacité	80	65	48	50	70
3/4 de ligne d'épaisseur ap. la trempe, ténacité	100	400	100	100	100
Echantillon de (av. la trempe, ténacité	100	400	80	80	100
8 lignes d'épaisseur, ap. la trempe, ténacité	75	78	400	400	33

Ces résultats embrassent, comme on voit, lous les bronzes employés dans les arts, et font comatire leurs propriétés les plus importantes. Il paraît hien évident que l'alliage formé de 3 atomes de cuivre pour I atome d'étain gagne bien plus en tienatét que les autres, et que par suite il conserve cette propriété sous de plus rortes dimensions. Malbeureusement , les nombres relatifs à la dureté et à la ténacité ne sont comparables que pour le même alliage. ce qui empèche de saisir la relation exacte qui lie sans donte ces propriétés dans ces divers composés.

2184. Onelques faits observés par basard ayant attiré l'attention sur la composition du bronze, on a cru dans ces dernières années que la présence d'un peu de fer ponvait en améliorer singulière. ment les qualités. M. Dussanssoy a parfaltement établi les conditions dans lesquelles cette addition peut être utile. Il a fait ses expériences en introdnisant dans le bronze fondu des quantités convenables de fer-blanc. Il a vu qu'au delà de denx centièmes cette addition devenait nuisible. Le meillenr alliage résulte de cent parties de bronze ordinaire avec une partle de fer-blanc. Les qualités que le fer communique au bronze sont bornées anx objets de petite dimension, et disparaissent quand on conie l'alliage en grosses pièces. En comparant du bronze ferrenx et du bronze fait avec des métaux bien purs, on n'aperçoit pas d'amélioration. L'usage du bronze ferrenx devrait donc se borner à la fabrication de petits obiets on à l'amélioration des vieux bronzes Impurs,

Le bronze ferrenx est plus dur et plus tenace que le bronze ordinaire, dans les objets de petite dimension. Il est toniones moins fusible que lui , et par là il est moins disposé à offrir des soufflures dans le moulage en sable, qui en produit beaucoup dans le bronze ordinaire. La surface de la pièce moulée, se figeant subitement sur les parois du moule, ne laisse plus pénétrer l'air dans la masse. Mais ce précieux avantage disparalt dans le moulage en terre qui ne produit pas de soufflures dans le bronze commun; il disparaît également dans un moulage en sable blen fait.

En alliant trois pour cent au plus de zinc au bronze ordinaire, on obtient des résultats analogues.

Le plomb présente au contraire de graves inconvénients. Il facilite l'oxidation, et augmente alusi le déchet qu'elle occasionne. Il se partage d'ailleurs inégalement dans les llugots, et tend à se porter aux parties inférieures de la pièce, comme le démontrent les résultats suivants obtenus en faisant l'analyse des diverses parties d'une pièce de quatre, mise hors de service par des éraflements considérables faits par des boulets dans l'Intérieur de l'âme.

		A	la plate bando le la culusse.	Au premier ren- fort, extérion- rement.	Au bourrelet intérieurement.
Cuivre.			101,11	101,42	102.41
Etain			9,66	9.58	8,59
Plemb .			0,23	trace.	0,00
Soufre.	٠		trace.	trace.	trace.
			111,00	111.00	111,00

2185. Bronze monétaire. La dureté remarquable du bronze non rempé aurait dû indiquer un de ses meilleurs emplois, quand bien même l'usage que les aucieus en avaient fait n'eût pas suffi pour fixer l'attention des métallurgistes modernes : c'est son application à la fabrication des médailles et à celle des monnaies de basse valeur. En effet, les conditions indispensables à observer dans le choix des métaux affectés à cet usage sont la finesse du grain. la dureté et la résistance à l'action oxidante de l'air bumide. Ces qualités se tronvent réunies à un haut degré dans le brouze. Sa dureté est considérable: elle est telle, que des reliefs ou des gravures en bronze, remnlis des détails les plus délicats, out pu braver près de vingt siècles sans perdre leur fiuesse primitive. Sous le rapport de l'action oxidante de l'air humide, le bronze mérite encore une préférence marquée. Des médailles frappées aux premiers temps historiques se trouvent tons les jours dans des terrains bumides, où elles sont probablement enfonies depuis plusieurs siècles. A la vérité, elles sont plus ou moins altérées, mais elles ne le sont pas assez pour que l'antiquaire n'y retrouve tous les documents dont il a besoin. A ces avantages, vient se joindre la modique valeur de la matière. C'est une garantie pour la durée du produit qu'on aurait grand tort de négliger Dans un obiet d'art où l'on peut presque toujours distinguer la main-d'œuvre et la matière, la chance de la plus longue durée est toujours en faveur de la plus grande des deux valeurs. Les monnaies d'or, d'argent, les médailles des mêmes métaux et celles de platine, sont sans cesse remises en œuvre, et passent continuellement d'une forme à l'antre. Celles de bronze, qui n'ont de valeur que nonr la main-d'œuvre, sout au contraire conservées avec le nins grand soin. C'est pour avoir mal saisi le point de vue sous lequel il faut envisager les médailles et les monuales basses, que lors de la renaissance des arts on a cru que le cuivre pouvait remplir le but qu'on devait se proposer. Or , l'expérience a pleinement démoutré le contraire, car non-seulement, l'usé très-considérable fait disparattre toutes les finesses des figures en moins de dix auuées de circulation, mais en ontre, lorsque le hasard a placé une pièce en cuivre pur dans un lieu bumide, elle ne tarde point à se dénaturer et à se détruire, rongée par l'oxidation. Malgré ces inconvénients, le cuivre, à cause de sa malléabilité, et de la facilité avec laquelle il prend l'empreinte des coins, fut préféré au bronze lorsque sous Heuri II on établit en France la monuaie des médailles. Le bronze est en effet dur, peu ductile, et présente de grandes difficultés de fabrication.

Aujourd'hui, la fabrication des mounaies ou médailles en bronze, grâce à la découverte de M. d'Arcet, n'offre plus aucune difficulté. M. Pnymaurin fils l'a mise en activité à la monnaie des médailles.

CUIVRE.

On monle d'abord les pièces; ensuite on les trempe pour les rendre mailéables; on les frappe de quelques conps; enfin on les recuit et on les bronze.

Tous les alliages qui renferment pour 100 de 7 à 11 d'étain, ou même d'étain et de zinc, sont propres à cette fabrication. Une quantité moindre de métaux blancs les rendrait trop mous; une proportion plus forte les rendrait trop fragiles.

Bronze des canons. C'est un alliage qui est tonjours formé, en France, de 100 de cuivre et de 11 d'étain. On a fait de nombreus essais pour remedier à la destruction si rapide des bouches à (eu, en modifiant l'alliage qui les forme, mais ces tentaitres n'ont pas eu de résultat positif.

On sait sealement que l'alliage adopté en France est en général doué de Loutes les qualités requises, pourrur qu'on ais soin de le former avec des métaux purs. Cette précaution, diditioile à réaliser, même a rec des métaux neufs, le devient bien davantage encore dans les refontes. Anssi trouve-t-on rarement des pièces dont l'alliage soit parfaitement our.

On cherche à donner au bronze des canons une ténacité suffisante pour résister au cheu bonlet. Comme la Jureté angemete ave la proportion de l'étain, mais qu'en même temps la tévacité dininue, il doit y avoir une limite en deçà et au delà de laquelle les qualités de l'alliage se détériorent.

Le plus graud défaut des bouches à feu tient au partage qui s'établit dans l'alliage au moment du refroidissement de la matière. Il en résulte des grains d'alliage plus riches en étain et par conséqueut assez fusibles pour se liquéfier au moment de l'explosion.

La composition du brome, sa température au moment de la coulée, le temps employ à su réroitissement, son autant de cuuses qui induent sur les qualifés des honches à fen. Les altérations qui s'opérent dans le coulages ont très-difficien amatires, Dess pièces coulées similanément avec le même bronze présentent quelquélois des différences telles, que l'une peut à peine supporter quelques coujes et que l'astre, au contraire, n'offre pas d'altération après un long service.

Outre ces diverses circonstances, il est constaté par un grad nombre d'épreuves que le même aillage ne convient point à tos les calibres. Pour les plèces de buit et au-dessous, il praît qué la meilleure proportion serait celle de 100 p. de cuivre pour 8 d'étain. Pour les pièces de 12 et au-dessus, il hudrait préférer l'alliage ordinaire de 100 de cuivre pour 11 d'étain,

M. Gay-Lussac a développé les motifs de cette préférence. Elle est fondée sur la discussion attentive des causes qui font périr ordinairement les bouches à feu. Ces causes se rapportent à un défaut CHIVEE

381

de ténacité, à un défant de dureté, à la fusion on à l'action chimique du soufre qui fait partie de la poudre.

Les pièces qui manquent de résistance ne peuvent supporter qu'un petit nombre de coups. Trois cents ou cinq cents coups les mettent bors de service. Il en faut même blem moins dans beaucoup decas. Le dépérissement tient alors à des gerqures, des éraléments ou des battements. En général, Juliage restant le même, sa durret et sa ténacité diminuent arec le volume des pièces. Les pièces de fort calibre résistent done moiss que celles de petit calibre.

Les effets dux à la fusion de taches riches en étalu, ainsi que con qui dépendent de la formation des sulluves étéain et de cuivre, sont plus lents à se manifester. Ou ue les aperçoit qu'au bont d'un grand nombre de coops, et me pièce vést mise lors de service, par cette cuuse, qu'an bout de trois mille ou quatre mille coups. Il se produit sors de Soulliss ou excavations qui résultent de la dispartition d'une portion du métal, mis en fusion par un excès d'vissi ou par sa combinaison avec le soufre.

2188. Brontz des tam-lame et des cymboles. L'alliage des tam-lame et des cymboles des chambales. On y a tonjourst trous l'8 de cuivre et 29 détain. Sa densité est égale à 8,81%. Celui des cymboles a été l'objediun grand nombre d'épreures faires par M. Affacet, qui a troiper pour la composition moyenne d'un grand nombre de ces instruments sud exuivre à 30 d'étain.

On avait essayé plusieurs fois de fabriquee des tam-tams d'après ces données, mais, comme on pouvait s'y attendre, l'allinge obtenu se brisait par le choe. Les propriétés que la trempe développe dans le brourze out donné la solution du problème. M d'arcet, à qui cette découverie est due, l'a mise à profit pour la fabrication des rymbales et a donné tous les renseignements nécessaires à la fabrication des tam-tam-tam-

En général, on moule l'objet qu'il s'agit de fabriquer. On chauffe les pièces au rouge-cerise, et après les avoir serrées entre des disques de fer, on les plonge dans l'eau froide. J'alligae aistu maintenu ne peut pas se déformer par la trempe, et cette opération lui communique assez de mailéabilité pour qu'on puisse l'écrouir au morteau, comme on le fait pour les tam-dans.

Un des effets les plus remarquables de la trempe à l'égant de ces objets, consiste sans dout dans l'augmentation de desactié que l'allage en reçoit. Cest elle qui leur permet de supporter des choes très-forts et des ribrations extrêmes, saus se rompre. C'est elle entre qui permet d'aniante les pièces à un dégré considérable, comme on le fait pour les ejmbales, sans qu'il y ait à craindre qu'elles se briscat par le choe.

M. d'Arcet a prouvé qu'on pouvait utiliser cette propriété dans

CUIVRE.

une fonle de cas. Déjà l'ou a vn comment on en a tiré parti pone la fabrication des monnaies et celle des médailles. M. d'Arcet l'a mise à profit pour celle des clous de vaisseaux , des mortiers, des pilons, etc. Il en a proposé l'emploi pour la fabrication d'assiettes ou plats destinés aux grands établissements. La nature de l'alliage permettrait de les rendre fort légers, et un étamage qui se renonvellerait de lui-même garantirait de tout accident. Il suffit, eu effet, de plonger chaque jour ces vases, après les avoir lavés, dans de l'ean contenant un pen de crème de tartre et un pen d'étain. Un séjonr de quelques instants suffit pour qu'ils se recouvrent d'une couche d'étamage capable de réparer tous les défauts de continuité que l'uspre ou le frottement des couteaux et des fourchettes aurait pu faire nattre. Ponr cette application, il faudrait senlement avoir soin de faire entrer dans l'alliage quelques centièmes de zinc. Ce métal faciliteralt la production de l'étamage, en décomposant les sels d'étain contenus dans l'eau.

Nou trempé, l'alliage des tam-tams est d'un blanc gris, à grains fins et serrés, cassaut et plus fusible que le métal des canons,

2187. Métal des cloches. C'est un alliage très-traitable, mais dans lequel on doit chercher à s'écartet le moins possible des proportions adoptées pour les tam-tams et les cymbales. Toutefois, comme it est rare que les cloches soient labriquées avec des métans neufs, ou doit s'attendre à y rencontrer asses souvent des métauts blases antres que l'étain. Voici, d'après Thomson, la composition d'une cloche anglaise i

Il est certain que les cloches doivent presque toutes contenir 20 ou 32 centièmes de métaux blancs, mais il faut généralement s'attendre à y rencouter du plemb ou du zinc qui sont bien mois coûteux que l'étaiu. On y trouve anssi du hismuth, de l'antimoine en petites quantifés.

Cet alliage doit toujours avoir un grain fin et serré. Il doit être très-fusible et très sonore. Ces qualities sont réunles au plus baut degré dans l'alliage pur de cuivre et étain; l'addition des autres métaux muit plus on moins, mais le plomb est encore plus à redouter que le zine.

Pendant la révolution française, ou fut obligé d'extraire le cuivre du métal des cloches, et l'on y parvint, par une suite d'opérations simples qui seront exposées plus tard. On s'assura que les métavx blancs formaient toujours au moins 15 centièmes du poids de CUIVRE.

383

Falliage et au plus 25 centièmes. Cette latitude est fort grande. Les timbres d'horlogerie, les sonnettes d'appartement ont en

général la même composition que les cloches. Quelquefois on y fait entrer du zinc.

C'est un alliage de cette espèce que l'on emploie en Angleterre pour fabriquer les lanes, an moyen desquelles on enlère l'excès de conleur des rouleaux à imprimer dans les manufactures de toiles geintes. Il ressemble su lairon ordinaire, mais il est plus dur et plus roide. Il coultent, d'après N. Berthier :

2188. Miroirs des télescopes. C'est un alliage formé de 55 parties d'étain et de 66 de cuivre. Il est d'un blanc d'acier très-dur, très-cassant et prend un beau poli. D'autres combinaisons peuvent être emplorées au même usage.

2189. Les procédés qu'il convient d'employer pour l'analyse du bronze ou du laiton se réduisent à deux.

Le premier et le plus sôr à été mis en usage par M. Berthier. On prend le lation on le brouze rédaits en limaille et on les traite par l'acide ntirque, Le cuivre, le zinc et le plomb forment des nitrates solables, taudis que l'étain se trouve couvert en acide stantique nissolube. On recueille celui-cli sur nn filtre et on verse de l'acide suffurique dans la liqueur pour en précipiter le plomb à l'état de suffect. La liquer étant acide et étendine d'eux, l'on y fuir posser un courant d'hydrogènes uffuré. Le cuivre se dépose à l'état de suffere. Enfa, on la porte à l'ébuitités pour expluser tout l'hydrogène suffuré. Le cuivre se dépose à l'état de suffere. Anfa, on la porte à l'ébuitités pour expluser tout l'hydrogène suffuré en excès, et on y verse du carbonate de sonde en quantité suffaire de me ches, et on y verse du carbonate de sonde en quantité suffaire de l'acide d'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de

Le second procédé est plus compliqué. On dissont dans l'acide nitrique et ou sépare l'acide stantique. La liquenn fittrée est déparassée du plomb au moyen de l'acide sollurique. On ajoute alors de l'acide bydrochlorique à la liqueur et ola fait d'apport. Il faut ajouter de l'acide bydrochlorique, tant qu'il se dégage du gax nitreux, afin de ramener le résidu à l'acide chorrer de rime. On dissout ce résidu dans l'eau, qu'on rend acide au moyen d'an peu d'acide bydrochlorique, et on a préciple cuirre, a l'acide d'une lame de ler. On rassemble ce cuirre, on le lave et on le dissout dans l'acide mitrique pour le précipiter de lave et on le dissout dans l'acide mitrique pour le précipiter de lave et on le dissout dans l'acide mitrique pour le précipiter de lave et on le dissout dans l'acide mitrique pour le précipiter de la liqueur qui renferme le fer et le zine, il faut y ajouer un peu d'acide nitrique et faire bouillir, afin de percotider le fer. Le fer

se sépare du zinc par les carbonates ou l'acide acétique, comme s'il s'agissait de séparer le fer du manganèse.

Si l'alliage contenait du fer, on le traiterait par l'acide nitrique, ce qui donnerait l'acide stannique. On séparerait le plomb par l'acide sollurique et le cuivre par l'bydroghes nasilaré. Il faudrait ensuite peroxider le fer an moyen d'un peu d'eau régale, en opére la précipitation par le carbonate d'ammoniaque et précipiter enfin le zinc par le carbonate de soude.

Étamage du cuivre.

2190. L'étamage du cuivre consiste à appliquer sur ce métal une conche mince d'étain pur ou d'un alliage d'étain et de plomb, ou bien enflu d'un alliage d'étain et de fer. Nous entrerons dans quelque détail sur ces opérations.

Proust a fait étamer cinq lames de cuivre d'un pied carré, et il a déterminé soigneusement la perte qu'elles avaient éprouvée par le raclage, opération qui consiste à enlever la couche superficielle d'oxide.

La première	8	pe	rdu	288	gra
La deuxième				350	
La troisième				355	
La quatrième				360	
La cinquième				393	

On a rangé les plaques dans l'ordre de leur plus grand déchet, et il suffit d'an comp d'œil pour se consaincre, qu'il l'épéend de l'ourier de faire supporter une perte plus ou moins grande aus pièces qu'il dis sont confiées. La moyenne, d'après ces expériences, est de deux grains et demi par pouce carré, et le minimum de deux grains et demi par pouce carré, et le minimum de deux grains et demi par pouce carré, et le minimum de deux grains et demi par pouce faire.

Le plus souvent toutefois on se borne à dérager la pièce au moyen de l'hydrochlorite d'ammonique. A cet effet, on la saupondré de ce sel puléérisé, on la chauffe et on la frotte rivement avec net tampon d'étoupe pour étendre la poudre sur route as surface. Lorsqu'elle est devenue très-brillante, on met une quantité d'étaire convenibles ne cette pièce, qu'on tient toiquens sur le ce. Lorsque celui-ci est en pleine fusion, on l'étend avec un morceau d'étoupe par un frottement plus ou moiss rapide aur toute la surface du caivre, et l'on coutinue à frotter jusqu'à la fin de l'opération, en agant soin de rassembler l'excédant d'étain, de manière à le détacher de la pièce. Pour prévenir l'oxidation de l'étain, on place souvent sur le bain une petite quantité de résin qu'in font étoure toute sa superlicie. D'après les expériences de Proust, une esser-role d'un piet de carré de surface et les cinq lames précédemment

CUIVRE.

385

citées out pris à l'étamage d'étain pur les quantités suivantes :

 Casserole.
 . 140
 grains.

 Première lame.
 . 144

 Deuxième lame.
 . 178

 Troisième lame.
 . 200

 Quatrième lame.
 . 208

 Cinquième lame.
 . 250

 Movenne.
 . 483

Cette quantité présente donc de grandes variations. Le minimum est i grain par pouce carré; le maximum i 5/8, et la movenue 1 2/8, On nourrait penser, d'après cela que la quantité d'étain qui s'unit au cuivre est très-variable, mais ces différences proviennent évidemment de la liquidité imparfaite que possède l'étain our en fusion. Il en résulte que l'excès de ce métal reste attaché à celni qui forme le véritable étamage. Car . d'ailleurs . la couche qui constitue ce dernier est uniforme, et l'adresse de l'ouvrier occasionne seule les différences mentionnées. S'il presse plus ou moins, an moven de son chiffon on de son tampon d'étonpe, il détermine une plus ou moins grande quantité d'étain en excès à se détacher et à confer dans la partie déclive de la pièce. Il est bon d'observer à cet égard que la portion d'étain qui peut s'enlever de la sorte n'a pas une adhérence suffisante ponr rester en place lorsque la nièce sera soumise à l'action de la chalenr. Dès que la température s'élève au point de fusion de l'étain, elle fond et conle, tandis que la couche de véritable étamage résiste très-bien à cette même température. L'intérêt de l'onvrier et celui du consommateur sont done d'accord dans cette circonstance.

En rapprochant les résultats produits par le raclage et ceux de l'étamage subséquent, on voit que s'on enlève deux livres et demie de cuivre, on les remplace par une livre et quart d'étain seulement. La pièce perdrait donc en définitive une livre et trois quarts de son poids.

L'étamage, même le plus soigné, n'est pas de lougue durée, et cette durée est à peu près constante. Lorsqu'il est fait avec l'étain pur, sa couleur est d'un blanc d'argent et il prend un ton jaunâtre dès qu'il éprouve un commencement d'oxidation.

Plusieurs causes concourent à la destruction de l'étamage des valous comployés aux besoins domestiques. L'ordiation par l'est, la dissolution par les aliments acties et l'usure par le froitement des cuillers on par le récurage au sable. Si on examine ce qui arrice à un vase de cette espèce, on verra que la première fois qu'il est employé à chanfler des corps gras, l'excès d'étain entre n fusion et coule au fond de la pièce, où on le retrouve sons forme de petites grenatilles, Quant à la couche de véritable chamage, elle ne r'eista pa plus d'um môs si on fait usage chaque jour du

même sstensile. La pins grande partie est emporitée par le récarage. Une portion inapprécible se détache par le frottement des cuillers et se mête aux aliments. Enfin, une quantité plus on mois grande est dissoute par les imprédients acides qui sont employés dans l'art du cuisinier. L'expérience prouves que cette deraite portion. La sente qui mérile que/que attention , n'offre pas d'unconvéuent dans les circonstances ordinaires, et que les el d'était qui se mête aux aliments par suite de l'emploi du vinaigre ou de just de citron, pe présente pas de donger réel.

2191. Etamage par un alliage de plamb et détain, ûn fait généralement enter dans l'alliage employé à cu naçou ni tiers ou un quart de plomb. Rarement on élète octie proportion à l'autre de plomb. Rarement on élète octie proportion à l'autre de l'estain et à l'alliage, on peut aisément les dissinguer an compand. Cettai qui confient du plomb présente me couleur bleistre san-blable à celle du mercure bien pur. L'opération s'exécutes de la meme manière que dans le cas précéleul. Nuis l'alliage était fasible à 170° c. environ , c'est-à-dire bien au-dessous du point de fasion de l'étain pur, il en révalute que l'alliage conse meur et qu'il s'en attache moins à la surface de la pièce. Chaque pouce carré de sapperficie n'en preud qu'in grain.

Les inconvénients sanitaires qui pouvent résulter de la présence du plomb dans cet étamage ont donné naissance à une longue controverse à laquelle Pronst a mis fin par des expériences faites avec un grand soin. Supposant que l'étamage soit fait avec un alliage de 2 étain et 1 plomb et qu'une casserole d'un pied carré, par exemple, puisse servir pendant quarante-cinq jours avant d'avoir besoin d'être étamée de nouveau, l'on voit, en mettant les choses au pire, que ce vase aurait perdn 72 grains d'alliage. On aurait ainsi 24 grains de plomb à répartir en quarante-cinq jours , c'est-à-dire, par jour, à peu près an demi-grain de plomb. Il est évident qu'nn vase de cette capacité fournirait des aliments à cinq personnes au moins; d'où il suit que chacune d'elles presdrait en définitive 1/10 de grain de plomb métallique par jour. Cette quantité, déjà très-faible, devient nulle si on observe, 1º qu'on n'attend jamais que le cuivre soit entièrement mis à nu pour réparer l'étamage; 2º que la plus grande partie de l'alliage est véritablement enlevée par les récurages fréquents de l'ustensile; 3º que pour détacher des parcelles d'alliage pendant la confection des aliments, il faut se servir de cuillers en fer ou en métal, et qu'on peut remédier à cet inconvénient en se servant de cuillers en bois; 4º enfin, que les atiments acides capables d'agir sur l'étamage dissolvent toujours l'étain sans toncber an plomb.

Ce dernier résultat, que la théorie des rapports électriques des

CHIVRE

397

métaux entre eux permettait de prévoir, a été constaté par Proust dans ce cas particulier d'une manière très satisfaisante. Il fit étamer huit casseroles avec divers étamages dans l'ordre suivant :

```
1º étain pur.
2º étain 95, plomb 5.
5º étain 10, plomb 90.
4º étain 13, plomb 83.
5º étain 20, plomb 80.
6º étain 25, plomb 75.
7º étain 30, plomb 70.
8º étain 30, plomb 50.
```

Abstraction faite du vase étamé au plomb pur, qui par sa conleur bleuâtre et terue serait constamment repoussé par le consommateur. Proust rapporte que l'action du vinaigre sur les buit premiers donna les résultats suivants. On se servait de vinaigre très-fort; on le fit bouillir jusqu'à réduction au quart de son volume et on trouva qu'il avait dissous une assez grande proportion d'étain, mais il fut impossible d'y indiquer la moindre trace de plomb. Tontefois, les casseroles étamées avec les alliages offraient à leur surface intérieure un léger dépôt gris pulvérulent facile à détacher, que Proust reconnut pour du plomb métallique. Ce dépôt donuait à l'étamage une coulenr plombée d'autaut plus marquée que la proportion de plomb dans l'alliage était elle-même plus considérable. Le plus fort de ces dépôts ne formait pas un poids de demi-grain. Ces résultats se lient évidemment avec l'action bien counue de l'étain métallique sur les dissolutions salines de plomb. L'étain, mis en contact avec elles, s'empare de l'oxigèue et de l'acide et précipite le plomb à l'état métallique en se substituant à sa place. On conçoit, d'après ce fait, qu'nn acide mis en contact à la fois avec du plomb et de l'étain, dissondra toujours ce dernier sans toucher à l'autre, tant que l'étain n'aura pas entièrement disparu.

Mais eu même temps, Proust eut l'occasion d'observer un phénomène qui a acquis une grande importance pratique. Le premier vase étame à l'étain pur lui offirit après l'action de l'acide actitique des dessins en zones concentriques entrelacés les uns dans les autres, évidemment produits par la cristalisation de l'étain mise à nu. C'est le phénomène du morire métallique. Ce genre d'essai, facile à exécuter, permettra toujours de distinguer avec certitude l'étamage à l'étain fin, et la vaisselle d'étain fin de l'étamage ou de la valisselle qui renfermerait du plomb. Proust s'est assuré qu'il n'avait pas lieu dans les alliages qui contensient 1/20 de plomb.

pas lieu dans les alinages qui contendent la cet article, et nous Nous avons donné quelque développement à cet article, et nous avons suivi, pas à pas, le travail de Pronst, qui nous a offert des détails remplis d'intérêt et remarquables par leur netteté, afin de populariser autant que possible des faits d'une grande importance pratique. Il semble que tontes les difficultés scraient levées si on faissit usage constamment d'étain pur; mais il est benacops decir, constances dans lesquelles on en peut s'y sarterindre. Ce genre d'étainge nece notes de l'estange en constitute qu'aux pièces à grande surface, dans lesquelles l'ouvrier peut librement agir. Mais drais tous les cas où il s'apit de l'ouvrier peut librement agir. Mais drais tous les cas où il s'apit de de vases étroits et longs, on est obligé de donner la préférence à un alliage de plomb et d'étain. Ce derrière coné meins, 'applique plus exactement et couvre toutes les surfaces anguleuses d'une manière étaile et uniforme uni rend le travail olus facile.

Bien eutenda que dans tous cess cas il fant avoir soin, comme dans l'étamage ordinaire, de reuforcer le fond des pièces destinés à un service actif au moyen d'une épaisee couche d'étamage. Proust indique la proportion de 3 étain et 1 plomb comme la plus convenable pont ces renforts ou syncharges.

2192. Étamage par un alliage d'étain et de fer. M. Biberel a fait consultre un moie d'étamage qui mériterait d'être plus giorralement adopti. Il consiste h'afaire ange de l'alliage de 6 parties d'étain et de 1 partie de fer dont nous avons déjà parlé. L'emploi de cet alliage présente, il est traf, que fluor edificatlé, mais on pontrait le rendre plus maniable en diminuant la doce du fer.

Pour étamer le cuivre avec cet alliage, il faut porter la température din cuivre un pea an-dessous du rouge, appayer fortement le lingot d'alliage sur la pièce et la frotter feutement. Ces précatations ont pour objet de remédier à la difficulté avec laquelle cet alliage entre en fuein, ce qui en fait, du reste, le principal mérite. Quand la pièce est ouverte, on la laisse refroidir et ou gratte légèrement sa surface au moyen d'un racloir. Enfin, on l'étame comme à l'ordinaire, mais seulement avec une légère couche d'étain pur.

Cet étamage est bien plus durable que l'antre, soit à cause de sa fusion plus difficile, soit à cause de l'épisisseur de la couche qu'il forme et qui est sept fois plus forte environ. On n'et-t donc plus obligé de le renouveler ansis souveut, ce qui le rend à la fois plus économique en même temps qu'il est plus solubre.

D'ailleurs. l'adhirence de cet éramage est telle, qu'on pourrait dans beaucoup de cas travailler les James éramées par les proédés qu'on applique au cuivre pur. Ainsi, il jeut supporter l'action de la minoir, et l'on a frappe des métailles avec des James étamées de la sorte, sans que la couche d'etamage se soil gerôce ou souffeet e ann qu'elle ait en ien perdu de son adhérence avec le cuivre. La préfiles adhérence qui existe entre cet étamage et le cuirre ieta sans aucun doute à la température élevée à laquelle s'est faite son asplication. En diminuant la cole du fer, on perfait douc dec application. En diminuant la cole du fer, on perfait douc dec

CUIVRE. 389

côté; on obtiendrait des couches d'étamage moins épaisses; on anrait enfin un étamage plus fusible. Mais l'opération serait plus facile et on aurait moins à faire pour déterminer les ouvriers à s'en servir.

2935. Elamago par cole humide. Le cuivre n'est pas susceptible d'utre cium ép avo vole humide; nusis le lation, à casse du zine qu'il contient, se prête parfaitement à cette opération. Elle d'exécute pour le blanchiment des épingles. Rien de plas facile que de rectit le sépingles on les objets en lation d'une couche minos d'étain pur. Il fast d'àsord décaper les matthes au moyen d'une dissolution de crème de tartre, d'une au chargée de lie de vin ou même d'une can métangée de lie de bière.

Le décapage terminé, on place les objets qu'on vent étamer dans une bassine de cairve à fond plat. Sil s'agit d'épingles, par exemple , on met une couche d'étining les par exemple . On met une couche d'étinin or grantilles et ensuite une couche de crème de tartre, jusqu'à ce que la bassine soit remplie. On rempit lenin doucement la bassine d'eau et on fait bouillir pendant une beure. Au bout de ce temps, les épingles sont parfaitement étamées.

Cette opération est facile à comprendre. La crème de tartre dissont l'Étain avec dégagement d'hydrogène. Il se forme un tartrate double de prototique d'étain et de poisses. Le l'aiton ou pitotit de zinc qu'il renferme décompose ce sel d'étain; le zinc passe dans la dissolution et l'étain se précipite sur les épingles où il forme une couche mince et parfaitement continue.

Packfong ou cuivre de la Chine.

2194. C'est un alliage fort remarquable employé des longtemps par les Chinols, et que l'on fabrique maintenant en France en assez. grande cuantité. Cet alliage a presque le blanc de l'argent. Il prend un beau poli; il est très-sonore. Il est assez malléable à froid, ainsi qu'à la chaleur rouge, mais il s'égrène à la chaleur blanche

On ne peut le laminer qu'avec de grandes précautions. Chaque fois qu'on le passe au laminoir, il faut le chauffer au rouge-cerise et le laisser refroidir complétement. Lorsqu'il se présente quelques gerçures, on les fait disparatire sous le marteau.

Les orfévres passent la pierre ponce sur le packfong comme sur l'argent. On lui donne la couleur, en le trempant dans un mélange de 100 parties d'eau et de 14 parties d'acide sulfurique.

Voici la composition de divers packfongs,

Pour cuit fourchet		Pour gar- nitures de couteaux, mouchettes.	Pour objets laminés.	Pour objets qui out des soudures.	Plus blane, mais plus sigre et plus dur.	Packfong chinon.
Cuivre. Nickel. Zinc.	50 25 25	55 22 23	69 20 20	57 20 20	53 22 23	40,4 31,6 25,4
Plomb. Fer.	0	0	0	3 0	0 2	0,0
	100	100	100	100	100	100.0

La fabrication du packfong est fort simple. On y emploie buisdes spongieux qui nous vient utes fabriques d'Allemanne. Après autori concassé le nickel en morceaux de la grosseur d'une noisette et divisé le ceivrere le zinc, on médange ces trois métans et un lessant d'ans un creuset, mais en ayant soin qu'il y ait ils cutvre dessas et dessous. On recontre le tout de pousier de charbon et on chanda dans un fourneau à ren. Il fast remeer fréquenment le métange pour que le nicleel entre en combinaison; il fant en outre lenir fait lage longtemps en fusion, an rivque de perdre quelques centièmes de zinc.

Quand on refond les rognures et les limailles de packfong, on y ajoute 3 on 4 centièmes de zinc, pour remplacer celui qui se volatilise

Alliage de cuivre et antimoine.

2195. Celui qu'on obtient avec 25 jarties d'antimoine et 75 parties de cuirre est cassant, hmelleus, violet. Il prend un bau poli. Il est plus fusible que le cuirse, L'ulliage perd la couleur violette, quand il renferme les deux métaux à parties égales. Il prend un ton de plus en plus blanchâtre. à mesure qu'on angmente la proportion d'antimoine.

ANALYSE DES MATIÈRES CUPRIFÈRES.

2196. Le cuivre se duse à l'eist de demotide calciné, que l'ousoin de peser promptement, paren qu'il aborte très vice l'unaidité de l'air. On le préripite de ses dissolutions par les alcalis fixes ou les carbonaies s'aclaire, on chandie-entrie penigre trouge de cerbonase ou l'hydrate obtenu. On dose aussi le cuirre à l'état métallique en le précipitant par le sico ou le fer et anime le plomb. On emplole des barreaux de fer épais et bien forgés, a ce cuivre ne se précipite par teris-ben de toutes ses dissolutions par le fer. de donne la préférence aux dissolutions obtenues par l'acide sufferique, ou miente encor à celle qui son fisites ar l'acide bydrerique, ou miente encor à celle qui son fisites ar l'acide bydreCUIVRE.

201

chlorique. Il faut qu'elles soient avec excès d'acide. Cette précipitation se fait lentement à froid, et promptement à chaud. Le cuirre ainsi précipité extres divisé et faciliement oxidable; il faut le laver promptement et le dessécher à l'étuve; mais il vaut mieux encore chauffer ce cuivre dans un creuset avec de l'oxide rouge de mercure et le ramener ainsi à l'état de deutoxide.

Le nine précipite le cuivre de toutes les dissolutions; on se sert de barreaux de zinc forgés. Le plomb ne peut servir à précipiter le since de ses dissolutions sufferique et hydrochiorique, parce qu'il y forme des sels insolubles. Il vaut mieux employer le zinc quand cela est possible.

Eu général, on peut douc précipiter le cuivre de ses dissolutions par le fer ou le ziuc, par les alcalis fises ou par leurs carbonates. Pour le dosage, il faut toujours ramener ce métal à l'état de deutoxide à l'aide de procédés couvenables.

Les morens qu'on emploie pour séparer le cuivre des autres métaux sont ne général les mienes que ceux qu'on a ludiquée pour le cobali et le nickel. Ou resert, de plus, d'un agent très efficace, l'hydrogènes suffuré, qui précipite le cuivre de ses dissolutions sans toucher aux métaux des trois premières sections, ono plus qu'a un grand uombre de ceux de la quatrième. L'hydrogène suifuré ségare le cuivre à l'état de bissilièrer unis su lleu de le peser sous cette forme, il vaut miens convertir le suffure en deutoxide par le grillage, Versi la du gfillage, ou mêle la matière avec du peroxite de mercare et on chauffe au rouge, afin de brûter plus complètement le soufre et le cuivre lui -même.

Le cuivre se trouve souveut avec le chrome. Ou l'en sépare comme le fer, en traitant la matière au creuset par la pousse ou le uitrate de potasse. Le chrome passe à l'état de chromate de potasse qui se dissout et l'oxide de cuivre reste.

Le cuivre et le manganèse se séparent en précipitant le cuivre par un méta', ou l'hydrogène sulfuré. On précipite ensuite le manganèse par un carbonate alcalin ou bieu par un hydrosulfate.

Le cuivre et le fer se éparent par l'hydrogène sulfurê. Autrefois, ou les séparat qu' l'ammonique qu' dissont l'Oxide de cuivre et qui se dissont pas le persoide de fer. Mais dans ces deraiters temps, on l'est assuré que ce procéde éstienance et qu'une partie de l'oxide de cuivre demeure combinée au percaide de fer, même en présence de l'ammonique, on peut aussi précipiter le cuivre par le fer, et pesant le barreau want et après l'opération; on connaît ainsi la quantité de requi est passée dans la dissolution, et ou peut la soustraire de la quantité toule de fer obtenne. On peut aussi précipiter les deux hydrates, les dissoudre dans l'acide accique, évar-cipiter les deux hydrates, les dissoudre dans l'acide accique, évar-

PLOMB.

porer à siccité et traiter par l'eau ; il se dissout de l'acétate de cuivre, et il reste du peroxide de fer.

Le cuivre, le nickel et le cobalt se séparent par l'hydrogène sulfuré qui précipite le cuivre. On peut précipiter le cuivre par le fer on le zinc qui sont sans action sour les sels de cobalt ou de nickel. Les carbonates précipitent le cuivre avant le cobalt qui d'ailleans précipite en rose. Ou pent traiter les oxides par l'oxide oxalique qui ne dissont que le cuivre.

On essaye souvent les matières cuivreuses par la voie sèche, Quand on opère sur des oxides on des carbonates, il suffit de les fondre au crenset brasqué avec dudition de deux ou trois partia de flux nofr. Si les matières contiennent du fer, on élève très-fortement la température; les deux mélaux sont réduits, mais ils se ébanzent.

L'essai des cuivres impurs pent se faire par la coupellation, mais cette opération a tant d'analogie avec celle qu'on exécute en grand pour affiner le cuivre, que nous en parlerons seniement en traitant de la métallurcie du cuivre.

CHAPITRE XVIII.

PLOMB. Composés binaires ou salins de ce métal.

2197. Le plomb est un métal très-anciennement connu; il en est déjà question dans les livres de Moïse. Les anciens chimistes le désignaient sous le nom de Salurne.

Ce métal se rencontre en assez grande quantité dans la nature, et particulièrement à l'état de galène on protosulfure de plomb. Il est employé dans les arts sons des formes très variées.

Le plomb est gris bleuktre. Fraichement conpé, il a de l'édat ; il est trè-mon et doué d'une odeur particulière. Se densifées ségule à 14.35, quaud on la prend sur le plomb impur du commerce; mais celle du plomb parfaiement par est égale à 11,445, quand on écrasse le plomb ou qu'on le frappe à coups de marteau, il s'échauffe au point de derenir britant, et toutréois sa densité n'augmente pas sensiblement. On prét-un deme que sa densité n'augmente pas sensiblement on prét-un deme que sa densité d'aimme, lorquai est écroit dans un espace libre. Quand il est écroit dans un espace libre. Quand il est écroit dans un espace libre, de misson à grande en fusion à 332 contigrades. Il est donc très fusible, mais moins que l'étain. Il est volatil à la chaleur blanche, mais en vase clos il se vaportes très-peus de l'action de l'action

Il est susceptible de trois degrés d'oxidation au moins, et il paralt

capable même de former un sous-oxide. A la température ordinaire il se ternit et se courre d'une couche d'un oxide gris terne qui serait ce sous-oride. Il est possible que ce sous-oxide existe, car on peut former un sous-sulfure bien déterminé qui fui correspondreit. Exposé à l'air bumidé, il s'oxide plus rapidement et se courre de carbonate de plomb. Le plomb ne décompose l'ean en asenne d'roossitance.

Lorsqu'on le chauffe au contact de l'air, il se forme une flamme rare, mais visible. Le métal se convertit alors e protoxiste thès liquide. Il est certain qu'au moment de l'ovidation du plomb, il se déreloppe heaucoup de chaleur, car en exposant comparativement du plomb et de l'oxide de plomb dans le même fourneau, ou voit l'oxide de plomb se ramollir à peine, tandis que l'oxide qui porvient de la combustion coule comme une buile. Cette observation explique beaucoup de circonstances qui se présentent dans l'art de l'essayeur ou dans la compellation en grand de plomb argentifere.

Les acides oxigênants le dissolvent facilement. L'acide safturique étendu d'eau ne l'attaque pas. Lorsuju'il est concentré et houillant, le plomb le décompose; il so digage du gaz sulfurenz et il se forme du suffate de plomb. L'acide bydrochlorique concentré et bouillant agit un pen sur le plomb. L'acide jedique le dissont aussi, mais seulement avec le contact de l'air. Les alcalis facilitent l'oxidation du plomb au contact de l'air, il se produit des plombates de ces bases. Le chlorate, le nitrate et le bisulfate de nousse l'oxident.

2108. On connail des variétés de plomb très-nombreuses, à canse des méaux qui à frouvent naurellement unis et que son exploitation n'en sépare pas complétement. Les plombs du commerce renferment presque tous du culve. La quantité de ce métal s'ébre souvent à un ou deux centièmes. On 7 rencoutre aussi de l'autimoine, de l'arsensie, de zince et des traces d'argent. Il n'est pas rare d'y trouver un peu de soufre. Il faut donc porter quelque attention dans le choix du plomb, quand on vette n'avoir de très-pur.

On trouve dans le commerce le plomb d'oriévre, provenant de litharge choisie; il ne contient qu'un peu d'argent et de cuivre-

Le plomb d'œuvre est celui que l'on obtient par le traitement immédiat de la galène argentifère; il renferme généralement du cuivre et de l'antimoine, et toujours de l'argent.

On distingue les plombs marchands en plusieurs qualités qui sont plus ou moins souillées des métaux capables de les durcir ou de colorer le cristal dans lequel ou voudrait lintroduire l'oxide qu'illi produisent. Aussi, le plomb exempt de cuivre est il fort recherché des fabricants de minium qui travaillent pour les cristalleries. Le plomb aigne renferme ordionirement de 4 à 6 pour 100 d'anti-

moine; quelquefols, Il a'y a pas d'antimoine, mais de l'arsenie.
C'est par cette addition d'arsenie ou d'antimoine que l'on durcit le plomb destiné à la fabrication des grenailles de chasse ou à celle des caractères d'imprimerie. Aussi le plomb arsénie est-il recherché des fabricatis de plomb à gibory et tel plomb autimonis trouse à son tour un débouché arantageux auprès des foudeurs de cametères.

On prépare du plomb assez pur par la décomposition de l'actaux de plomb, mais II consient encorro un peu de cutive. On pourraite procurer du plomb presque pur en décomposant le cultorare de plomb par les vas noir; mais II reciedarda encore de l'argent, de pourrait encore en avoir en décomposant le sulfate an moyen de 8 pour 100 de charbon. Pour que le plomb obtenu ne traisent par de soufre, ou le refond avec de le form. Als sions il est difficile d'aviet du métal bles exemnt de soufre on de fer. Mais alors il est difficile d'aviet du métal bles exemnt de soufre on de fer.

Le moyeu le plus sûr de se procurer du plomb parfaitement pur, consiste à décomposer la céruse de Clichy par le charbou. Quand elle a été bieu lavée, il est impossible que le plomb retienue aucun autre métal.

Le plomb du commerce contessant tonjours des métaus qui lai donneu toue devrée trariable, ou est souvent datus le cas de faire de sessits 3 l'administration des donnes pour se procurer des plombs très-pors et très-mons destiloes à plomber les caloses. Mais, outre l'effet provenant de la présence de ces métaux, il se passe des phê-commères particuliers, quand on fond le plomb au coutact de l'air. Ceux-ci out été aualysés arce sois par M. Coriolis. Nous allons faire comattre les principaux résultairs qu'il a observir qu'il a posserça.

2199. Ses expérieuces avalent pour objet d'apprécier le poids des voitures par l'écrasement de cylindres en plomb placés sous une des roues. Les résultats variaient singulièrement pour les divers plombs; ils varialent eu outre pour le même plomb, celui-ci devenaut de plus en plus dur quaud on le resoudalt, sans prendre d'extrêmes précantions contre l'oxidation. L'oxide de plomb qui se forme à la surface pénètre douc en partle dans le bain métallique, et celui-cl eu absorbe de nouvelles quautités à chaque nouvelle fusion. Pour éviter cet inconvéulent, il a fallu fondre le plomb dans un creuset muni d'un robinet à sa partie Inférieure, maintenir le bain au rouge, le recouvrir de poussier de charbou et le remuer de temps à autre avec une baguette de bols. Ou coulait ensuite le plomb dans le moule au moyen du robinet. Avec ces précautions, les résultats deviennent constants, il est évident que la pénétration de l'oxide dans la masse exerce une grande influence sur la mollesse du plomb, et que dans la fabrication des plombs de douaue, aussi bien que dans les fabriques de plombs laminés, il importe de

combiner les procédés de manière à éviter soignensement cet effet. On jugera mieux du reste, par les chiffres mêmes, l'importance de cette observation.

Plombs essayés.	dn cylindre avant Pécraseun.	moyetne	Charge		Bernsement.
Do commerce, moulé saus précaution.	. 680	503	1590	kilog.	Très-variable.
Plomb panvre d'essayeur		463		id.	Régulier.
Le même refondu	. 680	400	4500	id.	-
Plomb proven, de la céruse de Clichy	. 680	222	1950	id.	Régulier.
Le même, refondu	. 680	351	4930	id.	Moins régulier.
Le même, refondu de nouveau	. 680	598	4950	id.	Encore mount
Plomb provenant de la céruse de Cli					régulier.
chy, foudu daus le creuset à robinet	. 680	202	4760	id.	Très-régulier.
ld refonds an même creuset	. 680	311	1760	id.	Très-régulier-
ld, ref, de nouveau au même creuset.	. 680	301	4760	id,	Très-régulie

Dans toutes ces épreuves, le plomb restait soumis pendant une minute seulement à l'influence de la charge. M. Coriolis s'est assuré que les cylindres continuent à s'écraser même au bout de vingtquatre heures. En void on exemple;

Charge de 1760 kilog.,	, 1	onge	eui	·	la I	inge	ıt.		680
Au bout d'une minute.								٠	513
Au boutd'une heure.									24
Au bout de vingt-quatr	e	heur	es.					٠	223

Protoxide de plomb.

2200. Le plomb doune naissance à un protoxide connu sons le nom de massicol, qui forme la principale partie des litharges du commerce. Il forunti aussi un peroxide connu sons le nom d'oxide puce de plomb. Enfin, il produit un ou plusieurs oxides intermédiaires coulondes sous le nom de minium.

Les oxides de plomb sont facilement réduits par les corps combust bles, tels que l'hydrogène ou le charbon. Ils sont aussi réduits par les métaux uxidables, comme le zinc et le fer.

Le protoxide de plomb est d'un jaune sale quand il est pultérulent, et se nomme alors plus spécialement massion. Il fond faciloment; après son refroidissement, il se présente en une masse cristalline composée de lames bezaderes régulières, james rougedères, transparentes; c'est ce protoxide micacé qu'on nomme litharge.

Cet ozide n'est pas tout à fait insoluble dans l'eau. Il se combine avec les alcalis et forme des composés solibles avec la polasse et la sonde. A la longue, l'oxide de plomb se sépare de ces plombates dissous, et M. Labiltardière l'a obtenu par ce moyen en cristaux dodécadres tout à fait ambytres. Sa précipitation est due sans dodécadres tout à fait ambytres. Sa précipitation est due sans doute à la combinaison de l'alcali avec l'acide carbonique de l'air.

doute à la combinaison de l'arcan avec l'actue de l'est de l'est de le protoxide de plomb est une base salifiable très-énergique. Il

forme des sels neutres avec les acides les plus faibles, et produit même souvent des sous-sels solubles et donés d'une forte réaction actaine. Au moyen de la chaleur, il se combine avec l'acide berique et l'acide silicique. Il se combine avec les builles, et forme avec elles des composés qui readent l'buile plus siccative. Cest au moyen de cette réaction que l'on prépare l'huile destinée à la peintore.

Le protoxide de plomb est un des oxides que l'on a soumis à l'examen analytique le plus attentif, à canse du rôle fréquent qu'il jone dans la détermination du poids atomique des axides organiques. M. Berzélins a soumis plusieurs fois l'oxide de plomb à des épreures très-rigonrenses, et il a'est arrêté à la composition suivante :

1	at.	plomb . oxigène.		1294.5 100,0	92,85 7.17
			-	1394.5	180.00

Il forme avec l'eau un hydrate que l'on obtient en précipitant un sel de protoxide par un alcali en léger excès. Cet hydrate, exposé à l'air, en attire l'acide carbonique. Il est blanc et renferme:

L'oxide de plomb forme des plombates avec les alcalis. Le plombate de potasse est soilable; il en est de même de celti de sonde. Ceux de haryte, de atrouitane, sont presque insolubles. Les plombates de baryte et de strouitane sont facilement décomposés par tons les addes et même par l'acide carbonique. Le plombate de chaux est un peu solable. On met à profit cette propriété pour tendre les cheux est on jeu noupe d'ûne pâte tormée d'oside de plomb et de lait de chaux. En général, les plombates alcallus sont tous propres à cet asseg. Leur base digraises les cheuxes, et l'oxide de plomb qu'ils renferment forme un sulfure noir avec le soufire que continement les cheves de

Dans les arts, le protoxide de plomb se prépare à l'état de massicot ou de lithage.

Le massicot n'a aucune application par lui-même : aussi ne le trouve-t-on pas dans le commerce; c'est un produit transitoire de la fabrication du minium. Il s'oblietu par l'oslation du plombà une température peu élevée et incapable de mettre l'oxide en fusion de la la commentation de la commentati

3201. Les litharges s'oltilenneut au contraire par l'oxidation da plomb à une température assez haute pour que l'oxide soit fondu-

797

Les libarges sont done moins propres que le massico à la plupart des usages aurques elles sont destinées, puisgo'll faut les réduire en poutre; mais elles compensent cet inconvénient par plusierrs avantages. Elles se conservent mient à l'air; elles attirent bien un pen d'acide carbonique, mais moins que le massicot qui se carbonaterait très-promptement. Elles sont à plus bas prix que le massicot; en effet, celui-ci résulte d'une oxidation faitte exprès, tundis que les litharges sont un produit accidentel et inétitable de la compellation du plumb argentifiers. Si on ne trouvait pas à s'en de faire, il faudrait les réduire pour le samment à l'état de plomb métallique. On pent done les livrers à pussant put le massicot.

On distinguait autrefois deux sortes de litharges: la litharge d'ore ela litharge d'argent, la reembe est rougelette, la seconde janne, La différence est due à la présence du minim qui se trouve en quantité notable dans les litharges rouges et qui ne se renouvre pas dans les litharges jannes, Este el la couleur seule que ces dénominations sont dese, on hien les anciens chimistes aurient lis observé que les litharges jaunes conviennent seules à la scorificación des minerais d'argent, et que les litharges rouges, qu'il fant éciter d'y employer, peuvent néamonies servier pour soorifer les minerais d'or C'est une question que je ne puis décider.

Dans la coupellation des plombs d'œuvre, la l'ibarge qui se produit la première est noire on grisitre; elle prend le nom d'abstrich. Il se forme ensuite des l'ibarges james, et enfin des l'ibarges ordinaires qui sont cristallines, lamelleuses, micacées et rougétires.

L'abstrich est compacte, noir, un peu métalloïde; il prend naissance dès que le plomb est chauffé au ronge. Sa teinte va ensuite en s'affaiblissant; on obtient des litharges grises et enfin des litharges jaunes. L'abstrich noir ou gris est toujours mis à part, soit à cause de sa couleur, qui ne permettrait pas de le livrer au commerce comme litharge, soit et surtout à cause de sa composition qui permet d'en tirer un meilleur parti. En effet, il existe dans le plomb d'œuvre des métaux plus oxidables que le plomb, et dont les oxides se condenseut dans les premiers produits. L'antimoine est dans ce cas, et c'est à sa présence que les abstrichs doivent leurs caractères particuliers. Ils en contiennent tous d'assez grandes quantités, et souvent on en trouve 20 centièmes, d'après M Bertbier, qui a examiné un grand nombre d'abstrichs. D'après cela, on voit qu'il suffit de réduire ces matières pour obtenir à bas prix un plomb très-convenable pour la fabrication des caractères d'imprimerie.

merie. La couleur noire des abstrichs tient à ce que l'antimoine, au moins en partie, s'y trouve à l'état de sulfure. En effet, M. Berthier est parsons à reproduire artificiellement l'abstrich, cu fondant easemble une partie de sulfrare d'antimoine avec quarte ou dit parties de litharge. Il se réduit un peu de plomb, et l'on obteint une matière semblable aux abstrichs et contenant du sulfirer d'antimoine, du protoside d'atlimoine et de l'oritie de plomb. La s'ègration de suffere d'atlimoine pendant la coupellation montre que le plomb d'auxer retient toujours une quantife outside de sonfre.

Les abstrichs perdent leur couleur par le grillage, le sulfure d'antimoine qu'ils reuferment étant converti en protoxide,

Quand le plomb est cuivrenx, il s'ouide beancoup de cuivre pendant la formation des abstriches; mois, des que celle-ci s'arrête, le cuivre an contraire s'oxide plus d'illicilement que le plomb, obblient donc des l'itharges moins cuivreuses, et le cuivre reparait essuite à la fin de la conpellation.

2902 La litharge exerce sur les sulfures métalliques des réactions qu'il était nécessaire d'examiner avec soln pour se rendre compte des phécomères qui se produisent dans le traitement d'un graud nombre de produits métallurgiques el dans la scorification graud nombre de produits métallurgiques el dans la scorification par le plonb ou la litharge des divers sulfures, tenant or ou arget, qu'on essaye par ce procédé. M. Fournet a entrepris à ce sujet une série d'expériences dont les résultats ont été confirmés et dévelopés par M. Berthler.

Employée en quantité suffisante, la litharge décompose tous les suffures; mis la quantité nécessaire pour produire et étté dépasse de brancoup celle que l'on déterminerait par le catent, él pas ce de brancoup celle que l'on déterminerait par le catent, él pas celles, et que les métaux deviendront libres. La différence provient de ce que la litharge possède la propriété de s'autir aux suffares. La combiasion almi formée ne pret tres détruite que par l'emploi d'un grand excès de litharge. Non-seulement la conbinaison d'un suffure avec la litharge dininne l'action de celle-ci sur les suffures métalliques; mais eucore certais oxides, en se combinant avec elle, produisent le même effet, Dèr l'on voit que la litharge exerce sur les suffares métalliques une action décroissaite, limitée par la formation d'un oxisisfure et par celle d'un composé de litharge avec le nouvel oxide prodnit. La litiar que déterminer que nou l'expérience des mises que les determiner que nou l'expérience la litiar que ce ne l'expérience de le republic de centre de l'expérience de la litiar que centre de l'expérience de la litiar que centre de l'expérience de la litiar que par l'expérience de la litiar que par l'expérience par l'expérience de la litiar que par l'expérience par l'expérience de la litiar que les déterminers que na l'expérience par l'expérience par l'expérience de la littar que les deseminers que nou l'expérience par l'expérience de la littar que les deseminers que nouvel par l'expérience de la littar que les littar que l'expérience de l'expérience de la littar que l'expérience de l'expérience de la l'expérience de la littar que l'expérience de l'expérience de la l'expérience de la l'expérience de la l'expérience de la l'expérience de l'expérienc

L'action de la lithurge sur les sulfures alcalius a été peu étudié.
M. Berthier a vue le sulfure de harium il se forme du sulfate
de baryte, du plombate de haryte, du sulfure de barium et du plomb
même avec le sulfure de calcium. M. Fournet.
s'est assurd qu'il se produit du sulfate de chaix, du plombaté de
chaux, du sulfure de calcium et du plomb métallique. Daus ces
réactions, il ne se dégge done pas de gaz sulferenex, et al porfections, il ne se dégge done pas de gaz sulferexex, et al por-

portion des produits doit varier selon les dosages, il est probable que leur nature change peu.

Le sulfure de manganèse est décomposé complétement par trente fois son poids de lithange. Il se forme du gaz sulfureurs, du plombate de protoxide de manganèse qui produit une scorie vertolire et du plomb métallique. Avec de moindres doses de lithange, il se forme des sulfures doubles de ploube et de manganèse; la soorie ellemême dissont une partie des sulfures.

Le protosalfure de fre exige aussi trente fois son poids de litharge pour une complete soerlifection. On obtient du gaz suffureus, du plombate de protoxide de fer en scorte compacte, vitreuse, ronge de risine et transperente, et de plomb métalfujeu. Areo de moindres quantités de litharge, les effets sont les mêmes que lorsqu'on emploie le suffere de manganèse.

Le bisnifure de fer, c'est-à-dire la pyrite ordinaire, n'est bien scorifié que par cinquante fois son polds de litharge. Il se dégage de gaz suffareux; il se forme une scorie composée d'oxides de plomb et de fer; il se rassemble du plomb métailique. De d'unimant la doce de litharge, on obient des oxisultures et des suffares doubles. Quand on prend seulement six parties de litharge, il se prodeit un suffare double et dous suffares de plomb.

Le bisulfure d'étain, l'or musif, peut se scorfiler complétement par tingt-cinq ou trente parties de litharge. Il se dégage du gaz suffireux ; on oblient du plomb métallique, et il se forme du plombate de protoxide d'étain en une scorfe virieuse, transparente et d'un rouge-byacinthe. Avec de moindres quantités de litharge, on a des suffures doubles et des oxisulfures.

Le sulture de zinc, la blende, prend vingt-cinq parties de litharpe, pour se scorifier. Les produits sont : plomb, gaz sultureus, plomb bate de zinc en socrie virteuse olivatre et translucide. On obtient déjà du plomb avec cinq parties de litharge, d'où il semble que les osisultures produits par le zinc sont peu permanents.

Le sulfure d'antimoine est complétement scorifié par quinze parties de litharge. Il se forme du plomb, du gaz sulfureux et une scorie qui contient de prototside d'autimoine et de la litharge. Areo de moindres quantités de litharge, on obtient toujours du plomb métallique et des oxisulfures.

Le sulfure de molybdene exige au moins quarante fois son poids de litharge pour se scorifier. Il se forme du plomb, du gez sulfurenx et du molybdate de plomb en une scorie qui ressemble à la libbarge elle-même. Avec de moindres quantités de litharge, on obtletun un oxivalforre bran ou rouge, opaque et vitreux.

Le protosulfure de cuivre se scorifie complétement avec vingtcinq fois son poids de litharge. Les produits sont du plomb pur, du

gaz salfarenx et un composé de protoxides de cuivre et de plomb en une scorie d'un rouge plus on moins vif, vitrense et trans vided. Avec de moindres quantités de litherge, on a la même scorie de salfures doubles ; mais le salfure de cuivre ne passe jamais dans la scorie.

Le cuivro pyritenx se scorifie par trente parties de litharge, On obtient du gaz sulfarenx, du plomb et une scorie formée de procoides de fer, de eoûrse et de plomb. Elle est vittense, translusée et d'une couleur bran ronge foncé. Avec de moindres quantités, las effeis correspondent à ceux que produiraient le sulfare de fer et celui de cuivre pris isolément.

Le salfure de plomb agit tons antrement sur la litharge. M. Guenicean a lati voir depais longtemps qu'il se produit du plombet du pa gaz sulturens dans les mélanges calculés pour employer tont l'usi, a gine et tout le soufer. Cet effet n'a liem némonions qu'autan que l'acide sulfarens ne rene ontre sucon corps qui puisse le décomposer; cars il emélange contient de charbon, on obitent no sousulfure de plomb et non du plomb par. Ce fait ponvait être prêm. Mais il n'en est pas de même da suivan, observé par M. Berchier; c'est que les oxisulfures de plomb, quoique très-chargés de protoide, n'exercent accuse action sur les sulfure de plomb ou même de le dissolvent, et celui-ci constitue alors arec la litharge un véritable oxisulfures.

Le cinabre exige eaviron quinze fois son poids de litharge pour non parfaite scorrification. On obtient du plomb pur, du mercure et du gaz sulfureux qui se dégagent, et none socie composée de proto soide de plomb par. Avec de moindres quantités de litharge, il se produit des oxisulfures et du plomb, mais pas de sulfures doubles.

Le sulfure d'argent doit être scorifié arec vingt parties envine de libbarge. Il se produit du gaz sulfureux et un alliage de plomè et d'argent. La scorie consiste en litharge pure. Avec de uniondres quantités de litharge, on obtient un sulfure double d'argent et de plomb et une scorie tenant du sulfure d'argent à l'état d'oxisulfure.

Au moyen des résultats qui précident, il est toujours facile d'éesayer pour or up our agent les divers sultres mentionnés, ét parmi lesquels il s'en trouve plusieurs qui sont ordinairement delés de métaus précieux. Il faut les sourders avec la quantité de iltharge indiquée; l'argent ou l'or s'misent au plomb, et l'alliège coupellé en âit connaître la tendem. L'apropriée de sair éessisee, il est indispensable, au moins à l'égard de l'argen, que tous les sultires soient détruits; car tant qu'il rest des sulfures dans la scorie, celle-el content du sultirer d'argent expreportion norisht.

Peroxide ou oxide puce de plomb.

2205. L'oxide puce de plomb ressemble au peroxide de manganèse et anx peroxides de cobalt ou de nickel. Il ne se combine ni anx acides, ni aux bases, et tend toujours à se transformer en protoxide, en perdant de l'oxigène.

Le peroxide de plomb est de conleur puce; il est pulvérulent, très-facile à décomposer par la chaleur, qui le transforme en protoxide. Il est ramené à cet état, ou même à celai de plomb métallique, par une foule de corps avidées d'oxigène, et souvent même il
détone ave cux. Il ne se combine pas avec les acides. Les acides
forts ne l'attaquent pas à froid. Bonillants, ils le décomposent avec
dégagement d'oxigène et il se forme de seis de protoxile. L'acide
bydrochlorique, même à froid, l'attaque facilement; il se dégage
da chlore et il se forme no protochlorre.

Il s'oblient en traitant le minium par l'acide nitrique concentré et fisiant digére à froid. Il se forme du protonitrise et le persoité de plomb se sépare. Il suffit de jeter sur un filtre et de laver. L'acide nitrique employé doit étre exempt d'acide lydrochlorique et santont d'acide sallurique. On peut l'obtenir aussi par un courant de chlore qu'on fait passer dans de l'eau, tenant cen suspension du protoside on du carbonate de plomb. Il se forme du protochlorure de nlomb et du procédé r'agist mai.

Le peroxide de plomb donne naissance à quelques réactions particulières et remarquables. L'amoniaque le décompose viennent et donne naissance à de l'eun et à du nitrate de plomb. L'acide salfureux le convertit sur-le-champ en suffate de plomb. Il y a même ignition an moment de la réaction. De la, une application fort utile du peroxide de plomb dans l'analyse des gaz, quand il s'agit, par exemple, de s'aparer l'acide suffureus de l'acide carbonique. Un mélange de ces deux gaz étant mis en contact avec du peroxide de nomb. Praicie soffureux se condense et l'acide carbonique reste.

Le peroxide de plomb, mèlé avec le sixlème de son poids de soufre, donne une poudre qui, bien sèche et triturée fortement, s'enflamme sans détonation. Il se dégage du gaz sulfureux et il reste du sulfure de plomb pour résidu.

Le peroxide de plomb contient :

Minium.

2204. Le minium est probablement un composé de peroxide et de protoxide de plomb. Il est possible même qu'il existe plusieurs combinaisons distinctes de ce gonre, mais elles se confondent par les apparence, le minium est d'un rouge éclatant le des compose, comme l'oxide pues, en protoxide et en oxigène. Les acide le transformeur sourent à froit en sels de protoxide et en oxide pues. Cependant, Berzelius admet que le minium admen dissonder aux ans alièration dans l'acide acidique et que sa flore protoxide et en oxide pues. Cependant, Berzelius admet que le minium activation de s'effectue qu'un bout de quelque temps. L'acide by incubirque le ransforme en chorure; il se d'ègage du chibre. L'acide by incubirque de l'oxigène. Il est ranmed à l'ett de protoxide en onchita de l'oxigène. Il est ranmed à l'ett de protoxide un saisox alier de corps. L'hydrogène, par exemple, le couvertit en m-saisox alier de le l'acigène. Il est ranmed à l'ett de protoxide un saisox alier d'une lampe à alcod; en prologognat l'exprience, on obtint du plomb métallique. Il staque l'argent, par vole siche, et l'oxide na passant lu-mème à l'état de protoxile en passant lu-mème à l'état de protoxile.

La composition du minium a été l'objet d'une controverse qui laisse à décider s'il existe réellement plusieurs espèces de minium. Il renferme d'après Berzélius une fois et demie autant d'oxigène

Il renferme d'après Berzélius une fois et demie autant d'oxigène que le protoxide et peut être considéré comme composé d'un atome de peroxide et d'un atome de protoxide.

2 at. plomb. 3 at. oxigène.	2589,2 300,0		at, protox.		48,2 51,8
	28×9.2	100 00		2889,2	100,0

2205. M. Labillar-libre a rencontré du mission cristallisé dans un forné a nision en démolition, li faitt cristallisé en pallettes d'une belle conteur rouge orangé. Ce nainium, traité par l'aside airfi-que, a fourni le quart de son polds d'oxide pur, e qui représente 3 atomes de prototide pour l'atome de prevoide. En essyant du minium pris dans le commerce, M. Longchamp a obtenu de môsi-dres quantités portent varier à l'infini, à cause du massicot qui se rencoure en proportion considérable et têts-variable dans tous les positions propriées considérable et têts-variable dans tous les positions tous les positions.

Pour se procurer du uninium parfaitement par, il est indispesable de faire digière à plassieux reprises le minium brat ace de l'acétate neutre de plomb qui s'empare du massicot. Quandou vent avoir du minium parfaitement par, il faut même alter plus lois et le préparer avec un massicot hiero pur lui-même. Ces conditions se rencontrent dans l'espèce de minium conues sous le nom de mine orange et qui se prépare avec de la ciruse. La nine orange, latée par l'acétate neutre de plomb, fournit le uninium pur. Les miniums qu'on voudrait analyser pour échairrie les doutes qui restent sur la nature théorique de ces composés auraient tons besoin d'une parification de cette espèce.

Le minium s'obtieut en chauffant le protoxide pris à l'état de

PLOME

403

massicot très-divisé, avec le contact de l'air, à une température d'environ 500°. Plus haut, il se décomposerait au lieu de se former. On commence par faire le massicot en grand, puis on le grille dans le fonr à réverbère.

Mais comme il importe d'avoir de massiont très-divisé, et que sa pareté varie d'allieurs pendant le cours de l'Opération, on coide d'abord le plomb autant que possible, puis en brole la masse oridée dans l'eas et on décante. L'eas entrira le le premier massiont et elle laisse an mélange de plomb et de massiont aggloméré; c'est ce mêlange qu'on désigne sous le nom de con. On le calcina de nonvean, on le laveencore, et cette opération, répétée cinq fois, fournit clarq qualités de massionet par soite icin qualités de massionet par soite icin qualités de minimm.

Le premier minium renferme tons les métaux plus oxidables que le plomb, et par suite une assez grande quantité de cuirre dont ils ont déterminé l'oxidation. Ce minium contient moins d'argent que le plomb employé.

Les miniums intermédiaires contiennent peu de métanx étrangers, très-peu de cuivre, mais de plus en plus d'argent.

Le dernier minium ne contient pas de métal plus oxidable que le plomb, mais le cuivre y reparaît en quantité plus considérable et l'argent s'y trouve porté an maximum.

Les minums intermédiaires sont donc ceux qu'il faut préféret pour la fibrication du cristal. Aussi le procédé qu'ou vient de nésaume est il mis en usage dans la belle cristallerie de Baccarat. Dans les fibriques ordinistres de minium, on se sépare pa les divers produits et l'on doit obtenir de moins hons résultats. On n'a pas fait aconer les séries d'analyses qui seralent necessaires pons délaireit la fabrication du minium. Il existe seulement qualques essais de N. Fourent, cui se rapportent aux variations de l'argent. En voiet les résultats; ils expriment les quantités d'argent obtennes, en concellant chaque mattère.

A	Plomb.	4ccmint.	20 id.	30 id.	40 id.	Be id.
Plomb de Vedrin. Plomb anglais d'Arlington. Plomb d'Aliemagne à l'ascre. Plomb d'Espagne. Plomb anglais Lead Company. Plomb d'Aliemagne à l'M.	. 0,0001 . 0,0006 . 0,006		0,0006 0,0001 0,0005	0,0006 0,0125	0,0001	0,0050
M. Fournet a très-bien ét		ı reste,	que l'	argent	s'y tro	uve à

l'état d'oxide.

On emploie le minium comme couleur. On s'en sert aussi, comme
on emploie le minium comme couleur. Il dons cette opération, il

On emploie le minium comme courent. On a car set acteur on l'a vu, pour la fabrication du cristal, et dans cette opération, il passe à l'état de protoxide.

Le minium du commerce peut être falsifié par du colectar ou de la brique pilée; on s'en aperçoit facilement, car en chauffant au rouge, le minium devient jaune, et s'il est pur la matière doit être d'une couleur jaune homogène. La brique on le coloctar conservent au contraire leur couleur primitive. On l'analyse par l'adée hydrochlorique concentré; le plomb et le fêre se dissolvent, et la brique reste. On évapore la dissolution à siccité, et on reprend par l'alcool, qui ne dissout que le chlorure de fer.

Chiorure de plomb.

2206. Le chlornre de plomb ou plomb corné des anciens chimistes est peu soluble dans l'eau; il est insoluble dans l'alcool. Les acides forts le décomposent. Il est très-fusible, et se preud en masse grise. transparente, flexible et capable de se conper au conteau. Il n'est volatil qu'à la chaleur ronge. Les alcalis caustiques le font passer d'abord à l'état d'oxichiorure, le décomposent eusuite compléte. ment et dissolvent même l'oxide de plomb formé, quand ils sont en excès. Les carbonates alcalins le décomposent. Le chlorure de plomb pent se former directement : l'action du chlore sur ce métal est uéanmoius faible. Elle ne s'exerce hien qu'à chaud et se continue difficilement . à cause de la fusibilité et de la faible volatilité du chlorure formé. On prépare ordinairement ce chlorure par l'action de l'acide hydrochlorique sur le protoxide de plomh ou bien encore par l'action d'un chlorure soluble sur un sel de plomb. Il se précipite en pondre hlauche cristalline. Pour l'obtenir bien cristallisé, il faut le dissondre à chaud dans l'acide nitrique on hydrochlorique et laisser refroidir lentement.

Le chlorure de plomb contieut :

2207. Il existe un oxichlorure de plomb, comus sous le nom de jaume miréral, jaume de Paris, joune de Verone, jaume de Turne et jaume de Kasalter. Il c'obtient en faisant résjir l'uns ser l'antre le chlorure et l'outé ou le carbonate de plomb, la litharge et le sel ammoniez, on bien la litharge et le sel marin. Cet oxichlorure posède nue helle couleur jaume d'or; il est très-fusible et devient delement liquide qu'il passe au travers des meilleures creuses, si lou une prend pas la précaution de les garnir à l'intérieur d'une home couche de tale. Par le refroitésement, il produit des cristant d'un très-grand volume qui paraissent être des octaders. Se composition et sa couleur varient; il fluidralt, pour appetier les procédes en usage pour le préparer, consultre la composition des variétés les plus helles.

On prépare un oxichlorure en fondant une partie de chlorure de

405

plomb avec six ou buit parties de litharge ou de massicot, ou même de minium. Le produit obtenu est moins beau que celui qui se forme par les moyens suivants.

Pour l'obtenir au mojen du sel ammoniae, on prend une partie de ce sel et quatre au moins on onze au plus de minium. On méte les mailères, on tasse le mélange dans un cresset; on chauffe peu à peu celui-ci et on tient enfin la matière en fusion pendant dix minuts. Au lieu du minium, on peu te enfoyer de la tilbarge ou de la céruse en modifiant les doses. Si le sel ammoniae s'emplée compétement, comme une partie de sel ammoniae pourrait en transformer deux d'oxide de plomb en chlorure, Il serait facile de calculer la nature du composé. Il partiq que les limites sent un oxidhorure formé d'un atonse de chlorure pour un atome d'oxide et an oxichorure produit par un atome de chlorure pour huit on une atomes d'oxide. En général, quand on augmente la proportion de sel ammoniae, le résidu contient davantage de chorure et la conleur devient plus pâle. En prolongeant la fusion, la couleur se fonce.

Co proofdé n'est ni économique ni commode; celui qui suit est hien peférable. On fait une plea avec une partie de sel mariu, quatre parties d'eun et quatre ou sept parties de litharge. On agite continuellement, en ajontant de l'eun à messer que la mases s'évalissit. Elle devient blanche peu à peu, et en général au hout de vingt-quatre heures, on a de la soude en dissolution et un oxichlorrer bydraté en pourre hunche. Celui-ci lavé et fondu donne le janne mineral (1391).

Pour fondre cet oxichlorure, il fant le garantir du coutact de tont corps combustible. On y partient eu plaçant les creusets dans nue mouffe: quand la matière est fondue, on la coule dans un vase de for.

Iodure de plomb.

2208. Cet iodure s'obtient facilement, par double décomposition. au moyen du nitrate de plomh et de l'iodure de potassimu. Ils expérigie en une poudre june très-éctatante. Quand on la recueille et qu'on la sèche, elle perd heaucoup de son de l'actient en la sèche, elle perd heaucoup de son l'ambre, elle se ternie encore plus et devient enfin d'un blane sale. On peut toutefois se procurre de l'iodure de plomh plus stable. On peut toutefois se procurre de l'iodure de plomh plus stable, mettant à profit une observation de Boullay. L'iodure de plomb se dissous sensiblement dans l'eau boullante et se précipite, par le rérodissement, en écailles cristallines micacées de la plus belle couleur d'or. Ainsi préparé, cet lodure derient capable de résister à la dessication et à l'action de la lumière. L'iodure de plomb est fusible ; il contient

l at. plomb	:	:	1294,6	45.06 54,94
		-	2872,9	100,00

L'iodure de plomb joue le rôle d'acide à l'égard des iodures alcalins. Boullay a étudié les combinaisons qui se forment avec l'iodure de potassium.

Quand on met une distolution concentrée d'iodare de potassium, en contact avec un excès d'iodare de plomb, Il se forme un lodare domble qui se prend en masse soyeuse par l'évaporation. L'ena et l'aicool ini-même le décomposent et en précipitent l'iodare de plomb. La chaleur en dégage 3 on 4 centièmes d'eau. Le résidu entre ensaite en fasion et doune un liquide rouge qui rederiest laume any le réfroitissement. Ce composé renferen.

Boullay trouve qu'en faisant agir au contraire un excès d'iodure alcalin sur l'iodure de plomb, il se forme un composé de 2 atomes d'iodure alcaliu pour 1 atome d'iodure de plomb; mais ce sujet réclame un nouvel examen.

La potasse caustique décompose l'indure de plomb; il se forme des indures doubles et du plombate de potasse.

Sulfure de plomb.

2209. Quand on chantle le plomb avec un excis de sorire, cet deux corps, entreut successivement en fasion et se combinent era suite tout d'un coup avec une vive ignition. Il se forme du protosal-fure de plomb. C'est encore le même sulture qui pend unissance, quand on met une disvolution d'hydregène sulture ou d'un more-sultre alculue en coutact avec me dissolution d'un se de plomb sultreu della me e coutact avec me dissolution d'un se de plomb ou avec du protoxide de plomb. Mais quand on fait agir un polysultre fire alcului sur au us el de plomb, il se produit un polysultre de plomb de couleur puce, muis pen stable. Il existe douc plusieurs sultres de plomb.

Le sulfare comus sous le nom de galène a la conleur da plomb. Îl flest plus fiocié, éclaiant, et cristallise en cobse, il est moiss fusible que le plomb; il se décompose en partie par la chaleur : sue poère soultais en contaitise, et il reste du sous-sulfare de plomb. Alsis ces résultais ne se constatent faciliement qu'autant que le sulfure forte ment chauffé est soumis en même temps à l'influence d'un corrant de gaz. Il est faciliement décomposé par le grillage; il se forme du

DI OMP

407

entfate de protoxide, du protoxide libre, et il se dégage de l'acide sulfureux. Il se forme d'autant plus de sulfate de plomb que la température est plus basse. L'hydrogène lui enlève le soufre. La vapeur d'eau en décompose un pen à une température élevée, forme du oaz sulfureux, de l'hydrogène sulfuré, et laisse du nlomb. L'acide nitrique concentré transforme la galène en sulfate de plomb. L'acide hydrochlorique faible ne l'attaque pas; concentré, il l'attaque un pen. L'eau régale la dissout. Elle est réduite par les carbonates alcalins, et il v a formation de sulfate et de sulfure alcalin en même temps one le plomb est réduit. Quand on y ajoute du charbon, il ne se forme pas d'acide sulfurique, on obtient toujours du niomb un sulfare alcalin et il se dégage de l'acide carbonique. Il v a plusieurs oxides qui réduisent la galène. L'oxide de plomb est dans ce cas. Lorsqu'on chauffe la galène avec du plomb métallique, on obtient un sulfure bibasique analogue aux mattes. Ce sous sulfure est demi-ductile. Comme il est plus léger que le plomb, la matière en fusion se sépare en deux couches, l'une inférieure de plomb presque pur, l'autre supérieure formée de sons-sulfure.

Le sulfure de plomb contient

f at. plomb.	:	1394,5 201,1	86,55 15,45
		1595,6	100,00

La galène se trouve souvent mélée ou combinée avec d'autres sulfures, comme le sulfure d'argent, celui d'antimoine, celui de zinc, etc.

Pour analyser fa galène, on la traite par l'acide nitrique affaibli, à une chaleur modérée, pour empécher la formation du suifate; le sonfres sépare em nature, on fave et en dessèche le résidu. On fait brêler ce soufre, et il resteun peo de sulfate de plomb. On précipite le plomb dissons dans l'acide nitrique au moyen de l'acide sulfirrique ou d'un sulfate.

Si la galène renferme de la blende, l'anniyse n'est guère plus compliquée. La présence de la pyrite de fer ne la complique pas non plus; car le fere et le zine se tronce uta eve le plomb dans la dissolution nitrique. On sépare le plomb par l'acide suffurique et ensuite le fer et le zine par des moyens analogues à ceax qu'on emplice pour s'garare le fer et le nickel. La formation de deux acétates et la décomposition de l'acétate de peroxide de fer convient trèshène lei.

C'est par des procédés analogues que l'on peut analyser les schlichs bruts on grillés.

scancus prints on griffes. Le schlich est du minerai de plomb purifié par le bocardage et le lavage; c'est donc une poudre contenant beaucoup de sulfure de

plomb, mais renfermant aussi d'autres substances d'une densité analogue, telles que le suffure de fr., celul de zine, la prite casiveux et le capital de principal de la capital de production de la capital de plomb. Certains sobilets, plus particulièrement commas sous le nom d'alguifoux, et qui sont préparés pour verire nomes renferment encore d'autres substances, et on particulier un peu de quarts, d'argile et de carbonate de chaux. Mells, por faire comprendre la marche de l'analyse, de dire i cel production de la capital de la

Le schlich grillé est un métange de suffate de plomb, d'oxide de plomb et d'an pen de galène : le schlich bien grillé renferme 80 pour 100 de sulfate. Pour l'audjuser, on le traite par l'acide actiène qui dissont l'oxide de plomb libre. On décompose le sulfate par un carbonate alcalien, qui le convertit en sulfate alcalien et en crabonate alcalien, qui le convertit en sulfate alcalien et en crabonate de plomb. Ou lare, pois on dissont le carbonate de plomb par l'acide nitrique à froid, et la galbane reste.

2210. On essaye sourcut la galène pour argent. Cet essai peut se faire de trois manières : 1° En socrifant la galène avec de la li-thargec conpellant ensuite le plomb obtens (ne procédé est forbox de En décomposant la galène pour en extraire le plomb et conpellant celui-ci, e per procéde à rest eact, ou le coopcif, un ainant quoi a extrait (ont le plomb. 5° En coupellant directement la galène. Ce dernier procéde est dû à M. Berthier, et d'est le plaissimple des trois.

La galène ne peut être conpellée directement qu'autant qu'elle est pure on qu'elle renferme an plus denx on trois centièmes de matières étraugères. Pour prévenir toute perte par décrépitation, il fant la porphyriser avec soin. On prend une partie de galène et denx parties de plomb pauvre. Ce dernier doit être, en partie au moius, en feuilles minces, aun qu'ou pnisse envelopper la galène dans une feuille de plomb qu'on ronle ensuite en pelote. Quand la coupelle est chaude, on y porte cette pelote et ou ferme la moufie. La masse s'affaisse, il se forme un sons-sulfure qui vieut surnager l'excès de plomb. On donne de l'air avec précaution, le sous-sulfure se transforme en sulfate de plomb et en plomb ; il fume beaucoup. Quand la fumée devient très-rare, on élève fortement la température, la litharge entraîne le sulfate dans la coupelle, et dès que celui-ci est absorbé, la conpellation se termine comme à l'ordinaire. Il paraît que ce procédé donne toujours une perte en argent égale au vingtième du poids du bonton obtenu.

Séléniure de plomb.

2211. Le séféniure de plomb ressemble à la galène, mais il est moins éclatant. Il est fusible et volatil à une température très-élevée: par le grillage il s'en dégage du séfénium, et il reste du séléniate de plomb; l'acide diritque l'attaque d'ifficiencem. L'eau régal le dissout. Il est décomposé par les carbonates alcalins comme le suffire. Il y au sons-séléniere que l'on dottent en fondant parties égales de séléniure et de plomb. Ce son-séléniere est demi-ductile. Le séléniure de plomb n'est pas décomposé par l'Oxide de plomb.

On a rencontré le séléniure de plomb dans les mines du Harz. Il se trouve aussi, mais en fiblle quantité, dans la galène cublique conchoîde des mines de cuivre d'Atwidaberg et de Fahlun. Le séléniure de plomb découvert au Harz se divise en plusieurs espèces: le séléniure diple, le séléniure de plomb et d'agrap, le sélénier de plomb et de cobalt, le sélénier de plomb et de cobalt, le sélénier de plomb et de cuivre, et enfin le séléniure de mercure et de plomb.

Voici l'analyse de ces divers composés :

			Sélénîure le plomb.	Id. de plomb et de cobult.	Id. de plomb et de cuivre.	Id. de plomb et d'argent.	Id. de plom et de merc
Sélénium.			27.6	51,4	30,0	54,5	25.0
Plomb			72.4	65,9	59,7	47,4	35.8
Cobalt			0.0	5.2	0.0	0,0	0,0
Cuivre			0.0	0,0	7,9	15,4	0.0
Argent .		i	0.0	0,0	0.0	1.5	0,0
Mercure.			0.0	0.0	0,0	0,0	16,9
Fer	i	i	0,0	0,5	0.3	0,0	0,0
		-	100,0	99,0	97,9	98.4	97,7

Phosphure de plomb.

2212. Le phosphore et le plomb se combinent directement, et forment un phosphure que l'on obtient encore par la calcination de phosphate de plomb avec du cabroon, il est gris bleudire, décomposable par une chaleur peu élevée. En réduisant le phosphate par le charbon, on n'obtient sourent que du plomb, parce qu'il faut une assez forte chaleur et que le phosphure se décompose.

Le phosphure de plomb, frappé à conps de marteau, lance des étincelles de phosphore qui prennent feu , et même quand cet effet ne se manifeste pas, il derient toujours lumineux dans l'obscurité et il exbale une odeur phosphoreuse très-intense.

Arséniure de plomb.

2243. L'arséniure de plomb est gris, cristallisable et cassant; il

n'est pas décomposé totalement par la chalenr. Le plomb retient environ le sixième de son poids d'arsenic, c'est.à-dire qu'il constille, comme cela se présente avec beancoup de métanx, un arséniure bibasique formé de

	plomb. arsenic.	:	:	2789,0 470,0	85,5 14,5
			-	3259.0	100.0

On obtient cet arséniure dans un état parfaitement défini, en chanffant le plomh avec un excès d'arsenic on bien même avec un excès d'acide arsénieux. Dans ce dernier cas, il se forme un arséniate de plomb et un arséniare bibasique.

L'arsenic, uni su plomb à la dose de quelques millèmes, consitue un profici commercial important. C'est, en effet, ia musifre qu'on emploie pour la fabrication de la dragée de plomb pour la chasse. Il suffi d'une naiss jettie quantité d'arsenic dans le plomb pour lui communiquer la propriété de se grannler, quand on le fait passer an travers d'un crible et qu'on le fait lomber de très-hand dans une cuve remplie d'esa. Cette industrie s'exerce particulièrement dans les puits de mise on bien dans des tons très-élerées. Nous reviendrons sur cette industrie à l'occasion de l'exploiution métallargique du plomb.

ALLIAGES DE PLOMB.

2314. Le plomb forme assez facilement des alliages avec besucoup de métaux, mais il n'en est qu'nn petit nombre qui soient utiles dans les arts. Les alliages de plomb et d'étain, de plomb et d'antimoine, de plomb et de cuivre, de plomb et d'argent on d'or sont les principaux.

Le plomb peut s'allier directement au potassium et au sodium. Ces alliages d'écomposent l'ean, et le plomb pur est mis en libent. On peut former de semblables alliages, très-paurres, il est trai, et potassium ou sodium, en chaudfant le plomb avec les alcalis et du charbon, comme on le fait pour l'antimoine.

Le plomb s'unit difficilement au fer. Néanmoins le plomb pent se combiner avec de petites quantités de fer, et le fer à son tour forme des alliages qui renferment de faibles proportions de plomb. De telle sorte, que si l'on chaulle fortement un métange de ploub et de fer, on obtient deux alliages distincts. L'inférieur est un alliage très-plombeux; l'alliage supérieur contient beaucoup de fer.

Les alliages de plomb et d'étain sont nombreux et remarquables par leurs propriétés physiques ou chimiques et par leurs usageslls sont moins brillants que l'étain, mals plus durs et plus fusibles. PLOME

411

On les emploie hien plus souvent que l'étain pur pour faire les ustensiles dits d'étain. C'est un alliage de parties égales de plomb et d'étain qui sert à faire les soudares des tuyaux de plomb ou de enivre. On le connaît sous le nom de roudure des plombiers. Ces alliages étant plus oxidables que cheann de se deux métaux en partieniler, on met à profit cette propriété pour la fabrication de la porté d'étain employée dans les fairencries.

On pent ramence à trois classes les divers objets fabriqués en étain ou en allique de polme de védian, « L'Uéain pur qu'on emplote pour la confection des menus ustensiles de cuisine. 2º L'alliage de 8 plomb et 92 étain, qui sent Mabriquer les foutaines, les plus, la viasselle et les objets analogues, 5º L'alliage de 20 plomb et 80 étain, qui est réservé à la fabrication des cuillers, flambeux, écritoires, subliers,

M. Kupfer a soumis les alliages de ploub et d'étain à des expériences fort soignenses pour déterminer le rapport de leur densité avec celle des métaux qui les constituent. Il a trouvé qu'en général, il y a dilatation. Cependant, l'alliage formé de 2 volumes d'étain pour 4 volume de plomb n'épronve ni contraction ni dilatation (1). Voici les r'éstaits numériques.

			Densité calculée.	Densité observée.	Différence.
6 at. étain 5 at. étain 4 at. étain 3 at. étain 2 1/4 at. étain 2 at. étain 1 at. étain 1 at. étain 1 at. étain 1 at. étain	1 at. 1 at. 1 at. 1 at. 1 at. 1 at. 2 at. 3 at.	plomb plomb plomb plomb plomb plomb plomb plomb	7,953 8,037 8,183 8,598 8,567 8,752 9,456 10,094 10,412	11,550 7,291 7,921 8,028 8,173 8,591 8,567 8,745 9,426 10,078 10,587	0,012 0,009 0,010 0,007 0,000 0,016 0,025 0,045

⁽¹⁾ Comme la loi que M. Kupfer veut établir a nne très-grande importance, il pardonnera les observations que l'examen attentif de ses résultats me suggère.

L'ensemble de ses observations me porterait à croire qu'avec 2 at. 1/2 d'étain pour 1 at. de plomb, il y a contraction; avec 2 at. 1/4 et 2 5/4, rien; et avec tous les autres, dilatation.

Pour m'expliquer plus clairement, il me paratique M. Rupfer, précourje de la pensée que lui out sugérées ses premiers essais d'a point asser multiplité lui contra autour des points qui lui offraient les particulaires maisses névidence. Avant d'années de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del comman

liquer cet accident. Il est probable que les alliages, véritables combinaisons chimiL'antimoine et le plomb se combinent en toutes proportions, l'alliage est plus dur que le plomb, mais moins duettle. On fait le plus important de ces alliages en nettant quatre parties de pons pour une d'autimoine, quand il s'agit de composer les caractères d'imprimerie. Ces talliage, fondu au contact de l'air, voitude. L'antimoine s'oxide avant le plomb ou plutôt les écumes renferment réativement au polomb bien plus d'antimoine qu'il n'y en a dans l'alliage. A la température ordinaire, cet alliage s'oxide un peu q perd son écal, Les acides peu voidains agissent faiblement sar lui, mais il est attaquable par l'acide nitrique, et il se forme de l'antimonite de iobule.

L'alliage des caractères d'imprimerie mériterait l'attention de chimistes, que ce n'est pas chose facile que de l'Obtenir dout de toutes les qualités que l'imprimer y recherche. Trop mon, il se déforme ; trop luy; il môche le papier. Il faut en ontre que et al. Bige soit très-fusible, qu'il puisse se monler avec précision, et qu'enfin on aix neune difficulté pour répare avec promptitule les ébarbares des lettres sortant du moule. Mailteureusement, il en est de cet altige comme de lout ce qui coucerne l'art de l'imprimerie, dont les procédés n'ont jamais cié examinés avec l'attention que leur importance réclame. Aussi, trouves-t-on dans le commerce de la librairie des éditions qui pichent à la fois par la pareté de caractère, par la qualité des cerces et par la nature du papier.

SELS DE PLOMB.

2215. Bien que le plomb pulsse former trois oxides distincts, il exterrisin que le protoxide est le seul qui jone le rôle de base sa-lifiable. C'est une base très-deregique, capable non-seulement de produire des sels parfaitement neutres, mais aussi d'en former quelques-uns qui sont avec cxès de base et qui oramonis sont so-lables dans l'eau et régissent en conséquence comme des aleils.

Tous les sels de plomb. Iornais par un acide incolore sont încolores quand îls sont aceitres. Avec les mêmes acides, les sels basiques présentent une teinte plus ou moins jaundire. Ceux qui sont neutres et solubles sont tout à fait sans action sur les papiers réactifs, îl y a des sels basiques qui ont la réaction alcaline.

ques, ont un point de saturation, et que celui-ci correspond précisèment au terme où la plus grande contraction se manifeste. Des lors, ce terme doit lui-même répondre à une combinaison atomique.

Du reste, M Kupfer, qui a si bien appliqué le calcul des probabilités à l'examen des phénomènes les plus delicats de la science, peut mieux que personne apprécier la valent de mes observations-

DI OND

Les sels de plomb sont très-vénéneux. A forte dose, ils peuvent causer la mort. En très-petite quantité, ils déterminent les coliques connues sons le nom de coliques de plomb. Lenr saveur est sucrée et astringente.

Rien de plus facile à caractériser que les sels solubles de plomb. Le zinc en précipite du plomb métallique. En général, l'addition d'une certaine quantité d'acide acétique au liquide facilite la réaction. L'hydrogène sulfuré et les monosulfures alcalins en précipitent du protosulfure de plomb d'un brun noir. L'acide sulfurique et les sulfates solubles en précipitent du sulfate de plomb qui est parfaitement blanc et qui se distingue aisément du sulfate de barvte par l'action que les sulfures alcalins exercent sur lui. A ces caractères on peut ajouter les suivants.

Les alcalis et les carbonates alcalins en précipitent un bydrate on un carbonate blanc. Les chlorures en précipitent du chlorure de plomb blanc, cristallin, en aiguilles ; mais il faut que la dissolution de plomb ne soit pas trop étendue. Les phosphates, les arséniates, le cyanure jame de notassium et de fer les précipitent en blanc-Le chromate de potasse y forme un précipité jaune clair ou orangé. Le précipité est du chromate de plomb qui est jaune quand les deux sels sont neutres, et qui est plus on moins orangé quand l'un d'eux ou tous les deux sont avec excès de base. Le fer, le zinc et l'étain précipitent le plomb métallique de ses dissolutions.

Quand les sels de plomb sont insolubles, on les fait bouillir avec du carbonate de soude, on recueille le dépôt, qui n'est au bout de quelque temps d'ébullition que du carbonate de plomb, on le dissout dans l'acide acétique ou dans l'acide nitrique, et on essaye par les movens précédents le sel soluble que l'on obtient ainsi-

Sulfate de plomb.

2216. Le sulfate de plomb est blanc, grenu, anbydre, insoluble dans l'eau, un peu soluble dans les acides forts. Il est précipité par une addition d'eau de ces dissolutions acides. L'acide hydrochlorique concentré le décompose et produit du chlorure; mais, si on étend d'eau, le sulfate se régénère. Il est infusible, presque indécomposable par la chaleur, si tant est que l'on soit parvenu à le décomposer sans l'intervention d'aucun corps; car, lorsqu'on le chauffe dans des creusets de terre, il se décompose sous l'influence de la silice. Les alcalis fixes le transforment en sous-sulfate, et peuvent même opérer son entière décomposition. Les carbonates alcalins le décomposent facilement. Les corps combustibles, tels que le charbon ou l'hydrogèue, le réduisent en sous-sulfure, ou en oxide, ou en plomb, suivant les proportions employées. Le fer le décompose. Le sulfure et le sulfate de plomb réagissent l'un sur l'autre; avec des proportions convenables, on obtient du plomb métallique. Ce sulfate reuferme

i al. protoxide de plon i al. acide sulfurique .		94.5 73,56 91,1 26,44	
	189	95,6 100,00	

Le sulfate de plomb se rencontre dans la nature, mais c'est un minéral assez rare. Il se trouve cristallisé en octaòdres; il est quelquelois aussi à l'état compacte; il est dieutique arec le sulfate de plomb des laboratoires, et il est ambydre comme lai. Le sulfate de plomb paif se rencontre presque tonjours avec le sulfare de plomb et parati do à une altération de ce dernier par l'action de l'air.

- Si le sulfate de plomb se reucoutrait en dépôts exploitables, on le traiterait aisément par les mêmes procédés que le snifure de plomb.
- Le sulfate de plomb est un produit qui se forme accidentellement en grande quantité dans les manofactures de tolles peiutes. On l'oblient dans la préparation de l'acétate d'alumine qui se prépare par la réaction de l'alon et de l'acétate de plomb. Ce sulfate de plomb est tre-by-pr; longtemps, il a été considéré comme use matière sans valenr, mais les essais faits par M. Berthier prouvent qu'on peut en tirre un bou parti.
- M. Payeu avait cherché d'abord à l'utiliser dans sa fabrique de sel ammoniac. Eu le substituant su plâter qu'on y empleie ordinarrement, et le somentunt à l'action du carbonate d'ammoniage, ail obterait da sulfate d'ammoniage, ail obterait da sulfate d'ammoniage et du carbonate de plomb. Nais il éprouva quelque d'illiculé pour utiliser ce deroier produit. Le mieux serait sans doute de le convertir e minique.
- M Berthier a montré que le sulfate de plomb pouvait fournir d'utiles produits par des réactions simples et sûres.

En effc, quand on le mête avec un atome de charbon, il est converti, à la chaleur blauche, en gaz carbonique, gaz sulfureux et profoxide de plomb. 100 parties de sulfate de plomb etigeraient à parties de charbon pour produire cet effet, d'après le calcul, mais one expérience en petit porterait à 3 parties la siose de charbon uéces saire. Il est probable qu'en grand Il faudrait se rapprocher d'arantage du résultat claulé.

Aree deux alomes de charbon pour un de sulfate, on obtiendrait du gaz carbonique, du gaz sulfureux et du plomb. Le calcul indique donc ici 4 parties de charbon pour 100 parties de sulfate. L'espérience, avec 6 parties de charbon, a fourrá in plomb un peu aigre, mais en le refondant avec 2 ou 3 centièmes de fer, il est devens PLOMB. A4x

Eafin, quand on porte la dose de charbon à 8 ou 9 pour 100, on bétient du gaz carbonique, du gaz sulfureux et du sous-sulfure de plomb, si l'ou a soin de ne pas dépasser la chaleur rouge. A la chaleur blanche, le sous-sulfure se transforme lui-môme en plomb et en un sulfure volation.

On pourrait, sans aucun donte, extraire le plomb du sulfate de plomb avec avantige, muis il est difficile de croire que esoit là le melllern prait à tirer d'un produit anssi pur. M. estime l'a sonnis à quelques essais ponr la fabrication du cristal, et tout porte à croire que c'est l'application la plus convenable qu'on puisse en faire.

Il somble que les fabricants de cristal éprouversions peu de difficulté, en svisual marche suitent. On fritterait un mellange de 100 sulfate de plomb, 2 charbon et 155 sable pultérisé. On obtiendrait saiss un silicate de plomb formé de 155 sillec et 17 ostide de plomb. Cette fritte pultérisé en mélangée avec 17 de sable, 26 de misimu et 30 de carbonate de potasse, fonurirait du cristal très-limpide et d'une facile hasion. Psi très-bien réessi dans des essais en petit. Peut-étre og grand, faudrait-li faire enter d'abord le plomb contem dans la riftue pour un tiers ou pour moitié au plus dans la composition du cristal an lien de le metre pour deux tiers comme je le suppose ici. Si la fritte obteune était gristère, ce serait l'indicé de la réduction d'un peu d'oxide de plomb; on pourrait ajouter alors du nitrate de plomb ou du nitrate de potasse à la composition.

Nitrate de plomb.

3317. Lo nitrate de plomb s'obtient en dissolvant le carbonate de plomb pur dans l'acide nitrique, Quand on a de la céruse do Cilebà à a disposition, elle donne le moyen de se procurer du nitrate de plomb d'une pureté partiète. As on défaut, on se contente de dissoudre de la litharge on même du plomb dans l'acide nitrique. Il trantrait mientraiter du nitrium de la même mantière, après l'avoir calcine pour le rameure à l'état de protoxide; le nitrate obtenn serial plus pur, on obtient, en se servant de plomb ou de litharge un nitrate qui remérme ordinairement des quantités notables de nitrate de cuivre.

Le nitrate de plomb cristallise en octadres. Il est blanc on jautaire, quelquefois d'une transparence parfaite et quelquefois aussi perfé et opaque. Ce sel est insoluble dans l'alcool. Il est soluble dans sept parties d'eau froide. Il exige bles moins d'eau bouillance dans sept parties d'eau froide. Il exige bles moins d'eau bouillance. Il cristallise facilement, et ses cristaux sout anbyfares. Il est facilement décomposé par la chaleur. Chauffé en vase clos, il s'en dégage de l'oxigène et de l'aclae nitreux anbyfare.

416

Le nitrate de plomb a beaucoup de tendance à former un nitrate biblisatione, insoluble à froid, mais soilable dans l'eux homilates, Cestà la présence de ce sel qu'est souvent due la teime pame présentent les cristaus de nitrate de plomb ordinaire. Il neur présentent les cristaus de nitrate de plomb ordinaire. Il neur en déterminer la formation, de mettre le nitrate de not contact avec de l'oxid de plomb. On pent aussi lui donner not sance, en traitant ane dissolution de nitrate de plomb par l'ammoniance ; le nitrate biblisatiques depose. Il ne fant donce pas contonde la couleur que donnerait le nitrate biblisque avec celle qui risulteratif de la présence du nitrate de fer dans ces sel.

Le nitrate de jomba à été mis en use danc es derniers temps par B. Faraday, pour la fabrication de verres pesants destinés aux optiones. El le priparati am oponi de la litharge. Il l'artif d'abord celle-ci, afin de la débarrasser de quelques impuretés plus l'égres que l'oxide de lobone de par consequent faciles à entrainer. C'est sartout de l'oxide de fer et des matières charbonneuses que l'on enleve de cette marière. On dissout nomit la litharge dans de l'andé dacide dans la liquent. Par le réfroils-sement, elle fonriit des crist taux de nitrate de plomb. L'emploi de la litharge présente plusieurs difficultés que l'on étierait en se servant de cérase de Ciliège. Celle cin renferme ni fer, ni cuivre, ni silice que la litharge présente putière pablicule ment pablicule que sente au contrairé pablicule que

Le nitrate de plomb a été mis en usage par M. Berthier pour l'analyse des minéraus qui renferment une base alcaline à l'état de silicate. Quand co silicate nets pas succeptible d'être décomposé par les acides, il suffit de le fondre avec du nitrate de plomb, pour le transformer en un silicate avec excès de base qui devient alors susceptible d'être attarpé par l'acide nitrique.

Le nitrate de plomb est formé de

f at. protoxide de plomb. f at. acide nitrique.	. 4394.3	67,3 32,7
	2071.7	100,0

Phosphate de plomb.

2218. Le phosphate de plomb est insoluble dans l'ean et mois soluble dans les acides que beaucoup d'autres phosphates mistillaques. Il se dissout néamnoins dans l'acide nitrique. Il est précipité de cette dissolution par les alcalis. De même, il se dissout dans les alcalis caustiques et il en est précipité par les acides. Il est découposé par l'acide suffrique houillant. Le phosphate enure s'olides en précipitant du chlorure de plomb par le phosphate d'ammonisque. Le phosphate neutre se fond a sese facilement au chainussus. et cristallise, par le refroidissement, en polybdres bien déterminés. Chauffe avec du charbon, il se réduit comptétement, et donne du phosphore, mais cette réduction na liteu qu'à une température trèsélevée. Le plomb est mis en liberté; l'oxide de carbone et le phosbore se décagent.

Le phosphate neutre de plomb contient

Lorsqn'on verse un phosphate acide dans un sel de plomb, il se précipite un phosphate de plomh légèrement acide.

Quand on met en contact l'acétate de plomb dissous avec un phosphate alcalin, il se précipite un phosphate basique. On a soutent recours à ce moyen de précipitation pour doser l'acide phosphorique contenu dans un liquide. Le phosphate ainsi obtenu est un phosphate sesquibasique contenant

M. Karsten admet toutefois, d'après ses expériences, que le phosphate ainsi obtene content 14 d'actie phosphorique pour 100. S'il en est ainsi, au lieu d'un phosphate sesquibasique, ce précipité serait formé de 8 atomes de protoxide de plomb pour 3 atomes d'actie phosphorique; mais ce résultat est peu probabe. Au reste, il faut toujours, dans une bonne analyse, déterminer directement par l'acide sulfurique la composition du phosphate obtenu.

Le phosphate hasique de plomb a une grande tendance à se convertir en phosphate neutre; aussi, sons l'influence des agents réduisants, comme le charbon ou l'hydrogène, se change-t-il en phospbate neutre et en plomb métallique.

Le phosphate de plomb est une espèce minérale importante; il y en a des mines qui sont exploitées. Il est sonvent cristallisé en prismes hetaèdres; il est transparent, vert et quelquefois jaunâtre, brun ou même violet. Sa densité est égale à 6,95. Outre l'acide phosphorique, l'analyse y indique du chiore. D'après Wöhler, c'est un composé de 1 alome de chiorure et 3 stomes de phosphate de plomb.

Il est isomorphe avec l'arséniate natif de plomb qui renferme aussi 1 at. de chlorure pour 3 at. d'arséniate. Voici l'analyse de quelques phosphates ou arséniates:

		Zchoppau.	Blanc.	Georgenstae
Protoxide de plomb Acide phosphorique — arsénique — hydrochtorique.		. 82,5 . 15,7 . 0,0 . 2,0	81,5 14,1 2,5 2,0	75,6 1,5 21,2 1,9
- njuroemoriqui		100.0	00.0	100.0

Il existe une variété rémarquable de phosphate de plomb naturel; c'est le phosphate de contenr orange qui renferme du chromate de plomb. M. Vernon y a tronvé

> Phosphate de plomb 87,7 Chlorure de plomb 10,1 Chromate de plomb . . . 1.2

Arséniate de plomb.

2219. L'arséniate de plomb est blanc, insoluble, pulvérulent, fasible et capable de se dissondre dans les acides. On l'obtient pordomble décomposition. L'arséniate de plomb est analogne au poppbate, si ce n'est que, lorsqu'on le rédnit par le charbon, il reste de l'arsénine bibasique.

L'arséniate de plomb se rencontre dans la mature ; il est plus rare que le phosphate et lui resemble sons tons les rapports: mais l'arséniate se réduit facilement au chalnmean et le phosphate très-difielement. Ces deux substances se rencontrent très-sonvent ensemble.

Leur analyse est facile. On dissou le mieéral duss l'acide nitrique éton précipite le chôrer par le nitrate d'argent. On dissout ane autre portion du minéral dans l'acide nitrique et on précipite in ligneur par l'ammoniaque, Le dépoit est mis en contact avec de l'ixdrosalfaie d'ammoniaque en cetée, qui transforme le plomb e naifare insoluble, tandis que l'acide phosphorique et le sulfare d'arseale passent dans la ligneur. On recueille le sulfure de plomb; or verse de l'acide bydrochlorique en excès dans la liqueur pour précipiter le sulfirer d'arsenie. Le petre donne l'acide phosphorique.

Carbonate de plomb.

2220. Le carbonate de plomb est puivérulent, blanc, insoluble dans l'ean, en peu soluble dans l'ean en peu soluble dans l'ean en peu soluble dans l'ean en de décompose en acide carbonique et en protoide. Chandie longemps ac contact de l'air, il se converiit en minium très-bean. Cette variété de minium est consue dans le commerce sous le nom de minium est consue d'anné to printer; on it nomme blanc d'Agrest, hlanc de plomb, blanc de céruse.

Le procédé qu'on emploie à Cilieby pour le préparer consiste à faire passer un courant d'acide carbonique dans une dissolution d'acédate de plomb a vere cers de base. Les Bollandais le préparer en exposant des lames de plomb à la vapeur de l'acide acédique dans des traces que l'on maintiont à une température de 30+, Pour cela, on les enferme dans une éture ou bien on les entières dans les courses de l'acide acédique d'années que l'on maintiont à une température de 30+, Pour cela, on les enferme dans une éture ou bien on les entières dans étures de services de la compensation de la contraction de la

conches de tan, ou même dans du fumier. Les lames se recouvrent de carbonate de plomb. Il n'y a pas d'acétate formé; il est probable que t'acide acétique est décomposé.

Le carbonate de plomb que l'on rencontre dans le commerce est rarencez par. Il contient ordinairement du sulfate de baryte on du sulfate de plomb, et même quelquefois de la craice. On reconnatt le craite par les acides ultrique ou acétique, qui dissolvent à la fois cette substance de Le arbonate de plomb l'air-mème. On précipite de la dissolution tout le plomb au moyen d'un sulfare alealin, et enfin on précipite la chaux par un oxistaic. Le sulfate de plomb et celui de baryte ne se dissolvent pas dans les acides. Il est donc facile d'en reconnaître la priscence et d'en constater la quantité.

L'addition du sulfate de baryte dans la cérnae n'est pas une fraude; co sel est nécessire pour lui donner de l'opacité. Les quaudités plus ou moins graudes de sulfate de harjet servent aix tinguer plusieurs variétés de cérnae blen connues dans le commerce, vicia le composition de celles que fournissent les manufactures de l'Allemagne. Il est probable que les usages qu'elles ont établis se conserveront longtemps.

1º Blanc de Krems, Kremser weiss. C'est du carbonate de plomb pur et de la plus belle qualité. On le connaît aussi sous le nom de blan: d'argent.

2º Blanc de Venise, Venetianer weiss. Mélange à parties égales de sulfate de barite et de carbonate de nlomb.

5º Elanc de Hambourg, Hamburger weiss. Mélange de deux parties de sulfate de baryte et d'une partie de carbonate de plo:nb. 4º Blanc de Hollande. Hollander weiss. Mélange de trois parties

de suffate de baryte et d'une partie de carbonate de plomb. En France, on fabrique maintenant tous ces produits en se servant tantôt de carbonate de plomb fait par précipitation, tantôt du carbonate de plomb obtenu par le plomb et le vitaigre. Ces deux variétés de carbonate de plomb different sans doute, mais ce n'est mai brocasion de l'acide acétinne qu'on pourra discuter leur commà l'occasion de l'acide acétinne qu'on pourra discuter leur com-

position et leurs propriétés. La céruse commune est toujours mélangée d'une très-petile quantité de charbon ou d'indigo. Cette addition est destinée à lui der un reflet jaunâtre dés-gréable pour lui donner un reflet bleuté qui plait d'aurage à l'eil. La céruse de Hollande est colorée par

du sulfure de plomb. Le carbonate nentre de plomb renferme

1 2	1 at.	protoxide de plomb. acide carbonique	:	1394,6 275,0	83,52 16,48
		1669.6	100,00		

Le carbonate de plomb se rencontre dans la nature; mais il ny constitue jamais d'abondants dépôts. Il est tanité amorphe, tant, eristallié. Loraqu'il lest pur, il est blane. Il est neutre et ambydre; sa densité est égale à 6,72. Il cristallise en prismes rhomboldax. Les acides l'attaquent avec effervescence, ce qui permet de le reconalite aisément et de l'analyser.

Le carbonate de plomb accompagne tonjonrs d'autres minerais de ce métal et paraît être un produit accidentel.

Silicate de plomb.

2221. Le silicate de plomb jone un grand rôle dans la fabrication du cristal, du strass, des couvertes de la fatence, et il est dereur l'objet d'une étude particulière de la part de M. Faraday, à l'occasion de ses recherches sur la production des verres denses pour l'optique.

Les silicates de plomb, avec ou sans excès de base, sont Insibles des températures plus ou moins élevés. Ils deviennent de plus en plus fusibles, à mesure qu'on augmente la proportion d'exide. Quand Toxide domine, ils sont jaune résine; et si l'oxide est au médium, la couleur est d'un beur jaune soufre; si la silice domine, ils sont incolores. Ces silicates ont beancoup de tendance à se combier avec les autres silicates, ils sont complétement réduits par le charbon à une tre-Fortet température.

Borate de plomb.

2323. M. Faraday étant parveuu à se procurer un verre qui présente d'utiles propriétés pour l'optique, en combinant le borate et le silicate de plomb, il a été conduit à examiner attentirement les propriétés du borate de plomb loi mèue.

propriètés du borate de plomb lai-même.

Quand on précipite une dissolution de plomb par un borate alcalin, on obtient un dépôt plane, très fusible en un verre incolore.

C'est un borate de plomb qui n'a pas été analysé.

Ou peut former directement une foule de borates de plomb, car l'acide borique et le protoxide de plomb s'unissent par la fusion dans toutes les proportions possibles.

Ainsi préparé, le borate neutre de plomb est tellement fusible, qu'il s'amollit dans l'buile bouillante; en auguentant les proportions d'acide borique, la fusibilité diminue. Le boratede plomb est réséctedre, le biborate est plus dur, et le triborate est aussi d'ur que lecristal ordinaire. La durcté augmente avec la quantité d'acide borique.

Pour obtenir son verre pesant, M. Faraday se procure d'abord du

421

silicate de plomb formé d'une partie de protoxide de ce métal pour deux parties de silice. Il l'obtient en chauffant pendant dis-huit ou vringt beures, dans un creuset de procetaine, un métange concenable de silice et de nitrate de plomb. Le silicate ainsi préparé présente une cristallisation poreuse et une apparence semblahel au sucre en pain. On en sépareles portions extérioures qui adhéraient au creuset et on pulvérie la masse dans un mortier de porcelaine. On délaye ensuite la poudre dans l'ean et on extrait par décantaion les parties les plus térues. Cette pondre ainsi préparée peut entrer dans la composition du verre pesant.

Celni-ci est un boro silicate formé des proportions suivantes:

134 nitrate de plomb = 104 protoxide de plomb.
24 silicate précédent = { 8 protoxide de plomb. 16 silice.

42 acide boriq. crist. = 24 acide borique sec.

Le nitrate de plomb, le silicate de plomb et l'acide borique dojevent être métangés dans des mortiers de porcelaine. On porte easuite le métangé dans des creusets de porcelaine que l'on chauffe au rouge avant if y porter la matière. D'acide borique perd son eau et le nitrate de plomb se décompose. A Taide d'une température convenable, le borosificate se forme, entre en fusion et dévient dégli bomogène, a l'ion a soin de le brasser avec un rable en platine. Quand la foute est belle, on cueille le verre avec une poche en platine et on le coule dans une currett en platine.

2225. Pour affiner ce verre, il faut lui faire subir une fusion nouveille et priologie. M. Paraday se ser pour cela d'ione capsule plate
en platine, qu'il obtient en pliant une feuille de platine comme une
caisse à biscuit. Pendant cette seconde fusion, on ajoute au verre
sept on buit grains d'évonge de platine par livre de verre; sa présence facilite singulièrement te dégagement des builes d'air qui s'y
rencoatrent toujours, et comme cette éponge se précipite ensuite
au fond des capsules, la masse du verre en est bleu d'ébarrassée.
Quand on brasse la maitire vitreuse, la poudre de platine contracte
même assez d'udhérence avec le fond de la capsule pour y rester
stachés au lieu de rentrer en suspension.

Il est tris-important, quand on chauffe un verre aussi riche eu plomb dans une capsule de platine, d'éviter tout contact avec des vapeers hydrogénés ou carboncés qui réduiraient l'Oxide de plomb. Il se formerait un alliage de plomb et de platine, et la capsule serait percée. On évite parfaitement cet inconvénient, en construisant un fourneau tel, que la capsule contenant le verrey soit chauffic dans un courant d'air pur. On pent se servir à cet effet du fourneau particulier imagine par M. Faraday, ou bien même faire fourneau particulier imagine par M. Faraday, ou bien même faire fourneau particulier imagine par M. Faraday, ou bien même faire particulier imagine par M. Faraday, ou bien même faire particulier imagine par M. Faraday, ou bien même faire particulier imagine par M. Faraday, ou bien même faire particulier imagine par me particulier imagine par m. Faraday, ou bien même faire particulier particulier imagine par m. Faraday, ou bien même faire particulier particulier imagine particulier p usage d'un simple fonrnean à mondle, pareil à ceux qu'on emploie pour la cuisson de la peinture sur porcelaine. Dans ce dernier as, on pourrait, pour plus de précaution, disposer deux moulles concentriques. La capsule serait placée dans la moulle intérieure de l'on ménagerait un conraut d'air; un autre courant d'air serait drigé dans l'intervalle qui séparerait les deux moulles.

En général, il faut considérer noe moutle en terre comme une sorte de filtre au travers duquel les gaz de la combestion tendent sans cesse à pénérer. Le courant d'air qui serait mainteun entre les deux moulles dérivaisant sans cesse les gaz combustibles qui auraint pénérie du travers des proits de la moulle entérieure, il en parriendrait peu dans la capacité de la petite moule. D'ailleurs, cellec étant sans cesse alimentér d'air pur, la réduction du ploud deriendrait impossible. Comme l'air qui pénèrre dans les moules pourrait y porter des débris de poussière, il coorient même de faire passer celui qui pénètre dans la petite moule dans us usyan garni d'une éponge humide qui arrête la poussière.

La capetile est assise sur une brique en porcelaine. Ses fluxes sont soutenus par quatre briques nn peu moins longues qu'ext, affu que les plis ne puissent pas étre soumis à une pression qui pourrait déterminer la soudure du plarine dans cette partie qui présente plusieurs lames jinstapodés. Ou courve enfin la espaise de platine arec une capetule en porcelaine asses large pour que ses bords puissent reposer sur les briques. Un turpa, particuller doit ameser un courant d'air pur au-dessons de oste capaule est y mainteir une attomphire origiénée.

L'éponge de platine purifie parfailement le verre sons le rapport des bulles d'air, mais il faut d'antres moyens pour le dibarrasset de strier, d'autant plus à craindre, que sa densité est plus considérable. Jusqu'à présent, N. Faraday "à rient trusvé de nieur qu'an maciage fréquemment répèté et continué jusqu'an moment où le refroisitement du verre "à rendu sace consistant pour qu'il devienne difficile d'y mouvoir le râteau de platine qui sert à le macler.

En griefral, il faut moter ou brasser fortement le verre, dis qu'il est fond, et répére deux ou trois fot occep opération, Quade l'augmentation de température l'a rendu le plus liquide possible, ou la rétière de nouveau à six ob mit reprises différents, dequet d'heure en quart d'heure, ou de demi-heure en quart d'heure, selon la rimension des plaques de verre que lon veut produire. Apartid du moment où l'ou diminue le feu, on macle encore deux ou trois fois, et quand on procède au derrier moclage, on le conilieur jusqu'à ce que le verre ait acquis une consistances qui ne permette plus d'y mouvrir le rateux. Alors, il no peut plus s'y formet de

DIOME

493

courants, et par suite les stries détruites ne se reproduisent pas.

On ferme alors tontes les issues du fourneau, on laisse tomber le feu et on prend toutes les précautions concenables pour rendre le refroidissement très-ient, afin de recurie le verre obteuu. M. Faraday dispose son fourneau de telle sorte que son refroidissement n'est opéré qu'a bent de quarte eu cin qiours.

Quand on a retiré la cuvette en platine, on l'examine en debors avec beaucoup d'attention. S'il s'est écoulé un peu de verre dans quelques points, on s'en aperçiol taisément, et alors on marquel place, afin de retrouver plus facilement ensuite le trou ou la fissure par laquelle l'écoulement s'est opiré. On les répare en y sondant, à l'aide de l'or, un morceau de platine en feuille.

Pour sortir le verre de la cuvette en platine, il faut dédombler les coins de celle-ci à l'àide d'une pointe mousse, séparer ensaite les flancs, et enfin le fond de la même manière. La feuille de platine, mise pendant quelques jours en contact avec de l'acide nitrique affaibli, se nettoie parfaitement et devient propre à une nouvelle opération.

Chromate de plomb.

2224. Lechromate de plomb est d'un beau Jaune. Il est insoluble dans l'eau, et pes soluble dans les seides. Ce chromate est faciliement réduit par le charbon. La chaleur le transforme en oxide de plomb et en oxide de chrome. L'acide suffurique le décompose et en sépare l'acide chromique; si l'adide est concentré, il se forme même du sultate de chrome. Le chromate de plomb, mis en digestion avec un peu d'alcali, passe au rouge orangé; ils eforme alors du chromate basique de plomb et du chromate de l'alcali employé. Le chromate neutre de plomb renférme

protoxide de plomb. acide chromique.	: :	;	1394,6 631,7	68,45 51,85
			2046,3	100,00

On distingue dans le commerce plusieurs variétés de chromate de plomb. Elles passent du jaune-serin au jaune orangé foncé. Elles renferment d'alleurs plus ou moins de sulfate de chaux ou de sulfate de plomb.

On obtient toujours le chromate de plomb en décomposant l'acétate de plomb par le chromate de poisses. Comme ce dernier sel renferme ordinairement du suffact de plotases, let sâclie de comprendre pourquoi le chromate obteun renferme du suffate de plomb. Le suffate de chaux est ajouté probablement à l'état de poudre fince, et boyé ensuite avec le chromate lui-même, comme on le pratique pour les mélanges de cérnse et de sulfate de baryle Voici la composition de la variété connue sous le nom de jaune de Cologne :

Chromate de plomb. . . 23 Sulfate de plomb. . Sulfate de chaux. . 60

Ouand on prépare le chromate de plomb, il faut employer des liqueurs étendues d'ean. Sans cette précaution , il se formerait un composé soyenx qui paraît être un sel double, et en ajoutant de l'ean ensnite, le chromate obtenu serait grumcleux. Si l'on vent se procurer les variétés citrines, il faut opérer avec des sels bien neutres et même employer de préférence un chromate acidulé par un peu d'acide sulfurique. Pour les variétés orangées, il faut an contraire se servir de sels alcalins, c'est-à-dire de chromate janne ordinaire et de sous acétate de plomb. Si la conleur n'était nas assez riche, on pourrait laver le produit avec une ean alcaline, mais on perdrait ainsi de l'acide chromique.

En général, ces divers chromates deviennent plus brillants, quand ils sont mèlés avec une certaine quantité de sulfate de chaux. Cette addition est douc utilc.

Le chromate de plomb se consomme anjourd'hui en très-graude quantité dans la peinture à l'huile. C'est une coulcur belle, solide, douée de toutes les qualités que le peintre peut désirer. Sa consommation ue peut que s'accroltre.

On emplole ce jaune dans la fabrication des toiles peintes et dans la peinture à l'huile. Sa coulenr tient bien sur l'étoffe : l'ean ni le savou n'enlèvent la teinte; mais les sous-carbonates alcalius et Pacide hydrochlorique la détruisent.

Le chromate de plomb se reucontre dans la nature sons diverses formes. C'est le premier minerai de chrome que l'on ait counu, et c'est en l'analysant que Vauquelin a déconvert le chrome. Le plomb chromaté ou plomb rouge se trouve en Sibéric. Les peintres russes l'employaient depuis longtemps; mais aujourd'hui le chromate artificiel, qui est bien moins cher, obtient la préférence. Le chromate natif est souvent en cristaux très-uets, d'une helle coulenr rouge orangé; quelquefois, il est en masses cristallines, d'un très-heau ronge; sa poussière est jaune orauge. Il est transpareul ou translucide. C'est un chromate neutre.

2225. Le vauquelinite est un chromate double de plomb et de cuivre composé, d'après Berzélius, de

2 at. oxide de plomb. . . 60,87 1 at. deutoxide de cuivre. . 10.80 3 at. acide chromique. . . 28,33

Molybdate de plomb.

2226. Le molybdate de plomb est une fort belle espèce miné rale. On pent l'obtenir par double décomposition.

Le plomb motybdaté est rare; on le trouve en Carinthie; il est blanc on plutôt jaune de miel, demi-transparent comme la cire; sa densité est égale à 3,5. Il cristallise en octabdres. Il est soltable dans l'acide nitrique et décomposable par les carbonates alcalins. C'est un sel neutre composé de

Plomb gomme.

2227. Le plomb gomme renferme un peu d'acide sulfureux, mais il est composé principalement d'un aluminate de plomb hydraté. Ce minéral est très-rare; on le nomme plomb gomme, parce qu'il est jame et transparent comme la gomme arabique. L'analyse en a été faite par N. Berzéllus. Il contient

Analyse des matières plombifères.

2238. Le plomb est un métal qui, sous le point de vue analytique, possède des propriéés très-trachées. Il est précipié compiécement en un suifure noir par l'hydrogène suffuré et par les hydrosulfates. Les hydrosulfates en ecès ne discolvent pas le précipité. L'acide suffurique et les sulfates produisent dans sa dissolution un précipité blanc de sulfate de plomb. Le fain le précipité de ses dissolutions salines sous la forme de cristaux lamelleux et métalliques. Il forme avei le chlore un composé presque insoluble dans l'eau et tout h'ait insoluble dans l'acool. Enfin, son oxide est soluble dans la poissée.

Le plomb se dose à l'état de sulfate de plomb. On peut aussi le doser à l'état métallique, et ce moyen s'emploie ordinairement dans les essais par voie sèche. Quand l'analyse se fait par voie bunide, on a toujours recours au dosage par le sulfate de plomb.

nince, on a toujours recours au dosage per la constant des trois pre-L'hydrogène sulfuré sépare le plomb des métaux des trois premières sections. Le plomb et le chrome on plutôt le chromate de plomb, car ji est facile de ramener toujonts ces deux métaux à l'état d'acide et d'àxide, se traitent par un procéde fort simple, on fait bouillir le chromate a vec de l'acide hydrochlorique conceutré, et on étapore à sec. Le résidu est repris par de l'alcool faible qui dissout le chlorrer de chrome et laisse le chlorure de plomb.

Le plomb se sépare du tungstène et du molybèbee, en traitant le métange par l'acide nitrique; le plomb et discous et les autres métaax sont amenés à l'état d'acide. Les carbonates alcalise opèrent mieux la séparation des acides tungstique et molybidique qui forment des sels alcalins solubles, tandis que l'oxide de plomb est mis à nu. On fond le métange au creuset de platine; on traite ensoite le récide par l'ean.

Le plomb et le manganèse se séparent par l'acide sulfurique ou l'hydrogène sulfuré. Le plomb et le fer se séparent de même. On pent encore traiter par l'acide bydrochlorique, évaporer à siccité et reprendre par l'alcool. Le chlorare de fer s-ul est dissons.

Le plomb, le cobali et le nickel se séparent de la même manière que le plomb et le marganèse. Le plomb et le cuirre se séparent facilement par les auflaces et par l'acide sultratque, on par le carbonate d'ammonique en excès qui ne dissont que le cuivre, 00 opère envore la séparation, en réulsant les deux métaux en chlorare, évaporant à sec et reprenant la masse par Pilcool.

Le plomb et l'astimoine sont difficiles à séparer, ûn traite le misange par l'acide nitrique pas trop concentr. L'astimoine extran-sôrmé en acide antimonieux et le plomb en nitrate de plomb; mais ordinairement il se ferme de l'astimoine de plomb. On pet traiter par le chlore gazen; le chlorure d'antimoine se volatilés en ettete. Si les métaus sont à l'érât de sulture, le chôre samb tiene que relet. Si les métaus sont à l'érât de sulture, le chôre samb tiene pour less séparer. On pent encore dissoudre les deux métaux dass l'evaurégale, les chores de pour less épares de les métaus des d'oxichlorure, et achever la séparation par les hydrosulfates employés en excès.

Le moyen le plus simple et le plus sûr consiste à traiter l'alliage par l'acide nitrique; on obtient ainsi du nitrate de plomb et de l'antinonité ou l'antinonité par l'hydrosuffate d'ammonitaque en excès, qui itrasforme les deux métaux en suffures, et qui dissout le sulfure d'antinoine saus toucher au suffure de plomb.

Le plomb et l'étain se séparent par l'àcide nitrique, qui tranforme le plomb en nitrate de plomb, et l'étain en acide stamujur. On recueille ce dernier sur na filtre et on précipite le nitrate de plomb au moyen du suffate de soude. Pour s'assurer que l'acide stamique est pur, il faut l'essayer par l'hafor-culfate d'ammonisque employé en excès. Il doit s'y dissoudre en entier. S'il restait un résidu noir, ce serait du suffure de plomb. Quand l'alliage est très-riche en étain, on pent usais le traiter par l'acide hydrochlorique qui dissont l'étain. Cepandant il se dissou un peu de plomb; mais alors la séparation s'achère facilement, au moyen de l'hydrosulfac d'ammonique employé en exès suffisant.

Le chlore sec est un excellent moyen d'analyse pour cet alliage. On en met un ou deux grammes dans une petite boule, on chauffe à la lampe et on fait arriver du chlore sec. Tout le chlorure d'étain se sublime; il reste du chlorure de nlomb nor.

Le plomb et le bismuth se séparent, en dissolvant l'alligge dans l'adei nitrique ço n'approche la dissolution; on étend d'eau et le bismuth se précipite presque én entier; puis on précipite pe jonné de la dissolution par un sulfate qui entraine malbeurensement le reste du bismuth. On reprend le salfate par l'acide ultrique, qui dissout le bismuth et un peu de sulfate de plomb : on rapproche la dissolution et one précipite par l'ean une nouvellé quantité de bismuth. La séparation n'est donc pas complète. Quoque le chlorure de bismuth but plus volatif que le chlorure de plomb, la différence n'est pas non plus assez tranchée pour qu'on paisse se servir du chlore sec pour onéer la séparation exaté de se deux métux.

CHAPITRE XIX.

BISMUTH. Composés binaires et salins de ce métal.

aggo, Le bismuth, désigné par les anciens chindistes sons le nom d'étant de place, n'ét de comme verse le va sécle. C'est nu métal qu'i a'est pas très-commun, et qui n'est pas très-précieux. Le bismuth put et place controlle peut était. Il les d'autant plus et les plus coloré. Lorsqu'il est très-pur, il est on peu duction. Lorsqu'il est ét coulée ni logos, on peut le pler plus fours foi ten lusièmes sons le rompre; il fait entendre en certain bruft. Sa ténacité est très-faible. Sa dessité est égale à 9,85 más quad on le mairfile avec précaution, elle s'étère jusqu'à 9,88. Il entre en fisch o 24/5r. Il peut se couler sur les corps combastiles ; comme le papier, sans les brûler. Il est volatil, mais il est difficité de le distiller.

Le bismuth est un des métaux que l'on obtient le plus facilement sous forme cristalline. Quand il est bien pur, il cristallise en cubes strès-nets et colorés des plus vives couleurs du spectre. Pour se procure des cristalisations de bismuth, il faut purifier co métale ele fendanda vece du nitre el essayer de temps en temps s'il forme des cristaux colorés. Tant que ceux-ci ont l'aspect du bismuth ordinaire, ou peut être sasser q'uil reste dans contraitation en peut être sasser q'uil reste dans contraitation et pour empécher cristain est d'acqueir un volume considéraine. Quand la scorification est sous avancée, on coule le bismuth dans un têt chaud que l'on plaise refroidir leutrement. Dès que le bain métallique est reconvert d'une croîte sois-cui peur peur celle-cit en fait écouler l'excédant de bismuth, de la titue peur celle-cit en fait écouler l'excédant de bismuth, de l'interestrement de l'excellent de l'excédant de bismuth, de l'excellent de l'excellen

Ce métal ne forme qu'une soule combinatsou avec l'osigène. Il se conserve bien à l'air sec, et se ternit à l'air humié. Il s'oxide rapidement par la chaleur, développe une founée épaisse, et dégage un pen de flamme. Il ne décompose l'eun à aucune température. Il est définitément attaqué par l'acide suffurique et produit us salte insoluble. L'acide hydrochlorique couceutré l'attaque un pen, et es dissoule une petite portion. L'acide birique l'attaque avec beuvoup d'évergie et forme un uitrate soluble dans un exche d'acide. Il est oxide par le uitre et les chlorates, et se combine d'acide. Il est oxide par le uitre et les chlorates, et se combine d'acide. Il est oxide par le uitre et le schorate. l'arsenic et le chlore. Il s'allie avec les métaux. donne de la draréet au fer et revud cassaul.

Ou reucontre daux la usure un assez grand nombre d'espèces minérales qui contienueut du bismult; on y troure le bismult natif; le bismult sufforé, le bismult octéd; chi bismult belidré, le plomb sufforé pois fismult belidré, le plomb sufforé pois production de la production de

Le bismuth uatif a l'appareuce du bismuth artificiel. Il se présente en masses cristalliues; il est un peu rougeâtre et à peu près pur. Cepeudant il reuferme presque toujours un peu d'argeut.

Le bismuth du commerce renferme toujours du soufre, de l'arsenie et de l'argent. Au sil, est-il cu général ires-cassani. M. Chardet le purifie par vole-rèche. Ou le met daus un sonificatiors soil la moulle d'un fourneue à coupelle; le soufre et l'arsenie se d'gêrgent. Quand le baiu en fume plus, ou le verse dans use autre oupelle où on termine la coupellation; il reste un culot d'argent. Ou traite la coupelle par le flux noir et on a le bismuth presque parmais il reule/rune cepeudant encore un peu d'argent. Ou l'obtient tout à lait pur, er rétérant la coupellation.

Ou peut purifier le bismuth par voie bumide; pour cela, on le

dissout dans l'edide nitrique qui laisse un résidu d'arséniate de bismuth. On décanu la liqueur et on verse dans la dissolution de l'acide hydrochlorique qui précipite l'argent. Il reste soufre et l'arsenie que l'on sépare par l'hydrosulfate d'ammoniaque employé en excès. Le suffire do bismuths e précipite seul. On traite ensuite ce suffure au creuset, par un mélange de carbonate de sonde et de charbon, et on obtient du bismuth pur.

On se contente généralement de fondre le hismuth avec un peu de nitre et on chaurle au rongu. L'amenie et le soufre s'actiffient, une portion de hismuth s'oxide et l'argent reste uni au hismuth aon oxidé. Aimsi, le hismuth se trouve dépoullé de tous les corps, qui s'y trouvent en quantité notable et qui d'alleurs rendatent son traitement complique. Il suffit sois de le dissouré dans l'actie aitrique, d'y ajouter un peu d'acide bydrochborique pour précipiter l'argent, et enfie de décomposer le nitrate de hismuth par l'eau. Le précipité résint au moyen du charbon donne du hismuth parfaitement pur.

Oxide de bismuth.

2230. L'oxide de bismuth est jame. Il est très-fusible, et quand il est en fasion, il est très-liquide, traverse les coupelles d'os calcinés et les creasets de terre. Il est insoluble dans l'eau, insipide, inodore et üxe. Il est facilement réduit par le charbon, l'hydrogène et plusieurs métaux. Il est aussi décomposé par le charbon, l'hydrogène et plusieurs métaux. Il est aussi décomposé par le chibre et non par l'iode. Doxide de hismuth se combine avec l'eau, et forme un hydrate blance te uplérulent.

Le bismute à l'état d'oxide se rencontre dans la nature ; il provient de l'oxidation du bismuth natif. Il est blanc, jaune ou rougratre, et presque jamais pur.

L'oxide de hismuth contient

oismuth .	2660,75	89,87
oxigène	300,00	10,13
	2960,75	

Sulfure de bismuth.

9251. Le sulfure de bismuth ressemble à celul d'antimoine. Il est gris, métallique éclatant, très-fragile, très-fusible, décomposable par le grillage et les acides solidants. Il existe un autre sulfare qui contient moins de soufre. On prépare directement ce sulfure par le bismuth et le soufre, on bien en chauffant au rouge le précipité formé dans les dissolutions salines par l'hydrogène sulfaré.

Le sulfure de bismuth se reucontre dans la nature ; il est gris,

métallique, semblable au sulfure artificiel. Sa densité est égale à 6,4. Il est facilement fusible; il est rarement pur. Il est mélangé on combiué avec beaucoup d'autres sulfures, ainsi que le prouvent les analyses suivantes:

		De l	Farstenberg.	De Bérésof,
Bismuth			47,2	43.2
Plomb.			0.0	24.3
Cuivre.			34.7	12.1
Nickel .			0,0	1,6
Teliure.			0.0	1.3
Soufre.	٠		12,6	11,6
		-	94.5	3.10

La perte est due saus doute à la difficulté qu'on éprouve pour doser exactement le bismuth.

Le sulfure de bismuth est formé de

	bismuth soufre.			2660,75 603,48	81,51 18,49
				3264,23	100,00

Chiorure de bismuth.

2232. On peut obtenir le chlorure de bismuth eu chauffant le bismuth dans du chlore sec. On le prépare également en décomposant le sublimé corrosif par le bismuth.

Le chlorure de bismuth est volatil et très-fusible; il est déliquescent. Quand il est mis en coutact avec beaucoup d'eau, il se décompose et forme un dépôt blanc qui est un oxichlorure reafermant 7 atomes d'oxide et l de chlorure.

Il est soluble dans l'acide hydrochlorique faible et produit un bydrochlorate de chlorure; lorsqu'on évapore en vase clos une dissolutiou d'hydrochlorate de chlorure, on obtient un résidu de chlorure et il se dégage de l'acide bydrochlorique.

SELS DE BISMUTH.

2233. Les sels de bismuth sont peu permanents. La plapart sont décomposés par l'au en sels acides et en sous-sels qui se pécifique. Ils sont incolores en dissolution. Les sels solubles de bismuth précipitent en blace par les alcalis et les carbonates alcaliss. Ils précipitent en noir par l'hydrogène suffuré, et ce blanc par l'es phosphates, les ariéntates et les prussiates. Le bismuth en est précipité à l'état néclique par le fer, le zinc, le cuirre et l'étain.

Les sels de hismuth sont faciles à distinguer de ceux que forment les métaux qui ont de l'analogie avec le hismuth. En effet, l'oxide de bismuth, en étant séparé, se réduit de suite au moyen du charbon. Le métal so distingue alors du plomb, en ce qu'il est cassant; de l'antimoine, en ce qu'il est soluble dans l'acide mitrique, et à la couleur de son sulfare; et du tellure, ence qu'il est beaucoup plus fix et par la couleur jaune de l'oxide qu'il forme quand on le chauffe au chalumeau.

Sulfate de bismuth.

2231. Le sulfate de bismuth est soluble dans l'acide sulfurique. Si on étend sa dissolution soide avec de l'eun, il se forme un sel insoluble tribasique et un sel zeide soluble. On peut dessécher le sulfate sans le décomposer; mais i n'est pa besoin d'élèrer beaucoup la température, pour en opérer la décomposition complète. Pour obtenir ces sulfaç, on traite le métal par l'acide sulfurique en excis. Il se dégage da gaz sulfurenx et il reste du sulfate neutre de bismuth.

Voici la composition des deux sulfates de bismuth :

Oxide de bismuth. Acide sulfurique.	Neutre. . 66,4 . 53,6	Basique. 85,5 14,5
	0,001	100,0

Nitrate de bismuth.

2233. L'acide nitrique agit sur le bismuth d'une manière extrèmement vire. Quand le metal est en poudre fine et que l'acide est concentré, on obtient mème une élévation de température telle que la masse s'élève quedrebós jusqu'à l'incandescence. La dissolution s'obtient facilement quand on empfole de l'acide un peu affaitit. Par le refroidissement, elle fourait des cristaux. Le nitrate de bissuult cristallise en gros prismes; il est déliquescent. Ce nitrate cristatisés ed dissout dans un peu d'eau. Si on étend la dissolution, et les décompose, et il se forme un nitrate acides soluble, et un sous-nitrate insoluble. Ce sous-nitrate, connu sous le nom de blanc de fard on magistère de bismuth, est blanc et pul vérrient.

Les deux nitrates de bismuth contienuent :

Oxide de bismuth.	Neutre. . 49,4 . 55,7	Basique. 81,4 13,9
Eau.	. 16,9	4,7
	100.0	100.0

On emploie le sous-nitrate de bismuth comme blanc de fard. Il offre sous ce rapport l'inconvénient de noircir sous l'influence de l'hydrogène sulfuré ou de l'hydrosulfate d'ammoniaque. En outre, comme il renferme souvent des sels d'argent, la portion qui reste adhérente è la pean noircit par l'action de la lomière ou même par celle de la pean qui rédnit les sels d'argent, comme notates les malières organiques. Pour éviler ce dernier inconvénient, il faut sjouter an nitrate de bismuth quelques goutes d'actie bytrochlorique et décanter la liqueur pour la séparer du précipité formé, avant de la décomposer par l'eau.

Phosphate de bismuth.

2256. On l'obtient en traitant l'oxide de bismnth par l'acide phosphorique. Il se forme un phosphate acide solnble et un sonsphosphate insolnble en poudre blanche.

Le sons-phosphate de bismnth se fond à nne température peu élevée en nn verre opaque et laitenx.

L'arséniate de bismuth est moins finsible que le phosphate.

Silicate de bismuth.

Le silicate simple de bismuth s'obtient facilement; et il n'a pas été examiné eu particulier. Tous les silicates de bismuth sont trèsfusibles. En genéral, dans ses rapports avec la silica on l'acide borique, l'oxide de bismuth présente la plus grande analogie avec le protoxide de plomb. Aussi peut il entrer comme fondant soit dans la composition des émanx, soit dans celle des couleurs virifiables.

L'oxide de bismuth s'amit facilement à la silice à l'aide d'une chileur ronge, L'oxide de bismuth perce et corrode les creusets de terre. Il se combine facilement avec les autres silicates et leur doune de la fusibilité. Les silicates de bismuth sont incolores quand fils sont riches en silice, et ils sont colorés en june quand ils contiement un exès de base. Ils se réduisent assez facilement par le charbon.

ALLIAGES DE BISMUTH.

2237. Les alliages de bismuth sont très fusibles.

L'alliage de bismuth et de potassism s'obtient en faisant nu mélange de 120 de bismuth, 60 de tartrate acide de potasse carbonisé et 1 de nitre. Ces substances dofrent être bien porphyrisées. On chauffe le mélange dans un creuset fermé. L'alliage décompose l'ean, et se délite en morceaux à l'air. Le potassismi s'oxide, et il en résulte assex de chalern pour fondre l'alliage.

Le bismuth s'allie avec l'étain en toutes proportions et lui donne un peu de dureié. Le bismuth, le plomb, l'étain forment des alliages très-fusibles; le plus remarquable est celui de d'Arcet, qui fond avant la température de l'eau bouillante. Ges alliages sont employés à l'aire des plaques fusibles, pour les soupapes de sireté des chaudières des machines à vapeur. La fusibilité de ces alliages varie snivant la proportion des métaux; l'alliage de 1 de plomb, i d'étain, et 2 de bismut bond 3 95 c. hobbergieur a remarqué que, lorsqu'on méte l'alliage de plomb et d'étain avec le bismuth, la température s'absisse (744).

M. Ermann a soumis l'alliage fusible composé de deux parties de bismuth, une partie de plomb et une partie d'étain, à nue série d'expériences fort intéressantes pour déterminer les lois de sa dilatation. Celle-ci présente de curieux phénomènes.

Quand on prend cet alliage à 0° et qu'on le chauffe jusqu'à 35°. on voit que sa dilatation suit nne marche régulière. Si on le reprend de 80° à 160°, cette marche est encore la même. En sorte que, si l'on se bornait à examiner la dilatation ponr des points compris entre ceux que nous venons de citer, on croirait an'elle est toujours proportionnelle à la température. Il n'en est pourtant pas ainsi, car à partir de 55%, l'alliage se contracte, insqu'à 55% époque où son volume est le moindre possible et où il est même inférieur à celui que l'on observait à 0°. Il se dilate ensuite de nouveau et trèsrapidement jusqu'à 80° en passant par le point de fusion. Alors, il reprend la marche juitiale de sa dilatation. On observe que le premier maximum de volume qui se trouve à 35° correspond exactement au volume du métal à 75°, point de sa liquéfaction, Quelle est la circonstance qui imprime ce trouble accidentel aux molécules? Il faut qu'elle tienne à des causes bien limitées . puisqu'une fois échannée à cette perturbation, la dilatation se trouve juste égale à celle qu'indiquerait la marche géuérale du phénomène.

Voici quelques-nns des nombres observés par M. Ermann. Les températures y sont indiquées en degrés de Réaumur, aînsi que celles qui sont citées plus haut.

Température de l'alliage.	Volume de l'alliage.
0	100000
10	100192
20	100493
30	100803
35	100830 maximum.
40	100679
44.4	100000
60	99480
56	99150 minimum.
50	99389
65	99478
70	99940

Température de l'alliage.	Volume de l'alliage.	
75	100930	point de fusion
80	101792	1
100	102217	
120	102599	
140	103072	
460	103493	

On pent vérifier ces résultats par une espérience fort simple. Que l'on remplisse une boule de thermomètre d'alligae liquide, elle se refroidirs ans accident jusques vers 35°; mais parrenne à o terme, elle se brisera tout à coup. Il doit eu être ainsi, puisqu'à partir de 36° jusqu'à 35°, le verre se contracte et l'alliage se dilate.

Analyse des matières bismuthifères.

2258. Le bismnth se sépare d'un très-grand nombre de métanx, par les sulfares alcalins qui le précipitent sons forme d'un salfare noir qui ne se redissont pas quand on ajoute un excès du sulfare alcalin. La coupellation le sépare des métaux nobles.

Pour le séparer du culvre et du plomb, on pent le précipiter par le cuivre.

On dose le bismuth à l'état métallique, à l'état d'oxide, à l'état de sons-sulfate et à celui de sons-nitrate, Ponr avoir nu résultat certain, il faut donner la préférence anx deux premiers moyens de dosage.

CHAPITRE XX.

MERCURE. Composés binaires et salins de ce métal.

2239. Le mercure est conn depuis longtemps sons le nom de Virargent. Il est liquide à la tompérature oralisaire, et nes sodiéfie qu's une température très-basse, c'est--dire à 39-5 au-dessus de zéro. Il est stos d'un blanc d'argent. Il cristalise en occidette. Il est malifeable et ductile. Sa densité est égale à 15,588 à 4 sadessus de zéro, et elle abhaisos à 15,557 à 17. Elle devient égale à 13,533 à 20°. Quand le mercure se solidifie, Il éprouve une forte contraction, et alors su densité dévient égale, suivant Schultze, à 14,591. Lorsqu'il est congélé et qu'on le met sur la peau, il fait éprouver de la douleur et produit le même effe qu'une hrâtiers.

Il n'a ni odeur ni saveur; il exerce une action énergique sur

l'économie animale et détermine à la longue un tremblement nervenx.

Il se volatilise à 500 - c. La densité de sa vapeur est égale à 6,976. Ses vapeurs se condensent facilement à zèro; maisà la température ordinaire. Le mercures evolutiles esatilibanent, Cette circonsteue explique les effets functes que les ouvriers éprouvent dans toutes les industries oi l'on fait usage de mercure.

Il ne mouille pas les corps, les métaux exceptés, et se répaud sur enx en gouttelettes sphériques.

A la température ordinaire, il n'est oxidé que par l'air humide. L'oxidation est même difficile et incompilet dans cette circonstance. Elle n'a lieu que par une agitation longue, comme celle que l'on obtient en fixant à l'aile d'un moulin un fiscon rempil au quart de mercure. Il se forme au bout d'an long temps un peu de protoxide. Clauffe a l'air, il s'oxide lentement et passe à l'état de dentoxide. Le mercare ne décompose pas l'eau.

Les acides oxigénants l'oxident facilement, surtous à l'aide de la chalent. L'acide nitrique affaibil le change en litrate de protoxide. Si l'acide est concentré et en excès, il forme du nitrate deutoxide. L'acide soffurique éteude est sans action sur luir; concentré, il forme du sulfate de protoxide ou du sulfate de deutoxide. L'acide soffurique deutoxide cui de sulfate de deutoxide. L'acide soffurique de protoxide ou du sulfate de deutoxide.

Le mereure se divise ou s'éteint, quand on le tritore longtemps avec certains corps. Les graisses sont dans ce cas, et c'est sur ce principe que repose la préparation de l'ongenet mereuriel, qui n'est autre chose que du mereure longtemps trituré avec de la graisse de porc. Ce métal acquiert ainsi un état de division tel, que l'on n'en aperçoit plus les petits globules, même à l'aidé d'une loupe.

Le mercure du commerce rénferme ordinairement du bismuth, du plomb et de l'étaie. On reconait ordinairement sa puréé jar ne essai mécanique : en lejetant sur une table, il se divise en une multitude de goutelettes sphériques quand il est par, s'il ne l'est pas, les goutelettes sont allongées et on dit qu'il fait ha quene. Pour doscr les métaux qu'il contient, on se content de les sépares distillatu nu poids domé de la matière et chauffant fortement. à la fin, pour décomposer les amalgames. Capendant le mercure, en sesublimais, entraine souveut un peu de bismuth et métan de plomb. Pour déterminer la proportion de ces métaux d'une manière exacte, on dissout le tout dans l'accède nitrique c'en existent de mercure se sublimas seul, et il reste les oxides de plomb et l'accède nitrique c'en matière et de bismuth.

Les mines de mercure sont rares; les principales sont à Ydria, à Almaden, au Péron, au Chili, dans l'Inde, à la Chine et dans le duché des Denx-Ponts. 436 MERCURE.

Les miserais de mercane se composent de peu d'espèces. On connaît le mercure naît, le mercure argental qui est un alliage de mercure et d'argent, le mercure sulfaré on cinabre, le mercure muritaté ou protochlorare, et le mercure sécinié. Les minerais de mercure se renocnitreit dans les terrains necleus rists-près des terrains bouillers. Le mercure naití se tronve dans presque toutes les mines de mercure salforé; il est en globules disséminés dans les mines de mercure salforé; il est en globules disséminés dans les masses. Il est ordinairement pur, cependant quelquefois il est analgamé avec de l'argent. Si pencé se reconnaît par la sublimation.

Protoxide de mercure.

2340. Les denx oxides de mercare sont facilement et promptement réduits par la chaleur rouge en mercare et en oxigène. Ils le sont aussi par le charbon, le soufre. l'hydrogène et plusienrs métanx; mais le protoxide de mercure est fort remarquable par son fintabilité.

Le produit conns sous ce nom est pulvératent, noir, et possède mne savent d'aggréable; il est cependant insoluble dans l'en. Dans l'obscarité même, il se décompose en mercare et en deucotide. La décomposition est encore plus rapité à l'almaire. Il se prépare en secouant très-longtemps le mercare, à la température ordinaire, avec beaucoup d'air et un peu d'en. à la l'empérature chibos per se. Il pent se préparer en préci, ltant le nitrate de protcrité par la potase constigne. On l'obtient assets in décompositu le protochlorare de mercare très-dissé.

L'existence du protoxide de mercure ne pent être mise en doute. Il forme nu grand nombre de sels bien définis; mais, dès qu'on essaye de le séparer des acides auxquels il est uni, Il se transforme en mercure et en peroxide. Ainsi, quand on verse de la potasse dans une dissolution de protonitrate de mercure, il s'y produit un précipité gris noir dans lequel on reconnaît facilement à la lonpe des globules de mercure métallique. Ce précipité, traité par l'acide hydrochlorique, fournit du protochlorure et du perchlorure de mercure en proportion variable. La formation du protocblornre est due à la réaction du mercure très-divisé sur le perchlorure naissant. Les chimistes avaient toujours considéré le protoxide de mercare comme un composé peu stable, mais ils crovaient à la possibilité de l'isoler, jusqu'à l'époque où M. Guibourt a publié ses expériences. Cela se conçoit aisément, car le précipité obtenu par la potasse possède presque toutes les propriétés du protoxide de mercure ; l'extrême division du mercure qu'il contient permettant à ce métal de rentrer facilement en combinaison, et les quantités de mercure et de peroxide étant toujours en proportions nécessaires pour refaire du protoxide.

Quelques circonstances semblent prouver tontefois que, si une partie du produit éprouve la transformation aperque par M. Guilbourt, toute la masse ne partage peut-citre pas et effet. D'après les observations de M. Guilbourt, le prétendu protoxide derrait avoir une densife intermédiaire entre celle du mercure et celle du percure et celle du percure et celle du percure et celle du percure et de la company de la prise celle de présent de la prése celle, que le précipité contienne réellement du protoxide tout formé, et que la préparation de ce corps pur pinses exécuter, quand on aura étudié les conditions de sa précipitation avec le soin concensable. J'ai cur m'aprecevoir que l'excès de potasse nécessifer à la décomposition du sel n'était pas sans influence sur la réduction du protoxide précipité.

Le protoxide de mercure contient

Deutoxide ou peroxide de mercure.

2241. Le deutoxide de mercure est permanent. Se conieur est variable; l'orsqu'il est très divisé, il est rouge-arorre; en masse, variable; lorsqu'il est très divisé, il est rouge-arorre; en masse souble dans l'exalt peut être clauffé près du rouge naissant sans éprouver de décomposition; mais au rouge, il se décompose complètement en mercure et en oxighe. Le soufre le réduit avec décontaion. Plusieurs métaux peuvent aussi en opérer la réduction L'acide soffureux le réduit en partie. Il ne se combine pas avec les alacits fixes, mais bien avec l'ammoniaque. Il se combine avec le perchlorare et le cyanure de mercure.

Quand on expose longtemps le peroxide de mercure à la lumière, il y en a une partie qui se décompose complétement.

Le peroxide de mercure est soluble dans l'eau, et, quoique celleci n'en prenne que des traces, elle acquiert cependant la propriété de verdir le sirop de violette, de brunir par l'acide bydrosulfurique et de se troubler par l'ammoniaque en domnant maissance à un ammoniure moins soluble que le peroxide. Abandomée à l'air, cette dissolution se recouvre d'une pellicule éclatante de mercure métallique.

Le peroxide de mercure contient

	mercure. oxigène	:	:	1265,8	92,68 7,32
				1565.8	100,00

Il se combine avec l'eau, et forme un hydrate jaune peu permanent et qui perd facilement son eau.

Cet hydrate s'obtient en versant une base alcaline en excès dans une dissolution de deutoxide de mercure. Il fant excepter l'ammoniaque qui produit toujours un effet particulier sur ces sels.

On obtenuit autrefois le peroxide de mercure en grillant co métal dans des matras à fond plat comnas sons le nom d'enfer de Boyle. La production de l'oxide ronge esta i leute par ce procésé, qu'on il a complétement abandonné aujond'unt. L'oxide qu'il fournit est d'une colent rofueré, nonge terne et cristalisé en aignilles. Il differe beaucoup par son aspect de celai qu'on obtient parte moyen soivant. Il était connu autrefois sous le nom de précipité per re.

On prépare maintenant le peruxife de mercare que l'on désigne sons le nom de précipité ronge, par la décomposition du sirture de mercure au meyen d'une chaleur couvenable. En grand, on dissoit 128 kilon de mercure dans 38 kilon d'acide intrique. On optend dans un matras 2 fond plat. Il font évaporer la liqueur à une challe ur douce et féérer lentement celler-di jusqu'à ce que la masse me dégage plus d'acide hypositrique. Il reste un oxide ronge en masse composées de puillettes crivialities.

La décomposition de nitrate se fait en deux temps bien distincis. Il se forme d'abord un nitrate quintibasique qui est jaune. O lui-ci se transforme ensuite en acide hyponitrique, oxigène et peroxide de mercure.

L'aspect da peroxide varie ave l'état du mitrate que l'on découpose. Le nitrate en poudre donne un otide jame orangé putérialent; le nitrate en gras cristans fourait un oxide d'un orange foncé; enfin, le nitrate en paries graits cristalisés donne un oxide rouge erangé, cristalisé et tel que le rout le commerce. Le férrite de peroxide fourait un oxide plus bean que cetir de protovide. Os observacions de M. Gay Lassoc doivent servir de règle aux fabricants.

Protochlorure de mercure.

2242. Le protochierure de mercare est blanc, jauniter; il devient gris sous l'influence de la lamière, cu a transformat en dentochiorure et en mercure métalli, no. Il est peu solubé dats l'eux; il faut ¿2000 parties d'eux bouillante pour en discondre de protochiorure. Il est décomposé par Ta-die hydrochiorique conceté, qui le transforme en mercure et en deutochiorure, sinsi que l'Proust l'a observé. L'acidé hydrochiorique faible est sans action sur lui, du môras à froid. Les chorures alcalins, le sel ammonités en dissolutions concentrées et bouillantes le transforment aussi en mercure et en sublimé corrosif. Il est très-soluble dans l'acide nitrique chand : il se forme alors du deutonitrate et du dentochlorure de mercure.

Il se sublime et se fond moins facilement que le deutochlorure, et cristallise comme lui en se condensant. Ces deux chlorures sont facilement réduits par beaucoup de métaux, par le sélénium, par le phosphore et par le soufre.

Le protochiornre de mercure est employé très-souvent en médecine et avec un grand snocks. Ses propriétés sont bien différentes de celles du bichoure qui est un poison fort énergique, tundis que le protochiorne, qui est presque insoluble, peut sans inconvérient s'administre à baute dose. Les vertus médicales du protochiorure lui ont mérité une foule de noms, dont quelques-uns sont enore util on timérité une foule de noms, dont quelques-uns sont enore suités, Les voisi : mercure douze, calomet, aquita alba, aquita miligata, aquita colestis, aquita mercurii, dece omitigatus, mercurius loticus, mercurius calomelanicus, panacée mercurielle, manna calestis, manns medialorum, manna mercurii, etc.

Le protochlorure de mercare se rencontre dans la nature. Il est rare : Il se présente en petits cristaux disséminés, transparents ou translucides. Klaproth y a tronvé de l'acide sulfurique.

Le protochlorure de mercure contieut.

On pent le préparer en broyant 15 parties de mercure et 17 de sublimé corrossif, en ayant soin à flumeuter le mélange pour étre les effets malfaisants de la poussière qui se dégage quand on fait cette rituration à sec. Lorsque l'extinction du mercure est parties on introduit le mélange dans un matras, et l'on procède à la sublimation.

Le procédé que l'on emploie généralement aujourd'hui est plus égonomique. Il est fandé sur la réaction réciproque du sulfate de protoxide de mercure et du sel maria qui se transforment es sulfate de soude et en protochlorare de mercure. Il suffit de étautifat le mélange dans un vase subtlimatoire. L'opération se conduit comme celle oui a nour paise la nériesaration de subtlimé corrosit.

On peut obtenir aussi le protochlorure de mercure par précipitation, en prenant du protonitrate de mercure, et y ajoutant une dissolution de se larin. Mais il est démontré que le chlorure de mercure aissi préparé retient toujours un peu de sel marin que les larages ne peuvent enlever. Cette petite quantité suffit pour donner de la solubilité au chlorure, et lui communiquer une saveur mercurielle très-prononcée, en le transformant en partie en mercure et sublimé corrosif. Administré à l'inférieur, il excite la salisation; ainsi, on ne pent se permettre, pour l'usage médical, de se servir de ce procédé.

Denuis longtemps, les Anglais, qui font un usage médical trèsfréquent du protochlornre de mercure, le préparent dans nu état de division extrême. M. Henry fils a fait connaître leur procédé ani consiste à volatiliser le mercure doux, et à empêcher les molécules en vapeur de se réunir, en les forçant de se diviser dans beanconn de vapeur d'eau au moment de leur condensation. On met du protochlornre de mercure dans une cornue de verre, on adapte cette cornue à un ballon à trois tubninres. On fait communiquer la tubulure opposée avec une petite chandière à vapeur. On plonge la tubulure inférieure dans un vase contenant de l'eau froide. L'appareil étant disposé et les jointnres lutées, on chauffe l'eau; et, lorsque le ballon est entièrement rempli de vapeur d'ean, on fait volatiliser le mercure doux, en ayant soin qu'il ne puisse se condenser, ni dans le col de la cornue, ni dans celui du matras, ce qui exige que l'un et l'autre soient entourés de feu. Par ce moven le mercure doux arrive en vapenrs jusqu'au milieu de la vapeur d'eau, et celle-ci. par son mélange subit, empêche les molécules du chlorure de se réunir; elles se condensent individuellement, et produisent ainsi une poussière impalpable. Ce procédé a de grands avantages. Outre la ténuité de la poudre qui est le principal, il en offre un autre qui le recommande pour l'usage médical. Quand on sublime du mercure doux même très-pur, il se forme toujours no pen de sublimé corrosif que l'on doit enlever par des lavages à l'eau on à l'alcool. Or il est évident que le mercure à la vapeur doit en être parfaitement déharrassé

Deutochlorure de mercure. Sublimé corrosif.

2243. Le deutochlorure de mercare, ou sabliné corrosif, est balen satué, cristallishée ne prinsues étradéres paletis. Il entre afusion à une température peu élevée; li est très-volati; sa strepur se condence en alguilles. Il use plus soluble que le procédure : 16 parties d'eau froide et 3 d'eau chaude le dissolvent; et li cristallise bien par le refroidseument, les eristants sont antipérat. Il est beaucoup plus soluble dans l'alcouj; 7 parties d'alcol froid en dissolvent 3 de subliné corrosif, et 7 parties d'alcol bouillate en dissolvent 6 de subliné corrosif, et 7 parties d'alcol bouillate en dissolvent 6 du même produit. L'éther sulfurique le dissolt sidement et l'entre même à l'aux, Les acides augmentent s solb-billé dans l'eau sans l'altére. L'acide hydrochlorique en dissolt beaucoup et le convertit en hydrochlorique en dissolt beaucoup et le convertit en hydrochlorique en dissolt beaucoup et le convertit en hydrochloride de éloures. L'hydrogètes

sulturé en excès forme du deutosulfure, et s'il n'est pas en excès il se forme un chlorosulfure de mercure qui est blanc. Si on verse dans une dissolution de sabliné en la clacil custique, il se forme un précipité d'bydrate de deutoxide quand il y a excès d'alcali; mais s'il n' ye a pas on excès, il se précipité de l'aciborure. Si on emploie de l'ammoniaque, il se forme un précipité d'ammonicolòrure d'un blanc gristère, soluble dans l'ammoniaque, Les sels de protoxide d'étain en excès décomposent le sublimé corrosif et en précipient le mercure médallique.

Presque toutes les substances organiques peurent, à la longue, convertir le subliné corrosif en protochorure de mercure. Anssi convientil d'éviter de préparer longtemps d'avonce des médicas ments qui renferment à la fois du sublimé corrosif et des matières organiques. La présence des chlorures alculins prévient cet effet; en formant des chlorures doubles, ils donnent de la stabilité au subliné corrosif, Lura radition est douc utile et motivée.

Le sublimé corrosif, ainsi que l'exprime son nom, est un poison très-violent. A la dose de quelques grains, il peut occasionner la mort dans de cruelles tortures. M. Orfila a fait comanitre l'antidoue le plus sàrre et le plus facile à se procurer, c'est. le blanc d'ouf délayé dans l'ean. If aut en administre le plus vieu possible, excite le vomissement et provoquer quelques selles par des lavements. Le sublimé corrosif renferme.

1 at. mercure. 2 at. chlore		1265,8 442,6	74,0 25,9
		1708,4	100,0

On l'obtient en faisant régir le sel marin sur le sulfate de deutoxide de mercure. Il en résulte du sulfate de sonde et du solbiné corrosif qui se spare par la sublimation. L'opération réussit blen quand on a formé un sulfate de deutoxide bien pur et point métangé de sulfate de protoxide. Mais pour obtenir le sublimé corrosif en grand, il faut faire usage de quelques précautions, qui ont été fort blen décrite par M. Robiquet.

Pour se prouzer le sulfate de deutotifie de mercure, on met dans une chaudire de fonte cinq parties de mercure et six d'acide con chaudire de fonte cinq parties de mercure et six d'acide de l'acide se déderince, par chauffe modérément : une portion de l'acide se déformée par comment de l'oxigie au métal, et l'autre se combine à l'existe à mesure qu'il se forme. Il se dégage du gaz sulfureux et il se forme du sulfate de deutoxide de mercure, qui finit par faire un magma très-épais. Il se dégage du gaz acide sulfureux, en si grande quantité, que l'on est obligé, pour s'en gazantir, d'adapter à la chauditer un couverde en tole muni d'un tube qui dirige le gaz sulfrepax dans la deminée. Comme il faut obtenir du dentosulfate, en doit continuer de chauffer tuni qu'il se dégage du gaz sulfureux. Il se forme d'abord du protosulfate, et coiu--i se change ensuite en deutosulfate, en réagissant sur l'acide sulfurique, dont il est quelquefois nécessaire d'ásnoter une nouvelle dose à la fin de l'opération.

On pout s'assurer de l'état du sulfate en délayant quelques parcelles de ce sel avec de l'eau saturée de sel maria. Quand tout se dissont, on est sûr d'avoir du dentosolfate par. S'il reste un dépôt blanc, insoluble dans l'eau, on a plus ou moias de protosollate.

Lorsque le suifate est convenablement préparé, on y ajonce des parties de se maris apriériés de tune partie de personal de manganèse en poudre, on métange le tont avec une spainte en fer, et en laisce les mutières en ceustes trepatais deux on trois jours, ain de faciliter la réaction. Au bout de ce temps, on railsme un peu defen sous la chandière, et l'on fait desécher le manse à une chalerur très-donce : il fant avoir soin, vers la fin de la desfocation, de se garantir des vapeurs qui se dégagent.

On introduit ensuite le mélange par portions égales dans des matras de verre vert, à fond plat ; on les dispose tous sur un même bain de sable, et on les garnit de manière à ae laisser sortir du sable qu'une portion du col. Les fourneaux ont ordinairement la forme d'un carré long , ils contiennent jusqu'à cent matras; le bain de sable est chauffé par plusieurs fovers disposés symétriquement sur un des grands côtés; ils ont peu d'ouverture, et contiennent une grille dont les barres n'ont pas plus d'un pied de long. On y brûle du bois de longueur fendn en petits éclats, en sorte qu'il ne porte que par son extrémité sur la grille. Cette disposition ne permet pas de fermer les ouvertures des fourneaux. On laisse ainsi un libre accès à l'air nécessaire nour allmenter la combustion, et on obtient une chaleur plus douce et plus uniforme, le tirage étant moins rapide. On rénssit mieux quand on a de la tourbe à sa disposition. Si les localités ne permettent pas de construire ces fourneaux sous un hangar très-aéré, on doit au moins les établir sous une hotte d'un bon tirage, et reconvrir entièrement le bain de sable avec une petite charpente disposée en tabernacie. La partie supérienre sons forme de toiture est terminée par un tuyau qui va s'engager dans la cheminée. Denx portes situées sur le devant de cette espèce de cabane permettent de visiter le bain de sable. Avec ces moyens de ventilation, on est moins incommodé par les vapeurs, surtont si l'on a la possibilité d'avoir deux pièces contigues, et d'établir les foyers dans l'une et le reste de l'appareil dans l'autre.

Le point le plus difficile de cette opération, comme en général de toutes les sublimations, est sans contredit la manière de régler le feu; il faut une très-grande habitude pour y bien réussir. Le

plus essentiel est de le graduer très-progressivement. Le temps peut gaider l'opérateur, lorsque le feu a été bien conduit, car on sait le nombre d'benres que doit durer la sublimation, et à quelle époque il convient de forcer la chaleur; mais dans le cas contraire on n'a presque aucune rètale à donner.

On chanffe d'abord doucement pour dégager quelques traces d'bamidité, puis on renverse sur le goulot de chaque matras un netit not de falence de forme conjune: este espèce d'obturateur arrête une portion des vapeurs qui tendent à se rénandre au debors. Lorsqu'ou s'apercoit que les vapenrs, malgré cet obstacle, se dissinent, c'est un signe certain que la chaleur est tron forte. On la ralentit et on dégarnit en même temps le dessus des matras pour les refroidir. Lorsque tont le deutochlorare est sublimé , il faut na dernier conp de feu pour lui faire subir un commencement de fusiou, afin de donner plus de consistance et de densité au pain, autremeut il resterait neigeux et friable. Ce tour de main est très-difficile à saisir : car si l'on dépasse la température convenable, on perd une grande partie du produit, et il faut être attentif à dégarnir le matras, si la chalenr devient trop forte. Quelque temps après que l'opération est terminée, on reconvre les matras de sable et on laisse refroidir lentement, pour éviter que les pains, trop promptement refroidis, ne s'éclatent de tontes parts. Enfin, lorsque tout est refroidi, on brise le matras vers la partie movenne et avec le moindre choc possible, pnis l'ou détache peu à peu les morceaux de verre, jusqu'à ce qu'on en puisse dégager le pain entier. Tous les débris sont mis à part pour rentrer dans une nouvelle opération.

Quad un perion de suffate se trouve à l'état de protosulfate, il sui mur du protechioranc de unecure; mais comme il est mointient que le sublimé corrosif, il ne se confoad point avec tal, tent se condenser à la partie inférieure du pais, et forme une zone distincte et faciles à éparer. On sublime de nouveau tous ces fragments, pour en frir des paiss entiers. Il est clair que moins on aura force la dose de l'acide suffurique sur le sulfate de unercure, et plus on aura de protosiberure de mercure. On ajonte d'un anagranhes daus l'intention d'obiver à cet incourément; et, en effer, quand on § y est pris convenablement, Il ne s'en forme acueue portion.

2435ii. Highrochlorate de chlorure de mercure. L'acide hydrochlorique se combine avec le sublinié corrosif et produit mème piùsieurs composèt. Il en dissont une grande quantité à froid, et chose singulière, la liqueur cristallise au bout de quelques instauts, et se prend en masse signifiée. L'ean décompose, a moins en partie, prend en masse signifiée. L'ean décompose, a moins en partie, cette combinaison, et fair reparaître le sublimé orrosif. En plaquat la masse cristalline sous une cloche à côté d'une capsuite remplie la masse cristalline sous une cloche à côté d'une capsuite remplie rassée d'acide bydrochlorique. Elle renferme 1 atome de bichlorure de mercure et 2 atomes d'acide bydrochlorique, en sorte que, si on la sature par la potasse, on obtient du hichlorohydrargyrate de potassipm.

Quand u sature l'acide bydrochlorique à chand, de sublimé corosif, il se forme un autre hydrochlorate de chlorure de mercure. Celai-ci renferme i atome de bieblorare de mercure pour if atome d'acide bydrochlorique, de telle sorte qu'eu le saturant par potasses, il fournit du quadrichlorobydragrate de poisssiom.

2244. Le sublimé corrosif se combine aisément avec les chlorures alcalius, et produit ainsi me série de chlorures doubles qui ons tét déconverts par Boullay et par Bousdorf en même temps, mais que ce deruier chimiste a étudiés avec plus de détail. Nons décritons ici seulement ceux qui ont quelque intérêt, par leur production fréquente.

Chlorohydrargyrate de potassium. On oblient ce composé en dissolrant un aisome de cibiroru de potassium et un atome de sabilmé corrosit daus l'eus et abandounant la liquena à une évaporation spontanée. Le chlorare double cristallise en grands et beaur cristaux qui sont des prismes droits rhomboidaux. Leur couleur est d'un gris jaune très-lèger. Ils sont inalérables à l'aire. Esposés au fen, ils perdent leur eau et une partie de sublimé corrosif, mais ce n'est qu'avec beaucoup de peine que l'ou parient à expulser celui-ci-eu totallié, tant est grande l'affutic qui unit les deux chlorures. Ce chlorare double content :

Bicklorohydrargyrate de potassium. Ce sel se prépare comme le précédent; mais, au lieu d'un atome de sabilmé corrosif, on en dissout deux pour chaque atome de chlorure de potassium. Par éraporation spontanée, on obtient des aiguilles en groupes étoilés. Ce sel contient :

Quadrichlorohydrargyrate de potassium. Pour le préparer, on sature de l'eau à froid de chlorure de potassium, on porte la liquer à 50 ou 60%, et on ajoue de usulhimé corrosifiquação ce qu'il rebuse de se dissoudre; on filtre la liqueur chaude dans un endroit chaud, et par le plus léger refroidissement, elle se prend en masse soyeuse. abbestiforme. Ce sel est du plus beau blance de neige. Il peut cristalliser en prismes rhomboïdanx, mais on l'obtient difficilement à cet état. Il renferme :

Bichlorohydrargyrate de sodium. Cest la seule combinaison de cette espèce que l'on obtinne, quelles que soient les proportions de sel marin et de sublimé corrosif que l'on emploie. Ponr le préparer, on sature à froid l'eau de sel marin, et on y ajonte du sublimé corrosif jusqu'à saturation. La liqueur évaporée spontanément fonrait une masse de cristaux aignillés, inaltérable à l'air. Quand on ajoute du sel marin à la liqueur, on obtient le même
composé, mais alors il cristallise mieux et se présente en prismes
headdres réculiers. Go sel content:

Les chlorohydrargyrates de lithium, de barinm et de strontium sont analogues à celui de sonde. Ceux de calcium et de magnésium se forment en puiseurs proportions, cristallisent très-bien, mais deviennent très-déliquescents quand ils approchent de la neurallié.

Les chlorobydrargyrates de manganèse, de fer, de cobalt et de nickel sont neutres et isomorphes. Ils cristallisent en prismes rhomboïdaux. Ils sont tons formés d'an atome de chaque cblorure et de buit atomes d'ean.

Avec le chlorure de zinc, on obtient une combinaison très-déliquescente. Avec celui de cuivre, on forme an contraire un composé permanent.

2245. Ozichlorure de mercure. Quand on verse avec précaution un alcali très-délaje dans une dissolution de sublimé corrosfi, ils e forme un précipité briqueté qui et l'oxichlorure de mercure. C'est en déterminant cette réaction au moyen de l'eau de chaux que les pharmacleus préparent l'eau phagédrique. Un ecole d'alcali décompose l'oxichlorure lui-même et ne laisse que de l'hydrate de peroxide je précipité passe au janne.

peroxine; le prespue par le l'action des arbonnes alcalins présente des phénomènes dignes L'action des carbonntes alcalins présente des phénomènes dignes d'âttention; elle a été étudiée par Soubeiran. Les carbonates de poixses ou de soude, employées en excès, précipitent le mercure à l'état d'oxichlorure; la liqueur retient du bicarbonate; il ne se dé-Page pas d'acide carbonique.

gage pas d'acide carbonique. Quand on emploie, au contraire, un excès de sublimé corrosif, il se précipite encore de l'oxichlorure; il se produit encore du bicarbonate, mais il se forme en même trops du chlorbydrargyrate alcalin. En sorte que la liquour abandonécé a elle-même, ou sounts à l'ébullition, fournit encore de l'oxichlorure, à mesare que l'acide carbonique se dégage et que l'alcali peut réagir sur le chlorbydrargyrate.

On obtient encore l'oxichlorure en faisant agir le chlore sur l'hydrate de peroxide délayé dans l'ean.

Tons cet oxidatorures sont loin de se ressembler, soit pon l'appect, soit pont la composition. Les ans présentent une couleur briquetée, d'autres sont presque noirs. En général, oes derniers sou plas pars et présentent un aspect cristallin, tandis que les oxicilorures brisqueées renferment du procraide nu'lange et offerat une apparence micacée. Pour se procurer facilement l'oxichiorne noir cristallin, il su'indi de traiter l'hydrate de dentoxide par le chiere. On peut anssi d'écomposer le sublimé corrosif par une exècs de carbonate de pousses très-étenul d'are en opérant à froid.

L'oxichlorure pur contient, d'après Sonbeiran,

Exposé an feu, il se transforme d'abord en deutoxide de mercure, oxigène, sublimé corrosif et calomel. Si on chauffe davantage, le deutoxide lui-même est décomposé.

Bromure de mercure.

2246. Il ressemble au calomel sous tous les rapports et pent s'obtenir, comme lui, en versant un bromure alcalin dans une dissolution de nitrate de protoxide de mercure. On obtient un précipité blanc doué des mêmes réactions que le calomel. Il contient

Bibromure de mercure.

3247. Qnand on expose le mercure à l'action du brome, il se forme du bibronner de mercure avec dégagement de chalent, mais sans production de lumière. Ce composé est blace, fusible, volail, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, et ressemble donc beaucoup au sublimé corrosif. Il en difère en ce que l'acide nitrique ét l'acide sulfurique le décomposent à chaud et dégagent du brome. Il renferme

Iodure vert , - iodure de mercure.

2248. L'iodure de mercure a été bien défini par Boullay. Il correspond au protoxide et renferme :

Cet iodure est vert, Il n'est pas soluble dans l'euu et présente des craccères remarquables. Mis en contact à froid avec l'acide hydroidique et les doures basiques, il se transforme sur-le champ en mercure très-divisé et en bilodure qui se dissont. Le même effet se présente, mais seulement à chand, avec l'acide hydrochlorique et les chlorures hasiques.

On obtient l'iodure vert en précipitant une dissolution bien neutre et un peu étendue de protonitrate de mercure par un iodure alcalin. Mais par ce procédé il est bien difficile d'éviter la formation de l'iodure jaune.

On peut le préparer au moyen du protochlorare de mercare et de l'Iodure de potassium. On prend un atome de chaque, on délaya dans l'eua houillante et na laisse digéere calle-di jusqu'à parfait refroidissement; puis on décante. L'Iodure ainsi préparé est pur, quand la lluquer ne contient que du chlorure de potassium. Il ne faut pas chercher à opérer par titonement, car il serait difficile d'étite un excès de l'un des dour agents, et s'ill y avait du protochlorure de trop, il se retrouverait dans le précipité; si c'était l'Iodure de potassium, il agriant sur l'Iodure vert et séparerait du mercure qu'il restent in mélangé avec l'Iodure vert non altéré.

On peut aussi opérer avec de l'acétate de protoxide et de l'iodure de potassium, en prenaut nn atome de chaque.

M. Berthemot conseille l'emploi d'un procédé très-simple qui consiste à triturer deux atomes de moreure avec un atome d'iode, en ayant soin d'ajonter quelques gouttes d'alcool. L'alcool s'évapore et l'on obitent de l'iodure vert très-pur.

Iodure jaune, - sesquiiodure de mercure.

2249. Cette combinaison, souvent confondue avec l'iodure vert, en a été bien distinguée par Boullay. Elle contient :

On voit que ce composé pent être considéré comme un jointe, sain et il en ofire vraiment toutes les alines. Il prend naissance quand on verse de l'iodure de potassium dans une dissolution atiés de nitrate de protossi de mercere. L'excès d'acide met à mol l'iode qui, en se combinant an protolodure formé, le transforme en biloidure ou en sexpuliodure selon les proportions, Ainsi, quantels sel est neutre, le précipité est vert; quand il est un pen acide, il est jaune; quand il l'est davanciage, all est ronge; et edon quand il l'est encore plus, il y a de l'iode mis à un et de l'iodure ronge qui apparaissent encemble. Quand air ces d'épôts ou verse un excès d'iodure de potassium, l'iode se dissont le premier, puis l'iodure ronge l'ibre, puis l'iodure ronge l'ibre, puis l'iodure ronge l'ibre, puis l'iodure verse ne excès qualors celul-ci passe au vert; enfin l'iodure vert lni-même est dé-composé de hilloure et en mercule.

Quand on a des mélanges d'iodure rouge et d'iodure janne, on enlève le premier par l'alcool qui le dissont, sans toucher à l'iodure janne. On peutaussi se servir d'ane dissolution chaude de sel marin, mais il fant opérer avec précantion, car le composé jaune pourrait se décomposer sons cette influence.

Le moyen le plus simple pour le préparer consisté à former un sesquisioner de potassime et à l'employer pour précipiter du protonitrate de mercure, en laissant un léger excès de ce dermier sel et agitant la mailère. On pent laver le précipité par l'alcool, pour être plus sûr du résultat.

Iodure rouge. - Biiodure de mercure.

2200. Ce composé remarquable peut s'obtenir directement, en triterant le mercure avec un exclé d'îdec et Ivanta la masse avec de l'alocol pour enlever l'ided non combiné. Mais il se prépare mieux par double décomposition, au moyen de l'iodure de potssime de du sublimé corrosif. Il se passe divers phénombnes facilies à expliquer. Quand on verse peu à peu de l'iodure de potssime dans me solution de sublimé, il se forme un précipité rouge quis refission par l'agilation; c'est qu'il se produit un composé soluble de chlorrere d'iodure, mel apountau ne puis d'iodure, ou oblient un précipité rouge pâle, permanent; c'est eucore un composé dechlorure et d'iodure, mais plus ribete no loure et isobleble. Une nouvelle addition d'iodure de potassium produit un précipité éclastan, 'd'un rouge vit; 'cest l'iodure rouge pur. Būns, 'd'un rouge vit; 'cest l'iodure ne gree pur. Būns, 'd'un rouge vit; 'cest l'iodure rouge vit. on verse encore de l'iodure de potassium, le précipité se redissout et l'on obtient un iodhydrargyrate de potassium.

Pour avoir l'iodure rouge pur, il faut donc employer exactement un atome de sublimé corrosif et un atome d'iodure de potassium ou bien un léger excès de ce deruier. L'iodure rouge contient

Ce composé est du plus heau rouge. Il est fusible et volstit; mais ses vapeurs se condensent en pallettes ou en poussière jaune. Celle-ci reprend au bont de quelque temps sa couleur rouge. Le moindre frottement suffit pour la lui restituer sur-le-champ. Il est trick-probable que l'état juuer et l'état rouge tlement à quelque phénomène d'isomérie qui réclame un nouvel examen. Les vapeurs de l'iodure rouge sont aères et irritantes.

L'iodure ronge est soluble dans l'alcool, l'acide bydriodique et les iodures solubles, l'acide bydrochlorique et les chlorures solubles, et on peut l'obtenir par ces dissolvants, en cristaux plus ou moins volumineux, Il est alors moins altérable à la lumière.

Cet lodure u'est pas sensiblement soluble dans l'eau. Sa formation est donc une réaction propre à faire connaître les sels de deutoxide de mercure, pourvn qu'on opère avec précaution.

2251. Hydriodate d'iodure de mercure. Le biiodure de mercure se dissout facilement daus l'acide bydriodique liquide, et donne ainsi naissance à plusieurs composés. L'acide se colore eu jaune.

A chaud, l'acide dissout une quantité d'iodure de mercure telle, qu'il en résulte un composé de 1 at. iodure de mercure et 2 at. acide bydriodique; en sorte que la liqueur saturée par la potasse fournirait du biiodbydrargyrate de potassium.

Le composé obtenu à chaud laisse déposer par le refroidissement nne partie de l'iodure de mercure qu'il renferme, et si l'on ajoute de l'eau à la matière, il s'en dépose nne nouvelle quantité. Par ces deux actions réunies, l'hydriodate d'iodure fait à chaud se dépouille de la moité de son iodure, et se transforme en un composé de 1 at d'iodure de mercure pour 4 at. d'acide bydriodique. Ce nouvel hydriodate d'iodure, suturé par la potasse, fournirait l'iodhydrargyrate de potassium neutre.

Il parait même qu'il existe une combinaison intermédiaire. Ces bydriodates d'iodure peuvent s'obtenir à l'état solide par l'éraporation dans le vide sec. Ils cristallisent en longues aiguilles junes que l'eau décompose, en mettant l'iodure de mercure en liberté, et qu'un séjour prolongé dans le vide décompose aussi par le dégagement de l'acide bydriodique. 2252. L'iodure rouge de mercure pent se combiner avec les iodures basiques, et produit ainsi nombre de combinaisons fort remarquables qui ont été étudiées par Bonllay jeune,

"Triodhydrargyrate de polasisium. C'est le sel qui se produit quand on fait dissoudre par une solution concentrée d'iodure de potassima mata d'iodure rouge de mercure qu'elle peut en pradre. La liqueur en dissont tant et devient si épaisse, qu'au moindre refroidissement elles exprend en masse rouge par la précipitation d'une partie de l'iodure de mercure. Le trisel ne peut donc exister ang à chand; il rest d'une partie de l'iodure de mercure. Le trisel ne peut donc exister ang à chand; il rest d'une laux telès-foncé : il mefrais-foncé : l'archérofoncé : l'arché

Biiodhydrargyrate de rotassium. En mettant à froid, dans une dissolution concentrée d'iodur-de potassium, autant d'iodure rouge de mercure qu'elle peut en dissoudre, on obletien une liqueur fortement colorée en jauue, qui, soumise à l'étaporation spontanée dans une caisse garaite de chaux vive, donne des crisiaux d'une belle couleur de soufre. Ce sont de belles aiguilles, déliquesceutes à l'air bumide, mais inaltérables à l'air sec. L'alcool, l'éther les dissolvent, sans altération. Ce se l'enferme

Iodhydrargyrate de potassium. Quand on dissout le bisel dans beaucoup d'eau, il abandonne la moitié de son iodure de mercure. La liqueur évaporée laisse une masse iaune contenant

2253. Il existe trois combinaisons analogues et que l'on prépare de la même manière pour les iodnres de barinm, de stronium, de calcium, de magnésium, de zinc, de fer, etc. Il en est de n'ême avec l'hydriodate d'ammoniaque.

Le Niedure de mercare parali capable de s'usir aux cidorues accinis; mais la coubinasion est épénème, Elle ne'istiq esté chaud, et se détruit par le refroidissement, l'indure de mercure se précipitant tone entier. Ces réactions découverés et dudiées par Boutluy jenne, qui a cra pouvoir les considéré comme doussainsaissace à des combinaissons réleties, ont été présentées par Boss-dorff sous un autre point de vue. Ce dernier siy voit qu'un phénomes de dissolution.

Il me paralt que Bonsdorff n'a pas tenu assez compte du fait cité par Boullay, qui est édécisif dans la question. Le protoioleur de mercure mis en contact à claud arec les dissolutions des chlorures alcalisas set randorme en bisdeure qui se dissout et en mercure qui se dépose. Est il bien probable qu'une réaction aussi forte soit due à un simple phénomène de dissolution, et is l'on vent admette qu'il en est sinsi, comment distinguerst-on l'acte de dissolution d'une réptable réaction chimique?

Quoi qu'il en soit, 5 atomes de chlorure de potassium en dissolution bouillante dissolvent 1 atome de bijodure de mercure.

Le sublimé corrosif dissont abondamment à chand du bitodure, et quand la liqueur est saturée de ce dernier, et qu'on la laisse réfroidir, il se forme un précipité jaune qui renferme 1 atome d'udure pour 1 atome de chlorere. Ce composé est peu stable; il se transforme bienuté cu iodure et en chlorer qu'is se séparent.

L'acide hydrochlorique dissout aussi, et surtout à chaud, le biiodure de mercure.

Protosulfure de mercure.

2254. Il y a deux sulfures de mercure. Le protosulfure n'est pas plus permanent que le protoxide. On l'obifent en triturant à froid le soufre avec du mercure bumect. Il se forme avec dégagement d'hydrogène sulfuré qui prorient du gaz bydrogène que le soufre contient toujours et qu'il abandonne quand il se combine avec les métaus.

Ce sulfure est noir. Chauffé ou même exposé à la lumière, il passe à l'état de deutosulfure et abandonne du mercure métallique. Pour avoir le protosulfure pur, on peut décomposer uu sel de

protoxide par l'hydrogène sulfuré. Il se produit un précipité noir, pesant, qui est du protosulfure pur. Mais ce précipité est peu stable et se transforme facilement en deutosulfure et en mercure métallique.

Le protosulture de mercure préparé en traitant le protochlorure de mercure par l'acide bydrosulfurique est d'un beau noir. Chauffé, il se transforme en mercure et en cinabre. Il fournit en outre des traces de gaz bydrosulfurique. Lorsqu'on le comprime entre deux corps durs, il s'y développe des globules de mercure; il se comporte en cela comme le protoxido.

Ce sulfure contient

Deutosulfure de mercure. Cinabre.

2205, Le deutosalfare de mercare ou cinabre est d'anne belie que leur rouge. Lorspill est en poner fine, il prende i son de tramiliton; il est d'un rouge très-tif. En masse, il est d'un violet foncé. Il est insoluble dans l'esu, intestible et indécomposible par la chaleur. Il se volatifisé à une température voisine de la chaleur rouge. Se vapeurs condencés formeut des masses composété d'ajquille heradères. Le grillage le décompose facilement. Il se trussforme est, s'enfanneut en su sufferent et en mercure métallique.

Il est rédnit par beanconp de corps, même par l'hydrogène et par le charbou. Il est réduit, par voie sèche, par les alcalis et les terres alcalises. Il u'est pas facilement attaquable par les acides. L'acide nitrique lni-même ne l'attaque pas; mais l'eau régale le dissout bien. Il correspond au deutoside.

Le cinabre contient

le mercure à une température ménagée. Ou l'obtient aussi, par voie homide, quand on chauffe la dissolution d'un sulfure alcaliu avec du soufre et du mercure.

Le premier de ces procédés douve le cinabre propremeut dit; an moyen du second, ou prépare le vermillon.

2256. Ponr se procurer le cinabre, on employait antrefois en Hollande un procédé que Ruikert et Payssé ont décrit avec soin. Il est pen probable qu'on y ait fait de notables modifications.

On prépare d'abord de l'éthiops minéral, en mélant eusemble 150 litres de soutre et 1600 litres de mecrare prur, un a beasony varié sur les doses de soufre et de mercure, à une époque où l'on ne connaissait pas la composition du clinabre. Aujourd'hui, on sait que pour 150 litres de soufre i le n faudrait a upus 500 de mercure. Ainsi, le dosage employé en Hollande était mauvais et péchait par un excès outable de mercure.

On facilite la formation de l'éthiops en exposant essuite ce mélang à lu ne feu modéré daus une chandière de fer plute et polie, d'un pied de profondour sur deux pieds et demi de diamètre; sa forme est celle d'une machine à chocolat. Il faut éviter avec soit que la température ne soit portée trop haut. Le mercure el le soutre se combineraient alors vivement, et il en résulterait une véritable explosion à cause de la graude masse des natières employées. de MERCURE.

453

accident n'arrive jamais, parce qu'il y a loin de la température né cessaire ponr faciliter la formation de l'éthiops à celle qui pent déterminer cette combinaison vive.

On broie ce sulfure de mercure noir ainsi préparé, afin d'en remplir facilement de petits facous de terre, de la contenance de 24 onces d'ean on environ, et on remplit d'avance trente à quarante de ces facons pour s'en servir dans la sublimation.

Gellecci se fisit an moyen de trois grands pots on vaisseaux sublimatoires faits d'argite et de sable très-par; ces vases sont endaits d'avance d'une couche de lan, sin qu'elle ait acquis la plus grande sécheresse quand on vent s'en servir. On pose ces vases sur trois founteaux garais de cercles de fer et adossés contre une votte élevée et capable de résister au feu. Les vaisseaux sublimatoires peuvent être de diresses grandents. Les founteaux sont construits de manière que la flamme circule librement et qu'elle entoure les vaisseans aux deux liters de leur hauteur. Les vases sublimatoires sont quelquefois en fonte; mais on les fait plus ordinairement encore de deux pièces, J'une en terre qu'el forme le fond de vaisseau, c'est celle qui est chauffée. L'autre en fonte, qui est loitée sur la précédente, fait l'Office de condenseur et reçoit le produit sabiliné. L'orfice de cette dernière se bouche, comme à l'ordinaire, à l'aide d'une valeure ne fonte.

Lorsque les vaisseaux sublimatoires sont podés sur leurs fourneans, on a flanne, le soir, un fen modérés, que l'on augmente jasqu'à faire rongir les vaisseaux. A Amsterdam, on se sert de tonrbe ponr ce travall. Lorsque les vaisseaux sont rouges, on verse dans le premier un flacon d'éthiops, ensuite dans le second, puis dans le troisième; on peut dans la suite en verser deux, rrois et peut-dre davantage, à la fois; cela dépend de la plus ou moins forte înflammation du suffrare de mercure après son introduction dans les posts.

La flamme s'en élère quelquefats à quatre et même six plets de bauteur. Lorsqu'elle et an pas diminaée, on recouver l'ouertires des visisseux » can plane de fer d'un pied carré et d'un pouce et demi d'aparent et en glane de fer d'un pied carré et d'un pouce et demi d'aparent et en glane de fer d'un pied carré et d'un pouce et d'en d'aparent et en grand d'aparent et de l'entre d'en pouce et d'en d'aparent et de l'entre d'entre d'entre

trente-quatre heures dans les trois pots toute la matière préparée, ce qui fait pour chaque pot 360 livres de mercure et 50 de soufre, en tout 410 livres.

Toute la matière une fois introduite, on continue le feu daus un juste degré, et on le laisse étidente lorque tout est subliné, ce qui exige trente-six benras de travail en tout. On reconnaît si le feu est trop fort ou trop fibile par la Bamme qui s'élère, torsqu'on doit le couvretée de fer; dans le premier exs. la damme surpasse le vaisseau de quelques piels; dans l'autre, elle ne paraît pas on ne fait que toucher faiblement l'ouverture des post. Le degré de fei est juste, si en enlevant le couverde ou voit paraître vivement la Bamme, sans qu'elle s'élère cependant à plus de truis ou quatre pouces au-dessous de l'ouverture. Cette famme est due simplement aux rapeurs de suffire de merceure qui viennent haîter au coutact de l'air. Il ue faut pas la confoudre avec celle qui se produit au moment de la charne.

Dans ces dernières trente-six beurex, on remue tous les quarts d'heure ou demi-heure la masse avec un triangle de fer pour eu accélérer la sublimation. Les ouvriers s'y prennent avec tant de hardiesse, que l'on croirait qu'ils vout enfoncer les pots.

Après que tout est refroidf, ou rettre les vaisseaux avec les cercles de fer, qui empéchent qu'il su ecrivent, et ou les casse. Ou trouve dans chaque pot environ 580 livres de cinabre sublimé. Plassé estime que la perte est d'evirion 10 pour 100, ce qui correspoud à l'accès de mercure employé dans le dousgesuiri em Bollaude. On pourrait certainement attémener ou même aunoire cette perte en augmentant la quautité de soufre, mais Il faufrait étiter la présence d'un excès de soufre qui altre la beauté de la cooleur.

Il ne s'attache point de sulfure de mercure sublimé aux plaques de fer, puisqu'on les ôte continnellement, excepté vers la fiu de l'opération, où l'ou ne touche plus aux vaisseaux. Ces plaques ne souffreut pas le moindre dommage.

On peut employer des pots plus petits, il y a des fabriques daus lesquelles ou ne produit que cent livres de cinabre par pot-

Le pair de cituabre obtenu présente autant de couches qu'il s'est fait de chargements. On peut voir d'après ces que les paires di commerce, qui offrent ordinairement trois couches, proviennent de sublimations on l'on a introduit la matière en trois charge principales, chacune d'elles formée de plusieurs charges partielles.

Quelquefois on ajoute à l'éthiops minéral 3 pour 400 de plomb au commencement de sa trituration. Cette addition a évidemment pour objet de s'emparer d'une portion du soufre qu'on emploie alors en excès. Cette addition paraît peu uccessaire. Néanmoins, il faudrait se rendre compte de ses effets par des essais bien dirigés avant de prononcer.

Quand on a obtenu le cinabre sublimé, on le brole sous des menles avec de l'eau pendant très-longtemps. Il faut employer de l'eau pare, de l'eau de pluie par exemple. On sépare ensuite par décantation des vermillons de diverses qualités. On n'en obtient pas moins de vingt-quatre muances.

Le vermillon se livre au commerce dans des sacs de peau.

Quoiqu'un prolonge et qu'un répète même plusiens fois le broyage du vermillon ainsi préparé, jamais on ne parvient à lui donner l'éclat du vermillon de la Chine. On a précenda qu'on pour vait y parvenir en l'arconsant d'acide mitrique et le lavant ensaite. On s'est servi dans le même but d'urine et même d'exp upre. Il parait qu'en homectant simplement le vermillon et le laissant longtemps exposé à l'induence de l'ean, sa couleur s'avive d'éle-nême.

Tous ces moyens et heuncoup d'autres qui out été vainement assayés, n'oil servi qu's montre qu'il existe une différence radicales eutre les procédés employés en Chine et ceux qui précèdent et qui sout les seuls que l'ou ait consus en Europe pendant longéemps. Depuis quelques années, on a trouvé le moyen de fabriquer du vermillon par vole bundire qui ne le cède en riena ury lus beaux produits de la Chine. C'est une industrie naturalisée maintenant en France.

2257. Kirchoff a indiqué le premier un procédé capable de donner naissance au cinabre par voie humide. Il paraît incontestable que le vermillon de la Chine est obtenu par un moyen analogue au sien. M. Brunner a soumis d'ernièrement la préparation du vermillon par le procédé de Kirchoff à une suite d'expériences intéressantes.

Le vermillon g'oblient en faisant réagir à doses convenables le mercure, la potase, le sonfre et leun, on triture d'abrot à froid te soufre avec le mercare pour former un éthiops minéral. De petites quantifés exigent an mois trois heures de trituration; pour quelques livres de matière, il ne faut pas moins d'un jour entire. Quand la masse est devenue homogène, on y ajoute la dissolution de potasse, en continuant toijours la trituration. On chauffe ce méange dans des rases de fer. On remue constamment d'abord, puis seufement de temps en temps. Il faut maintenir la température à SSP, autant que possible, et rajouter de l'eau à mesure qu'il s'en peril par l'évaporation, afin de maintenir constamment la même quantité de liquide.

Au hout de quelques heures, le mélange, qui était noir, commence à prendre une teinte brun rougeâtre; il fant alors user des plus grandes précautions et ramener la température à 45°. Si le liquide prenait une consistance gélatinense, on ajonterait de l'ean, Le mélange de soufre et de mercure doit toujours conserrer une forme paltérulente dans le liquide. La content prend une nuance ronge de plas en plus vive, et cet effet se manifeste quelquefois avec nae promptitude économate. Quand on est satisfait du 10 na naqueel elle est parvenue, on enière le vase de dessus le feu et on le maintient pendant quelques beures à une chalaur donce.

Enfin, on lave le vermillon par décantation et on en sépare ainsi les portions de mercure métallique qui ponrraient s'y trouver mélangées. Si on vent avoir un bean vermillon, le mercure, la potasse et le soofre doivent être fort pors.

Les proportions de vermillon obtennes varient arec le dosage des matières. M. Kirchoff a fait quelques essais à cet égard, mais les résultats saivants observés par M. Brunner sont bien plus complets. Il a tonjours employé 300 parties de mercure et 400 ou 450 parties d'ean.

Soufre.	Potasse.	Vermillon obten
114	75	330
115	75	331
120	120	321
150	152	282,5
120	180	245
100	180	244
60	180	142

Les premières proportions sont donc les meillenres; les dernières, qui sont celles de Kirchoff, sont les moins bouces. C'est qu'en effet il se prodnit alors nn sulfure double de potassium et de mercure pen conno.

La théorie de cette préparation est loin d'être claire. On peut supposer qu'il se forme en sulfure de potassime et de mercure qui set rait détruit à la longue, à mesure que l'oxigène de l'air agirait sur le suffore de potassium ini-mème. Il est possible qu'il se produise de l'hyposulfie de mercure, qui sous la même influence se traisformerait en sulfure de mercure et en sulfate de potasse. Void du reste les réactions qui peurent douner du remillion.

Le sulfure de potasse et le mercure en fournissent, mais il n'est pas beau. L'oxide rouge de mercure, le calomel, le turbith minéral, le mercure soluble d'Hahneman, traités par le sulfure de potassium ou l'hydrosulfate d'ammoniaque, en fournissent tous également bien.

Le cinabre ou plutôt le vermillon du commerce est souvent faisfié par du minium, du colcotar, de la brique pitée, du saug-dragon et du réalgar ou sulfure d'arsenie. La présence des trois premières substances se recomalt par la distillation. Cependant, le minium réagit sur le sulfure de mercure et en décompose une partie. Il MERCUBE.

457

reste donc alors du suffirer de plomb. Le sangedragon ésaus soluble dans l'alcool, on pout le séparer of fistant homilit le cimbre avec de l'alcool. Le réalgar est plus difficile à reconnaître. On ésaurer des a présence par l'odeur de la vapeur qui sa dégage en grillant le cinabre. Pour le dosser, il fant traiter le mésange au creuses par du carbonat de sonde et un excès de ultre, Le mercure ca dégage; le sonfre est converti en suifate et l'arsenic en aréniate. On dissont le résidi d'ans l'eau, on le rend acide par l'acide hydrechloriquese on en précipite l'arsenic an moyen d'un courant d'hydrogène suifuér.

2208. Le sulfure de mecrore est la soule espèce minérale fournie par ce métial qui ait quelque importance. Les autres se trouvent toujours es petite quantité et dans les mêmes gisemens, On ne reucontre ce minéral dans les terniss primitifs qu'en petite quantité et dans des circonstances rares. Les mines exploitées se trouvent toutes dans les terrains secondaires, c'est-à-d'ire dans le schiste bitumineux, dans le calcaire compacte et même daus des terrains arcifieux.

Le sulfure de mercure est souvent cristallisé en prismes hexaèdres d'un beau rouge. On le rencoutre aussi en masses amorphes, eu masses fibrenses ou en poussière fine, tapissant les cavités des roches qui lui servent de gangue. Souvent aussi, il est disséminé daus des masses bitumineuses ou argileuses comme à Ydria. Le mercure sulfuré renferme de l'alumine, du cuivre pyriteux et de la pyrite de fer. Ce mineral est facile à analyser; on distille en vase clos et on recueille les produits volatils; on obtient ainsi du mercure et du sulfare de mercure. Il ne reste dans la cornne que le cuivre, le fer, unis au soufre, et l'alumine. On prend une autre portion de la substance, que l'on traite par l'eau régale. On étend eusuite d'eau et on dose le soufre à l'état d'acide sulfurique. Le résidu insoluble renferme l'argile, le charbon provenant du schiste bitumineux, et du soufre que l'on dose en faisant détoner la masse avec un excès de nitre pour transformer ce soufre en sulfate de potasse. La dissolution dans l'eau régale contient le cuivre, le fer et le mercure, qui se séparent eusuite par les movens qui seront iudiqués plus loin.

 Le précipité blanc obtenu avec le perchiornre de mercure en excès est formé de

Ge composé, préparé en faisant passer de l'acide bydrosullurique dans une dissolution de perchlourure de mercure, reste longtemps en suspension, et forme une émaltion qu'on ne peut filter que dificilie fécilement. On peut l'obtenir directement en l'aisant bouillir du suiture noir de mercure encore bumide arece une evec's de perchier une de mercure. En peut de temps, la combinaison s'opère. L'affinité du suiffare pour le chlourure est ai grande, qu'en faisant bouillir un excès de suiffare de mercure avec une dissolution faible de submité corrosif, l'il ne reste rieu dans la liqueur.

Cet oxichlorure peut être desséché sans altération; expoé l'Ibetion de la chaleur, il est décompoé, et forarit un sublimé de perchlorure de mercure. Le sulfure de mercure se rolatilise no peu plus tard. Ce compoé est insoluble dans les acides, même conceatrés; mais il est vinement attaged par l'eau régale. Le chlore le transforme en chlorure de soufre et en perchlorure de mercure. Les admisis le readent peu a peu noir, même lorsqu'ils sont carbonatés; il se forme un chlorure alcalin et de deutoxide de mercure qui resid métangé avec le sulfure.

Bromosulfure de mercure. Il est d'un blanc un peu jaunâtre; la chaleur le décompose en bromure de mercure qui se volatilise le premier, et en saifare de mercure qui se sublime après. Il est composé de 1 at. de bibromure et de 2 at. de seifure de mercure.

Indosulfure de mercure. Le biiodure de mercure traité par l'acide hydrosulfurique donne us composé asalogue. On obtient us précipité jaune, qui reste en suspension et se laisse séparer aisément de l'iodure en exòs. La chaleur le décompose en iodure rooge et es sulfure de mercure.

Fluosulfure de mercure. Le perfluorance de mercure se comporté de la même manière avec l'acide hy droutilirrique. En trainate par cet acide une dissolution de peroxide de mercure dans l'acide hydrollourique, on obteint en précipité blancquis de distingue essentiellement des composés analogues qu'on vient de décirie, et ce qu'il est décomposé par l'eus buillante; il rest de sainture soit de mercure et l'enn dissout de perfluorure de mercure qui se décompose partiellement en se dissolution. L'acide saiffurique concentré en dégage de l'acide hydrollourique au moyen de la chaiteur. Il contient 1 at. de bifluorure pour 2 at. de suffure où de mercure contient l'act de bifluorure pour 2 at. de suffure de mercure.

Séléniure de mercure.

2260. Les séléniumes sont analogues aux sulfures. Le sélénium et le mercure se combineut facilement. Le doutosétéuiure est métallique, blanc d'argent; it se sublime facilement et se condense en dendrites blanches.

Le mercure séléninré se rencontre dans la nature; il est rare et mêté avec le plomb séléniuré.

Phosphure de mercure.

2214. Le mercure et le phosphore ne penvent pas s'unir directement, mais le phosphore agit sur le peroxide de mercure par l'intermède de l'ane at l'airde de la chalteur. Il se produit un phosphare et un phosphure. Celnici forme nne masse tenace, noire, qu'on peut couper au contenu. Il est très-fusible et se décompose, par la chaleur, en phosphore et en mercure.

L'histoire du phosphure de mercure laisse, comme on voit, bearcoup à désirer. Quel est le produit des réactions de l'hydrogène phosphoré sur le bichlorure de mercure? Ce produit, qui est de conleur orangée, ne pent étre qu'un phosphure au maximum; mais ses propriétés metieraient en acamen attentif, ear il predu aissance dans beancoup d'occasions. D'ailleurs, on produirait divers phosphures par des réactions andigues.

Arséniure de mercure.

2003. L'arséniare de mereure est encore moins comm que le phosphure. On sait que l'arsenie est dissons par le mercure et qu'ill en résulte une espèce d'amaigame gris. Mais on obtiendrait sans doute d'autres résultats si on procédait par la réaction de l'hydrogène arséniqué et des chlorures de mercure.

Hydrures ammoniacaux de mercure.

2205. La formation de ces composés mérite une attention particulière à cause des conséquences remarquebles que l'on a le droit d'en tiere. A l'époque on Dary venait d'établir que la potasse et la sonde étaient de simples oxides décomposables par la pile, Bertélius et Pontin, pensant qu'il pourrait eu être de même de l'ammoniaque, sounireat des sels ammoniacux à l'action de la pile en ayant soin de placer du mercure au pole n'égatif de celleci-le Par le ajant soin de placer du mercure au pole n'égatif de celleci-le Par le fait, leur conjecture se trouts presque confirmée, paisqu'ils obtinrent un prodnit solde om butyreux, cristallitable, doné de l'éclat métallique an pius haut degré et bien plus volumineux que le mercure employé. Ce prodnit offrait donc tous les caractères d'un anal, game; mais on a fait d'inuites efforts pour en séparer le prétende métal de l'amoniaque, que Berzélius désigne sous le nom d'ammoniam. Tous les procédés que l'on met en usage pour isoler l'ammoniam. Tous les procédés que l'on met en usage pour isoler l'ammoniam fonraisent de l'bydrogène et de l'ammoniaque simplement. Gependant l'analogie de propriétés entre ce produit et un amalgame ordinaire est telle que les hypothèses les plus bardies; trouvent un séduisaut appail, celles qui ont été faites sur sa nature peuvent se réduirs à unatre.

Gay-Lussac et Thénard le considèrent comme un composé de mereure, d'hydrogène et d'ammoniaque. C'est l'expression du fait, sans hypothèse, car ce sont là les éléments dans lesquels il se transforme.

On peut admetire qu'il lest formé d'acotuve et d'hydrone de mercure. Comme la proportion d'acote et d'hydrone es très-sibile, on concerra facilement que le composé poisse jouir de l'éclat métailique et des antres propriétée des alliages, en se rappelant que les fontes, les aciers qui sont dans le même cas renferment bien plus de carbone et de silicimis , en se rappelant surtout, que l'acoture de fer et celui de cuivre, qui peuvent contenir 8 on 10 cartièmes d'acote, possèdent tontelois l'éclat métallique. J'avore, pour mon compte, que les expériences de M. Despretz sur les acotures métalliques et la comparsion are cel es carbures ce les siliciens de fer qui autréols, ne s'était pas offerte à mon esprit, changent minitemant bancono ma manière de voir sur ces composés, se lear Unit ce que leur nature et leur apparence métallique pouvaient offir d'extraordinaire.

M. Ampère considère ces amaigames comme de véritables alliages, mais, suivant lui, c'est l'hydrogieu et l'ammonlaque qui, en se combinant, produiseut un métal. Cette hypothèse serait celle à laquelle on serait conduit par la théorie phlogistique. Berzélius, enfin, penche pour une autre opinion, déduite logique-

ment de ce qui a lieu dans la décomposition des oxides par la pile. El l'eau se décompose, son hydrogène réduit l'oxide, et le métal se rassemble au pôle négatif. De même, l'eau se décomposerais, son hydrogène réduirait l'azote qui serait alors un vériable, oxide métallique, et le radical de l'azote vinirait au mercure et à l'hydrogène pour former l'amalgame. La différence essentielle consiste donc en ce que l'ammonium de Berzidius serait un métal composé, confornément aux vues de la théorie phlogistique, du radical de l'azote et d'hydrogène.

Comme toutes ces hypothèses s'accordent avec le peu de faits que

Pon possède sur ces bydrures, on peut choisir; mais il serait bien important de soumettre ces corps à un examen plus approfondi.

L'bydrure ammoniacal de mercure s'obtieut en mettant du merenre dans une causnle de verre, le recouvrant d'une dissolution d'ammoniaque et plongeant le pôle négatif d'une bonne pile dans le mercure. Bientôt, celui-ci se gonfle, s'épaissit comme du beurre, devient d'nn blanc d'argent, et ces modifications ne s'arrêtent que lorsqu'il a augmenté cinq ou six fois de volume. Cette substance. refroidie à zéro, cristallise en cubes volumineux. Abandonnée à elle-même, elle se détruit rapidement et se transforme en mercure. ammoniaque et hydrogène. Ces deux derniers corps forment à peiue 0,0007 du poids du mercure. Gay-Lussac et Thénard en ont retiré pour un volume de mercare liquide, 3,47 d'bydrogène, 4.22 d'ammoniaque gazeuse. Cette détermination diffère de la suivante pour le rapport des deux gaz.

Davy, cherchant à se procurer un bydrure ammoniacal sans le secours de la nile, pensa qu'il suffisait d'allier au mercure un métal capable de décomposer l'eau. Il fit donc nn amalgame de potassium et le placa dans une cansule de sel ammoniac humecté. On neut aussi le mettre dans une dissolution saturée de sel ammoniac. L'amalgame se gonfle bientôt et augmente sonvent de vingt on trente fois son volume primitif. L'augmentation est bien plus considérable encore quand on combine les deux procédés, c'est-à-dire quand on plonge le pôle pégatif d'une bonne pile dans l'amalgame de potassinm mis en rapport avec une solution de sel ammoniac. L'amalgame prend alors un volnme qui est au moins cent fois plus grand que le volume primitif.

On obtient ainsi nne substance brillante, épaisse, d'une densité si faible, qu'elle est plus légère que l'eau quand elle est bien préparée, plus stable que la précédente, mais susceptible de se décomposer néanmoins sons l'influence de l'eau, de l'air, des acides, du mercure, et même par la simple agitation. Elle peut se conserver quelque temps sous le naphte. Elle se transforme toujours en ammonjaque, bydrogène et mercure. Gay-Lussac et Thénard ont vu que l'ammoniaque et l'hydrogène s'en séparaient dans le rapport de 14: 10. Quant à leur quantité absolue, elle doit varier singulièrement, suivant que le composé est plus ou moins bien préparé. On n'a pas examiné la combinaison saturée, celle qui se forme par le double concours de la pile et du potassium. Son étude pourrait jeter une lumière nouvelle sur ces combinaisons bizarres.

Ammoniure de mercure.

on faison digérer de l'ammoniaque sur le destoxide de mercare, hydraté. Celui-c'hlanchit et il se forme un ammoniur de mercare, lusoinbie dans l'eas. Suivant M. Galbourt, l'ammoniaque ronferne dans cette combinaison l'hydrogène ne'essaire pour former de l'eau avec l'oxigène de l'oxide de mercare. Cet ammoniare détone facilement par le choe, il ped cette propriété à la longue. Chaufé tras-doncement, il decrépite, Chaufé tràs-doncement, il se décompose ansa d'éconation. Le même composé s'oltifet en reversant de l'ammoniaque dans le sublimé corrosif et ajoutant ensuite de la potasse caussique en excèts.

L'ammoniure de mercure laisse dégager beaucoup d'ammoniaque quand on l'expose à l'action de la chaleur. Une autre portion de l'alcali se décompose et donne naissance à de l'eau. 100 parties de peroxide de mercure fournissent £11,7 d'ammoniure de mercure.

Amalgames.

2205. Les amalgames sont décomposés par la chaleur; plusieurs sont fusifiels à la tempirature ordinaire. Ils sont plusou moins soliables dans le mercore. Lorsque le mercure est aouillé par ces amalgames de métans, il fait la queue, c'est-à-dire, qu'il ne peut plus se disséminer en globoles ronds. Quand on le fait combre en plus sur un corps poil, les gouttelettes prennent alors la forme de lamest, elles out une queue et sont allongées. Beuncoupe docs samigames peuvent cristalliser. Quelques uns d'entre ens sont remarquablement fusables. Le mercure peut absorber beaucopp de bismuth, sans cesser d'être liquide, et il peut ensuite dissoudre beaucop de plomb sans perdre as liquidité.

Voici quelques observations de M. Kupper sur la densité de l'amaigane de plomb. Elles sont faites à 17°. Le mercure et le plomb ayant pour densités respectives 13,8500 et 11,850. Les résultats sont rameués au vide.

						Densité observée.	Id., calculés.	Rapport.
1	vol.	plomb,	ě.	vol.	mercure.	13,158	13,112	1,0035
1	vol.	plomb,	3	vol.	mereure.	13,040	13,000	1,0030

En général, l'amaigame se contracte done et la moindre contration, ou du moins un des minimums, parates tercore près de Jalliage formé d'un volume de plomb, pour trois volumes de mercure. Mais II est bire difficile de croire qu'on puisse product mei dée nette de ces phénomènes, au moyre de trois observations seulement, et je suis «Hopos à penser qu'en éveniant l'internalle qui séparé et second et le troisième terme, on trouverait des résultais intéressants. Voici quelques résultats du même physicien sur l'amalgame d'étain; la densité de Pétain étant représentée par 7,291, celle du mercure par 15,5509; les observations faites à 17º et les résultats réduits au vide.

	Densité observée.	Id. osloulée,	Rapport,
5 at. étain, 1 at. mercure.	8,822	8,765	1,0066
2 at. étain, 1 at. mercure.	9,318	9,266	1,0057
1 at. étain, 1 at. mercure.	10,545	10,295	1,0048
1 vol. étain, 1 vol. mercure.	10,475	10,424	1,0047
4 at. étain, 2 at. mercure.	41,382	11,548	1,0029
1 vol. étain, 2 vol. mercure.	11,465	11,468	1,0000
1 vol. étain, 5 vol. mercure.	12,026	11,990	1,0029

Le mercure et l'étain éprouvent donce m général une contraction considérable en s'amalignant. Il east ficheur que ces expériences n'aient pas été dirigées de manière à faire contaitre contraction est à son maximum, quant à la circonomier se sent l'aillage formé d'un volume d'étain pour deux volumes de mercure, je peux que ce cate cédent changerait d'aspect, si la série à laquelle apportiennent les trois derniers termes était connue par un plus grand unombre de faits.

SELS DE MERCURE.

2266. Rien de plus facile à caractériser que les sels de mercure. Mis en contact avec une lame de cuivre, lis forment un dépôt de mercure métallique sur la surface de la lame de ouivre employée. Ceux qui sont insolubles dans l'ean peuvent se dissondre dans l'acide utirique, et la liqueur essayée par le cuivre donne alors la réaction du mercure.

Quand on fait boulllir un sel de mercure avec du protochlornre d'étain et de l'acide hydrochlorique, il est toujours décomposé. Le mercure devient libre et se dépose en globules distincts.

Il est facile d'ailleurs de distinguer les sels de protoxide et les sels de deutoxide.

Les sels de mercure à base de dentoxide sont nombreus: il y a des sous-sels, des sels neutres et des sur-sels, et, de plus, il y a des sels doubles ammoniscanx. Les sels solubles sont incolores, ceux qui sont incolubles sont incolores, ceux qui sont incolores, ceux qui sont incolubles sont incolores, ou colorées a juame câir. Tous se subliment à une température peu élevée ou sont décomposés par la chaleur. Les alscalis fixes y forment un précipit jame qui est de l'Apdrate de deutoxide. L'ammonisque les précipite en blanc. Le Protochlorure d'écin nea encès, sen précipite men men par l'hydrogène sulfuré en crècs; les hydrosulfaste les précipitent aussie en oûr; quand ils sout en excès. Les cyanoferrures précipitent eu blanc. Les chlorures alcalins ne précipitent pas les sels de deutoxide.

L'iodure de potassium les précipite eu ronge éclatant. Ce précipité est soluble dans un excès d'iodure de potassium.

Les sels de mercure à hase de protoxide ont à peu près les mêmes caractères physiques que les sels de deutoxide. Les alcalis fixes les décomposent et en précipitent de l'hydrate de protoxide qui est noir. L'ammouiaque les précipite aussi en noir; ce u'est pas du protoxide, mais bien le composé counu sous le uom de mercure soluble de Habuemauu qui se précipite. L'hydrogèue sulfuré, les hydrosulfates y forment des précipités noirs qui sont du protosulfure de mercure très-divisé. L'acide hydrochlorique, les chlornres alcalins y forment un précipité blanc, insoluble dans l'ammoniaque et passant au noir quaud il est mis en contact avec ce réactif : c'est du protochlorure de mercure. L'iodure de potassium y forme un précipité verdâtre ou jaune qui se décompose, sous l'influence d'un exces d'iodure de potassium, eu uue poudre grise qui est du mercure très-divisé, et eu iodure rouge de mercure qui se dissont dans l'iodure de potassinm. Le chromate de potasse les précipite en rouge; c'est du chromate de protoxide qui se forme, et dont la nuance est fort belle quand ou a soiu de mainteuir les liqueurs acides.

Les dissolutions de mercure dans les oxacides se comportent avec l'acide bydrosalisafrajee comme les combinations de meetrer avec le chiore, le brome et l'iode. Les précipités blancs que l'on obtient sont formés de sulfure de mercure et du sel de mercure employé.

Sulfates de mercure.

2267. Il existe plusieurs sulfates de mercure. Le mercure traité par l'acide sulfurique éteudu de sou polds d'eau forme nu protosulfate peu soluble dans l'eau.

Si on chauffe le mercure avec un excès d'acide concentré de bouillaux, il se forme au contraire du deutosulfate soibule dats Peau, mais décompossible par l'eau froide en sous-sulfate peu coloré; l'eau bouillante y fait un précipité jaune, que l'on considére comme un sous-sulfate et qui est uomné turbité minéral.

Le deutosulfate chaussé avec de l'ean et du mercure se change en protosulfate; le deutosulfate forme avec l'ammouiaque uu sulfate double.

Protonitrate de mercure.

2268. Le protonitrate de mercure peut cristalliser; il s'obtient

en traitant le mercare en excès par l'acide nitrique. Ce nitrate cristallisé étant traité par l'eau froide, il se précipite un sousnitrate, et il reste du nitrate acide de mercure en dissolution. Ce sous-nitrate est blanc. Le nitrate de protoxiée de mercure est pen permanent; il se convertit facilement, sinon en totalité, du moins en partie, en nitrate de denovaire.

On se sert du protonitrate de mercure pour doser l'acide hydrochlorique, on le chlore des chlorares solubles qui sont précipités par ce réactif. Il se forme du protochlorure de mercure tout à fait insoluble.

Le nitrate neutre contient

1	at.	prote	oxide	de	me	rcu	re.	2651,6	74,54
1	at	acide	nite	rique				677.0	19,09
4	at.	can.		٠.				225,0	6,57
								3355.6	100.00

Nitrate sesquibasique de protoxide de mercure. On l'obtient de la même dissolution que le nitrate neutre, ponru qu'on ait soin d'y entretenir un cacès de mercure. Il est formé de

Donovan admet deux autres combinaisons basiques; il obtient la première en traltant le nitrate neutre par l'eau froide, el la seconde ce le traitant par l'eau botillante. Mais comme on peut obtenir, par de longs lavages à l'eau chande, du protoxide pur, il est étident que ces poudres diversement colorées sont des mélanges de combinaisons basiques, et nou des composés éditsis.

Mercure soluble de Hahnemann. Sous ce nom, les pharmaciens désignent le précipité qui se forme quand on verse de l'ammoniaque dans une dissolution de nitrate de protoxide de mercure. Il se produit un dépôt gris, qui n'est autre chose qu'un sel double.

La meilleure manière de préparer ce sel est de prendre du nitrate de protoxide de mercure pur, de le dissoudre dans l'eau aiguisée d'acide nitrique, et d'ajouter une dissolution très-étendue d'ammoniaque : il se fait un précipité d'un gris noir.

Si on ajonte plus d'ammonisque qu'il réen faut pour former ce sel double, le précipité est changé en une poutre grise trèspesante, qui renferme beaucoup de mercure et un peu de peroxide. La liqueur contient un sous-sel de peroxide et d'ammonisque dissons à la faveur de l'ammoniaque en excès. Ces phénomènes sont dus à l'action de l'ammoniaque, qui tend à mottre le protoxide en liberté; à l'Instabilité de ce derdier, qui tend à se transformer en péroxide et en mercure, et enfin à la soiubilité du sous-nitrate de peroxide et d'ammoniaque dans l'ammoniaque.

Mitscherlich jeune a trouvé pour la composition de ce sel

ı	at.	peroxide de me ammoniaque. acide uitrique.	ě.		88.95 2,46 7,32	
				_	98.73	

Composition qui peut se représenter par 1 atome de nitrate d'ammoniaque et 3 atomes de protoxide de mercure.

D'après Soubeiran, la production du mercure soluble d'Hàlmemano oftre des phécomènes différents. Quand on verse gonte à goute de l'ammoniaque dans du protonitrate de mercure, on obtient un précipité gris noir qui consiste en sons-ilirate de prototide; mist dès que la liqueur rorierne du nitrade d'ammoniaque, le précipité passe an blane et consiste alors en sous-ilirate ammoniaco-mercuriel. En sorte que le mercure soluble reaferme un milange variable de ces dens sels, car leur proportion est subordonnée à l'acidité de la liqueur. En issainat le sel ammoniacal du sous-nitrate, on touvue pour la composition du premièr

4 21	. ammo	xide de m miaque .	re.	92.2
1 at	. acide	nitrique		5,9

C'est-à-dire un atome de nitrate d'ammoniaque et 4 de protoxide.

Ce résultat est bien plus vraisemblable que celui de Mitscherlich, car il donne la composition d'un nitrate quintihasique, état de saturation auquel les sous-nitrates tendent à passer.

Deutonitrate de mercure.

3200. Le destonitrate de mercure a des propriédés correspondantes à celles du pronoitrate, Evaporé, il cristallise; mais les cristaux qu'il forme sont un sons-nitrate. On le prépare en traitant le mercure par un excès d'acide nitrique; il donne avec l'amménique un set blane gri-stre comme le protoxide, chauffé presque au rouge, il se décompose en acide nitreux et oxigène, et il reste de l'oxide rouce de mercure.

Traité par l'eau, il donne un sel acide soluble et un sel basique insoluble; mais par de nombreuses folions à l'eau bouillante, le sel insoluble perd tout son acide. La potasse en précipite d'ippridrate de protocide en poutre jaume; l'ammonisque y forme un précipité blanc. Les cristaux de ce nitrate, triturés avec du sel marine.

et de l'eau, donnent une poudre rouge insoluble, et l'eau tient en dissolution du perchlorure. Il résulte de cette expérience que les cristaux sont un sel basique.

En mélant du perchlorure de mercure avec du nitrate d'argent, on obtient un nitrate neutre qu'on ne peutamener à cristallisation. Le nitrate de peroxide de mercure neutre contiendrait

Le nitrate de peroxide que l'on peut obtenir cristallisé renferme

Quand on fait passer un conrant d'hydrogène sulfuré dans une dissolution de ultrate de peroxitie de mercure, il se forme un précipité blanc gris qui passerait au noir si. le gaz était employé en excès. Ce précipité s'altire par des larages très-combreux et passe au jauve. La chaluer le décompose; on obtient du mercure, peu de sulfure de mercure, des rapeurs nitreusses et de l'acide sulfurique. L'acide sulfurjeu concentré est sans actions sur lut, mêne au moyen de l'ébullition. Les alculis le reudent jaune à froit, puis peu à peu noir; à chaud il dévente noir lostantadement. Il renémen

Cette combinaison est remarquable en ce qu'elle contient du nitrate neutre et aubydre de peroxide de mercure, que l'on n'a pu obtenir à l'état isolé.

Sous nitrate de peroxide de mercure et d'ammoniaque.

On l'obtient en précipitant le nitrate de peroxide de mercure par l'ammoniaque. Mitscherlich jeune a analysé ce sel et a trouvé la composition suivante :

Composition qui peut être représentée par 2 atomes de nitrate d'ammoniaque et 3 de peroxide de mercure. Sonbeiran, qui a aussi fait l'analyse de ce sel, trouve que c'est un nitrate quintibasique formé de

Ce résultat est bien plus probable que le précédent.

Si en précipitant le nitrate de peroxide de mercure on met un creche d'ammonique, une portion du précipité blanc se redisson, et quedque temps après de petits cristaux se déposent. La solubilité dus précipité es beaucoup augmentée par un meltage d'ammoniaque et de nitrate d'ammoniaque. Par l'évaporation de l'ammoniaque, il se dépose des cristaux d'une coulenr juantire, qui sont très-pen solubles et ne se laissent décomposer que par un très-pen solubles et ne se laissent décomposer que par un très-pen solubles et ne se laissent décomposer que par un très-pen solubles et ne la laissent décomposer que par un très-pen solubles et ne la laissent des solubilités par la la laisse de les affairque et la pluyart des alcalis ne les attaquent. L'acide byl'orchlorique et le suffare de barium les décomposent au contrair et rès-faillement. Il sout composés de contraire très-faillement Ils sout composés de

Ou de 1 atome de nitrate d'ammoniaque et de 2 de peroxide.

Chromate de protoxide de mercure.

2270. Le chromate de protoxide de mercure s'obtient par d'ombé décomposition au moyen de chromate de potasse et du protonitrete de mercure. Le précipité est rouge orangé, trib-bou quand a dissolution. El sa itusoluble dans l'eau et soluble dans les sides, mais alors il reste du chromate de mercure en dissolution. Il est insoluble dans l'eau et soluble dans les scides. Le chromate de protoxide de mercure so prépare pour obtenir l'oxide de chrome pur, parce qu'il se décompose facilement au feu en mercure, oxigène et protoxide de chrome.

ANALYSE DES MATIÈRES MERCURIFÈRES.

2271. La propriété qu'a le mercure de se sublimer facilement, et de former des composés très-réductibles, rend son dosage facile par sublimation. Il se condense en poudre grise, qui se réunit bientot en globules et prend l'aspect métallique; on le dose aussi quéductios par voie bumide en le précipitant per les métaux; mais il

MERCURE

469

se forme souvent des amaigames, si ce n'est avec le fer. La présence du mercure dans un composé se reconnait facilement. On chauffe au rouge la matière senie ou mélès avec son pois de fer en limaille, et le mercure se vaporise toujours à l'état métallique. Si on reçoit les vapeurs sur une lame d'or, il s'amaigame, surout en chauffant légèrement la lame, qui prend ainsi une contieur hanche pour peu qu'il se soit condensé de mercure à sa surface.

On dose presque toujours maintenant le mercure à l'état métallique par le procédé de Zahosda, en mettant à profit la réaction que le protochlorme d'étain excres ur ses dissolutions. Après arol'i dissous le mercure, ou fait houillir la liqueur qui le contient avec du protochlorure d'étain et de l'acide hydrochlorique. Il se forme un précipité gris qui se rassemble en mercure coulant.

Par ce procédé très-simple, le mercure peut être séparé de toutes les substances avec lesquelles on le rencontre. S'il se précipitait d'autres métaux en même temps que lui, on aurait recours à une simple distillation pour les séparer.

Quand on essaye des liqueurs qui renferment le mercure à l'état de protoxide, on peut se contenter de les précipler au moyen de sel marin qui transforme le mercure en protochlorure insoluble. Missi il fant étre la présence d'un excès de sel marin, car il pour-rait se décomposer une partie du protochlorure formé. Celui-ci-passe, sous l'influence des chlorures alcalins et sous celle de l'acide hydrochlorique, à l'état de mercure métallique et de sublimé cor-rosif. En ayant soin d'écarrec etce cause d'erreur, le procédé de-vient exact. Le protochlorure qui se dépose est anhydre, et il suffit de le sécher à 100°.

L'essai des mines de mercure par voie sèche ne présente aucune difficulté.

Les minerais de merone renferment co métal à l'état natif ou à l'état de sulfure. Le premier cas est rare; le second est plus ordinaire. Dans tous les cas, l'essai par vole sèche est très facile à faire; il suffit de ramener le mercure à l'état métallique et de l'isoler par distillation. Le sulfure est volatil par lui-même, réductible par le charbon et par plusieurs métaux. Les carbonates alcalins le décomposent complétément.

La distillation des minerais de mercure peut se faire dans une cornue de terre ou de vrer à long col. 10 y met un polds connu de minerai et on chauffe. Tout la mercure est volatilisé en rosée; on coupe le col de la cornue et on le pèse; on ôte le mercure et on pèse le col de nouveau. D'aillerars, on dapte un récipient à la cornue et on peut faire plonger le col de la cornue dans l'eau. Quand on opère sur une grande quantité, on fait arriver lecol de la cornue dans un hallon plongeant dans l'eau. On met de l'eau dans le hallon et on adapte un nouet de linge au col de la cornue; le mércure se rassemble en gouttelettes dans le nouet.

Onand on traite des minerais sulfurenx pour doser le mercure qu'ils renferment, on se sert de carbonates slealins, de chaux vive ou de fer. On pourrait anssi décomposer le sulfure par le charbon : ce moven est employé en grand. Mais lorsqu'ou chauffe ce mélance. il ne se décompose pas toujnurs entièrement, et on obtient no mélange de mercure et de sulfure. Avec le fer, la décomposition a lien à une basse température. Il faut employer au moins 25 de fer nour 100. Il vaut mienx même en employer un peu plus. On le prend toujours en limaille très-fine, afin d'éviter de chauffer trop longtemps. On chauffe le mélange; le mercure se volatilise et il reste du sulfure de fer. i.e carbonate de soude opère aussi la décomposition complète, mais il attaque les cornues. La chanx can-tique est emplovie avec avantage. Le carbonate de chanx n'est pas d'un emploi aussi sur, parce qu'il faut chauffer trop longtemps avant que la réaction ait lieu. Il peut se volatiliser du sulfure de mercure non décomposé. On prend 25 de chaux et 12 à 13 de charbon pour 100 de sulfure; on chauffe le mélange qui se transforme eu mercure et en sulfure de calcium.

Quand on vest faire l'essai d'un mineral de mercure pour ciuabre, ou le divisite assa addition dans une cornue de grès. Le claubre se dépose dans le col; on coupe le col de la cornue, qui doit être long. Il fout chauffer fortement la voûte de la cornue pour que le claubre ne s'y dépose pas. Les minerals de mercure ne douneut pas toujours la quantité totale de cinabre qu'ils renfermeut. Il se dégage sourent du mercure métallique, quand le mineral est bituminesa. Mais il est presque toujours facile de douer le sulfure de mercure, mand il ne se froute qu'avec des mailères fixes.

CHAPITRE XXL

ARGENT; composés binaires et selins de ce métal-

2272. L'argeut, un des inétaux les plus anciennement comus, est aussi l'un des plus beaux; il est d'un blanc très-échainst el predi un très-beu poil. Sa durét és intermédiaire entre celle du cuirre cet celle de l'or. Pour sa malifabilité et sa ductilité, il se range après l'or. Il perd de sa ténacifé par l'écrouissage : on la luir rend en le dauffaut. Sa densité varle depuis 10,1, qui est celle de l'argent

ARGENT.

fonda, jusqu'à 40,67, qui est celle de l'argent écroui. Il aquiert de la densité par le battage. Il est très-fasible, et sa fusion à lieu vers 200 py rométriques, il est volstil, mais très-peu. Desqu'è de la cheziné par le saies de la cheziné en concerne. Il se volstilles ce partie; car les suies de la cheziné en colorneme. Chandi en chalumeau à gaz, l'argent répand det que concernement. Chandi en chalumeau à gaz, l'argent répand des quassi de l'argent oxidé. La vase des), l'argent ne se sublime pas d'une manière sensible. Rondu et lentement refroidi, il cristallise, et en décaniant la partie liquide, on met à nu des cristaux en pyramides quadrangulaires. L'argent ter de, l'argent teri-peudant qu'il estès en sous-oxide. L'argent teri d'un certain temps, c'est qu'il se couvre d'un pellicule de suifure.

L'argent fondu absorbe de l'oxigène, qu'il perd ensuite en se refroidissant, Quand on plonge l'argent en fusion dans l'eau, il se dégage de l'oxigène. La présence d'un peu de cuivre ini fait perdre cette propriété.

L'argent ne décompose jamais l'ean, à quelque température que costi. Les acides oxigénants l'ordient l'acide intique agit sur liu avec beaucoup d'énergie, et le dissout avec dégagement de gazalteurs. Si l'acide est concentré, l'exicion est très-vic. Pacide sufficieurs d'étands ne l'attaque pas du tout; conceatré et bouillant, il dissout l'argent avec production d'acide suffureux. L'acide phosphorique ne l'attaque pas, l'acide arsénique pent le dissoudre, en se convertissant en acide arsénieux. L'acide phosphorique concerté et bouillant l'attaque an peu. L'eau régale l'attaque teis-facilement et le convertit en chlorare d'argent. Le métainge d'acide idenneut et le convertit en chlorare d'argent. Le métainge d'acide du chlorare d'argent et il se dégage de l'arsenie métailique, Les acides végétaux n'attaquent pas l'argent.

Les alcalis n'attaquent l'argent que très-faiblement. Toutelois, quand on fond de la potasse caustique dans un creuset d'argent, elle se charge à la fois d'oxide d'argent et de praçelles d'argent métallique. Mais ce phénomine est limité. Les oxides de plomb, le dettoxide de cuivre, l'oxide de manganèse l'attaquent. Le souire s'y combine faciliement.

Unydrogène sulfuré est décomposé par l'argent; les hydrosoniates simples n'agissent pas sur lui , mais il est attaqué par les polyani-forces qu'il ; manbe à l'était de allutures simples apusà blen par véle humite que par vole aèche. On obțient up suffare d'argent combiné aroc le sulfure plate par l'argent réduit plus complétagent les polysulfares par voie aèche que par voie humité.

L'argent se trouve dans la nature à l'état natif ou à l'état d'al-L'argent se trouve dans la nature à l'état natif ou à l'état d'alliage avec l'or, mais il se rencontre souvent aussi à l'état de sulfure combiné on mélé avec un assez grand nombre de sulfures métalliques.

Parmi ces sulfures on distingue l'argent ronge, qui comprend deux espèces: l'une est un sulfure d'argent et d'antimoine, l'autre un sulfure d'argent et d'arsenic.

Lo mercure argental, l'argent gris, l'argent muriaté, l'argent telluré, le sulfure double d'argent et de cuivre, l'argent iolouré, l'argeut sétéuit, le tellure graphique qui renferme de l'argent, la galène argentifère, sont encore des minerais d'argent plus ou moins rares.

Le mercure, le hismath, l'arsenic natifs en renferment quelquefois. Ou en trouve dans les argiles ferrugineuses qui renferment du cohalt et du nickel.

Oxide d'argent.

3275. L'oxide d'argent est tert-olive, intipide, sensiblement sohable dans l'ean. Avant la chaleur rouge, il est complétement four l'est une base forte qui est susceptible de se combiner avec toss les acides et de former des sels nentres, et même des sels alcalius, anx papiers réactifs.

L'oxide d'argent renferme

1 at. argent. . . 1351,6 93,11 1 at. oxigène. . . 100,0 6,89

L'oside d'argent se réduit, quand il reste longtemps à la innière, et noireit, parce que, dans cette el ronstance. l'argent qui deirait libre est très-divisé. L'oside d'argent ne se combine pas avec les alcalis faces, mais il se dissout blen dans l'ammontaque; il extréduit par tous les combusibles, et par la plupart des métaux. Il est difficile de l'obtenir par, parce qu'il se décompose à la lumière. L'argent est osidé par certaiss orides; le deutoside de cuirre Tat taque facilement, et il se fait une combinaison de protoxide de cuirre tat missium, le peroxide de manganèse peuvent eucore oxider l'argent. Il résulte de ces propriétés que lorsqu'on chaufe au contact de l'air Palliage d'argent et de cuivre, il se produit deux oxides qui se combinent.

L'oxide d'argent se combine avec l'ean et forme nu hydrate noir quo obtient en précipitant un sel d'argeut par un alcali fixe. Il est facilement décomposé et perd presque en même temps son can et sou oxigène, Quand ou vent eu extraire l'oxide pur, il faut user de grandes précautions. Après l'avoir law avec soin, on le chaufe? une température ménagée, seulement suffisante pour chasser l'eau de l'bu'arte.

Chlorure d'argent.

2274. Le chlorure d'argent, obtenu par voie humide, est blane, callèboté, très-cause; il s'alter repidement à la lumière solaire directe et même à la lumière diffuse, et device les par la rédiction d'une petite quantité d'argent. Il se dégre conscioure, et il se forme na sons-chlorure violet en quantité event de la ristant ce chlorure par l'ammonique, le chlorure violet trausforme en chlorare ordinaire qui se dissout et en métal très-divisé qui se précipite. Dans les analyses, on pourrait craindre que cette altération ne caussit quelque erreur uotable sur le dosage de l'argent ou sur celui de chlore, mais il est fielle de s'assurer que, ponr d'unchlorure d'argent unéme très coloré, l'argent laissé par l'ammonique est en quantité extrémement pettle, et que l'altération que forme de s'assurer que, ponr d'unchlorure d'argent unéme très coloré, l'argent laissé par l'ammonique est en quantité extrémement pettle, et que l'altération qui a fourni le sous-chlorure dont il provient ne peut nuire à l'exacti-tude des analyses.

Le chlorure d'argent est insoluble dans l'eau et dans les acides, excepci dans l'acide hydrochlorique concentré qui en dissont beauconp. L'acide suffurique concentré et bouillatt le décompose, mais difficilement, et cute tréaction ue desient sensible qu'autant qu'elle est répétée plusieurs fofs, ce qui exige des décantations fréquentes. Il est souhaite dans l'ammonitaque: Il est indécompassible par la chaleur; il fond à euvirou 200°. Réfroid l'entement, il se preud en masse semi-ductife qui ressemble à de la corre, ce qu'il l'a fait nommer par les anciens chimistes lume corruée. Ce chiorure fonda traverse facilement les creusets de terre; il se vaporise en le chauffant à vase ouvert.

Le charbon hien pur ne réduit pas ce chlorure; l'hydrogène le réduit facilement, même à la température ordinaire, pourru qu'il soit mis en rapport avec lui , à l'état unissent, Le charbon décompose complétement ce chlorure sous l'indiuence d'un courant de rapport d'enn ; il se forme du gaz hydrochlorique et il reste de l'argent réduit. Le charbon ordinaire réduit quelquéois te chlorure d'argent, mais il ne le réduit que parce qu'il reuferme de l'hydrogène.

Beaucoup de métaux réduisent le chlorure d'argent; les alcalis fixes et les carbonates alcalins le décomposent par voie sèche.

Lorsque ce chlorure a été fondu, il est encore très-soluble dans l'ammoniaque; il s'y dissou instantamement, quand il est hydraté. La dissolution du chlorure d'argent dans l'ammoniaque est incolore, et lorsqu'ou l'expose à l'air, le chlorure d'argent s'en sépare promptement en cristallisant eu primes incolores transparents. Lorsqu'on l'évapore à l'évalition, il se dépose une combinaison d'argent fulminaut eu éca lles opalines. On obtient un précipité de chlorure d'argent eu saturant l'ammonisque par un acide.

Le chlorure d'argeut se dissout, dans les hyposulûtes, par voie humide, et forme des sels doubles.

Le chlorure d'argent peut se dissondre dans les chlorures alcalins et forme ainsi des chlorures doubles, qui sout peu conux, il faut prendre garde à cette circusstance dans les analyses. Mais comme ces oblorures doubles sont décomposés par l'eau, et surious par l'eau chargée discide utirique, il vaulit d'opérer la précipitation dans des liqueres étenduces et acides pour éviter toute errour.

Le chlorure d'argent renferme

1 9	at.	argent.	:	1351,6 442,6	75,33 24,67
-				17919	100.00

Pour réfuire le chiorure d'argent, on le fond ordinairement avec le carbonate de potasse. D'abord on séche le chiorure d'argent, puis on le triniè ou reusest par le carbonate de potasse, el l'arget est complétement réduit en culot et en grenailles adhérentes au creuset. Si le métange n'était pas toitue, le chiorure traversait de creuset, pour éviter toute perte, on imbibe le creuset d'unité et ou le saupoudre de sous-carbonate de soule, avant d'y iutroduire le métange.

Dans les fabriques, on réduit le chlorure d'argent par la chaux caustique; ou la moitié de sou poiss de carbonate de chaux. On peut employer 30 pour 100 de chaux et 4 de charbou : le chaub u'est pas nécessire, mais l'opération se fait plus promptement.

Le chlorure d'argeut est encore reduit par levaice ou parl'hydrogène maiscant que celui el peut produiro. Pour opérer cette réduction, ou met le chlorure el le fine en limaille d'auxèle l'eu siguirée par de l'acide soffurireu. Le rine ce dissout, et il reste de l'argeit qui est réduit par l'hylrogène maissant, Cet argeit qui est trèsper garde la forme du morrocau de chlorure. Le fer peut remplace le rène, et même, la b riqueur, l'eu na pas besoin d'étres adullet.

Le chlorure d'argent est assez commun dans les mines l'argent; il est diss'mind dans les argiles ferrugineuses; il cristalise mobe. On en trouve en quantilé plus ou moins novable dran prespet toutes les mines d'argent. Il est lénnitique avec le chlorure affi-field. On Tanalpe irte-faciliennel. Pour le s'àpare des argiles qu'en renferment, um les traite par l'ammonia que conceantée un peu chaude qui dissout le chlorure. On sature la dissolution par l'adéd nitrique, et le chlorure d'argent se précipite. On peut aussi traite le mineral par voie éche par le flux notr ou par un cerbonate alcalin dans une corrusce vi lass un creassé, Máis alors le chlore

passe dans la scorie, et l'argent se réduit. La première méthode est plus avantageuse, en ce qu'elle permet de distinguer entre plusieurs minerais d'argent tout ce qui se troure à l'état de chlorure.

38378. It reasonable parfairment an chlorure d'argent. Comme lait, il est insoluble, fusible, indécomposable au feu et soluble dans l'ammoniaque. Il forme sust un précipité cultilleboé, mais sa couleur jaune-serin permeté de le distinguer du chlorure d'argent quand on soumet les deux par la une comparation attentive. L'acide sufficieure agit à peine sur les meme à l'ébuiltion. Deade nitrique ne l'altère pas, monequant il est concentré et bouiltant. Ce broustre constint.

Comme le chlore, le brome et l'iode se rencontrent souvent ensemble, et que ces trois corps, à l'état de combination avec les métaux alcalins, donnent des précipités tout à fait insolubles avec les sels d'argent, on a recours à cette précipitation pour analyser le métange. Le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent étant bien latés et encore buuides, on les met en contact avec un grande excès d'ammonisque qui dissent le chlorure et le bromure et qui laisse l'iodure d'argent.

L'iodure séparé, on sature la liqueur par l'acide nitrique et on précipite ainsi le chlorure et le bronure que l'on lave blen, pour sécher et pser le mélange. Son polis étant connu, on le réduit par l'hydrogène et on pèse l'argent qui en provient. Le polds total et celui de l'argent étant connus, on en déduit le poids du brome et de l'lode par un calcul très-simple.

Appelons m le poids de deux atomes de brome, n celui de deux atomes de chlore, p celui d'an atome d'argent, a la quantité d'argent tronvée dans l'analyse, b le poids du mélange, x le poids du brome et y celui du chlore, on aura

$$x = \frac{m (p (b - a) - an)}{p (m - n)}$$

$$y = b - a - x$$

Par ce moyen, qui est généralement applicable, du reste, à toutes les questions de ce geure, on peut, dans ce cas particulier, faire l'analyse à un millième près, sans difficulté.

lodure d'argent.

3276. L'iodore d'argent est analogue au chlorner; mais il est institute dans l'ammoniaque, on du moins il a ctige environ 2500 fais son poids d'ammoniaque pour se dissoudre. On met à profit cette propriété pour séparer le chlorure et l'iodore d'argent, et par conséquent pour séparer le chlore de l'iodo.

L'idoure d'argent est d'un janue pâle; il se colore bien moiss facilement sous l'influence de la lumière que le chlorare. Il entre aisément en l'asion et se colore alors en rouge (nocé; mais parie refroidissement, il repasse au janue et se présente en une masse opaque et grenne. L'acide solfbrique concentré le rend poir, en mettant de l'iode en liberté, mais par une affusion d'esu froide l'iodure se reforme sur-le-chaint.

Il y a quelques années, on ne connaissait pas d'autres gisements d'iode que ceux dans lesquels on tronve des iodnres associés au sel marin. Aussi la déconverte d'un iodure d'argent natif, qui est due à Yauquelin, fut-elle remarquée avec un vif intérêt.

L'argent ioduré se trone aux environs de Mexico; il est blanc, lamelleux. Cest un mélange de acrivonate de chanx, d'argent naid, de sulfure de plomb et d'iodure d'argent; pour l'analyser on traite par l'acide actique pour dissoufure le carbonate de chaux; puis par l'acide nitique on dissouf l'argent naidir et le sulfuré de plomb. l'Iodure d'argent reste mélé avec du sulfate de plomb. On l'analyse par le chiore en le fondant dans une courant de cegat sec. il se transforme en chlorure d'argent et en chlorare d'iode qui se volutilise.

Sulfure d'argent.

2377. Le sulfure d'argent est gris de plomb, un peu ducille, très-fusible et susceptible de cristalliser par refroidissement; il a l'éclat métallique; il est assez mou pour qu'on puisse le couper au couteau et assez ductile pour prendre une empreinte délicate sous le balancier. Sa densité est égale à 7,2.

Il n'est pas décomposé par la chaleur comme l'oxide, mais il est transformé par le grillage en gas suffereux et argent pur. Il est réduit par beaucoup de métaux, comme le fer, le plomb, le cuivre, eten général protos ceux qui réduite art lovale. Les acties agrésses sur lui comme sur l'argent. L'acide hydrochlorique conceauré et bouillant le décompose méme ; il se produit du chêurure d'argent de de l'hydrogène saffuré. L'hydrogène peut le réduire. Il peut se combiter avec un grand nombre de sufferes afectifiques; il d'autre

aux sulfures alcalins par voie sèche et donne un produit rougeâtre qui ressemble au sulfure donble d'alcali et d'antimoine.

Il renfe	rme	au	suillire	uo	uDi	e d'alcali e	t d'antimoine.
	1	at.	argent.				87.05
	- 1	at.	soufre,			201,1	12,95
						1552,7	100.00

Comme l'argent pent enlever le sonfre à l'hydrosulfate sulfure d'ammoniaque, les sutensiles d'argent notrissent quand ils sont exporés aux vapeurs d'hydrosulfate d'ammoniaque. De même, lès objets d'argent qui tombeut dans les latrines s'y convertissent en sulfare d'argent. Les œufs qu'on remue avec une cullier d'argent pendant leur cuisson la noircissent aussi, surtont si les œufs sont na pen avanock.

Il suffi même de conserver longtemps l'argent au coniact de l'airpour qu'il preme une teinte sombre qui passe de plus en plas au noir. Ordinairement, on enlère ce suffure d'argent par des meyens purement mécaniques; mais quand il forme des pièpres épaises, on a besoin d'avoir recours à des moyens chimiques. On peut traiter les objets par l'acide hydrochirque bouillant, M. Bezrélister secommande de les soumettre simplement à l'action d'une dissolution de caméléon minéral.

Le sulfure d'argent joue un rôle dans la fabrication des nielles, gravures sur agent, dont les creux sont remplis d'une plus formée de soufre, de plomb et d'antimoine. En passant la pièce au feu, il se forme des sulfrex de plomb et d'antimoine; il se produit sussi di sulfure d'argent qui se fixe d'ane manière durable dans les creux de la gravure. La fabrication des nielles, fort en vouge autrefois en Italie, reparait sujourd'hui en Europe comme un art nouveau. C'est une industrie d'origine orientale.

Argent rouge.

2278. On désigne sous ce nom nne mine d'argent très-importante, car il n'y a pour sinsi dire aucune mine d'argent qui n'en contienne. Le type de la mine d'argent rouge est un sulfantimoniure d'argent formé de

Mais bien que la plupart des variétés puissent être rapportées à ce type, il est évident qu'il en est de très-distinctes. Proust en a rencontré qui ne contenaient pas de sulfure d'antimoine, mais du sulfure d'arsenic. Le sulfure d'argent peut aussi sans doute être remplacé partiellement par d'autres solfures. Il faut dire aussi que les anciennes analyses de l'argent ronge ne penvent plus fournir de renseignements d'une exactitude suffisante. Pour les faire anione. d'hni, ou emploierait le chlore et les matières seraieut alors dosées avec la plus rigoureuse précision. En effet, la mine pulvérisée et soumise à l'action d'un conrant de chlore sec donnerait des chlorures de soufre et d'antimoine, qui seraient reçus dans l'eau, et du chlorure d'argent fixe qui resterait comme résidu avec la gangne. Ce résida traité par l'ammoniagne, céderait tont son chlorure d'arcent one l'on doserait alosi facilement. La ligneur contenant le sonfre et l'antimoine, étant filtrée et sursaturée de chlore, on doseralt par les sels de barvie l'acide sulforique qu'elle pourrait reuformer. Le mélange de soufre et d'oxide d'antimoine serait exposé à l'action d'un courant d'hydrogène an rouge sombre, et l'antimoine resterait par. En faisant passer l'hydrogène dans une solution de enivre, on obtiendrait du sulfure de enivre qui représenterait le reste du soufre.

L'argent rouge a pour forme primitire un rhomboïde obtus; il est fragile, à cissure vitreuse; sa conleur varie du noir rougeltre au rouge vif, mais a poussière rest toojours d'un rouge cramois. Il est translucide; sa densité varie de 5,5 à 5,8 Par le grillage, il donne du gaz sullureux, de l'oxide d'autimoine, et laisse l'argent pur, Quand il contient d'êtragent, il exhabe au chalugeau Podera ulliacée.

Séléniure d'argent.

2270. L'argent est noirci par les vapeurs du sélénium; si on le chamfe avec un excès de ce dernier, il y a d'aggment de chalteur, et il se produit une masse très fusible dont on peut chasser l'excès de sélénium par la distillation. Le compoée set griss et traible bien au-dessous du rouge. Il set un peu ductile. Au chalumeau, il perdune portion de son sélénium, et d'evient moins nishble, plus deutle, se laisse beaucoup aplatir; mais il se casse enfin, et fait voir des surfaces fœulletés.

Lorsqu'on précipite une dissolution d'argent par le gaz hydrogène sélénié on obtient un précipité noir, qui, en séchant, passe an gris foncé. Ce sérdiniere demande pour sa fusion une ablater rusps, ne donne point de sélénium par la distillation et laisse après son refroidissement un bouton argentin. Chaudlé au chalumeau, il perd peu de son sélénium.

Ces circonstances paraissent prouver que l'argent peut se combiner avec le séléninm en deux proportions différentes, qui, toutes les deux, se conserveut à un feu rouge et dans des vaisseaux fermés. Le séléniure au maximum est beauconp plus fusible que celui au uninimum; il perd son excès de sélénium per le grillage et laisse le séléniure au minimum, qui se forme aussi par le gaz hydrogène sélénié.

L'argent ne peut être spiré de sélérium par la fusion, ni avec du borax, ni avec de l'alcali. Quand on chaufe le sélériure d'argent avec du fer, il se combine avec ule et la masse entre en fusion à une température peu éles ée. La combination triple est essante, et sa cessure est grenne, d'une coulour grise jauntier foncé. Fondue avec du borax, celui-ci disrout le fer et le sélérium, et l'aisse un bouton d'argent pur.

Le séléniure d'argent peut être dissous par de l'acide nitrique bouillant. Le liquide dépose, à mesure qu'il se refroidit, de petits cristaux de sélénite d'argent. Si on verse de l'eau froide dans la dissolution, le sélénite se précipite sous la forme d'une poudre blanche.

Phosphure d'argent.

228. L'histoire de ce composé prouve qu'il n'est pas de recherche si legrate qui ne puisse conduire à la découverte de quelque principe scientifique important, quand on observe avec le soin convenable. Certes il y a peu de résultas aussi monotones que ceux que Pelletier père a obtenus en essayant de phosphurer les métaux; mais ses observations sur la phosphuration de l'argent lui ont offert aune circonstance bien digne d'attention.

Quand on fair rought de l'argent, qu'on projette ensuite dans le creuxet des fragments de phosphore, les deux corps se combines et le phosphure entre en fusion. On ajonte du ploephore à saturation, et, quand le phosphure paraît en fonte transpullité, on retire la creuset du feu. Si on observe la matière, avec attention, on verra qu'an moment où alte as soldifié, il s'es de'igge tout d'un coup une qu'an moment de phosphure devient manchomée. L'orgent absente La surface du phosphure devient manchomée. L'orgent absente donc à chand plus de phosphure du l'entre pretent à froit. Si on rapproche ce phénomène de celui que présente ce mêm métal ven doute acquièrent par la chaleur des propriétés électriques on chimiques bien différentes de celles qu'ils présentent à froit.

On ne connaît pas la composition du phosphure d'argent qui se forme à chaud. Celui qu'on obtient après le refroidissement con-

Ce phosphure est grenn, cristallin, blanc, cassant, se laisse entamer au contean et donne un bouton d'argent très-pur, quand on le passe à la coupelle.

Arséniure d'argent.

2281. L'arsénire d'argent est blanc junditre, fraglie, Soumis i, l'action de la chalera, il peut pordre une partic de son arganic de composable au feu, Il est est entièrement décompos art le grillage. Cet arséniure d'ordine di directement par voie sèche. L'arséniure d'argent se rencontre dans la nature.

Argent fulminant.

2282. Ce composé femarquable, déconvert par Bertholle; s'obtient toajours quand on met en présence l'ammonique et l'oxide d'azgent. Ordinairement, on le prépare en mettant un peu d'hydrose d'argent dans ne verre de montre, versaut par-dessa quedques goutes d'ammonique caustique, et abandonnant la matière à l'éva paration sopnatené. L'oxide d'argent del·eint noir, prend une apparation sopnatené. L'oxide d'argent del·eint noir, prend une apparation en laccé, et adhère fortement au verre. Quand le produit
est sec, il détone serve une extrême violence au monidre coutact.
Il peut anssi détoner sous l'eau, moins facilement, mais encorassex pour qu'il soin nécessaire de le manier avec prévaution.

Une méthode plus expéditive consiste à verser de l'anmoniaque dans un sel d'argent, puis de la pota-se. On obtient pour précipité l'ammoniure lui-même. On le lave par décantation, et quand il est pur, on le distribue par petites portlons sur du papier joseph. On le laisse sécher essuite.

L'argent fulminant est une des poudres les plus détonantes que l'on conaisse; aussi faut il se garder d'en conserver, de l'introduire dans des flacons, de le broyer, et, pour nieux dire, d'y toucher une fois qu'il est sec, si ce n'est pour le faire détoner.

L'argent fulminant est soluble dans l'ammoniaque; par l'évaporation spontanée, il se dépose en pellicules noires et brillantes.

Les acides se comportent avec l'argent fulminant comme avec le platine fulminant. Les expériences de Day sur ce deraier out été parfaitement confirmées par celles de M. Sévulas sur l'argent fiel minant lui-même. D'acide hydrochlorique le converiit, tout d'un coup, en ébrure d'argent et hydrochlorat d'ammoniaque; l'hydrogènes sulfuré, en sulfure d'argent et hydrosulfate d'ammoniaque; l'acide sulfurique, en sulfate d'argent et dydrosulfate d'ammoniaque; l'acide sulfurique, en sulfate d'argent et d'ammoniaque; mais avec co dernier acide il se dégage de l'azote.

Reste à décider si l'argent fulminant est un azoture simple ou un

azoture ammoniacal; car le dégagement d'azote qui a lieu avec l'acide sulfurique en permet gière de le regarder comme un ammoniure. Il sulfizial, pour décider la question, de voir combien un poids connu d'argent fulminant donne de chlorure d'argent et d'bydrochiorate d'ammoniaque.

SELS D'ARGENT.

2255. Les sels d'argent sont incolores, soit qu'on les considère à l'état de dissolution, soit qu'on les preme à l'état solide, pourru qu'ils soient neutres ce que l'adide lei-même ne soit pas coloré. Les sels d'argent avec excès de base sont toujours colorés; ils sont jaunètres. Il y a desse sis solubles parficiement neutres. Ils sont en partie réductibles par la lumière. Tous ceux qui sont insolubles sont réductibles par cat gent. L'oide se réduit, et l'argent divisé donne une couleur noire; tous le sont par la chaleur et par les corps combustibles.

Tous les sels d'argent précipient par l'acide hydrochiorique et les chiorres, et non par les chiorres, te chiore les précipies en partie. Il se forme un chiorare qui se précipite; il se dégage de l'oxigène ou bles il se produit un chiorate qui reste en dissolution. Les alcalis fixes précipient l'argent à l'état d'hydrate hum, Les carbonates forment dans les sels d'argent un précipité blanc de carbonate d'argent. L'ammonlaque n'occasionne aucun précipité. Les nobesibles les précipites en simens de la carbonate d'argent. L'ammonlaque n'occasionne aucun précipité. Les nobesibles les précipites en simenseries, les arésitates en

Les phosphates les précipitent en jaune-serin, les arséniates en brun rouge, les arsénites en jaune-serin, les chromates en heau rouge, et les cyanoferrures y forment un précipité blanc. Plusieurs métaux réduisent les sels d'argent, la plupart en préci-

Plusieurs métaux réduiseut les sels d'argent, la plupart en précipitaut de l'argent presque pur, cristallisé et d'un blanc mat; le mercure précipite l'argent, mais alors il passe à l'état d'amalgame; le protosulfate de fer précipite aussi l'argent.

$Sulfate\ d'argent.$

2284. Le sulfate d'argent peut s'obtenir directement en traitant l'oxide d'argent par l'acide sulfririque; mais on le prépare presque toujours d'une manière plus simple en dissolvant l'argent métallique dans l'acide sulfarique concentre; il se dégage du gas sulfareux et il se forme du sulfate d'argent.

C'est un sel blanc, cristallisable, pou soluble dans l'este, stable du reste. Il est soluble dans l'acide suffurique concentré, teus le précipite de cette dissolution, mais une grande quantifé d'œu le redissout. Il est isomorphe avec le séfénite d'arquet et cristallisé accilement en prissens édifiés. Comme il se dissout mieux

dans l'ous sédudée par l'acide suffarique, on se sent de ce moyes pour l'oblocier en cristant réquires, quas de sainties d'argente mété de suffate de cuivre, et qu'on emploie de l'acide suffate de cuivre, et qu'on emploie de l'acide suffate de cuivre, et qu'on emploie de l'acide suffatignement de concentré, le promier so dissont totalement, et les-condus d'éposite en partie. L'inverse surait lleu en employant; pour dissolvant, l'Acide suffarique étende. On peut facilement d'aupret le suffat d'argent à siccité; mais une chalkur un peu élevée le réduit comhétérment.

Le sulfate d'argent joue un grand rôle dans l'affinage des métanx précieux, en raison de sa solubilité dans l'acide sulfurique et de la faculté que l'or possède de risister entièrement à l'action de l'acide sulfuriang même concentré.

Sulfate d'argent et d'ammoniaque. Ce sel s'obtient en mélant de l'ammoniaque au sulfate d'argent, ou pluiôt, pour l'obtenir plus sisément, en dissolvant à chaud le sulfate d'argent dans l'ammoniaque. Il cristallise par le refroldissement. Il est composé de

Hyposulfite d'argent.

2285. On oblient ce sol en précipitant le ultrate d'argent par un hyponulité soluble. Il fant ajouter l'hyponulité pes à pour et lister un excès de nitrate d'argent dans la liqueur. On oblient sinsi un précipité gris sale, floconneux, qui ent l'hyposulité neutre d'argent. Ce sel est un peu soluble; sa dissolution n'est point troublé par les chlorures ou l'acide bydrochlorique, il se transforme promptement en suifate et en sulface.

Il existe besucoup d'hyposulfites doubles d'argent et des nutres bases. En général, les hyposulfites solubles mis en contact avec des seis d'argent, alome avec le doubrum d'argent, forment des hypositites doubles qui sont remarquables par leur saveur sucrée. L'alcoòl les précipite de leurs dissolutions; ce qui permet de les séparer des autres matéries autranelles it sons méblés.

Ces byposulities doubles peuvent s'unir à l'oxide d'argent, et forment ainsi des sous-hyposulities doubles peu solubles dans l'eau, mais solubles dans l'ammonique qui en acquiert la saveur sucrée.

Toute estie classo de faits a éjé mai interprétée jusqu'à peisont. Mampère seul a vu depuis longte-ups comment il faithi te souvés sager. En admentant avec lui que, dans ces préciendus byponsities, és suifare d'argent joue de rôle de base, on voit qu'il faudrait un travail irés-attentif pour d'émiler la nature récile des teois compor-

sés qu'ou vient de citer et celle des séries de corps qu'ils fournissent.

Nitrate d'argent.

2288. Le nitrate d'argent est un des seis d'argent qu'on a le mieux idudiés, à cauve de son emploi fréquent comme réactif, de ses usages en médiciène et du rôle qu'il joue dans l'ancleme opération du d'épart. Il set soisbile dans l'an boullante. Il est soisbile dans l'an boullante. Il est soisbile dans l'an boullante. Il est soibble dans l'an boullante. Il est soibble dans l'an boullante. Il est soibble dans l'an boullante. Il est saiche met d'omposé par le contact des copros combustibles. Il correde la pean et y fait des taches notres d'argent métallique. Il fond sans se décomposer, et forme en se refroisitast une maitire opaque, fibreuse et jamatre qui, montée en cylindres, constitue la pierre infernie. Celle et est ordinairement notre, parce qu'on la conle dans des lingoilères de fer qui en réfusisent la surface et la moriréssent. Si on chauffe le nitrate plus fortement, il se décompos complétement, donne de l'acide, nitreux, du gaz oxigène et de l'averent réfusi.

L'action des corps combustibles sur le nitrate d'argent est fort émergique. Il détone, avec le soufre et le charbon, même, par le choc.

On sexer de nitrate d'argent pour doser le chlore. Il s'oblicit en trainant l'argent pr'lacide nitrique, Quand on le prépare avec l'argent de monaie, on dissout l'allispe dans l'acide nitrique, ou rapproche la dissolution à siccié le pagivi la fusion. Le nitrate de cuivre est décomposé; il se forme du deutoxide de cui-re ou du moins du sous-nitrate de cutive resoluble; on traite par l'eu qui ne dissout que le nitrate d'argent. Si le nitrate est coloré, on évapore de nouveau; cette opération peut se faire dans une foie 3 fond plas. Il flut reprendre l'oxide de cuivre pour avoir l'argent qu'il faut renfermer. On le dissout dans l'acide nitrique, et pour obtenir l'argent que renferme la dissolution, on y met une barre de cuivre rouge qui précipite tout l'argent à l'état métailique. Du grand, on plonge, dans la dissolution de nitrate d'argent, des flusses et des morceaux de l'ingy, on les brâte, et les centres contiennent l'argent métailique.

On peut encore, pour obteuir l'argent pur, précipiter t'argent à l'état de chlorure par l'acide hydrochlorique, et réduire le chlorure par le carbonate de soude.

Nitrate d'argent et d'ammoniaque. On obtient ce sel en ajoutant de l'ammoniaque à du nitrate d'argent, il cristallise assez facilement et il est très-soluble. ARCENT

1 at, acide nitrique. 1 at, oxide d'argent. . . 55,0 8 at. ammoniaque, .

Arséniale d'argent.

2287. L'arséniate d'argent est brun, insoluble dans l'ean, et solnble dans l'acide arsénique, il s'obtient par donble décomposition C'est un sel sesanibasione formé de

1431 6 79 0 4 at oxide d'argent . 3/8 at acide arsénique 540.3 1001 9 100.0

Ce sel est décomposé par le fen en oxigène, acide arsénieux sous-arséninge d'argent.

Arsenite d'argent.

2288. On obtient de même un arsénite sesquibasique en décomposant le nitrate d'argent par un arsénite alcalin. C'est un sel jaune qui passe an gris pen à pen. Marcet recommandait cette réaction comme un bon caractère pon r reconnaître la présence de l'acide arsénienx; mais il est peu de cas où on puisse en faire usage, parce que la présence des chlornres et celle des phosphates viennent presque toujours la compliquer. Marcet se servait du reste d'une dissolution de nitrate d'argent, à laquelle il aiontait un excès d'ammoniaque. Il y versait eusuite une goutte de la dissolution d'acide arsénienx. Le nnage jaune formé se rassemblait bientôt an fond du TOPPO

Phosphate d'argent.

2289, Le phosphate d'argent est jaunc-serin, et poircit à la l'umière. Il est insoluble dans l'eau, mais il est soluble dans les acides nitrique, phosphorique. Il est décomposé par l'acide hydrochlorique. Il peut être desséché et chauffé assez fortement sans que son oxide se décompose. Mais sous l'influence de la chaleur, il se transforme en pyropho-phate d'argent.

Ce phosphate jaune s'obtient toutes les fois qu'on précipite le nitrate d'argent par du phosphate de soude ordinaire. C'est un sel sesquibasique formé de

> 1 at. oxide d'argent. 29 99 3/8 at, acide phosphorique . 47.04 334.6 100,00 4786.9

Purophosphates d'argent.

2290. M. Berzélius a reconnu qu'il existe au moins trois variétés de ce genre de combinaison.

Biest. Cette combinaisons e forme quand on verse une dissolution d'acide pyrophosphorique dans une dissolution de intrae d'argent. Ce sel est décomposé par les lavages à l'eun froide, misse de l'action d'une s'ent dérint qu'une petite quautité pendue, misse se les si dissibles que déjà à 100° Il est mos et d'ent-liquitet à une température plus élevée, il entre en fusion complète, devient limplée comme de l'eau et forme par le refroidissement une masse qui cétale en conservant l'apparence du cristal. Ce set set formé de

i at. oxide d'argent i at. acide pyrophosphorique.	. 1451,6 . 892,3	61,9 38,1
	2343.9	100.0

Sesquisel. Le bisel encore humide, étant mis en contact avec de l'ean bouillante, entre en fusion en peu d'instants, forme une masse grise, visqueuse, semblable à la térébentbine. Par cette fusion, il se transforme en sesquisel. Celui-ci renferme

i at. oxide d'argent	:	1451.6 669,2	70,9 29.1
		2120,8	100,0

Sel neutre. On le produit en décomposant une dissolution de pyrophosphate de soude par une dissolution de nitrate d'argent neutre. Le précipité lavé prend par la fusion l'aspect de l'émail. Ce sel contient

1/2 at. acide pyrophosphorique.	. 446,1	23,5
	1897,7	100,0

Ces analyses démontrent, comme on pouvait s'y attendre, que la capacité de saturation de l'acide pyrophosphorique est la même que celle de l'acide phosphorique.

Carbonate d'argent.

2201. Le carbonate d'argent est blanc, pulvérulent, décomposable par la chaleur et la lumière qui le noircit. Ce sel s'obtient par double décomposition.

Borate d'argent.

2202. On obtient un horate d'argent par double décomposition au moyen d'une dissolution de borax et d'une dissolution d'un d'argent; miss écst un borate bibasique. Ge horate est blane, peu soluble; il se colore sous l'inflaence de la lumière. Il contient, d'après M. Henri Rose,

M. H. Rose a fait, en examinant ce sel, une observation renarquable. Quand on traite le nitrate d'argent par une dissolution très-étendes de borax, on obtenit no précipité d'oxide d'argent pur. Ce résultat curienx ne doit pas être regardé comme un hai isolé; on observerait probablement un phénombre analogue avec tons les sels produits par des addés ou des bases faibles.

Chromate d'argent.

2205. Le chromate d'argent est ronge; Il se présente avec des nances différentes depuis le ronge noir jusqu'an rouge écarlact. Il est insoluble dans l'eau froide, un pen soluble dans les au foide, un pen soluble dans les collète dans les sociées. Il forme du chlorurea neue l'acide bytrochlorique. Vacide nitrique dissont un pen de chromate d'argent que l'on peut lifer cristalliser en rapprochate in liqueur. Les cristans ont beuteup d'éclat et une conleur si foucée qu'ils en parisacsu opaques. Mais les petites traitaux on les frage ments sont rouges par transparence. Le chromate d'argent se décompose per la chalter en cit le de chrome et en argent par.

En dissolvant le chromate d'argent dans l'ammouiaque à chaud, Mitscherlich a obtenu un sel en cristaux jaunes qui est un chromate double d'argent et d'ammoniaque.

ALLIAGES D'ARGENT.

2:94. Le zinc forme avec l'argent des alliages d'un blau-bleuktre, cassauts, peu décomposables par la chaleur. Le zinc entraîne de l'argent en se volatifisant.

L'étain et l'argent se combinent anssi en toutes proportions et forment des alligges cassants; ces alliages out blancs. Il sufficé quéques traces d'étain pour rendre l'argent aigre. L'argent et l'étain se séparent en les chauffant avec la quantité de biébleture de mercure nécessaire pour faire posser l'étain à l'étaid ébiébler rure qui se vaporise. Ce traitement est trés-facile. On réduit l'alliage en limaille, ou le néte avec cinq ou sis fois sou poisé de sublimé corrosif, et on chauffe le tout dans un creuset de terre jusqu'à ce qu'il que s'en échoppe pois autone vapour la plassif à ce qu'il que s'en échoppe pois autone vapour.

L'argent et l'autimoine se combinent très-bieu en toute proportion. L'alliège est blanc, fusible, cristallisable, Il est décomposé par la chaleur en un alliège peu chargé d'antimione, qui déceite alors tout à fait stable. Il est au contraire complétement détruit par le grillage; l'autimoine s'oxide et se vaporise : Il est aussi décomposé par le nitre qui actifié l'autimoine.

Cet alliage se rencontre dans la nature; il est conuu sous le

nom d'argent antimonial. C'est un minéral assez rare; on l'a rencontré en Espagne près de Gnadalcanal, et en Souabe dans la mire de Saint-Wenceslas. Il est blanc jaundire, lamèlicex; il se présente en hexaèdres. Sa densité est de 9,44. Il renferme

L'argent et le coivre forment des alliages très-précieux. A parties égales, l'Alliage est encore bianc, mais pius dur, pius tenne et plus sonore que l'argent pur. On procure à ces alliages le bel écht de l'Argent en enlevant le cuivre. Pour celt son les chauffe au contact de l'air, le cuivre s'oxide à la surface. On projette la piéce chaudé dans l'acide sulfurique, qui dissont l'oxide de cuirre et taisse de l'Argent pur à la surface. Les alliages de cuirre et d'Argent se décomposent par le grillage; le cuirre s'oxide, mais il détermine la formation d'un peu d'oxide d'argent.

Le cuivre et l'argent se dilatent en général en se combinant. C'est an moins ce qui a lieu pour l'argent de monnaie.

La monnaie de France renferme 900/1000 d'argent et 100/1000 de cuivre; on exprime ce fait en disant que son titre est à 900/1000. La monnaie de billon est an titre de 200/1000 seulement. Il y a également deux titres pour les ontrages d'orfévrerie. Les couverts, la vaisselle, sont au titre de 200, les bijoux à celui de 800.

Le plomb et l'argent s'unissent en toutes proportions. Ces alliages sont cassants et complétement décomposés par la coupellation.

L'argeal, et le mercure se combinent en tontes proportions, même à froid, si le mercare est en excès, l'amalgame est liquide, mais il se sépare en dens combinaisons en le filtrant à travers une peau de chamois. A travers la peau, s'écoule un liquide tout à fait somblable an mercure; dans le nouet, il reste un anaigeme solide. Il reste toujours aussi d'un mercure dans le mercure qui s'écoite, et il reste toujours aussi d'un mercure dans le composé solide, qui est cristallin, grenn et mou.

Le mercure argental est un amalgame solide d'argent qui se rencontre dans la nature; il cristallise en octaèdres et dodécaèdres d'un blanc d'argent; il est décomposable par la chaleur et renferme 34.65 de mercure.

ANALYSE DES MATIÈRES ARGENTIFÈRES.

2295. Il est peu de métaux anssi faciles à caractériser que l'argent. Dissous dans l'acide nitrique, il est précipité par l'acide hydrochlorique et le sel marin à l'état de chlorure blanc, cailleboté, solbhet dans l'ammoniaque et passant au violet à la lumière. Le cuivre le précipite de sa dissolution nitrique sons forme d'aguilles cristallines qui, passées à la coapelle avec la moitié de leur poids de plomb, laissent un bouton d'argent pub.

L'argent se dose à l'état métallique par voie sèche. On le dose par voie humide à l'état de chlorure. Celui-ci étant bien lavé, on le

chauffe jusqu'à ce qu'il commence à entrer en fusion.

Il est peu nécessaire de détailler les méthodes d'analyse pour les matières argentifères. En général, on les traite par l'acide ditrique et on précipite l'argent par l'acide dipérobolirque, on bien on les traite par l'eau régale, et alors le chlorare d'argent reste dans le résidi o, on bien enfin on passe la matière à la compelle; ce qui constitue l'essai d'argent proprement dit, opération que nous allons examiner avec soin et qui sert à constater le titre des allinges de cuivre et d'argent.

2290. L'art d'essayer l'argent repose sur le peu d'affinité qui existe entre l'oxigène et ce métal, et sur la propriété qu'a le phospphate de chaux des ox réduit ne coupelles, de se laisser phosppar des oxides métalliques tenus en dissolution dans les oxides de plonto u de hismuth mis en fosion.

Le plomb que l'on ajonte à l'argent que l'on veut essayer ne sert donc qu'à dissoudre le cuivre caidé, d'où il semblerait que les quantités de plomb à employer pour passer les cessis d'argent doivent dire dans un rapport simple avec les quantités que l'argent et le cuivre exigeraient eux-messes pris séparément. L'expérience a prouvé que seize parties de plomb suffisent pour en passer complétement une de cuivre, et que trois dixièmes de plomb présentent la proportion la plus convenable pour en passer une d'arsent. Si, paraît de ces deux bases, on voisit ir grapadre là dosse de plomb à employer pour un alliage quelconque comme étant égale à 16 C + 5.10 A, on arriverait loujours à un résulta erroné. Ce

plus nombreuses et ne se laisse représenter facilement que par une courhe, méthode d'interpolation d'une application si fréqueste cu chimie. La pratique seule et un long tâtonnement ont pu faire consaître les points de cette courhe qui doivent en déterminer la naure. Les expériences de M. d'Arcet a cet (égant he laissent rèma désiers.

phénomène est d'une nature plus compliquée ; il exige des données

En 1700 on n'employait que deux doses de plomb, 8 parties pour l'argent au-dessous de 0,500 et 16 parties pour l'argent à un titre inférieur. Les essayeurs ne connaissaient donc que les doses de plomb nécessaires pour déterminer quelques-uns des titres de l'argent. Leurs résultats étaient vrais, quand lis opéraient soit sur l'argent. Leurs résultats étaient vrais, quand lis opéraient soit sur un alliage à 0,850, soit sur un alliage au-dessous de 0,500; mais ils ne l'étaient plus pour un alliage à tout autre titre : les quantités de plomb employées étaient trop fortes.

Une commission nommée par l'Académie des sciences pour l'exanem de cette grave question, après de longues expériences, publia en 1763 la table dont se sont longtemps servis les essayens. Une noverlle série d'essais faits avec soin par M. d'Arcet, soit sur des allièges de cuvire et d'argent, soit sur des quantités décerninées de ces métaux portés séparément l'un de l'autre dans la coupelle, in a permis de corriger et de compléter cete table.

J'al essayé de tracer la ourbe qui représente les principales observations de A.Pacet, et, sud l'allaga à 200/000, il existe une coincidence parfaite entre les nombres qu'elle donne et ceux que M. d'Arcet indique. Ce travail pourrait être repris avec utilité maintenant; mais if faudrait faire les allages en proportions atomiques et multiplier beaucoup les épreuves autour du titre de 900/1000 vers lequel es trouve le maximum.

En attendant, voici la table qui indique les résultats de l'expérience et ceux de l'interpolation par la courbe qui les représente le mieux possible.

ALLIA	GE.	PAR E	XPÉRIENCE.	PAR LA COURBE.		
ARGENT. CUIVRE.				PLOME POUR 4 P. D'ALLIAGE.	BAPPORT BU CUIVRE AN PLOMB-	
1000 950 900 850 850 750 650 650 650 430 400 550 250 200 150	0 50 100 130 200 230 330 400 450 500 350 600 630 700 800 850 900	3/10 5 7 10 12 14 16 ou 17 16 ou 17 16 ou 17 16 ou 17	0 1:60 1:70 1:50 1:40 1:55 1:52 1:26,7 1:22,9 1:20 1:17,8	3/10 5 7 8,5 10 11 12 12,8 15,8 15,1 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6	0 1:60 1:70 1:57,5 1:30 1:44,2 1:40,2 1:55,5 1:28,5 1:28,5 1:24,5	

2297. Le bismuth peut remplacer le plomb dans la coupellation.

M. Chaudet a fait une suite d'expériences à os sujet, desquelles ji
résulte qu'il la tunoirs de bismuth que de plomb, et qu'à de légères
nuances près, le rapport demeuro presque le même entre ces deux
métaux pour (uns les alliages. C'est à peu près le rapport de 2:3,
mais cette approximation us suffinari pas.

Il sut employer le bismuth parfattement pur, des compelles plus denses et une température un pero plus basse que pour la conspel. Islaion au plomb. L'éclair est plus prononcé, et l'essai roche plus rarement; mais le boaton est moins arrondi et il albère quelque, fois à la coupelle. M. Berzélius penus au contraîre que le bismuth augmente la disposition de l'essai à rocher. Quel qu'il en soil, et paris du bismuth empéchera probablement d'en faire usage. C'est donc plutó sons le poist de vus estealitique que sous le rapport paraique qu'il a paru utile de joindre lei la table de M. Chaudet et les nombres Gouestis nar la cordença illis sous servicis paraique qu'il a paru utile de joindre lei la table de M. Chaudet et les nombres Gouestis sur la courbe qu'ils sous servi à t'arcer.

TITRE DE	L'ARGENT.	MENOTE RECENSARIE NOTE LA COUPELLATION							
		PAR LA	C0078.38.	PAR L'EXPÉRIENCE.					
COTTRE.	ARCENT.	POTR , I D'ALLIAGE.	POUL & DE COLVEE.	soca .	POUR É SE CUYRE.				
0 50 100 150 200 250 350 450 350 600 350 650 700 800 800 800 900 900	1000 950 900 850 800 750 600 550 500 500 400 400 400 400 400 400 4	0,33 2 3,37 4,6 5,9 7,1 8,9 8,9 8,9 10,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,7 10,4	55,7 31 29,5 26,5 25,5 24,5 25,5 24,5 25 21 19,5 17 16 14,5 13,8 13	0,53	40 50 50 26,6 25 22 20 17 15 15				

2298. L'opération au moyen de laquelle l'essayeur détermine le titre de l'aigent est remarquable par la nature des phénomènes ABGENT

494

qu'elle présente. On emplole un fourneau qui consiste en une espèce de fourneau à dôme, comme les fourneaux ordinaires de chimile, dans l'incirient duquel serait facée une petite moufle horizontale. La moufle est percée de trons à travers lesquels un courant d'âtr, nécessaire à l'oxidation des métaux, se trouve établi et que l'on modifie à volonté en ouvraton forfenant la porte de la moufle.

La moufie étant portée à une chalenr rouge capable de fondre l'argent, on porte jusqu'à son fond la petite coupelle en terre d'os. On v met la quautité de plomb nécessaire, et quand il est chauffé jusqu'au rouge, on place à la surface du bain et vers le milieu le fragment d'alliage enveloppé dans un morceau de papier. Le papier prend feu et l'alliage se dissont dans le plomb, Bientôt l'oxidation commence, le plomb laisse exhaler des fumées d'oxide, la coupelle absorbe celui qui n'est pas entraîné par le courant d'air, et le mon vement continuel que présente le bain métallique favorise singulièrement l'oxidation. L'alliage diminue de volume à mesure que le plomb s'oxide; sa surface, plane d'abord, devient de plus en plus convexe, et l'on voit une foule de points d'apparence builense s'agiter à la surface du plomb. Ce sont des gonttelettes d'oxide fondu qui se forment et s'absorbent avec une grande rapidité. On ramène alors la conpelle vers le devant de la moufle; les gouttelettes continuent à s'y produire et présentent un mouvement qui s'accélère de plus en plus, jusqu'au moment où elles disparaissent tout d'un coup. Elles sont remplacées par les couleurs irisées les plus vives. Ces handes colorées qui reconvrent le bonton d'alliage présentent aussi un monvement continnel et rapide, mais leur apparition ne dure qu'un instant. Le bonton reprend l'aspect métallique, devient sombre et repasse brusquement au rouge. Ce dernier phénomène, qui porte le nom d'éclair, indique la fin de l'opération. Il fant fermer la porte de la mouffe, laisser refroidir la coupelle, la retirer ensuite, enlever le bonton d'argeut, le brosser pour le débarrasser de tont oxide adbérent et le peser.

L'essai d'argent peut manquer par diverses causes. Quelquefois le boutou végite ou roche, c'est-à-dire qu'an moment où il se solidifie, il en sort des végétations qui peuvent faire craindre qu'une portion de l'argent ne soit projetée hors de la coupelle.

Quand la surface du bouton est terne et aplatie, on regarde l'essai comme ayant eu trop chaud, et on admet qu'il y a eu perte d'argent.

Quand la teloise du bouton n'est pas uniforme, que as surface lin-Quand la teloise du bouton n'est pas uniforme, que sa surface linferieure est bulleuse, et qu'il reste des écallles jaundires d'oxide de frieure est bulleuse, et qu'il reste des écallles jaundires d'oxide de plomb au fond de la coupelle, le bouton d'essair y athère alors fortement, et à tous ces signes on juge que l'essai a eu trop froid et que l'argent retient encore du plomb.

que l'argent retient encore du plomb. Enfin, l'essai est bon si le bouton est bien arroudi, que sa surface supérienre soit brillante, uniforme et cristalline, sa surface inférieure grenue et d'un blanc mat, et enfin s'il se détache aisément de la coupelle.

2299. La pinpart de ces résultats peuvent s'expliquer.

Quand on met le plomb dans la compelle, il est déjà recouvert d'oxide, et d'aillears il fint le chauffer an ronge pour que l'alliège se forme promptement. Il se forme donc encore un peu d'oxide à su surface, et cette eurobe d'oxide s'opposerait à l'introduction de la matière à essager dans le bain métilique; l'alliège ne se prodairait pas. Que l'on porte, en effet, un fragment d'argent sor un bain de plomb dans cet était, et flor werre el erigment sannage longtemps le bain sans se dissondre. C'est pour s'viter cet effet que l'on a soin d'envelopper de papier la matière à essayer; l'hydrogène carboné que ce papier dégage rédait tout à coup l'oxide de plomb ; le bain prend un bel éclat métallique, et la matière à essayer; unouant le plomb bien décène, se dissoud tours avec la plas grande fadilité.

Les principans phénomènes qui se pré-teutent ensuite dépendent de l'exidation on plomb. La chalent qui se dévrelope au moneux où le plomb brûle est d'abord ascez grande pour mettre l'exideen fission très liquide et même pour ne volatiliser au me partic. De la, lès l'ambere et l'absorption rapide de l'exide produit. Quand la proportion du plomb vient à d'minuer, l'oxide qui se frome diminue massi de ganantié; il en est de même de la chalent développée. L'oxide de plomb se coniènce alors en goutciettes liquides qui se promènent à la surface du bain, jusqu'à ce qu'elles soient abordées par la coupelle. Enfai, la dose de plomb diminuant topions, il arrive un instant on l'oxide qui se produit, ne l'exide de produit ne peut former qu'une couche très-mince à la surface du bain. Cest alors que se manifeste l'iris, phésonième purement physique et de même nature que la coloration des balles de savon.

Il s'ensuit que lorsque la conpelle se refroidit pendant la drece de l'esasi le phónomène de la combastio du plomb 5 arrête, et au lieu d'un oxide trè-liquide Il se forme un oxide unal fondu que la coupelle n'absorbe pas. Pour corriger un esasi froid, Il faut dons cières la température du fourneau et porter des bourress de pipér dans la coupielle, jusqu'à ce que tont l'oxide de plomb qui y adrése soit réduit. En maintenant la température, su marche reprend l'alures ordinaire.

L'argent pur roche presque toujours. Quelques traess de cuive déruisent cette propriéé, qui est lenontestablement due à l'origène que l'argent peut absorber tant qu'il est en fusion et qui s'en dégage au moment où il se solidifie, le excès de plomb tend donc à faire rocher le boutou d'essai.

L'éclair est encore un phénomène physique très simple. Il est du

à la chaleur qui se dégage au moment où le bouton passe de l'état liquide à l'état solide. Une foule de substances, le titanate de soude, par exemple, présentent cette propriété.

Dans cette opération, il est indispensable d'employer du plomb très-pur ou du moins du plomb bien exempt d'argent. Le plomb réservé pour les essais porte le nom de plomb pauvre.

2300. On a reconnu depuis dongtemps que l'oxide de plomb entraîne un peu d'argent à l'état d'oxide dans la coupelle. En général , cet effet devient moindre ou disparaît même quand il y a du cuivre et à mesure que sa proportion augmente. La perte d'argent augmente, au contraire, avec la dose de plomb. Voilà pourquoi il est si important de doser le plomb avec une exactitude qu'au premier abord on croirait peu nécessaire. Voila aussi pourquoi l'on a essayé dans ces derniers temps de changer le système des essais, pour recourir à une méthode exempte de cette cause d'erreur.

M. Gay-Lussac, à qui cette méthode est due, s'est fondé sur la parfaite insolubilité du chlorure d'argent; mais, pour éviter les filtrages et les pesées, il s'est servi d'une dissolution titrée et d'un tube gradué. Voici la marche de l'opération, Avant dissous un gramme de l'argent à essayer dans l'acide nitrique, on met la dissolution dans un flacon à l'émeri et on v verse une dissolution de sel marin, en quantité précisément égale à celle qu'il faudrait pour précipiter tout l'argent que l'alliage doit contenir. On secone vivement le flacon pendant quelques minutes; tout le chlorure d'argent se pelotonne et se rassemble; la liqueur qui surnage est limpide. Si celle-ci ne contient ni sel marin, ni sel d'argent, l'alliage est bon, S'il renferme un excès de sel marin, on le dose avec une dissolution d'argent titrée qu'on verse neu à pen. Si la liqueur contient un excès d'argent, on le dose facilement aussi au moven d'une dissolution titrée de sel marin.

Ainsi, qu'on prenne une quantité d'alliage devant contenir 0,500 d'argent, et qu'après l'avoir dissous dans l'acide nitrique, on y ajoute une dissolution de sel marin pesée avec soin et contenant 0,27136 de sel marin, la précipitation sera complète, si l'alliage est exact. Dans le cas contraire, il restera un excès de sel marin ou un excès de sel d'argent. Si le sel marin domine, on sjoute, au moyen d'un tube gradué très-étroit, du nitrate d'argent titré jusqu'à ce que la liqueur en soit dépouillée. On retranche la quantité d'argent ajoutée de 0,500, et le reste représente le titre de l'alliage. Si l'on avait, au contraire, un excès d'argent dans la liqueur, on y verserait une dissolution très faible de sel marin titré, au moyen d'un tube gradué, et l'ou s'arrêterait dès que la précipitation serait complète. Ajoutant alors à 0,500 la quantité d'argent représentée par le sel marin ajouté, on aurait encore le titre de l'alliage.

Le système d'essai par role humide offre de grands arantages en ce que la méthode précédente u'est pas la seule, et qu'on pourrait ce inaginer beacoup d'autres plus ou moins commodes. Les essais par roie sèche, spili grés aux alliages commerciaux ou monétaires, respoent au contraire sur un principe Be «qui he peu plus recevoir que des amétiorations très limitées et presque toutes restreintes au desser du solome.

2301. Mais, d'un autre côté, l'essai par voie sèche s'applique à un asset grand nombre de substances, qui ne s'analy-eraient par voie humide qu'autant que l'on eu ploierait des méthodes plus longues et plus como liturées.

Pour appliquer la cou; ellation, il suffit d'amener d'abord Pargeut contenu daus la matière qu'il s'agit d'essayer à l'état d'alliage d'argent et de plomb, ce qui est ordinairement assez facile.

Ou traite les minerais d'argent de diverses manières, ou par fusion ou par scorification. Par fusion, on emploie le flux noir, le borax et la litbarge.

On fond axec du flux noir seul les mailères argentifères, contenant du plomb ou des oxides de plomb. Quand ou opère ainsi, l'oxide de plomb est réduit. Le plomb s'allie avec l'argetet et ou obiet au alliage qui se combine avec, les autres métaux susceptibles de réduction. Il y a de l'avanage à traiter ainsi tous les produits argentifères contenant des métaux qui passent à la coupelle,

On food avec ou mélange de flux poir et de litharge les matères qui ne renfermeur pas de plont. On peat dans ce cas emplores libes de litharge que le flux poir vieu peut rédoire. La quastité de flux sest de deux à trois parties et al oa ploute beaucoup de litharge, ou obtient beaucoup de plontb, ce qui rend la coupellation pius lougue; mais cette précartion est suit legand ou essaye des maitres difficilement fastibles. On preud alors de quatre à buit parties de litharge et une ou deux de flux noir.

On foud arec la litharge soile les mailères qui sont capables de la réduire; telles sont sourcet les muitères argentifers nou oxidée. On emploie asset de litharge pour oxider les substauces qu'il s'egit de sépare de l'argent. Le plomb et l'argent mis à un se combinent. Par ce moyen, on essaye bieu les suffures et les arréuloniferes, parre que l'argent, le soufre, le cuirre et l'autimoite réduisent la litharge. Ainsi, par exemple, quand ou traite du suffure d'autimoine argentifère par la litharge, le soufre et l'autimoite s'oxidant en même teupne, quand il y a asset de l'itharge. Ba géée rai, il couvient de mélanger la litharge, le soufre du bouvient de mélanger la litharge avec un autre flux, comme du borax, pour roudre les socries très-liquides, Quand la maitres et en pleine fusion, on la lisèse refroidir et on la coule data des lie-gotières. On esses les socries, aind de reconnaitre si elles or era-

ferment pas des greuailles. On coupelle ensuite l'alliage de plomb et d'argent qui s'est formé.

La plupart des matières provenant du travail des orfévres peuvent s'essayer avec buit parties de litharge et une de finx noir. Ouand l'argent est à l'état métallique et qu'il n'est pas associé à beaucoup de métaux, on peut recourir au procédé de l'amalgamation. On traite ainsi les boues provenant des ateliers des orfévres. On les soumet à l'action du barreau simanté pour ôter le fer. On enlève le plus gros charbon, puis on pulvérise. On agite la substance avecdn mercure, qui amalgame la plus grande partie de l'argent; on sépare cet amalgame et on le distille pour en séparer l'argent. Les boues amalgamées renferment encore de l'argent : elles se traitent an fournean à manche. Pour en essayer la richesse, on a recours à l'essai par la litharge. On prend deux parties de ces boues avec quinze de litharge, quinze de borax et quinze de potasse du commerce ; on chauffe jusqu'à ce que les scories soient parfaitement liquides. On laisse refroidir et on casse le vase. On obtient un culot de plomb qui renferme l'argent,

Pour essayer les mines d'argent, on emploie quelquefois du nitre comme oxidant. Les gralenes, les blendes et le suffure d'antinoine pereuns l'essayer par ce moyen. L'argent ne s'oxide pas. Onemploie deux parries de carbonate de soude et une et un quart de nître pour une partie de galhen : on emploie une partie de carbonate de soude et une et demie de nitre pour une de suffure d'antinoine.

Beaucoup de combinaisons d'argent peuvent se passer directement à la coupelle, avec ou sans addition de plomb métallique. Le sulfure d'argent est dans ce cas. Mais comme il est très-fusible, il entre de l'argent dans la coupelle quand on l'essaye seul. Sion sjoute du plomb. la concellation se fait très-bien.

CHAPITRE XXII.

OR. Composés binaires et salins de ce métal.

2502. L'or est uu métal très-anciennement connu; c'est peutêtre le premier que les hommes aient appris à employer. Il se trouve dans beaucoup de gisemeuts, et toujours dans un état qui le rend facile à séparer par des moyens purement mécaniques.

Ce métal précieux possède des propriétés qui le placent au premier rang parmi les métaux destinés aux usages délicats. Il est parfaitement inaltérable dans la plupart des conditions où il peut se

OR.

rencontre à la surface du globe; il est remarquable par son éclate as maldabilité. Il est d'un besa jame rengaêtre, quand it est par. Il est très-éclatant, cependant moins que l'acier et le platine. Lors-guille sit rédicte almane minese, il est transparent. L'or présent alors une couleur d'un vert bleudire très-litense, Quand co métal est réduit en pondre très-flue, cellec-oi dire une teitue pourpe, qui a fait admettre par que lques chimistes l'existence d'un oxide pons-per d'or. La pousière pourper dor o's vibilent quand on sommet an fil d'or à la dicharge d'une forte batterie électrique, ou bieu quand on l'expose à l'action du chalumena à gaz oxighe et hydrogène. Dans les deux cas, l'or se dissipe en une poussière qui se dépase sur les corps voisins et les colore en pourpre, On a tout lien de croire que l'or est seulement réduiten poudre, dans ces expériences, et qu'il ne s'actiou ullement.

L'or est le plus malléable de tous les métaux. Les résultats qu'il présente à ce sujet dépassent tout ce que l'on peut imaginer (716). Sa densité augmente par l'écronissage.

L'or éprouve une forte contraction au moment oi il se solidifie. Il cristallise en prismes quadrangulaires que l'on peut mettre à découvert, en céoulaut la partie liquide au moment où l'or exà moitié solidifié. L'or u'est pas volatilisé par la chalteur des fourneaux ordinaires, mais il l'est par relle du chalaumeau à gaz oxigione et hydrogène, par celle des lentilles puissantes, des piles fortes, des décharges étectriques intenses.

Les acides sont saus action sur lui, même quand ils sout concentrés et houillants et que l'or est très-divisé. Le chlore, au coutraire, le dissout, et c'est par le chlore qui se forme qu'un mélauge d'acide nitrique et d'acide bydrochlorique pent dissoudre l'or.

Dans le commerce, on dissont for dans une seu régale composée de 1 partie d'acide hirques de 14 d'acide hydrochirque. Le sou-fre, l'hydrocène sulfuré et les hydrosulfates simples u'attaquent pas l'or. Les hydrosulfates suffurés ou les polysulfares pauvant dissoudre l'or, parce qu'il se forme alors un sulfare double d'ors de l'alcali. Le phosphore peut se combiner directement aver l'or, ainsi que l'arsenie. L'or peut s'allier avec presque tous les métaux. Il peut se dissoudre dans le chlore liquide et le chlore gazeux, mais Afroid Tacilon de ce deraire re son sensible.

Les oxides d'or sout facilement réduits par la chaleur et par les corps comhustihles. On ne peut chauffer l'oxide d'or près d'un foyer, d'où il se dégage des vapeurs combustibles, sans qu'il se réduise.

2303. Les substances qui le renferment sont assez nombreuses; l'or est très-répandu dans la nature, mais en petite quautité, On le trouve dans les terrains primitifs, intermédiaires, et dans les terrains d'alluvion. Il se présente principalement à l'état natif, et sou-

vent disséminé dans d'autres minerais métalliques. Beaucoup de substances en renferment un peu; on le rencontre dans les minerais d'argent, de cuivre, dans les blendes, les pyrites et l'oxide de fer. L'or se trouve presque toujours en combinaison avec l'argent. Ou counait en outre l'or graphique ou telluriure d'or et d'argent, l'or telluré plombifère, ou composé de telluriures d'or et de plomb. avec du sulfure de plomb.

L'or uatif se trouve en masses quelquefois assez considérables qu'ou nomme alors des pépites. Il est plus ordinairement disséminé en paillettes très-petites, et souvent cristallisées en octaèdres. Il a toujours la couleur et l'aspect métallique; il est souvent allié avec du cuivre et de l'argent, quelquefois cependant il est pur.

L'or le plus répandu est celui qui est allié avec l'argent. M. Boussingault a parfaitement établi qu'il constitue toujours des allisges à proportions fixes, parmi lesquels ou reucontre plus souvent les alliages Ag Au3, Ag Au3, et Ag Au5, que les autres. Voici la composition de quelques variétés d'or natif.

OR NATIF.	DENSITÉ.	IULE IULE		PAR	CALCUL,	PAR EX	PAR EXPÉRIENCE.	
	DEN		FORMUL	Or.	Argent	Or.	1rpred	
De Marmato, Jaune pale	12,666	Ac	An	75.40	26 60	75.45	98.49	
		Ag	Au ⁸	88,04	11.96	88.24	11.76	
De la Trinidad.	- 24	Ag	An	82,14	17,86	82,14	17,86	
Electrum de Transylvanie De Santa-Rosa-de-Osos. Jaune		Ag	Αu°	64,77	55,25	64,00	36,00	
pale tiraut sur le vert De Ojas-Auchas. Jaune rou-	>	-	ď.	id.	36		9	
geätre	20	Ag	An	84,71	15,29	30	30	
De Bogota		Ag	Au ¹³	92,00	8,00	91,69	8.33	
berg en Sibérie	20	Ags	Au	31,00	69,00	28,00	72,00	

Il existe aussi un alliage uatif d'or et de palladium, et un d'or et de rhodium.

2304. L'or fournit de précieuses ressources pour la décoration de la porcelaine et des poteries. Ou l'applique à l'état métallique, à divers états que la chaleur modifie de telle sorte que l'or est réduit, eufiu sous la forme de pourpre de Cassius, qui n'est encore peutêtre qu'une modification de l'or métallique. Nous dirous quelques mots ici des deux premières applications.

L'ou peut distinguer quatre genres de décors obtenus avec l'or à l'état métallique : ce sont les dorures avec l'or en poudre, les dorures avec l'or eu coquilles, le lustre d'or qui s'oltient par des couches très-miuces de ce métal, et enfin le hurgos qui est dû à l'application de l'or eu couches encore plus minces.

Pour obtenir l'or en poudre, nécessaire à la dorure sur porcelaine, ou fait dissoudre dans de l'eau froide du sul fate de fer. Ou filtre la dissolution, et pour euriron six pintes on y ajoute deux onces d'acide brdrochlorique pour empécher la liqueur de se troubler.

Ou met la disso'ution d'une once et demie d'or faite au moyen de l'eau régale dans une grande encerbite, et on y rerse peu à peu, et à petit fiet, a lissolution de sulfate de fer. La liqueur se trouble et preud une couleur noiritre; on courleue à verser doucement la dissolution de vitriol jusqu'à ce qu'il y en ait un evcès et on laisse déposer pendour triget-quatre henres.

On décante ensuite la liqueur claire, et ou fait l'essai d'une portion de cette liqueur eu y ajoutaut de la dissolution de vitrio! pour s'assurer qu'elle ne renferme plus d'or en dissolution.

On rassemble le dépôt; ou le laye à grande eau bouillante, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau sorte très-claire; on met à part cette eau des lavages. Elle laisse encore déposer un peu d'or, ru bout de quelques jours.

Quand le précipité est ainsi bien lavé à l'eau seute. Il a une couleur noistre; pour le débarrasser du sous sulfate de fer, ou le fait bouillir area de l'acide hydrochique faible pendant une demiheure, ensuite ou décaute, et ou lare encore à l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il ne recte plas du tout d'acide. Cet or est alors d'un brus jaue mai, couleur de tabac d'Espagne.

On le fait sécher et on le broie avec du miel. Il faut broyer avec très-peu de miel, et presque à sec; ou le lave ensuite trois ou quatre fois à l'eau chaude pour emporter le miel.

Pour se servir de cet or cu poudre, il faut le mèler avec un donzième de sous-nitrate de hismuth ou avec un fondant que l'on pròpare de la manière suivante, on preud trois parties de litharge, sit de sable, une de sel de soude, deux d'antimoine diaphorétique. On fait fondre le tout, ou le coule, on le brole, et ou eu met un vingtquatrième avec l'or.

Quand for est aims próparé, on le fise sur la porcelaire, as moyen d'un mordant gras, puls on passe la pièce an feu. Le mordant se brâle, le fondant entre en fasion et l'or se colle a la pièce. Voici la composition du mordant. On prend quatre d'applatte, sid d'essencé de trébenthise, trois d'halle entre. Ou melé bien ces trois matières enseuble dans un mortier avec un pilon ; on melé tens partier et en fait bouffir de la pièce. Le firm de la pièce de l'applatte, sid dans un tent de l'applatte, sid più d'en que l'applatte sid più d'en que l'applatte soit dans un tertien de un più d'en que l'applatte soit fondu. Alors, on met deux parties de tiltange dans un nouet de

toile attaché au bout d'un petit bâton; on s'en sert pour remuer la matière que l'on fait bonillir pendant un quart d'heure. On retire alors le pot du feu ct on laisse refroidir. Ce mordaut a la consistance convenable, quand après son refroidissement il possède celle du miel liquide on du sirop nn peu épais ; s'il est trop épais, on le délave avec un pen d'essence de téréhenthine; s'il est trop liquide, on le fait bonillir ponr l'épaissir davantage.

Pour employer l'or, on applique avec un pinceau snr la porcelaine le mordant gras, le plus mince possible. On le laisse sécher any trois quarts. On a. d'une antre part, l'or préparé et broyé avec son fondant. On en prend avec un pinceau de blairean, on le passe sur les endroits garnis de mordant qui happe et retient la quantité d'ornécessaire ; on fait chauffer un peu la pièce, ponr ramollir suffisamment le mordant. Cet or peut aussi s'employer sur la porcelaine. an pincean, avec l'essence de térébenthine comme les couleurs ordinaires de monfle.

L'or en cognittes est encore de l'or très-divisé an'on est dans l'usage de niacer en couches minces dans des coquilles. Il se prépare avec de l'or pur hattu en femilles

On broie ces fenilles d'or sur une glace avec du miel. Un homme exercé à ce travail pent brover deux onces de cet or par jour. Quand l'or est hroyé, on le met dans un vase avec de l'eau bien chaude. et on agite pour dissondre tont le miel. Dans cette opération, la plus grande partie de l'or nage dans la liqueur à cause de sa grande ténnité; on décante cette eau chargée de l'or le plus fin, en laissant au fond du vaisseau celui qui l'est moins; on continue ce lavage en décantant, jusqu'à ce que tont le miel soit emporté.

On laisse déposer l'or des eaux de lavage; on décante l'eau claire : on le sèche ensuite sur un bain de sable.

Au lieu de miel, on peut employer d'autres épaississants pour brover l'or en cognilles. On se sert quelquefois d'une dissolution de gomme arabique qui doit avoir la consistance d'un siron épais.

Lorsqu'on yeut employer l'or en co suilles, on le broie de nonveau avec de la gomme arahique d'une consistance de sirop épais. On met sur deux grammes d'or environ deux à trois gonttes de cette dissolution de gomme. Le mélange d'or et de gomme doit être épais et tenace.

Cet or peut s'employer pur, sur la porcelaine tendre; mais pour la porcelaine dure, on ajoute les mêmes fondants que pour le précédent.

Le mat de la dorure de l'or en coquilles est heaucoup plus beau que celui de l'or précipité, et, au contraire, le hruni de ce dernier est beaucoup plus beau que celui du premier.

OR. Protoxide d'or.

2505. Cet oxide est vert foncé et pen permanent; il se réduit au contact de la lumière et ne forme pas de sels. Les avides le transforment en deutoxide et en or métallique. Pour l'obtenir, on décompose le protochiorare d'or par la potasse canstique étende d'eau. Cet oxide est une pes soihelé dans la potasse; mais au bout de quel que temps, il se dépose de l'or métallique dans la dissolution, et il s'r forme de l'ararte de poissac. Le protoxide d'or outient.

Peroxide d'or. - Acide aurique.

2506. Le peroxide d'or est d'un brun foncé. La chaleur le décempose avec une extrême facilité. Sous l'influence de la Inmière directe, il se rédait unsais très-promptement. Ses propriétés biniques sont bien conunes maintenant, por une suite d'expériences dues à M. Pelletier. Elles out prouvé que cet oxide jone le rôle d'acide bien plutôt que ceiul de base.

Il pent se combiner avec l'eau et forme un hydrate jaune rougeatre.

L'acide nitrique conceutré en dissont des traces; la dissolution est précipitée par l'eau. Lorsque l'acide ultrique est étendu d'eau. et précipitée par l'eau. Enfairique en dissout peu, el l'eau en précipite l'or à l'état métallique. L'acide bydrochiorique, l'acide bydrochiorique, raison bydriodique le trasforment en dotroure on iodure d'or. L'es adde végétaux réduisent le peroxide d'or. L'acide oxalique le réduit avec dégagement d'acide carbonique. L'oxide d'or récemment prépair se combine bien avec les borates et les silicates; il les colore d'une tetitue de rubis.

Il s'obtient en précipitant le perchoturue d'or par une base puissante, mais îl est difficile de l'avoir pur, il faut décomposer ce perchoturue par la magoésie caustique ou l'oxide de zinc; il se fait un aurate de magoésie ou de zinc qu'ou lave; puis contratect aurate par l'acide utirique qui dissont la base de l'aurate et metl'oxide d'or en liberté; si l'acide nitrique est faithe, on obtient de l'Aydrate d'or; s'il est concentré, c'est de l'oxide anhytre.

Le peroxide d'or renferme

Le peroxide d'or s'unit à toutes les hases, l'ammoniaque exceptée, qui produit avec lui des phénomènes particuliers et remarquables.

Les aurates alcalins sont solubles dans l'eau, et deviennent jaunes quand on les sature par l'acide hydrochlorique qui les transforme en chlorures doubles.

Les aurates des hases insolubles ne se dissolvent pas dans l'ean. Ils s'obtiennent en décomposant le chlorure d'or par un excès de ces bases; l'oxide d'or qui est mis à nn se combine avec la base précipitante.

Protochlorure d'or.

1307. Le protochlorare d'or est jaune pâle, peu permanent; il est insochiel dans lean, Quado al es décompose par la chaieur, il se transforme en or pur et en chlore qui se dégage; la lumière en opère la décomposition. Traité par l'eau chaude, il se décomposition en or ménilique et en perchiborare d'or. Il est difficile de le préparer pur. On chaufe ordinairement le perchiborare jusqu'à un nertain point, vera 3000 entrion; il se dépose de l'or, si on va tro ploin. Il vant mieux chauffer moins et traiter par l'eau froide, qui ne dissont que le perchiborare.

Ce composé renferme

Perchlorure d'or.

2508. Le perchiorure d'or est d'nn rouge brun foncé. Il est plus stable que le précédent. Il peut être fondu sans décomposition; il est déliquescent. Sa dissolution est jaune rouge. Sa saveur est acerhe, mélée d'amertume.

Le protochlorure d'or contient

Il se dissont très-hien dans l'acide hydrochlorique, et forme alors un hydrochlorate de chlorure. Cette dissolution d'un jaune d'or constitue l'hydrochlorate d'or ordinaire, tel qu'on l'obtient par l'eau régale. Cet hydrochlorate de chlorure d'or, évaporé donnem blement et réroid, cristalités en aiguilles d'un jaune d'or. Chando modérément, l'acide hydrochlorique se dégage, et il read perchorure; si on chauffe plus forment, il se forme du protechlorure forment, l'acide hydrochlorique se dégage, et il read protechlorure. 502 OR.

et de l'or métallique, en même temps qu'il se dégage du chlore. En chauffant davantage, il se dégage encore du chlore et il reste de l'or spongienx et mat. Il se sublime toujours un peu de chlorure d'or.

L'or est précipité de cette dissolution par beanconp de corps qui le ramènent à l'état métallique; il l'est par l'hydrogène, le charbon, le phosphore et les métaux.

Ces dissolutions tachent la peau en pourpre, parce qu'il se forme un précipité d'or métallique très-divisé au contact de la peau. Les sels de protoxide de fer, de protoxide d'étain et de protoxide de mercure les décomposent complétement. Lorsqu'on verse du protosulfate de fer dans une dissolution d'or, la dissolution devient vert foncé, pnis bleue, et finit par devenir iucolore à mesure que l'or très divisé se dépose. Si elle est étendue, elle devient tout de solte blene. Le précipité est de l'or métallique mat et ressemble à l'ocra brune. Le nitrate de protoxide de mercure précipite les dissolutions d'or en gris noirâtre; le précipité est un mélange de protochlorure de mercure et d'or très-divisé, quand le nitrate est en excès; mais si c'est le chlorure d'or qui domine, le précipité consiste en or pur. Cet effet se concoit aisément, puisque le chlorure d'or est réduit par le calomel, qui passe à l'état de sublimé corrosif en lui enlevant le chlore. Enfin, les sels de protovide d'étain formeut dans ces dissolutions un précipité brun. Dans certaines circonstances, ce précipité devient violet on rouge et constitue alors le pourpre de

L'éther sulfurique agit très actioneut sur la dissolution d'on. Agité avec de l'éther, elle sa sépare en deux liquides, l'un inférieur, qui ne renferme ples d'or, mais issulement de l'eun et de l'au et de l'action d'ordinarie l'autre privière, qui est l'éther, renferme tont l'or à l'état de c'hiorne. Cet d'iber, chargé de chlorare d'or, régit sur ini à la longue; il en c'issulte de l'abet apprechaiques de l'or très divisé, qui reste en suspension, cette liquem éxit très estimé autrefois et forme ce qu'on nommai l'or putable. L'or de cette dissolution se sépare apontanément en petits cristaux, et de l'or béttent très-put

On emploie la dissolution éthérée pour dorer l'acter. On trempe dans la dissolution les objets à dorer, puis on les passe dans l'eau-Enfin, on les polit. Cette dorure n'est pas très-solide, la couche d'or étant très-mince et senlement superposéo.

L'alcool dissout aussi le chlorure d'or, mais la dissolution est moins altérable; on peut la distiller sans réaction; l'alcool se volatilise et le chlorure d'or se retrouve intact.

L'acide oxalique dissous réduit le chlornre d'or, mais la réduction est assez lente. Les oxalates alcalins meutres en opérent au contraire la réduction complète en moins d'une heure; l'or se OP

503

dépose, et l'on obtient du guz carbonique. L'acide citrique, l'acide l'artirque exercent peu d'action sur ce corps, mais leurs sels neutres alcalius réduisent leur en peu de temps saus dégregre de guz carbonique. L'acide acétique m'agit pas du tout, mais les acétates opèrent la décomposition avec lenteur.

L'action des acides organiques sur l'oxide d'or, celle de leurs sels sur le chlorure d'or, montront assez combien est faible la tendance de ce corps à jouer le rôle de base; mais les résultats suivants jettent plus de jour encore sur sa véritable tendance chimique.

Si l'on rerse du nitrate d'argent dans du chiorure d'or, on obtient un dépôt jame abondant; la liqueur ne contient que de l'acide nitrique. Le précipité renferme du chiorure d'argent et de l'oxide d'or. Il faut que la tendance que l'acide nitrique et l'oxide d'or ont à s'onir soit hion faible p'our que l'oxide se précipite ainsi.

Prosst a su de mâne que le nitrate de perside de mercure, versé dans une dissolution de chlorare d'or, précipite de l'oxide d'or. Ici, le sublimé corrost qui se forme reste dissons avec l'acide nitrique. Le précipité jaune que l'on obtient n'est pontant pas de l'oxide d'or pur; il rendreme du chlore et du mercure et constitue probablement une combinaison qui mériterait d'être fundiés de nouvean.

Tous les sels qui penvent céder lenr base au chlore en agiralent sans doute de même. D'où il suit que le nitrate de peroxide d'étain, quand il fait partie des matières employées, doit jouer un rôle analogue dans la préparation du précipité pourpre de Cassius.

ananogue cans a preparation du privante partie doué au plus haut degré de la faculté de se combiner avec les chlorures alcalias, pour former des col posés doubles blien plus stables que lui. Aussi est-ce tonjours sous forme de chlorure d'or et de sodium qu'on l'embolie en médecine dans le tratlement des mafadies vénériennes.

2009. Chlorure d'or et de poinssium. Ce sel cristallise tandhe en prismes très-striés, coupés droit à l'extrémité, tandt en tables en prismes très-striés, coupés droit à l'extrémité, tandt en tables hexagonales. Leur coidenc est jame orange. Ils s'efficerissent très-promptement à l'air soc. Les plus gros perdent leur éclat, devineanet d'un jame citron, et tombet en farier au plus légre mouvement. Les plus édifés conservent leur aspect, mais fits tombet en poudre lorsqu'on les touche. A (100 c., 1), les perdent toute l'eau, qui leur est combinée chimiquement, sans qu'il se dégage en même temps du chore. Le sel, effeurl, fond par la chaleur et donne du chivre; il ne se sépare cependant pas d'or métallique. La masc reste liquide, et forme un sel double, qui contient du La masc reste liquide, et forme un sel double, qui contient du réflexion, mais transparent et d'un brun foncé par transsistant protectiourer. Ce nouveau sel à l'état de fusion est noit per réflexion, mais transparent et d'un brun foncé par transsistant par retravers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines. L'eau te décompose, reproduit le chlorurers les bords mines de l'eau te de l'eau de l'eau

OR. rure double ordinaire, sépare une portion du chlorure de potassium et laisse de l'or métallique. L'acide hydrochlorique ne peut aussi dissoudre le nouveau chlorure sans le décomposer,

Le chlorure d'or et de potassium contient

Chlorure d'or et de sodium. Ce sel cristallise en prismes d'un rouge orange, et ne peut abandonner son eau de cristallisation sans perdre le chlore qui fait partie du chlorare d'or qu'il contient.

Il renferme

Bonsdorf s'est assuré que le chlorure d'or forme des composés bien définis avec tous les chlorures basiques. En général, ils sont solubles, cristallisables, déliquescents et renferment trois fois plus de chlore dans le chlorure d'or que dans le chlorure hasique luimême.

lodure d'or.

2310. Pelletier obtient l'iodure d'or, en faisant bouillir de l'or très-divisé avec de l'acide bydriodique loduré. Il se forme de l'iodure d'or qui se dissout et que l'on met en liberté, en ajoutant de l'acide nitrique pour décomposer l'acide hydriodique et faisaut bouillir pour chasser l'iode. On le prépare eucore au moyeu de l'iodure de potassium et du chlorure d'or; il faut encore chasser l'excès d'iode par l'ébullition. Cet iodure est jaune citrin, brillaut, cristallin , Insoluble. Il se décompose au dessous de 150°. Les alcalis agissent sur lui comme sur l'iode. L'or est mis en liberté. Il est difficile sans doute de l'obtenir sans mélauge d'or. Anssi Pelletier en 2-t-ll retiré 66 pour 100 d'or.

Cet iodure reuferme

Pour se procurer ce protoiodure bien pur, il faudrait traiter le protochlorure d'or par l'acide hydriodique.

Sulfure d'or.

2311. Ce sulfure est brun, sans éclat ; il se décompose facilement par la chaleur et laisse de l'or très-pur. Ce sulfure à l'état naissant pent se dissoudre dans les sulfures alcalins. Les alcalis produisent un sulfure double d'or et d'u métal alcalin et on obtient de l'or métallique.

On l'obtient en décomposant le perchlorure d'or par l'hydrogène sulfuré. On pent anssi produire un sulfare double d'or et d'alcait par vole scher, en chauffant le sourie, l'or et l'alcait. La combinaison donble qui se forme est soluble dans l'eau, et sa dissolution traitée par un acide laisse d'égager de l'hydrogène, tandis qu'il se précipite da sulfure d'or.

Le sulfure d'or contient

La solubilité du sulfure d'or dans les sulfures alcalins était connue des anciens chimistes; Stahl expliquait ainsi comment Moïse avait pu dissoudre le veau d'or. On connaît à ce sulfure des applications plus utiles.

C'est tanjours avec le salfure d'or qu'on obtient le lustre dit burgos, que l'on applique sur au grand nombre d'objets de poterie; seulement le procédé employé pour la préparation du sulture n'est pas indifférent. Voici celui qu'on a employé depuis longtemps, on prend une partie d'or en pondre, trois parties de potasse du commerce et neuf parties de soufre, on triture bien ces trois matières. On fait rought un creuset, et on y projette le ménange ci-dessus. On referme le creuset, on laisse fondre la matière et on la coulte.

On la fit alors dissondre dans l'eau ; la dissolution est verte, et si on y versait sur-le-champ de l'acide nitrique ou acétique, il se produirait un précipité jaune qui ne serait pas d'un hon emploi. Mais en la laissant à l'air, il se fait spontamément un précipité d'un beau vert, et la dissolution devient jaune. Alors les acides y produisent un précipité d'un brun bistre, qu'on recuelle sur un litre, qu'on lave aves soin et qu'on broie à l'essence, en y ajoutau 1/8 out jillo de sous-nitrate de bismuth, auquel on peut ajouter un peu de borx.

Ce mélange s'applique au pinceau, très-mince, par couches successives. On le cuit au feu de carmin. Il faut éviter l'introduction des flammèches et étincelles, et surtout se rappeler qu'il se dégage de l'acide suffureux en abondance pendant sa cuisson, ce qui OR.

506

ponrrait nnire aux pièces qu'on serait tenté de placer dans le même four,

Il est probable que ce procédé, que l'on a appliqué avec succès, à Paris, sur porcelaine, est assi celui dout on fait usage en Angleterre et aillens pour les poteries communes. De moint on s'en est également servi à Paris avec le même avantage. On applique le sellure pur et sans fondant sur les poteries colorées, à courene transparente et plombifère, après l'avoir broyé à l'essence.

On a trouté de l'arantage à préparer le sulfare d'or par un procédé ples correct, qui consiste à traiter une dissolution aquesse de chlorure d'or trèbelendue, c'est-à-dire contenant un gramme d'or par litre, au moyen d'nne dissolution de sulfare de potassium. Il faut que le précipité de sulfare d'or soil d'une coulere branchecolat. On a remarqué que le bargos réassissait moiss bien s'à était plus jame, ce apou attribue à la présence d'au excès de soufre proreaunt de l'emploi d'un polysulfare de potassium. On trouve également que le proéché n'a pas un entire succès lorsque le sulfare obtenu est d'une couleur trop brune, ce qu'on attribue à la présence d'ou excès de chlorure d'or qui a pu fournir de l'or réduit, Il est donc essentiel d'essayer les doses, qu'il est difficile de préciser à cause de l'inconstance du sulfare de potassium qu'on emploie. Mais une fois prévenu des écnells, il est facile de les prévoir et de les étiter.

Phosphure d'or.

3312. Le phosphare d'or est blanc jaunâtre; sa cassure est brune; il se décompose en partie par la chaleur et entièrement par le grillage. On l'obtient directement par vois séche. On pent aussi le préparer en faisant passer an courant d'hydrogène phosphoré dans une dissolution d'or. Il se précipite alors nane poudre brane qui m'a para consister souvent en or ménilique. Le crois toutelois que levraue la dissolution d'or est tràs-étende, et qu'on la verse goutte à goutte dans une dissolution d'hydrogène phosphoré, il se forme un phosphure d'or. Il faut conserver un excès d'hydrogène phosphoré daus la liqueur, car le chlorure d'or décompose le phosphure d'or.

Arséniure d'or.

2313. L'azséniare d'or s'obtient en chauffaut l'arsenie avec des feuilles d'or : lorsqu'on chauffe doucement, les vapeurs arsenicales entouvent l'or et s'y combinent. Cet arsénine est gris métallique et très-cassant; il se décompose facilement par le grillique, et il ue reste pas d'arsenie dans l'or. L'arsenic rend l'or très-cassant. 1/900 d'arsenic suffit pour lui faire perdre de sa malléahilité, mais le métal ne change pas d'aspect. 1/240 le rend gris et cassant.

Or fulminant.

2514. On consult sous ce nom deux combinaisons distinctes. La première s'otitent en mettant le peroxide d'or en digestion avec de l'ammoniaque caustique. Il prend une couleur olive foncé. Séché à 100°, il donne non pondre remarquablement funimante par la chalen, il echo en le plus lèger frottement. 100 parties d'oxide d'or en fonraissent 130 d'or fulnianat. Une chaleur voisine du point oil 1 détone lui fait perdre as propriété fulminante, quad le let st longtemps prolongée. L'acide hydrochlorique excepté, les acides ont peu d'action sur lui. Cette circonstance axilique comment il se fait que l'oxide d'or, mis en contact avec les sels ammoniacans, prisse her endever l'ammoniaque et metre leur adde en liberté, il possède, du reste, les principales propriétés du com posé sairant.

Le premier renferme évidemment de l'azoture d'or, de l'ammonique et de l'ean. Il contient :

Azoture	} 2 at. or	Calculé. 77,6	Trouvé. 76,1
Ammoniaque.	2 at. azote (2 at. azote	0,11	9,0
Eau	6 at, hydrogène 6 at, hydrogène 5 at, oxigène	2,5	} 14,9
	(100,0	100,0

Le second composé est plus généralement connn. C'est celui qu'ou obtient en versant de l'ammoniaque dans une dissolution de chlorure d'or. Il se forme un précipité floconneux jaune rougeatre que l'on peut requeillir sur un filtre, laver à l'eau chande et sécher à 100°, sans crainte. Ce composé détone par le choc on le frottement, mais moins facilement que celni qui précède. Il détone à 140° avec violence, en déprimant ou déchirant les lames de culvre sur lesquelles on le place ordinairement pour le faire détoner. Un décigramme de cet or fulminant produit une explosion comparable à celle d'un pistolet. Quand on le place dans un vase métallique très fort et qu'on ferme l'ouverture par nne vis, la décomposition par le sen s'opère sans explosion. Il peut tout au plus arriver que le vase se déchire, et alors les gaz s'échappent par la fente. Placé dans un pistolet, l'or fulminant déplace à peine le projectile et agit avec bien moins d'efficacité que la poudre à canon. Mèlé avec de la silice, de la chanx ou tonte autre pondre inerte, il se décompose sans explosion, pourvu que le mélange soit bien intime. Il fonrnit

OR.

de l'eau, de l'azote, de l'ammoniaque, et laisse pour résidu une poutre d'un poutre, il se décompose saus explosion et laisse de l'or en poutre. Les soités de cuivre, de plomb le détruisent sans défouation. L'acide hydrochiorque le dissout to forme de l'hydrochiorate d'ammoniaque et d'or. L'hydroche sulfaré le décompose; il forme du suffure d'or et de l'hydrochiafte d'ammoniaque.

Il paral que lorsqu'on verse de l'ammoniaque dans du chloure d'dor, le premier résultat consiste en une combinison de ces deux corps, d'où résulte un chlorure ammoniacal. Mais presque assisté precede ammoniacal. Mais presque assisté precede ammoniacal, Mais presque assisté presque au azoture qui demenre uni à l'ammoniaque et produit ainsi un azoture ammoniacal semblable au précédent. Comme le chlorure ammoniacal parall doni d'une assez grande stabilité, il faut des largues extremement prodongés et faits avec de l'euc achagée d'ammoniaque pour faire disparaltre tout le chlore du précipile. Voici la comossitio d'ûn or fulminaum véreure s'aux cette précaution:

Pourpre de Cassius.

2515. On donne le nom de précipité pourpre de Cassius à uu dépôt qui se forme quaud on mêle une dissolution de sels mixtes d'étain avec une dissolution d'or.

La compositiou du précipité pourpre et sa nature mériteut quelques détails. Ses usages remarquables out fixé sur lui l'atteution des chimistes les plus célèbres. On l'emploie en effet dans la peinture sur porcelaine, dans la peinture sur verre, pour produire les pourpres. les roses et les violets.

Voici comment on le prépare.

Ou fait dissoudre de l'or fin dans une eau régale formée d'une partie d'acide hydrochlorique et deux d'acide nitrique. L'or étaut dissous, on étend la liqueur d'eau et on filtre; après la filtratiou, on l'étend de beaucoup d'eau.

D'un autre côté, ou pripare avec beaucoup de soin une dissolution d'étain dans de l'eau régale faible, préparée avec une partie d'acide aitrique étendu dus deux parties d'eau pure, auquel on ajoute trente grammes de sel marin pour chaque kilog. d'acide faible. Cette eau régale sert à dissoudre de l'étain de Maisca bien pur et en grenaille ou en feuilles ou en iette d'abord un pet timors. ceau dans l'acide, et quand il est dissous on eu ajoute un autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que la dissolutiou soit d'un jaune clair. Il faut que cette opération se fasse dans un lleu frais et bien lentement. La dissolution étant finie, on filtre et on étend d'exp

Alors on précipite la dissolution d'or par celle d'étain; mais if fant encore observer une multitude de précautions.

En général, on étend d'eau la dissolution d'or et on y ajoute goute à goute la dissolution d'étain, étendue elle-même d'entrou cent fois son volume d'eau. Tous les artistes sont d'accord sur ce point, qu'à chaque opération il faut déterminer par tâtonnement les proportions d'eau à employer; on donne la préfirence à celles qui foursissent la plus belle couleur. Les uns versent la dissolution d'or dans celle détain, les autres versent la dissolution d'eatin dans celle d'or. Tous opèrent l'affusion goutte a goutte, en agitant suas cesse. Mais, maigre le soin qu'on met à opérer le métange, les résultats sont moins assurés par la prender.

Les dissolutions étant étendues des quantiés convenables d'eau, on place dans un grand vase la dissolution d'or, on y fait tomber gontte à gontte la dissolution d'étain, on agite sans cesse, et ou s'arrête dès que la liqueur prend la teinte du gros vin rouge.

On laisse reposer le liquide, et blentot il s'y forme de gros flocois pourpres qui se rassemblent au fond du vase. Toutefois, la précipitation du pourpre n'a lieu qu'autant que l'eau retient quelque sel en dissolution; dans le cas actuel, il ya du uttrate d'ammoniaque et du nitrate de sonde, qui déterminent la précipitation. Si le procèdé employè ne donnait pas liteuà des sels alcalins, on ajouterait une dissolution de sel maria, la précipitation se ferrait de suice.

Quand le pourpre est bien rassemblé, on décante l'eau surnageante. On le lave à plusieurs reprises par décantation; enfin on le recueille sur un filtre. Quand il est en gelée, ou le broie avec sou fondant, puis on fait sécher le métange (1818).

Le pourpre de Cassius se forme toujours quand on précipite une dissolution d'or par un mélange de protochlorure et de bichlorure d'étain, ou bien par une dissolution nitrique d'étain, comme celle dont on vient de décrire la préparation. Sa formation exige assez de sel de protoxide d'étain pour réduire l'or et en outre une quantité égale d'étain à l'étaut de sel de peroxide pour le moins.

Les sels de protoxide d'étain pur no produisent jamais de pourpre de Cassius; lis donnent un précipité brun et souvent même de l'or très-divisé sous la forme bleue ou verte, qu'il affecte en parell cass lis ramèment au même état le pourpre de Cassius bien préparé et le virent ut affure ou au brun. Les sels de deutoxide d'étain pars sont sans action au rles dissolutions d'or. Ils tournent au violet le pourpre de Cassius. Les dissolutions d'or n'agissent sur le pourpre de Cassius que par leur exeès d'acide.

Ces divers résultats expliquent et motivent la plupart des précautions mises en usage ponr la préparation du ponrpre de Cassius.

Proust a étudié avec soin ce composé remarquable, et il a parfaitement établi que l'or ne poartir y être adults à l'état de single mélange. En effet, broyé avec du mercure, il ne donne pas la moindre trace d'amalgume. Mis en contact avec de l'ammoniaque, il se dissout sant-l-champ et le colore d'une teinte pourpre vive et intease. Cette dissolution peut être étendue d'ean et filtre plusieurs fois sans s'allerer. L'évalition, en chassant l'ammoniaque, fait reparaître le pourpre. Les acides en saturant l'ammoniaque pérépitent le pourpre. Ces faits sont décisifs et montrent que le pourpre ce reut être regardé coame un mélange qui contiendrait de l'or trèsdivisé.

L'ean régale faible attaque le pourpre de Cassius; elle dissont l'Ore et l'oxité d'étain. Mais, quant le pourpre a été calciér, ellen et dissont que l'or et attaque à peine l'oxide d'étain. Le pourpre, mais en contact avec de l'acide hyltochlorique, donne de l'or pur et dou pereblorare d'étain; l'effet est lest, L'acide nitrique lui enière un pen d'étain, avive sa leinte, mais ne l'ambee jumis à l'êtat d'or pur ; il dissont à la fois du peroxide d'étain et un pen d'or. L'acide suffreique qu'il peu près de même.

Le pourpre de Casslus est un hydrate, mais il peut perdre son can sans épronver d'autre changement dans sa composition. Celleci a été examinée par divers chimistes, qui sont loin d'être d'accord.

	S. Loniar	Operantipi.		DRIBBOR.	This year and
E	lean pourp.	Bean pourp.	Très-violet.	Веля реегр	Beau pourp
Or	. 24	79.4	40	28.5	28,35
Acide stanning	. 76	20.6	60	65.9	64,00
Chlore	. 0	0,0	0	5,2	0,00
Eau	. 0	0.0	0	0.0	7,65
	100	100,0	100	99,6	100,00

Oberkampí n'a certainement pas opéré sur des pourpres préparés convenablement.

Il parait que M. Buisson a fait l'analyse d'un pour pre una lavé. Toutefois, rien n'empêche que le précipité pour pre, au moment de sa formation, ne contienne de l'oxichlorure déciaix; il est certais seulement que celui-ci est décomposé par les lavages, et que le pour pre bien lavé ne contient lous de chlorer.

Le pourpre de Cassius sec est donc un composé contenant 30 d'or

at 70 d'acide stannique pour 100. Reste à savoir dans quel ordre les éléments sont combinés.

Maconer a fait le premier une remarque, d'où est venue plus tard l'opinion adoptée par quelques chimistes. Tout en confessant que cet état pourpre de l'or n'est pas bien connu, il observe que Por très-divisé se présente toujours avec une couleur pourpre. Proust, qui savait fort bien que les anciens chimistes tiraient des couleurs pourpres de beaucoup de préparations d'or qui ne peuvent guère donner que de l'or très divisé, penche en faveur de cette opinion , tout en établissant qu'il existe une différence immense entre l'or le plus divisé possible par les antres agents chimiques et celui que renferme le nournre de Cassius. Il le concoit donc comme s'y tronvant à un état de combinaison particulier; mais dans les idées actuelles. l'or ne peut s'y rencontrer qu'à l'état d'oxide, car rien n'indique la nossibilité d'unir un oxide avec un métal. Oberkampf adopte à pen près l'opinion de Proust.

Dans ces derniers temos. M. Buisson a cherché à démontrer que l'or s'y trouvait à l'état métallique ; M. Robiquet a soutenn l'opinion contraire. Ces discussions roulent sur un malentendu. En effet. personne ne conteste la possibilité de se procurer des couleurs ponrpres avec l'or très-divisé. Les pourpres produits par l'or fuminant, par le sulfure d'or , etc., sont là pour l'attester. Mais il me semble que ces pourpres ne sont point solubles dans l'ammoniaque. et c'est là ce qui caractérise le pourpre de Cassius et le met dans une classe à part.

Le pourpre de Cassius peut être envisagé de deux manières : comme un mélange de stannate et d'aurate de protoxide d'étain. ou bien comme un stannate double de protoxide d'étain et d'un oxide d'or particulier. Cette dernière opinion me semble la plus vraisemblable. Voici, du reste, comment on peut exprimer sa composition dans les diverses hypothèses :

Or et acide stannique. . St6 O12 + Au2 Stannates d'or et d'étain. St° 04, St° 04 + St° 04, Au° 0°. Le pourpre hydraté contient en outre H'12 O6.

Il résulte de là que si on vent produire un pourpre constant, il fant employer 2 atomes de perchlorure d'or , 5 atomes de protochlorure d'étain, et 3 atomes de perchlorure d'étain, en ayant soin d'opérer avec les précautions prescrites plus haut. Il est évident que si la composition du pourpre de Cassius varie, cela tient aux proportions. Un excès de protochlorure d'étain y introduit de l'or métallique; un excès de perchlorure d'étain y porterait de l'acide stannique. Un excès d'acide mettrait de l'or à nu, etc.

S'il reste encore quelque incertitude sur la nature de l'oxide

512 OR.

d'or qui fait partie du pourpre de Cassins, cette incertitude est bien plas grande encore, en es qui touche l'état des éléments dans le pourpre employé comme couleur et chauffé au rouge avec un fondant. Cest il le matentend de toutes les disensations. S'il existe un oxide d'or dans le pourpre ordinaire, et o toité ersistei-1 à l'action d'aue chaleur rouge? C'est ce que je ne voudrais certes pas décider avant qu'on sif fait à ce sujet des expériences directs. Mais il est évident que, tont en admettant la composition que je suppose au pourpre de Cassins, on peut croire que ce ponpre expés au feu se couverit eu or très-drisé et en acide stannique. Dès lons, la couleur pourpre qu'il formit aux peintres fluirist par être semblable à celle qu'ou peut obtenir par l'or très-drisé, à l'aide de toute autre méthode.

ALLIAGES D'OR.

2516. Il est possible que l'or forme avec le potassium une combinaison aualogue à celle du cuivre. An moins Black assurct-if qu'en chaussant lougtemps l'or avec du charbon, ou loi fait preudre la belle couleur janoe qu'à Yenise on sait doucer aux sequius.

L'or et le manganèse peuvent s'allier, il ne peut entrer plus de 12 centièmes de manganèse dans l'alliage, qui est gris métallique, cassant, grenn et peu fusible.

Le fer et l'or s'allient facilement, et l'alliage est difficille à décomposer; on s'en sert poor faire de l'or de différentes coulens. L'alliage qui renterme 1/12 de fer est jame plate; celtuq uien renterme depuis 1/8 jusqu'à 1/6 est d'un jame gris ; enfin l'alliage de 3 ou 4 de fer pour 1 d'or est d'un gris blanc très-dur. Ces alliages presseut la treme et nevent fournit des coulist tranchants.

L'or paralt pouvoir s'allier avec le cobalt et le uickel. Ces alliages sont eassants.

L'antimoine et l'or se combiuent facilement et directement; la couleur jaune de l'or en est affaiblie. Ces alliages sont très-cassants; ils ne sout pas décomposés par la chaleur, mais ils le sont à peu près complétement par le grillage.

L'étain et l'or s'allient facilement; il peut, en résulter quelques alliques qui sont ductiles, mais laur couteur est plac ou même tout à fait blanche, Quand II y a 10 à 12 pour 100 d'étain, les alliques contrassants. M'ercaclien, syant sommis ce alliques à l'action de l'actie nitrique, a va que l'or restait à l'état de pour pre de cassissi ; if faut pour cels se servir d'un allique très-riche en étain. L'adde bydrochtique, au contraire, dissout l'étain et claisse de l'or très-divisé.

Le zinc et l'or forment des alliages cassants; il y en a de durs et de très-polissables

Le bismuth forme avec l'or des alliages cassants. Il suffit de 1/1920 de bismnth pour rendre l'or cassant. Quand on fait fondre ces deux métaux dans deux creusets placés dans le même fournean. la malléabilité de l'or est altérée. Avec 8 pour 100 de bismpth, on obtient un composé cassant, d'un jaune pâle,

Le plomb s'allie à l'or en toutes proportions et forme des alliages pen ductiles. Un alliage contenant 8 ponr 100 de plomb possède encore la conleur de l'or : mais il a nne extrême fragilité. Avec 1/1920 de plomb, on fait dejà perdre à l'or un peu de sa malléahilité

Le cuivre s'allie en tontes proportions avec l'or, sans en changer la couleur. La densité diminue, mais aussi la dureté est plus grande. On se sert de ces alliages pour fabriquer la monnaie et les bijoux. Sa couleur n'est pas aussi belle que celle de l'or ; mais on corrige ce défaut par divers agents qui peuvent dissoudre le cuivre à la surface, pour faire paraître la véritable couleur de l'or.

En France, les monnaies d'or renferment 900 d'or et 100 de cuivre. Les bijoux d'or y ont trois titres, savoir : 750, 840 et 920 millièmes d'or : le reste est encore du cnivre.

L'alliage des bijonx est exposé à se ternir à l'air, à cause de la forte proportion de cuivre qu'il renferme. On le nettoie facilement en le passant dans de l'ammoniaque caustique et le lavant ensuite à grande ean.

Le mercure et l'or se combinent facilement, même à froid. En plongeant l'or dans un bain de mercure. l'amalgame se produit. mais la combinaison se fait plus vite quand on chauffe : le mercure peut dissoudre beauconp d'or sans cesser d'être liquide. L'amalgame au maximum est mou comme de la cire et nent se pétrir. On se sert, pour dorer le bronze, d'un amalgame formé de huit ou neuf parties de mercure pour une d'or. L'amalgame liquide de mercure, étant pressé dans une peau de chamois, laisse pour résidu une masse pâteuse formée de 2 parties d'or et de 1 de mercure.

L'or et l'argent se combinent bien; les alliages sont très-ductiles. Il faut peu d'argent pour pâlir la conleur de l'or. 3 pour 100 d'argent changent délà beaucoup sa couleur. L'or vert est un alliage qui contient 29 à 50 pour 100 d'argent; les bijoutiers l'emploient quelquefois.

ANALYSE DES MATIÈRES AURIFÈRES.

2317. Les propriétés de l'or sont si tranchées que sa présence complique peu les analyses. 22

TORE 111, 1808.

OR.

L'or se dose tonjours à l'état métallique et presque toujours par rois sèche, c'ex-d-dre par la coupellation. Dans les analyses par rois sèche, c'ex-d-dre par la coupellation. Dans les analyses par rois se de l'accident de la competit, et pour que l'opération réussisse, on y ajonte un peu de bouxe. Pour précipite, pour les pour de l'opération réussisse, on y ajonte un peu de bouxe. Pour précipite les laré, algré avec un peu d'acide hydrochique et lavé de nouveau, est toujours de l'or pur. On emploie assis quelquelois le uturate de prototide de mercure pour précipite l'or. Le précipite lavé avec soiu et chauffé au rouge dans un creuset de porcelaire, laisse de l'or très pur. Enfis, ou peut encore es servir d'hydrogèse sulturé pour précipiter l'or, car le sulture obtenn se réduit en ormétallique pau ne challer rouge obsert.

Uor se sépare de beaucoup de métuur par l'acide ntrique. Quand on emploie et acide, il faut observe qu'il y a up nen d'or disson par l'acide uitreux qui se produit. On sépare encore l'or de certains métaux par l'acide sulforque concentré; cette s'aparation est plas difficile, parce qu'elle ne peut avoir tien qu's l'ébuillition. Enfa, on sépare l'or par l'eur régale; l'or se dissout; tamoit su subsuce alliée rette dans le réside, comme l'argent; tamoit tout se dissout; on aioute du prosoulitate de fer. I for se précédire en couler.

Presque tonjonrs l'or se sépare des métaux par voie sèche, excepté de l'argent et du platine que l'on en sépare par l'opératiou du départ.

9318. L'or et le fer se séparent par la litharge en soorifant; les soories renferment tont le fer. On emplote anssi un métange de litharge et de plomb. On peut traiter encore avec du sonfre et un alcali : le saffure double d'or et d'alcali qui se forme se dissont dans Pean, tandis que le suffure de ére n' y est pas soluble.

L'or el le zine, pe penvent se sépare par vole sèche qu'an moyen de la scorification avec de la litharge, ou bien par la calcination avec du sublimé corro-if. Par voie humide, l'austyse n'offre auchae difficulté. On dissont dans l'ean régale et on précipite par le pre-tonitrate de mecure; la liquent rittrée est précipité, à son tont, par le carbonate de soude. Les deux précipités aclaixés au ronge cousistent en or pur et en oxide de zinc pur.

L'or et le laiton se rencontrent sonvent ensemble. On ne peut coupeller l'alliage, à cause du zinc : on commence par scoriffir avec la litharge, et on coupelle après. Il faut scorifier lentement, parce que le zinc en s'oxidant rapidement entraîne de l'or.

L'or et l'étain se séparent en scorifiant l'alliage avec le plomb, la litharge et le borax; mais souvent l'or retieut une petite partie d'étain. Pour opérer la séparation complète, on emploie l'action du suffure d'antimoine. Celui-ci foud et il agit promptement sur les OR

alliages; on laisse refroidir lentement. Il se forme une matte, et le culot est de l'antimoniure d'or, on le met dans une coupelle; on printie le vent d'un souflet sur le bain, liquide, et do fit à insi une véritable coupellation qui ostde l'antimole et le vaporise. A la fii, il faut chauffer fortement et donner beaucong de vent, Quand le bain se refroidit, la séparation se fait mai; la séparation es son mais la servicie de la complète, quand la crobute d'oxide qui recouvre le bain ne se forme plas. Le calot refroid est ordinariement de l'or pur. S'Il reste encore de l'antimoine, on le chauffe avec du sublimé corrosif on avec du nitre, et l'or se trouve ramené à l'étut de pureté parfaite. Si l'or est pur, la surface est lisse, tràs-jaune. S'Il renfermé de l'antimoine, elle est cristallies, terme.

En chauffant de suite, les alliages d'or et d'étain ou d'antimoine avec le sublimé corrosif, on obtient plus vite l'or pur. Il se forme alors des chlorures volatils de ces métaux, le mercure se dégage et l'or demeure seul et pur dans le creuset.

2319. L'or et l'argent se reucontrent si souvent ensemble et leur dosage ainsi que leur séparation offrent tant d'intérêt qu'on a imaginé pluséeurs méthodes pone l'analyse on le traitement de ces alliges, Quant à Janalyse, elle se fait tonjours par la coupellation. Le traitement, qui est si une sort d'analyse sur me grande échelle, s'ésécule par divers moyens. Nous nous contentrons du décrire coux qui s'appliquent à l'essai des matières auriferse, réservant pour la néciallurgie de l'or tons les détails relatifs à l'exploitation proprement dite.

Quand on a un alliage d'or et d'argent avec d'antres métax, it est souvent facile d'éulerer ces derniers par la coupellation et de ramener les alliages compliqués à un alliage simple d'or et d'argent. On traite alors ce deruiler par l'acide uitrique qui s'empare de l'argent et qui l'aisse for pur. Mais pour bien r'eussi; il flaut observer un certain nombre de précautions. Pour en rendre l'exposition plus ciaire, nous allons examiers ruccessivement le traitement à suitre pour les divers alliages qui se présentent dans l'art de l'essayeur. Ce sont les altiages d'or et de plomb, d'or et de cultire, d'or et d'argent, dor et de platine, ou des métanges de ces alliages binnires.

3330. L'aliage d'or et de plomb se traite comme celui d'argent cut en joinb. L'opération est même moins déficies, cet îl ne se perd pas d'or, Les phénomines sont d'allieurs tes mêmes; il fant faire la coupellation à la plus baute température du fourneau, parce que l'or ne se volatille pas et ne pétiter pas la coupelle comme l'argent. On assure cependant que la coupelle en comient quéquefois des traces. Le bouton d'or ne roche jamsia; assurà n'eschl pas drecessaire de ramener la coupelle sur le decaut de la moulte co peut la lisser au fond, jusqu'à la fin de l'essai. La simple coupellation la laiser au fond, jusqu'à la fin de l'essai. La simple coupellation

réassirait donc pour séparer l'or et le plomb; mais, comme nu a presque tonjours besoin de s'assurer que l'or ne contient pas d'argeut, il est rare que cette coupellation ne soit pas sutire d'une opération analogne à celle qui a ponr objet de vérifier le titre des allièges d'or et d'argent, La coupellation faite, on aurait, en effet, un alliage d'or et d'argent qu'il faudrait traiter par des procédes appropriés à sa composition.

2011. Lor et le cuivre se séparent bien par la coupelle, en ajontant du plomb; mais le cuivre est reteuu plus fortement par for qu'il ne l'est par l'argent. Il flust lo parties de plomb pour l'esaillèges d'or et de cuivre, que pour ceux d'argent et de cuivre. Du aillèges d'or et de cuivre que pour ceux d'argent et de cuivre. Du aillèges d'or et de cuivre, que pour ceux d'argent et de cuivre. Du présque tous les essais d'or et de cuivre, on a à s'éparer de l'argent ou du moints à triffer s'il or un coutient pau d'argent, eu soure que l'ou en revieux encore à la méthode employre dans les exais d'or, de cuivre et d'argent, qui est et plus zerérale.

Quaud le culvre est allié à de très-cettes quautités d'or, la coupellation directe fournirait des résultats Incertains. On doit alors procéder par voie humide ou bieu coucentrer l'or daus l'aliage a saut de le coupeller.

Le soufre réusait avez bien, à cause de sou affinité pour le cuivre, qui permet de sufferer une graude quantité du cuivre coutenu dans l'allage au stoucher à l'or qu'il renferme. On grauule donc l'allage et ou le unité avec une quautité de soufre instifficante pour suffurer tout le cuivre. On foud de tout dans un crouset et, on a un allage plus riche en or que le précident, et use matte qui ne renderme pas d'or. Ou repreud l'allage, ou legranule et oil le traite de nouveau par le soufre, Quaud l'allage est sufficient de la contraite de nouveau par le soufre, Quaud l'allage est sufficient de la contraite de le les une comment estroite, on le coupelle. Il est utécasier d'essager les naîtes pour reconnaître ai elles ne renferment pas d'or. Leur essai se'alur par l'auge comme celui des syrites aurifles.

2522. L'or et l'argent sont fréquemment aillés ensemble ; ou les sépare par voie humide et par vole sèche ; la vole humide est la plus sûre.

Ou sépare l'or et l'argeut par vole bunide de trois manières différentes ; par l'acide utilirque, par l'acide suffurique et par l'eur r'ègle. Quand les métaus sout combinés ne certaines proportions. l'acide nitrique les sépare complètement. Mais al l'argent u'est pas en exès, l'or qui ne se dissout pas en retient un peu. S'Il y a un grand exès d'argent, tout l'argent est séparé; mais on obtient l'or en pondre, et il est difficile de le séparer sans d'echet. Si l'alliège contient une partie d'or et trois d'argent, l'acide utilirque opère lène la séparation, et le rédidu d'or est en masse poreuse. D'après cola, ou s'arrange pour que l'alliège contienne cette proportion. Pour y parvenir, on fait un essai préliminaire et on ajoute de l'argent ou de l'or suivant le besoin. Quand on a l'habitude, on ne fait pas cet essai, parce qu'on connaît la composition approchée de l'alliage à sa couleur et anx indices qu'il donne sur la pierre de touche.

On fait l'addition en mélant les matières en morceaux et les ailiant dans une coupelle avec un peu de plomb. On conpelle, puis on aniatit le bouton sur l'enclume; on le recuit ensuite et on le lamine jusqu'à nne certaine épaisseur, afin qu'après l'action de l'acide nitrique la feuille ait encore nu peu de solidité. On donne ordinairement à ces feuilles 1/6 de ligne d'épaisseur : l'alliage laminé est recuit et roulé en un cornet qu'on introduit dans un matras d'essaveur, puis on y verse de l'acide nitrique pur et on chanffe, Antrefois, on prenait 57 parties d'acide nitrique à 20°, et on faisait bouillir pendant quinze ou vingt minutes : on décantait et on ajoutait de l'acide à 52°, on faisait encore bouillir pendant huit minutes, et l'essai était terminé.

M. Vanquelin vent que l'on fasse bouillir 60 parties d'acide à 22º pendant vingt-cinq minutes, qu'on le remplace ensuite par de l'acide à 32°, qu'on fait bouillir pendant huit minutes. Ce procédé n'offre ancune incertitude, quand l'essai s'exécute sur de l'or allié d'une certaine quantité de cuivre. Mais il n'en est plus ajusi quand on essave de l'or fin. On remarque qu'il reste toujours un peu d'argent avec l'or dans ce cas. La surcharge que l'on observe alors n'est guere que de 2 ou 3 millièmes ; mais elle est déià tron grande alors. et elle devient intolérable quand elle est plus forte, ce qui arrive quelquefois. On a cherché à l'éviter, et on réussit en employant le procedé suivant dû à M. Chaudet. On prend 0,500 de l'or fin à essayer; on le coupelle avec 1,500 d'argent et 1,000 de plomb. On forme avec le bouton de retour une bande de trois pouces que l'on roule en cornet. On met celui-ci dans le matras avec de l'acide à 22°, que l'on fait bouillir nendant trois à quatre minutes. On le remplace par de l'acide à 32°, et on fait bouillir pendant dix minutes : on décante ce dernier et on le remplace par de l'acide à 390 qu'on fait houillir encore pendant huit ou dix minutes.

L'or ainsi traité est très-pur; on lave le cornet et on le met sans le briser dans un petit creuset perméable à l'eau; on chauffe le creuset au rouge naissant sous la mouffe, l'or prend l'éclat métallique, et le cornet devient solide. On le retire du creuset et on le pèse.

2323. Le départ par l'acide sulfurique est difficile à employer en petit, mais on s'en sert souvent en grand, et il donne de l'or trèspur; on commence par inquarter l'or, puis on le lamine ou on le grensille, et on le traite par l'acide sulfurique. On se sert d'acide très-pur et surtout bien exempt d'acide nitrique. Ordinairement,

\$18 OB.

on prend de l'acide du commerce que l'on distille avec du soufre pour le débarrasser d'acide nitrique et qu'on fait bouillir ensuite. pour le priver d'acide sulfureux qui du reste ne serait pas pulei. ble. En petit, l'opération est assez difficile, parce qu'il faut faire bouillir l'acide sulfurique avec l'alliage pour dissoudre tont l'argent. Quand le départ est fait, il faut laver le résidu. Il est nécessaire d'employer un excès d'acide. On pourrait sans doute employer dans l'essai des matières d'or ce procédé qui est suivi maintenant. avec tant de profit pour leur affinage en grand. Nais pour éviter les inconvénients du mauiement de l'acide sulfurique, il faudrait placer cet acide dans une bouilloire en platine, en mettre un grand excis qui pourrait servir à un grand nombre d'essais, et y porter le cornet dans un petit réseau de platine qu'on laisserait plongé pendant le temps jugé nécessaire. On aurait deux bouilloires semblables, l'une garnie d'acide par, l'autre contenant de l'acide delà chargé de sulfate d'argent; la dernière servirait à commencer le départ, la première serait employée ponr le terminer.

334. Le départ par l'eu régale se fait, quand II y a beucosp d'or dans l'alliage. Ou transforme ainsi l'argent en chlorare insoleable, et l'or se dissont. Vials porquoi en le nome le départ inrerse. On décompose ce chlorare d'argent pour aroir l'argent, on précipite l'or par le suifate de fer, et on compelle ce précipité avec du plomb.

2525. Les départs par voie sèche sont au nombre de denx; le départ concentré et le départ sec.

Le départ concentré se fait avec un cément nommé cément royal. On réduit l'or en feuilles minces, puis on le stratifie dans un creuset avec le cément qui est composé de quatre parties de briques pilées, d'une partie de suifate de fer calciné et d'une partie de sel marin. On se sert aussi d'un mélange d'hydrochlorate d'ammoniaque et de sel marin, au lieu de sel marin pur ; mais Il est évident que le sel ammoniac annule l'effet des autres substances. Il résulte de la réaction des eléments du premier de ces céments une certaine quantité de chlore qui s'unit à l'argent avant de toucher l'or. On emploie quatre parties de cément pour une d'alliage. Après la stratification, on chauffe graduellement au rouge sombre. On laisse ainsi le creuset pendant vingt-quatre heures; l'argent passe à l'état de chlorure; mais il arrive toujours que les lames ne sont attaquées qu'à une certaine prolon leur, et que le centre coutient encore de l'argent; il faut alors les refondre, les laminer et les traiter de nouveau. Les céments agissent plus fortement sur l'argeu, que l'acide nitrique, et ou peut par ce moyen séparer tout l'argent ou presque tout l'argent des alliages pauvres en argent que l'acide ultrique u'attaquerait pas. L'opération terminée, on fond le cément lui-même avec du plomb et de la litharge, et tout l'argent se retrouve dans le culot de plomb, qu'il faut alors coupeller.

Cette méthode, employée autrefois, ne l'est plus aujourd'uni, Elle est trop lente et trop incertaine. On voit qu'elle a beaucoup d'analogie avec celle que les hjourierse emploinet pour rameer à l'état d'or pur la surface des bijoux trop pauvres en or. Il suffit de les chanffer dans le cément royal, pendant un temps déterniné, pour leur enlever le cuivre superfeiel, de sorte que la surface présente alors de l'or pur, et en possède l'éclat quand elle est finie et polie.

Les josililiers et les orfévres, pour aviver le mat de l'or, emploient aussi le procedé suivant qui rentre toujours dans la même classe de réaction. On proud une partie d'alou, une de se un marin et deux parties de nitre; on fait fondre le tout dans le moins d'eau possible et on le fait bouillir sur l'or à aviver jusqu'à séculé, puis on lave la pièce.

2526. Le départ sec, que l'on a mis à profit dans beaucoun d'occasions, repose sur l'action du soufre qui se combine avec l'argent et non point avec l'or. On employait autrefois ce procédé pour les alliages plus riches en or. On réduit l'alliage en grenailles creuses et voluminenses; on prend ces grenailles encore mouillées et on v mêle de la flenr de soufre. On emploie 1 à 1.5 de soufre pour 1 d'alliage. On place le mélange dans un creuset et on le chauffe longtemps à une chaleur rouge sombre, puis on pousse à la fusion. L'or reste quelquefois disséminé. Cet effet se présente surtout quand il y a excès de soufre et que tout l'argent s'est transformé en sulfure. Dans cette opération, on a surtout pour objet de s'emparer d'une grande portion de l'argent et de transformer l'alliage en un autre plus riche en or et propre au traitement ordinaire par les acides. Il faut que l'alliage obtenu ne renferme pas plus de 12 pour 100 d'or. Quand on met trop de sonfre, l'alliage est plus riche, mais quelquefois on n'obtient pas de culot, ou le culot n'a pas la grosseur convenable; il reste alors beaucoup d'or dans la matte. On corrige ce défaut en désulfurant une partie de l'argent au moyen du fer , qui revivifie une partie de l'argent. Celui-ci se rassemble en culot et entraîne l'or qui serait resté disséquiné. Si le cuiot est trop gros et contient par conséquent irop d'argent, on le traite de nouveau par le soufre. L'alliage obtenu est enfiu départi par les acides.

parties source Lessal d'un alliage de cuivre, d'argent et d'or, ou bien 2327. L'essal d'un alliage de cuivre et d'or, est presque toujours facile en opérant comme on l'a dit plus baut, On inquarie l'alliage, on le coupelle et on départit le bouton de retour, avec les précautions indi-

quees.
Il n'en est plus ainsi, quand l'alliage renferme du platine. L'essai

OSMIIM

présente alors de grandes difficultés. En général, pour séparer le platine de l'or avec exactifuée, on se hase sur une propriété remarquable du platine. Alifé à l'argent, ce métal derient soulute dans l'acide nitrique. Il en résulte qu'en inquartant convenablement l'ailliège, le conjetiune et traitant le bouton par l'acide nitrique, on pent avoir un résidn d'or pur. En traitant le bouton par l'acide suffurique, on dissondrait au contraire l'argent seul. La coupellation enlièrerit seulement le coirre.

Ainsi, en sapposant qu'on ait un alliage quaternaire de cuirre, argent, platine et or, on le coupeller a ci on péera le bouton; la perie sera égale an cuirre. Le bouton traité par l'acide saffurique épronera une nouvelle perie égale à l'argent, Le résida inquarté et repris par l'acide intirque subbir encore une nouvelle perte qui représentera le platine. Le reute sera l'or pur. On troivera des renseignements plus étendes à l'occasion du noblaire.

CHAPITRE XXIII.

OSMIEM. Composés binaires et salins de ce métal.

Les métaux qui font le sujet des derniers chapitres de ce volume appartiennent tons à la mine de platine. Grâce aux belles recherches de M. Berzélius, op peut algourd'hail en troere ane histoite détaillée et satisfaisante. Nous les étudierons dans l'ordre suivant comium, tridium, palladium, rhodium et platine. Cet ordre est celli qui permet le mieux de les entisager sous le point de vue analytique, lei nous avons peuà nous occuper de l'evament de ces métaux pris à l'état de combinaison avec les métaux précédemment décrits. Excepté pour le platine, on renoronte rarement de tels composés. Mais leur séparation les nus des autres forme un des problèmes les plus délicats de la chime analytique.

2028. L'osmium est un de ces métaux hermaphrodites qu'il est également permis de placer parmi les corps non métalliques à côté de l'arsenic, et parmi les métaux à côté de ceux que nous fui sasocions. Ses propriétés sont des plus reunarquables. Il fait partie d'un minéral, l'osminer d'iridium, qui accompagea tonjours la mine de platine et duquel on l'extrait. Sa découverte est due 3 Tennant.

On verra plus bas comment on traite la mine pour eu retirer l'acide osmique. Nous supposerous ici cetacide donné,

M. Berzélius se procure l'osmium au moyen de l'acide osmique qu'il réduit par le mercure. Il se procure une dissolution aqueuse d'acide ossique, il y ajoute assez d'acide hydrochtor que pour transformer tout l'oxide de mercure en chlorure, et une quantité de mercure un peu plus grande que colle qui est nécessire pour la mercure un peu jus grande que colle qui est nécessire pour la forme un dépôt qui renferne un analgame putréunent d'ossique et de mercure, un antre amalgame liquide et du chlorure de mercure. Ce dépôt étant chanifé dans un tube travers par un conrant d'hydrogène sec, le mercure et le chlorure de mercure se dégagent; l'Ossimin reste en poudre noire, terne et poresses.

La liqueur qui reste, après la décomposition par le mercure, retient encore de l'osmium. Pour le retrouver, on la sature par l'ammoniaque, on l'étajore à sec, et on chauffe au rouge le résidu en vase clos. Le mercure et le sel ammonia cs dégagent. L'oside d'asrisidu.

Mais de tous les moyens qui fournissent de l'osmium, le plus commode est ceulu quia été décrit récemment par M. Beréfius. Il consiste à décomposer par la chaleur, en vase cios, un hydrochicraite double de sesquioxide d'osmium et d'ammonisque, médé avec le tiers ou la moitifé de son poist de sel ammoniar. Le métait qui reste est en masse peu cohérente, poreuse, hoursoufiée, d'un bleu gris et d'na grand éclait métallique.

Ces proodés fournissent de l'osmium pulvérulent; mais par le moyen suivant, M. Berzélins obtient ce métal à l'état compacte. Il fait passer dans un tube chandé au ronge, sur no espace d'un ponce, un courant d'hydrogène chargé de vapeur d'acide osmique. Il se manifeste une sorte de combustion, on obtant de l'eur, et l'osmium se dépose sons forme d'un anneau compacte et doué du brillata, métallique.

Dans ce dernier état, la densité de l'osmium est égale à 10 environ : à l'état pulvérnient, elle est à peu près égale à 7.

L'osmium ne s'oxide pas à la température ordinaire; il ne s'oxide m'ème pas dans l'oxigène à 100°, mais à une température plus élevée, quand il est pulvérulent, il s'oxide avec ignition. A l'état compacte, il s'oxide sans ignition.

L'acide nitrique dissout lentement, mais complétement, l'esminur qui n'a pas subi l'acident du feu; il 18 e forme de l'acide comique. L'esur régale agit mieux encore, bien qu'il ne se produise pas du chlorure, mais seulement de l'acide osmique. Quand l'osmitura a cié fortement chamté, il ne se hisse plus attaquer par les acides.

Le nitre, la potasse, sons l'influence de l'air, transforment l'osmium en acide osmique et présentent les meilleurs agents pour attaquer l'osmium qui a subi l'action du feu ou celui qui fait partie d'alflages naturels. 3339. Protoxide d'ammium. A l'état d'hydrate, il est d'un vert foucé, presque noir. Cet hydrate perd son eau, au rouge missam, sans qu'il se sublime la plus légère trace d'oxide. Les corps oxidants agissent sur cet oxide, cousse sur l'osmitm lui même; les corps désoxidants le réduisent.

Son hydrate se dissout leutement dans les acides, qu'il colore en noir verdatre. Ces dissolutions ue cristallisent pas; elles fournisseut, par l'évaporation, des résidus verts ou bruns verdatres et translucides

On l'obtient en décomposant par la potasse le chlorure double d'osmiom et de potassium. Au bout de quelques benes, la dissolution se trouble et il s'eu dépose l'hydrate de protoxide retevant un peu de potasse. La dissolution relient à son tonr, à la faveur de l'excès de potasse, un peu d'oxide d'osmium dissons, qui la colore en jauge vert sale. Cet oride contient

Sesquioxide d'osmium. M. Berzélins en admet l'existence dans l'ammoniure.

2550. Bioxide d'armium. On l'obtient en versant du carbonate de soude dans une dissolution sasturé de perchiorne d'osmium et de potassium. Au bout de quelque temps, la liqueur se trouble, devient noire et laisse déposer de l'hydrate de bloxide. Si on avait mis un trop grand excès de carbonate de soude, l'oside se déposerait trop lenement, mais en la chandrat jusqu'à l'ébuilition le dépôt s'effectuerait de soute, mais réparés, le hioxide d'osmium retieu de la soude, mais l'acide bydrochorlque la lni enlève, saus le dissoudre loi-même en quautité vouble.

On peut aussi le préparer en chanfinat un mélangede perchlorure d'onniment de potassalum avec du carbonate de sonde sec, audéssous du rouge, josqu'à ce qu'il nes edérgage plus degaz. On lave le résidu à l'eau et à l'acide hydrochlorique; il reste du bioxide d'osmirum

Le bioxide d'osmium ne se combine pas directement avec les acides; il joue toutefols le rôle de base salifiable, mais les sels qu'il forme s'obtlennent par des movens détournés. Il contient

Tritoxide d'osmium. L'existence de cet oxide n'est pas définitivement établie. M. Berzélius l'admet par analogie.

2351. Acide osmique. C'est le seul qui fût connu avant les re-

cherches de M. Berzélius. C'est un composé très-remarquable, surtout quand on le compare à ceux qui précèdent, dont il diffère à tous égards.

Cet acide est blanc, très-volatil, très-fusible, cristallisable, et soluble dans l'eau. Il possède une odeur fort désagréable, qui ne pent se comparer qu'à celle du chlore. Sa vapeur, même à la température ordinaire, irrite fortement la gorge et le poumon, excite la toux et cause nne salivation prononcée. Elle irrite les yeux et provoque no larmoiement accompagné de douleurs cuisantes. Quand on le met en contact avec l'eau, il s'y dissout. Si on chauffe, il entre d'abord en fusion et se rassemble au fond du liquide en gonttelettes qui ressemblent à de la cire fondue. La dissolution est incolore et possède toutes les propriétés de l'acide lui-même.

L'alcool et l'éther dissolvent aisément l'acide osmique. Les disso-Intions sont d'abord incolores, mais du jour au lendemain l'acide est réduit; il se dépose de l'osmium en poudre poire qui s'attache any vases. Le suif, les huiles produisent le même effet. En général, les matières organiques réduisent aisément cet acide, ce qui explique des phénomènes qui se présentent souvent. Ainsi, quand on renferme de l'acide osmique dans un flacon à l'émeri, le suif du bonchou noircit en quelques heures, le papier de l'étiquette est luimême noirci en nen de temps, et à la longue les vases voisins éprouvent le même effet, tant est grande la volatilité, tant est facile la réduction de cet acide.

L'hydrogène le réduit à la chaleur rouge sombre, sans explosion: mais on peut volatiliser l'acide dans ce gaz sans le réduire. A froid, l'hydrogène sulfuré le transforme en eau et sulfure d'osminm.

Outre ces réactions qui ramènent l'acide osmique à l'état métallique, il en est d'antres qui produisent une réduction imparfaite et qui sont plus compliquées. Ainsi, quand on verse de la teinture de noix de galle dans une dissolution d'acide osmique, il se développe nne coulenr bleue. Il en est de même quaud on y verse de l'acide sulfureux liquide. M. Berzélius a étudié ces derniers phénomènes avec la plus grande attention : il a vu qu'une petite quantité d'acide sulforeux fait passer la couleur au jaune ou au jaune orangé pen foncé, ce qu'il attribue à la formation d'un sulfate de bioxide. En ajoutant de l'acide sulfureux, la couleur passe au brun; il se prodult alors du sulfate de sesquioxide. En ajoutant encore de l'acide . la teinte devient verte; et avec un excès d'acide sulfureux, elle prend un ton bleu foncé, comme celui du sulfate d'indigo. M. Berzélius considère la liqueur bleue comme un sulfate double de sesquioxide et de protoxide.

L'acide osmique est probablement le plus stable des oxides d'osmium; il prend naissance quand on chauffe l'osmium dans le gar oxighee, Quand on place nue petite portion d'oxanium sur le bord d'une feuille de platine, et qu'on la porte dans la flamme d'une lampe à alcool, de manière à chandier l'oxanium, la flamme d'une lampe à alcool, de manière à chandier l'oxanium, la flamme d'eniet tont d'un coup brillante près de on métal, comme colle du gaz oléfant, M. Berzélins regarde se caractère comme un det out qui permiettes te mieux de reconautre l'oxanium. On le retroure dans l'iridium qui renferme des traces d'oxanium. Dans cette argérience le métal à voite d'abort; l'oxide se volatille et sient se réduire dans la flamme anx dépens de l'hydrogène de l'alcool; en sorte que la flamme renferme dans l'espace qui devient hrillant du charbon et de l'oxanium très-divisés qui lui communiquent, comme cores solides. Pictat sassatere unelle présente.

L'acide osmique contient

On obtient ordinairement l'acide osmique en traltant les résidus de mine de platine qui contiennent beaucoup d'osminre d'iridium.

Pour obtenir l'acide osmique à l'état pur, solide et cristallin, Wolfaston triture ensemble trois parties en poids de mine d'iridium en pondre, et une partie de nitre, et il place le mélange dans un crenset froid. Ce creuset est chauffé an rouge vif, jusqu'à ce que le mélange devienne pateux ; à ce moment des vapeurs d'osminm se dégagent. La partie soluble de ce mélange étant dissoute dans la moindre quantité d'ean possible, on verse la liqueur qui en résulte dans une cornue renfermant parties égales d'eau et d'acide sulfurique. La quantité d'acide sulfnrique dolt être au moins équivalente à la potasse contenue dans le nitre employé. Aucun inconvénient ne se manifesterait s'il y en avait nu excès. En distillant rapidement dans un réservoir bien propre, tant qu'il se dégage des vapeurs d'acide osmíque, cet acide va se déposer sous la forme d'une croûte blanche sur les parois du réciplent. Là, il se fond en gouttelettes qui coulent ensuite dans la solution aqueuse, au fond de laquelle elles se réunissent en un globule fluide et aplati. L'acide se solidifie et cristallise, pendant que le récipient se refroidit

2532. Chlorure d'ormium. Le chiore est sans action sur l'osmiun à la température ordinaire; mais en chauffant le métal il se développe à l'instaut un beau sublimé vert foncé qui est le chlorure d'osmium; il cristallise en aiguilles vertes; il peut se dissoudre dans non très-pettiq quanité d'acu en il flourait une liqueur verté; mais la moindre quantité d'eau de trop le décompose, et la liqueur se trouble. Il se produit alors de l'acide consique, de l'osmium se rédnit et de l'acide hydrochlorique. La présence d'un chlorure alcalin dans la liqueur garantit le chlorure d'osmium de cette décomposition, mais pas toujours complètement. Ce chlorure contient

Ce chlorure forme arec les chlorures stealins des chlorures doubles que l'on chient faciliement en dissivant dans de l'alcool faible ceux qui sont fournis par le perchierre d'omnim. Cette diquer d'atillé conzit un dépôt d'omnim et de l'alcool fiquer d'atillé fonzit un dépôt d'omnim et de l'alcool fourne de l'alcool figure d'atillé fonzit un dépôt d'omnime à le reconsissement à le leur conclur vere; its cristallisent und et se prenent en hompse dendéritques; ils se dissolvent aisément dans l'ean. L'alcool faible les dissont ansit, miss mois hier les

2555. Sequichlorure d'esmium. Inconnu à l'état isolé, ce conposé existerair, suivant. M. Berzelius, dans le produit qu'on doubent en dissolvant par l'acide hydrochlorique le sesquioxide d'osnaium contenant de l'ammoniaque. On obtient par l'évaporation une nasse amorphe, brun noir, colorant l'eau et l'alcoel en noir jaunàtre.

Le résidu soluble de la réduction de l'acide osmique par le mercure et l'acide hydrochlorique paralt être un compose de bichlorure de mercure et de sesquichlorure d'osmium. Par l'évaporation on l'objent en masse amorrbe, translucide et nontrure.

Non seulement le mercure, mais même le zinc ou le fer ne réduisent pas le chlorure d'osmium ainsi combiné. Ces deux derniers métaux précipitent le mercure et prennent sa place, sans produire aucun effet sur le chlorure d'osmium lui-même.

2554. Bichlorure d'omitum. Il se produit sussi quand on chauffe l'essuinur dans le chiore; et comme Il countient plus de chiore et qu'il est plus volatif que le chiorure, il se produit plus tard et se condense plus loin que lui dans le tube ols e fuit l'expérience. Ce hichiorure est en poudre d'an rouge foncé. L'esu le dissout d'absort, puis le décompose en ossimis et chiorure d'esmium, ce qui fait passer la liqueur du jaune au vert. Le chiorure d'ossimisme de'entrie ussuite à son tour. Ce chiorure contient

Ce chlorure forme des combinaisons avec le chlorure de potassium qui sont à la fois bien déterminées et faciles à préparer. M. Berzélius mèle parties égales de chlorure de potassium et d'osmium métallique, et sonmet ce métange à l'action d'un courant de chlore, à l'aide d'une douce chaleur. Il se produit un chlorare double qui est noir tant que la masse est chaude, et qui prend par le refroidissement la nuance du minium. Ce sel n'entre pas en fusion pendant l'expérience.

Il se dissout dans l'ean qu'il colore en james, quelquefois verdâtre. La liqueur foornit des cristaux octaèdres d'un bran foncé. Cenx-ci ne se dissolvent ni dans l'alcool, ni dans une eau chargée de sel. L'acide suffureux n'agir pas sur leur dissolution aqueuse. L'acide nitrique convertit l'ossuimu en acide comique.

La chalenr décompose ce chlornre double en osmium, chlore et chlorure de potassium. Une légère chaleur ronge ne l'altère pas. Il contient

2333. Trichlorure d'osmium. M. Berzélius admet l'existence d'un chlorure correspondant au tritoxide; il ne l'a pas obtenu ivolé, mais il en suppose la présence dans certains chlorures doubles trèsremarquables.

On les obtient en saturant l'acide osmique par l'ammoniaque, An bout de quelque temps on sature la liquene par l'acide bydrochlorique, et on y ajoute du mercure. Au bout de quelques jours, la liqueur perd son odeur ; on la décame et on l'exapore à sec. Il reste un sel bruo, dendritique, qui est le sel double de tri-blorure d'osmium et d'Aprocholrate d'ammoniaque.

Ce sel est soluble dans l'ean, qu'il colore en brun pontpre opaque. La dissolution très-étendue est rose. L'alcool le dissout aussi et prend une couleur magnifique, que l'on peut compare l'a celle du caméléon rouge. En distillant eette dissolution alcoolique, on retrouve le sel sans altération. Par la distillation sèche, ce sel se détruit et alisson d'annime par.

2536. Sulfure d'omnium. La dissolation aquense de perezide d'ossuime ust décomposée instantajément par l'ydrogène sulfure. Il se dépose un quadrissifure uoir brundure, quand on ajoute un peu d'acide à la liqueux. Ce précipité, desschée de c'hamfé dans le vide, perd du soufre, présente une sorte d'ignition décrépite et vide, perd du soufre, présente une sorte d'ignition décrépite et acquiert une couleur grise avec l'éctai métallique, mais ne dérgag aucun gaz. Le suffure qui reste alors est un suffure composé d'un atomé de trissifierre es d'un aiome de de bisuffure.

L'hydrogène, à l'side de la chaleur, décompose complétement, mais lentement, le sulfure d'osmium. Il se dégage de l'hydrogène sulfuré, et il reste de l'osmium pur.

Il existe encore d'autres sulfures d'osmium moins connus. Ainsi,

les chlorures doubles d'osmium traités par l'hydrogène sulfuré fourmissent un sulfure d'un jaune brun sombre, un pen soluble dans l'ean. Les sels roses d'osmium ne sont nas troublés immédiatement par l'hydrogène sulfuré, mais à la longue ils fournissent un précipité brun iaunâtre de sulfure d'osmium.

Onand on traite un sulfure d'osmium encore humide par l'acide nitrique, il se dissout promptement et il se forme des produits variables avec la proportion relative des matières employées. Ouand il v a excès de sulfure, on obtient du sulfate de protoxide. Ouand il y a excès d'acide, il se produit de l'acide osmique et du sulfate de bioxide.

2557. Ammoniure d'osmium. On l'obtient en faisant agir un excès d'ammoniaque sur l'osmiate d'ammoniaque. Celui-ci se prépare directement. A peine a-t-on versé de l'ammoniaque caustique sur l'acide osmigne, qu'il se liquéfie. Rientôt il se solidifie de nonyean en masse cassante, rouge, qui est de l'osmiate d'ammoniaque, On dissout celui-ci dans l'eau, qu'il colore en jaune. On ajoute de l'ammoniaque ; sa couleur se fonce et elle devient noire et onaque. Il se dégage de l'azote. An bout de quelques jours, on évapore la liqueur, Ouand l'ammoniaque s'est dégagée, on reçoit le dépôt sur un filtre. C'est l'ammoninre de sesquioxide on l'azoture hydraté correspondant.

Cet ammoniure est brun foncé. Il se décompose avec boursouflement. Quand on le fait bouillir avec de la potasse, qu'on le lave et qu'on le sèche, il devient fulminant par la chalenr. Il détone à peu près comme l'ammoniure de mercure et même moins fortement.

Cet ammoniure se dissont dans l'acide hydrochlorique concentré et donne un hydrochlorate double de sesquioxide d'osmium et d'ammoniaque, qu'on obtient par évaporation en une masse noire d'où l'on retire, par le feu, de l'osmium métallique.

SELS D'OSMIUM.

2358. Sels de protoxide. Peu connns, verts, ordinairement solubles. Ces sels ne sont pas purs et renferment toujours des sels alcalins, à cause de la présence d'un peu d'alcali qui accompagne toujours le protoxide d'osmium. Le sulfate est en masse dendritique, brun verdatre, presque noire.

ll est soluble dans l'eau.

Le nitrate forme un vernis translucide, verdâtre et soluble. Le phosphate est vert foncé, pulvérulent, peu soluble.

Sels de sesquioxide. Ces seis sont bruns, solubles, mais passant ordinairement à l'état de sous-sels insolubles; ils contiennent touiours des sels ammoniacaux.

Le sulfate est amorphe, brun et brillant comme un vernis.

Le uitrate est pnivérulent, bran et pen soluble; il fuse comme de la poudre mouil'ée quand on le chauffe sur uu point.

Sets de bioxide. On ne comait que le sulfate qui s'obtient en traitaut le soffique d'osmion par no neché d'aclée loitique. Il s'obtieut par la distillation de la liqueur en masse sirupeuse, brum joundre fonce; il se dissout dans Feun. Sa dissociation est juneu, possède nne saveur astringente, rongit fortement le papier de tourneel, précipite en juneu le chloravre de hazima, rest pas treubtie par les aicalis et ne prend pas de conicur. blene par l'acide suiferens.

CHAPITRE XXIV.

IRIDIUM. Composés binaires et salins de ce métal.

2339. L'iridium a été découvert en même temps que le rhodium dans le minerai de platine. Ce métal est très-rare, mais moins que le rbodium. L'iridium ressemble beancoup au platine ; il est demiductile, fort dur, mais plus infusible que le rhodinm; il est susceptible de plusieurs degrés d'oxidation et s'oxide aisément quand il est très-divisé En masse, il est inaltérable par l'air, soit à la température ordinalre, soit par le grillage. Il ne décompose l'eau dans ancune occasion. Les acides simples ne peuveut pas l'attaquer; il est inattaquable, même quaud il est en poudre, par l'eau régale très-concentrée. Le bisulfate de potasse est saus action sur lui. Mais il est attaqué par le nitre et sous l'influeuce de l'air par la potasse caustique, et forme une combinaison qui se décompose par l'eau en deux parties, l'une soluble et l'autre insoluble. La partie soluble doune uue dissolution rouge brun, et la partle insoluble dans l'eau se dissout dans l'acide hydrochlorique et forme une dissolution bleue.

On se procure l'Iridium au moyen de l'osmlure d'iridium porphyrisé. Cet osmlure est si dur qu'on le réduit difficilement en poudre; aussi faut-il le puivéirse d'abord dans un mortier d'acter, pais porphyriser avec soin la matière concassée. On métange cette pondre tèt-sime avec son pois de eintre, et on place le tout dats une cornue en porcelaine. On adapte à celle-ci uu tube qui va plouger dans un flacon qui contient de l'ammonisque faible; on chandle doucement la cornue pour éviter out dégagement de par trop praighé. et on porte enfin la température jusqu'à l'incandescence. Quand le gaz cesse de se dégager, l'expérience est terminée.

L'eau amnioniacale sert à condenser l'acide osmique qui s'est dégagé pendant la réaction

On casse la cornue; on dissout le résidu dans l'eau froide qui s'empare d'un osmiate et d'un iridiate basiques, tandis qu'un osmiate et un iridiate acides se déposent avec la mine non attaquée. On décante la liqueur, et on verse dans la dissolution de l'acide hydrochlorique et beauconp d'acide nitrique, afin d'éviter la formation du chiorure d'osmium, et pour transformer tout ce métal en acide volatil. On porte la liqueur dans une cornue de verre munie d'un récipient bien refroidi, et on la distille. L'acide osmique se dégage en grande partie avec l'excès d'acide; il reste du chlorure d'iridium encore mélé de chlorure d'osmium avec une portion plus ou moins considérable d'acide bydrochlorique.

On fait subir le même traitement à l'osmiate et à l'iridiate acides de potasse. Mais comme la présence d'un peu de mine non dissoute occasionne des soubresauts pendant la distillation, on est forcé de l'interrompre pour décauter la liqueur. Il ne faut donc pas mêler les deux produits.

Les distillations achevées, on réunit les deux résidus, et on les filtre; on ajoute à la liqueur filtrée du chlorure de potassium, et on l'évapore à sec; enfin, on mêle le résidu desséché avec du carbonate de soude sec. et on chauffe la masse dans une cornue, en ayant soin de recueillir l'oxide d'osmium qui se dégage encore. Le carbonate de soude décompose le chlorure d'iridium, en sorte que l'on obtient nour résidu un mélange de chlorure de notassium, de chlorure de sodium, de carbonate de soude et d'oxide d'iridium. En traitant ce résidu par l'eau, tout se dissont, excepté l'oxide d'iridium.

Mais cet oxide retient toujours de l'osmium, quelquefois aussi du platiue et du rhodium.

On enlève d'abord le platine en le traitant par l'eau régale, jusqu'à ce que celle-ci n'en dissolve plus. Pour se débarrasser du rhodium, on traite ensuite la matière par le sulfate acide de potasse en fusion.

Enfin . l'osmium, qui se trouve retenu d'une manière singulièrement opiniatre, ne peut s'enlever que par des réductions et des grillages répétés. On chauffe donc l'oxide d'iridium dans un courant d'hydrogène à une chaleur très-douce, jusqu'à réduction complète. On le chauffe ensuite à l'air libre au rouge obscur, tant que l'odeur d'acide osmique se fait sentir. On réduit de nouveau les oxídes par l'hydrogène, et ainsi de suite, en évitant de chauffer la matière jusqu'à l'incandescence; car les deux métaux se combineraient d'une manière si lutime, que l'osmium ne pourrait plus s'oxider par le grillage.

Protoxide d'iridium.

2340. Le protoxide d'iridium est une poudre noire, pesante, qui n'abaudoune sou oxígène qu'à une chaleur rouge. Il est composé de

La potasse le dissout et prend une couleur bleue on pourpre; les acides ue l'attaquent pas. On l'obtient en faisant digérer du chlorure d'iridium avec une dissolution concentrée de potasse; on lave le produit et on le traite par un acide, pour eulever la potasse qu'il retenuit.

L'hydrate de protoxide est gris rerdâtre, et abaudonue son eau par la calciuation; il est soluble dans les alcalis et dans les acides avec lesquels il produit des sels. Il se forme, lorsqu'on précipite, une dissolution de chlorure d'iridium et de potassium ou de sodium, par le carbonate de l'un de ces alcalis.

Sesquioxide d'iridium.

2541. Le sesquioride se présente aussi sous la forme d'une pondre noire; il ne se décompose pas à une chaleur roug-certise; mais à une température supérieure à celle nécessaire pour fondre l'arguet, il abandone tout son oxigène. Le gaz hydrogène le réduit saus le secours de la chaleur, et les corps combustibles le décomposent avec une violente décloration. Il referente

> 2 at. iridium. . . 2466,4 89,16 3 at. oxigène. . . 300,0 10.84

Cet oxide est entièrement insoluble dans les acides, il se combine, au coutraire, avec les bases salifiables.

Il se forme lorsqu'on calcine l'indium à l'air, ou avec du nitre ou de l'hydrate de potasse; mais lo meilleure manière de le préparte consiste à chauffer au rouge obscur un mélange d'une partie de chotrare d'indium et « poissains, et de 2 parties de carbonate de potasse; on obtient sinsi du chlorure de potassion et du sesquiroide d'indium q'on sépare au moyen de l'eau, et, pure débarrasser l'oxide de la petite quantité de potasse qu'il retient, on le traite par un acide.

L'hydrate de sespitoxide ne a'obtient qu'à l'état de combinaison avec une petite quantité d'alcali; c'est un précipité brun et volumineux qui se dissout dans les acides et fourait des sels partienliers, dont la dissolution est quelquefois d'un bruns if oncé qu'elle ressemble à un métagne d'acu et de sang veineux. On l'obtient en décomposant le sesquichlorare d'iridium, on l'un des sels donlies qu'il forne avec le potassim ou le sofium par un aleila. Loraqieou emploie l'ammoniaque pour opérer la précipitation, le produit fait explosion loraqu'on le chauff. Ce phénomène uéez presque jumis accompagné de bruit, et le métal, qui est lancé au loin, est réduit.

Les combinaisons saturées de sesquioxide d'iridium avec les alcalis sont pen stables. Elles se dissolvent dans une pettre quantité d'ean; mais leur dissolution, qui est d'un jaune brun, laisse deposer beaucoup d'oxide, pour pen qu'on l'étende d'eau, soit qu'on l'abandomaé a lei-même, soit qu'on la fasse bouliir, on ne pear les obtenir que par la voie sèche; le mellleur moyen consiste à fondre de l'iridium avec du nitre à la chaleur rouge blanc.

Bioxide d'iridium.

2542. Cet oxide n'a pas encore été obtenu à l'état isolé. Il se compose de

Il paralt se dissoudre dans les carbonates alcalins, ainsi que dans les alcalis caustiques, et il forme avec les acides des sels particuliers.

Tritoxide d'iridium.

2343. Le tritoxide d'iridium n'a également été observé qu'à l'état de combinaison, il renferme

> 1 at. iridium. . . . 1255,2 80,455 5 at. oxigene. . . . 500,0 19,563

L'hydrate de tritoxide est d'un jaune brunâtre ou verdâtre, et renferenctoujours une quantité determinée de l'alcali qui a servi à sa préparation; chausé, après aoir été desséché, il se décomposave une décrépitation presque instantanée. Lorsqu'il est encore hamide, il se dissout dans l'ackde hydrochlorique. On l'obliente une faut une dissolution aqueuse de trichlorure d'iridium et de potaslant une dissolution aqueuse de trichlorure d'iridium et de potassium avec du carbonate de potasse, et en chauffant légèrement,

Il existe un autre composé d'iridium et d'oxigène qui paraît kre une combinaisen d'oxide d'iridium et de sespoincié : c'est l'oxide bête d'iridium de planieurs, chimistes, On l'obtient en tratant par un excès d'ammoniaque les combinaisons donbies du perchibrere d'iridium. On évapore; quand la liqueur sent à peine l'ammoniaque, l'oxide bleu se dépose. Il est soluble dans les acides et donne à la liqueur une bette ciente be fin often.

Chlorure d'iridium.

2344. Lorsqu'on met de l'iridiam très-dirisé, en contact, an rouge naissant, avec du chlore see, il l'absorbe, se gonfle et produit an chlorare en poudre d'un vert-olive foncé, très-l'égère et très-salissante. Ce chlorare, fortement chanflé, se décompose il se dégage du chlore et du sesquichlorare, et le risidu consiste en iridiam.

Le chlorare d'iridium est insoluble dans l'ean, L'acide bydrochirique bonilum en dissont nei trace et devicur verditre. L'ean régate ne l'altère pas et en dissont à peine. Un excès de pota-se décompose ce bloirure, forme de chlorare de potassium et de l'oxide d'iridium. Si on verse sur cet oxide ble a lavé de l'acide bydrochlorique en excès pour reproduire le chlorare d'iridium, il s'en dissont une partie dans l'excès d'acide, ce qui prouve que l'insolubilité du précédent dépende de la manière dont il a été préparé. La dissolution acide est colorie; as conteur participe égatement da brus, du jame et du vert. La liqueur littrée et résporée dévient june de un certain degré de concentration et laisse enfin une masse jame et l'este l'elec-se dissont dans un pen d'exqui missi quand ou étend la solution de beauconp d'esu froide, ele se trouble tout d'un coup et laissé déposer le chlorure en poudre vert brustier.

Le chlorure d'iridium coutient :

Ce chlorure forme des chlorures doubles, Ceux qui ont été examinés s'obtiennent par des réactions qui seront exposées plus loin-

Sesquichlorure d'iridium.

2545. L'Iridium calciné avec la potasse et le nitre donne une masse que l'on sursature d'acide nitrique. Il se dépose un oxide, qui, hien lavé et dissons dans l'acide hydrochlorique, forme du chlorure et du sesquichlorure d'iridium. Celui-ci se dissout et colore le liquide en noir brau. On évapore à sec, on reprend par l'alcool, qui dissout le sesquichlorure, et il reste un résidu formé d'un peu de chlornre double d'iridium et de potassinm,

Le sesquichlorure d'iridium est incristallisable, forme une masse noirâtre et déliquescente, il colore l'ean en brun foncé tirant sur le janne. Ce chlorure est toniours bydraté; quand on le distille, il se dégage de l'acide hydrochlorique et il se produit un oxicblornre qui se détrnit lui-même à une chalenr plus forte.

Il se compose de

f at iridium. . . 1933 96 3 at. chlore . . 663.96 35.0 100.0

Ce chlorure forme des chlorures doubles avec les chlorures alcalins. Leurs dissolutions ont une couleur brun jannâtre foncé, Ces sels doubles sont remarquables, en ce que les chlorures alcalins en excès et en dissolution bouillante leur font éprouver une décomposition complète. Le sesquicblorure d'iridium se partage en chlornre et en bicblorure. Il se forme deux chlorures doubles : celui qui contient le bicblorure se dépose et celui qui renferme le chlorure reste dissons

Bichlorure d'iridium

2346. L'iridinm calciné avec la potasse et le nitre s'oxide, et l'oxide bien lavé est soluble dans l'eau régale. Celle-ci le transforme en bichlorure. Comme la dissolution renferme toujonrs un peu de chlorure de potassium et d'iridium, il faut pour l'en débarrasser faire évaporer ce sel double. La dissolution, évaporée ensuite, donne une masse amorphe, noire, dure et fendillée, C'est le bichlorure bydraté à peu près pur, il peut suppurter une chaleur assez forte sans se décomposer ; mais il abandonne, à une température convenable, de l'eau, de l'acide hydrochlorique, et il se produit de l'oxide d'iridium. Une grande partie du chlorure reste inaltérée, et quand on élève la température plus haut, l'on obtient du chlore, un chlorure inférieur et de l'iridium. Il se dissout aisément dans l'eau et la colore fortement; la teinte de la dissolution vue en masse est d'un beau rouge foncé; elle est jaune en couches minces. L'alcool le dissout aussi; mais en peu de temps, il s'y transforme en sesquichlorure, en abandonnant de l'iridium et produisant de l'acide hydrochlorique,

Le bichlorure d'iridium contient

f at. iridium. . . 1233.26 58.22 885,28 41.78 4 at. chlore .. . 2118,54 100,00 IRIDITIM

Ce bichlorure produit des bichlorures doubles très-caractérisés. Quand on chauffe un mélange intime de chlorure de potassium et d'iridium métallique dans un courant de chlore, c'est le bichlorure d'iridinm et de potassium qui preud naissance. La masse, dissoute dans l'eau aiguisée d'eau régale, séparée par décantation de l'iridium nou attaqué, doit être évaporée à siccité. L'eau lui eulève alors tout l'excès de chlorure de potassium, car le chlorure donble est insoluble dans une liqueur chargée de ce sel. Ainsi purifié, ce chlorure double est repris par l'eau aiguisée d'eau régale, la dissolution est évaporée convenablement, et, par le repos, le composé cristallise en octaèdres réguliers, anhydres. Ce sel est noir en masse, mais sa poussière est ronge. Il est insoluble dans l'alcool, qui le précipite de ses dissolutions en uue pondre brune ou ronge foncé. La coulenr de sa dissolution est d'un beau rouge en masse et jaune en conches minces. Ce sel u'est pas fusible. Au rouge faible, il ne se décompose pas; à une chaleur plus forte, il se trausforme en sesquichlorure; au rouge intense, il se transforme en chlore et en iridium qui reste avec le chlorure de potassium.

Le bichlorure d'iridium et de sodium se prépare de même. Il possède les mêmes propriétés, mais il contient de l'eau de cristallisation et se présente sons forme de tables ou de prismes quadrangulaires terminés par deux plans.

Quand on mête une dissolution de hichlorure d'iridium avec une dissolution de sel ammoniac, ou obtient un sel double analogue, peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'aicool. La chaleur le décompose entièrement, il reste de l'iridium rédult.

Ce composé remarquable renferme

il reuferme donc 44,2 pour 100 de métal. Il donne au feu, de l'azote, de l'acide hydrochlorique et de l'hydrochlorate d'ammoniague.

Ce sel est fortement coloré. Sa couleur est ronge si foncé, que lorsqu'il est pur l'est uoir comme di charbon. Les moiordes traées suffisent pour colorer fortement eu ronge l'hydrochiorate de plattue ammonicael. 30 parlies d'eau froide en dissolvent i du sel d'iridium et se colorent en ronge orangé tràs-lineues. Vanquella su trouvé que la propriété colorante de ces el est si grande, qu'une seule partie peut en colorer sentblement 40,000 d'eau.

L'ammoniaque décolore, en quelques minutes, la dissolution de ce sel, sans y produire de précipité. Le protosulfate de fer la décolore à l'instant. L'hydrogène sulfuré, le ziuc, le fer, l'étain produisent le même effet. Le chlore rétablit la couleur.

IRIDITIM

535

Le sel sumoniacal de rhodinm, étant dissous dans l'eau, peut être décomposé par le chlore, qui détrait l'hydrochlorate d'ammoniaque et hisse le chlorure de rhodinm. Il faut se mettre en garde contre la production du chlorure d'azote.

Sulfure d'iridium.

2547. L'iridium ne se combine pas directement avec le sonfre, mais on obtient du sulfinre d'iridium, en distillant parties égales de sonfre et d'hydrochlorate ammoniacal d'iridium. Ce sulfinre renferme

L'iridiam paralt se combiner avec le soulre en antant de proportions qu'avec l'oxigène, et on obtient oes divers composés, en précipitun les chiortres d'iridiam correspondants par de l'acide bydrosulfurique. Ils sont d'un brun obseur, et ressembient entièrement à ceux formis par le platial, pe palladium et le rhodium. Soumis à la distillation, ils donnent de l'eau, de l'acid es sulfureux et du soufre; il reste un sulfure basique de couleur grise et doué du brillant méallique, qui n'abandonne pas son soufre à une chalen rouge. Ces sulfures se dissolvent, soit dans le carbonate de patasse on la potasse cansitque, soit dans les sulfures alcalins; et lorsqu'on les précipile de ces dissolutions par un acide, ils sout solubles dans l'eau, pourru qu'ils ne soient pas en présence d'un adde libre.

Les sultres d'iridiam préparés par vois humide, et qui ront pas été desséchés, se dissolvent à froid, sans résidu, fans l'acide nitrique, et se transforment ainsi eu sulfates dont la nature varie suirant le degré de sultration du métal, la quantilé et la concentration du dissolvant; la dissolution renferme tantôt du sulfate d'oxide d'iridium d'un vert fonde, tantôt do sulfate de sesquiosible brun, et d'autres fois du sulfate de hoxide dont la teine est orangée.

Phosphure d'iridium.

2548. Ce corps ressemble, par son aspect, à l'iridinm pur; chauffé à l'air Jusqu'an rouge, il brâle faiblement et se transforme en plusphate d'oxide d'iridium et en iridium. On l'obtient en chauffant le métal dans du phosphore à l'état de vapeur.

Carbure d'iridium.

2349. Lorsqu'on tient un morceau d'iridium dans la flamme d'une

lampe à alcool, de manière qu'il soit entonré par elle de toutes parts, il se forme à sa surface des masses noires semblables à des chouxfleurs, qui sont du carbure d'iridinm composé de

Ce carbure est noir, sans éclat, comme dn noir de fumée; il tache les corps qui le touchent, et hrûle très-facilement en laissant de l'iridinm métallique; aussi, ponr le préparer comme nons veuons de l'indiquer, faoi-il le faire tomber daus l'eau, aussitôt qu'on le retire de la flamme.

Alliages d'iridium.

2530. L'iridium ne s'unit aux autres métaux qu'à l'aide d'ane trè-forte chaleur; cenx qui sont duetiles peavent se combiner avec nen easez grande quantité d'iridium sans pertre cette propriété. En traitant ces alliages par l'acide nitrique, l'iridium reste sons forme pulvéruleute; l'eau règale en dissont une partie, ou même la totalité, loracue ce metai u'ext oss en très-grande quantité.

L'iridium et l'ossnimm forment un alliage natif, qui, à l'état de pareté, se présente sons la forme de cri-taux blancs et miroitants, plus durs que l'acier, anssi réfractaires que l'Iridium, et insolnable dans les acides. Leur densité est de 18,644. Les variétés impures sont greenes, moins brillantes et d'une densité de 15,78. C'est l'ormittre d'ridium, qui accompagne toujours la mine de platine.

SELS D'IRIDIUM.

2331. Les sels d'iridlum u'ont été que très peu étudiés.

Ceux formés par l'oxide d'iridinm s'obliennent en dissolvant l'hydrate dans les acides ; ils sont en général d'une conleur verte et ne cristallisent pas.

Parmi les sels de bioxide d'Iridium, on ne consult que le suifate; il test june, Incrissilianble, es touble dans l'acolo. Cette dissolution, qui est oraggée, n'est pas précipitée par les alcalis, mans donne avec le chiorne de barrium on précipitée par les alcalis, mans donne avec le chiorne de barrium on précipité de suffate da barryte coloré en jame de rouille par le bioxide d'iridium. On le prépare en dissolut el suffare d'iridium dans. L'acide nitrique et en chassaut l'excès d'acide par l'évaporation. En le calcinant doncement, il perd une portion de son acide, est transforme en on safate basique bran, qu'on peut obtenir anns le qu'illant un suffare d'iridium.

CHAPITRE XXV.

PALLADIUM. Composés binaires et salins de ce métal.

2332. Le palladium est un métal précienx, découvert dans le minerai de platine, en 1805, par Wolkston. Il est d'un blanc gris, d'une couler plus claire que le platine. Il est intermédiaire, pour l'aspect, entre le platine et l'argent; il est très-mailfable et peu chasique. Sa densid est de 11,30 lorsqu'il a été fondu, mais, quand il a été laminé, cle angmente javez à 11,86.

Il est infusible à la plus bante température de nos fonrneaux, et facilement fusible au chalumeau à gaz. Lorsqu'il est en fasion, il bonillonne, produit des vapeurs, et brûle avec étincelle. Il produit do protoxide, par le simple grillage, mais à une températore plus élevée celni-ci se réduit. Il est assez attagnable par les acides : l'acide pitrique concentré le dissout lentement, sans dégagement de gaz, à moins qu'on ne fasse chauffer la ligneur, ce qui détermine la décomposition de l'acide nitrenx. L'acide sulfurique concentré peut le dissondre, à l'aide de la chaleur. L'eau régale le dissout facilement. Il est attaqué par la potasse et par le nitre. Il se combine directement avec le soufre, avec dégagement de chalenr et de lumière, Lorsqu'on fait sécher sur sa surface de l'iode dissous dans l'alcool, il noircit; phénomène qui n'a pas lieu avec le platine. Il se combine aussi directement avec le phosphore et l'arsenic, et s'allie avec les métaux. Il a beancoup d'affinité pour le cyanogène.

La découverte du palisation fut accompagnée de circonstances savet biazres. Voulisan, syant prigare ûne cratiale quantité dece métal built en voire che Forsier, marchant de Londres, et publis une notire anongre de ses propriétés étaint étailles avec une nettré partaine. Ce moyen de publication inusité fit nature quel-que dont et partiel. Ce moyen de publication inusité fit nature quel-que dont et partiel. Le viellé de cette écouverte. Chevet publia, quelque temp a quirès, un Mémoire tendant à provere que le publisme vielle autre chose qu'un amagine de patier. Aus list just sard, Wollasco quant fait counaitre ses procédés, tous les doutes éta-nuiverne de la constitue de la const

nouirent.

Wollaston obtenait le palladium en dissolvant la mine de platine
dans l'eau régale, évaporant la dissolution pour expulser l'excès
d'acide, redissolvant le chlorure dans l'eau, et y sjouant goutte's
goutte une dissolution de cyanure de mercure. Il se dépose bienôt
du cyanure de palladium, en poudre d'un blanc jaunâtre pâle.

On pent aussi extraire le palla lium du résidn que laisse l'action du sel ammouixe, sur les dissolutions de platine. On en précipite tous les métaux par le zine. On puritée le dépôt par l'acide byforchlorique et l'eau. On le dissont ensnite dans l'eau régale et on expulse l'excès d'acide, ou bieu on le mentralise par la soude. Enfiu ou précipite le palladium par le cyanner de unercner.

Bertalias, ayant troute que le cyanore de palladium obtenu par l'une de ces méthodes renferme du cuivre, le purific par le moyeu suivant. Il décompose ce cyanure par le fen. Il redissont le résion métallique dans l'eau régale, ajoute à la liqueer une partie et densi de chiorure de potassium pour chaque partie de palladium, et depore le tont à see en ajoutant de temps en temps un peu d'eau régale. Le résidue est laré avec de l'abocol qui dissout le chlorare de potassium, ainsi que le chlorare de cuivre et de potassium, ainsi que le chlorare de cuivre et de potassium, et qui laisse an contraire le chlorare de cuivre et de potassium ner laisse an contraire le chlorare de cuivre et de potassium ner de calladium et de potassium home.

Pour extraire le palladium de ce chlorure double, on le mêle avec trois fois son poids de sel ammonlac, ou chauffe au rouge et on lessive le résidn. Il reste du palladium pulvérulent.

Pour obtenir le palladinm malléable, il faut combiner avec le soufre le palladinm ainsi préparé, et, après avoir fondn chaque masse de sulfnre, la parifier par la fasion, dans un crenset ouvert, eu se servaut de borax et d'nu peu de nitre. Le sulfnre doit être ensuite grillé, à une faible chalenr rouge, sur une brique plate; et lorsqn'il a pris la consistance pâteuse, on le presse pour lui donner la forme d'un gâtean carré oblong , mais parfaltement plat. Dans cet état, il faut le griller de nonveau, très-lentement. à une faible chaleur rouge, insqu'à ce qu'il devlenne spongieux. Durant cette opération, le sonfre se dégage à l'état d'acide sulfureux, surtout dans les moments où la chaleur diminue. Onand le lingot est entièrement refroidi, on le frappe avec uu léger marteau, afin d'abattre et de condenser les excroissances spongienses de la surface. Il faut pinsieurs fois le chauffer et le battre légèrement, avec beaucoup de patience, avaut qu'il puisse supporter des coups un peu forts; mais à la longue, par ce moyen, on le rend assez plat pour être passé au laminoir et réduit en fenilles du degré de finesse dont on peut avoir besoin.

Ainsi préparé, ce métal devient tonjonrs fragile, quand il est chauffe; peut-être contientif quelques restes de soufre. Wollsston a quelquefois foodu le palladium per se sans employer le soufre; mais alors il était si dur et si difficile à manier, que l'on doit préférer hautement le premier procédé.

Oxide de palladium.

2335. L'oxide de palladium amby ire est noir, doué de l'éclat métallique, et ressemble au peroxide de manganèse. Il est composé de

1	at.	palladium. oxigène.	:	665,89 10),00	86,94 15,06
				765 99	400.00

Par une calcination violente, il est réduit, et le palladium ainsi obtenn est gris avec un certain éclat. L'oxide se dissout lentement dans les acides forts et ne se combine pas avec les alcalis.

Il s'obtient, en décomposant le nitrate de palladium par la chalenr et en calcinant doucement le résidu.

L'hydrate, qui se précipite, lor qu'on ajonte un carbonate alcalin en evcès à nne dissolution d'un sel de palladium, est d'une couleur brunâtre très-foncée. A une légère chaleur rouge, il abandonne son eau, et il forme avec les alcalis des combinaisons solubles.

Bioxide de palladium.

2334. Cet oxide, que l'on n'est encore parvenu à obtenir qu'à l'état de combinaison avec d'antres corps, est formé de

Il se forme lorsqu'on verse pen à pen une dissolution de carbomet de poisses on de poisses cassique sur du chiorra de paliadium vi de potassim ses; il se sépare ainsi un compos de bioride de palladium, de poisses et d'exa, qui se dissout dans un excès d'aicali; mais la dissolution devient bientit géatineuse et bisses déposor une grande particle foride combiné ave de la potasse. Cellu-el, lavé avec de l'em boulliante, abandonne la majeure partie de son cau, et devien noir. Chauffé après avoir été desséché, il se décompose avec une telle violence que la maibre est projecte au loin. Il se dissout dans les addes et doma des dissolutions james.

Protochlorure de palladium.

2355. Le chlorure de palladium, obtenu en dissolvant le palladium dans l'eau régale, est rouge en dissolution et peut cristalliser; il est bran foncé et as poussière est jame; l'orsqu'il a periu son eau de cristallisation, il devient noir. Lorsqu'on évapore une dissolutiou de ce chlorure jusqu'à siccité, il s'en décompose une partie; il se dégage de l'acide hydrochlorique, et il se forme une poudre jame foncé presque insoluble dans l'eau qui est probablement un oxi-chlorure. Si on coutinue à chanfler, on n'obtient plus que du métal.

Il se compose de

Le chlorure de palladium forme des chlorures doubles,

Le chlorare double de palladinm et de potassimm cristallise en prismes quadrilatères. Il est soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool qui le précipite de sa dissolution aquense sons la forme de paillettes cristallines jannes et brillantes comme de l'or. Il est composé de

Le chlorure de palladinm et de sodinm est analogne an précédent. Il est soluble dans l'alcool et attire l'humidité de l'air.

Le chiorare de palladium et d'ammoniaque se dissont dans l'eau et pen dans l'illocot jouilli saccé de l'eau régale en excès, il se transforme en bichiorure. Il affecte la forme d'une poudre conleur de chair. Si l'on ajoine à une dissolution de ce chiorure de l'ammoniaque jouqu'à ce que le précipité soit dissons, et qu'on abacdonne la liqueur à l'éraporation, il se dépose des cristaux incolores et rayonnés qui constituent un autre chiorure double de palladime et d'ammoniaque, et qui sont ordinairement unétés à un troisième chiorure double sorant la forme d'une poudre juux de l'autre l'active d'une poudre juux de l'autre l'active d'une poudre juux de l'autre d'autre d'autre d'une poudre juux de l'autre d'autre d'autre d'une poudre juux d'autre d'autre d'autre d'autre d'une poudre juux d'autre d'autre

Bichlorure de palladium.

25%. Le hichlorure de palladium se forme lorsqu'on dissout du chlorure de palladium sec dans l'eau régale concentrée, et qu'on chauffe doucement la liqueur. Il n'existe qu'à l'état de dissolution et ilest d'une couleur brune si foncée qu'il paraltanir. On y trouve

Lorsqu'on l'étend d'eau, il dégage du chlore et passe à l'état de chlorure.

Quand on le met en contact avec le chlorure de potassium, i donne un précipité rouge; caractère qui suffit pour le faire distingner du chlorure. Ce chlorure double est un peu soluble dans l'eau froide; mais l'eau chaude le décompose en partie et se charge d'àcide hydrochlorique, tundis que le palladium se précipite à l'étate deutoxide. Chauffé jusqu'an point où il le tutre en fusion, il abandonne du chlore et se transforme en chlorure. Enfis, il e-t un peu soluble dans l'acide hydrochlorique, et il se compose d'un atome de bichlorure de palladium un il au nome de chlorure de potsaisum.

Sulfure de palladium.

2357. Le sulfore de palladium est blanc gris avec l'éclat métallique. Il est finible, et par le grillage il se décompose lentement. Il donne ainsi me poudre rouge brontère qui paraît être un soillat d'oxide de palladium, et qui se réduit à une température trèsélerée. En le faisant fondre avec du borax, Wollaston en a obtenu du palladium ochérent, qui peut extre forçé et landore

Il renferme 23,20 de sonfre; on le prépare en chauffant le palladinm en poudre avec le soufre, ou bien en précipitant les dissolutions de palladium par l'hydrogène sulfuré.

Séléniure de palladium.

2538. Le palladium se combine avec le séténium, facilement et avec production de chaleur. La combination est grise, conbérente, mais se se liquédie pas. Exposée au chalumeau, elle dégage du sé-lénium; et à une forte. chaleur elle se fond et donne un bouton métaillique gris blanchâtre, non ductile et fragile, à cassure cristalline, qui contient encore du sélénium.

Cyanure de palladium.

2539. Le palladium est de tous les métaux celui qui a le plus d'afinité pour le cyanogène. Le cyanure de mercure le précipite de toutes ce-dissolutions, ce qui forarit un moyen facile de le séparer des autres corps, et l'importance de cette réaction nous a engagé à en garler foi.

en parier etc.

Le cyanure de palladium se décompose et se transforme en palladium métallique, lorsqu'on le chaufic au rouge. Les se combinant save le cyanure de potassium, il forme un cyanure double qui est soluble dans l'éau, incolore, cristallisable. Il existe anssi un eya une de palladium ammonitaci qui possède les unmes propriétés.

Lorsque la dissolution de palladium, à laquelle on ajoute le cyanure de mercure, est acide, le précipité dont il vient d'être question ne se forme pas ; et quand elle contient du cuivre, le précipité renferme une certaine quantité de ce métal, qui lui donne une couleur verdâtre, et qui n'en peut être séparé que par les moyens indiqués plus haut.

Bicyanure de palladium.

2500. Ce corps, qui est d'un ronge pôle, est peu stable, et s'obtieut en traitant le composé de bichlorure de palladium et de chlorure de potassium déjà memionné, par une dissolution de cyaunre de mercure.

Carbure de palladium.

2361. Il existe un carbure de palladium que l'on obtieut eu chauffaut une lame de palladium dans la flamme de la lampe à esprit-deviu. Ce carbure est uoir et facilement réductible.

Alliages de palladium.

2562. Le palladium forme des alliages durs et cassants avec le fer, l'étain, le plomb, le bismuth et le cuivre.

L'alliage d'argent et de palladinm est dur et uou cassaut; l'alhage d'or est ductile et bien plus dur que l'or. La préseuce du palladium détruit très-vite la couleur de ce métal. Il forme également un alliage-ductile avec le nickel.

Le platiue et le palladlum s'allient en toutes proportions. Ce métal dimfuue beaucoup la ductilité du platiue. Il lui douue de la dureté.

Le palladium et le mercore forment deux amalgames; l'un, lliquide, s'obtient lorsqu'on aglie une graude quantit de mecrare dans une dissolution de palladium; l'autre, qui se présente sons la forme d'une poudre notre et renferme 48,7 de mercare unis à 31,3 de palladium, se produit torsque le palladium précipite par le mercure est eu excès; ou peut le chauffer au rouge sans lé décomposer; au-dessus de cette températre, la séparation à lieu.

Le palladium a été trouvé en combinaisou avec le platiue ou avec l'or, mais principalement avec le premier.

SELS DE PALLADIUM.

2303. Les seis de palladium sont la piupart solubles; les combinalsons de peroxide sont peu coumes. Les sels de protoxide sont rouges ou jauue brunâtre. Leur dissolutiou est d'un romge 'intense jauuâtre. La potasse en précipite tout l'oxide à létat d'llydeate orangé. L'hydrogène sulfuré les précipite en brun foncé, Les métaux qui précipitent le platine et le protosulfate de fer en précipitent le palladium à l'état métallique. Ces sels sout égate ment réduits par l'acide sulfureux forsqu'on élève la température. La même réaction à lieu forsqu'on distille l'alcoul avec leque lo a présablement mété ces sels. Enfin, le prussiate de potasse forme, dans ces dissolutions, un précipité jaume de cyanure de palladium et de fer. Le cyanure de mercure y forme un précipité lucolore de cyanure de palladium.

Les sulfures alcalins y forment un précipité brun noirâtre. Le protochlorure d'étain rend ces dissolutions opaques et les précipite en brun; mais quand elles sont convenablement étendues, la couleur desient d'un beau vert-émerande.

Le sulfate de palladium peut s'obtenir en traitant le métal par l'acide sulfurique, ou en décomposant par le même acide le nitrate de palladium. Ce sel est rouge, soluble et peu comu d'ailleurs. Le palladium est attaqué par le bisulfate de potasse, à l'aide d'une chaleur rouse.

Quand on grille le sulfure de palladium, on obtient un sons-sulfate insoluble de palladium.

Le nitrate de paladium s'obtient en traitant le palladium per l'acide nitrique. Il se forme une dissolution rouge imais l'acidon est lente, quand on ue l'aide pas par un pen de chaleur. Le nitrate de palladium évaporé donne une masse rouge qui est probablement un sous-nitrat. Quand on précipite le nitrate de palladium par le cyanure de mercare, on obtient un cyanure de palladium qui est fundinant.

CHAPITRE XXVI.

RHODIUM. Composés binaires et salins de ce métal.

2564. Le rhodium a été découvert, en 1804, dans le minerai de plaine; il est très-rare, car il ne se irouve dans ce minerai que pour quatre militimes, et la séparation est assez dificile à faire. Il a la couleur du palladium. Il est doctile, mais moins que le plate; il est très-difficile à fondre, mên plus infraible des métaux. Il est très-difficile à fondre, mêne plus infraible des métaux. Il est très-difficile à fondre, mêne au chalumens à gas phylogène et oxigène; il ne fait qu'en plus infraible de l'était, à la température ordinaire, mais, chauffe en poudre la la chaleur rouge, il se ordinaire, mais, chauffe en poudre la chaleur rouge, il se

convertit en un oxide composé, intermédiaire entre le protoxide et le peroxide. Cet oxide se réduit à une température plus élerée. Le rhodiume atte instatapable par les acides, mem par l'acide al trique concentré; il est inatiquable par l'ear régale concentré et bouiliante, jorsypil est très-por; mais quand il est allié, il se dissont. Il est attaqué par le nitre, par voie sèche. Le nitre mêté avec la potasse l'attaque fortement et le transforme en sesquioxide. Le rhodium se combine directement avec le sonfer, le phosphore et l'arsenie; il s'allie avec heanconp de métaux, les vend fort dars et cassans, et produit toat-fois quelques alliages amiléables.

Quand on a traité la mine de platine par l'ean régale, qu'on a sépar el e platine de la dissolution par le sel ammoniae, que le résidu a été repris pour l'extraction du palladium et que ce dernier métal en a été séparé, on traite le nonvean résidu pour rhodium.

A cet effet, on ajoute à la liqueur de l'acide bydrochlorique, pour décomposer le cyanure de mercure en excès et din sel marino. On évapore à sec et on Jave la masse avec de l'alcool. Tont se dissont, excepte le chlorure double de rhodium et de sodium, qui reste sous la forme d'une pondre d'un bean ronge foncé.

Ce sel, desséché et chanssé an ronge dans nn courant de gaz hydrogène, se transsorme en rhodinm et en sel marin. En lessivant cette masse, le rhodium reste parsaitement pur.

Une des propriétés les pins saillantes du rhodinm est l'action qu'exerce sur ini le bisnifate de potasse. Cette observation de Berzélius pent être mise à profit daus le traitement des résidus de platine pour rhodinm.

Quand on chauffe an ronge le rhodinm, a rec cinq fois son polds de hisulfate de potasse, le rhodinm est attané; il se forme on sulfate donble de potasse et de rhodium. Mais comme le rhodium ciga de très grandes quantités de hisulfate de potasse pour son oxidation complète, il fata de temps en temps retirer le creuset du fen, ajouter de l'acide sulfurique à la masse pour reformer le bisulfate de potasse et chauffer de nouvean. Tout le rhodium est attané, quand une nouvelle portion de bisulfate de potasses et choore plus en rouge résidan, ne se cofore plus en rouge de résidan, pes cofore plus en rouge de résidance de potasses et choore plus en rouge de résidance de potasses et choore plus en rouge de residance de

Le sulfate double de rhodium et de potasse est soluble. Il peut donc s'extraire par des lavages.

2005. Oxides de rhodium. D'après des expériences qu'il seraît trop 10 mg de rapporter lei , il paraît évident qu'il doit esister un oxide de rhodium dans lequel un atome de métal se trouve combiné avec un atome d'oxigène, mais jusqu'ici on ne l'a pas obteut.

Le sesquioxide de rhodium, qui se forme, comme nons l'avons déjà dit, lors de la calcination du métal avec de la potasse et du nitre, se combine avec les alcalis, mais n'est point attaqué par les acides. On le prépare en traitant le résidu de cette calcination par de l'acide nitrique qui dissoul la potasse, et qui laisse le sesqui-oxide de rhodium à l'État d'un hydrate de couleur gris verdâtre, renfermant 2 atomes d'eau combinés avec 1 atome d'oxide.

Il se compose de

	rhodinm. oxigène.	:	:	1302,8 500,0	81,28 18,72
				4609.8	100.00

Les autres oxides de rhodium sont des composés salins formés par l'oxide et le sesquioxide unis en différentes proportions.

Le premier de ces oxides salins se forme lorsqu'on chamfe au rouge le rhodium pulvérients; ce métal sugmente d'abord itèle-rapidement de 15 1/2 pour cent en poids, et se transforme en une poudre noire qui paraît le re le protoide. Mais l'absorption de l'Osigène ne 3-àrrête pas là ce continuant à faire rougir l'oxide, son poids augmente encore, quolque lentement, d'environ 5 pour cent, et il se forme un nouveau produit, qui praît lêtre un composé d'oxide et de sesquioxide, dans les proportions suivantes : R\ 0\frac{1}{2} + \text{R} \cdot 0\frac{1}{2}.

Un second oxide salin, R·O· + R·O·, se produit lorsqu'on décompose le chlorure de rhodium rose par nue dissolution boulllante de potasse causique. Il se présente sous la forme d'une masse gélatineuse contenant de l'eau, et d'une telaite mêtée de jaine, de bran et de gris. Traité par l'acide by drochlorique, il se décompose et donne deut chlorures : l'un soluble, l'autre i soluble.

Enfin, quand on chauffe ensemble un métange de chlorure double de rhodium et de potassium , et de carbonate de soude putérisé, le sesquiotade de rhodium qui derrait se former perd une portion de son oxigène, et prend la forme d'oxides salins qui paraissen avoir la composition suivante : 10.4 ± 3 R·0 $^{\circ}$ ou 10.4 R·0 $^{\circ}$ ou R·0 $^{\circ}$ A·R·0 $^{\circ}$ ou R·0 $^{\circ}$ ou R·0 $^{\circ}$ A·R·0 $^{\circ}$ ou R·0 $^{\circ}$ ou R·

2506. Chlorures de rhodium. Le sesquichiorure de rhodium se présente sons la forme d'une masse d'un bran noir et nullement cristilline; il apporte sans se décomposer une assez forte chaleur, et, arrivé au point où il se décompose, il se transforme immédiatement en métal et en cloire sans passer par un degré intermédiare de combinaison. A l'air, il se résout en un sirop brun, et sa dissolution est d'une belle conleur ronge; sa saveur est métallique et légèrement astringente.

Il est composé de

On le prépare eu ajoutant pen à peu de l'acide bydrofluositie cique dissons à une dissolution de chlorure double de rhodium et de potassium; on s'arrête aussitôt qu'il ne se forme plus de Aporure de silicium et de potassium; ou évapore jusqu'à siccité la dissolution filtrée, on ajoute de l'acide hydrochlorique et on évapore à sec

Ou obtient un autre chlorure de rhodium, en chauffant ce métal réduit en poudre fine dans un courant de chlore. C'est une pondre rose, insoluble dans l'eau et dans les acides, dont la composition

paralt être R Ch' + R Ch3.

Le sesquichlorure de rhodium forme des composés salins avec les chlorures alcalins. Le chlorure de potassium et de rhodium se prépare en chauffant dans un courant de chlore un mélange de rhodium en poudre fine avec un posds égal de chlorure de potasslum. Il est d'une belle couleur rouge, soluble dans l'eau, et insoluble dans l'alcool. Il cristallise en prismes rectangulaires terminés par des pyramides à quatre faces, et contient 41.5 pour cent d'ean qu'on peut en chasser à l'aide de la chaleur. Sa composition currespoud à Ka Ch' + R Ch' + H' O.

Le chlorure de rhodium et de sodium diffère peu du précédent; mais sa composition n'est pas la même, il est formé de 3 Na Ch' + R Ch3 + 18 H · O.

2567. Sulfure de rhodium. Le sulfure de rhodium est blanc bleuatre, metallique, fusible, indécomposable par la chaleur, mais bien par le grillage qu'il le transforme en protoxide. Il s'obtient en traitaut le chlorure par le soufre. Il est composé de

Le phosphure et l'arséniure de rhodium sont très-cassants et décon posés par le grillage.

2368. Alliages de rhodium. Le rhodium s'allie avec le plonb , le cuivre, le bismuth, et produit des alliages ductiles, quand il est en petite quantité. Ces alliages rendeut le rhodium soluble dans l'eau régale.

Lorsqu'on le fait fondre avec 5 à 6 parties d'or ou d'argent, il altère peu l'aspect de ces métaux, mais il diminue leur fusibilité; et pendant le refroidissement, la surface de l'alliage se couvre d'oxide de rhodium.

Une très-petite quantité de ce métal reud l'acier beaucoup plus dur et moins sacile à oxider par voie humlle.

On n'a pas encore pu combiner le rhodium avec le mercure.

2369. Sels de rhodium. Les sels de rhodium sont peu counus,

PLATING

leurs dissolutions concentrées sont rouge juienses, jaune ou bruu, et rose quant élies sont érenders. Les shealis caussiques y forment, au bout de quelque temps, un précipité dispetate de secquissités jaune verdêrs; je les carbonares alcalins ne les précipitents pass, lo zinc et le fer en précipitent le rhodium à l'été précipitent le since et le fer en précipitent le rhodium à l'été précipitent le sufference ne rouble pas ces dissolutions. L'acide hylrounthréque en précipite le sulfure de rhodium après quelque temps et à l'ainé de la chaleur. Le quaruer jaune de poissaiment de for ne les précipite pas. Les hydroulfates de poissaiment de for ne les précipite pas. Les hydroulfates de poissaiment de for ne les précipite pas. Les hydroulfates de poissaiment de média.

Le sulfate de rhodium se prépare en dissolvant du sulfure de rhodium obtenu par voie humide dans de l'acide nitrique. Il est soluble dans l'ean et incristallisable.

Les sulfates doubles de rhodium et de potasse sont également ineristallisables. L'un de ce seis est tels-soluble dans l'eau chaude et de couleur jaune. C'est celui qui se forme quand ou traite le rhodium par le bisulfate de potasse. L'autre est presque insoluble dans l'eau et affecte la forme d'une pondre bhanche tirant un peu sur le jaune. C'est celui qu'on obtient en fisant agir le gas sufferents ur le chlorare double de rhodium et de potassium.

Le nitrate de rhodium s'obtient en dissolvant l'oxide de rhodium dans l'acide nitrique. Il est rouge foncé, incristallisable.

Le nitrate de rhodium et de soude est au contraire cristallisable; il est insoluble dans l'alcool, mais se dissout facilement daus l'eau.

CHAPITRE XXVII.

PLATINE. Composes binaires et salins de ce métal.

2370. Le minerai de platine fut lougteuns mis de coté par les mésaltergistes du nouveau moude, comme un manières auss raient Cepcedant, sa grande densité et ses caractères singuliers ayant attiré l'attention, Scheffer le soumit en 1738 à un estames austrique attentif; y reconnat un métal souveau qu'il désigna sous le nom d'en blanc, mis auquel on conserva généralement celui de naime trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue trié du mot espanjen plater, qui significa around continue tries de la cont

On a perdu de très-grandes quantités de mineral de platine dans les anciennes exploitations d'or, car on rejetait le mineral de platine, de peur qu'on ne s'en servit pour faisifier l'or. Mainteaun on le recueille arec soin. Il y a quarante aus, à peu près, que le platine est employé dans les artis. On éproura, dans les premièrs temps, de grands obstacles, pour l'obteulr en lingots capables de se forger: ce travail ne présente plus de difficulté aujourd'hui.

L'introduction des ustensiles de platine dans les laboratoires a fait une révolution dans la chimie analytique. Les vases préciens qu'il fournit permettent l'emplol de procèdés sûrs et faciles qui étaient inconnus anx anciens chimistes.

Le platine est d'un blanc gris, intermédiaire entre le fer et l'argent; il est susceptible de proquir en très-bena poli; il octaven poli; il a beaucoup de t'inacié. Cest le moins dilatable des métants. Sa densité varie : lorsqu'il est fondu, elle est de 19,50; quand il est forant, elle sa insona's 31,4 or 21,3.

Le platine est infusible dans les meilleurs fourneaux; cependant, on le fond an chalmenn à gaz bréprigaire et oxigité es sindifficulté. Lorsqu'il est amené à l'état liquide, il produit des étincelles qui jaillissent de toutes parts et qui brêtent dans l'air, comme s'il se formait un oxidé. On peut l'obtenir en colot, au moyen du charbon, quand on le fond dans un creuent brasque, mais alors il dezient aigre et cassout, ce qui provient d'un peu de silicium qui s'est combied avec la la be platie n'est pas voluit.

- Il n'est oxidé par l'air ai à la température ordinaire, al au mogre de la chalear. Il ne décompose l'eun dans acom cas. L'adée altrique n'attaque pas senciblement le platine par, mais il le dissont lorsqu'il est allié avec certains métans solubles dans cet aride, comme l'argent. L'adée salifiraique et l'acide hydrochlorique ne l'attaquent pas. L'eun r'igale très-concentrée agit très-bien; on la forme a reg. I partic d'acide mittinue et 3 d'acide hydrochlorique.

Les alcalis l'attaquent à chaud, mais la soude l'attaque blen moins que la potase, et cellec-le bien moins encore que a l'Ithies. Le aître l'attaque aussi, l'e mélange de aître et d'alcali l'attaque fortenent. Les persulfures alcalies attaquent bien le platine. Le soufre trajit pas sur le platine en masse, mais bien sur le platine duisé. Le phosphore et l'arsencie se combienta sisément avec le platine. Ce métal se combien directement avec le chlore gazeux, Sans chaleur. Il Salfit area chisicers métaax.

On obtient le platine à divers états de cohésion et Il offre alors des propriétés physiques si singulières et si variables, qu'il est nécessaire de les rappeler. On peut distinguer sous ce rapport le platine en masse, le platine spongieux, le platine précipité et le platine noir.

Le platine eu masse, c'est-à-dire celui qui a été forgé, possède les caractères signalés plus haut. Il est incapable d'absorber ou de condeuser les gaz; Il est sans action sur un mélange d'hydrogène ot d'oxigène. Toutefois, quand on le bat en feuilles minces et qu'on froisse celles-ci-pour en former des hourres, il acquiert la faculté de déterminer la combinaison de l'hydrogène avec l'oxigène. Il rougit douc dans un mélange de ces gar et détermine le ure splosion. Ce effet ext plus sân, quand on charge par le distribute de si de l'éclé aitrique concentréet qu'on la rougit earnite, après son entire rebris désement, elle agit bien mieux qu'act l'arlique concentrée en fis très-fins, roulé en petites pelotes, possède les mêmes pro-priéés.

Le platine spongieux est celui qui provient de la décomposition par le feu, de l'hydrochlorate de platine et d'ammoniaque. Il est en éponges trise-porcesse et peu cohérentes. Il rougit tout à coup dans un mélange. On biene et d'oxigème et détermine l'explosion du melange. On biene et d'oxigème et détermine l'explosion du mélange. On oblient un produit plus fenergique encore en brélant dn papier imprègné d'une solution de chlorure de platine. La cendre renfèrme du platine très-divisé qui jouit au plus haut degré de la faculté de détermine la comhaison des deux gla faculté de détermine la comhaison des deux gla.

Lorsqu'on précipite une dissolution très acide de platine par le zinc, on obtient du platine en poudre très-ténue et douée de cette propriété renarquable à un degré véritablement extraordinaire. La moindre parcelle suffit pour déterminer l'explosion du mélange gazeux.

Mais de tontes les variétés de platine, celle que M. Liebig désigue sons le nom de noir de platine présente les caractères les plus dignes d'attention.

Pour obtenir ce corps privé de toate matière étrangère il fauttrairer, par une dissolution concentré de poissas, du chlourre de platine bien pur. A l'aide de l'a chaieur, le chlorure se dissout, et donne à la liqueur une couleur noire. On ajouis peu à peu de l'acolt, qui produit une effer rescence extrêmement vire, et il se précipite en même temps une poudre très-lourde, d'une noir de velours, qu'on fait bouillir saccessivement arec un peu d'alcol, pour terminer la réaction, de l'acide hydrochlorique, et enfin avec de l'eau pour extraire l'acide hydrochlorique, et enfin avec de l'eau pour extraire le chlorure de poissaiun. On renouvelle ce dernier la réaction d'année de l'entre de l'en

La poudre noire ainsi obteuue est greuze et dure; dans l'air ou dans l'oxigène elle ne s'enlanume pas, et traités par le gas hydragène elle ne donne point d'aus; forrement calcinée à l'air, son poids ne change pas, et la potase, niang des hydrechlorique poids ne change pas, et la potase, niang des hydrechlorique n'elizement ullement; mais à l'aide de la chaleur elle se dissout facilement dans l'eau régale, et se transforme entirement en hi-forera de platine. Humeticé avec un peu d'alcoit, elle ne produit

pas d'effersesonce; mais si l'on opère à l'air, et mieux enoore dans le gaz oxigène, elle commence aussité à rougir visement, et reste incandescente tant qu'il y a de l'alcool; celni-ci se convertit en acide acétique. Ce phénomène est accompagné d'une absorption d'oxigène.

Si on fait passer anc ecorps, dans l'air, un conrant d'hydrogène, le gaz s'enllamme instantanément. Une parcelle imperceptible de noir de platine soult pour produire cet effet. Le noir de platine popsède la propriété d'absorber et de retenir très-fortement les gaz; la quantité d'hydrogène qu'il condense de la sorte égale 745 fois son volume.

Le minerai de platine se rencontre dans plusiens: contrées, mais tonjours dans les mêmes sables qui renferment l'or et le diamant. On le trouve dans le Choco, au Pérou, au Brésil, pris de Santa-Fé de Bogota. M. Boussingault vient de découvrir un filon de platine dans cette localité.

On en a dernièrement déconvert deux antres gisements en Sibérie an pied des monts flurals ; il s'y trouve, comme en Amérique, dans les sables aurifères.

Tous les minerais de platine d'Amérique se ressemblent; conx de Sibérie en différent peu. Le malerai d'Amérique nons arrive en pailléties lenticulaires d'un éclat argentla. On trouve de temps à lattre des pépites plus ou moins volumicenses. On es cite qui ont le tolume d'un œuf. Le miterai de Sibérie différe de celui d'Amérique par l'aspect. Il est amorphe, en graios assect gros et sortiacés, demi-dettile, gris noutrate et sans éclat. Il devient éclatant quand on le traite par l'acide bydrochloriqué, qué mibre le peroxide de fer qui recouvre la sorface des graies.

La composition de ces minerais est très-compliquée. On y tencontre des grains per un miletabres dont la densité est égale à 17.70. Ils renferment en combination avec le platine du paltadium, di rhodina et de l'esmina. Il y a des grains composés de platine, de rhodine, et de palladium, qui constituent le minerai de palladium, les sont melées avec les autres ; mais on pent les séparer par le trige. Leur structure est fibreuse, divergente. Ces grains nos l'etités elle petité quantité. Il y a consilée d'autres grains où l'Iridium dominé, et qui sont composés d'iridium est d'écanium. Ces grains resentablent aus grains de platine; mais ils sont exisants. Leur dessitéest de 19,3.0 ay t'eure encore de l'er en pallettes, ainsi que de l'amaligame d'or provenont du traitement de la maitire par l'amalgamatice. Ou reconocire aussi dans le mineral de platine, du fer et écailles, du fer chrumé, du fer titané, des suffores de plomb et de colive.

Protoxide de platine.

2371. Le protoxide de platine est noir, très-volumineux; il ressemble au charbon. Il se décompose facilement au-dessous de la chaleur rouge, et même avec déconation. L'acide sulfurique le dissont. Quelques acides végétaux le dissolvent à l'état missant.

Il est facilement réduit par les corps combustibles. Il forme avec les acides des sels peu permaneuts qui se transforment en sels de deutoxide et en platine métallique. L'acide bydrochlorique concentré le dissout facilement, même à froid Il contient

Il est bien d'ifficile d'obtenir ce protoxide pur. Le meilleur moyen de le préparer consiste à décomposer le protochiorure par un alcali en excès. Le protoxide se dissout dans l'excès d'alcali et lui communique une couleur verte. L'acide sulfurique le précipite de cette dissoution, sous la forme d'un bydrat noir.

Peroxide de platine.

2572. Le peroxide de platine est noir. Il se combine avec l'eau et forme un hydrate brun rougektre, comme l'hydrate de peroxide de fer. Il perd d'aitement son eau par la chaleur. Il se combine avec les acides et les alcalis, les terres alcalines, et en général avec les oxidés basiques. On conçoit, d'après cela, qu'il est difficile de l'obtenir pur.

Le moyen de le préparer consiste à décomposer le nitrate de peroxide par la soude, en verant peu à pen l'alcali, jusqu'à ce que for ait décomposé la moitié du sel. Uhydrate de platine se précipite, et la liqueur retieut un sel double. Un excès de soude précisiterait du sogn-sitrate de platine, cet oxide renferme

Edmond Davy pense qu'il existe un oxide de platine intermédiaire aux deux précédents, dans le résidu de l'actin de l'actine du l'actine avec aux l'ammoniure de platine. Bereillia pense qu'il se forme aussi quand ou attaque du platine par les alculis; mais tes propriétés de quand ou attaque du platine par les alculis; mais tes propriétés de cot oxide partieulier sont trop variables, pour qu'on puisse assurer qu'il ne consiste pas en un simple mélange des deux oxides de platine qui précédent.

Chlorure de platine.

2573. Ponr se procurer ce chlorure, on évapore à sicuité une dissolution de platine dans l'évan régale. On pultérise la masse, on la met dans une capsale de porcéaine et on la chandé a une chaleur donce, en remnant sans cesse, jusqu'à ce qu'il ne s'en dégage plus de chlore. Bien entendu qu'il fant éviter une l'empératnet trop élerée, car on oblivindrati de platine réduit. Ce chlorure renferme

Ce chlorare est vert, insoluble, inslicirable à l'air. Il est un pen schibble dans l'écide bydrochlorique; mais il s'aithre et passe à l'état de bichlorare, qui se dissout et laises un résidu de platine métalle. Il se dissout en même temps beaucoup de protochlorare, parce que ce deraire est soluble dans nue dissolution de bichlorare. Une chaleur rouge le décompose complétement. Les lachis caustiques penerne le décompore, en séparant du protosité, qui se dissout dans l'aicali en exchs, et donne une dissolution d'un vert foncé.

Si l'on ajonte à une dissolution de chlorare de platine du chlorure de potassium également dissons, il se forme un chloroplatinite de potassium, qui affecte la forme de cristanx prismatiques ronges, qui se dissout très-facilement dans l'eau et ne se dissont pas dans l'alcool. Ce sel se compose de

Le chloroplatinite de soude s'obtient de la même manière; il est incristallisable et très-soluble dans l'alcool,

Le chloroplatinite d'ammoniaque, dont la préparation est encore la même, cristallise au contraire en très-beaux cristaux d'un rouge soncé.

Un composé de chiorum de platine et d'ammonlaque, qui est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et même dans l'acide hydrochlorique, se forme lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque en excès à nne dissolution de protochlorure de platine dans de l'acide hydrochlorique. Ce se'est vert et entièrement incristalisable; il renferme

Richolure de platine.

3574. De tontes les combinaisons du platine, c'est celle qu'on a le mieux étudiée, ceta usus celle dont nous décrirons le plus longuement les propriétés. Afin de readre son histoire plus ente, nous genenet les propriétés. Afin de readre son histoire plus sette, nous chaires peut s'aurie à Taide hydrochlorique, et forme ainsi un hydrochlorate de chlorure, qui perd son acide par l'evaporation. Il se transforme, à une donce chaleur, en chlorures sine ne predat de blore. Une chaleur plus forte le convertit en chlorure. Une chaleur rouge en dégage tont le chlore, et il ne reste plus que du platine en deponge. Il joue le rôle d'acide et forme des chlorures doubles blem caractériés avec les chlorures basiques. Il contient

1 at. platine. . . 1253,2 38,22 4 at. chlore. . . 885.2 41,78

Le bichlorure de platine est rouge intense, en dissolution concentrée, et janne quand la dissolution est très-dendue. Il est très-sen luble dans l'en de cristallise en prismes par le refroidissement. Le bichlorure exempt d'acide est difficile à obtenir. Il faut verser de l'acide suffurique concentré, à froid, dans une dissolution concentrée de platine; on obtient du hichlorure anhyère qui se précipie.

Si ou sjonte du nitrate d'argent à la dissolution, le platine se précipite entièrement et on a un mélange de chlorure d'argent et de chlorure de platine. Si on traîte ce précipité par l'acide hydrochlorique, on dissout tout le chlorure de platine. Le protonitrate de mercure produit le même effet.

Le deutochlorure de platine est soluble dans l'alcool.

Il se prépare en dissolvant le platine dans l'ean régale, évaporant et desséchant.

Le bichlorure de platine se combine avec les chlorures alcalins et terreux. Ces composés ne sont détruits par la chaleur qu'à une température plus forte que celle qui est nécessaire pour le chlorure simple. Le chlorure de platine qu'ils contiennent se transforme en platine métallique.

Chlorure de platine et de potassium. Le chlorure de platine et

Chlorure de platine et ac poussium. De chiorune de platine et ac poussium le chiorune de potassium est pulvefuent, junce-tiron, éclatant, peu soluble dus l'eun, insoluble dans l'alcool. L'eun acidulée en dissout un peu. L'hydrogèue sulfuré et les hydrosoilates le décomposent; l'hydrogèue sulfuré et les hydrosoilates le décomposent; l'art d'orgène le réduit par la chaleur. Il est anhydre. Il s'obtlent en mê-laut dés dissolutions concentrées de chlorure de potassium et de laut dés dissolutions concentrées de chlorure de potassium et de laut des dissolutions concentrées de chlorure de potassium et de laut des dissolutions concentrées de chlorure de potassium et de laut des dissolutions concentrées de chlorure de potassium et de laut des dissolutions concentrées de chlorure de potassium et de la chierce de

nue de conleur jaune. On peut l'obtenir aussi, sous forme de cristaux octaèdres, en le dissolvant dans de grandes quantités d'ean bouillante et laissant refroidir lentement la liquenr. Il renferme

i at. chiorure de potassius i at. bichlorure de platine		30,5 69,5
	3050,9	100,0

Ce composé est employé quelquefois pour doser la potasse. On le lave alors avec de l'alcool, pour éviter les effets de sa solubilité dans l'eau. Il représente 19,5 de potasse pour 100.

Chlorure de platine et de sodium. Le chlorure de platine et de sodium est soluble dans l'eau et dans l'alcool. Sa composition est la même que celle du précédent; mais il n'est pas anhydre. Il contient

		bichforure de platine.		60.0
12	at.	cag	675,00	19,2
			3596 94	100.0

Ce composé cristallise en prismes transparents d'un janne intense. Il s'efficurit à une température un pen élevée, mais reprend son ean à la température ordinaire de l'air.

Hydrochlorate de platine et d'ammoniaque. Quoique nous ayons réjeté la plupart des combinaisons de ce genre dans l'histolre des sels ammoniacans, celle-ci joue un si grand rolle dans l'étude du platine que nous arons de la mentionner Lel. C'est an moyen de co composé que l'ons e procure prespe toujours, en effet, le platine métallique, et c'est toujours par sa décomposition qu'on le prépare en rrand.

Il est analogue au chivrare de pluine et de potassium. Il est en pondre jaune, très-peu toblieb dans Feau, mais nu pen glusque celui de potassium. Comme loi, il est insoleble dans l'alcool, il est décomposé par le saleur monge, et le réside est de plaine très-peu en éponge. Il se dégage de l'azote, de l'acide hydrochlorique et du sest ammonize. Le set de platien est de potassium gèra pas décomposé par l'eun régale, mis celui d'ammoniaque l'est. Il se forme du chiorure d'azote. Il faut opérer cette décomposition axec bascuogu de précaution, à cause du danger qu'elle présente. Co composé renferme

Il renferme 44,52 de platine pour 100. Ce sel est anhydre; il cristallise en octaèdres.

Chloroplatinate de barium. Ce sel se dépose sous la forme de cristaux jaunes, lorsqu'on abandonne à l'évaporation spontanée une dissolution aqueuse de chlorure de platine avec un léger excès de chlorure de barinm. Après avoir été purifies, ces cristaux ont la foreme de priseas shomboldaux d'un jaune orange foncé. A la température ordinaire, ils sont inalérables à l'air, mais à 70 degrés ils séelleuris-sont. En les chauffant davantage, on en sépare toute l'eau de cristallisation et on les décompose; une partie du chlorus es dégage et on obtient pour résidn du platine métallique et du chlorure de barinm. Ce composé renferam

2	at.	chlor	lor	urc	de	pl	ati	ne.	33,71
8	at.	cau.							11,69
									100,00

Chloroplatinate de strontium. Ou le prépare de la même mauière que le précèdent; il est extrêmement soluble dans l'eau et ne prend que difficilement la forme de cristaux réguliers, Il contient

Galoroplatinate de calcium. Sa préjaration est encore la même que celle des seis dont nous recons de parler, mais pour l'obtenir bine cristallité, il faut employer le chlorure de calcium en excès, résporer à une douce chaleur et placer la masse cristallite aims obtenue sur un papier absorbant, afin d'un séparer le chlorure de calcium, a mearre qu'il toubre en déliques, conce. La forme de ser cristaux varie; tautôt es sont des deudrites, tautôt des prismos réambidoiaux. Chauff doucement, las c'fleurit; mais exposé à l'air, il reprend son can de cristalliteation. Sa composition est la même que celle du chloroplatinate de strontium.

Chloroplatinate de magnésium. Sa préparation est la une que celle des précédents sa couleur est d'un june d'or, et la forme de ses cristaux varies suivant les circonstances qui oni accompagné leur formation; tamôt, ce sont des prismes à six pans réguliers, tamôt des cristaux anualizes et très-souvent des faisceux rayacaés d'un éclat soyeux; ils supportent une donce chaleur sans s'effecurir; mais chandifis plus fortenent, ils set ransforment en une poudre d'un brun june terme, qui, en absorbact l'humidité de l'air, poudre d'un brun june terme, qui, en absorbact l'humidité de l'air, poudre d'un éclat se précionant la poudre d'un peu d'eau, ce phétiomène est accompagné d'un dégagement de ch-leur. Le chlorophitainate de magnésium se compose de

A l'état pulvérulent, il retient encore le tiers de cette proportion

d'eau. Les chloroplatinales de manganèse, de fer, de zinc, de cadmium, de cobal!, de nickel et de cuivre, sont isomorphes avec le précédent; les cinq premiers sont james et les deux derniers sont d'une couleur verdètre.

Sulfure de platine,

257%. Le sulfure de platine peut être préparé par role sèche, en chauffant l'éponge de platine arec de la Bur de soufre. Il est gris noir, faiblement métallique, et asser fusible il Pressemble asser an peroxide de manganèse. Une forte chaleur ne le décompose pas en entier, mais il l'est complètement par le grillage. Il correspond au protoxide et renferme

Par voie humide, on obtient un bisulfure en décomposant un sel de plailne par l'hydrogène sulfuré. Il se présente en une poudre moire on brune. Il se décompose à l'air et se convertit en sulfate. Le bisulfure de platine se combine avec les sulfores alcallos.

2076. S'éléniure de platine. Le sélénium peut se combiner avec le platice terts-éties, en produsant une chainer vire. La combinaison est une poudre grise. Par le grillage, le sécinium s'osté aisément et se rolatilise, laissant le platine par. Les creuseis de platine mon attaqués par les sélénies qu'on y chauffe au rouge, et imme par le sélénies d'ammonique que l'on y fait éraporer à sec. La surface da média se transforme es déclaire, et caqueirt une couler d'un gris brundure. Pour le nettoyer, on fait rougir le creuset sans le convrir.

2317. Phosphure de platine Le phosphure de platine est gris bleudire, fusible, cassant, décomposé en partle par la chaleur, et complétement par le grillage. On le prépare par le platine en éponge et le phosphore.

2578 Arzeniure de platine. L'aveniure est gris, plus foncé que le platine et cassant, on peut l'obtenir à diverses proportions, Quand on fond, par exemple, 2 parties de platine, 2 d'acide arsénieux et 1 de potasse, on obtient de l'arséniate de potasse et un arséniure tribasique de paluie forue de l'arséniate de potasse.

La densité de cet arséniure est égale à 16,4. Il est fusible au rouge; il se décompose par une forte chaleur, mais jamais complétement, et il reste tonjours un sons-arséniure. Par le grillage, il se décompose facilement jusqu'à un certain point; toutefois, les dernièress portions d'arenie ne peuvent pas s'entièrer, et le platine qui provient de ce traitement en rougement pas s'entièrer, et le platine qui provient de ce traitement en rouferme torjours. Pendant quedque temps, on a regardé ce procédé comme le meilleur pour la préparation du platine, mais on l'a tout à fait abandomé aduord'hui.

2579. Siliciure de platine. Il existe un véritable siliciure de platiue qui u'est pas ductile, et qui se forme en chausant le platine avec du charbou dans un creuset de terre; le platine entre en susion.

2380. Borure de platine. Le borure de platine s'obtient en fondant le platine en éponge avec de l'acide borique et du charbon.

2581. Platine fulminant. On connaît deux procédés pour le préparer, et il est probable que les deux composés ne sont pas identiques. Provais a obtenu du platine fulmiante ne fissant agir la potasse sur le chlorure de platine ammoniacal. Le composé ainsi produit détone moins facilement que l'or faiminant. Il est possible que ce composé contienne du chlore.

M. Edmond Davy prépare le platine fulminant d'une autre mauière, et il l'obtient dans un dist analogne à celui de l'or fulminant
produit au moyen de l'oxide d'or. Il se procure du sultate de platine en traitsait le sulture de ce metal par l'acide intrique. Il ajoute
à la dissolution de l'ammontiaque en tégre excès. Il se forme un
précipité qu'on fait bollifie avec une drette dissolution de potasse,
en ayant soin d'évaporre presque à stocité. On délaye dans l'eau, on
jette sur un titre et on lave. Le produit est une poudré brune ou
uniré qui dénon exce force à 2041. L'ean mâgit pas sur ce composé. Les acides le décomposent, sans dégager aucun gur; il se
forme des sets d'ammontajeu. Le chlore et le soufre le décompsent anns à l'aide de la chaleur. Ce composé contient 73,7 pour cent
de platine. El ne considérant comme un azoture ammonical hybriad.
formé de 5 at. de platine et 4 al., azote, unis à 8 at. ammonisque
et 1 à at. d'eux, on aurait pour sa composition

Platine					71,8
Azote					7,0
Ammor	nia	qu	e.		8,3
Eau.		:			12,9
					100,0

ALLIAGES DE PLATINE.

2582. Si l'on pouvait conserver quelques doutes sur la nature des alliages, les résultats que l'on obtient en combinant le platine avec les autres métaux suffiraient pour les lever. Ici la combinaison s'opère avec tous les caractères qui se remarquent dans les réactions chimiques les plus énergiques. Au moment où le platine s'uuit au plomb, auginc, à l'étais ou à l'autimoine, la température s'élère insurian roune blanc comples.

Le platine peut s'unir au potassium ; l'alliage est décomposé par l'ean.

Le fer se combine avec le platine en toutes proportions, ainsi que l'acter. Parties égales de platine et de fer donneut un allage cristallin qui prend le poil le plus besu. L'acter qui reaferme (p)01 de platine acquirert de la ténacité et de l'élasticité. Le platine uni au for devient plus attaquable par les acides, et peut être dissous par l'acide nitrique.

L'antimoine forme avec le platiue un alliage gris foncé, en partie décomposable par la chaleur, et complétement par le grillage.

L'étain se combine en toutes proportions avec le platine. Ces allinges sont plus ou moins cassants et plus ou moins fusibles, suivant la proportion de platine.

Le ziuc s'allie facilement avec le platiue; l'allinge se décompose à une température assez élevée. On obtient, par la décomposition de cet alliage, du platiue aigre.

Le bismuth et le platine forment des aillages assez cassauts, qui ne sont nas décomposés entièrement nar la coupellation.

Le mercures s'amaigame difficilement avec le platine; on y porrient en se servant de platine en épong, ou de fils trie-fins, et opiciruit à chaud. Les fils de platine, quoique plus denses que le meroure, le surragont. Il fast les reteuirs au fond pour les amaigamer, Le mercure peut dissoudre beaucoup de platine sans ensest d'être soilde. Ou peut obtenir un amaigame mou qui durcit au bout de quelque temps; cet amaigame est décomposé par la chaleur. Il renferme 65 de mercure et 37 de platine.

Le pion b et le platine forment des alliages cassants qui ne sont pas entièrement décomposés par la coupellation.

Le cuivre et le platine s'allient ou toute proportion et forment des alliages ductiles ou aigres, jaunes ou blanes, suivaut les proportions. Le platine fait disparaître facilement la couleur du cuivre.

L'argent forme avec le platine des alliages en toutes proportions. Ces alliages ont une coniener intermédiaire entre celles des deux mélaux. Ils sont insibises et docties, si l'argent donnie. Ces silliagés sont attaquables par l'acide ultrique qui dissout complétement le platine, quand il y a une quantité suffisaute d'argent; ils sont aussi attaquables par l'acide suffirmique qui se dissout que l'argent.

L'or et le platine s'ailient en toute proportion : leurs alliages sout fusibles. Le platine détruit facilement la couleur de l'or; an reconnaît l'or qui renferme 0,02 de pintine par la couleur seule.

SELS DE PLATINE.

2585. Les sels de platine sont peu nombreux. Il y en a à base de protoxide et de peroxide, et en outre des sels doubles. Ces sels sont pen connns et peu étndiés.

Les sels de protoxide sont d'un vert-olive ou brun verdâtre; la potasse y forme un précipité noir, soluble dans un excès d'alcali qui se colore en vert. Le sel ammoniac n'y occasionne aucun précipité.

Les sels de deutoxide sont jaune rouge on brun ronge; la phupart sont solubles dans l'ètau et complétement décomposés pra le da-lear blanche en laissant du platine métallique. Le platine ainsi pré-paré est en éponge l'égèrement agglomérée. Le platine est précipité de ces sels par le fer, le zinc et le cuivre. Ils fournissent un précipité moir par l'hydrogène salfaré et les hydrosulfacts.

Les stealis ne les précipitent qu'incomplétement, parce qu'il se forme des sons-sels doubles. Le protossifiate de fen "n'y forme autour précipité, si ce n'est en présence du mercure métallique. Le protochlorrer d'étain ne les précipit pas, mais il y produit na couleur rouge intense qui sert de caractère pour les reconsultre. Si la dissolution est éfendanç elle se colore en jaune. Il se forme un petit précipité jaune, si la liqueur est neutre : on reconsultainsi 4/2000 de solatine.

Le sulfate de protoxide s'obtient par le protoxide et l'acide sulfurique. C'est un sel soluble, noir on rougeâtre, déliquesceot et capable de se transformer à la loogue en platine et sulfate de peroxide.

Le snilate de peroxide s'obtient en traitact le bisulfure par l'acide nitrique. Il est noir. On peut l'unir aux salfates alcalins, et il fonruit des sons-sels doubles insolubles quaud on le décompose nar les alcalis.

Le nitrate de protoxide s'obtient comme le sulfate et lui res-

semote.

Le nitrate de peroxide est bran foncé, se prépare par l'action de l'acide sur le peroxide, et se transforme aisément en sons-sel-par l'évaporation. Il forme des sous-sels doubles quand on le décompose par les alcalis.

ANALYSE DES MATIÈRES PLATINIFÈRES.

2384. Le platine se dose toujours à l'état métallique; on le précipite, à l'état de pureté, par le fer et le zinc on par le mercore. Dans ce dernier cas, il est à l'état d'uo amaigame que l'on décompose par la chaleur. On l'Obtient encore par la calcination de l'hypose par la chaleur. On l'Obtient encore par la calcination de l'hydrochlorate de platine et d'ammoniaque. Enfin, on le dose par le chlorure double de platine et de potassium que l'on a soin de former dans une liqueur alcoolique et de laver avec de l'alcool.

Le platine se sépare facilement des autres métaux,

Le platine et le cuivre se séparent en dissolvant l'alliage dans l'ean régale et précipitant le platine par une lame de cuivre. On les sépare encore par l'acide uitrique et par l'acide sulfurique concentré qui ue dissolvent que le cnivre.

Le platine et l'argent se séparent par l'acide saffarique, quand l'argent domine; dans le cas contraire, on tralte par l'acide nitrique qui dissont le tont et en précipite l'argent par l'acide hydrochlorique en excès. Si la dissolution n'était pas complète, le résidu serait du platine par.

Le platine et l'or sont faciles à séparer : ni l'an ni l'antre ne sont attugés par l'acide sulfarique on nitrique. L'or par n'est jamais attugés par l'acide sitrique; mais le platine l'est, lorsqu'il se trouve unit à de l'argent, On ajoute donc de l'argent, et le platine se dissont; l'or rente scul. Le platine ce sépare ensnite de l'argent par l'acide b'urbochlorique.

2388. Quand on passe l'esai d'argent contenaut du platiue, la coupellation prisènet des phisomènes particuliers. Quelques canctièmes de platitie se reconnaissent bien dans l'argent; le colto n'est ni lisse, n' brillatt; sa couleur est moins blanche. S'il y a 0,4 de platine, l'éclair est faible et sans firsallon. S'il y a 0,4 de platine, l'éclair est faible et sans firsallon. S'il y a 0,4 de platine, l'éclair est faible et sans firsallon. S'il y a 0,4 de platine, l'éclair est faible et sans l'aspect de l'argent pur, et reste raboteux. Pour coupeller l'allage d'argent et de platine, il faut une certaine proportion d'argent; il ne dott pas y avoir plus de 13 de platine.

Par la compellation, ou peut donc «fapare toas les mélans oxidables du platiue, mais on se peut sépare le platine de l'argent, Voidcomment on opère pour faire le départ de ces deux métaux. Ou ramème l'alliage à contenir, à peu près, deux parties d'argent peut une partie de platine ou d'or. Car si l'alliage est trop panvre en platine, au lieu d'en aljouer, il vaut mieux mettre de l'or. On passe l'essai à une chaleur très-forte. On aplatit le boutou, ou le lamine et ou le met en cornet. Celui-cl étant introduit dans le matras d'essayeur, on ajoute de l'acide sulfurique concentré et pury on fait bouillir pendant dis minutes et on décante. On ajoute de nouve acide, on fait bouillir encore pendant 8 à 10 minutes et on décante de nouveau. Le cornet hien lavé est chauffé au ronge dans un petit creusest absorbant, comme pour l'essai d'or. Il reste du platieu pur ou un alliage d'or et de platine, quand, on a ajouté de l'or à l'estai.

Par le procédé qu'on vient de décrire et qui est dû à M. d'Arcet,

l'essai de tons les altiages de platine et d'argent peut se faire sans aucnne difficulté

2386. On a souvent cherché à falsifier les monnaies ou les bijons d'or par des alliages ou des placages de platine. Heurensement, il est facile de distinguer la présence du platine à des caractères simples et sûrs, dans le cours ordinaire des essais. En effet, le bouton de retour ne présente pas le phénomène de l'éclair; il est mat et souvent gris. Il est aplati et fortement cristallisé. Au départ, l'acide prend une couleur paille, et il se dépose du platine en ponssière noire dans le fond du matras. Ouand on verse un excès d'acide hydrochlorique dans la dissolution du nitrate d'argent produit par le départ, et qu'après avoir filtré la liqueur on y ajoute une dissolution de sel ammoniac, on obtient un précipité jaune.

Ges caractères dénotent la présence du platine : mais s'il s'agit d'en fixer la proportion, on éprouve des difficultés bien grandes. quand on yeut opérer par la voie sèche. Il fant d'abord fixer à nen près les proportions de l'alliage. On peut y parvenir par l'examen des caractères obvaignes : mais si l'on manque de l'habitude nécessaire, on a reconrs au moven snivant.

On dissont l'alliage, qui peut contenir du cuivre, de l'argent, de l'or et du platine, dans de l'eau régale au moven d'une chalenr donce. On étend d'eau et on filtre. Le chlorure d'argent qui reste sur le filtre donne le poids de l'argent. La liqueur filtrée étant mêlée de son volume d'alcool, on v ajonte uu excès de sel ammoniac, on filtre et on calcine le dépôt. Le sel double d'ammoniaque et de platine se décompose, et on a du platine en énonge. On ajonte à la lionent restante un excès de sulfate de fer et 10 ou 12 grammes de mercure. On met le tout dans un flacon que l'on agite jusqu'à ce que l'or soit amalgamé. On décaute la liqueur, et on réunit l'amalgame que l'on distille dans un long creuset. L'or reste. La perte représente le cuivre. On pourrait, sans aucun doute, faire l'analyse exacte par le même moyen; mais le dosage du platine offrirait tonjours des difficultés réelles. Si l'on voulait opérer par voie humide, il faudrait donc chercher à doser très-exactement l'argent, l'or et le cuivre, La perte indiquerait le platine. Mais je regarde plutôt cet essai par voie hamide comme étant destiné à diriger pour arriver à l'essai par voie sèche. Le premier peut alors se faire très-vite. parce que l'on a besoin de résultats à quelques centièmes près soulement, pour se diriger dans les dosages que le départ exige.

2587. M. Chaudet a fait quelques essais pour fixer la marche à suivre dans l'essai de ces alliages quaternaires. En général, il a vu que, pour doser le cuivre, la coupellation suffit. L'argent peut toujours être séparé du houton de retour au moyen de l'acide suifurique sans perte ni surcharge, quand la proportion d'argent est convenable. Quand le bouton peut être laminé, il en faut bien moins que lorsque sou aigreur oblige de l'aplairi seelement au marieuu. Enfin, pour séparer le platine de l'or, on y ajoute de l'argent, et on traite l'ailige par l'acide altrique, comme dans un départ d'or ordinaire. Il faut que le boutou contienne trois parties d'argent peu une d'or, et six ou sept d'or pour une d'or, et six ou sept d'or pour une de la litte platine d'apres, l'alliage étant plus d'illieur s'aire plasieurs départs, l'alliage étant plus d'illiel à attaque : cause de la présence du platine. Voic! la marche suivie par M., Chaudet, dans les trois essais qu'il a pris pour types.

1er Alliage. Cuivre. . 0.350 Or. . 0,100 Platine. . 0,100 Argent. . 0.230

On le passe à la coupelle à 21 prométriques avec 14 grammes de plomb. On Lisse la coupelle an Gond de la modie, jusqu'à la fin de l'essai. La perte indique le cuivre. Ou lamine le bouton et on le fait bouillir pendant fo finiunes avec de l'acide sulfrique, pols pendant 8 10 minutes avec une nouvelle quantité d'acide. On lave le corret de ou le pèce; la perte indique l'argeut. Ou repasse le résidu à la coupelle avec 0,800 d'or pur et 2,700 d'argeue. Ou traite le bouton, comme pour uu départ ordinaire d'or. Appès avoirééé somist trois fois à l'accion de l'acide uirique, ordinairement l'or est pur. Pour s'en assurer, on recommence encore, et si le poids ne chauge pas, on prend le poids du corret, on en rétranche les 0,800 d'or ajoutés, le reste représente l'or de l'alliage. La perte donne le platieu.

2ª Alliage. Cuivre. . 0,200 Or. . 0,020 Platine. . 0,200 Argent. . 0,380

On coupelle avec 8 grammes de plomb à 21 p prométriques. La perte donne le cuivre, On ajoute 1,70 dro, no conpelle, on aplaiti l'gèrement le boutou, et ou le traite à deux reprises par l'acide sulfurique, Albaraction faite de l'or ajouté, la perte égale l'argent, On ajoute eucore 0,750 d'oret 2,780 d'argent, on compelle co adépartit par l'acide ultrique. On réfère quatre fois le départ; l'eréside est de 10r pur. Abstraction faite de l'or ajouté, la perte égale le plaine.

			1,000
	Argent.	٠	0,595
	Platine.		0,300
	Or		0,003
3ª Alliage.	Cuivre.		0,100

On coupelle arce 15 grammes de plomb , à la plus forte chaleur du formeno. On repasse le boutou avec demigramme de plomb. La perte est égale au cuirve. Il y a souvent un peu de sarbarge. Le boutou aplait peut être départi par l'acide sulfurique. La perte doune l'argent o na joute 0,800 forc et 4,130 d'argent, on coupelle et on départit par l'acide nitrique à deux reprises. On inquarte de nouveau le cornet arce 0,100 et plaine et 2,113 d'argent. Le nouveau cornet traité, par trois fois, à l'acide nitrique donne de l'or pur.

Les alliages qu'on peut avoir à e-sayer se rapprocheront toujours a-sez de ceux qui précèdent, ou pourront en être assez faellement rapprochés par l'addition de quantités connues de chacun des métanx qu'ils renferment, pour qu'on ne doire jamais déprouver de grandes difficultés à rentrer dans l'un de ces trois cas.

2588. De toutes les analyses, celle du minerai de platine est, sans contredit, la plus difficile. Cela tient à la ressemblance singulière qui existe entre les métaux qui accompagnent le platine et au grand nombre des éléments que ce minerai contient.

Le minerai de platine renferme du platine, du palladium, de l'I-ridium, du ribolium, de l'osqui meure, du plomi, de contreure, du plomi, du cuivre, du ferr, du titane, du chrome, de la silice et de l'alumine. L'Unalyse peut leve singuillèrement simplifiée par un triège atentif; on en extrait aisément par ce moyen: le fer ditané, le fer chromé; on enlère aussi des lyacientes, puis on sépare par le barreau simanté tout ce qui peut s'y attacher. La partie attirable se compose de fer en écalites et d'un alliage de platine et de fer. Si l'analyse est faite dans un but commercial, il ne faut donc pas faire usage du barreau, nuisard l'enlève du platine.

On traite donc par l'acide hydrochlorique faible qui dissout le fer ci l'oride de fer, On détermine la proportion de fer oblemes par ce moyen. On chauffe ensuite le minerai au rouge dans un courant de gaz acide carbonique, pour enséparer le mercare. Pais, on le traite par l'ean régale affaible qui dissout l'or, le plomb et le cuivre. Après cos préparations, qui ont pur but de purifier le minerai, et qui sont inuities si l'on opère sur des grains bien triés, on réduit le minerai en poudre et on le traitipe na l'eau régale concentrée.

le minerai en poudre et on le traite par reut regardonnes. 3589. Pour dissoudre le minerai de platine, M. Berzéllus recommande d'opérer sur 2 grammes, en ayant soin néammoins de doser les principes pen abondants sur nne plus grande échelle, máis alors on néglige tous les autres éléments, pour s'attacher à un seul.

La dissolution doit être faite dans une cornue de verre munie d'un récipient que l'on maintient froid. L'acide qui distille pendant l'opération est jaune, non-seulement à cause du chlore, mais aussi à cause de petites portions de minerai on de dissolutions qui sont à cause de petites portions de minerai on de dissolutions qui sont projetées. On distille, jusqu'à ce que la liqueur ait une consistanc. simpeuse: ou ajoute un peu d'eau dans la cornue; on décante avec précaution, et on recolobe sur la mine non attaquée l'acide qui s'est condensé dans le récipient. On distille de nouveau, et en général, la mine se dissont complétement. Au besoin, on recommeucerait l'opéraits.

Les liqueurs distillées reuferment de l'ocide osmique. Ces distiltations répétées en font done perdre quelque peu. Pont le douer, ou sature presque ces liqueurs avec de la chaux, et quand elles sont à peine acides, on y met uu l'èger excès d'hydrogème suffaré; on place te mélange dans uu facou qui en solt rempit, et ou le bouche. Il se dépose uu mélange de suffare d'osminum et de soufre, qui, séché et pesé, représente 20 à 52 p. 00 d'osminum.

La dissolution renferme toujonrs de l'osmiure d'iridium uou attiqué. Quand l'ean régale employée est trop chargée d'acide mitrique, elle coutleut en outre de l'oside d'iridium. Sa présencembarrasse, parce qu'il passe à travers les filtres; il faut douc ériter cet inconvicient. L'osmiure d'iridium faint recneilli sar au filtre, ou érapore les caux de larage, et on les réunit à la liqueur saille.

On ajonte à celle-ci deux fois son volume d'alconi à 0,853 de deusité, pais me dissolutios saturée de chiorare de potassium, tant qu'il se précipite quelque chose. Le précipité est d'un beau jaune-citirou, quand la mine ue contient pas d'iridium; dans le cas contralre, sa nounce présente tous les tous, dequis le jaune rougetire on le jaune brun, jasqu'au rouge-cinabre. On le jette sur un filtre et ou le leva rexe uu métange d'sicool et de dissolution de chlorare de potassium. On continue les lavages, tant que ceux-cisont trabiblés par l'indrogène salfuré.

On obtient ainsi un mélange salin et une liqueur alcoolique qui sont traités séparément.

2500. Le mélange sallu resté sur le filtre se compose de perchorrers de platie, d'friédim, de rhodium et de palladium usia au chlorrer de potassium. Ca mélange, desséché et mbél arce son poids de carbonave de soude see, est mis das su ne creuset de portelaire que l'ou chaffé doucement, jusqu'à ce que toute la masse soit devenue noire. Les chlorrers sout décomposé, 1 pa platies ex réduit; les autres métaux s'oxident, On lave la masse pour dissoudre tous les sois latilins, et on pèce l'er ésidu on pèce l'er ésidu et.

On foud cellu-ci avec ciuq on six fois son poids de bisulfate de polasse, eu répétant cetto opération tant que le sel se colore. Le rhodium et le palladium set rausforment en sulfanes doubles, qui peurent être dissous par l'ean. La liqueur, traitée par un excès de carbonate de soude, doit être étaponée à sec : on calcine le résidu dans un creuset de platine. La matière, reprise par l'eau qui s'em-

pare des sels alcalins, laisse uu mélange d'oxides de rhodium et de pallaidium qu'on réduit par l'hydrogène. On traite enfin le rhodium et le pallaidium par l'eau régale; le pallaidium se dissout seul sature la liqueur et on en précipite le pallaidium par le cyanure de mercure. On a donc ainsi le poids du mallaitium et du rhodium.

Pour séparer le platine et l'exide d'ivisium, il souit de traire in meilange d'abort par l'ear régale faible, ensuite midange d'au règle concentrée et de sel marin. Ces deux par un mélange d'au règle concentrée et de sel marin. Ces deux par le le platine et attaquent à peine l'ostide d'iridium, qu'ou doit laver avec une solution de sel marin, puis avec une solution de sel ammonie; canin, on broble le filtre et our d'edit l'iridium par l'hydrogies. L'iridium étant connu, on calcule la quantité d'oxide qu'il représente, et reuranchant sou pois de ceuli d'un mélange, il resée le platine. La liqueur obtenne quand on traite le mélange par l'eau régale et le sel marin, rendreme ordinalement une peu d'iridium. On peut l'ésquerer, calciure le résidu avec du carbonate de sonde et recommencer robertation.

2501. La liqueur alcoolique renferme des chlorures d'rirdlum, de hodium, de palladium, de cuivre, de fer et de manganèse. On y fair passer un excès d'hydrogène sulluré; on rassemble le précipité obtenn, on le larce et on le met de côté. Ceta un métage de sulfures d'irdlum, de rhodium, de palladium et de cuivre. Les liqueurs somises à l'éraporation pour chasser 12000 an fournissent une nouvelle quantité qui adibère sux capsules, On reprend cette portion par l'ammoniaque qui la dissout; on d'asport la solution à sec, et on mêle le résidu avec le précipité obtenu d'abord. On grille le tout, et on obtient ainsi des oxides d'irdium et de rhodium et des sultates de palladium et de cuivre. Cette masse, traitée par l'acide bytrochlorique, laisse un réside formé d'évides d'irdium et de rhodium et de rhodium et de souter la soute d'irdium et de cuivre sed dissolvent.

on preud la dissolution acide, on y ajoute du chlorure de potassium et un peu d'acide nitrique. On évapore à sec. Le résidu renferme alors des perchibrures de cuirre et de palladium combries au chlorura alcalia; on le lave avec de l'alcool à 0,835 de destivé, qui dissout le chlorure de potassium libre et le chlorure double de cuirre. Il reste donc suelement le chlorure double de palladium, dout le poids représente 28-84 p. 00 de palladium. La liqueur qui renferme le cuirre pent être précipitée par les moyens ordinaires.

naires. Le mélauge d'oxides d'Iridium et de rhodium laissé par l'acide bydrochlorique est repris par le sulfate acide de potasse. On en sépare ainsi le rhodium. On peut essayer si Poside d'Iridium renferme du platine, et séparer par l'eau régale l'Iridium et le platine. 2502. La liqueur, traide par l'hydrogène sulfuré, contant encore du chiorure de fet, des traces d'iridium, de rhodium et de managaubec. Ce dernier peut être négligé, On peroxide le fer par l'acide infrique on le précipite au nouyen de l'Ammoniaque. Le précipité entraine un peu de rhodium et d'iridium qu'on peut rectrouver en réduisant l'oxide par l'hydrogène et dissolvant left par l'acide hydrochlorique, le rhodium et l'iridium restent eu poudre obire.

Enfin la liqueur d'où l'on a précipité le fer étaut sursaturée par le carbonate de sonde et éraporée à sec, on calcine le résidu, on le lave et on obtieut encore du rhodium et de l'iridium a l'état d'oxides.

Il est évident que ces traitements douvent le moyen de doser le fer, et qu'en réunissant les deux mélanges de rhodium et d'iridium avec ceux qu'on a obteuus précédemment, et les traitant par le bisulfate de potasse, on peut en extraire le rhodium et l'iridium isolés.

Eu réquissant de même les produits analogues, on peut simplifier l'analyse; mais elle sera toujours une des plus compliquées qu'ou puisse rencoutrer. Encore laissous-nons de côté le l'osmiure d'iridium qui doit être repris par les moyens iudiqués plus bant.

2595. Voici l'aualyse de quelques minerais de platine, par M. Berzélius.

Barbacoas. Daus la province d'Antioquia de la Colombie.

Ce minerai de platine consiste en grains qui pèsent souvent presque nn gramme, entremèlés avec nne moiudre quantité de plus petits. M. Berzélius a tronvé ponr les plus gros grains la composition snivante:

Platine.				84,50
Rhodiup	D.			3.4
Iridiam.				1.60
Palladiu				1.00
Osmium				1.03
Cuivre.				0.7
Fer				5,5
Quartz.				0,60
Chaux.				0,1:
			-	no no

Nischne Tagilak (Sibérie). Ce minerai de platine a une couleur gris obseur, et contien beaucopu de grains mageiciques, dont une partie a de la polarité, et les plus grands à une tel legré, qu'ils soulèvent de petits morceaux de fils d'acier. M. Berzeifus a aualysi séparément les grains magnétiques et les grains non magnétiques. Voici les résultats de plusieurs analyses.

					Non	magnétique.	М	gnétique.	
	Platine					78,94		75.58	
	Iridium					4,97		2,55	
	Rhodium.					0,86		1.15	
	Palladium.					0.28		0.30	
	Fer					11.04		12.98	
	Cuivre					0,70		5,20	
Osmiure d'i-5						1,00		0,00	
ridium. ?	En écailles.					0,96		0,00	
	Matières ins	olı	abl	28.		0,00		2,50	,
					-	98.75	_	97.90	

Goroblagodat (Sibérie). Ce minerai ne renferme ancun grain magnétique, et offre une particularité remarquable en ce qu'il ne contient point d'irdium. M. Berzlins en a trové pourtant une trace dans un échantillon, ce qui montre qu'il pent s'y trouver çà et là, mais rarement, des grains contenant de l'iridium. Voici sa composition.

Platine.					86,50
Rhodiuz					1,15
Palladiu	m.				1,10
Cuivre.					0,45
Fer					8.32
Osmium	ďit	ridi	am	٠.	1,40
					90 90

FIN DU TOME TROISIÈME.



A DVI -AA



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

126346189

